



ACTA No. 001/2024			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNIÓN DE INVENTARIOS – INMUEBLES ARRENDADOS			
CIUDAD Y FECHA:	Girardot, 22 de enero de 2024	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 10:15 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Carrera 20 No. 10 – 67 y Carrera 20 No. 10 – 49 de Girardot, Cundinamarca	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Inventario detallado de los inmuebles arrendados y su estado general.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ul style="list-style-type: none">Realizar el inventario detallado de los inmuebles arrendados y su estado general, ubicados en la carrera 20 No. 10 – 67 y en la carrera 20 No. 10 – 49, de la ciudad de Girardot – Cundinamarca.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>Siendo las 8:00 am del día 22 de enero de 2024, se reunieron los señores Alfonso Gomez Arguello - Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA ENERGIA G.A S.EN C.A, Luis Javier Prada Paez – Subdirector de Centro (e) SENA Girardot, Ana Milena Delgado Rico – Coordinadora Administrativa del SENA Girardot, con el fin de realizar el inventario de bienes que se encuentran en los dos inmuebles arrendados por el Centro de Formación:</p> <p style="text-align: center;">INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 20 No. 10 – 67 DE GIRARDOT</p> <p>A las 8:15 am, se hace el recorrido por las instalaciones, donde se hace el levantamiento del inventario de los siguientes bienes:</p> <p>PRIMER PISO</p> <p>ENTRADA</p> <ul style="list-style-type: none">Un ventilador – extractor de ½ hp5 luminariasUn ventilador de paredUn extintorUn panel de alarma			



- Dos puertas entrada en vidrio y aluminio
- Un tablero de circuitos
- Una lámpara emergencia
- Un ascensor capacidad 5 personas del 1er al 5to piso
- Un router
- 7 luminarias (pasillo)

CUARTO BAJO ESCALERA 1ER PISO

- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Un extintor
- Una rampa en metal

HALL COCINA

- Un ventilador de pared
- 11 luminarias
- Una barra en porcelanato y ladrillo

COCINA

- Puerta en aluminio y vidrio
- Un interruptor extractor
- Una trampa para grasas en acero inoxidable
- 7 bombillos
- Lámpara de emergencia
- Un mesón acero inoxidable con tres lavaplatos y grifos
- Un extractor en acero inoxidable
- Una estufa de seis puestos
- Ventana superior aluminio y vidrio (3)
- Una repisa blanca de pared
- Un mesón concreto y baldosa blanca
- Tres ventiladores de pared
- Un dispensador de jabón de pared
- Sifón rectangular acero inoxidable

SALON 1

- Un aire acondicionado con control remoto
- Un router
- 12 luminarias
- División en vidrio y aluminio en buen estado



- Puerta en vidrio y aluminio corrediza

SALON 2

- Un aire acondicionado con control remoto
- 14 luminarias
- Puerta en aluminio y vidrio en buen estado

SEGUNDO PISO

BAÑOS MUJERES

- Un mesón porcelanato con tres lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Tres cisternas
- Tres dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Divisiones y puertas en madera y metal (3)
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

BAÑOS HOMBRES

- Un mesón porcelanato con dos lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Dos cisternas
- Divisiones y puertas en madera y metal (2)
- Dos orinales
- Dos dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo

BAÑO DISCAPACITADOS

- Una rampa metálica
- Una cisterna
- Un lavamanos de pedestal con grifo
- Dos pasamanos metálicos
- Un extractor de 16"
- Puerta en aluminio y vidrio en buen estado
- Accesorios aire acondicionado



ZONAS COMUNES

- Un extintor
- 16 luminarias

SALON AL PIE ASCENSOR

- Butaco mimbre
- Dos puertas entrada en vidrio y aluminio
- División en vidrio y aluminio

SALÓN 1

- Un router
- 6 luminarias
- Un extintor
- Una caja circuitos
- Puerta en aluminio y vidrio en buen estado

SALÓN 2

- 9 luminarias
- Ventana aluminio y vidrio
- Un router
- Un aire acondicionado con control remoto

SALÓN 3

- Un aire acondicionado con control
- 9 luminarias
- Ventana en vidrio y aluminio
- Dos ventanas laterales en aluminio y vidrio
- Tres routers
- Un swicht con 24 puntos
- Un modem Claro
- Un rack con una bandeja
- Una CPU SP
- Un mouse Lenovo
- Un teclado JANUS

TERCER PISO

- Lámpara de emergencia
- Camilla primeros auxilios



- Un extintor
- 17 luminarias

BAÑOS MUJERES

- Un mesón porcelanato con tres lavamanos y grifos
- Tres luminarias
- Tres cisternas
- Tres dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Un registro agua
- Divisiones y puertas en madera y metal (3)

BAÑOS HOMBRES

- Un mesón porcelanato con dos lavamanos y grifos
- 4 luminarias
- Dos cisternas
- Divisiones y puertas en madera y metal (2)
- Dos orinales
- Dos dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

SALON 1

- Tres ventiladores altezza de pared
- Dos aires acondicionados con control
- Dos puertas de vidrio y aluminio en buen estado
- Dos ventanas de aluminio y vidrio
- 20 luminarias
- Un router

SALON 2

- Un aire acondicionado con control
- Un router
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado



- Ventanal en vidrio y aluminio
- Cuatro ventanas redondas
- 9 luminarias

CUARTO PISO

- Lámpara de emergencia
- Camilla primeros auxilios
- Un extintor
- 18 luminarias

BAÑOS MUJERES

- Un mesón porcelanato con tres lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Tres cisternas
- Tres dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Divisiones y puertas en madera y metal (3)
- Un registro agua
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

BAÑOS HOMBRES

- Un mesón porcelanato con dos lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Dos cisternas
- Divisiones y puertas en madera y metal (2)
- Dos orinales
- Dos dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

SALÓN 1

- Un router
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- 5 luminarias
- Una ventana vidrio aluminio
- Dos aires acondicionados con control



- Dos ventiladores de pared

SALÓN 2

- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- División en vidrio y aluminio
- Un aire acondicionado con control
- 9 luminarias
- Un ventilador de pared marca Altezza
- Un router
- Un swicht 24*12

SALÓN 3

- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Un aire acondicionado con control remoto
- 9 luminarias
- Dos ventiladores pared marca SAMURAI TURBOSILENCE
- Una ventana grande en aluminio y vidrio
- Dos ventanas laterales en vidrio y aluminio
- Dos ventanas redondas en vidrio y aluminio
- Un router
- Un swicht 24*12

BODEGA AL PIE DE ASCENSOR

- Dos puertas de vidrio y aluminio
- Dos vidrios laterales

BODEGA BAÑOS

- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Poceta lavado

QUINTO PISO

- Puertas en aluminio
- Reja blanca
- Mesón en porcelanato
- Lavaplatos con grifo
- 5 bombillos
- Un router



- 3 luminarias

SALÓN 1

- 12 luminarias
- Puerta de vidrio y aluminio

SALÓN 2

- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Ventana grande en aluminio y vidrio
- Dos ventanas redondas aluminio y vidrio
- Cuatro ventiladores pared marca SAMURAI TURBOSILENCE
- Dos cámaras de vigilancia
- Divisiones en vidrio, aluminio y eterboard
- Dos puertas corredizas en vidrio y aluminio

INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 20 No. 10 – 49 DE GIRARDOT

Siendo las 9:55 am, se hace el recorrido y levantamiento de información de los siguientes bienes:

PRIMER PISO

- Puerta en vidrio y aluminio
- Un mueble en madera con 16 cajones
- Una camilla emergencia
- Un extractor de 14"
- Un modem
- Un router
- Dos ventiladores techo
- Un tablero circuitos
- Un aire acondicionado con control remoto
- 12 luminarias
- Un lavaplatos con base y grifo

BAÑO

- Un lavamanos de pedestal con grifo
- Un espejo pared
- Un porta papel en cerámica
- Una cisterna



- Una jabonera en cerámica
- Un porta toalla en cerámica
- Un dispensador de jabón pared
- Un dispensador de toallas de papel
- Una poceta lavado con llave
- Una puerta en vidrio y aluminio
- Dos luminarias
- Entrada dos
- 14 luminarias
- 1 panel alarma

SALÓN 1

- Puerta aluminio y vidrio
- Divisan en aluminio y vidrio
- Pared en madera
- Un extintor
- 35 luminarias
- Una cámara de vigilancia
- Un router
- Dos mesones en concreto
- Dos mesones en acero inoxidable con lavaplatos y grifos
- Un aire acondicionado con control remoto
- Una poceta grande en concreto

BAÑO

- Un lavamanos con mueble, mesón
- porcelanato y grifo
- Un espejo pared
- Un porta papel en cerámica
- Una cisterna
- Una jabonera en cerámica
- Un porta toalla en cerámica
- Un dispensador de jabón pared
- Un dispensador de toallas de papel
- 3 luminarias
- Una ducha
- Divisan en vidrio



- Puerta en madera

BODEGA

- 1 luminaria
- Puerta en vidrio y aluminio
- Un modem

SALÓN 2

- Puerta doble en vidrio y aluminio
- Un aire acondicionado con control remoto
- Un mesón acero inoxidable marca IND. DIAZ HNOS LTDA
- 12 luminarias

BAÑO

- Un lavamanos con grifo
- Un porta papel en cerámica
- Una cisterna
- Una jabonera en cerámica
- Un porta toalla en cerámica
- Un dispensador de toallas de papel
- Una poceta lavado con llave
- Una puerta en vidrio y aluminio
- Dos luminarias

SALÓN 3

- Una puerta en vidrio y aluminio
- Un tanque de 2000 lts
- Una caja de circuitos
- Un cilindro hidrobomba
- Una motobomba
- Un interruptor hidrobomba
- 8 luminarias
- Un extintor

CONCLUSIONES

Se realizó el inventario de los dos (2) inmuebles y revisión del estado en general de la infraestructura, encontrando todo en excelentes condiciones de aseo, orden y limpieza, mantenimiento de infraestructura, equipos y accesorios.