**FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- ESPACIO PUBLICO**
**ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**

| Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Espacio publico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **INFORME TÉCNICO No. FS-056-2024** |
| **DATOS GENERALES** | | | | | |
| FECHA DE VISITA | **10/07/2024** | | No. PRELIMINAR | | **20182230510823** |
| OBJETO DE LA VISITA | **VERIFICACIÓN PERTURBACION** | | No. ACTUACIÓN POLICIVA | | **2018223490191622E** |
| DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE | **Transversal 37 No. 77 -51 Sur** | | CHIP | | |
| QUIEN ATENDIO LA VISITA | **N/A** | | TELÉFONO | | |
| **ASPECTOS TÉCNICOS** | | | | | |
| **VERIFICACIÓN DOCUMENTAL** | | | | | |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | **NO** | | RESOLUCIÓN No. | | **N/A** |
| FECHA DE EJECUTORIA | **N/A** | | FECHA DE VIGENCIA | | **N/A** |
| LICENCIA DE URBANISMO | **NO** | | RESOLUCIÓN No. | | **N/A** |
| FECHA DE EJECUTORIA | **N/A** | | FECHA DE VIGENCIA | | **N/A** |
| | | | | | |
| UPL | **3 ARBORIZADORA** | **TRATAMIENTO** | **MEJORAMIENTO INTEGRAL** | PREDIO DE INTERÉS CULTURAL | **NO** |
| BARRIO CATASTRAL | **POTOSI** | **ÁREA DE ACTIVIDAD** | **PROXIMIDAD** | | |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | | | | | |













**OBSERVACIONES**

En cumplimiento del acto proferido por la inspección de policía 19 C, referente al expediente No.**2018223490191622E** se hace a verificación de lo indicado por el radicado **20182230510823**, del predio ubicado en la dirección **Trasversal 37 No. 77 - 51 Sur,identificador del lote 002431047006, BARRIO POTOSI**

**DESCRIPCION GENERAL:**

Se hizo verificación de lo informado por el radicado **20182230510823,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **Trasversal 37 No. 77 - 51 Sur,identificador del lote 002431047006, BARRIO POTOSI**

**PROCEDIMIENTO :**

El 10 de julio 2024 a las 12:00 p.m. se realizo visita técnica al espacio publico ubicado en la **Trasversal 37 No. 77 - 51 Sur,identificador del lote 002431047006, BARRIO POTOSI** con el fin de realizar verificacion de espacio publico.

De acuerdo a lo solicitado en el radicado **20182230510823** que genero el expediente **2018223490191622E** es importante precisar los siguientes puntos:

se realizo la consulta de su estado en la plataforma SIGDEP,del espacio publico ubicado en la **Trasversal 37 No. 77 - 51 Sur, identificador del lote 002431047006, BARRIO POTOSI,** donde no se encuentra incorporado dentro del Inventario General de la Propiedad Inmueble Distrital, por lo que no posee **RUPI.**

Con respecto a la infracción del mal uso de espacio público, tipificada en el radicado inicial **20174600331132** donde manifiestan el parqueo de vehículos en zonas verde se manifiesta que en visita a campo no se evidencio parqueo de vehículos en la zona verde de la ubicación anteriormente descrita, por tal motivo no hay infracción sobre espacio público, el área recuperada es de 247,5 m2.

**CONCLUSIÓNES:**

Se informa que el espacio público ubicado en la **Trasversal 37 No. 77 - 51 Sur, identificador del lote 002431047006, BARRIO POTOSI**, No se evidencio que se este parqueando vehiculos en la zona verde, no existe infracción.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN** | N/A | | | | |
| **OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?** | SI | NO X | **SE DEJÓ CITACIÓN?** | SI | NO X |

| **ELABORADO POR** | **RECIBIDO POR** | **NOTA** |
|---|---|---|
| **ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA.**<br>INGENIERO DE APOYO INSPECCION 19 C | INSPECTOR 19 C | |