
FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- ESPACIO PUBLICO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Espacio publico			INFORME TÉCNICO No. FS-057-2024
DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**10/07/2024**	No. PRELIMINAR	**20184600288812**
OBJETO DE LA VISITA	**VERIFICACIÓN PERTURBACION**	No. ACTUACIÓN POLICIVA	**2018693870102937E**
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE	**Calle 61 sur No. 67 - 49**	CHIP	
QUIEN ATENDIO LA VISITA	**N/A**	TELÉFONO	
ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**
LICENCIA DE URBANISMO	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**


UPL	**3 ARBORIZADORA**	**TRATAMIENTO**	**CONSOLIDACION**	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL	**NO**
BARRIO CATASTRAL	**MADELENA**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	**PROXIMIDAD**		

REGISTRO FOTOGRÁFICO









GOOGLE MAPS 2015





OBSERVACIONES

En cumplimiento del acto proferido por la inspección de policía 19 C, referente al expediente No.**20186938701029 37E** se hace a verificación de lo indicado por el radicado **20184600288812**, del predio ubicado en la dirección **Calle 61 sur No. 67 - 49 BARRIO MADELENA**

DESCRIPCION GENERAL:

Se hizo verificación de lo informado por el radicado **20184600288812,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **Calle 61 sur No. 67 - 49 BARRIO MADELENA**

PROCEDIMIENTO :

El 10 de julio 2024 a las 09:00 a.m. se realizó visita técnica al espacio público ubicado en la **Calle 61 sur No. 67 - 49 BARRIO MADELENA**, con el fin de realizar verificación de espacio público.

De acuerdo a lo solicitado en el radicado **20184600288812** que genero el expediente **20186938701029 37E** es importante precisar los siguientes puntos:

El radicado **20184600288812** indica que la el predio ubicado en la calle 61 Sur No. 49 Barrio Madelena endureció el frente de su predio que es una zona verde.

Se realizo consulta en la plataforma del sistema de información geográfica de la defensoría del espacio público (SIGDEP) donde se relaciona la siguiente información: la zona verde identificada frente al predio mencionado es el RUPI 1481-105, con estado incorporado, nombre de la urbanización Madalena III Y IV sector urbanización, urbanizadora sociedad anónima Mazura Villegas y cia, uso zonas recreativas y zonas verdes, actas vigentes toma de posesión o aprehensión No. 1155 de 26/02/2001

de acuerdo a la querella donde indican el endurecimiento de la zona verde por parte del predio ubicado en la **calle 61 sur No.67 - 49 Barrio Madalena,** se indica que en visita en campo no se observó que el predio en mención realizara modificación o alteración a la zona verde del **RUPI 1481-105**, por tal motivo no se

CONCLUSIÓNES:

Se informe que el espacio público ubicado en la **calle 61 sur No.67 - 49, Barrio Madalena**, identificado con **RUPI 1481-105,** no hay infraccion en el espacio publico en frente de la direccion mencionada.

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	N/A				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	NO X	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO X

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**NOTA**
ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA INGENIERO DE APOYO INSPECCION 19 C	INSPECTOR 19 C	