UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

23 de agosto de 2023
Ref. 002

San Vicente Ferrer, Antioquia

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante el presente documento se hace constar que el señor **FRANCISCO LUIS GÓMEZ**, identificado con **Cedula de Ciudadanía N° 3.595.976 de San Vicente**, autoriza a la empresa **INGENIERIA J&M**, identificada con **NIT. N° 901.364.155-3,** quien se encuentra ejecutando el contrato **"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"**, para usar provisionalmente el espacio solicitado por el personal técnico del contratista de la obra (ver registro fotográfico), como sitio para paso de material entre sitio de acopio de material y la zona de intervención que corresponde al muro de contención en pilas, y así facilitar la ejecución del vaciado del muro en concreto. Dicha intervención, correspondería a la demolición del baño provisional que se encuentra en sitio y al finalizar actividades, reponerlo tal cual se encuentra al momento de solicitar el permiso.



Fotografía 1. Registro fotográfico actual del sitio a usar.

Para constancia, se firma en el municipio de san Vicente Ferrer, Antioquia, a los 26 días del mes de agosto del año 2023

Propietario de Predio	Byron Mena L Residente de Interventoría	Juan José Rivera Uribe Residente de Obra

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

16 de agosto de 2023
Ref. 001

San Vicente Ferrer, Antioquia

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante el presente documento se hace constar que el señor **FRANCISCO LUIS GÓMEZ**, identificado con **Cedula de Ciudadanía N° 3.595.976 de San Vicente**, autoriza a la empresa **INGENIERIA J&M**, identificada con **NIT. N° 901.364.155-3,** quien se encuentra ejecutando el contrato **"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER",** para usar provisionalmente el espacio solicitado por el personal técnico del contratista de la obra (ver Fotografía 1), como sitio de acopio de material de playa para el muro de contención en pilas que se llevara a cabo en la quebrada y que es aledaño al montallantas del cual el señor Francisco Luis Gómez es **PROPIETARIO**, con el compromiso de señalizar dicha zona, mantener en orden, mover todas las llantas que se encuentran en el lugar, situarlas donde solicita el señor Gómez y usar el material que se encuentra en la zona para organizar el acceso provisional hacia el espacio de trabajo en la margen derecha de la quebrada; además de dejar un lugar para el taller que se encuentra al costado derecho como se muestra en la fotografía.



Fotografía 1. Zona autorizada para acopio de material.

para constancia, se firma en el municipio de san Vicente Ferrer, Antioquia, a los 26 días del mes de agosto del año 2023.

Propietario de Predio	Byron Mena L Residente de Interventoría	Juan José Rivera Uribe Residente de Obra

Powered by CamScanner

EAG | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | ACTA DE ENTORNO | Cornare

FECHA		
DD	MM	AA

FICHA TECNICA DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

ENTIDAD INTERVENTORA: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: INGENIERIA J&M

LOCALIZACIÓN GENERAL (Vereda/Sector): QUEBRADA EL SALADO - PLAZA DE MERCADO SAN VICENTE FERER, ANTIOQUIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO





1. TRAMO

Dirección: Cll 31 # 34 - 705

Longitud Aproximada (m): 75 mts

2. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

2.1. Via: en buen estado sin presencia de daños

2.2. Escalinatas y Escaleras: N/O

2.3. Accesos a Predios: en buen estado sin presencia de daños

2.4. Sumideros: N/O

2.5. Zonas Verdes: N/O

2.6. Otros:

3. ANEXOS

Registro fotografico (archivo fotografico o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR"

la bodega tiene un muro de contención en concreto en la parte inferior de la cimentación evitando de este forma la erosión lo cual se encuentra en buen estado sin ninguna presencia de daño. por la parte de adentro de la bodega en los muros en ladrillo a la vista presenta fisuras a nivel general en diferentes direcciones.

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luz Edelma Orozco Herrera	Nombre: Juan José rivera Uribe	Nombre: Byron Mena
C.C. 39 [illegible] 582	C.C.	C.C.
Representante de Predio o Espacio Publico	Representante de Entidad Ejecutora	Representante de Entidad Interventora

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	FGSC 1 - ACTA DE VECINDAD DE APERTURA Y CIERRE		
Código: FM-50	Versión: 00	Fecha: 24/04/17	Página

CIERRE ACTA DE VECINDAD

El día 22 del mes de 3, se reunieron Juan José Rivera Uribe c.c. _____ Residente de la obra Muro de contención ~~gavia~~ Concreto, y _____ c.c. _____ propietario o habitante del inmueble ubicado en _____ para dejar constancia escrita de lo observado.

1. ¿Durante la construcción de la obra se presento algún tipo de daño o perjuicio ocasionado por el proyecto? SI _____ NO _____
   Cual: _____
2. ¿El daño o perjuicio fue debidamente corregido por parte del contratista? SI _____ NO _____
   OBSERVACIONES _____

¿Tiene algún tipo de observación o sugerencia?

No se logró contactar a la persona encargada del predio.

Para constancia se firma de conformidad entre las partes:

Juan José Rivera Uribe
ING. CIVIL CONTRATISTA

PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

ING. CIVL DE INTERVENTORÍA

TESTIGO Y/U OTRO

Powered by CamScanner

EAG | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | ACTA DE ENTORNO | Cornare

FECHA			FICHA TECNICA DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE


ENTIDAD INTERVENTORA: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: INGENIERIA J&M

LOCALIZACIÓN GENERAL (Vereda/Sector): QUEBRADA EL SALADO - PLAZA DE MERCADO SAN VICENTE FERER, ANTIOQUIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO





1. TRAMO

Dirección: K-27 720 plaza de Mercado Kiosko

Longitud Aproximada (m) 5mts

2. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

2.1. Via: en buen estado sin presencia de daños

2.2. Escalinatas y Escaleras: No

2.3. Accesos a Predios: en buen estado sin presencia de daños

2.4. Sumideros: No

2.5. Zonas Verdes: No

2.6. Otros:

3. ANEXOS

Registro fotografico (archivo fotografico o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR"

al lado izquierdo del arbolero pirilitar hundimiento en en el piso debido a que es un hoyadiso hecho por humedad

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Agapito Alcalde	Nombre: Juan José Rivera Uribe	Nombre: Byron Mena L.
C.C.: 70[illegible]	C.C.:	C.C.:
Representante de Predio o Espacio Publico	Representante de Entidad Ejecutora	Representante de Entidad Interventora

Powered by CamScanner

EAG | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | ACTA DE ENTORNO | Cornare

FECHA			FICHA TECNICA DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

ENTIDAD INTERVENTORA: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: INGENIERIA J&M

LOCALIZACIÓN GENERAL (Vereda/Sector): QUEBRADA EL SALADO - PLAZA DE MERCADO SAN VICENTE FERER, ANTIOQUIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO





1. TRAMO

Dirección: M 27 129 los tubos Cl 34 30-245 Sotano

Longitud Aproximada (m): 20 mts

2. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

2.1. Via: en buen estado

2.2. Escalinatas y Escaleras: en buen estado sin presencia de danos

2.3. Accesos a Predios: en buen estado sin presencia de danos

2.4. Sumideros: No

2.5. Zonas Verdes: en buen estado

2.6. Otros: debido al nivel bajo de la vivienda en varias ocasiones cuando sube el nivel de la quebrada a ocasionado inundación en la vivienda.

. ANEXOS

egistro fotografico (archivo fotografico o filmico)

OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR"

alrededor de la quebrada cuenta con una cerca de arboles de eucaliptos con una altura mas menos de 60cm con una distancia del borde de la quebrada de 50cm por lo tanto lo mas probable es que podrian desaparecer por la intervencion de la obra.

na:	Firma:	Firma:
Camila Giraldo.	Juan José Rivera Uribe	
bre: María Camila Giraldo G.	Nombre	Nombre
1049132975	C.C.	C.C.
Representante de Predio o Espacio Publico	Representante de Entidad Ejecutora	Representante de Entidad Interventora

Powered by CamScanner

	FGSC 1 - ACTA DE VECINDAD DE APERTURA Y CIERRE		
Código: FM-50	Versión: 00	Fecha: 24/04/17	Página

CIERRE ACTA DE VECINDAD

El día 22 del mes de 03, se reunieron Juan José Rivera Uribe c.c. _____ Residente de la obra Muro de Contención Toda Calada, y Javier Camilo OSSA c.c. 1041325349 propietario o habitante del inmueble ubicado en los tubos cl 34 #34-245 para dejar constancia escrita de lo observado.

1. ¿Durante la construcción de la obra se presento algún tipo de daño o perjuicio ocasionado por el proyecto? SI _____ NO X
   Cual: _____
2. ¿El daño o perjuicio fue debidamente corregido por parte del contratista? SI _____ NO _____
   OBSERVACIONES _____

¿Tiene algún tipo de observación o sugerencia?

Para constancia se firma de conformidad entre las partes:

Juan José Rivera Uribe
ING. CIVIL CONTRATISTA

Camilo Ossa C.
PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

ING. CIVL DE INTERVENTORÍA

TESTIGO Y/U OTRO

Powered by CamScanner