UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Corporación Académica Ambiental

EL HOMBRE POR NATURALEZA
Cornare

INFORME DE CONTRATISTAS SST - EJECUCIÓN

1. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1 REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Comentado [P1]: Anexar soportes de pago y planillas donde se evidencie el nombre de los trabajadores

La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales es un seguro de la Seguridad Social, cuyo fin es proteger la salud de los trabajadores y atender las contingencias derivadas de las condiciones propias del trabajo.

Los trabajadores afiliados al SGRL que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, tienen derecho al reconocimiento de prestaciones asistenciales (servicios de salud) y económicas (reconocimiento económico).

La empresa INGENIERIA J&M S.A.S da cumplimiento a las normativas vigentes frente al Sistema General de Seguridad Social y a los requerimientos del contrato realizando los respectivos pagos de seguridad social de los colaboradores. Esta documentación es remitida de manera previa a la interventoría para su revisión y aprobación.

Se revisa y aprueba por parte del contratista la siguiente SS:

Anexo n° 1 planillas seguridad social
Anexo n° 2 Personal nuevo

Tabla. Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones.

Comentado [P2]: Realizar tabla donde se evidencie esta revisión

NIT CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SALARIO MENSUAL CONTRACTUAL	ESTADO EN OBRA	EPS	ARL		F PENSIÓN
						NOMBRE	NOMBRE	FECHA DE AFILIACION	NOMBRE
901364155	JAVIER ANTONIO GIL ACEVEDO	70,287,996	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,160,000.00	ACTIVA	NUEVA EPS	COLMENA	03/08/2023	COLPENSIONES
901364155	FRANCISCO ALEXANDER MELO ARBELAEZ	1,041,325,496	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,160,000.00	RETIRADO	NUEVA EPS	COLMENA	03/08/2023	PROTECCIÓN
901364155	NATALIA CARDONA CHAVERRRA	43927603	RESIDENTE SST	$ 3,000,000.00	ACTIVA	SALUD TOTAL	COLMENA	01/08/2023	COLFONDOS
901364155	NATALIA RAMIREZ BARRERA	1,017,205,172	RESIDENTE SOCIAL	$ 1,500,000.00	ACTIVA	SURA	COLMENA	01/08/2023	PORVENIR
901364155	YOHAN SEBASTIAN ECHAVARRIA SANTA	1036958922	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,160,000.00	ACTIVA	NUEVA EPS	COLMENA	08/08/2023	PORVENIR
901364155	JUAN JOSE RIVERA URIBE	1,039,467,848	RESIDENTE DE OBRA	$ 4,000,000.00	ACTIVA	SURA	COLMENA	04/08/2023	PROTECCIÓN
901359942	WILMAR FERNANDO OSORIO CEBALLOS	1038405551	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	12/04/2023	PROTECCIÓN
1036337806	OMAR ALONSO CANO SANTAMARIA	1036337806	TOPÓGRAFO		ACTIVA	SURA	SURA		PORVENIR
901725809	LUIS CARLOS SOLERA CORDERO	1068582415	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		RETIRADO	SALUD TOTAL	SURA	30/06/2023	COLPENSIONES
901725810	YEFERSON RAFAEL SALCEDO HERRERA	6749055	AYUDANTE DE		RETIRADO	NUEVA EPS	SURA	30/0/6 2023	

			CONSTRUCCIÓN						
901725811	JOSE ALBELARDO YEPES HERRERA	8037864	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	29/08/2023	PORVENIR
901725812	VICTOR SALCEDO GUERRERO	1003456377	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	29/08/2023	PORVENIR
	JAIME DE JESUS GONZALEZ HERRON	71410115	MINERO		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	29/08/2023	COLPENSIONES
901725811	DANIELA GIRALDO HERNANDEZ	1040749405	INSPECTORA SST		ACTIVA	SURA	SURA	10/08/2023	COLPENSIONES
901725811	ESNEYDER ENRIQUE MOSQUERA CORDOBA	1148194616	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	07/09/2023	
901725811	OCTAVIO DE JESUS MURILLO MORENO	7193501 6	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	04/08/2023	COLPENSIONES
901725811	EDGER LOPEZ ROMERO	5239994	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	15/09/2023 19/10/2023	
1047966021	CESAR AUGUSTO VILLA ARANGO	7097708 4	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SURA	SURA	20/09/2023	
1047966021	GABRIEL ALBERTO BUITRAGO GARCIA	1543175 1	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SURA	SURA	20/09/2023	COLPENSIONES
1047966021	LUIS FERNANDO HERNANDEZ BLANDON	7100487 5	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	20/09/2023	PORVENIR
1047966021	ALVARO LUIS DITACA OLIVAR	6083165	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	26/09/2023	PROTECCIÓN

901725811	DARWIN ESTEBAN ECHAVARRIA SANTA	1001639995	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA		SURA	15/09/2023	PROTECCIÓN
901725811	ANDRES FELIPE RODIÑO HERRERA	1063274443	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	18/08/2023	
901725811	DIEGO ARMANDO PEREZ MORELO	1041269062	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SURA	SURA	23/08/2023	PORVENIR
901725811	LUIS ANGEL PAYARES MARTINEZ	1007595813	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA		SURA	13/09/2023	PROTECCIÓN
1047966021	ARIEL ALONSO RENDON BERMUDEZ	71264279	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	17/10/2023	
1047966021	JUAN PABLO BUSTAMANTE OSPINA	1040870953	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SURA	SURA	25/10/2023	PROTECCIÓN
	JAVIER DE JESUS RUEDA BOLIVAR	7105121 2	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	20/10/2023	PORVENIR
	ABELARDO RUEDA BOLIVAR	7105018 6	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	02/11/2023	COLPENSIONES
	FRANCISCO JOSE ARBELAEZ JARAMILLO	7028717 4	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	03/11/2023	PROTECCIÓN
1090178057	DIEGO ALEJANDRO JAUREGUI	1090178057	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	05/09/2023	PORVENIR
1090178058	ALEXANDER RANGEL PADILLA	1085182875	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	05/09/2023	PROTECCIÓN
1090178059	RONALD HERNEY ORTIZ CARREÑO	1090177267	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	05/09/2023	PORVENIR

1090178060	WILLIAM ARGENIS RIERA MOLINA	3558276	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	05/09/2023	PROTECCIÓN
1090178061	BREINER DE JESUS GONZALEZ FLOREZ	1121333254	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SANITAS	SURA	18/10/2023	
1090178062	CESAR OMAR GONZALEZ COLON	5602320	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	21/09/2023	
71262646	JHON MADRID GOMEZ	1000293455	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	13/09/2023	COLFONDOS
71262646	JOSE EDIN ASPIRILLA PALOMEQUE	1193468559	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	12/07/2023	PORVENIR
71262646	YOEL LUIS ROJAS ROJAS	6724443	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	22/11/2023	
1047966021	HERNAN DE JESUS CANO OSPINA	3349641	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	27/11/2023	COLFONDOS
901725811	EDWIN RODRIGUEZ JULIO	10101460492	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	24/11/2023	PORVENIR
901725812	HUGO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ	1020465307	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	24/11/2023	PORVENIR
1047966021	ELOY GREGORIO ROJANO HERRERA	8772143	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	05/12/2023	PORVENIR
71262646	KEVIN DANIEL MERCADO MONTIEL	1066575555	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	13/12/2023	
15510793	OTERO MASTEUS BETANCUR	1127921370	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	14/12/2023	PROTECCIÓN

15510793	SAHLEV BETANCURATEHORUTA	1013282723	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA		SURA	14/12/2023	
901725812	JOSE EDIN ASPIRILLA PALOMEQUE	1193468559	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	13/12/2023	PORVENIR
901725812	BAUDILLO AVENDAÑO RESTREPO	15262259	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	05/01/2024	
901725812	JAVIER ANTONIO PIRELA	6588971	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	09/01/2024	
901725812	JUAN CAMILO AVENDAÑO LOPEZ	1007304540	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	05/01/2024	
901725812	OSCAR TORRES SANDOVAL	1045739343	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	05/01/2024	PORVENIR
901725812	JHON EDWAR SARRAZOLA	1000755188	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	09/01/2024	PROTECCIÓN
15510793	JUAN CAMILO CARDONA	1017187331	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	03/10/2023	
901725812	RICHAD EDUARDO BENITEZ	1070819927	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA		SURA	16/01/2024	
15510793	YEISON ALEJANDRO BECERRA MONTOYA	1020468510	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SALUD TOTAL	SURA	16/01/2024	PROTECCIÓN
1047966021	ANTONIO LOAIZA MONSALVE	1114400755	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SURA	SURA	24/01/2024	COLPENSIONES

1047966021	JORGE ELIECER ARREDONDO	8433698	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	24/01/2024	PROTECCIÓN
901482041	NELSON ENRIQUE GARCIAS	15437569	SOLDADOR		ACTIVA		SURA	10/01/2024	PORVENIR
901482041	CARLOS MARIO USUGA PANESO	71333514	SOLDADOR		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	01/02/2024	COLPENSIONES
901482041	JAIR CRUZ LADINO	71989763	SOLDADOR		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	01/02/2024	PORVENIR
901482041	JEAN CARLOS MORENO	6387238			ACTIVA	SURA	SURA	06/12/2023	PORVENIR
1047966021	HECTOR ALONSO RESTREPO OSPINA	1001143666	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	02/0/2024	PORVENIR
71725493	BAUDIÑO AVENDAÑO RESTREPO	15262259	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	11/02/2024	COLPENSIONES
71725493	OCTAVIO DE JESUS MURILLO MORENO	71935016	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	11/02/2024	COLPENSIONES
71725493	OSCAR LEON AVENDAÑO	15261458	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SAVIA SALUD	SURA	11/02/2024	COLPENSIONES
71725493	FERDINANDO AVENDAÑO	71725494	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	SURA	SURA	12/02/2024	COLPENSIONES
15510793	ROGER ELIECER MORENO	98674284	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	13/02/2024	


1551079 3	FERNEY USUGA ROMERO	80393 16	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		ACTIVA	NUEVA EPS	SURA	13/02 /2024	PORVENIR


1.1.1 NOVEDADES EN SU PERSONAL INGRESOS - RETIROS DEL PERSONAL DE OBRA.

Comentado [P3]: Anexar Afiliaciones del personal y anexar paz y salvos del personal que es retirado de la obra

INGENIERIA J & M S.A.S en cumplimiento de entrega de soportes para el periodo se comparte la carpeta con los paz y salvo.

Figura x. Grafica de novedades del personal en el mes





1.1.2 Ausentismo por EG (enfermedad general)

Comentado [P4]: Adjuntar Incapacidad Medica

Se lleva el registro de ausentismo laboral que se presentaron por causa médica certificada, incluyen todas las incapacidades producidas por enfermedad común (enfermedad, cirugía, accidentes fuera del trabajo, deportivos), accidente laboral o enfermedad laboral.

En periodo de 2023 y año 2024 no se presentó ausentismo por EG.

1.1.3 Ausentismo por accidentes laborales

Comentado [P5]: Anexar documentos correspondientes al accidente de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Res. 1401 de 2007 (Incapacidad, investigación del accidente de trabajo firmado por un profesional en seguridad y salud del trabajo que incluya furat y socialización a todos los niveles de la organización, planes de acción y todo lo que establezca la norma)

Para el mes de agosto se presentó un accidente laboral, del trabajador Francisco Melo, ayudante de construcción con fractura del 5 dedo de la mano derecha, con 18 días de incapacidad. Se diligencia FURAT, se realiza investigación del accidente laboral, socialización y lección aprendida del accidente.

Para el mes de noviembre se presentó un accidente laboral, del trabajador Javier Antonio Gil, ayudante de construcción con traumatismo de miembro inferior y contusión, con 03 días de incapacidad. Se diligencia FURAT, se realiza investigación del accidente laboral, socialización y lección aprendida del accidente.

1.1.4 Ausentismo por incidentes:

No se presentan en el periodo ausentismo por incidentes.

1.2 REGISTROS

1.2.1 Primeros auxilios

Para la atención de una emergencia en obra se cuenta con camilla, botiquín dotado y extintor multipropósitos, se encuentran visibles y señalizados.

Registro fotográfico x.

	
Foto 01: Botiquín	Foto 02: camilla
	
Foto 03: extintor	Foto 04: camilla

1.2.2 Saneamiento básico

1.2.2.1 Oficinas y campamentos.

Se cuenta campamentos como oficinas, además se cuenta con 2 unidades sanitarias para hombres y mujeres, lavamanos, energía y agua potable.

Registro fotográfico x.





Foto 05:Oficina

1.2.2.2 Unidades sanitarias para personal de obra y personal administrativo

Registro fotográfico x

Se cuenta con dos unidades sanitarias portátil (USP)



Foto 06: Hombres



Foto 07: Mujeres

1.2.3 Puntos de acopio

Para la disposición de los residuos se cuenta con dos puntos ecológicos que están ubicados en diferentes áreas en la obra con el fin de darle un buen manejo a los residuos que se generan al consumir alimentos, adicional separa los residuos de acuerdo al color de las canecas; color blanco se deposita todo lo que es aprovechables: cartón, botellas, papel entre otros; la negra para lo ordinario, envolturas, papel y cartones contaminado con comida.

Ilustración x.

Comentado [P6]: Anexar registro de Inspección de Maquinaria y equipos, inspecciones planeadas y no planeadas



Foto 08: Punto ecológico 1



Foto 09: Punto ecológico 2

1.2.4 Inspección de maquinaria y equipos

Las inspecciones de seguridad se pueden definir como el proceso administrativo que permite estudiar las condiciones físicas y las tareas que se ejecutan, con el fin de detectar posibles peligros que pueden causar accidentes por fallas técnicas o humanas.

Al realizar este tipo de evaluaciones de forma regular podemos reconocer los riesgos, facilitar el control de costos y generar políticas efectivas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.

En periodo se realizaron

Pre operacionales: martillo neumático, sierra circular, pulidora, pulidora de baldosa, pulidora, brilladora.

Anexo Otros. Pre operacionales

1.3 MEDIDAS DE CONTROL

1.3.1 Entrega de elementos de protección personal

Comentado [P7]: Adjuntar constancias de entregas de Epp's

El elemento de Protección Personal (Abreviatura: EPP): Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.


Durante el periodo de ejecución de la obra se hizo entrega de los Elementos de Protección Personal a los trabajadores nuevos (casco, guantes, gafas, tapa oídos, chalecos, tapabocas, botas, y la dotación) a los sub contratista se les exige que todo el personal cuente con sus EPP antes de iniciar actividades y de acuerdo a las actividades ejecutados (arnés, eslingas, manilas, EPP para trabajo en caliente , incluyendo el soporte de entrega firmado, para garantizar su cumplimiento se realizan seguimientos diario no documentados, inspecciones documentadas, adicional a esto se realiza la reposición de los elementos que se encuentran en mal estado, como forma de prevenir incidentes, accidentes o enfermedades laborales. Se solicita los registros de entrega de EPP a los sub-contratistas.

Anexo n° Registro entrega de EPP

Ilustración x.

	
Foto 10: Entrega de EPP	Foto 11: Registro de EPP
	
Foto 12: Entrega de EPP	Foto 13: Registro de EPP

	
Foto 14: Uso de EPP	Foto 15: Uso de EPP
	
Foto 16: Uso de EPP	Foto 17: Uso de EPP

	
Foto 18: Uso de EPP	Foto 19: Uso de EPP


	
Foto 20: Uso de EPP	Foto 21: Uso de EPP

	
Foto 22: Uso de EPP	Foto 23: Uso de EPP
	
Foto 24: Uso de EPP	Foto 25: Uso de EPP

	
Foto 26: Uso de EPP	Foto 27: Uso de EPP
	
Foto 28: Uso de EPP	Foto 29: Uso de EPP

1.3.2 SG- SST Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Comentado [P8]: presentar los avances pertinentes al sistema gestión (SG-SST), de acuerdo al decreto 1072/2015 y la resolución 0312/2019 estándares mínimos.

La empresa INGENIERIA J&M S.A.S, dando cumplimiento al Decreto 1072/2015 y a la resolución 0312/2019, cuenta con una calificación de la autoevaluación del 59.5% se continua con el diseño y la implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). el porcentaje de la autoevaluación 2023 es del 80.25% y se realizó ante el Ministerio de Trabajo.

1.3.3 Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros)

Antes de iniciar labores en el proyecto, se elabora la matriz de peligros con el fin de identificar, evaluar, valorar e implementar controles con el fin de prevenir accidentes, incidentes y enfermedades laborales, esta matriz se realiza teniendo en cuenta las diferentes actividades a ejecutar en obra. Como son; trabajos en espacios confinados, trabajos en alturas, excavaciones manuales, manejos de equipos y herramientas.

Ilustración x.



Foto 30: Excavaciones manuales



Foto 31: Espacio confinados

	
Foto 32: Alturas negativa	Foto 33: Equipo cortadora
	
Foto 34: Operador taladro	Foto 35: Operador tronzadora
	
Foto 36: Herramienta menor	Foto 37: Operador taladro

	
Foto 38: armado de malla	Foto 39: Rocería
	
Foto 40: Armado de gaviones	Foto 41: Limpieza de gavión
	
Foto 42:	Foto 43: Revestimiento de gaviones





Foto 44: Pasamanos



Foto 45: montaje de gaviones



Foto 46:revestimiento de gaviones

1.3.4 Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción.

Comentado [P9]: Anexar procedimientos aplicados a las actividades en tareas de alto riesgo

Se cuenta con el procedimiento del trabajo seguro en alturas, espacios confinados y excavaciones.

1.3.4.1 Programa de inducción y capacitación

Durante todo el periodo de ejecución de la obra comprendido de agosto a febrero del 2024 se le realizo inducción a 70 trabajadores que ingresaron a la obra y se

realizaron capacitaciones en los siguientes temas: uso adecuado de los EPP, divulgación del procedimiento de espacios confinados, trabajo de alto riesgo, punto de anclaje, emergencias, orden y aseo.

Charla uso adecuado del uniforme.

- Dar a conocer por medio del a inducción que es la seguridad y salud en el trabajo, compromisos, riesgos a los que están expuestos en obra, elementos para una atención de emergencia, políticas, entre otro.

1.3.4.2 Inducción

Ilustración x.



Foto 47: Inducciones

Foto 48: Inducción sub -contratista





Foto 49 Inducción sub -contratista





Foto 50 Inducción sub -contratista





Foto 51 Inducción sub -contratista

1.3.4.3 Capacitación y entrenamiento.

Ilustración x.

Comentado [P10]: Anexar el Certificado del Coordinador de alturas



Foto 52 Capacitación uso de EPP



Foto 53:manejo de cagas e higiene postural

	
Foto 54: Capacitación tareas de alto riesgos	Foto 55: recomendaciones para caso de emergencia
	
Foto 56: Capacitación sub-contratista	Foto 57: Capacitación orden y aseo en áreas de trabajo



Foto 58 Capacitación uso adecuado de los EPP

1.3.4.4 Pausas activas.

Ilustración x.




Foto 59: pausas activas

1.3.5 Señalización y demarcación

Comentado [P11]: Incluir registro fotográfico de acuerdo al PMT aprobado por la secretaria de tránsito de cada municipio

Ilustración x.

	
Foto 60: Delimitar zona con cinta	Foto 61: Cerramiento y señalización del uso de EPP
	
Foto 61: señalizar con cinta	Foto 62: Delimitar área de peligro



Foto 63: Señal riesgo de caída



Foto 64: Señal peligro maquinaria pesada



Foto 65: Riesgo de caída



Foto 66: Precaución en frente de trabajo

	
Foto 46: Delimitar acopios	Foto 47: Pare y siga
	
Foto 69: Puente provisional	Foto 70: Delimitar acopios

	
Foto 71: Delimitar acopios arena, triturado	Foto 72: delimitar áreas de riesgo
	
Foto 73: Acopios	Foto 74: Señalización puente

	
Foto 75: Acopios	Foto 76: Señalización puente

	
Foto 75: Acopios	Foto 76: Señalización puente

1.3.6 Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

Tabla x.

Proceso	Materiales	Equipos	Herramientas	Sustancias Químicas
• Desvío de quebrada.	• Roca tipo rajón	• Bomba sumergible.	• Palas • Picas • Carretillas	• Gasolina. • Aceite. • Cemento.

• Excavaciones manuales. • Armado de gavión, malla, piedra. • Ciclópeo.	• Malla tripe tasión • Arena • Triturado. • Costales de fibra.	• Extensión 220. • Sierra circular. • Taladro. • Tronzadora. • Cortadora de concreto.	• Machete • Martillo.	

Todos los anexos deben estar firmados por el responsable del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, con su respectiva licencia

1.3.7 Lavado de manos y desinfección

Los trabajadores en obra cuentas con lavamos y un dispensador de jabón para el lavo y desinfección de manos.

Ilustración x.



Foto 77: Lavamanos



Foto 78: Dispensador de Jabón

1.3.8 Zona de hidratación

Ilustración x.



Foto 79: Zona de hidratación



Foto 80: trabajador

***NOTA**: Todos los informes deben estar firmados por el responsable del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, con su respectiva licencia*

Natalia Cardona

Natalia Cardona Chaverra
Profesional SST
Lic. 60152685