DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Julio /2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-0681
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**MADELEYNE PAOLA BOLAÑO** **RAMOSCC. 1.045.738.005**		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 22 de junio al 21 de julio del 2024.	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($42.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES

Coordinación durante la revisión de los estados de las cuentas en SECOP II del personal de apoyo a la gestión y servicios profesionales de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, cuyo objeto contractual es:

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Actualización de la base de datos de la malla vial del distrito con los sectores afectados con baches, tomando como insumo las peticiones y solicitudes de la comunidad (Enlace SIGOB), con el fin de ser incluidos en el programa de Calles para la vida. La base de datos, en un archivo en Excel que incluye la siguiente información: Número radicado de solicitud, fecha de solicitud, radicado de respuesta, fecha de respuesta, peticionario, dirección y estado de visita y se integran a la base de datos las siguientes vías: Calle 87 entre Carreras 47 y 56, Calle 74 con Carrera 38 (Sijín), Vía 40 con Calle 78, Vía 40 con Calle 80, Carrera 42B1 entre calles 81 y 93, Calle 50 entre 26 y 26b, Calle 9 entre

Carrera 41 y 41B, Carrera 41B entre Calle 9 y 30, Calle 50 entre Carrera 57 y 52, Carrera 42 F entre Calle 74 y 75, Carrera 53 entre Calle 99 y 98, LOMA DE LA MANGA, Calle 40 entre Carreras 17 y 19, Carrera 51B entre Calles 76 y 79, Carrera 16ª Sur con Calle 46C, Calle 79 entre Carreras 50 y 51, Carrera 49C entre Calles 76 y 79, Carrera 53 entre Calles 76 y 79, Calle 82 con Carrera 42F, Carrera 46 entre Calles 93 y 96, Carrera 7 con Calle 36B, Calle 98 entre Carreras 46 y 47, Carrera 48 entre Calles 98 y 99, Calle 82 entre Carreras 50 y 52, Calle 58 entre Carreras 67 y 70, Carrera 66 entre Calles 58 y 64 y Calle 85 entre Carreras 64 y 64b, Vía 40 con Calle 66

Actividad de actualización de documentos descargados de página web (Sisbén e Impuesto Predial) de los beneficiarios y/o postulados del programa de mejoramiento de vivienda saludable. Verificación de carpetas correspondientes al Programa de mejoramiento de vivienda saludable que han sido entregadas a satisfacción y que cuentan con certificaciones completas para el proceso de digitalización de archivo.

Se realizó recorridos de supervisión de forma periódica de avances operación tapahuecos, el cual hace parte del programa de recuperación y mantenimiento de la malla vial del Distrito de Barranquilla, donde se observaron las siguientes actividades:

- Demolición de placas de concretos en mal estado.
- Retiro de Material
- Compactación y Nivelación de terreno.
- Vaciado de concreto.

Cl 85 entre cr 53 y 52



OBSERVACIONES: Se ejecuto el trabajo de pavimentación (vaciado de loza en concreto rígido

Calle 68 entre cra 64 y 68 Santa Ana





OBSERVACIONES: Se ejecuto el trabajo de Retiro de material sobrante y compactación de terreno.

Calle 59b entre 79 y 81





OBSERVACIONES: Se ejecuto el trabajo de Retiro de material sobrante, compactación de terreno y de pavimentación (vaciado de loza en concreto rígido
.

Carrera 41b entre calle 10 y 30



OBSERVACIONES: Pavimentación (vaciado de loza en concreto rígido.

CL 66 ENTRE CL 44 Y CL 45



OBSERVACIONES: Demolición de placa de concreto en mal estado.

AMPLIACIÓN CR 49C ENTRE 76 Y 79



OBSERVACIONES: Se ejecuto el trabajo de Retiro de material sobrante, compactación de terreno y de pavimentación (vaciado de loza en concreto rígido.


Revisión de documentos y actas parciales e informes del contrato CD-12-2020-2435, cuyo objeto es: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TRENTAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, contratista Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. - EDUBAR S.A.

Revisión de documentos y actas parciales contrato de Interventoría No 01201702447, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DE LOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO D EBARRANQUILLA, mediante la revisión de obligaciones de las partes, seguimiento y realización de informes de gestión.

Coordinación durante la socialización y participación a los siguientes eventos

EVENTO	BARRIO	LOCALIDAD	DIRECCION
VAMOS PA´L BARRIO	Rebolo	Suroriente	Calle 21 entre carreras 30 y 32

Atentamente,



MADELEYNE PAOLA BOLAÑO RAMOS
C.C No. 1.045.738.005
Contratista