BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN - ESPACIO PÚBLICO	Código: GET-IVC -F037 Versión: 03 Vigencia: 27 de diciembre de 2021 Caso HOLA: 209856

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

INFORME TÉCNICO No 1038-2024

DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**13 de julio de 2024**	No. COMISIÓN	20246930051233
OBJETO DE LA VISITA	Verificación de ocupación de ocupación indebida del espacio público	No. ACTUACIÓN POLICIVA	**N/A**
DIRECCIÓN	Transversal 59 con Calle 75 Sur - Sierra Morena		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	Visita no atendida	No. IDENTIFICACIÓN	Información no aportada
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Información no encontrada	No. IDENTIFICACIÓN	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS				
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL				
LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	**SI**____	**NO** __**X**__	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)	**N/A**		FECHA DE VIGENCIA	**N/A**
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**N/A**			
HECHO NOTORIO	No se evidenció ocupación indebida del espacio público			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA



PRIMER PISO DE LA VIVIENDA



DIRECCIÓN DE REFERENCIA



FACHADA DE LA VIVIENDA PRIMER PISO



PRIMER PISO DE LA VIVIENDA - FACHADA



OBSERVACIONES

De acuerdo con la orden de trabajo entregada mediante el radicado **20246930051233** de 18 de abril de 2024 - se solicitó una visita técnica sector de la Transversal 59 con Calle 75 Sur del Barrio Sierra Morena **Sur,** con el fin de verificar una posibe ocupación indebida del espacio público. Una vez realizada la inspección se tiene la siguiente información.

GENERALIDADES

De acuerdo con el antecedente de la orden de trabajo mediante radicado 20244601252122 del 16 de abril de 2024, por medio del cual la comunidad del sector manifestó lo siguiente:

> *"PERSONA SE COMUNICA DE MANERA ANÓNIMA PARA RADICAR UNA PETICIÓN EL DIA 15/04/2024, SIENDO LAS 13:39, YA QUE, EN LA TRANSVERSAL 59 CON 75 SUR, BARRIO SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, FRENTE A SU VIVIENDA ESTAN INVADIENDO LA ZONA VERDE DEL PARQUE DE LAS CASAS DEL CONJUNTO DE VIVIENDA DE LA CAJA POPULAR PARA LA VENTA DE PRODUCTOS LO ESTAN CERCANDO CON UNA POLISOMBRA, Y LOS HABITANTES NO TIENEN IDEA CUAL ES SU FIN, ADEMAS DESEA QUE LE DEJEN ESTE ESPACIO LIBRE PARA PODER TRANSITAR. REQUIERE QUE LA ENTIDAD COMPETENTE SE ENCARGUE DE SU CASO."*

El sector objeto de la consulta corresponde con una zona verde colindante con un predio localizado en la Calle 75 A Sur No. 58 - 12

El predio colinda con el RUPI 1268-309, el cual corresponde con VÍAS PEATONALES



VISITA TÉCNICA

Durante la visita técnica no fue posible establecer contacto con el arrendatario y/o propietario del inmueble, sin embargo se revisó el espacio público correspondiente a la interesección de la Transversal 59 con Calle 75 Sur doNde se observó que no se están realizando obras por particulares o entidad distrital.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el recorrido efectuado, la consulta realizada en la plataforma MAPAS BOGOTÁ y el registro fotográfico de la visita, se deter ina quie NO SE PRESENTA OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO, toda vez que los hechos descritos en el antedecente de la orden de trabajo no fueron evidenciados.

CONCLUSIONES					
AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	N/A	ÁREA LEGALIZABLE (M2)		N/A	
		ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)		N/A	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	NOP SE PRESENTA OCUPÁCIÓN INDEBIDA DE ESPACIO PÚBLICO				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	NO X	SE DEJÓ CITACIÓN?	SI	NO

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA
ARQ. MÓNICA PATRICIA MARTINEZ APOYO ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA	ARQ. WALTER EUGENIO GÓMEZ MORENO Profesional Universitario 219-15	