“REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2061de 2023

INFORME MENSUAL DE SST No. 6

PERIODO 25 DE JUNIO 2024 AL 14 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
R.L. ELIZABETH CAINA

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

TUNJA, JULIO 2024

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

“REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2061 DE 2023

INFORME MENSUAL DE SST No. 06

ELABORO:	REVISO:
ING. SERVULO ANDRÉS MACÍAS	**ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**
FIRMA	FIRMA
	
CARGO	CARGO
RESIDENTE SST DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN.....5
2.RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO EN OBRA 6
3.ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
3.1.CONTROL DE PAGO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 7
3.2.ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO.....7
3.3.ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....8
3.4.INDUCCIÓN 8
3.5.CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SST.....8
3.6.SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS.....9
3.7.INSPECCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.....10
3.8.ACTA DE CONVIVENCIA LABORAL Y ACTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. 14
3.9. MÁQUINARIAS Y EQUIPOS 14

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.Registro fotográfico de obra. 5
Figura 2.Camilla.....11
Figura 3.Botiquìn.....12
Figura 4.Extintor.....13
Figura 5 Taladros Bosch y Makita. 14

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Personal del subcontratista. 6
Tabla 2.Personal de la empresa CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.....6
Tabla 4.Personal retirado de Caipro.....7
Tabla 5 .Capacitaciones del personal. 8
Tabla 6 Fotografías de capacitación del personal. 9

1. INTRODUCCIÓN

En el contrato 2061 de 2023 cuyo objeto es "**REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4ªB, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ**" cumplimos con los reglamentos de seguridad por eso antes de ingresar los trabajadores a laborar. Le pedimos al subcontratista los exámenes de ingreso de cada trabajador y también las afiliaciones de los mismos; La gestión realizada durante el transcurso de este mes correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas en el presente informe con el objetivo de optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

También se hace una señalización interna y externa de la obra para mantener la seguridad en el interior, las entradas y salidas de la obra y las vías cercanas, la señalización ayudara a alertar al personal de obra y externos para evitar accidentes o retrasos, además de cartelería sobre elementos de seguridad requeridos en obra y los procedimientos de emergencia, advertencias sobre posibles peligros.

Figura 1.Registro fotográfico de obra.



Fuente: Propia.

2. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO EN OBRA

Para la ejecución de este contrato, se realizó un contrato de suministro de mano de obra con IVÁN DAVID PÁEZ GAMBA, empresa que durante el período del 29 de enero al 28 de febrero de 2024 cuenta con de 3 trabajadores de mano de obra, que están distribuidos de esta manera un (1) ayudante, un (1) oficial de obra y un (1) oficial eléctrico.

Por parte de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se tiene en obra un (1) director de obra, una (1) ingeniera residente de obra que ingreso en el transcurso de este mes, un (1) profesional de SST, una (1) Inspectora siso, (1) vigilante.

Se hicieron en este mes 1 exámen de ingreso **(ANEXO 1).**

Tabla 1 Personal del subcontratista.

N°	CARGO	CÉDULA O PPT	NOMBRE	FECHA DE INGRESO
1	OFICIAL ELÉCTRICO	1.049.611.939	EDGAR JOHAN MONTOYA VANEGAS	08/07/2024
2	OFICIAL DE OBRA	1.049.620.844	JONATAN FABIAN RUGE GUERRERO	08/07/2024
3	AYUDANTE DE OBRA	1.058.058.823	CRISTIAN GIOVANNI PLAZAS	08/07/2024

Fuente: propia

Tabla 2.Personal de la empresa CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

N°	CARGO	NOMBRE	ESTADO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO
1	DIRECTOR DE OBRA	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	ACTIVO	29/12/2023
2	PROFESIONAL DE SST	SERVULO ANDRES MACIAS	ACTIVO	29/11/2023
3	INSPECTORA SISO	YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS	ACTIVO	13/12/2023
4	VIGILANTE	LUIS ALFREDO COTRINA	ACTIVO	15/01/2024
5	INGENIERA RESIDENTE	LIDA ROCIO LIZARAZO MONTAÑA	ACTIVO	02/07/2024

OBSERVACIÓN: La ingeniera Lida Roció Lizarazo no se encuentra en la planilla del mes de junio del anexo 4 ya que ella ingreso el 02/07/2024 pero se encontrara en el informe siguiente.

Fuente: propia

A continuación, se presenta la tabla de desvinculación de los trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS de este mes y se anexan las cartas de egreso. **(ANEXO 2)**

Tabla 3.Personal retirado de Caipro.

N°	CARGO	NOMBRE	FECHA DE RETIRO
1	ARQUITECTA RESIDENTE	CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ	15/05/2024
2	AYUDANTE DE OBRA	ARGEMIRO CONTRERAS	05/06/2024

Fuente: propia

3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. CONTROL DE PAGO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, se realizó el seguimiento al personal nuevo que va ingresar, verificando previo el ingreso del personal, los soportes de afiliación a la seguridad social como se evidencia en el presente informe, se anexan certificados de ARL. (**ANEXO 3).**

Se anexan planillas de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS **(ANEXO 4),** se anexa planilla paga del subcontratista IVAN DAVID PAEZ GAMBA en la planilla de junio esta YIBER OSWALDO PAEZ ESPINOSA, pero como estaba suspendido el contrato por eso no lo puse en la tabla 1 de personal ya que se reinició el 25 de junio 2024 (**ANEXO 5)**.

3.2. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

En el transcurso del 25 de junio al 14 de julio del 2024, tiene una tasa de ausentismo del 0% debido, que no se presentó perdida de días o por enfermedades laborales.

3.3. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Todo el personal cuenta con los elementos de protección personal y hace uso permanente al interior de la obra, los epp son los adecuados para la actividad y están normalizados; el contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega. **(ANEXO 6).**

3.4. INDUCCIÓN

Todo el personal que ingresa a laborar se hace una inducción para saber los conocimientos que tienen de seguridad y salud en el trabajo y también se hace reinducciones a los trabajadores que ya habían ingresado antes a la obra. (**ANEXO 7)**

3.5. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SST

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del HSQ. A continuación, se detallará los temas tratados**. (ANEXO 8)**

Tabla 4 .Capacitaciones del personal.

TEMA	FECHA
Nuevo nombramiento del comité de convivencia laboral y de comité copasst	02/07/2024
Riesgo biológico, físico, químico	09/07/2024
Charla sobre el tema ambiental sobre orden y aseo en la obra de construcción.	11/07/2024
Pausas activas	12/07/2024

Fuente: Propia

Tabla 5 Fotografías de capacitación del personal.







Fuente: Propia

3.6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS

En el contexto laboral se presentan continuamente situaciones que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. Por lo tanto, es importante crear en estos una cultura de respeto al medio ambiente en que desempeña sus labores, con el objetivo de lograr el control y eventual eliminación de riesgos, por eso se hace la debida

señalización de medidas tendientes a manejar y disponer adecuadamente las bolsas de pega master, el cartón que sale del enchape que ingreso.

3.7. INSPECCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En la obra contamos con el equipo para atender una emergencia y en las instalaciones de la obra también tenemos la señalización correspondiente para atender una emergencia.

Se hace inspecciones del botiquín, camilla y extintor para verificar que si cumple con el Decreto 485 de 1997 para atender una emergencia. **(ANEXO 9)**

Semanalmente se hace inspecciones de herramienta menor de la obra para tener una buena productividad laborar y menos accidentes laborales **(ANEXO 10)**

Figura 2.Camilla



Fuente: Propia

Figura 3.Botiquìn



Fuente: Propia

Figura 4.Extintor



Fuente: Propia

3.8. ACTA DE CONVIVENCIA LABORAL Y ACTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

En el transcurso de este mes se hizo nuevo nombramiento de comité convivencia laboral y comité de copasst, se anexa acta **(ANEXO 11)**

3.9. MÁQUINARIAS Y EQUIPOS

En el transcurso del mes se hicieron 3 preoperacionales de vehículos por que ingreso 3 vehículo a obra. Se hizo preoperacionales de los equipos como pulidora, taladros, nivel laser y compresor con la finalidad que tengan un buen uso para las actividades de monte de estructura cielorraso y pintura de ventanas interiores e exteriores y también se hizo preoperacionales de vehículos **(ANEXO 12).**

Figura 5 Taladros Bosch y Makita.



Fuente: Propia.

Figura 6.Nivel Laser.



Fuente: Propia.

ANEXOS

Anexo 1: Exámenes de ingreso.
Anexo 2: Cartas de egreso de CAIPRO.
Anexo 3: Cartas de egreso de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.
Anexo 4: Certificados ARL.
Anexo 5: Planilla de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.
Anexo 6: Planilla del subcontratista.
Anexo 7: Entrega de EPP.
Anexo 8: Inducciones de trabajadores.
Anexo 9: Charlas y capacitación de SST.
Anexo 10: Inspección de la camilla, extintor, botiquín.
Anexo 11: Inspección de herramientas
Anexo 12 Acta de Nuevo Nombramiento De convivencia laboral y Acta de Copasst.
Anexo 13: Inspección pre operacional de vehículos y equipos.