TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	01.06.2024 / 07.06.24
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	Ling
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23-06123232
Certificado:	Equipos Nuevos Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/		/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/		/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/		/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/		/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/		/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/		/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/		/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/		/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión		/		/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Torsiones		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/		/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/		/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William OSPINA
CC: 1031142424
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	01.06.2024 / 07-06-24
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/		/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/		/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/		/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/		/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/		/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/		/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/		/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/		/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión		/		/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Torsiones		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/		/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/		/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William ospina
CC: 1031142244
Cargo: Asistente

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11 Junio al 15 Junio /24
Fecha de fabricación:	12/12/2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓		✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓		✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓		✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓		✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓		✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓		✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓		✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓		✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓		✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓		✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓		✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓		✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓		✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓		✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓		✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓		✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓		✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓		✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓		✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Ospina
CC: 1031142264
Cargo: Aprendiz

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11·06·2024 AL 16·06·2024
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES DE SEGURIDAD
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	A ✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	A ✓
2	Picaduras, grietas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓			✓	✓	✓		✓	A ✓
2	Picaduras, grietas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido	✓			✓	✓	✓	✓		✓
5	Bordes afilados, irregulares	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16116934
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11.06.2024 AL 16.06.2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE - 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA - POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8041-R - LOTE 34199
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	D
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	A
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas				✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general	✓			✓	✓	✓	✓		✓
	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	A
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	17.06.24 / 22.06.24
Fecha de fabricación:	12-12.2023
Marca:	Insaf
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William ospina
CC: 1032411327
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	17-06-24 / 22.06.24
Fecha de fabricación:	12 - 12 - 2023
Marca:	LINQ
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06123232
Certificado:	Equipos nuevos Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William ospina
CC: 1021142414
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	17 Junio al 22 de Junio /24
Fecha de fabricación:	12/12/2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06122232
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/		/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/		/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras		/		/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/		/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/		/	/	/	/	
6	Quemaduras		/		/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible		/		/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado		/		/	/	/	/	
9	Deterioro general		/		/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/		/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/		/	/	/	/	
4	Corrosión		/		/	/	/	/	
5	Deterioro general		/		/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	
3	Torsiones		/		/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido		/		/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/		/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Ospina
CC: 1031142344
Cargo: Ayudante

Eslinga

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	17/06/2024 AL 23 del 2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	INAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	eslinga posicionamiento
Lote-referencia:	34199 - INTOHI-R
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Kra 69 B x Clle 25

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS							
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS							
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS							
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Arce C
CC: 93420871
Cargo: oficial

ARNES DAZA

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	17/06/24 Al 23 del 2024
Fecha de fabricación:	12 - 2023
Marca:	INSafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720 IN-800H
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	Kra 69B # 72 LLE 25

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Daza
CC: 1134085 21
Cargo: oficial

Jairo C.