TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	29/06/24 / 29/06/24
Fecha de fabricación:	12 / 12 / 2023
Marca:	INSA-TE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	3S20
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	W K40 371

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		X	X	X	X	X	X	X
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		X	X	X	X	X	X	X
3	Grietas, ranuras, picaduras		X	X	X	X	X	X	X
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		X	X	X	X	X	X	X
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		X	X	X	X	X	X	X
6	Quemaduras		X	X	X	X	X	X	X
7	Ficha técnica visible		X	X	X	X	X	X	X
8	Testigo de impacto activado		X	X	X	X	X	X	X
9	Deterioro general		X	X	X	X	X	X	X

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		X	X	X	X	X	X	X
2	Picaduras, grietas		X	X	X	X	X	X	X
3	Defectos de funcionamiento		X	X	X	X	X	X	X
4	Corrosión		X	X	X	X	X	X	X
5	Deterioro general		X	X	X	X	X	X	X

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		X	X	X	X	X	X	X
2	Picaduras, grietas		X	X	X	X	X	X	X
3	Torsiones		X	X	X	X	X	X	X
4	Corrosión, oxido		X	X	X	X	X	X	X
5	Bordes afilados, irregulares		X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: OX