TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	24/06/24 AL 29/06/24
Fecha de fabricación:	Septiembre 2023
Marca:	Insale
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga - Arnes
Lote-referencia:	IP 8041 - LOTE 34194
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William
CC: 1031142244
Cargo: Aprendiz