TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WPV 498 MODELO 2017 MARCA NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo

SEMANA: 24-06-24 - 30-06-24 KMS INICIAL: 52243 KMS FINAL: 52482

BRAZO MARCA: Fassi

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios	NO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros de extensiones del brazo	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de operación bilateral	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatás de los estabilizadores	NO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conector giratorio	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tabla de capacidades visible	Buenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

Powered by CamScanner