

	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR	ANH-GCO-FR-153
		12/12/2018
		Versión N°02
		Página 1 de 9



Al contestar cite Radicado 20206220003673 Id: 475044
Folios: 9 Fecha: 2020-01-13 08:29:45
Anexos: 0
Remitente: ADMINISTRATIVA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN N. 04 DEL CONTRATO 426 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y NATURAL'S HELIOS S.A.S.

CONTRATO NÚMERO	426 de 2019	FECHA DE EMISIÓN	30/05/2019
		FECHA DE INICIO	05/06/2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NATURAL'S HELIOS S.A.S.		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	900.643.862-6		
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo para las Máquinas del Gimnasio de la ANH.		
CDP No.	44719	FECHA CDP	08/04/2019
RP No.	100419	FECHA RP	30/5/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotar presupuesto, evento que ocurra primero.	FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotar presupuesto, evento que ocurra primero.
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	31/05/2019	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$20.000.000 incluido IVA.	FORMA DE PAGO	Mensual o proporcional al tiempo prestado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: diciembre MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Piso		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN


Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: diciembre.

- NATURAL'S HELIOS SAS: Presenta informe del mantenimiento preventivo bajo Radicado N°: 20206220008152 id:474685, donde describe las actividades que se realizaron en el gimnasio en el mes de diciembre.
- Radican factura N°: 2233, mantenimiento preventivo bajo radicado N°: 20196220461372 id:469369 por valor de \$535.080.
- Radican factura N°: 2231, mantenimiento correctivo, piso laminado en caucho, bajo radicado N°: 20196220461362 id:469367.
- Se aprueba cotización para la instalación de piso laminado en caucho, para el recubrimiento del área del Multifuerza ubicado en el gimnasio de la ANH por un valor de \$970.660.
- El día 08 de enero de 2020, se instala el piso laminado en caucho.






	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR		ANH-GCO-FR-153
			12/12/2018
			Versión N°02
			Página 4 de 9

- NATURAL'S HELIOS SAS: Presenta informe técnico de las maquinas del gimnasio y detallan las observaciones pertinentes para cada uno de ellos, bajo Radicado N°: 20206220008142 id:474684:

Descripción Equipo	Intervención Acciones y/o Proceso ejecutado	Observaciones Técnicas	Recomendaciones
BANDA CAMINADORA SPORTRAC DK3	<p>Mantenimiento preventivo,</p> <p>Mantenimiento Correctivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio de repuestos recuperación de tarjeta electrónica y monitores 	<p>Continuar con su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo periódico no mayor a 6 meses.</p> <p>Evitar la exposición de los equipos a los rayos solares, esto afecta los sistemas eléctricos y su estructura base, (tapas en vinilo, cauchos etc)</p>	<p>Próximo mantenimiento correctivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Realizar cambio de las cintas o bandas caminadoras *Realizar inspección de tarjetas electrónicas y monitores, cambio de componentes electrónicos de las tarjetas por desgaste *Embobinado, de los motores *Cambio de inducido y rodamientos. *Cambio de rodamiento y balanceo de los rodillos. * Embobinado del motor de elevación <p>Aplicando los mantenimientos correctivos pertinentes las bandas caminadoras pueden alcanzar una vida útil más de 2 años aproximado previo a mantener un mantenimiento preventivo periodo y acatando las observaciones técnicas.</p>
ELIPTICA CROSSTRAINE R XT-PRO-DIÁMETRO	<p>Mantenimiento preventivo,</p> <p>Mantenimiento Correctivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio de repuestos recuperación de tarjeta electrónica y monitores 	<p>Continuar con su respectivo mantenimiento preventivo periódico no mayor a 6 meses.</p> <p>Evitar la exposición de los equipos a los rayos solares esto afecta los sistemas eléctricos y su estructura base, (tapas en vinilo, cauchos etc)</p>	<p>Próximo mantenimiento correctivo</p> <ul style="list-style-type: none"> *Realizar Rodamientos bujes *Realizar inspección de tarjetas electrónicas y monitores, *Cambio de Moto terruptores <p>Vida útil estimada de 1 año para los equipos siguiendo recomendaciones</p> <p>Realizar compra de uno o dos equipos Nuevos de cardio actualizados modelos de última generación de tipo institucional que apoyen la carga operativa de los actuales esto con el fin de bajarle horas de uso y por ende su carga operacional.</p>
Bicicleta spinning	<p>Mantenimiento preventivo,</p> <p>Mantenimiento Correctivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio de repuestos 	<p>Continuar con su respectivo mantenimiento preventivo periódico no mayor a 6 meses.</p>	<p>Mantenimiento Preventivo y correctivo</p> <p>Realizar cambio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Rodamientos, de volante, eje central *Bujes, *Cadena de arrastre, *Frenos <p>Verificación y ajuste de estructura de acuerdo a diagnostico técnico</p>



NATURAL'S HELIOS SAS			
DIRECCION GENERAL: ADMINISTRACION DE PROYECTOS. (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL)			
Bicicleta Recumbert	Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo <ul style="list-style-type: none"> Cambio de repuestos 	Continuar con su respectivo mantenimiento preventivo periódico no mayor a 6 meses. Evitar la exposición de los equipos a los rayos solares esto afecta los sistemas eléctricos y su estructura base, (tapas en vinilo, cauchos etc)	Próximo mantenimiento correctivo *Realizar Rodamientos bujes *Realizar inspección de tarjetas electrónicas y monitores, Cambio de rodamientos, kit de arrastre Baterías, inspección del auto generador cambio de repuesto adicionales de acuerdo a inspección técnica
Multifuerza Win Q Fitness	Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo <ul style="list-style-type: none"> Cambio de repuestos 	Continuar con su respectivo mantenimiento preventivo periódico no mayor a 6 meses.	
Accesorios y complementos	Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo	Continuar con su respectivo mantenimiento preventivo periódico no mayor a 6 meses.	
Set de Mancuernas			Compra e Instalación de rack para su respectivo almacenamiento
Colchonetas y Gym ball			Instalación de Rack para su respectivo almacenamiento

2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	FUENTE	CUMPLE		EVIDENCIAS
		SI	NO	
ACTIVIDADES				
Realizar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los mantenimientos preventivos y correctivos, así como los arreglos a que haya lugar, y el suministro de elementos, equipos, instrumentos y repuestos que se requieran.	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	X		Se realiza el mantenimiento correctivo de las máquinas y equipos del gimnasio.

	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR	ANH-GCO-FR-153
		12/12/2018
		Versión N°02
		Página 6 de 9

<i>Suministrar los elementos, equipos, instrumentos y repuestos, nuevos, originales, de óptima calidad, y cumplir con las condiciones técnicas de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, la invitación a presentar ofertas y en la oferta presentada por el contratista.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		<i>Cotización con lo repuestos y actividades realizadas a cada máquina del gimnasio.</i>
<i>Presentar un informe mensual detallado de los mantenimientos y trabajos realizados, indicando el estado de las máquinas, así como las recomendaciones a que haya lugar.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		<i>Radicado 20206220008142 id:474684. 20206220008152 id:474685</i>
<i>Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.			<i>Se tuvo comunicación por correo y verbalmente el contratista con el supervisor.</i>
<i>En el primer mantenimiento preventivo, el contratista deberá entregar un informe detallado con el estado actual de las Máquinas del Gimnasio. En caso de requerir remplazar algún elemento se deberá hacer uso de la bolsa de repuestos según el procedimiento indicado.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		<i>Se realiza informe Preliminar del estado de las máquinas.</i>
<i>Garantizar la calidad de los elementos, comprometiéndose al cambio sin costo alguno para la entidad, de aquellos elementos que resulten defectuosos en su fabricación.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		
<i>Mantener el precio ofrecido durante el término de duración del contrato.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		
<i>Atender las solicitudes de revisión reportadas en un tiempo no mayor a un (1) día hábil después de reportarse la falla.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		<i>Se atendieron las solicitudes.</i>
<i>Cuando a ello haya lugar, el CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a las normas relacionadas con HSE (Salud Ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente), así como a los parámetros que fije LA ANH, en desarrollo de dicha normatividad.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		
<i>La empresa Contratista deberá tener su programa de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		

	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR	ANH-GCO-FR-153
		12/12/2018
		Versión N°02
		Página 7 de 9

<i>acuerdo con la normatividad vigente, el cual podrá ser solicitado y auditado en cualquier momento.</i>				
<i>Subir a la plataforma SECOP II la garantía que ampara el contrato.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.	x		<i>Se encuentra en SECOP II, la garantía</i>
<i>Subir a la plataforma SECOP II los informes mensuales de ejecución del contrato.</i>	Obligaciones específicas Contrato 426 de 2019.			

3. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

3.1 RECURSOS TOTALES DEL CONTRATO

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 20.000.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	2
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 18.494.260
Saldo por ejecutar antes del desembolso autorizado en el presente informe	\$1.505.740
Valor desembolso autorizado en el presente informe	\$1.505.740
Valor por ejecutar después de realizado el desembolso autorizado en el presente informe	0

3.2 CONTROL RECURSOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES:

	SALDO INICIAL	SALDO ACTUAL	NOTAS CREDITOS	PAGO AUTORIZADO	SALDO FINAL
RP					
100419	20.000.000	1.505.740	0	1.505.740	0
TOTAL	20.000.000	1.505.740	0	1.505.740	0

4. Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
x	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

4.1 Observaciones

- Ninguna.

4.2 Recomendaciones

- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Juan Carlos Pote Cifuentes
 Gestor T.1 Grado 18
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera Agencia
 Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor del Contrato No 426 de 2019
Cédula Ciudadanía Supervisor: 79.759.365 de Bogotá
Dirección: Avenida Calle 26 N. 59 - 65
Celular: 3208541752
Correo Electrónico: juan.pote@anh.gov.co

	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR		ANH-GCO-FR-153
			12/12/2018
			Versión N°02
			Página 9 de 9

Proyectó: Adriana Rueda Calderón/Técnico Asistencial Grado 11/componente Técnico 