INVENTARIO DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO

1. DATOS

FECHA DE ENTREGA AL ARRENDATARIO	**25 DE JULIO DE 2024**
ARRENDATARIO	E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
NIT:	829.001.887-8
ARRENDADOR	ISABEL EGUIS LÓPEZ
ID	32.008.097
DIRECCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	CALLE 1 NO 1 -71 BARRIO LAS PALMAS PISO 02

2. INVENTARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	Estado de Entrega (Cuando se efectua la entrega al arrendatario)			OBSERVACIONES
				BUENO	REGULAR	MALO	
			ENTRADA PRINCIPAL				
01	Puerta principal	1		X			
02	Cerradura puerta	1			X		
03	Otras puertas	-					
04	Ventanas	4		X			
05	Vidrios	3		X			
06	Rejas	3		X			
07	Pisos	1		X			
08	Paredes	7		X			
09	Interruptores	4		X			
10	Lámparas	5		X			
11	Escaleras	-					
			HABITACIÓN 01				
01	Puerta	1		X			
02	Cerradura	1		X			
03	Llaves	1		X			
04	Ventana	1		X			
05	Vidrio	1		X			
06	Pisos	1		X			
07	Paredes	6		X			
08	Techos	1		X			
09	Tomas Eléctricas	3		X			
10	Tomas Televisión	-					
11	Interruptores	-					
12	Lámparas	2		X			
13	Closet	1					
			Baño Habitación 01				
01	Puerta	1		X			
02	Cerradura	1		X			
03	Llaves	1					
04	Vidrios	0					
05	Lavamanos	1		X			
06	Sanitario	1		X			
07	Paredes	4		X			
			HABITACIÓN 02				
01	Puerta	1		X			
02	Cerradura	1		X			
03	Llaves	1		X			
04	Ventana	0					
05	Vidrio	1		X			
06	Pisos	1		X			
07	Paredes	5		X			
08	Techos	1		X			
09	Tomas Eléctricas	1		X			
10	Tomas Televisión	-					
11	Interruptores	2		X			
12	Lámparas	1		X			
13	Closet	1		X			
			Baño Habitación 02				
01	Puerta	1		X			
02	Cerradura	1		X			
03	Llaves	1		X			
04	Vidrios	0					
05	Lavamanos	1		X			
06	Sanitario	1		X			
07	Paredes	4		X			
			HABITACIÓN 03				
01	Puerta	1		X			
02	Cerradura	1		X			
03	Llaves	1					
04	Ventana	1					
05	Vidrio	1		X			
06	Pisos	1		X			
07	Paredes	4		X			
08	Techos	1		X			
09	Tomas Eléctricas	2		X			
10	Tomas Televisión	-					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Baño Habitación 03

01	Puerta	NO TIENE BAÑO
02	Cerradura	NO TIENE BAÑO
03	Llaves	NO TIENE BAÑO
04	Vidrios	NO TIENE BAÑO
05	Lavamanos	NO TIENE BAÑO
06	Sanitario	NO TIENE BAÑO
07	[illegible]	NO TIENE BAÑO
08	Alacena Bolonado	NO TIENE BAÑO

COCINA

01	Mesón	[illegible]	[illegible]
02	Sifón	[illegible]	[illegible]
03	Empotrados	[illegible]	[illegible]
04	Tomas Eléctricas	[illegible]	
05	Puertas gabinete	[illegible]	X

PATIO

01	Pisos	[illegible]	X
02	[illegible]	[illegible]	X
03	[illegible]		X
04	Tomas Eléctricas	[illegible]	X
05	[illegible]	[illegible]	X

El arreglo de los daños resultantes del inadecuado uso o del descuido durante el tiempo de la tenencia serán asumidos por el arrendatario. Si estos arreglos no se realizan, queda el arrendador autorizado para hacerlos por su cuenta y para cobrar ejecutivamente las sumas correspondientes a los arrendatarios; para este efecto convienen las partes en que tanto el contrato firmado como las facturas de reparación de daños o de reposición de faltantes, prestaran merito ejecutivo.

Para constancia de nuestra conformidad firmamos el presente documento

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EN REPRESENTACIÓN DEL ARRENDADOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN REPRESENTACIÓN DEL ARRENDATARIO
[illegible]GEL EGUIS LOPEZ	**MARY JOHANA PARRADO NOVA**
FIRMA:	FIRMA:
C.C. 3200892.	C.C 1098832689.