REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No.11 DE INTERVENTORÍA AREA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO IE DISTRITO
Contrato de obra No. SA-EDU- 0001-2022

INFORME SOCIAL

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión social realizada por el CONSORCIO IE DISTRITO en el marco del contrato de obra para interventoría No SA-EDU-0001-2022. Este documento tiene por insumo los anexos entregados por el contratista de obra y los formatos del PEGSA sugeridos por EDUBAR SA para la calificación y seguimiento de indicadores.

La información suministrada por el contratista fue validada y confirmada por la misma interventoría a través de las actividades de acompañamiento, verificación y seguimiento desarrolladas durante el período comprendido entre 01 de Octubre y el 31 de Septiembre 2023. Dichas actividades fueron realizadas por el contratista de obra bajo las condiciones exigibles dentro del contrato EDU-345-2021, suscrito entre EDUBAR SA y el Consorcio Educativo Distrital 2022, y en el Plan de Gestión Social aprobado por esta interventoría para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el Distrito de Barranquilla.

En común acuerdo con los componentes SST y Ambiental de interventoría y **EDUBAR SA,** se establece que a partir de este informe el peso porcentual del componente social queda en 30%. Además, se resalta la importancia de una comunicación más fluida entre los componentes del proyecto, en especial para la Política de Empleo.

A continuación, se relacionan los programas del PGS:

Programa 1. Divulgación e información y participación**.**
Programa 2. Levantamiento de actas de vecindad.
Programa 3. Atención a la comunidad.
Programa 4. Sostenibilidad social.
Programa 5. Política de empleo.


Programa 1. Divulgación, E Información Y Participación Comunitaria.

Para este periodo el contratista realizo la divulgacion de los manuales de mantenimienoto en cada una de las instituciones finalizadas y recibidas a satisfacción .

Divulgación				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
26/10/2023	Se realiza la entrega del manual de mantenimiento, en la institución educativa Carlos Meisell, con el objetivo de asegurar que las instituciones intervenidas cuenten con conocimiento y pasos escenciales para mantener en buenas condiciones y de manera segura las infraestructuras de las areas intervenidas por el contratista.	Manual de mantenimiento	**1**	Acta de entregas
26/10/2023	Se realiza la entrega del manual de mantenimiento, en la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo con el objetivo de asegurar que las instituciones intervenidas cuenten con conocimiento y pasos escenciales para mantener en buenas condiciones y de manera segura las infraestructuras de las areas intervenidas por el contratista.	Manual de mantenimiento	**1**	Acta de entregas
26/10/2023	Se realiza la entrega del manual de mantenimiento en la institución educativa Denis Herrera , con el objetivo de asegurar que las instituciones intervenidas cuenten con conocimiento y pasos escenciales para mantener en buenas condiciones y de manera segura las infraestructuras de las areas intervenidas por el contratista.	Manual de mantenimiento	**1**	Acta de entregas
26/10/2023	Se realiza la entrega del manual de mantenimiento en la institución educativa La Libertad , con el objetivo de asegurar que las instituciones intervenidas cuenten con conocimiento y pasos escenciales para mantener en buenas condiciones y de manera segura las infraestructuras de las areas intervenidas por el contratista.	Manual de mantenimiento	**1**	Acta de entregas

26/10/2023	Se realiza la entrega del manual de mantenimiento en la institución eduvativa La Alboraya con el objetivo de asegurar que las instituciones intervenidas cuenten con conocimiento y pasos escenciales para mantener en buenas condiciones y de manera seguras las infraestructuras de las area intervenidas por el contratista.	Manual de mantenimiento	**1**	Acta de entregas
		Total	5	

Estrategias de divulgación implementadas en el desarrollo del proyecto



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
VISITAS INFORMATIVAS			4	4	4	4	0
VOLANTES	58	8					12

Fuente: Informe social del contratista


Para el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones.

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
2/10/2023	Socializacion de cierre	calle 113 No 10j-72 IED CED 161 El Pueblo	Comunidad	10	Se realiza reunión de de entrega de actividades finalizadas en la institución Ced del pueblo, con el objetivo de entregar las actividades finiquitadas y funcionales relacionadas a continuación:	Acta de reunión, registro fotográficos

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					Demolición del muro de cerramiento, con sus respectivos elementos constructivos, levante de muro, pañete exterior en ambas caras, escarificación del pañete del lado exterior de las aulasdesde la No 24 hasta la 31, acabados en pintura en las aulas parte externa.	
2/10/2023	Socializacion de cierre	Kra 84 No 15A-112 IED DENIS HERRERA	Comunidad	10	Se realizo reunión de entrega de actividades finalizadas, a la representante de la intitución con las siguientes actividades, demolición de plantilla, construcción de la misma ademas de instalación de piso con sus respetivos sócalos, acabados en pintura en fachada exterior y antepecho pulida de piso del primer nivel, mantenimiento en la perfileria metalica de los puente, reparación de acabados en ventaneria, estuco y pintura de los muros alrededor de las ventanas, realizadas las actividades en lod bloque 1 y 2 de segunda planta.	Acta de reunión, registro fotográficos
10/10/2023	Visita Social	Calle 43 No 44-97 IED EL MAYOR	Comunidad	3	Se realizo visita social a la institución con el objetivo de atender solicitud de la directora y verificar materiales hurtados en la obra.	Acta de reunión, registro fotográficos
24/10/2023	Socializacion de avance de obra	Calle 51C No 2B-10 sede 2 IED CARRIZAL	Comunidad	18	Realizamos reunión en la sede 2 de la IED CARRIZAL, con el objetivo de brindar información de avance y diseño del proyecto, además de resolveer inquietudes de las cominidad, rectora y	Acta de reunión, registro fotográficos

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					Asociación de docentes y padres de familia.	
		Total de asistentes		41		

Actividades De Información Y Participación Comunitaria



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
SOCIALIZACIONES			4	4	2				3	2	3
REUNIONES INFORMATIVAS	2	7			8	7	7	7	1	3	1

Fuente: Informe social del contratista

Programa 2. Infraestructura de predios. Con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, el contratista debe levantar actas de vecindad en los predios y las instituciones educativas que salieron favorecidos en él. ***PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRICTO DE BARRANQUILLA.*** Con el fin de determinar el estado inicial de las áreas a intervenir.

Para este periodo el contratista reporta la siguiente relación de actas de vecindad

N°	Sector	Cantidad	Estado
1	El pueblo	1	Cierre

2	La Manga	1	Cierre
3	Carlos Meisel	1	Cierre
4	San Felipe	1	Inicio
	Total, Actas	4	

Fuente: Informe social del contratista

Programa 3. Atención a la comunidad. Para este periodo el contratista reporta la recepción de una PQRS a la fecha se han levantado 6 de las cuales 4 se cerraron a satisfacción y 2 se encuentran en gestión de cierre. Se Anexa matriz de consolidado de PQRS A Continuación, las manifestaciones ciudadanas registradas en el proyecto.

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
1	23/05/2023	Rocio Castellar Perez	La sra Rocio Castellar Perez propietaria de la vivienda ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, manifiesta que por el levante del muro de la IED Jesus de Nazarteh,el cual colinda con el patio de su vivienda, se ha visto afectada con problemas de inseguridad ya que se le estan metiendo a su patio; por lo que solicita le levante 3 hiladas en bloque a su muro existente y una longitud de 2,50 mts para garantizar la seguridad del predio.			x		El dia 23 de Mayo 2023 se le informa a la sra Castellar , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El dia 26 de Mayo 2023 se realiza la notificación de manera verbal que se iniciarán los trabajos los cuales corrsponden al levante del muro con 3 hiladas de altura y una longitud de 2,50 mtrs lo solicitado paragarantizar la seguridad de su predio.cerrando a satisfacción la queja.	cerrada
2	13/06/023	Tomas Sarmiento	El señor sarmiento ubicado Cra 4 # 55-83 del barrio la Sierrita manifiesta que su vivienda sufrio			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a al señor Tomas , que su solicitud, se direccionara al area	En gestión

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			afectaciones durante las actividades constructivas de la IED Jesús de Nazareth,					tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 31 de octubre 2023 Se inician las labores de reparación en el predio del sr sarmiento.	
3	13/06/2023	Yuleidis Montero	la señora Montero ubicada Cra 3G # 55D-54 apto 2 del barrio la Sierrita manifiesta que durante las actividades constructivas de la IED Jesus de Nazareth, sufrio afectaciones en los muros de la iglesia que se encuentra en la parte posterior y colinda con la institición por lo que solicita evaluación por la parte encargada.			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Montero , que su solicitud se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 8 de septiembre 2023 se realizó la visita en la vivienda de la señora Yileidis Montero en compañía del area técnica del contratista llevando el acta de vecindad y registro fotografico incial, donde se evidencian las fisuras mencionadas por la propietaria, en su mismo tamaño, se da cierre al acta de vecindad y Pqr a conformidad de la propietaria . .	Cerrada
4	13/06/2023	Genoveva Lopera	La señora Genoveva propietaria ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la Sierrita			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Lopera , que su solicitud se le direccionara al area tecnica, una	Cerrada 20/06/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			Manifiesta que le realicen la limpieza en el area del muro de contención levantado por el contratista y rellenen la zanja ocasionada por el mismo para evitar filtraciones de agua					vez se tenga respuesta se le estará informando. el dia 20 de junio 2023 se realiza la limpieza y el relleno de zanja con el material de sitio. cerrando a satisfacción la queja	
5	20/06/2023	Rocio Castellar Perez	La señora Rocio Castellar ubicada en la Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, nuevamente solicita que le continuen con el levante del muro posterior lateral, debido a que continua presentando problemas de inseguridad en su predio. Solicita que se realice el levante del muro posterior lateral del cual el inicialmente se habia levanto 3 liladas de una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado inicialmente el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. Sin embargo la quejosa vuelve a solicitar que se le continue, las 3 hiladas del muro.			x		El dia 20 de junio 2023 se le informa que inicialmente se habia levanto 3 liladas con una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. El dia 23 de junio 2023 se realiza muro completo prolongando las columnas del muro inicial, se hacen 7 mts de longitud y tres hiladas de altura, lo solicitado por la propietaria cerrando a satisfacción la queja.	Cerrada 20/06/2023
6	10/10/2023	Ibis Sobrino	la señora Ibis Sobrino ubicada en la cra 34A No 50D-40 barrio carrizal quien manifiesta que el dia 4 de octubre 2023 se perdieron dos perfiles			x		Se le informa a la señora Sobrino, que se hará revisión, con la interventoria, ya que no existe, prueba, que confirme dicha	En gestion

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			en aluminio del cerramiento existente en la vivienda del lado lateral derecho, la propietaria manifiesta que sucedió durante la fundida de losas del tercer piso de la construcción del Colegio Carrizal, se le informa a la propietaria que se le dará la trazabilidad correpondiente a la pqrs					afirmación expuesta, y se le estará informando lo la decisión tomada.	

Tipología R(Reclamos) P(Peticiones) Q(Quejas) S(Sugerencias). Estado Cerrada Abierta

El contratista para este periodo reporta la implementación del mecanismo de atención a la comunidad a través de correo electrónico y línea telefónica, justificado que, a través de estos medios, se logra mantener un dialogo abierto y permanente con la comunidad de todas las intervenciones, sin importar la distancia entre ellas y la cantidad de frentes simultáneos que se tengan. Se relaciona a continuación la información del mecanismo de atención a la comunidad:

Mecanismo de comunicación	Instalado			Lugar
	SI	NO	N/A	
Correo electrónico	X			sisoma.ceducativod@gmail.com
Línea telefónica	X			3013289870

Horarios de atención para los canales de comunicación:


lunes a viernes de 8:00Am a 12: 00 pm y de 2:pm a 5:00pm.

Programa 4. Sostenibilidad social. Dentro de las actividades de sostenibilidad social se encuentran capacitaciones al personal que labora en el proyecto y personal de la comunidad.

A continuación, para este periodo el contratista no reporta actividades desarrolladas dentro del programa en mención.

FECHA	ACTIVIDAD	POBLACION OBJETIVO	LUGAR /DIRECCIÓN	N. DE ASISTENTES	No DE PIEZAS ENTREGADAS	REGISTROS DEJADOS

Actividades de sostenibilidad social desarrolladas en la obra



Fuente: Informe social del contratista

Programa 5. Política de empleo. El contratista debera vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia , personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia , personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrerna o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIPO DE POBLACIÓN	CERTIFICADO
Patricia Ospino	57427161	Residente social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar


Saudy Piedrahita	32870475	Aux Social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Elaine Rondon	32610983	Auxiliar sst	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades	Certificado del centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	Residente Ambiental	Victima del Conflicto	Certificado de Victima
Melisa Gelis Caballeros	1.042.441.640	Auxiliar sst	Persona con Discapacidad	Certificado de Discapacitado
Heidis Medina Torres	1045717225	Auxiliar sst	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Deiver Ruiz	1193601542	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Boris Olivera Borja	72208592	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Jorge Ramirez	8792498	Maestro de obra	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Bladimiro Maestre	1043148782	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Luis Sandoval Ruiz	72287913	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Jose Ortiz	72198723	Oficial de obra	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector

Para este periodo se registraron laborando 110 personas

Periodo	Monc	Moc	Pob AID	Mujeres C. Op	Pob Vic	Discapacitado	Mujeres	Total
Diciembre-2022	-	6	-	1	-	2	3	6
Enero-2023	31	6	-	1	-	2	3	37
Febrero-2023	59	10	-	1	-	2	3	69

Marzo-2023	59	10	5	1	-	2	3	69
Abril-2023	135	10	14	1	-	2	6	69
Mayo-2023	131	18	14	1	1	2	6	149
Junio-2023	135	19	12	1	1	2	6	154
Julio 2023	134	17	12	1	1	2	8	151
Agosto – 2023	167	19	6	1	1	1	8	186
Septiembre -2023	142	19	7	1	1	1	8	161
Octubre 2023	91	19	7	1	1	1	8	110

Generación De Empleo Por Tipo De Población



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
MONC		31	59	59	59	131	135	134	167	142	91
MOC	6	6	10	10	10	18	19	17	19	19	19
POB. AID				5	14	14	12	12	6	6	6
MUJERES	2	2	6	6	6	6	8	8	8	7	7
DISCAPACITADOS						2	2	2	1	1	1
TOTAL	6	37	69	69	69	149	154	151	186	161	110

Fuente: Elaboración propia. MONC=Mano de obra no calificada. MOC= Mano de obra calificada

SOPORTES SOCIALES

1. Reuniones (reuniones comunitarias)
2. Divulaciones comunitarias
3. Atención comunitaria (matriz de PQRS)
4. Informe social de contratista
5. Indicadores de seguimiento
6. Registro fotográfico

Los anteriores soportes, van anexados al presente documento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No.12 DE INTERVENTORÍA AREA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 NOVIEMBRA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

CONSORCIO IE DISTRITO

INTERVENTOR: CONSORCIO IE DISTRITO
Contrato de obra No. SA-EDU- 0001-2022

INFORME SOCIAL

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión social realizada por el CONSORCIO IE DISTRITO en el marco del contrato de obra para interventoría No SA-EDU-0001-2022. Este documento tiene por insumo los anexos entregados por el contratista de obra y los formatos del PEGSA sugeridos por EDUBAR SA para la calificación y seguimiento de indicadores.

La información suministrada por el contratista fue validada y confirmada por la misma interventoría a través de las actividades de acompañamiento, verificación y seguimiento desarrolladas durante el período comprendido entre 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre 2023. Dichas actividades fueron realizadas por el contratista de obra bajo las condiciones exigibles dentro del contrato EDU-345-2021, suscrito entre EDUBAR SA y el Consorcio Educativo Distrital 2022, y en el Plan de Gestión Social aprobado por esta interventoría para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el Distrito de Barranquilla.

En común acuerdo con los componentes SST y Ambiental de interventoría y **EDUBAR SA,** se establece que a partir de este informe el peso porcentual del componente social queda en 30%. Además, se resalta la importancia de una comunicación más fluida entre los componentes del proyecto, en especial para la Política de Empleo.

A continuación, se relacionan los programas del PGS:


Programa 1. Divulgación e información y participación**.**
Programa 2. Levantamiento de actas de vecindad.
Programa 3. Atención a la comunidad.
Programa 4. Sostenibilidad social.
Programa 5. Política de empleo.

Programa 1. Divulgación, E Información Y Participación Comunitaria.

Para este periodo el contratista no realizo divulgacion a través de volantes con la comunidad, sin embargo se mantuvo comunicación a través de reuniones y medio de comunicación.

Divulgación				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
		Total		

Estrategias de divulgación implementadas en el desarrollo del proyecto



Fuente: Informe social del contratista

Para el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones.


Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
13/01/2023	Socialización de proyecto	cra 18 No 47-72 IED Sarid Arteta	Comunidad	4	Se realiza la socialización del alcance del proyecto el cual se realizaran las siguientes actividades. construcción del muro de cerramiento, -demolición del muro existenten deterioro,	Acta de reunión

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					escavaciones para cimentación, zapatas y vigas de amarre de media caña, levante de muro en bloque rayado e instalación de concertinas.	
17/01/2023	Socializacion de proyecto	calle 53D No 21B-181 IED Inocencio Chincá	Comunidad	4	Se realiza socialización del proyecto con el objetivo de dar a conocer el alcance y actividades a realizar, demolición de muro en mal estado levante de muro con sus elementos constructivos, vigas columnas, zapatas,instalación de concertina, en una fase dos se realizaran las soluciones hidrauhicas en la institución con sus respectivas actividades constructivas.	Acta de reunión
18/01/2023	Socializacion de proyecto	Cra 7B No 75-58 IED Nuevo Bosque	Comunidad	4	Se realizo socialización del proyecto con el objetivo de dar a conocer el alcance del proyecto lo cual incluye las adecuaciones de las siguientes area, construcción de bordillos en perimetro exterior de la institución, bordillos, adoquines en anden, construcción de rampla, acceso a discapacitados, instalación de concertinas, protectores de ventanas, area de la cancha sintetica la cual sera intervenida, en el primer piso intervención del area de cocina , instalación de rejillas de desague fluvial del primer piso, instalación de aires acondicionados, en el segundo piso, intervencion area de prescolar, cielo raso en baterias sanitarias, instalación de aires	Acta de reunión

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					acondicionados, intalación de proyectores de ventanas cara exterio, instalación de aires en aulas de segundo piso, al igual que en el tercer piso, incluyendo el area de laboratorio, suministro de mesones.	
7/11/2023	Reunión informativa	Calle 47 No 44-97 IED el Mayor	Comunidad	4	Realizamos visitas a la institución para atenderte situación de robo presentada en la misma .	Acta de reunión
22/11/2023	Reunión informativa	Calle 47 No 44-97 IED el Mayor	Comunidad	11	Se realiza visita a la institución para atenderte situación de robo presentada en la misma y tomas correctivos y compromisos para evitar nuevos robos.	Acta de reunión y registro fotográfico
		Total de asistentes		27		

Observación: se hace mención de 3 reuniones realizadas en el periodo del mes de enero 2023.

Actividades De Información Y Participación Comunitaria



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
SOCIALIZACIONES			4	4	2				3	2	3	3
REUNIONES INFORMATIVAS	2	7			8	7	7	7	1	3	1	2

Fuente: Informe social del contratista

Programa 2. Infraestructura de predios. Con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, el contratista debe levantar actas de vecindad en los predios y las instituciones educativas que salieron favorecidos en él. ***PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRICTO DE BARRANQUILLA.*** Con el fin de determinar el estado inicial de las áreas a intervenir.

Para este periodo el contratista reporta la siguiente relación de actas de vecindad

N°	Sector	Cantidad	Estado
1	La Sierrita	1	Cierre
	Total, Actas	1	

Fuente: Informe social del contratista

Programa 3. Atención a la comunidad. Para este periodo el contratista no reporta la recepción de PQRS a la fecha se han levantado 6 de las cuales de la cuales se encuentran

cerradas a satisfacción. A continuación, las manifestaciones ciudadanas registradas en el proyecto.

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
1	23/05/2023	Rocio Castellar Perez	La sra Rocio Castellar Perez propietaria de la vivienda ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, manifiesta que por el levante del muro de la IED Jesus de Nazarteh,el cual colinda con el patio de su vivienda, se ha visto afectada con problemas de inseguridad ya que se le estan metiendo a su patio; por lo que solicita le levante 3 hiladas en bloque a su muro existente y una longitud de 2,50 mts para garantizar la seguridad del predio.			x		El dia 23 de Mayo 2023 se le informa a la sra Castellar , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El dia 26 de Mayo 2023 se realiza la notificación de manera verbal que se iniciarán los trabajos los cuales corrsponden al levante del muro con 3 hiladas de altura y una longitud de 2,50 mtrs lo solicitado paragarantizar la seguridad de su predio.cerrando a satisfacción la queja.	cerrada
2	13/06/023	Tomas Sarmiento	El señor sarmiento ubicado Cra 4 # 55-83 del barrio la Sierrita manifiesta que su vivienda sufrio afectaciones durante las actividades constructivas de la IED Jesús de Nazareth,			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a al señor Tomas , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 31 de octubre 2023 Se inician las labores de reparación en el predio del sr sarmiento. se realizó demolición de mamposteria, existente en el dintel - se trabo el muro con bloque rojos - se	Cerrada 08/11/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
								relleno con ladrillos - se aplico concreto-pañete allanado interno y externo-aseo en areas intervenidas, cerrando a satifacion la queja.	
3	13/06/2023	Yuleidis Montero	la señora Montero ubicada Cra 3G # 55D-54 apto 2 del barrio la Sierrita manifiesta que durante las actividades constructivas de la IED Jesus de Nazareth, sufrio afectaciones en los muros de la iglesia que se encuentra en la parte posterior y colinda con la institición por lo que solicita evaluación por la parte encargada.			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Montero , que su solicitud se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 8 de septiembre 2023 se realizó la visita en la vivienda de la señora Yileidis Montero en compañía del area técnica del contratista llevando el acta de vecindad y registro fotografico incial, donde se evidencian las fisuras mencionadas por la propietaria, en su mismo tamaño, se da cierre al acta de vecindad y Pqr a conformidad de la propietaria . .	Cerrada
4	13/06/2023	Genoveva Lopera	La señora Genoveva propietaria ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la Sierrita Manifiesta que le realicen la limpieza en el area del muro de			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Lopera , que su solicitud se le direccionara al area tecnica, una vez se tenga	Cerrada 20/06/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			contención levantado por el contratista y rellenen la zanja ocasionada por el mismo para evitar filtraciones de agua					respuesta se le estará informando. el dia 20 de junio 2023 se realiza la limpieza y el relleno de zanja con el material de sitio. cerrando a satisfacción la queja	
5	20/06/2023	Rocio Castellar Perez	La señora Rocio Castellar ubicada en la Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, nuevamente solicita que le continuen con el levante del muro posterior lateral, debido a que continua presentando problemas de inseguridad en su predio. Solicita que se realice el levante del muro posterior lateral del cual el inicialmente se habia levanto 3 liladas de una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado inicialmente el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. Sin embargo la quejosa vuelve a solicitar que se le continue, las 3 hiladas del muro.			x		El dia 20 de junio 2023 se le informa que inicialmente se habia levanto 3 liladas con una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. El dia 23 de junio 2023 se realiza muro completo prolongando las columnas del muro inicial, se hacen 7 mts de longitud y tres hiladas de altura, lo solicitado por la propietaria cerrando a satisfacción la queja.	Cerrada 20/06/2023
6	10/10/2023	Ibis Sobrino	la señora Ibis Sobrino ubicada en la cra 34A No 50D-40 barrio carrizal quien manifiesta que el dia 4 de octubre 2023 se perdieron dos perfiles en aluminio del			x		Se le informa a la señora Sobrino, que se hará revisión, con la interventoria, ya que no existe, prueba, que confirme dicha afirmación expuesta,	Cerrada 10/11/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			cerramiento existente en la vivienda del lado lateral derecho, la propietaria manifiesta que sucedió durante la fundida de losas del tercer piso de la construcción del Colegio Carrizal, se le informa a la propietaria que se le dará la trazabilidad correpondiente a la pqrs					y se le estará informando lo la decisión tomada. el dia 10 de noviembre 2023 se hace la reposiscion de perfiles hurtados en la vivienda cerrando a satifacion la queja.	

Tipología R(Reclamos) P(Peticiones) Q(Quejas) S(Sugerencias). Estado Cerrada Abierta

El contratista para este periodo reporta la implementación del mecanismo de atención a la comunidad a través de correo electrónico y línea telefónica, justificado que, a través de estos medios, se logra mantener un dialogo abierto y permanente con la comunidad de todas las intervenciones, sin importar la distancia entre ellas y la cantidad de frentes simultáneos que se tengan. Se relaciona a continuación la información del mecanismo de atención a la comunidad:

Mecanismo de comunicación	Instalado			Lugar
	SI	NO	N/A	
Correo electrónico	X			sisoma.ceducativod@gmail.com
Línea telefónica	X			3013289870

Horarios de atención para los canales de comunicación:


lunes a viernes de 8:00Am a 12: 00 pm y de 2:pm a 5:00pm.

Programa 4. Sostenibilidad social. Dentro de las actividades de sostenibilidad social se encuentran capacitaciones al personal que labora en el proyecto y personal de la comunidad.

A continuación, para este periodo el contratista reporta actividades desarrolladas dentro del programa en mención.

FECHA	ACTIVIDAD	POBLACION OBJETIVO	LUGAR /DIRECCIÓN	N. DE ASISTENTES	No DE PIEZAS ENTREGADAS	REGISTROS DEJADOS
15/11/2023	Autocuidado	Trabajadores	IED Carrizal	30	N/A	Registro de asistencia y fotográfico

Actividades de sostenibilidad social desarrolladas en la obra



Fuente: Informe social del contratista

Programa 5. Política de empleo. El contratista debera vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia , personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia , personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrerna o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIPO DE POBLACIÓN	CERTIFICADO
Patricia Ospino	57427161	Residente social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar


Saudy Piedrahita	32870475	Aux Social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Elaine Rondon	32610983	Auxiliar sst	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades	Certificado del centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	Residente Ambiental	Victima del Conflicto	Certificado de Victima
Melisa Gelis Caballeros	1.042.441.640	Auxiliar sst	Persona con Discapacidad	Certificado de Discapacitado
Duglas Antonio Jimenez	17955050	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Deiver Ruiz	1193601542	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Boris Olivera Borja	72208592	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Alexander David Lopez Padilla	1044603169	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Holmes Antonio Vasquez	72262939	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector

Para este periodo se registraron laborando 86 personas

Periodo	Monc	Moc	Pob AID	Mujeres C. Op	Pob Vic	Discapacitado	Mujeres	Total
Diciembre-2022	-	6	-	1	-	2	3	6
Enero-2023	31	6	-	1	-	2	3	37
Febrero-2023	59	10	-	1	-	2	3	69
Marzo-2023	59	10	5	1	-	2	3	69
Abril-2023	135	10	14	1	-	2	6	69

Mayo-2023	131	18	14	1	1	2	6	149
Junio-2023	135	19	12	1	1	2	6	154
Julio 2023	134	17	12	1	1	2	8	151
Agosto – 2023	167	19	6	1	1	1	8	186
Septiembre -2023	142	19	7	1	1	1	8	161
Octubre 2023	91	19	7	1	1	1	8	110
Noviembre 2023	67	19	5	1	1	1	7	86

Generación De Empleo Por Tipo De Población



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
MONC		31	59	59	59	131	135	134	167	142	91	67
MOC	6	6	10	10	10	18	19	17	19	19	19	19
POB. AID				5	14	14	12	12	6	6	6	5
MUJERES	2	2	6	6	6	6	8	8	8	7	7	7
DISCAPACITADOS						2	2	2	1	1	1	1
TOTAL	6	37	69	69	69	149	154	151	186	161	110	86

Fuente: Elaboración propia. MONC=Mano de obra no calificada. MOC= Mano de obra calificada

SOPORTES SOCIALES

1. Reuniones (reuniones comunitarias)
2. Atención comunitaria (matriz de PQRS)
3. Informe social de contratista
4. Indicadores de seguimiento

Los anteriores soportes, van anexados al presente documento

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

ANEXOS

INFORME SOCIAL

12

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

REUNIONES A LAS INSTITUCIONES

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR Cra 18 # 47-72 Sand Arteta Saviñar **FECHA** 13-01-2023 **HORA INICIO Y FIN** 9:30AM-10:30AM

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion	X	socialización Alcance del proyecto
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance del proyecto y actividades a realizar.
ORDEN DEL DÍA	Presentación de los asistentes. socialización del alcance del Proyecto y actividades a realizar. Preguntas y respuestas. cierre de las actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da Inicio a la reunión de socialización del Alcance y actividades a realizar en la institución, con las actividades correspondiente. el contratista socializa las actividades contempladas en la construcción de Muro de contención: Demolición del Muro existente en deterioro, excavaciones para cimiento (zapatas y vigas) Se realizará anclaje de dovelas, levante de muro en bloque rayado a 3 Metros de altura, levante de columnas, viga de amarre, Media caña enstalación de concertina. Quedando claridad del alcance del proyecto. y no Tomando. preguntas se cierra la actividad

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR Cra 18 #47-72 Sond Atleta FECHA 13-01-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Patricia Ospino Medina

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X	Cual? Socialización del alcance del proyecto

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Judys Casadiego Bastidas	22434350	IED Sand	Rectora	
2	Anderson Saavedra	1043756076	Contratista	Arquitecto	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino P
(Nombre)
Contratista Social

Adriana Rojas S.
(Nombre)
Interventoría

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED Inocencio Chinca. Cll 53 D #21B-181 **FECHA** 17-01-2023 **HORA INICIO Y FIN** 9:45 AM 10:30 AM

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra	X	Cual?	Socialización de alcance del proyecto.

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance del Proyecto.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del Personal a cargo del proyecto Socialización del alcance del Proyecto. Preguntas y respuestas Cierre de las actividades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza socialización de alcance del proyecto y actividades a realizar en la institución, las cuales relacionamos a continuación, en la fase uno demolición en muro en mal estado, levante de muro con sus elementos estructurales como son Vigas, Columnas, zapatas, instalación de cortinas, en la Fase 2. Se realizaran la solución hidraulica en la Institución porque el sistema inicial es insuficiente para su adecuado funcionamiento, las cuales se realizaran las siguientes actividades, replanteo y descapote del area de intervención, demolición de canales iniciales de la Institución, fabricación de nuevos canales de desagües adecuados para un op-

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Funcionamiento, Fabricación de empedrado como un complemento a la solución hidraulica quedando claridad del alcance del proyecto y no teniendo preguntas se cierra la actividad

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Inocencio Chinca FECHA 17-01-23.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Patricia Ospino Medina

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Socialización de alcance del Proyecto

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	De la Espriella P D.	8765442	Institucion	Encargado	De la Spriella D.
2	Anderson Saavedra	1045756076	Contratista	Arquitecto	Anderson Saavedra
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino

(Nombre)
Contratista Social

Polivia Pena

(Nombre)
Interventoría

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR Cra 73 #75-58 IED Nuevo Bosque **FECHA** 18-01-2023 **HORA INICIO Y FIN** 10:04 - 10:45 AM

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion	X		Socialización del proyecto. & Alcance.
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra		Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance y actividades a realizar.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal socialización del Alcance y actividades a realizar cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza la socialización de las actividades a realizar:
+Construcción de bordillo en el perimetro exterior de la institución excavaciones, rellenos compactado, suelo cemento instalación del bordillo, adoquines en anden, construcción de rampas de acceso a discapacitados, en zona verde relleno con arena negra y grama, instalación de cortinas en los muros de cerramiento del perimetro de la institución, protectores de ventana exterior, nivelación y adecuación de registro de aguas lluvias, registros de alcantarillado con tapa en concreto, rampa de acceso vehicular y peatonal en concreto, conexión de voz y datos entre poste y registro, - instalación de acometidas de agua potable, luz, loseta guia de discapacitado y zuga de confinamiento en adoquines. + Area de la cancha, instalación de grama

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

antatica de dos canchas, extendido de arena Silice, Caucho engranado, pintada y demolición de cancha doble, ensamble e instalación de porterías, corte, demolición de placa de contra piso, Plantilla de nivelación, (impermeabilización). - Instalación de grama antatica, area silice, caucho, instalación de rejillas de cercamas, pintura exterior en muros de levante, * En el Bloque 1 area de Preescolar se realizaron las siguientes actividades, instalación de cielo raso en los baños, acabados en estuco y pintura, instalación de enchape en las 4 aulas de Preescolar, instalación de dos acondicionados con sistema electrico. ~~Area Comun Bloque~~ * instalación de protectores de cantera en las cuatro aulas. - En el area comun del bloque 1. area de Preescolar instalación de piso blando, se realizará escarificación de Plantilla existente, se realizará Plantilla de desnivel. * En el bloque 2 existen 10 aulas, se realizaron las siguientes actividades instalación de aire acondicionado de 60.000 Btu c/aula, se instalará el sistema electrico, tubería de cobre del desague, Acabados en estuco y pintura enchapes de ubicación de los tableros, en el area de los baños cubierta de cielo raso con acabados en estuco y pintura en muros existentes en los baños, instalaciones de tapa registro en baños (Se realizará escarificación de Plantilla existente y Plantilla de desnivel (Construcción) imprimo de losa e instalación de manto edil acabado en pintura. * Bloque 2 - instalación de grama de pasabismo, suministro e instalación de rejillas de cercamos, suministro e instalación de protectores de canteras. - en el area de la cocina se escarifico muros e instalación de enchape, al igual en la despensa, instalación del cielo raso en ambas, reubicación de puntos de desagües en cocina y en laboratorio, pañetes en muros de veshes y cuarto de almacenamiento de residuos ____

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Sondeo de tuberías de desagües, Buitrones con Drisol instalados para guardar tubería de aires acondicionados, de cobre y eléctricos, tableros eléctricos instalados en cubierta en Bloque 3 y Bloque 4. Se cierra actividad de Socialización de alcance.

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR Cra 17B #75-58. IED Nuevo Bosque FECHA 18-01-23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Socialización alcance del proyecto

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD/ INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Anderson Saavedra	1045756076	Contratista	Arquitecto	Anderson Saavedra
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(Nombre)
Contratista T-Social

(Nombre)
Interventoría

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.539

ACTAS DE VISITA SOCIAL.

PROPIETARIO Rectora. Lidya Blanquera

DIRECCIÓN IED. Mayor. **FECHA** 07-Noviembre/2023.

Se realiza Visita a la IED Mayor de Barranquilla con el acompañamiento de la rectora de la Institución, contratista y subcontratista Con el objetivo de verificar el Robo ocasionado durante el fin de semana, como medida de corrección el contratista manifiesto que suministrara una persona para el cuidado y herramientas de obra. Por parte del contratista, por otra parte. Se evalua la asignación de una persona que custodie los materiales pertenecientes al colegio, lo cual no se han podido reubicar por falta de lugar de Acopio dichos elementos. se encuentran en Sabinos con candados las cuales serán vigilados Todas estas acciones son de Caracter Urgente.

Patricia Cepeda

Johana Martinez

Propietario

Interventoría

Contratista

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.698.859	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED Mayor de Barranquilla Cll 47 # 44-97 **FECHA** 22-11-2023 **HORA INICIO Y FIN** 8 45 AM

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	X Cual?	Reunión informativa

OBJETIVO DE LA REUNION	Tratar temas (Vigilancia, Perdida de Material, afectaciones ocurrido en la cosa (oficinas).
ORDEN DEL DÍA	Presentación Intervención de la rectora de la institución Intervención entidad edubar. Intervención contratista Compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Realizamos reunión en la institución IED Mayor de Barranquilla. con el objetivo de aclarar temas de vigilancia, Perdida de Material y afectaciones ocurrida en cubierta del area de oficina, da inicio la señora rectora quien relaciona Todo el proceso de entrada del contratista para dar inicio al proyecto, continua Mencionando las Perdidas que se han presentado en la institución, Menciona Que NO existe evidencia en la misma En acta social donde registro que los materiales de cafeteria, laboratorio y maquinaria sería transladados por la rectora, quedando bajo su custodia, lo cual es rechazado por la rectora de la institución. El contratista será responsable de todos los espacios locativos de la institución, quedando los siguientes compromisos:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.096.899	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. compromiso Vigilancia diurna y nocturna por parte del Contratista dando inicio 23 noviembre 2023.
2. El señor Martin subcontratista se hace responsable de la instalacion de la iluminaria exterior. ubicados en diferentes espacios.
3. Desintalación de la valla, compromiso del contratista la cual será realizada 27 de noviembre 2023.
4. Reparación de cubierta de la casona, compromiso de la subcontratista, En gestión, con fecha maxima de respuesta 27 de nov.
5. Aprobación de APU del tornillo de anclaje para la estructura metalica por parte de interventoría, el cual daran respuesta 23 de noviembre 2023
6. mantenimiento del portón de acceso Cll 47 i se hace referencia que una vez terminadas las actividades en la institución el portón será entregado con sus respectivas reparaciones, por lo pronto el contratista reforzará su seguridad.

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Mayor FECHA 22-11-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X Cual?	Reunión Informativa.

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	David Coello N.	8833983	SED	Supervisor	DC
2	Maria del Mar Pico	1026576309	Edubar SA	Prof. Psicosocial	MMP
3	Lydia N. de Restrepo	32.644.259	IED Mayor	Rectora	
4	Marina Hernandez Egea	72.193.066	Consorcio	Gerencia Tecnica	
5	Johana Martinez	1079934 155	Interventoria	Pr. Social	
6	Luis E. Mendoza	1081791776	Interventoria	Inspector	
7	Ricardo Caballero	1140866550	Interventoria	Aux	
8	Luis Figueredo A	1140882592	EDUBAR	Coordinador	
9	Javier Conrado	72095376	Contratista	Director	
10	Saudy Piedrahita	32870475	Contratista	Aux Social	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Espinosa
(Nombre)
Contratista

Johana Martinez
(Nombre)
Interventoría

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

POLITICA DE EMPLEO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CERTIFICACIONES DE POLITICA DE EMPLEO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

HACE CONSTAR:

Que el(a) Señor(a), ***DAYVER JOSE RUIZ RAMIREZ,*** *identificado con C.C. 1193601542, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de ayudante de obra, para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Ethel Z Beleño P.
ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***DUGLAS ANTONIO JIMENEZ CERVANTEZ,*** *identificado con C.C. 17955050, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de Ayudante de albañilería para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Ethel Z Beleño P

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

HACE CONSTAR:

Que el(a) Señor(a), ***ALEXANDER DAVID LOPEZ PADILLA,*** *identificado con C.C. 1044603169, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de ayudante de obra, para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CALLE 50D No.3-15 Y CALLE 51C N° 2B-10Teléfono: 3646539 – 313 528 5388
Insedica.ceb24@hotmail.com
BARRANQUILLA - ATLANTICO

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***BORIS OLIVERA BORJA,*** *identificado con C.C. 72.208.592 es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de ayudante de obra, para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 29 del mes de agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Ethel Z Beleño P.

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***HOLMES ANTONIO VASQUEZ SARAT,*** *identificado con C.C. 72262939, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de ayudante de obra, para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura [X]	Cierre [X]
8	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			6 12 22	08 11 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Tomas Sarmiento Uhia

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Tomas Sarmiento Uhia

Dirección Cra 4 #550-83 Siemita Teléfono 3886315

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía		
4. Teléfonos	X	
5. Gas		
6, Televisión cable		
7, Otros	X	

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional	X	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [X]

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Asb. cemento	Concreto	Bloque Pin	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	X			X			
Humedades	X	X			X			
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otros								

X Tomas X SARMIENTO C/C 8673474

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	**PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN**(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: muros con paneta pulido y acasado en pintura y otro no se evidencian asentamientos. Ventana en madera con vidrio con pinturas. Cielo falso en laminas pvc y en asbesto cemento con deterioro por humedad. Los muros de cerramiento colindan con el colegio pertenecen a la vivienda. Piso en piedras de cemento de colores con desgaste	Se realiza cierre de acta de vecindad con el acompañamiento del area técnica se procede a la revisión interna en la cual muro que colinda con el colegio dupio afectaciones por los trabajos realizados en la institución, la cual se realiza reparación con los detalles.
Salas: muros con paneta pulido y acasado en pintura con asentamiento entre juntas de las paredes, Piso en piedras de cemento de colores. en los muros superiores con agrietamientos, canal de aguas lluvias, cubierta en	- Se realizo demolicion de mamposteria existente en el dintel - Se pego el muro con ladrillo nuevo, se relleno la cuella, se aplico concreto y por ultimo se le aplico el paneteado (interna exterior) se realizo area y limpieza del area intervenida, dejando hasta la fecha las afectaciones, el resto de las areas no presentan afectaciones. por lo tanto propietario de la vivienda firma el acta donde dice de verdad y POR a conformidad, y satisfacción.
Habitaciones: muros con paneta pulido y acabado en pintura con multiples agrietamientos piso en piedras de cemento. con asentamiento	
pasillo: muros con paneta pulido multiples grietas. por asentamiento, este muro es de la vivienda ya que el colegio no cuenta con muro propio.	
Patio: muro en bloque sin paneta en la mayor parte: solo cuenta con una parte con paneta. en regular estado se evidencia agrietamiento abundante moho. por humedad, se le informa y explica algunas de las actividades de mejoramiento que se van a realizar en el colegio y se le explica que van. altas cerramientos para evitar el acceso, ya que el patio linda con el colegio.	

x TOMAS SARMIENTO C.C. 86734774


Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO

Antes	Después
	

Antes	Después
	

Antes	Después
	

Antes	Después
	

Antes	Después
	

Antes	Después
	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

TOMAS SARMIENTO

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit 8673474

Alberto Diaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

Representante de la interventoría

Nombre angelo sanchez d

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Tomas Sarmiento identificado (a) con la cédula de ciudadanía No B673474 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura cra 45D-83, de la ciudad de Barranquilla, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por Consorcio Educativo Distrital, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista Consorcio Educativo Distrital; y la entidad contratante Consorcio de distrito.

Se firma el día 8 de Noviembre. de 2023.

TOMAS S.

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit 8673474

Tomas S 26.

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo arquitecto.

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante de la Interventoría

Nombre angelo sanchez d

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

ATENCIÓN CIUDADANA

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

	ATENCIONES CIUDADANAS	Formato	6
		Versión:	2
		Fecha:	12/07/2021

6. SEGUIMIENTO

Fecha	Trámite	Área	Firma peticionario
12-10-23	la por se remite al area tecnica del contratista, quien esta avanzando en reposición del bien afectado y Ademas de limpieza al cerramiento dela Vivienda.		Ivis Sob. L.

7. TIPO DE SOLUCIÓN Información verbal [ ] Información escrita [ ]

Indemnización [ ] Reparación [X] Donación o servicio [ ]

8. CIERRE DE LA MANIFESTACION CIUDADANA FECHA 10 Nov 2023

Descripción de la solución: Se realiza Visita ala Vivienda delasra Ivis Sobrino para dar cierre ala queja evidenciando que el area tecnica realizo la respectiva Instalacion de perfiles de tejas faltantes en el cerramiento dela Vivienda, Cerrando y firmando a satisfaccion

El ciudadano recibe a satisfacción la solución descrita anteriormente y desiste de reclamaciones legales o extralegales futuras que quiera interponer, en contra del contratista Consorcio Educativo Distrital; Interventoría Consorcio IE Distrito y la entidad contratante EDUBAR S.A.
Por lo anterior se da por cerrado la presente PQRS a satisfacción del ciudadano

Ivis Sobrino

Firma peticionario
CC 32672858

Patricia Espino

Firma representante del contratista
CARGO Social

Observaciones

	ATENCIONES CIUDADANAS	Formato	6
		Versión:	2
		Fecha:	12/07/2021

FECHA	10	10	2023.	CONSECUTIVO	6

1. INFORMACION DEL CONTRATO

No del contrato	EDU-345-2022	Contratista	CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES
Objeto	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITODE BARRANQUILLA		

2. INFORMACION DEL MANIFESTANTE

Nombres y apellidos: IBIS Sobrino Oquendo.

C.C. 32672.858. Teléfono 3012704249. Acta de vecindad N° 72

Dirección Cra 3A #50D-40. Comer Barrio Comizal.

3. TIPO DE MANIFESTACION Petición [ ] Queja [X] Reclamo [ ] Sugerencia [ ]

4. FORMA DE SOLICITUD Telefónico [ ] Escrito [X] Verbal [X] Correo electronico [ ]

5. DESCRIPCION DE LA MANIFESTACION CIUDADANA realizamos la Visita a la Vivienda de la Sra IBIS Sobrino Oquendo quién manifiesta que el día 4 de octubre 2023, en el cerramiento de su Vivienda. el cual es de material aluminio; se encuentran 2 tubos faltantes del lado lateral derecho, la Propietaria manifiesta que lo ocurrido fue durante la Fundida de columnas y losa del tercer Piso de la Construcción de la IED Comizal, esta queja se dará trazabilidad pertinente a los entidades correspondientes para darle Solución y respuesta.

Iris Sobrino Q. — Firma del peticionario

CC 1.32672858

Patricia Ospino — Firma representante del contratista


Cargo

Nota: Anexar la documentación que acompaña a la manifestación

Observaciones


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO













	ATENCIONES CIUDADANAS	Formato	6
		Versión:	2
		Fecha:	12/07/2021

6. SEGUIMIENTO

Fecha	Trámite	Área	Firma peticionario
14.06-23	Se remite al area Tecnica y se aporta acta de vecindad Registro Fotografico. Para ser evaluados los registros fotografi-cos iniciales de la vivienda. Por parte de los ingenieros.	Técnica	

7. TIPO DE SOLUCIÓN Información verbal [ ] Información escrita [ ]

Indemnización [ ] Reparación [X] Donación o servicio [ ]

8. CIERRE DE LA MANIFESTACION CIUDADANA FECHA 08 | 11 | 2023.

Descripción de la solución:

- Se realizó demolición de manposteria existente en el dintel
- se fundio el muro con bloque rojo,
- se relleno con ladrillo
- se le aplico concreto
- y por ultimo se le aplico pañete allanado (interno y externo)
- Aseo y limpieza del area intervenida. Quedando subsanada la afectación

El ciudadano recibe a satisfacción la solución descrita anteriormente y desiste de reclamaciones legales o extralegales futuras que quiera interponer en contra del contratista Consorcio Educativo Distrital. Interventoría Consorcio IE Distrito. y la entidad contratante EDUBAR S.A. Por lo anterior se da por cerrado la presente PQRS a satisfacción del ciudadano

X Tomas Soto — Alberto Diaz Saucedo.

Firma peticionario — **Firma representante del contratista**

CC X 867347 H

CARGO ARQUITECTO

Observaciones

	ATENCIONES CIUDADANAS	Formato	6
		Versión:	2
		Fecha:	12/07/2021

FECHA	13	06	2023.	CONSECUTIVO	2

1. INFORMACION DEL CONTRATO

No del contrato: EDU 345 2022 Contratista: Consorcio Educativo Distrital

Objeto: Ampliacion y mejoramiento de la infraestructura educativa del distrito de Barranquilla

2. INFORMACION DEL MANIFESTANTE

Nombres y apellidos: Tomas Sarmiento Uhial

C.C. 8673474. Teléfono 3007675255. Acta de vecindad N° 8

Dirección cra 4 #55-03 Barrio Bendita.

3. TIPO DE MANIFESTACION Petición [ ] Queja [X] Reclamo [ ] Sugerencia [ ]

4. FORMA DE SOLICITUD Telefónico [ ] Escrito [ ] Verbal [X] Correo electronico [ ]

5. DESCRIPCION DE LA MANIFESTACION CIUDADANA Propietario manifiesta que los muros de su vivienda sufrió afectaciones durante las actividades constructivas de la Institución educativo del Jesús de Nazareth esta par será remitida al área tecnica para su revisión y reparación, ademas manifiesta que cuando llueve se le resume el agua por el muro inferior porque se estanca el agua del callejón de la institución.

x: [signature]
Firma del peticionario

[signature]
Firma representante del contratista


CC 8673474

Cargo Ingeniero

Nota: Anexar la documentación que acompaña a la manifestación

Observaciones

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO













	CONSOLIDADO ATENCIONES A LA COMUNIDAD	Formato	0
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA — CONTRATO DE OBRA EDU-345-2022

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL — PERIODO 28-05 AL 23-06-2023

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
1	23/05/2023	Rocio Castellar Perez	Cra 3G # 55D-50 la sierrita	la señora Rocio Castellar Perez propietaria de la vivienda en mención, de manera verbal manifiesta que por el levante del muro de la IED jesus de nazarteh,el cual colinda con el patio de su vivienda, se ha visto afectada con problemas de inseguridad ya que se le estan metiendo a su patio; por lo que solicita le levante 3 hiladas en bloque a su muro existente y una longitud de 2,50 mts para garantizar la seguridad del predio.		X			se toma la queja en formato y se traslada al aréa técnica para realizar la respectiva evaluación el dia 26 de mayo 2023 se realiza la notificación de manera verbal que se realizarán e iniciarán los trabajos los cuales corrsponden al levante del muro con 3 hiladas de altura y una longitud de 2,50 mtrs lo solicitadoparagarantizar la seguridad de su predio, dando así el cierre de la queja con firma a satisfacción.			X		cerrada 26/05/2023
2	13/06/023	Tomas Sarmiento	Cra 4 # 55-83 la sierrita	El señor Tomas sarmiento propietario de la vivienda en mencion manifiesta que su vivienda sufrio afectaciones durante las actividades de la IED Jesús de Nazareth. - En el muro del pasillo en la parte superior se realizo una grieta. - Muro de fachada en la parte inferior caida de pañete y fractura de muro. - Ademas manifiesta que cuando llueve se le resume el agua lluvia por el muro de la sala el cual colinda con el callejon del colegio.			X		el dia 14/06/2023 se remite al área técnica para su evaluación y una vez terminada las actividades constructivas de la institución se proceda a la reparación. El dia 8 de **noviembre** se realiza los arrglos de afectaciones con las isguientes actividades - se realizó demolición de mamposteria, exixtente en el dintel - se trabo el muro con bloque rojos - se relleno con ladrillos -se le aplico concreto-se aplico pañete allanado interno y externo- aseo en areas intervenidas, quedando subsanada y reparada la afectación. Se cierra la pqrs a conformidad del propietario .	x				Cerrada 8 de noviembre
3	13/06/2023	Yuleidis Montero O	Cra 3G # 55D-54 apto 2 la sierrita	la señora yuleidis Montero propietaria de la vivienda en mención manifiesta que durante las actividades constructivas de la IED Jesus de Nazareth, sufrio afectaciones en los muros de la iglesia que se encuentra en la parte posterior y colinda con la institución por lo que solicita evaluación por la parte encargada.			X		: el dia 14/06/2023, Se remite al área técnica con los soportes de los registros fotograficos iniciales para realizar la evaluación de como se encontraba el predio antes de la intervención de la institución					cerrada 8 sepiembre
4	13/06/2023	Genoveva Lopera	Cra 3G # 55D-50 la sierrita	el dia la señora Genoveva Lopera propietaria de la vivienda en mención manifiesta le realicen la limpieza en el area del muro de contención levantado por el contratista y rellenen la zanja ocasionada por el mismo para evitar filtraciones de agua		X			se toma la queja y se remite al area tecnica para evaluación y solución, el dia 20/06/2023 se realiza la limpieza y relleno de zanja con el material de sitio y se cierra la pqr a satisfacción y conformidad.			X		Cerrada 20/06/2023
5	20/06/2023	Rocio Castellar Perez	Cra 3G # 55D-50 la sierrita	propietaria de la vivienda en mención, nueva mente solicita le continuen con el levante del muro posterior lateral completo,en donde inicialmente se habia levantado 3 hiladas en bloque y una longitud de 2,50 mt por una solicitud inicial PQR No 1, el cual fue atendida y solucionada, debido a que continua presentando problemas de inseguridad en su predio.		X			Se toma nueva petición y se remite al aréa técnica para su evaluación, el dia 20/06/2023 se realiza muro completo prolongando las columnas del muro inicial, se hacen 7 mts de longiyud y tres hiladas de altura, lo solicitado por la propietaria la cual firma a conformidad.			X		cerrada 23/06/2023
6	10/10/2023	Ibis Sobrino	cra 34 No50D-40 Carrizal	Se reliza la visita a la vivenda de la propietaria situada en la Cra 34Npo 50D-40 con el objetivo de tomar inconformaniodad, según manifiesta por la perdida de dos de sus perfiles del cerramiento en aluminio de la vivenda.			X		se toma la Pqrs de la señora Ibis la cual es transmitida al area técnica quien la evaluó y tomara los correctivos de los dos perfiles faltante en el cerramiento Se realiza el dia 10-11-2023 la reposiscion de perfiles hurtados en la vivienda y se cierra a satisfacion de la propietaria	x				Cerrada 10-11-2023
				Total		3	3			1		3		

Tipología R Reclamo; P Petición; Q Queja; S Sugerencia

Solución RP Reparación; I Indemnización; D Donación o servicio; E/V Escrita/verbal

OBSERVACIONES

Firma profesional social contratista

Nombre:

Vo Bo Interventoría

Nombre:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

SENSIBILIZACIÓN A TRABAJADORES

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR Calle 50D #3-15 IED Camilo **FECHA** 22-Nov-23 **HORA INICIO Y FIN** 9:30 - 10:20.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoria		
Otra	X	Cual? Sensibilizacion a trabajadores

OBJETIVO DE LA REUNION	La Importancia de la confianza dentro del equipo de trabajo
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal a cargo del tema. Socialización del tema de la Sensibilización Preguntas - Respuestas Recomendaciones Fin de la actividad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión de Sensibilización a los trabajadores de esta institución educativa camilo con el objetivo de hablarles de la importancia de la confianza dentro del equipo de trabajo. el cual la encargada del area de SST les explica que es fundamental que entendamos que la confianza se debe trabajar desde dos puntos diferentes: en el personal el cual nos ayudará a asimilar mejor nuestras capacidades y nuestra relacion con el resto de compañeros, mientras que el colectivo nos dará una vision global de como se proyecta nuestra empresa hacia el exterior, la confianza dentro del entorno de trabajo es la capacidad responsabilidad y com-

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

promiso, que uno adquiere con el resto de los compañeros.
los beneficios de la confianza en un equipo de trabajo son las relaciones entre los trabajadores haciendo que la empresa funcione como una maquina perfecta, se termina la reunión haciendo preguntas y si tienen alguna duda, los cuales responden que no Tienen ninguna duda y tienen el tema claro. y a ponerlo en practica

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR Calle 50D # 3-15 IED Camzal. FECHA 22-NOV-23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Sensibilizacion a trabajadores

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Geuner Valle	72268990	Contratista	Ayudante	Geuner Val.
2	Ender Romero	1044603169.	"	"	
3	Luis Bandoval	7171631	"	"	
4	Alberto Gonzalez	3075158	"	"	
5	Boris Olivera	72208592	"	"	
6	Duglas Jimenez	17955050	"	"	
7	Luis Moreno	7997493	"	"	
8	Fabian Colon	72285010	"	ayudante	
9	Kany Machado	1045729070	"	"	
10	Alex Lopez	1044603169	"	"	
11	Brismon	1100014034	"	"	
12	Alexander Alfaro	72228783.	"	"	
13	Tomas Barranco	1143144877.	"	"	
14	Ivan Herrera	1007599497	"	"	
15	Carlos Segrera	1003717 2105	"	"	
16	Armando Serna	1043001911	"	"	
17	Sara Martinez	1143432509.	"	Ayudante	
18	Julian Mercado	1096994783.	"	"	
19	Gabriel Hernandez.	85450256	"	"	
20	Daiver Ruiz	1193601542	"	"	
21	daniel gonzalez	1143252154.	"	"	
22	Darwin Martinez	1143142902.	"	"	
23	Candido Guerrero	1042209149	"	"	
24	Roberto Bolivar	1263505.	"	"	
25	Renate Emanuel	1042622083	"	"	

Participación Social
(Nombre)
Contratista

Johana Martinez
(Nombre)
Interventoría

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR Calle 50D # 3-15 IED Camajal FECHA 22-NOV-23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Sensibilización a trabajadores

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jose Luis Pardo	1053120804	Contratista	ayudante	Jose Luis P.
2	Juan Tejeda	1057190774	"	ayudante	Juan T.
3	Carlos Iguedo	25884383	"	oficial 1/1	Carlos
4	Holme Vasquez	12262939	"	ayudante	Holme.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricio Ospino T.
(Nombre)
Contratista

Johana Martinez
(Nombre)
Interventoría

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No.13 DE INTERVENTORÍA AREA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO IE DISTRITO
Contrato de obra No. SA-EDU- 0001-2022

INFORME SOCIAL

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión social realizada por el CONSORCIO IE DISTRITO en el marco del contrato de obra para interventoría No SA-EDU-0001-2022. Este documento tiene por insumo los anexos entregados por el contratista de obra y los formatos del PEGSA sugeridos por EDUBAR SA para la calificación y seguimiento de indicadores.

La información suministrada por el contratista fue validada y confirmada por la misma interventoría a través de las actividades de acompañamiento, verificación y seguimiento desarrolladas durante el período comprendido entre 01 de Diciembre y el 30 de Diciembre 2023. Dichas actividades fueron realizadas por el contratista de obra bajo las condiciones exigibles dentro del contrato EDU-345-2021, suscrito entre EDUBAR SA y el Consorcio Educativo Distrital 2022, y en el Plan de Gestión Social aprobado por esta interventoría para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el Distrito de Barranquilla.

En común acuerdo con los componentes SST y Ambiental de interventoría y **EDUBAR SA,** se establece que a partir de este informe el peso porcentual del componente social queda en 30%. Además, se resalta la importancia de una comunicación más fluida entre los componentes del proyecto, en especial para la Política de Empleo.

A continuación, se relacionan los programas del PGS:


Programa 1. Divulgación e información y participación**.**
Programa 2. Levantamiento de actas de vecindad.
Programa 3. Atención a la comunidad.
Programa 4. Sostenibilidad social.
Programa 5. Política de empleo.

Programa 1. Divulgación, E Información Y Participación Comunitaria.

Para este periodo el contratista no realizo divulgacion a través de volantes con la comunidad, sin embargo se mantuvo comunicación a través de medio de comunicación.

Divulgación				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
		Total		

Estrategias de divulgación implementadas en el desarrollo del proyecto



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
VISITAS INFORMATIVAS			4	4	4	4	0
VOLANTES	58	8					12


Fuente: Informe social del contratista

Para el presente periodo no se realizaron reuniones con la comunidad institucional

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**

Reuniones						
Fecha	Tipo de reunión	Lugar / Dirección	Dirigido a	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
		Total de asistentes				

Actividades De Información Y Participación Comunitaria



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
SOCIALIZACIONES			4	4	2				3	2	3	3
REUNIONES INFORMATIVAS	2	7			8	7	7	7	1	3	1	2

Fuente: Informe social del contratista

Programa 2. Infraestructura de predios. Con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, el contratista debe levantar actas de vecindad en los predios y las instituciones educativas que salieron favorecidos en él. ***PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRICTO DE BARRANQUILLA.*** Con el fin de determinar el estado inicial de las áreas a intervenir.

Para este periodo el contratista no reporta levantamiento ni cierre de actas de vecindad

N°	Sector	Cantidad	Estado
	Total, Actas		

Fuente: Informe social del contratista

Programa 3. Atención a la comunidad. Para este periodo el contratista no reporta la recepción de PQRS a la fecha se han levantado 6 de las cuales de la cuales se encuentran cerradas a satisfacción. A continuación, las manifestaciones ciudadanas registradas en el proyecto.

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
1	23/05/2023	Rocio Castellar Perez	La sra Rocio Castellar Perez propietaria de la vivienda ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, manifiesta que por el levante del muro de la IED Jesus de Nazarteh,el cual colinda con el patio de su vivienda, se ha visto afectada con problemas de inseguridad ya que se le estan metiendo a su patio; por lo que solicita le levante 3 hiladas en bloque a su muro existente y una longitud de 2,50 mts para garantizar la seguridad del predio.			x		El dia 23 de Mayo 2023 se le informa a la sra Castellar , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El dia 26 de Mayo 2023 se realiza la notificación de manera verbal que se iniciarán los trabajos los cuales corrsponden al levante del muro con 3 hiladas de altura y una longitud de 2,50 mtrs lo solicitado paragarantizar la seguridad de su predio.cerrando a satisfacción la queja.	cerrada
2	13/06/023	Tomas Sarmiento	El señor sarmiento ubicado Cra 4 # 55-83 del barrio la Sierrita manifiesta que su vivienda sufrio afectaciones durante las actividades constructivas de la IED Jesús de Nazareth,			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a al señor Tomas , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 31 de octubre 2023 Se inician las labores de reparación en el predio del sr sarmiento. se realizó demolición de mamposteria,	Cerrada 08/11/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
								existente en el dintel - se trabo el muro con bloque rojos - se relleno con ladrillos - se aplico concreto- pañete allanado interno y externo- aseo en areas intervenidas, cerrando a satifacion la queja.	
3	13/06/2023	Yuleidis Montero	la señora Montero ubicada Cra 3G # 55D-54 apto 2 del barrio la Sierrita manifiesta que durante las actividades constructivas de la IED Jesus de Nazareth, sufrio afectaciones en los muros de la iglesia que se encuentra en la parte posterior y colinda con la institición por lo que solicita evaluación por la parte encargada.			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Montero , que su solicitud se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 8 de septiembre 2023 se realizó la visita en la vivienda de la señora Yileidis Montero en compañía del area técnica del contratista llevando el acta de vecindad y registro fotografico incial, donde se evidencian las fisuras mencionadas por la propietaria, en su mismo tamaño, se da cierre al acta de vecindad y Pqr a conformidad de la propietaria . .	Cerrada
4	13/06/2023	Genoveva Lopera	La señora Genoveva propietaria ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la Sierrita			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Lopera , que su solicitud se le direccionara al	Cerrada 20/06/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			Manifiesta que le realicen la limpieza en el area del muro de contención levantado por el contratista y rellenen la zanja ocasionada por el mismo para evitar filtraciones de agua					area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. el dia 20 de junio 2023 se realiza la limpieza y el relleno de zanja con el material de sitio. cerrando a satisfacción la queja	
5	20/06/2023	Rocio Castellar Perez	La señora Rocio Castellar ubicada en la Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, nuevamente solicita que le continuen con el levante del muro posterior lateral, debido a que continua presentando problemas de inseguridad en su predio. Solicita que se realice el levante del muro posterior lateral del cual el inicialmente se habia levanto 3 liladas de una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado inicialmente el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. Sin embargo la quejosa vuelve a solicitar que se le continue, las 3 hiladas del muro.			x		El dia 20 de junio 2023 se le informa que inicialmente se habia levanto 3 liladas con una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. El dia 23 de junio 2023 se realiza muro completo prolongando las columnas del muro inicial, se hacen 7 mts de longitud y tres hiladas de altura, lo solicitado por la propietaria cerrando a satisfacción la queja.	Cerrada 20/06/2023
6	10/10/2023	Ibis Sobrino	la señora Ibis Sobrino ubicada en la cra 34A No 50D-40 barrio carrizal quien manifiesta que el dia 4 de octubre 2023 se			x		Se le informa a la señora Sobrino, que se hará revisión, con la interventoria, ya que no existe, prueba, que	Cerrada 10/11/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			perdieron dos perfiles en aluminio del cerramiento existente en la vivienda del lado lateral derecho, la propietaria manifiesta que sucedió durante la fundida de losas del tercer piso de la construcción del Colegio Carrizal, se le informa a la propietaria que se le dará la trazabilidad correpondiente a la pqrs					confirme dicha afirmación expuesta, y se le estará informando lo la decisión tomada. el dia 10 de noviembre 2023 se hace la reposiscion de perfiles hurtados en la vivienda cerrando a satifacion la queja.	

Tipología R(Reclamos) P(Peticiones) Q(Quejas) S(Sugerencias). Estado Cerrada Abierta

El contratista para este periodo reporta la implementación del mecanismo de atención a la comunidad a través de correo electrónico y línea telefónica, justificado que, a través de estos medios, se logra mantener un dialogo abierto y permanente con la comunidad de todas las intervenciones, sin importar la distancia entre ellas y la cantidad de frentes simultáneos que se tengan. Se relaciona a continuación la información del mecanismo de atención a la comunidad:

Mecanismo de comunicación	Instalado			Lugar
	SI	NO	N/A	
Correo electrónico	X			sisoma.ceducativod@gmail.com
Línea telefónica	X			3013289870


Horarios de atención para los canales de comunicación:

lunes a viernes de 8:00Am a 12: 00 pm y de 2:pm a 5:00pm.

Programa 4. Sostenibilidad social. Dentro de las actividades de sostenibilidad social se encuentran capacitaciones al personal que labora en el proyecto y personal de la comunidad. A continuación, para este periodo el contratista no reporta actividades desarrolladas dentro del programa en mención.

FECHA	ACTIVIDAD	POBLACION OBJETIVO	LUGAR /DIRECCIÓN	N. DE ASISTENTES	No DE PIEZAS ENTREGADAS	REGISTROS DEJADOS

Actividades de sostenibilidad social desarrolladas en la obra



Fuente: Informe social del contratista

Programa 5. Política de empleo. El contratista debera vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia , personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia , personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrerna o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIPO DE POBLACIÓN	CERTIFICADO


Patricia Ospino	57427161	Residente social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Saudy Piedrahita	32870475	Aux Social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Elaine Rondon	32610983	Auxiliar sst	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades	Certificado del centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	Residente Ambiental	Victima del Conflicto	Certificado de Victima
Duglas Antonio Jimenez	17955050	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Boris Olivera Borja	72208592	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Alexander David Lopez Padilla	1044603169	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector
Geuner Vnrique Valle Hernandez	72226890	Ayudante de albañileria	AID Carrizal	Certificado por el colegio y líder del sector

Para este periodo se registraron laborando 40 personas

Periodo	Monc	Moc	Pob AID	Mujeres C. Op	Pob Vic	Discapacitado	Mujeres	Total
Diciembre-2022	-	6	-	1	-	2	3	6
Enero-2023	31	6	-	1	-	2	3	37
Febrero-2023	59	10	-	1	-	2	3	69
Marzo-2023	59	10	5	1	-	2	3	69
Abril-2023	135	10	14	1	-	2	6	69
Mayo-2023	131	18	14	1	1	2	6	149
Junio-2023	135	19	12	1	1	2	6	154

Julio 2023	134	17	12	1	1	2	8	151
Agosto – 2023	167	19	6	1	1	1	8	186
Septiembre -2023	142	19	7	1	1	1	8	161
Octubre 2023	91	19	7	1	1	1	8	110
Noviembre 2023	67	19	5	1	1	1	7	86
Diciembre 2023	33	7	4	1	1	0	6	40

Generación De Empleo Por Tipo De Población



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
MONC		31	59	59	59	131	135	134	167	142	91	67	33
MOC	6	6	10	10	10	18	19	17	19	19	19	19	7
POB. AID				5	14	14	12	12	6	6	6	5	4
MUJERES	2	2	6	6	6	6	8	8	8	7	7	7	6
DISCAPACITADOS						2	2	2	1	1	1	1	0
TOTAL	6	37	69	69	69	149	154	151	186	161	110	86	40

Fuente: Elaboración propia. MONC=Mano de obra no calificada. MOC= Mano de obra calificada

SOPORTES SOCIALES

1. Informe social de contratista
2. Indicadores de seguimiento

Los anteriores soportes, van anexados al presente documento

ANEXOS

INFORME SOCIAL

13

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

POLITICA DE EMPLEO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CERTIFICACIONES DE POLITICA DE EMPLEO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***BORIS OLIVERA BORJA,*** *identificado con C.C. 72.208.592 es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de ayudante de obra, para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 29 del mes de agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Ethel Z Beleño P.

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CALLE 50D No.3-15 Y CALLE 51C N° 2B-10Teléfono: 3646539 – 313 528 5388
Insedica.ceb24@hotmail.com
BARRANQUILLA - ATLANTICO

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***DUGLAS ANTONIO JIMENEZ CERVANTEZ,*** *identificado con C.C. 17955050, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de Ayudante de albañilería para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Ethel Z. Beleño P.

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***ALEXANDER DAVID LOPEZ PADILLA,*** *identificado con C.C. 1044603169, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de ayudante de obra, para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CALLE 50D No.3-15 Y CALLE 51C N° 2B-10Teléfono: 3646539 – 313 528 5388
Insedica.ceb24@hotmail.com
BARRANQUILLA - ATLANTICO

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 – DANE: 108001002274
Lic. De Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***GEUNER ENRIQUE VALLE HERNANDEZ,*** *identificado con C.C 72.226.890, es residente actual del barrio Carrizal de la ciudad de Barranquilla y labora en el cargo de Ayudante de albañilería para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto que tiene como objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 27 del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

VINCULACIÓN

POR

CENTRO DE OPORTUNIDADES

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA AGENCIA PUBLICA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

HACE CONSTAR QUE:

El **CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES**, identificado con **NIT. 901.483.078-4**, con representación legal del Sr. CRISTIAN DAVID JIMENEZ YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.225.269, quien ejecuta contrato EDU-333-2021 *"EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO I)"*, vinculó laboralmente a dos (2) personas registradas en la Agencia Pública de Gestión y Colocación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que funciona en la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo - Centro de Oportunidades, de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

NOMBRE	N° DE CEDULA	FECHA DE INGRESO
ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO	1.044.212.462	22/10/2021

Dado en la ciudad de Barranquilla, a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Cordialmente,

OSCAR PEÑUELA PINTO
Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Alcaldía Distrital de Barranquilla

Proyectó: M. Ospino
Revisó: A. Reyes

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CONTRATACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Firmado Por: ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA 2023-06-06 12:00:24

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2023-0818789-1**
Fecha: 06/06/2023 12:00:24 PM

Bogotá, martes 6 de junio de 2023

Señor(a)
DANIELA GAVIRIA GALLEGO
Dirección: cll 17 #14-58
Teléfono: - 3006857399
Ponedera, Atlántico, 48

La UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS hace constar que, una vez consultado el Registro Único de Víctimas (RUV) el día **martes 6 de junio de 2023**, el(la) señor(a) **DANIELA GAVIRIA GALLEGO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1140896132**, evidencia el siguiente reporte de estado y hecho(s) victimizante(s):

DECLARACION/ RADICADO	ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(	FECHA HECHO VICTIMIZANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
21488	21488(SIPOD)	Incluido	Desplazamiento Forzado	09/08/2001	Antioquia (05)	San Francisco (05652)

ADVERTENCIA: Esta constancia se expide a petición del(a) interesado(a), previa verificación de su identidad, y da cuenta del estado de inscripción en el Registro Único de Víctimas, los hechos victimizantes por los que fue valorado y el lugar de ocurrencia de cada hecho, a la fecha de su expedición. El presente documento es de carácter personal e intransferible.

Al respecto, es preciso indicar que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter RESERVADO, según lo citado en el parágrafo 1° del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. En todo caso se deberá garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información.

De acuerdo con lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS

ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA
Directora de Registro y Gestión de la Información
Unidad para las Víctimas

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CONTRATACIÓN

DE

MADRE CABEZA DE HOGAR

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

El empleo es de todos | Mintrabajo

Saber Hacer vale

FORMATO
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR

En la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlantico, siendo el día 05, del mes de Enero del año 2023, YO Sandy Patricia Piedrahita DelaRosa., mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 32870475 de Santotomas con domicilio en Calle 42 #46-23 Soledad-Atlantico de estado civil: Soltera. y profesión u oficio: Auxiliar de Gestión Social., me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **MADRE (X) PADRE ( ) CABEZA DE HOGAR**, ya que tengo bajo mi bajo mi responsabilidad y dependencia económica, en forma permanente a la(s) persona (s) relacionada(s) a continuación:

NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO
ESTEFANY PAOLA	MUÑOZ PIEDRAHITA	CEDULA	1001941739	HIJA
MARIA CAMILA	MARTINEZ MUÑOZ	REGISTRO CIVIL	1041870961	NIETA
JUAN DANIEL	MARTINEZ MUÑOZ	REGISTRO CIVIL	1041872515	NIETO

*** Es indispensable incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado en el cuadro anterior.**

La causa de esta condición es:
(Marcar con X)

(X) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

(X) No cuento con la ayuda económica de otros miembros de la familia.

Que rindo esta declaración para presentarme como candidato(a) para recibir los incentivos del Programa Saber Hacer Vale del Ministerio del Trabajo.

Saude Piedrahita

Firma
Documento de identidad:
Dirección: calle 42 # 46-23
Teléfono: 3217922323.
Correo electrónico: SaudePiedrahita0425@gmail.com

Huella digital

* Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo con lo estipulado por el artículo 25 del decreto 19 de 2012.

Favor incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado anteriormente.

RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE FIRMA
Artículo 73 Decreto Ley 960 de 1970

COD 10216

En la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico, República de Colombia, el siete (7) de junio de dos mil veintitres (2023), en la Notaría doce (12) del Círculo de Barranquilla, compareció: SAUDY PATRICIA PIEDRAHITA DE LA ROSA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0032870475, quien manifestó que firma este documento en presencia del Notario, quien da fe de ello.

10216-1



4688ec8eb5
07/06/2023 15:51:55

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, que contiene la siguiente información DECLARACION MADRE/ PADRE CABEZA DE HOGAR.

Notaría Doce de Barranquilla - Atlántico

ÁLVARO DE JESÚS ARIZA FONTALVO
Notario (12) del Círculo de Barranquilla , Departamento de Atlántico
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 4688ec8eb5, 07/06/2023 15:53:19

El empleo es de todos | Mintrabajo

Saber Hacer vale

FORMATO
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR

En la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, siendo el día 5, del mes de Junio del año 2023, YO Luz Mabel Fernández Jiménez, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1047360516 de Santo Tomás Atlantico. con domicilio en Santo Tomás de estado civil: Soltera y profesión u oficio: ingeniera civil, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **MADRE ( ) PADRE ( ) CABEZA DE HOGAR**, ya que tengo bajo mi bajo mi responsabilidad y dependencia económica, en forma permanente a la(s) persona (s) relacionada(s) a continuación:

NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO
Valentino	Burneo Fernández	R.C	1047363967	Hijo.

*** Es indispensable incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado en el cuadro anterior.**

La causa de esta condición es:
(Marcar con X)

( ) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

(X) No cuento con la ayuda económica de otros miembros de la familia.

Que rindo esta declaración para presentarme como candidato(a) para recibir los incentivos del Programa Saber Hacer Vale del Ministerio del Trabajo.

Firma

Documento de identidad: 1043360516

Dirección: Santo Tomás Cll 10a # 9a - 28

Teléfono: 300559 5495

Correo electrónico: luzfernandez1997@hotmail.com

Huella digital

* Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo con lo estipulado por el artículo 25 del decreto 19 de 2012.

Favor incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado anteriormente.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 5623

En la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico, República de Colombia, el seis (6) de junio de dos mil veintitres (2023), en la Notaría novena (9) del Círculo de Barranquilla, compareció: LUZ MABEL FERNANDEZ JIMENEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1047360516 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



db7a43f4a0

06/06/2023 09:19:19

---------- Firma autógrafa ----------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NORBERTO DAVID SALAS GUZMÁN

Notario (9) del Círculo de Barranquilla , Departamento de Atlántico

Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: db7a43f4a0, 06/06/2023 09:19:19

El empleo es de todos | Mintrabajo

Saber Hacer vale

FORMATO
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR

En la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlantico, siendo el día 05, del mes de Enero del año 2023, YO Patricio Osorno Medina, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.127.161 de Santa Marta con domicilio en Cll 43 Nº 32-100 apto 407 de estado civil: Soltero y profesión u oficio: Trabajadora social, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **MADRE (X) PADRE ( ) CABEZA DE HOGAR**, ya que tengo bajo mi bajo mi responsabilidad y dependencia económica, en forma permanente a la(s) persona (s) relacionada(s) a continuación:

NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO
Miguel Angel	Martinez Osorno	CC	1007072219	HIJO

*** Es indispensable incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado en el cuadro anterior.**

La causa de esta condición es:

(Marcar con X)

(X) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) No cuento con la ayuda económica de otros miembros de la familia.

Que rindo esta declaración para presentarme como candidato(a) para recibir los incentivos del Programa Saber Hacer Vale del Ministerio del Trabajo.

Patricia Espinoza

Firma

Documento de identidad: 57427161

Dirección: Cl 43 # 32-100 Apto 407

Teléfono: 3006401060

Correo electrónico: patricia.0506@hotmail.com



Huella digital

* Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo con lo estipulado por el artículo 25 del decreto 19 de 2012.

Favor incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado anteriormente.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 5622

En la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico, República de Colombia, el seis (6) de junio de dos mil veintitres (2023), en la Notaría novena (9) del Círculo de Barranquilla, compareció: PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0057427161 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



f5ea02e2ee
06/06/2023 09:17:51

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NORBERTO DAVID SALAS GUZMÁN
Notario (9) del Círculo de Barranquilla , Departamento de Atlántico
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: f5ea02e2ee, 06/06/2023 09:17:52

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No.14 DE INTERVENTORÍA AREA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 ENERO 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO IE DISTRITO
Contrato de obra No. SA-EDU- 0001-2022

INFORME SOCIAL

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión social realizada por el CONSORCIO IE DISTRITO en el marco del contrato de obra para interventoría No SA-EDU-0001-2022. Este documento tiene por insumo los anexos entregados por el contratista de obra y los formatos del PEGSA sugeridos por EDUBAR SA para la calificación y seguimiento de indicadores.

La información suministrada por el contratista fue validada y confirmada por la misma interventoría a través de las actividades de acompañamiento, verificación y seguimiento desarrolladas durante el período comprendido entre 01 de Enero y el 30 de Enero 2024. Dichas actividades fueron realizadas por el contratista de obra bajo las condiciones exigibles dentro del contrato EDU-345-2021, suscrito entre EDUBAR SA y el Consorcio Educativo Distrital 2022, y en el Plan de Gestión Social aprobado por esta interventoría para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el Distrito de Barranquilla.

En común acuerdo con los componentes SST y Ambiental de interventoría y **EDUBAR SA,** se establece que a partir de este informe el peso porcentual del componente social queda en 30%. Además, se resalta la importancia de una comunicación más fluida entre los componentes del proyecto, en especial para la Política de Empleo.

A continuación, se relacionan los programas del PGS:


Programa 1. Divulgación e información y participación**.**
Programa 2. Levantamiento de actas de vecindad.
Programa 3. Atención a la comunidad.
Programa 4. Sostenibilidad social.
Programa 5. Política de empleo.

Programa 1. Divulgación, E Información Y Participación Comunitaria.

Para este periodo el contratista no realizo divulgacion a través de volantes con la comunidad, sin embargo se mantuvo comunicación a través de medio de comunicación y reuniones.

Divulgación				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
		Total		

Estrategias de divulgación implementadas en el desarrollo del proyecto




Fuente: Informe social del contratista

Para el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones con la comunidad institucional

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
17/01/2024	Socialización de reinicio de obras	calle 47 No-97 IED El Mayor	Comunidad	5	Se realizó reunión con miembros de la institución IED El Mayor, Edubar S.A, secretaría de educación, contratista e interventoria con el objetivo de dar	Acta de reunión registro fotográfico

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					reinicio a las actividades contempladas en el alcance del proyecto.	
18/01/2024	Socializacion de reinicio de obras	cra 25b No 68-20 IED Juan Jose Rondon	Comunidad	8	Se realizó reunión con miembros de la institución IED Juan Jose Rondon, Edubar S.A, contratista e interventoria con el objetivo de dar reinicio a las actividades contempladas en el alcance del proyecto.	Acta de reunión registro fotográfico
18/01/2024	Socializacion de reinicio de obras	cra 1B No 46g-18 IED Reuven Feuerstein	Comunidad	9	Se realizó reunión con miembros de la institución IED Reuven Feuerstein, Edubar S.A, contratista e interventoria con el objetivo de dar reinicio a las actividades contempladas en el alcance del proyecto.	Acta de reunión registro fotográfico
19/01/2024	Socializacion de reinicio de obras	cra 33 No 45-125 IED Jose Eusebio Caro	Comunidad	9	Se realizó reunión con miembros de la institución IED Jose Eusebio Caro, Edubar S.A, contratista e interventoria con el objetivo de dar reinicio a las actividades contempladas en el alcance del proyecto.	Acta de reunión registro fotográfico
		Total de asistentes		31		

Actividades De Información Y Participación Comunitaria



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	ene-24
SOCIALIZACIONES			4	4	2				3	2	3	3	4
REUNIONES INFORMATIVAS	2	7			8	7	7	7	1	3	1	2	

Fuente: Informe social del contratista

Programa 2. Infraestructura de predios. Con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, el contratista debe levantar actas de vecindad en los predios y las instituciones educativas que salieron favorecidos en él. ***PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRICTO DE BARRANQUILLA.*** Con el fin de determinar el estado inicial de las áreas a intervenir.

Para este periodo el contratista reporta los siguiente levantamiento de actas de vecindad

N°	Sector	Cantidad	Estado
1	El Carmen	3	Inicio
2	San Francisco	1	Inicio
3	Bosque	1	Inicio
4	Villa San Pedro	1	Inicio

5	Santo Domingo	1	Inicio
	Total, Actas	7	

Fuente: Informe social del contratista

Programa 3. Atención a la comunidad. Para este periodo el contratista no reporta la recepción de PQRS a la fecha se han levantado 6 de las cuales de la cuales se encuentran cerradas a satisfacción. A continuación, las manifestaciones ciudadanas registradas en el proyecto.

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
1	23/05/2023	Rocio Castellar Perez	La sra Rocio Castellar Perez propietaria de la vivienda ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, manifiesta que por el levante del muro de la IED Jesus de Nazarteh,el cual colinda con el patio de su vivienda, se ha visto afectada con problemas de inseguridad ya que se le estan metiendo a su patio; por lo que solicita le levante 3 hiladas en bloque a su muro existente y una longitud de 2,50 mts para garantizar la seguridad del predio.			x		El dia 23 de Mayo 2023 se le informa a la sra Castellar , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El dia 26 de Mayo 2023 se realiza la notificación de manera verbal que se iniciarán los trabajos los cuales corrsponden al levante del muro con 3 hiladas de altura y una longitud de 2,50 mtrs lo solicitado paragarantizar la seguridad de su predio.cerrando a satisfacción la queja.	cerrada
2	13/06/023	Tomas Sarmiento	El señor sarmiento ubicado Cra 4 # 55-83 del barrio la Sierrita manifiesta que su vivienda sufrio afectaciones durante las actividades constructivas de la IED Jesús de Nazareth,			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a al señor Tomas , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando.	Cerrada 08/11/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
								El día 31 de octubre 2023 Se inician las labores de reparación en el predio del sr sarmiento. se realizó demolición de mamposteria, existente en el dintel - se trabo el muro con bloque rojos - se relleno con ladrillos - se aplico concreto-pañete allanado interno y externo-aseo en areas intervenidas, cerrando a satifacion la queja.	
3	13/06/2023	Yuleidis Montero	la señora Montero ubicada Cra 3G # 55D-54 apto 2 del barrio la Sierrita manifiesta que durante las actividades constructivas de la IED Jesus de Nazareth, sufrio afectaciones en los muros de la iglesia que se encuentra en la parte posterior y colinda con la institición por lo que solicita evaluación por la parte encargada.			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Montero , que su solicitud se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 8 de septiembre 2023 se realizó la visita en la vivienda de la señora Yileidis Montero en compañía del area técnica del contratista llevando el acta de vecindad y registro fotografico incial, donde se evidencian las fisuras mencionadas por la propietaria, en su mismo tamaño, se da cierre al acta de vecindad y Pqr a	Cerrada

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
								conformidad de la propietaria . .	
4	13/06/2023	Genoveva Lopera	La señora Genoveva propietaria ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la Sierrita Manifiesta que le realicen la limpieza en el area del muro de contención levantado por el contratista y rellenen la zanja ocasionada por el mismo para evitar filtraciones de agua			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Lopera , que su solicitud se le direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. el dia 20 de junio 2023 se realiza la limpieza y el relleno de zanja con el material de sitio. cerrando a satisfacción la queja	Cerrada 20/06/2023
5	20/06/2023	Rocio Castellar Perez	La señora Rocio Castellar ubicada en la Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, nuevamente solicita que le continuen con el levante del muro posterior lateral, debido a que continua presentando problemas de inseguridad en su predio. Solicita que se realice el levante del muro posterior lateral del cual el inicialmente se habia levanto 3 liladas de una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado inicialmente el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. Sin embargo la quejosa vuelve a solicitar que se			x		El dia 20 de junio 2023 se le informa que inicialmente se habia levanto 3 liladas con una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. El dia 23 de junio 2023 se realiza muro completo prolongando las columnas del muro inicial, se hacen 7 mts de longitud y tres hiladas de altura, lo solicitado por la propietaria cerrando a satisfacción la queja.	Cerrada 20/06/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			le continue, las 3 hiladas del muro.						
6	10/10/2023	Ibis Sobrino	la señora Ibis Sobrino ubicada en la cra 34A No 50D-40 barrio carrizal quien manifiesta que el dia 4 de octubre 2023 se perdieron dos perfiles en aluminio del cerramiento existente en la vivienda del lado lateral derecho, la propietaria manifiesta que sucedió durante la fundida de losas del tercer piso de la construcción del Colegio Carrizal, se le informa a la propietaria que se le dará la trazabilidad correpondiente a la pqrs			x		Se le informa a la señora Sobrino, que se hará revisión, con la interventoria, ya que no existe, prueba, que confirme dicha afirmación expuesta, y se le estará informando lo la decisión tomada. el dia 10 de noviembre 2023 se hace la reposiscion de perfiles hurtados en la vivienda cerrando a satifacion la queja.	Cerrada 10/11/2023

Tipología R(Reclamos) P(Peticiones) Q(Quejas) S(Sugerencias). Estado Cerrada Abierta

El contratista para este periodo reporta la implementación del mecanismo de atención a la comunidad a través de correo electrónico y línea telefónica, justificado que, a través de estos medios, se logra mantener un dialogo abierto y permanente con la comunidad de todas las intervenciones, sin importar la distancia entre ellas y la cantidad de frentes simultáneos que se tengan. Se relaciona a continuación la información del mecanismo de atención a la comunidad:

Mecanismo de comunicación	Instalado			Lugar
	SI	NO	N/A	
Correo electrónico	X			sisoma.ceducativod@gmail.com

Línea telefónica	X			3013289870


Horarios de atención para los canales de comunicación:

lunes a viernes de 8:00Am a 12: 00 pm y de 2:pm a 5:00pm.

Programa 4. Sostenibilidad social. Dentro de las actividades de sostenibilidad social se encuentran capacitaciones al personal que labora en el proyecto y personal de la comunidad. A continuación, para este periodo el contratista no reporta actividades desarrolladas dentro del programa en mención.

FECHA	ACTIVIDAD	POBLACION OBJETIVO	LUGAR /DIRECCIÓN	N. DE ASISTENTES	No DE PIEZAS ENTREGADAS	REGISTROS DEJADOS

Actividades de sostenibilidad social desarrolladas en la obra



Fuente: Informe social del contratista

Programa 5. Política de empleo. El contratista debera vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia , personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia , personas pertenecientes a grupos étnicos,

personas en pobreza extrerna o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.


NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIPO DE POBLACIÓN	CERTIFICADO
Patricia Ospino	57427161	Residente social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Saudy Piedrahita	32870475	Aux Social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Elaine Rondon	32610983	Auxiliar sst	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades	Certificado del centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	Residente Ambiental	Victima del Conflicto	Certificado de Victima

Para este periodo se registraron laborando 33 personas

Periodo	Monc	Moc	Pob AID	Mujeres C. Op	Pob Vic	Discapacitado	Mujeres	Total
Diciembre-2022	-	6	-	1	-	2	3	6
Enero-2023	31	6	-	1	-	2	3	37
Febrero-2023	59	10	-	1	-	2	3	69
Marzo-2023	59	10	5	1	-	2	3	69
Abril-2023	135	10	14	1	-	2	6	69
Mayo-2023	131	18	14	1	1	2	6	149
Junio-2023	135	19	12	1	1	2	6	154
Julio 2023	134	17	12	1	1	2	8	151
Agosto – 2023	167	19	6	1	1	1	8	186

Septiembre -2023	142	19	7	1	1	1	8	161
Octubre 2023	91	19	7	1	1	1	8	110
Noviembre 2023	67	19	5	1	1	1	7	86
Diciembre 2023	33	7	4	1	1	0	6	40
Enero 2024	26	7	0	1	1	0	6	33

Generación De Empleo Por Tipo De Población



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24
MONC		31	59	59	59	131	135	134	167	142	91	67	33	26
MOC	6	6	10	10	10	18	19	17	19	19	19	19	7	7
POB. AID				5	14	14	12	12	6	6	6	5	4	0
MUJERES	2	2	6	6	6	6	8	8	8	7	7	7	6	6
DISCAPACITADOS						2	2	2	1	1	1	1	0	0
TOTAL	6	37	69	69	69	149	154	151	186	161	110	86	40	33

Fuente: Elaboración propia. MONC=Mano de obra no calificada. MOC= Mano de obra calificada

SOPORTES SOCIALES

1. Informacion, Divulgación Y Participación Comunitaria
2. Informe social de contratista
3. Indicadores de seguimiento

Los anteriores soportes, van anexados al presente documento

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

ANEXOS

INFORME SOCIAL

14

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

ACTAS DE REUNIONES

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.099.859		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED Juan Jose Rondon **FECHA** 18-01-2024 **HORA INICIO Y FIN** 9:40- 10:20 am.

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra		Cual?	Reunión tecnico social para Socializar reinicio.

OBJETIVO DE LA REUNION	Socializar el reinicio de las actividades.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal encargado de la Reunión Socialización del reinicio de actividades Lectura del acta inicial de socialización del alcance. Preguntas respuestas. Compromisos Cierre de la actividad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizó reunión en la Institución educativa distrital Juan Jose Rondon con el rector Ismael. y el acompañamiento de las que hacen parte del proyecto Edubar: María del Mar Pico, Diana Sanguino, Interventoría: Johana Martinez, Luis Mendoza, Ontra fista. Alberto Diaz y Sandy Pedrahita area Social Con el objetivo de Socializar el reinicio de las actividades; el rector Solicita la verificación del alcance Socializado inicialmente, por lo que se lee el acta realizada el 14-09-208, la ingeniera Diana manifiesta que a la viga se le hizo mantenimiento, no se realizó una nueva. El rector Ismael manifiesta que envia una solicitud a Secretaria de Educación y edubar por escrito donde solicita explicación acerca de las actividades y claridad en el diseño contemplado en el proyecto, a lo vez Solicita la modificación del diseño de los Cuales en cuanto a la

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Ventanería exteriores e interiores, para eliminar unas y ampliar el tamaño de otras; Edubar se compromete a remitir la respuesta entregada a la Solicitud, a revisar el cambio con la Secretaria de educación y a Convocar una nueva reunión con las respuestas de la Secretaria de Educación se da cierre a la actividad siendo las 10:00am.

Nota: sobre las vigas no se realizó mantenimiento, será verificado el adecuado.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Mayor de Barranquilla FECHA 17-01-2024.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Revisión del alcance del proyecto

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Angelo Sanchez	1045098590	Interventoria	Arquitecto	
2	Mauricio Cuellar.	1140.893.221	Contratista	Ing Civil	
3	Dignal Segura	1140807930	Edubar SA	Ing. Civil	
4	Javier Conrado	72095376	Contratista	Director.	
5	Saudy Piedrahita	32870475	Contratista	Aux Social	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(Nombre)
Contratista

Johana Martinez
(Nombre)
Interventoría

	ACTA DE REUNION	Formato	9
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.696.359		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED Mayor de Barranquilla **FECHA** 17-01-2024 **HORA INICIO Y FIN** 3:00 – 4:50 PM

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra		Cual?	Reunión Reinicio de actividades y revisión

OBJETIVO DE LA REUNION	Recorrido y revisión para el reinicio de actividades.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del Personal recorrido de los bloques 1, 2, 4 y 3. verificaciones y aprobaciones. Preguntas y respuestas Compromisos fin de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizó reunión en la institución Educativa Mayor de Barranquilla con los delegados por Parte de Edubar la ingeniera Diana sanguino, Interventoría el arquitecto Angelo cassiany por Parte del contratista representante de construcciones, Juan Piedrahita, Javier Conrado y area social con el objetivo de revisión y aprobación de Reinicio de actividades realizadas y faltantes en la institución; Contratista manifiesta que realizaron la Compra de materiales para dar inicios de actividades en el bloque 1, en las areas de cubierta. ademas pregunta por la Construcción de los Pisos de los bloques la ingeniera Diana manifiesta y responde que solo esta Contemplado los Pisos del teatrino y de las areas intervenidas para realizar las Columnas, que es responsabilidad del Contratista el cuidado del mismo y la limpieza

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Tambien se va a revisar las areas de los Suministros de Cubierta de los bloques Para la aprobación de las cantidades y revisión Presupuestal del Proyecto, se realiza revision de las fachadas de los antepechos de los bloques 1, 2 y 3, del cual se aprueba la demolición de los mismos en los bloques 1 y 3 y la Construccion en ladrillo tolete, en el bloque 2 queda contemplado la revisión de las cantidades Contractuales Para abrobar actividades, ademas la ingeniera manifiesta que en Compromiso anterior anotado en bitacora el dia miercoles 04 de Octubre 2023 se realice la demolición de las Columnetas que no cumplen Con las especificaciones según el plano, se termina recomendando quedando con el Compromiso del reinicio de actividades el dia lunes 22 de Enero 2024 en el bloque 1, se firma acta de asistencia y se da Cierre a la actividad.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Juan José Rondon FECHA 18-01-2023.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		Reunión de reinicio de Actividades.
Otra	X	Cual?

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Johana Martinez	1074934155	Pri S. Interventoria	Pr. Social	
2	Angelica Lopez Lozano	1044212462	Contratista.	Residente	
3	Mariel del Mar Pico	1026576309	Edubar SA	Prof. Psicosocial	MPG
4	Diana Sanguino	1140887930	Edubar SA	Ing. Civil.	Diana Sanguino
5	Alberto Diaz Saavedra	1045719010	Contratista	Arquitecto	
6	Luis Eduardo Mendoza	1081791726	Interventoria	Inspector	
7	Ismael Lizarazo Paternina	72009652	Rector IED Juan José Rondon	Rector	
8	Saudy Piedrahita	32870475	Contratista	Aux Social	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Saudy Piedrahita
(Nombre)
Contratista Aux Social

Johana Martínez
(Nombre)
Interventoría

	ACTA DE REUNION	Formato	9
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED Reuven Feuerstein **FECHA** 18-01-2024 **HORA INICIO Y FIN** 10:30-11:10am.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra ↑ Cual?		Socializar reinicio de actividades

OBJETIVO DE LA REUNION	Socializar reinicio de actividades contempladas en el proyecto.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal encargado de la reunión. Socialización del reinicio de las actividades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión en la institucion educativa distrital Reuven. Con el encargado por parte del rectory el acompañamiento de las entidades encargadas del proyecto edubar, Interventoria y contratista con el objetivo de socializar reinicio de actividades, Encargado por parte del rector el profesor Lobo. manifesto que el espacio del area de sala de Profesores. Supudiera contemplar instalar cubierta en la parte posterior de las obras realizados. Para ellos realizar el cerramiento, se le manifiesta por parte de edubar que la reunión del día de hoy estamos realizando la socialización del reinicio de las actividades contempladas al inicio del proyecto. Se remitira a secretaria de educación la solicitud propuesta. por la institucion para su evaluacion, por parte del contratista reiniciara actividades a partir del día

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Lunes 22 de enero 2024; asu vez, el el dia de hoy se remiten actividades de ingreso de materiales, planeamos realizar revisión del acta de vecindad y registro fotografico para evaluar los cambios iniciales.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Reuven Feuerstein FECHA 18-01-2024.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Reunión socialización de reinicios de actividades

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	María del Mar Pico	1026576309	Edubar SA	Prof. Psicosocial	MPG
2	Diana Sanguino	1140887930	Edubar SA	Ing. Civil	
3	Luis Eduardo Mendoza	1081791776	Interventoría	Inspector	
4	Johana Martínez	1079934155	Interventoría	Prof. Social	
5	Alberto Diaz Saavedra	1045719070	Contratista	Arquitecto	
6	Edison Russo S.	1.044.424.612	Consorcio	Director P.	
7	Wilder Cotes Palacio	8.777.334	Contratista	Director Ad.	
8	Sandy Piedrahita	32870475	Contratista	Aux Social	
9	Luis Eduardo Cotes	8.667.659	DOCENTE	IED REUVEN	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Sandy Piedrahita
(Nombre)
Contratista Aux Social

Johana Martínez
(Nombre)
Interventoría

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED JOSE EUSEBIO CARO **FECHA** 19-01-2023 **HORA INICIO Y FIN** 10:00-10:50am.

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra	x	Cual?	Socialización de Reinicio de actividades

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer las actividades de reinicio de obra
ORDEN DEL DÍA	Presentación del Personal Socialización de Reinicio de actividades. Preguntas, inquietudes y respuestas fin de la actividad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Realizamos reunión en la institución IED José Eusebio Caro con la presencia del contratista, subcontratista, el representantes de edubar, en representación de la institución Profesora Julia (rectora) manifiesta sus inquietudes e inconvenientes tenidos durante todo estos procesos de ejecución del Proyecto encontrados que ha tenido el Proyecto en su ejecución El contratista manifesta el reinicio de las actividades materiales en obra como arena y gravilla para entrar a ejecutar el día lunes con personal en construcción vigas, aros, segundo piso y así dar continuidad a las actividades correspondientes por parte de la rectora de la institución profesora Julia solicita habilitar 3 aulas ubicadas

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

En el primer piso que funcione como salon Multiple, espacio que fortaleceria el desarrollo de proyectos ludicos, Pedagogicos y culturales de la poblacion estudiantil el cual será en salon Multifuncional Solicitud que será transladada atraves de Edubar a secretaria de educación para sus evaluacion la profesora Julia manifestar inquietud sobre los tiempos de ejecución, do cual evaluará el subcontratista. Ademas de buscar estrategias teniendo en cuenta los dias festivos, Proximos de Temporadas de Carnavales y semana Santa. El Toma de fecha de finalizacion de dicho sera evaluado y notificado por el contratista. La Directora de la institucion solicita retomar el cerramiento y que este sea de tal manera que sea independiente del baño de las niñas y mantenga su Privacidad. Al momento de utilizar el baño.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Jose Eusebio Caro. FECHA 19-01 2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Socialización de Reinicio de Actividades.

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Patricia Ospino	57427161	Contratista	T. social	Patricia O.
2	Angelo Sanchez	1045088590	Interventoria	Interventor	
3	Diana I. Sarmiento G.	1140887930	Edubar SA	Ing. Civil	Diana Sarmiento
4	María del Mar Pico G	1026576309	Edubar SA	Prof. Psicosocial	MPG
5	Jaderson Saavedra	1045756076	Contratistas	Arquitecto	Jaderson Saavedra
6	Milka Cotes Palacio	8.777334	Contratista	Admon	
7	Julia Correa Salas	22844350	Rectora	Jose Eusebio Caro	
8	Javier Conrado	72.095.376	Contratista.	Director Obras	Conrado.
9	Angelly Angulo Castro	1.129.573.599	Practicante. Padres.	Jose E. Caro	Angelly Angulo C.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino
(Nombre)
Contratista

Diana Sarmiento
(Nombre)
Interventoría

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

POLITICA DE EMPLEO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

VINCULACIÓN

POR

CENTRO DE OPORTUNIDADES

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA AGENCIA PUBLICA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

HACE CONSTAR QUE:

El **CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES**, identificado con **NIT. 901.483.078-4**, con representación legal del Sr. CRISTIAN DAVID JIMENEZ YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.225.269, quien ejecuta contrato EDU-333-2021 *"EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO I)"*, vinculó laboralmente a dos (2) personas registradas en la Agencia Pública de Gestión y Colocación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que funciona en la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo - Centro de Oportunidades, de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

NOMBRE	Nº DE CEDULA	FECHA DE INGRESO
ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO	1.044.212.462	22/10/2021

Dado en la ciudad de Barranquilla, a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Cordialmente,

OSCAR PEÑUELA PINTO
Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Alcaldía Distrital de Barranquilla

Proyectó: M. Ospino
Revisó: A. Reyes

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CONTRATACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Firmado Por: ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA 2023-06-06 12:00:24

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2023-0818789-1**
Fecha: 06/06/2023 12:00:24 PM

Bogotá, martes 6 de junio de 2023

Señor(a)
DANIELA GAVIRIA GALLEGO
Dirección: cll 17 #14-58
Teléfono: - 3006857399
Ponedera, Atlántico, 48

La UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS hace constar que, una vez consultado el Registro Único de Víctimas (RUV) el día **martes 6 de junio de 2023**, el(la) señor(a) **DANIELA GAVIRIA GALLEGO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1140896132**, evidencia el siguiente reporte de estado y hecho(s) victimizante(s):

DECLARACION/ RADICADO	ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(	FECHA HECHO VICTIMIZANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
21488	21488(SIPOD)	Incluido	Desplazamiento Forzado	09/08/2001	Antioquia (05)	San Francisco (05652)

ADVERTENCIA: Esta constancia se expide a petición del(a) interesado(a), previa verificación de su identidad, y da cuenta del estado de inscripción en el Registro Único de Víctimas, los hechos victimizantes por los que fue valorado y el lugar de ocurrencia de cada hecho, a la fecha de su expedición. El presente documento es de carácter personal e intransferible.

Al respecto, es preciso indicar que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter RESERVADO, según lo citado en el parágrafo 1° del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. En todo caso se deberá garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información.

De acuerdo con lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS

ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA
Directora de Registro y Gestión de la Información
Unidad para las Víctimas

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CONTRATACIÓN

DE

MADRE CABEZA DE HOGAR

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

El empleo es de todos | Mintrabajo

Saber Hacer vale

FORMATO
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR

En la ciudad de Barranquilla., departamento de Atlantico, siendo el día 05, del mes de Enero del año 2023, YO Saudy Patricia Piedrahita DelaRosa., mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 32870478 de Santotomas con domicilio en Calle 42 #46-23 Soledad-Atlantico de estado civil: Soltera. y profesión u oficio: Auxiliar de Gestión Social., me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **MADRE (X) PADRE ( ) CABEZA DE HOGAR**, ya que tengo bajo mi bajo mi responsabilidad y dependencia económica, en forma permanente a la(s) persona (s) relacionada(s) a continuación:

NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO
ESTEFANY PAOLA	MUÑOZ PIEDRAHITA	CEDULA	1001941739	HIJA
MARIA CAMILA	MARTINEZ MUÑOZ	REGISTRO CIVIL	1041870961	NIETA
JUAN DANIEL	MARTINEZ MUÑOZ	REGISTRO CIVIL	1041872515	NIETO

*** Es indispensable incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado en el cuadro anterior.**

La causa de esta condición es:
(Marcar con X)

(X) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

(X) No cuento con la ayuda económica de otros miembros de la familia.

Que rindo esta declaración para presentarme como candidato(a) para recibir los incentivos del Programa Saber Hacer Vale del Ministerio del Trabajo.

Saud Piedrahita

Firma

Documento de identidad:

Dirección: calle 42 #46-23

Teléfono: 3217922323.

Correo electrónico: SaudPiedrahita0425@gmail.com

Huella digital

* Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo con lo estipulado por el artículo 25 del decreto 19 de 2012.

Favor incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado anteriormente.

RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE FIRMA

Artículo 73 Decreto Ley 960 de 1970

COD 10216

En la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico, República de Colombia, el siete (7) de junio de dos mil veintitres (2023), en la Notaría doce (12) del Círculo de Barranquilla, compareció: SAUDY PATRICIA PIEDRAHITA DE LA ROSA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0032870475, quien manifestó que firma este documento en presencia del Notario, quien da fe de ello.

10216-1



4688ec8eb5

07/06/2023 15:51:55

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, que contiene la siguiente información DECLARACION MADRE/ PADRE CABEZA DE HOGAR .

ÁLVARO DE JESÚS ARIZA FONTALVO

Notario (12) del Círculo de Barranquilla , Departamento de Atlántico

Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 4688ec8eb5, 07/06/2023 15:53:19

El empleo es de todos | Mintrabajo

Saber Hacer vale

FORMATO
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR

En la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, siendo el día 5, del mes de Junio del año 2023, YO Luz Mabel Fernández Jiménez, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1047360516 de Santo Tomás Atlantico. con domicilio en Santo Tomás de estado civil: Soltera y profesión u oficio: ingeniera civil, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **MADRE ( ) PADRE ( ) CABEZA DE HOGAR**, ya que tengo bajo mi bajo mi responsabilidad y dependencia económica, en forma permanente a la(s) persona (s) relacionada(s) a continuación:

NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO
Valentino	Burneo Fernández	R.C	1047363967	Hijo.

*** Es indispensable incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado en el cuadro anterior.**

La causa de esta condición es:
(Marcar con X)

( ) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

(X) No cuento con la ayuda económica de otros miembros de la familia.

Que rindo esta declaración para presentarme como candidato(a) para recibir los incentivos del Programa Saber Hacer Vale del Ministerio del Trabajo.

Firma

Documento de identidad: 1047360516

Dirección: Santo Tomás Cll 10a # 9a - 28

Teléfono: 300559 5495

Correo electrónico: luzfernandez1997@hotmail.com

Huella digital

* Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo con lo estipulado por el artículo 25 del decreto 19 de 2012.

Favor incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado anteriormente.

El empleo es de todos | Mintrabajo

Saber Hacer vale

FORMATO
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR

En la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlantico, siendo el día 05, del mes de Enero del año 2023, YO Patricio Osorno Medina, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 8427161 de Santa Marta con domicilio en Cll 43 Nº 32-100 Apto 907 de estado civil: Soltero y profesión u oficio: Trabajadora social, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que actualmente poseo la condición de **MADRE (X) PADRE ( ) CABEZA DE HOGAR**, ya que tengo bajo mi bajo mi responsabilidad y dependencia económica, en forma permanente a la(s) persona (s) relacionada(s) a continuación:

NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO
Miguel Angel	Martinez Osorno	CC	1007072219	HIJO

*** Es indispensable incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado en el cuadro anterior.**

La causa de esta condición es:

(Marcar con X)

(X) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero(a) permanente.

( ) No cuento con la ayuda económica de otros miembros de la familia.

Que rindo esta declaración para presentarme como candidato(a) para recibir los incentivos del Programa Saber Hacer Vale del Ministerio del Trabajo.

Patricia Espinosa M.

Firma

Documento de identidad: 57427161

Dirección: Cll 43 # 32-100 Apto 407

Teléfono: 3006401060

Correo electrónico: patricia0506@hotmail.com



Huella digital

* Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo con lo estipulado por el artículo 25 del decreto 19 de 2012.

Favor incluir en esta declaración las imágenes de los documentos de identificación de los hijos menores de 18 años y/o personas mayores (de 60 años o más) o de personas con discapacidad que tengan a su cargo y que hayan relacionado anteriormente.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"	Apertura [X]	Cierre [ ]
93	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			25/01/24	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED Sofía Camargo de Lleras Sede 1.
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Rectora
Nombre del Propietario Genovera Herrera Martinez
Dirección calle 53D #21-36 B/ El Carmen Teléfono 3157200629.
Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___
Cédula catastral ___ No. de pisos 3

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[ ]	[X]
6, Televisión cable	[X]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda
1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[X]	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[X]	Cuál? ___	

Accesos vehiculares
Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Muros.	Teja Barro Sam. Termo A.	Concreto	Mamposteria	Concreto	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[ ]
Humedades	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma responsable unidad social | Genovera Herrera | 36563456
Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad en la Institución Educativa Sofía Camargo de Lleras sede 1. Se procede al levantamiento con el área técnica y se pregunta Constatar en las áreas a intervenir cubiertas: se constata que el área se encuentran Grafiteñas en Concreto con deterioro y grietas, piso en Concreto rustico con fisuramiento y agrietamiento, Cubierta en laminas en asbesto cemento con perforaciones y fisuramiento, estructura en perfilería metálica con deterioro por el oxido, Cuenta con 4 tableros de marcos de basquetball, 4 reflectores, Sistema electrico con deterioro, 2 parlantes grandes en la parte superior de la perfilería bajo estructura metálica, los muros que sostienen la estructura encuentra en mal estado. -Bloque primer piso. muros en bloque con mampostería con enchape y molduras, Inicia con Salon de coordinación de convivencia, ventaneria en aluminio vidrio sin particiones, losa enconcreto con mal estado con unas cortes en el recubrimiento inferior de la placa de contrapiso donde se expone los elementos estructurales (vigas y nervios). Salon 801, muros en bloque con suciedad, cuenta con puerta en mal estado, se observa aire acondicionado, y tubería eléctrica a la vista, pero en buen estado. Techo, cubierta en losa con problemas estructurales en mal estado, se visualizan cortes en el recubrimiento inferior. Salon 802, muros en bloque, cubierta en losa con cortes en el recubrimiento inferior de la placa por problemas estructurales Ventaneria en aluminio y vidrios completos sin deterioro sistema electrico en mal estado. 803. Muros en bloque con acabados en pañete y pintura a la vista, ventaneria en aluminio y vidrio completos. Sin particiones ni deterioro, se observan dos (2) aires acondicionados, televisor, tablero, filtro archivo, cortes en losa de entrepiso, archivador metalico.	

Genoveva Herrera - 36563456

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Genovera Herrera.

C.C o Nit 36563456

Alberto Diaz Saavedo

Representante del contratista

Nombre 1104749010.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022
89	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Apertura [X] 25/01/24 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Sofia Camargo de Heras Sedez.
Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual? [ ]
Nombre del Propietario Genoveva Herrera Martinez
Dirección Cra 53D # 20D-10 B. El Carmen Teléfono 3157206629
Long. del frente (mts) [ ] Matrícula inmobiliaria No. [ ]
Cédula catastral [ ] No. de pisos [ ]

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[ ]	[x]
7, Otros	[x]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 [ ]
2 [ ]
3 [ ]
4 [ ]
5 [ ]
6 [ ]
7 [ ]
8 [ ]

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[x]	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[x]	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI [x] NO [ ]
Cuantos [ ]
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque-	Muros	Losa- Asto & lam. fin.	Concret	Concreto		
Observaciones								
Grietas y fisuras	x	x	x	x	[ ]	x	[ ]	[ ]
Humedades	x	x	x	x	x	x	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma responsable unidad social — « Genoveva Herrera » — « 36563450 »
Nombre — C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de Vecindad en la Institucion educativa Sofia Camargo de Lleras sede 2, se puede constatar. que. Cancha se encuentra con deterioro en muros y estructuras y. areas aledañas. completas en regular estado. El rest de la edificacion en buen estado, muros en bloque a la vista, sin deterioro.	

Firma responsable unidad social

Benavides Herrera

Nombre

36563456

C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Genaro Herrera

C.C o Nit 36563456

Alberto Diaz Salcedo.

Representante del contratista

Nombre 1245719010.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA / CONTRATO INTERVENTORIA	EDU-345-2022 / CONSORCIO IE DISTRITO	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA"	Apertura [X]	Cierre [ ]
94					30 01 24	A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED TIERRA SANTA (Bosque).
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Rector
Nombre del Propietario Adalberto Delatp2 Liliam
Dirección Cra 63 #60-13 Bosque. Teléfono 3106650164.
Long. del frente (mts) ____ Matrícula inmobiliaria No. ____
Cédula catastral ____ No. de pisos 2.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[ ]	[x]
6, Televisión cable	[ ]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[x]	Cuál? ____	[ ]

Uso actual

1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[x]	Cuál? ____	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [ ]
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros y P.	Losa_Terma	Concreto.	Mamposteria	Concreto.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[ ]	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[x]	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

x ____ — Adalberto de la [illegible] — 8679[illegible]

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
se realiza levantamiento de Acta de vecindad en la IED, Tierra santa. Con el acompañamiento del area Tecnica, se puede Observar, edificacion de 2 plantas. Del lado izquierdo en bloque - estructuras, ventaneria en aluminio con vidrio y protecres sin pantallas ni deterioro, en el lado derecho edificacion de 1 piso en mampostería y acasados en pintura, se observa fisuramientos y humedad, - cerramiento lateral derecho en bloque a la vista, rayado, con multiples grietas, columnas agrietadas, el muro posterior en ladrillos con abundante vegetacion de distintas especies se observa que el terreno esta cediendo por lo tanto se tomaran las medidas para su intervencion, piso en concreto rustico y el resto en tabla roa y afectado con grafiti, por problemas en el terreno que esta cediendo, los pisos se encuentran agrietados y presentan hundimientos, ademas los muros de los baños y cuartos de labores,	

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit 8679277

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Andrés de la Hoz

C.C o Nit 86079277

Alberto Diaz Salcedo

Representante del contratista

Nombre 1045719010.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____, Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA"	Apertura ☒	Cierre ☐
95	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			30 01 24	A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED Costa Caribe
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Fecha.
Nombre del Propietario Senia Julio Alagna
Dirección Cra 94 #99-20. Villa Santos Teléfono 3005430584
Long. del frente (mts) _____ Matrícula inmobiliaria No. _____
Cédula catastral _____ No. de pisos 2 Pisos.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☐	☑
7, Otros	☑	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Muros.	Losa-Lamina	Concreto.	Mampostería	Concreto.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☑	☐	☐	☑	☑	☐	☑	☐
Humedades	☐	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social — Nombre: Senia Julio A — C.C o Nit: 32'651.828

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de Vecindad en las áreas. encontrando las siguientes observaciones: Bloque: 1. muros en bloque. y ladrillo ala Vista rayado, de 2 pisos el area a intervenir losa del segundo piso tienen Presenta deterioro, por abundante humedad, viga en concreto aerea, se visualiza moho por humedad, luminarias (2), con tubería EMT con deterioro por el oxido En esta area se encuentran 4 salones, muros en bloque en buen estado, piso en piedra pulida con granito, Cubierta en laminas termoacusticas, pasillos con Varandales en hierro sin deterioro, ventanerias en aluminio y vidrio sin particiones en la esquina del pasillo del salon 9B. se encuentra una losa en concreto con una abertura, presenta abundante deterioro por humedad. esto igualmente sucede en la esquina del pasillo del salon 8B Bloque 2 edificación de dos pisos, la cual se va a intervenir losa del segundo piso, se observan 4 salones en ladrillo tolete a la vista rayado sin revestimiento, piso en piedra en granito pulido, cubierta en losa en concreto. con deterioro por humedad, esta area es servida con escaleras de acero al segundo piso, del lado del pasillo al final cuenta con una losa de cubierta enviga en concreto y ladrillo tolete a la vista presenta humedad y deterioro, el rest de la cubierta de las aulas son en laminas termoacusticas en buen estado Area donde se encuentra el tablero y sistema electrico cuarto en bloque con pañete, cuenta con puerta en metal cerrado por seguridad, los muros presentan desconcaramiento en pañete y acabado por humedad adema se observa moho, Cubierta en losa en concreto con deterioro por feltración del agua. Cuenta con una condensadora de aire. cancha: cuenta con 6 Columnas en concreto, Presentan deterioro en la parte superior, estructura metalica y canaleta.	

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Sonia Julio

C.C o Nit 32.654.828

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre 1045719010

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA"	Apertura X	Cierre
96.	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			30/01/24	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED Inmaculada Concepción
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Rector
Nombre del Propietario Juan Carlos Valen García
Dirección Trv 1F #88-60 Suamico Teléfono 3003162535.
Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___
Cédula catastral ___ No. de pisos 3 PISOS

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☑	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	☐

Uso actual

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Muros-Portón	Losa-lam.term	Concreto	Nomposteria	Ladrillo/tableta concreto	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social | Nombre: Yanly Flores | C.C o Nit: 72197882. (Vigilante)

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de Vecindad en la IED Inmaculada Concepción con el acompañamiento del área técnica se puede observar edificación de 3 | 2 | 1 Piso. de los cuales los muros en bloque a la vista pegado. sin frisos, ni agrietamientos; ventanerías en aluminios y vidrios, Piso en tablón rapo en el primer piso del bloque 2. se encuentran oficinas administrativas, Auditorio y salones. además baño, un patio los cuales tienen columnas, columnetas y cubierta en Drivol. canaletas en asbesto cemento, las cuales presentan filtraciones, Salon de profesores: los cuales se encuentran inhabilitadas por caida del cielo raso por filtración de agua en la canaleta que se encuentra en la cubierta encontrado con filtraciones Oficina Rectoría: muros en bloque con paneles y acabados en pintura, cubierta en cielo raso en drivol, una canaleta en concreto presenta humedad por filtración, los pisos en cerámica cuenta con una division., archivadores, escritorios. aire acondicionado y demas enseres. Biblioteca 2 piso: muros en bloque, con acabados en pintura, cubierta en cielo raso en laminas en fibrocemento lisa con madera, viga canal en concreto presenta humedad por filtraciones, salon cuenta con sillas plasticas, mesas escritorio, tv, archivadores entre otros, Piso en ceramica con. tenqate y demas.	

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Carlos Florez

C.C o Nit 72199582.

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre 1045749010

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero.

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día ____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

ACTA DE ENTORNO

FORMATO	18
Versión	1
Fecha	29/12/2021

ACTA Nº	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022
90	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO E DISTRITO

PROYECTO	" AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCTATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO

Apertura	X	Cierre	
25/01/24			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ENTRONO A INTERVENIR



2. DATOS DEL AREA INTERVENIR

LOCALIDAD IED Sara Arteta.

RESIDENCIAL ___ COMERCIAL ___ INDUSTRIAL ___ RURAL ___ Otro Cual?

NOMINACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL AREA A INTERVENIR Sin Area a Intervenir -

Dirección Cra 7B#47-72 Contem. tel: 3116567480.

Long. Del perimetro (mts) ___ Area aprox en mts ___

Recibe Judys casadiegos Bastidas

Infraestrutura de Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
7, Otros	☐	☑	Cuál?

INFRAESTRUCTURA Y MOBILARIO URBANO

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Posteria de redes de servicio publico	☐	☐	
2. Registros y manholes	☐	☐	
3. Sumideros	☑	☐	
4. Hidrantes.	☐	☐	
5. Zonas verdes	☑	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

3. OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LAS AREAS ANTES DE INTERVENIR

Pavimento	Area de la cancha
Andenes	concreto.
Bordillos	concreto. Ladrillo rojo Vitrificado.
Accesos a predios	NO.
Jardineras	8. en Bloque con Vegetación
Zonas verdes.	NO.
Otros.	-.

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal

Nombre

C.C. 22434350

Firma del Representante del Contratista

Nombre

C.C.

Firma del Representante de la Interventoria

Nombre

C.C.

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	16
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

AREA ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en esta institución educativa. Sand arkela, con el acompañamiento del área técnica, se realiza levantamiento en el bloque, posterior de la institución, de dos plantas,
- Salón 27. muros en bloque a la vista, ventanería en aluminio con vidrio sin protector sin perdidas cuenta con puertas terminadas, cubiertas con cobertura en teja del mismo
- Salón 26. muros en bloque a la vista, pisos en cemento, sillería (pupitre, ventanería en aluminio, archivador, tableros acrílicos, abanico 1, mesa, cubierta en laminas termo acusticas, puerta en madera en buen estado
- Salón 25 muros en bloque a la vista, cubierta en laminas termoacusticas con luminarias, sillas (pupitres) tablero acrilico, archivadores, mesa en madera, tablero adherido a la pared, 4 pisos, ventanas no son retiradas, un archivador metalico, las juntas de dilatación con la cubierta se encuentra abierta.
- Salón #24 = muros en bloque a la vista con ventanería en aluminio y vidrio sin perdidas, puerta en metálica en mal estado por desprendimiento y el oxido, las juntas de dilatación en las columnas y muros se encuentran abiertas, se observan sillas en buen estado en plastico y pupitres en madera en mal estado (dañados) cubierta en laminas termo acusticas con luminarias, tablero acrilico. sin detenerse
- Ya las aulas a intervenir son las juntas de dilatación → columnas en los 4 salones del bloque posterior del segundo piso, se toma Reg. fot.

AREA DESPUES DE LA INTERVENCION (Diligenciarlo para el cierre del acta)

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal	Firma del Representante del Contratista	Firma del Representante de la Interventoría
Nombre [illegible]	Nombre	Nombre
C.C. 22423432	C.C.	C.C.

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	18
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma respresentante de Espacio Publico o lider social

Nombre

C.C o Nit 22434350

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saavedo

C.C o Nit 1045719010

Representante de la interventoría

Nombre

C.C o Nit 1140888556.

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

En este documento se deja constancia del estado Final del entorno del área de influencia directa de las obras objeto del presente contrato y se describen las condiciones actuales de los elementos que conforman el espacio público existente.

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Se firma el día ____ de _____ de 20___

Representante del Interventoría

Firma representante de Espacio Publico o lider social

Nombre

C.C o Nit

Nombre

C.C

Firma representante del contratista

Nombre

C.C o Nit

OBSERVACIONES

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico del área Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA"	Apertura ☒	Cierre ☐
01	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			25 9 24	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED Del Desarrollo Humano y del Caribe sede 2

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? Rector.

Nombre del Propietario Octavio Ospino Fernandez

Dirección Cra 65 #72-62 S Franco Teléfono 3104295124

Long. del frente (mts) 21 mts. Matrícula inmobiliaria No.

Cédula catastral No. de pisos 1 PISO.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☐	☑
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☑	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Muros	losa concreto.	Concreto.	Mampostería	Concreto.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Humedades	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social: Aminta Vizcaino M. — Nombre: Aminta Vizcaino M. (Docente) — C.C o Nit: 32718063

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento en la Institución Educativa Fidenca, con el acompañamiento del area tecnica, se puede observar predio con cerramiento en bloque con acabados en muros y bajos en concreto, no se observan humedades, si fisuramiento en muros y columnas, jardinera en pvc en concreto con agrietamiento en acabados al interior. Se observa: - Salon #1. Muros en bloque rayado con acabado en pintura. Sin deterioro ni fisuramiento, piso en piedra ceramica con desperte y zocalos, cubierta en losa en concreto. Se observa descascaramiento por humedad, cuenta con 33 pupitres, 3 archivadores, 1 mesa escritorio en madera, tablero acrilico, 6 abanicos (5 pared, 1 piso), 1 abanico de techo, 2 bombillos, los muros cuentan con zocalos en vez de ventaneria. - Salon #2, muros en bloque rayado con acabado en pintura, piso en piedra ceramica con desperte y deterioro, cubierta en losa en concreto con deterioro y descascaramiento por humedad, el salon cuenta con 1 archivador madera, 27 pupitres en madera, buen estado, 4 abanicos de pared, 1 abanico de techo, 1 abanico de piso, 1 escritorio, luminaria uno en bombillo y otro en lampara larga, 1 tablero acrilico. - Salon #3 = muros en bloque a la vista rayado con acabado en pintura, cuentan con calado sin-ventaneria, piso en piedra ceramica con desgaste por antigüedad, cubierta en losa en concreto de descascaramiento y deterioro por antigüedad. Cuentan con 30 pupitres, 2 sillas plasticas, 3 archivadores, 1 escritorio, 4 abanicos de pared, 1 abanico de techo, 1 de pared, 3 bombillos, puerta metalica, un tablero acrilico. - Salon #4 = muros en bloque a la vista rayado,	

Aminta Orozco M — Aminta Orozco M — 32718063

Firma responsable unidad social — Nombre (Docente) — C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
(3) Baño niños = muros en bloque con pañete en la parte superior y arriba, parte inferior alto altura de 1.60 enchape sin deterioro, 3 sanitarios en buen estado, 2 lavamanos en muros en piedra en buen estado cubierta en losa con humedad, cuenta con luminaria al momento de realizar el levantamiento esta area se encuentra sin energía. Salon transicion #12, muros en bloque con pañete y rayado con acabado, cubierta en losa concreto con deterioro por humedad, cuenta con 11 mesas 18 sillas, algunas con deterioro, piso en ceramica con deterioro por desgaste y antiguedad, cuentan con abanico de techo, 2 de pared, bafle metalico, Salon preescolar: muros en bloque, con pañete, descortezamiento en la parte inferior, esta area esta inhabilitada por el desprendimiento de las laminas de asbesto cemento y cielo raso, Salon Oficina: habilitado para preescolar: muros en bloque con acabados en pintura, cubierta en losa en concreto sin deterioro, los muros cuentan con aislados y ventanería en vidrio y proteccion en hierro, cuentan con 3 abanicos de pared, 1 abanico de techo, un tablero acrilico, piso en piedra ceramica, con deterioro por amplicación, Area de enfermeria (habilitado para salon) cuenta con lavamanos pino, muros en bloque con acabado en pintura se observa humedad en la parte inferior, cubierta una parte se encuentra en losa en concreto y la otra parte en laminas en asbesto cemento con cielo raso sin deterioro, piso en piedra ceramica con deterioro, cuenta con ventanería en aluminio con vidrio y protectores en hierro, cuentan con 5 abanicos 3 pared y 2 de piso, 35 pupitres, un tablero acrilico, baño con enchape hasta la altura de 1.60, con sanitario.	

Amanda Vizcaino (Docente) 32718063

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Con acabados en pintura, no presentan fraturamiento, cuentan con cabados en concreto, cubierta en losa en concreto con descascaramiento y deterioro por humedad, Piso en piedra ceramica con desgaste por antiguedad, Cuentan con 29 pupitres en madera y plastico, 3 sillas plasticas, 1 escritorio un archivador, un tablero acrilico sin deterioro, 3 abanicos de pared, un abanico de techo, 1 puerta metalica, 4 bombillos. Salon #5:- muros en bloque con acabado en pintura, se observa descascaramiento al acabado por humedad en la parte inferior, cuentan con calados en concreto en la parte media del muro, y en la parte superior protegidos en hierro sin deterioro, cubierta en losa en concreto, presentando abundante humedad, piso en piedra ceramica y con deterioro por desgaste, dentro del salon se encuentran: 2 archivadores, un escritorio, un tablero acrilico, 4 abanicos de pared, un abanico de techo, una mesa plastica, pupitres, 36 en madera en buen estado, no cuentan con puerta solo un protector en hierro con acabado en pintura. Salon #6:- muros en bloque a la vista pintado con acabado en pintura, presenta descascaramiento en la parte inferior por abundante humedad en el bloque, cubierta en losa en concreto con humedad, piso en piedra con zocalos con desgaste por antiguedad, se observan equipos de computo en mal estado, sillas de baseo cano, tanques, cocos, plastica, escritorio en madera, 2 abanicos. Baño de niños:- muros en bloque con pañete en la parte superior, y enchape hasta 1,10 cm aprox se observan desprendimientos, 3 sanitarios, 1 orinal de niños, 2 lavamanos en hierro en piedra.	

Amirta Vasquez — Amirta Vasquez — 32718063

(Docente)

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Amintaozcaíno M.

Firma responsable unidad social

Nombre Aminta Ozcaíno Mercado

C.C o Nit 32718063 (Docente)

Alberto Díaz Saavedo

Representante del contratista

Nombre 1045719010

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"	Apertura [X]	Cierre [ ]
92	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			26 01 24	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: LED del Desarrollo Humano del Caribe

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Rector

Nombre del Propietario Octavio Ospino Fernandez

Dirección Staraosco Teléfono 3042951249

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos ___

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[ ]	[x]
7, Otros	[x]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[x]	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[x]	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [x]

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	concreto	Bloque.	Muros.	Losa-Aseb. Cem.	Concreto	Mampostería	Concreto.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	[ ]
Humedades	[x]	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[x]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Versión controlada

* Octavio Ospino Fernandez
CC. 8.717.616

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	13
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

AREA ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	AREA DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad en la IED del Desarrollo humano y del caribe. con el acompañamiento del área técnica, se procede a la revisión, por parte del rector manifiesto que la institución se encuentra desocupada, en días anteriores se ha metido a la institución y vandalizado todas las aulas y hicieron daños. materiales llevandose puertas, ventanas, protectiss, los electrodos. de las salones los dembaron secretaria, registro topografico, muros de los salones en bloque con acabados en pintura con descascaramiento sector 1 = 4 salones: en bloque con panel y aca- bados, no cuenta con sistema electrico, cubierta en losa en concreto con deterioro y colapsadas los salones estan deshabitados no cuentan con puertas, ni ventanas, el polarizador electrico se lo llevaron. 3 salones. sector 2 = 3 salones, 1 baño y sala de orientacion. muros en bloque con panel y acabados en pintura, descascaramiento de lo mismo, cubierta en laminas en asbesto cemento, todas estas areas fueron saqueadas, destruyeron los cables razos no cuentan con sistema electrico. Sector # 3. 2 salones con areas administrativas 1 3 salones con muros en bloque con panel y acaba- dos en pintura no cuenta con ventanería solo protectores en hierro y puertas de los protectores presentan el mismo inconveniente del oxido presentan el mismo inconveniente del sector 1 y 2 dos ladrones destruyeron el cableado razo. cubierta en laminas en asbesto cemento con deterioro y oxidacion y rotas y partidas Sala de profesores y hall interno, en bloque con acabados en pintura y pintura presentan dos	

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal

Nombre Octavio Ospina Fernandez

C.C. 8.717.616

Firma del Representante del Contratista

Nombre

C.C.

Firma del Representante de la Interventoría

Nombre

C.C.

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
descascaramientos, por humedad, no cuenta con ventilación, solo, ventanas y presentan deterioro por el oxido, el baño no cuenta con sanitario ni lavamanos. Sector #4 = 4 salones y un baño en bloque. con pintura y acabados en pintura, Presenta descascaramiento en los mismo y resquebrajados por humedad no cuenta con ventanería ni tomacorrientes, cubierta en losa en concreto. con deterioro por desprendimiento. Sistema electrico. deteriorado, tubería expuesta, Pisos en ceramica, tablon rojo ornamentado y piedra granito. Baño: con muros, con pañete una parte superior y enchape a la otra de 1,70cm, no cuenta con puertas, no cuenta con sanitarios, ni lavamanos. Cubierta en base en concreto, con deterioro. Sector #5. Area de laboratorio. muros en bloque. Con acabados en salpicado y pintura con descascaramiento por humedad, cuenta con 3 mesones, con 8 llaves en Corte con manguera, no cuenta con lavaplabs. cubierta en laminas en asbesto cemento. con perforaciones, cielo raso en laminas de cielorraso. con perforaciones, luminarias con deterioro sin velas. Sistema electrico expuesto, piso en piedra cuarzo con deterioro. Salon y cafeteria: muros con acabados en pinto con descascaramiento por humedad, cubierta en lamina de asbesto cemento y cielo raso en desprendimiento, y perforaciones. no cuenta con puertas, ventanas, el area de cafeteria se encuentra sin cubierta ni techumbre, Todo la edificacion presenta deterioro estructural.	

Pedro Ospino C.C. 18.717.616

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Octavio Osorio F.

C.C o Nit 8.717.616

Alberto Diaz Saavedra

Representante del contratista

Nombre 1045719010.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No.15 DE INTERVENTORÍA AREA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 29 FEBRERO 2024

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

CONSORCIO IE DISTRITO

INTERVENTOR: CONSORCIO IE DISTRITO
Contrato de obra No. SA-EDU- 0001-2022

INFORME SOCIAL

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión social realizada por el CONSORCIO IE DISTRITO en el marco del contrato de obra para interventoría No SA-EDU-0001-2022. Este documento tiene por insumo los anexos entregados por el contratista de obra y los formatos del PEGSA sugeridos por EDUBAR SA para la calificación y seguimiento de indicadores.

La información suministrada por el contratista fue validada y confirmada por la misma interventoría a través de las actividades de acompañamiento, verificación y seguimiento desarrolladas durante el período comprendido entre 01 de Febrero y el 29 de Febrero 2024. Dichas actividades fueron realizadas por el contratista de obra bajo las condiciones exigibles dentro del contrato EDU-345-2021, suscrito entre EDUBAR SA y el Consorcio Educativo Distrital 2022, y en el Plan de Gestión Social aprobado por esta interventoría para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el Distrito de Barranquilla.

En común acuerdo con los componentes SST y Ambiental de interventoría y **EDUBAR SA,** se establece que a partir de este informe el peso porcentual del componente social queda en 30%. Además, se resalta la importancia de una comunicación más fluida entre los componentes del proyecto, en especial para la Política de Empleo.

A continuación, se relacionan los programas del PGS:


Programa 1. Divulgación e información y participación**.**
Programa 2. Levantamiento de actas de vecindad.
Programa 3. Atención a la comunidad.
Programa 4. Sostenibilidad social.
Programa 5. Política de empleo.

Programa 1. Divulgación, E Información Y Participación Comunitaria.

Para este periodo el contratista no realizo divulgacion a través de volantes con la comunidad, sin embargo se mantuvo comunicación a través de medio de comunicación y reuniones.

Divulgación				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
		Total		

Estrategias de divulgación implementadas en el desarrollo del proyecto




Fuente: Informe social del contratista

Para el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones con la comunidad institucional

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
1/02/2024	Socializacion de reinicio de obras	calle 74 No-9-06 IED 7 de Abril	Comunidad	11	Se realizó reunión con miembros de la institución IED 7 de Abril, Edubar S.A, contratista e interventoria con el objetivo de dar reinicio a las actividades	Acta de reunión registro fotográfico

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					contempladas en el alcance del proyecto.	
6/02/2024	Socialización de reinicio de obras	Calle 53D No 21B-181 IED Inocencio Chinca	Comunidad	4	Se realizó reunión con miembros de la institución IED Inocencio Chinca Edubar S.A, contratista e interventoria con el objetivo de dar reinicio a las actividades contempladas en el alcance del proyecto.	Acta de reunión registro fotográfico
20/02/2024	Socialización de entrega de obras	calle 74No 9-06sur IED 7 de Abril	Comunidad	5	Se realizó reunión con miembros de la institución IED 7 de Abril, Edubar S.A, contratista, secretaria de educación e interventoria con el objetivo de hacer entrega de las actividades finalizadas contempladas en el alcance del proyecto.	Acta de reunión registro fotográfico
		Total de asistentes		20		

Actividades De Información Y Participación Comunitaria



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	ene-24	feb-24
SOCIALIZACIONES			4	4	2				3	2	3	3	4	
REUNIONES INFORMATIVAS	2	7			8	7	7	7	1	3	1	2		3

Fuente: Informe social del contratista

Programa 2. Infraestructura de predios. Con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, el contratista debe levantar actas de vecindad en los predios y las instituciones educativas que salieron favorecidos en él. ***PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRICTO DE BARRANQUILLA.*** Con el fin de determinar el estado inicial de las áreas a intervenir.

Para este periodo el contratista reporta los siguiente levantamiento de actas de vecindad

N°	Sector	Cantidad	Estado
1	Malvinas	1	Inicio
2	Betania	1	Inicio
3	La playa	1	Inicio
4	La magdalena	1	Inicio
5	Rebolo	1	Inicio

6	Bendición de Dios	1	Inicio
	Total, Actas	6	

Fuente: Informe social del contratista

Programa 3. Atención a la comunidad. Para este periodo el contratista no reporta la recepción de PQRS a la fecha se han levantado 6 de las cuales de la cuales se encuentran cerradas a satisfacción. A continuación, las manifestaciones ciudadanas registradas en el proyecto.

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
1	23/05/2023	Rocio Castellar Perez	La sra Rocio Castellar Perez propietaria de la vivienda ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, manifiesta que por el levante del muro de la IED Jesus de Nazarteh,el cual colinda con el patio de su vivienda, se ha visto afectada con problemas de inseguridad ya que se le estan metiendo a su patio; por lo que solicita le levante 3 hiladas en bloque a su muro existente y una longitud de 2,50 mts para garantizar la seguridad del predio.			x		El dia 23 de Mayo 2023 se le informa a la sra Castellar , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El dia 26 de Mayo 2023 se realiza la notificación de manera verbal que se iniciarán los trabajos los cuales corrsponden al levante del muro con 3 hiladas de altura y una longitud de 2,50 mtrs lo solicitado paragarantizar la seguridad de su predio.cerrando a satisfacción la queja.	cerrada
2	13/06/023	Tomas Sarmiento	El señor sarmiento ubicado Cra 4 # 55-83 del barrio la Sierrita manifiesta que su vivienda sufrio afectaciones durante las actividades constructivas de la IED Jesús de Nazareth,			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a al señor Tomas , que su solicitud, se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando.	Cerrada 08/11/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
								El día 31 de octubre 2023 Se inician las labores de reparación en el predio del sr sarmiento. se realizó demolición de mamposteria, existente en el dintel - se trabo el muro con bloque rojos - se relleno con ladrillos - se aplico concreto-pañete allanado interno y externo-aseo en areas intervenidas, cerrando a satifacion la queja.	
3	13/06/2023	Yuleidis Montero	la señora Montero ubicada Cra 3G # 55D-54 apto 2 del barrio la Sierrita manifiesta que durante las actividades constructivas de la IED Jesus de Nazareth, sufrio afectaciones en los muros de la iglesia que se encuentra en la parte posterior y colinda con la institición por lo que solicita evaluación por la parte encargada.			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Montero , que su solicitud se direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. El día 8 de septiembre 2023 se realizó la visita en la vivienda de la señora Yileidis Montero en compañía del area técnica del contratista llevando el acta de vecindad y registro fotografico incial, donde se evidencian las fisuras mencionadas por la propietaria, en su mismo tamaño, se da cierre al acta de vecindad y Pqr a	Cerrada

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
								conformidad de la propietaria . .	
4	13/06/2023	Genoveva Lopera	La señora Genoveva propietaria ubicada Cra 3G # 55D-50 del barrio la Sierrita Manifiesta que le realicen la limpieza en el area del muro de contención levantado por el contratista y rellenen la zanja ocasionada por el mismo para evitar filtraciones de agua			x		El dia 13 de Junio 2023 se le informa a la señora Lopera , que su solicitud se le direccionara al area tecnica, una vez se tenga respuesta se le estará informando. el dia 20 de junio 2023 se realiza la limpieza y el relleno de zanja con el material de sitio. cerrando a satisfacción la queja	Cerrada 20/06/2023
5	20/06/2023	Rocio Castellar Perez	La señora Rocio Castellar ubicada en la Cra 3G # 55D-50 del barrio la sierrita, nuevamente solicita que le continuen con el levante del muro posterior lateral, debido a que continua presentando problemas de inseguridad en su predio. Solicita que se realice el levante del muro posterior lateral del cual el inicialmente se habia levanto 3 liladas de una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado inicialmente el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. Sin embargo la quejosa vuelve a solicitar que se			x		El dia 20 de junio 2023 se le informa que inicialmente se habia levanto 3 liladas con una longitud de 2.50 mts, en una peticion que habia realizado el dia 23 de mayo 2023, donde el contratista le realizo estas actividades el dia 26 de mayo 2023 cerrando a satisfacción la queja. El dia 23 de junio 2023 se realiza muro completo prolongando las columnas del muro inicial, se hacen 7 mts de longitud y tres hiladas de altura, lo solicitado por la propietaria cerrando a satisfacción la queja.	Cerrada 20/06/2023

No	Fecha	Manifestante	Asunto	TIPO				Gestión	Estado
				R	P	Q	S		
			le continue, las 3 hiladas del muro.						
6	10/10/2023	Ibis Sobrino	la señora Ibis Sobrino ubicada en la cra 34A No 50D-40 barrio carrizal quien manifiesta que el dia 4 de octubre 2023 se perdieron dos perfiles en aluminio del cerramiento existente en la vivienda del lado lateral derecho, la propietaria manifiesta que sucedió durante la fundida de losas del tercer piso de la construcción del Colegio Carrizal, se le informa a la propietaria que se le dará la trazabilidad correpondiente a la pqrs			x		Se le informa a la señora Sobrino, que se hará revisión, con la interventoria, ya que no existe, prueba, que confirme dicha afirmación expuesta, y se le estará informando lo la decisión tomada. el dia 10 de noviembre 2023 se hace la reposiscion de perfiles hurtados en la vivienda cerrando a satifacion la queja.	Cerrada 10/11/2023

Tipología R(Reclamos) P(Peticiones) Q(Quejas) S(Sugerencias). Estado Cerrada Abierta

El contratista para este periodo reporta la implementación del mecanismo de atención a la comunidad a través de correo electrónico y línea telefónica, justificado que, a través de estos medios, se logra mantener un dialogo abierto y permanente con la comunidad de todas las intervenciones, sin importar la distancia entre ellas y la cantidad de frentes simultáneos que se tengan. Se relaciona a continuación la información del mecanismo de atención a la comunidad:

Mecanismo de comunicación	Instalado			Lugar
	SI	NO	N/A	
Correo electrónico	X			sisoma.ceducativod@gmail.com

Línea telefónica	X			3013289870

Horarios de atención para los canales de comunicación:

lunes a viernes de 8:00Am a 12: 00 pm y de 2:pm a 5:00pm.

Programa 4. Sostenibilidad social. Dentro de las actividades de sostenibilidad social se encuentran capacitaciones al personal que labora en el proyecto y personal de la comunidad. A continuación, para este periodo el contratista reporta actividades desarrolladas dentro del programa en mención.

FECHA	ACTIVIDAD	POBLACION OBJETIVO	LUGAR /DIRECCIÓN	N. DE ASISTENTES	No DE PIEZAS ENTREGADAS	REGISTROS DEJADOS
6/02/2024	Comunicación asertiva	Trabajadores	IED de Carrizal	2	N/A	Registro de asistencia y fotográfico
7/02/2024	Uso eficiente y ahorro del agua	Trabajadores	IED El Mayor	7	N/A	Registro de asistencia y fotográfico

Actividades de sostenibilidad social desarrolladas en la obra

Fuente: Informe social del contratista

Programa 5. Política de empleo. El contratista debera vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia , personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia , personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrerna o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIPO DE POBLACIÓN	CERTIFICADO
Patricia Ospino	57427161	Residente social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Saudy Piedrahita	32870475	Aux Social	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar


Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Elaine Rondon	32610983	Auxiliar sst	Madre cabeza de hogar	Declaración ante notario de la condición de madre cabeza de hogar
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades	Certificado del centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	Residente Ambiental	Victima del Conflicto	Certificado de Victima
Boris Antonio Olivera	72208592	ayudante	AID	Certificado por el colegio y líder del sector
Candido Jose Guerrero	1048209149	ayudante	AID	Certificado por el colegio y líder del sector
Jorge Enrrique Padila	8792498	ayudante	AID	Certificado por el colegio y líder del sector
Jose Gregorio Guarucano Nava	1098285	ayudante	AID	Certificado por el colegio y líder del sector
Ricardo Jose Mosqueera	5475456	ayudante	AID	Certificado por el colegio y líder del sector

Para este periodo se registraron laborando 51 personas

Periodo	Monc	Moc	Pob AID	Mujeres C. Op	Pob Vic	Discapacitado	Mujeres	Total
Diciembre-2022	-	6	-	1	-	2	3	6
Enero-2023	31	6	-	1	-	2	3	37
Febrero-2023	59	10	-	1	-	2	3	69
Marzo-2023	59	10	5	1	-	2	3	69
Abril-2023	135	10	14	1	-	2	6	69
Mayo-2023	131	18	14	1	1	2	6	149
Junio-2023	135	19	12	1	1	2	6	154
Julio 2023	134	17	12	1	1	2	8	151

Agosto – 2023	167	19	6	1	1	1	8	186
Septiembre -2023	142	19	7	1	1	1	8	161
Octubre 2023	91	19	7	1	1	1	8	110
Noviembre 2023	67	19	5	1	1	1	7	86
Diciembre 2023	33	7	4	1	1	0	6	40
Enero 2024	26	7	0	1	1	0	6	33
Febrero	41	10	5	1	1	0	6	51

Generación De Empleo Por Tipo De Población



	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
MONC		31	59	59	59	131	135	134	167	142	91	67	33	26	41
MOC	6	6	10	10	10	18	19	17	19	19	19	19	7	7	10
POB. AID				5	14	14	12	12	6	6	6	5	4	0	5
MUJERES	2	2	6	6	6	6	8	8	8	7	7	7	6	6	6
DISCAPACITADOS						2	2	2	1	1	1	1	0	0	0
TOTAL	6	37	69	69	69	149	154	151	186	161	110	86	40	33	51

Fuente: Elaboración propia. MONC=Mano de obra no calificada. MOC= Mano de obra calificada

SOPORTES SOCIALES

1. Informacion, Divulgación Y Participación Comunitaria
2. Informe social de contratista
3. Indicadores de seguimiento

Los anteriores soportes, van anexados al presente documento