**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**

# INFORME MENSUAL No. 14 DE INTERVENTORÍA, SST - AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

**ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.**

CONSORCIO IE DISTRITO

**INTERVENTOR: CONSORCIO ID DISTRITO**
Contrato de obra N° SA-EDU-0001-2022

| Elaboró: | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Ing. Pedro Alonso Torres | Ing. Daniel Sánchez | Ing. Daniel cantillo |
| Ing. María Inés Cantillo Salcedo | | |

## 3.8 ASPECTOS AMBIENTALES

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO, desarrollada durante el período comprendido entre 01 de enero al 31 de enero del 2024, en ejecución del Contrato de obra para interventoría N° SA-EDU-0001-2022.

De otra parte, para la realización de los informes la Interventoría generó el presente documento con base en los entregables por el Contratista de Obra, y los formatos del PEGSA que se sugerían desde EDUBAR. De igual manera, en los anexos se observan los soportes de la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el contratista de obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas preliminares del Plan de Manejo ambiental y de SST para el presente periodo.

El presente informe, consigna información del contratista con los documentos que se encuentra en gestión en cumplimiento del ordenamiento jurídico y el contrato de obra, así como, otras normas y estándares aplicables para el proyecto," ***AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA*****".**

### 3.8.1 CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

A continuación, describimos las actividades desarrolladas por el contratista en el marco del contrato **EDU-345-2022**, suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL.

#### 3.8.1.1 Componente gestión documental legal y contractual

- **Estado del Plan de manejo ambiental**.

El Plan de Manejo Ambiental fue aprobado por la esta interventoría, el cual se expresó sobre el particular que se consideraba pertinente, de acuerdo con la estructura presentada; el cual, de acuerdo a condiciones dinámicas propias del contrato, podrá ser objeto de ajuste vía seguimiento de obra, y/o bajo los criterios o pronunciamientos por parte de la Autoridad Ambiental.

- **Estado del Plan de gestión del Riesgo.**

Para el presente periodo el contratista realizo una radicación del se encuentra realizando ajuste de acuerdo a las observaciones realizada por esta interventoría. Para ser enviado y radicado ante la entidad pública que corresponda.

- **Estado del Plan de manejo de tránsito.**

Para este periodo no se ha realizado intervenciones donde se deba implementar el PMT.

- **Equipo del contrato.**

El contratista cuenta con el siguiente equipo profesional.

- **PROFESIONAL SSTA:**

  Daniela Gaviria (Ambiental-SST)

  Angelica lagares (aux. SST)

  Patricia Ospino (Profesional Social).

  Saudy Piedrahita (aux. Social)

- **Permisos, autorizaciones, licencias ambientales**

EL Consorcio Educativo Distrital, reporta los gestores de materiales de Arena y recolección de residuos líquidos.

Proveedores de materiales.

| No | Tipo de material | Proveedor | Acto Administrativo Ambiental | Vigencia | Título minero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA | MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO | N/A | Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta: 06/11/2048 | Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-16021 |
| 2 | GRAVILLA | MUNARRIZ LTDA | N/A | Vigencia desde: 31/08/1998 Hasta: 28/01/2033 | Certificado de Registro Minero N°21087 |
| 3 | MATERIAL SELECCIONADO | MUNARRIZ LTDA | N/A | Vigencia desde: 31/08/1998 Hasta: 28/01/2033 | Certificado de Registro Minero N°21087 |

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Gestores externos prestadores de servicios** *(Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)*

| No | Empresa | Actividad | Acto Administrativo Ambiental | Vigencia | Entidad otorgante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S | Recolección y transporte de RCD | Resolución 0860 del 22 de abril de 2019 | | Barranquilla Verde |
| 2 | SANIPUBLIC S.A.S | Recolección de residuos líquidos | Resolución No. 1043 del 02 de agosto de 2019 | | Barranquilla verde |

### 3.8.1.3 Componente Gestión Ambiental de Obra.

Para el presente periodo esta interventoría realizo acompañamiento y seguimiento corresponde a la fase de alistamiento de los instrumentos de gestión, en consecuencia, el contratista informa y reporta las novedades que se pueda presentar en cada uno de los frentes de obra con respecto a los permisos ambientales.

El contratista cuenta con los siguientes actos administrativos:

| ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA. | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de permiso** | **Acto Administrativo Ambiental** | **Entidad otorgante** | **Medida compensatoria** |
| **RADICADO PERMISO TALA DE ÁRBOL** | Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para árbol ubicado en IED comunitaria 7 de abril. | Barranquilla Verde | N/A |
| **TALA DE ÁRBOL** | Permiso No. 23-079. Por medio de la cual se otorga un permiso de tala de árboles a CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL. Para el Colegio Jesús de Nazareth Sede 2. | Barranquilla Verde | Compensar con cinco (5) arboles de especies frutales diferentes de 1.50mts que serán llevados al jardín botánico de barranquilla |

| ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA. | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de permiso** | **Acto Administrativo Ambiental** | **Entidad otorgante** | **Medida compensatoria** |
| **RADICADO PARA GENERADOR DE RCD** | Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención. | Barranquilla Verde | N/A |
| **RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL** | Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para árbol ubicado en el colegio Jesús de Nazaret sede 2. | Barranquilla Verde | N/A |
| **VISITA PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TALA** | Visita realizada por la entidad ambiental - BARRANQUILLA VERDE para hacer seguimiento y verificación de la tala que se requiere en el arbol que interviene con las actividades constructivas del I.E.D. INOCENCIO CHINCA | Barranquilla Verde | N/A |
| **RADICADO PARA EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención. | Barranquilla Verde | N/A |


- **Manejo de residuos de construcción y demolición.**

El contratista registra la generación de volúmenes de RCD provenientes de demoliciones y excavaciones realizadas en el presente periodo.

| **Periodo** | **Volumen ($m^3$) de RCD** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Excavación** | **Demolición** | **Reutilizado** | **Dispuesto en sitio autorizado** |
| ene-23 | 596,16 | 356,47 | 0 | 952,63 |

| Periodo | Volumen ($m^3$) de RCD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Excavación | Demolición | Reutilizado | Dispuesto en sitio autorizado |
| feb-23 | 388 | 125 | 0 | 513 |
| mar-23 | 6560,4 | 2952,6 | 0 | 9513 |
| abr-23 | 2811,6 | 1265,4 | 0 | 4077 |
| may-23 | 608 | 644 | 0 | 1252 |
| jun-23 | 361,3 | 222,5 | 0 | 583,8 |
| Jul-23 | 420 | 879,9 | 0 | 1299,9 |
| Agos-23 | 371,4 | 395,6 | 0 | 767 |
| Sep-23 | 247,6 | 263,8 | 0 | 511,4 |
| Oct-23 | 5 | 1,87 | 0 | 6,87 |
| Nov-23 | 54,33 | 11,24 | 0 | 65,57 |
| Dic-23 | 60,11 | 18,33 | 0 | 78,44 |
| Ene-24 | 58,63 | 81,11 | 0 | 139,74 |

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.




Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Manejo De Materiales De Construcción**.

El contratista para este periodo registra volúmenes de materiales de construcción.

| Tipo de material | ACERO (KG) | Concreto (m3) | Manto (ml) | Arena (m3) | Cemento(kg) | Gravilla (m3) | Material (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-23 | 31959,19 | 388,45 | 254,75 | 124,34 | 0 | 0 | 0 |
| feb-23 | 355040,45 | 1260,44 | 509,52 | 248,71 | 0 | 0 | 0 |
| mar-23 | 26776,1 | 51 | 125 | 56,04 | 50745,36 | 74,97 | 783,97 |
| abr-23 | 17850,73 | 34,028 | 0 | 37,36 | 33830,24 | 49,98 | 522,65 |
| may-23 | 17850,73 | 30,15 | 102,744 | 510,861 | 284354,6 | 550,014 | 669,5688 |
| jun-23 | 18853,22 | 0 | 43,06 | 1120,277 | 480754,2 | 517,584 | 0 |
| Jul-23 | 37242,62 | 0 | 42,48 | 1275,684 | 783171,5 | 1521,49 | 125,14 |
| Ago-23 | 25507,5 | 0 | 21,8 | 745,57 | 270784,71 | 336,02 | 3,234 |
| Sep-23 | 17005,01 | 0 | 14,52 | 497,05 | 180523,01 | 224,01 | 2,156 |
| Oct-23 | 4961,54 | 0 | 25 | 336,98 | 181836,34 | 294,43 | 22,47 |
| Nov-23 | 1926,647 | 0 | 0 | 132,35 | 78583,42 | 152,11 | 0 |
| Dic-23 | 2032,687 | 0 | 0 | 165,44 | 98229,27 | 190,14 | 0 |
| Ene-24 | 25840,93 | 0 | 0 | 152,2 | 90370,93 | 174,93 | 0 |

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Manejo de Campamentos e Instalaciónes Temporales.**

Para el presente periodo se registra 5 campamentos e Instalaciónes temporales. (colegios).

| fecha | Instalación temporal | No de baños | No. de puntos ecológicos | No. de botiquines | No. de extintores | No. de camillas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2023 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Los baños son propios de los colegios. |
| Feb-2023 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Los baños utilizados son propios de colegios. |


| fecha | Instalación temporal | No de baños | No. de puntos ecológicos | No. de botiquines | No. de extintores | No. de camillas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2023 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | Los baños utilizados son propios de colegios |
| Abril-2023 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | Los baños utilizados son propios de colegios |
| Mayo-2023 | 13 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | Los baños utilizados son propios de colegios |
| Jun-2023 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | Los Baños utilizados son propios de los colegios. |
| Jul-2023 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | Los baños utilizados son propios de los colegios. |
| Ago-2023 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | Los baños utilizados son propios de los colegios. |
| Sep-2023 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | Los baños utilizados son propios de los colegios. |
| Oct-2023 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | Los baños utilizados son propios de los colegios. |
| Nov-2023 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | Los baños utilizados son propios de los colegios. |
| Dic-2023 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | Los baños utilizados son propios de los colegios |
| Ene-2024 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | Los baños utilizados son propios de los colegios |

Fuente: Verificación de interventoría.

Nota: los baños utilizados por los trabajadores en cada uno de los colegios son los propios de las instituciones educativas.

| Descripción | Consumo de Agua($m^3$) | Consumo de Energía Eléctrica (Kw) |
|---|---|---|
| **dic-22** | 3 | 7 |
| **ene-23** | 6 | 10 |
| **feb-23** | 8 | 12 |
| **mar-23** | 21 | 16 |
| **abr-23** | 35 | 28 |
| **may-23** | 42 | 57 |
| **jun-23** | 39 | 45 |
| **Jul-23** | 37 | 42 |
| **Ago-23** | 40 | 45 |
| **Sep-23** | 36 | 43 |
| **Oct-23** | 17 | 20 |
| **Nov-23** | 15 | 18 |
| **Dic-23** | 10 | 12 |
| **Ene-24** | 12 | 10 |

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.




Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Manejo de maquinaria, equipos, herramientas menores, y transporte.**

Para el presente periodo se reportó maquinaria, equipos, herramientas menores y/o Transporte para el proyecto.

| PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Vehiculo** | **Placa** | **Modelo** | **Marca** | **Serie** | **Vencimiento SOAT** | **Vencimiento Tecno-Mecanica** | **Recolección y Transporte RCD** |
| Vehículo particular | LFS170 | 2023 | SUZUKI | VITARA | 3/08/2024 | N/A | N/A |
| Volqueta | EQZ600 | 2016 | CHEVROLET | 9GDFVZ349GB012920 | 28/02/2024 | 6/01/2024 | Si aplica |
| Volqueta | TDW577 | 2013 | INTERNATIONAL | 3HTWYAHT4DN234231 | 17/03/2024 | 22/07/2024 | Si aplica |
| Volqueta | WCR930 | 2013 | FREIGHTLINER | 3ALHCYCS2DDFJ1820 | 31/08/2024 | 23/07/2024 | Si aplica |
| Volqueta | WCT121 | 2014 | FREIGHTLINER | 3ALHC5CV8EDFR4289 | 16/11/2024 | 13/12/2024 | Si aplica |
| Volqueta | WCT122 | 2014 | FREIGHTLINER | 3ALHC5CV6EDFR4288 | 16/11/2024 | 15/07/2024 | Si aplica |
| Volqueta | WLQ184 | 2014 | FREIGHTLINER | 3ALHC5CV3EDFT6977 | 27/12/2024 | 15/07/2024 | Si aplica |

| MAQUINARIA PESADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARCA | REFERENCIA | MODEO | OBSERVACIONES | |
| CATERPILLAR | CAT0420DKBLN02074 | 3054T | | Retroexcavadora |
| CATERPILLAR | CAT0236DTF9C01133 | 2022 | | Minicargador |

Fuente: Información Contratista

- **Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.**

En el presente periodo no se reporta manejo de sustancias químicas.

| PERIODO | Sustancias químicas combustibles y aceites | RESPEL |
|---|---|---|
| Dic-2022 | 0 | 0 |
| Enero-2023 | 0 | 0 |
| Febrero-2023 | 0 | 0 |
| Marzo-2023 | 0 | 0 |
| Abril-2023 | 0 | 0 |
| Mayo-2023 | 0 | 0 |
| Junio-2023 | 0 | 0 |
| Julio-2023 | 0 | 0 |
| Agosto-2023 | 0 | 0 |
| Septiembre-2023 | 0 | 0 |
| Octubre-2023 | 0 | 0 |
| Noviembre-2023 | 0 | 0 |
| Diciembre-2023 | 0 | 0 |
| Enero-2024 | 0 | 0 |

Fuente: Informe SST – Ambiental del contratista.

| PERIODO | No. Baños portátiles en obra | No. Aseos realizados por baño |
|---|---|---|
| | T1 | T1 |
| Dic-2022 | n/a | n/a |
| Ene-2023 | 0 | 0 |
| Feb-2023 | 0 | 0 |
| Mar-2023 | 0 | 16 |
| Abr-2023 | 0 | 27 |
| May-2023 | 0 | 25 |
| Jun-2023 | 0 | 26 |
| Jul-2023 | 0 | 26 |
| Ago-2023 | 0 | 26 |
| Sep-2023 | 0 | 24 |
| Oct-2023 | 0 | 16 |
| Nov-2023 | 0 | 18 |
| Dic-2023 | 0 | 16 |
| Ene-2024 | 0 | 8 |

Fuente: Verificación de interventoría.

Nota: El contratista realiza aseos de baños que se encuentran en los colegios.
Los trabajadores utilizan los baños que se encuentran en las Instalaciónes de los colegios.

- **Manejo de estructuras de aseo**

El contratista reporta en su informe mensual la generación de residuos ordinarios o reciclables generado en obra.

| PERIODO | Ordinarios | Reciclables | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Papel | Plástico | Metales |
| | kg | kg | kg | Ton |
| Dic-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enero-2023 | 12 | 13 | 16 | 0 |
| Febrero-2023 | 18 | 23 | 20 | 0 |
| Marzo-2023 | 35 | 38 | 25 | 0 |
| Abril-2023 | 48 | 41 | 38 | 0 |
| Mayo-2023 | 67 | 49 | 54 | 0 |
| Junio-2023 | 70 | 52 | 56 | 0 |
| Julio-2023 | 72 | 47 | 45 | 0 |
| Agosto-2023 | 81 | 44 | 37 | 0 |
| Septiembre-2023 | 59 | 33 | 28 | 0 |
| Octubre-2023 | 28 | 16 | 14 | 0 |
| Noviembre-2023 | 24 | 13 | 11 | 0 |
| Diciembre-2023 | 16 | 9 | 10 | 0 |
| Enero-2024 | 13 | 7 | 8 | 0 |

Fuente. Informe SST – Ambiental.

### 3.8.1.4 Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Higiene y seguridad industrial**

Para el presente periodo del mes de enero del 2024 el contratista soporta información que corresponde a la Matriz de Peligro y Riesgo. el contratista implementar la metodología de la GTC 45, para evaluar los riesgos existentes en los frentes de obra.

| HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS** | | | |
| **No** | **Peligros Identificados** | **Nivel de Riesgo** | **Controles Aplicados** |
| 1 | INSPECCIÓN DE ÁREA Y SEÑALIZACIÓN | 60 | ADECUACIÓN DE ÁREA, PRECAUCIÓN AL CAMINAR, AUTOCUIDADO. |
| 2 | INSTALAR BASE DE MADERA Y LAMINAS DE ZINC | 80 | USO ADECUADO DE EPI, USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA. |
| 3 | CERRAMIENTO DE ÁREA A REMODELAR | 120 | PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO PARA LA TAREA, USO ADECUADO DE EPI, USO DE HERRAMIENTAS Y PREOPERACIONAL. |
| 4 | DEMOLICIÓN DE PAREDES FALSAS (SUPER BOARD) Y PERFILES | 100 | AUTOCUIDADO, USO ADECUADO DE EPI, USO DE MASCARILLA PARA POLVO, ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS AL REALIZAR LABOR, PRECAUCIÓN CON OBJETOS CORTANTES Y DEPOSITAR RESIDUOS EXISTENTES EN ZONA DE ACOPIO. |
| 5 | DESMONTE DE TECHO (TEJADO Y MADERA) | 120 | CHARLA DE SEGURIDAD, AUTOCUIDADO, PERSONAS IDÓNEAS Y CAPACITADAS PARA LA TAREA, BUENAS POSTURAS, PESO ADECUADO POR PERSONA, HIDRATACIÓN CONSTANTE, USO DE ANDAMIOS. |
| 6 | DEMOLICIÓN DE PAREDES EN CONCRETO | 80 | USO DE EXTINTOR EN ÁREA, PERSONAS CON BUEN ESTADO DE SALUD, IDÓNEA Y CAPACITADA PARA LA TAREA, HIDRATACIÓN CONSTANTE, PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPI. |

| HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS** | | | |
| **No** | **Peligros Identificados** | **Nivel de Riesgo** | **Controles Aplicados** |
| 7 | TRASLADO DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE OBRA | 60 | PESO ADECUADO POR PERSONA, AYUDA MECÁNICA EN BUEN ESTADO, DESPEJAR ÁREA DE ACCESO, ACOPIAR EN ZONA DISPUESTA EN OBRA Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN, USO DE EPI. |
| 8 | ORDEN Y ASEO EN ÁREA | 80 | ESTABLECER JORNADA DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE ÁREA, |
| 9 | LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE MURO. REALIZACIÓN DE ZAPATA, REALIZACIÓN DE ALFAJÍAS DE CONCRETO. | 96 | USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN ALTURA, ARMANDO DE ANDAMIOS, CHARLA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓNES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCIÓN DEL ÁREA, BUENAS PRACTICA DE TRABAJO. |
| 10 | FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATA, COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN | 60 | PAUSAS ACTIVAS, HIDRATACIÓN CONSTANTE, PERSONAL IDÓNEO PARA LA TAREA, CONCENTRACIÓN EN LA TAREA, USO DE EPP (guantes de carnaza, casco, botas de seguridad) |
| 11 | EXCAVACIONES PARA ZAPATA DEL MURO ENCERRAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN | 80 | BUENAS PRACTICAS, POSTURAS PROLONGADAS ADECUADAS, PAUSAS ACTIVAS. |
| 12 | FUNDIDA DE ZAPATA, PEDESTALES, VIGAS Y COLUMNAS | 60 | DESCANSOS PAULATINOS, HIDRATACIÓN CONSTANTE, PERSONAL CAPACITADO PARA LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, USO DE EPP, SEÑALIZACIÓN EN ÁREA, REALIZACIÓN DE PERMISO DE TRABAJO Y AST. |

| HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS** | | | |
| **No** | **Peligros Identificados** | **Nivel de Riesgo** | **Controles Aplicados** |
| 13 | LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA PARA MURO CERRAMIENTO | 60 | SEÑALIZACIÓN DE ÁREA, DAR AVISO A LOS DE MAS COM PAÑEROS SOBRE LA ACTIVIDAD, PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA TAREA, USO DE EPP , PAUSAS ACTIVAS. |
| 14 | INSTALAR CORREAS (LAVADAS, GRATIADO, PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ACABADO FINAL | 100 | USO ADECUADO DE EPI, USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA, PERSONAL CERTIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPOS CONTRA CAIDAS |
| **Riesgo promedio dentro de la obra** | | **96** | |

- **Personal en obra. se relaciona personal.**

Para el periodo de enero del 2024, el personal relacionado por el contratista corresponde a un total de 40 colaboradores verificados por esta interventoría de acuerdo a la información suministrada en la planilla de seguridad social del periodo.

| Empresa | Ene-2024 |
|---|---|
| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | 11 |
| SERVI LOGISTICA DE LA COSTA | 1 |
| STICK COLOMBIA SAS | 8 |
| CLIMA FRIO RT SAS | 7 |
| INGENIERÍA Y ARQUITECTURA METÁLICA SAS | 13 |

Fuente: Soporte suministrado por el contratista

A Continuación, se relaciona el personal que se encuentra activo.

| Item | Nombre | Cedula | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER ENRIQUE CONRADO LUGO | 72.095.376 | DIRECTOR |
| 2 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ LUZ MABEL | 1.047.360.516 | ING. ADMINISTRATIVA |
| 3 | DANIELA GAVIRIA GALLEJO | 1.140.896.132 | ING AMBIENTAL |
| 4 | ALBERTO MARIO DÍAZ SAUCEDO | 1.045.719.010 | ARQUITECTO |
| 5 | ANDERSON JOSÉ SAAVEDRA CARRASCAL | 1.045.756.076 | ARQUITECTO |
| 6 | PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA | 57.427.161 | TRABAJADORA SOCIAL |
| 7 | ANGELICA MARÍA LAGARES ARROYO | 1.044.212.246 | APOYO SST |
| 8 | PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA | 32.870.475 | APOYO SOCIAL |
| 9 | JEFFERSON DAVID ALVARADO MÓRELO | 1.051.889.481 | OBRERO |
| 10 | JESÚS DAVID SÁNCHEZ PEÑA | 1.046.268.160 | OBRERO |
| 11 | LEANDRO RAMÓN BLANCO CUENTAS | 1.143.463.209 | OBRERO |
| 12 | ALDANA VALLES IMBER SIMÓN | 7137898 | OFICIAL |
| 13 | ANTONIO JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ | 18777676 | OBRERO |
| 14 | YAIR ANTONIO GUERRERO TOVAR | 72206640 | OBRERO |
| 15 | ANGERO DAVID SIMANCA DE LA HOZ | 1042456461 | OBRERO |
| 16 | JUAN SEBASTIÁN ORTIZ ABELLÓ | 1042994621 | OBRERO |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo |
|---|---|---|---|
| 17 | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MÉNDEZ | 1043118544 | OBRERO |
| 18 | JUAN CARLOS TAJAN OLIVO | 1143143648 | OBRERO |
| 19 | JHONY BABILONIA MARTÍNEZ | 8776786 | OBRERO |
| 20 | WILFRIDO JOSÉ CARMONA CARMONA | 72007332 | OBRERO |
| 21 | LEONARDO EMILIO MARTÍNEZ AGUDELO | 72328406 | OBRERO |
| 22 | JOSÉ ANÍBAL RIVERO SALCEDO | 100718389O7 | OBRERO |
| 23 | MANUEL MIER MEJIA | 1043114434 | OBRERO |
| 24 | LEINER STEVEN SALCEDO MARÍN | 1044610230 | OBRERO |
| 25 | LUCAS PAUL PAREDES ORTIZ | 1148439636 | OBRERO |
| 26 | ALEXANDER BELEÑO | 72000407 | OBRERO |
| 27 | BREYNER BELEÑO | 72267164 | OBRERO |
| 28 | LUILLIS JIMÉNEZ | 1048321821 | OBRERO |
| 29 | MARCOS NIETO | 1007957229 | OBRERO |
| 30 | JULIÁN POLO | 1192802575 | OBRERO |
| 31 | REINALDO TERREROS | 72273927 | OBRERO |
| 32 | HERNÁNDEZ MARVIN | 1234097298 | OBRERO |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo |
|---|---|---|---|
| 33 | GASPAR EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ | 7481662 | OBRERO |
| 34 | JACINTO LEONEL GONZÁLEZ | 8691642 | OBRERO |
| 35 | JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ DÍAZ | 7460221 | OBRERO |
| 36 | JOSÉ FABIÁN SABOGAL VALENCIA | 9732283 | OBRERO |
| 37 | LUIS ANTONIO SERRANO GONZÁLEZ | 1001893893 | OBRERO |
| 38 | HERNÁN ANDRÉS PABA FIEL | 1234091971 | ING. RESIDENTE |
| 39 | CINDY PAOLA DE LA CRUZ SOLANO | 1140823878 | SST |
| 40 | ROBINSON MONTERO BOVEA | 8775661 | OBRERO |

Fuente: Información suministrada por el contratista

- **Capacitación y entrenamiento.**

El contratista para este periodo de enero del 2024, reporta la realización de 24 Charlas de seguridad y salud, en todos sus frentes de obra, el cual se encuentra validada por esta interventoría por medio del soporte entregado.

| CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | | Tipo de actividad | Tema | No asistentes | | Responsable |
| DEL 03 AL 06 DE ENERO DEL 2024 | 03 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | GOLPE DE CALOR | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 04 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | IDENTIFICA LOS RIESGOS Y PELIGROS | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 05 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | CUIDADO CON LAS CAÍDAS AL MISMO NIVEL | 17 | | INSPECTORA SST |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA | 17 | | INSPECTORA SST |
| DEL 09 AL 13 DE ENERO DEL 2024 | 09 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | CUIDADO DE LAS MANOS | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 10 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | INSPECCIÓNAR ANTES DE UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 11 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | PELIGRO DEL RIESGO ELÉCTRICO | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 12 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | CONOCE MAS SOBRE EL RIESGO FÍSICO | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 13 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | LEVANTAMIENTO SEGURO DE CARGA | 17 | | INSPECTORA SST |
| DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2024 | 15 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 16 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | APRENDE A IDENTIFICAR LOS RIESGOS. | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 17 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | RIESGO PUBLICO: ATRACO | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 18 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | CUIDADO DE TUS PIES | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 19 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | QUE ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO | 17 | | INSPECTORA SST |
| | 20 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | ENFERMEDAD LABORAL | 17 | | INSPECTORA SST |
| DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | 22 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | CUIDADO AL SALIR DEL TRABAJO | 16 | | INSPECTORA SST |
| | 23 DE ENERO | CHARLA DE SEGURIDAD | AUTOCUIDADO | 16 | | INSPECTORA SST |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **EL RIESGO Y PELIGRO** | 22 | | INSPECTORA SST |
| | **25 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **EL CASCO DE SEGURIDAD** | 22 | | INSPECTORA SST |
| | **26 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **LA SEGURIDAD ES DE TODOS** | 22 | | INSPECTORA SST |
| | **27 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS** | 22 | | INSPECTORA SST |
| **DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024** | **29 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **MEDIDAS DE SEGURIDAD** | 19 | | INSPECTORA SST |
| | **30 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **TRABAJO EN ALTURAS** | 19 | | INSPECTORA SST |
| | **31 DE ENERO** | **CHARLA DE SEGURIDAD** | **BARRERAS DE SEGURIDAD** | 19 | | INSPECTORA SST |
| | | | | | | INSPECTORA SST |
| **Promedio de asistencia** | | | | 18 | | |

Fuente: Información suministrada por el contratista.

- **Seguridad en obra.**

Para este periodo el contratista registra diligenciamiento de ATS de los frentes de obra, considerando que, se cuenta con el formato de registro donde se analiza detalladamente cada paso del trabajo a realizar, identificando los peligros existentes o potenciales, para así mismo determinar los controles a implementar para llevar a cabo la actividad de la mejor manera eliminando o reduciendo los riesgos.

| SEGURIDAD EN OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO** | | | |
| **FECHA** | **LUGAR** | **DESCRIPCIÓN DE LA TAREA** | **RESPONSABLE** |
| DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | **COLEGIO REUVEN** | INSTALACIÓN DE PAÑETE; LEVANTE EN MAMPOSTERÍA. | INSP SST |
| DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | INSTALACIÓN DE PAÑETE; LEVANTE EN MAMPOSTERÍA. | INSP SST |
| DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | **COLEGIO CARO** | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO, DEMOLICIÓN DE PLANTILLA. INSTALACIÓN DE PLANTILLA. | INSP SST |
| DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO, DEMOLICIÓN DE PLANTILLA. INSTALACIÓN DE PLANTILLA. | INSP SST |
| 03 AL 06 DE ENERO DEL 2024 | **LA NORMAL** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE INTEMPERIE, INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES | INSPECTORA SST |
| 09 AL 13 DE ENERO DEL 2024 | | INSTALACIÓN DE BREACKER INDUSTRIAL BB PISO 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTORES DOBLE, ALIMENTADOR DE CABLE CU | INSPECTORA SST |
| 15 AL 20 DE ENERO DEL 2024 | | INSTALACIÓN DE S.E.I PANEL LED REDONDO EN PISO 2, INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE INTEMPERIE PISO 2 | INSPECTORA SST |
| 22 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | | INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CABLE CU, INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE INTEMPERIE PISO 2, | INSPECTORA SST |

| SEGURIDAD EN OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO** | | | |
| **FECHA** | **LUGAR** | **DESCRIPCIÓN DE LA TAREA** | **RESPONSABLE** |
| | | INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES | |
| 02 AL 06 DE ENERO DEL 2024 | **RONDON** | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA EN AULA 1, ACOPIO DE RESIDUOS, ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE, LIMPIEZA GENERAL | INSPECTORA SST |
| 09 AL 13 DE ENERO DEL 2024 | | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE EN MURO, LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, ESCARIFICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EN MURO | INSPECTORA SST |
| 15 AL 20 DE ENERO DEL 2024 | | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN AULAS, PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO, FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO EN AULAS | INSPECTORA SST |
| 22 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | | FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO EN AULAS, ACOPIO DE RESIDUOS Y RETIRO DE MATERIAL, ESCARIFICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA | INSPECTORA SST |
| 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | FUNDIDA DE PLACA EN AULAS, ACOPIO DE RESIDUOS Y RETIRO DE MATERIALES | INSPECTORA SST |
| 03 AL 06 DE ENERO DEL 2024 | **MAYOR** | SE REALIZA NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN BLOQUE 1, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO BLOQUE 1 Y 2 | INSPECTORA SST |
| 09 AL 13 DE ENERO DEL 2024 | | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE 1, ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES BLOQUE 2 | INSPECTORA SST |

| SEGURIDAD EN OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO** | | | |
| **FECHA** | **LUGAR** | **DESCRIPCIÓN DE LA TAREA** | **RESPONSABLE** |
| 15 AL 20 DE ENERO DEL 2024 | | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE , BLOQUE 1 PISO 2 Y 3, DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIALES BLOQUE 2 | INSPECTORA SST |
| 22 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, BLOQUE 1 PISO 2 Y 3, ANCLAJE EPÓXICO DE DOVELA EN LEVANTE DE MURO, DEMOLICIÓN DE PISO | INSPECTORA SST |
| 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | CORTE Y PERFILADO DE BLOQUE O LADRILLO BLOQUE 1, LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, BLOQUE 1 PISO 2 Y 3 | INSPECTORA SST |

Fuente: Información suministrada por el contratista.

**Trabajo en altura:** Para este periodo no se realizó programa de aseguramiento de riesgo de protección contra caídas, o implementación de estándares de trabajo en alturas.

| Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lugar** | **Nombre del trabajador** | **No de Cedula** | **Empresa** | **Vigencia** | **No de Registro** | **Recomendaciones Medicas** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fuente: Verificación de interventoría

- **Inspecciónes realizadas en obra.**

El Contratista reporta, Inspecciónes y pre operacionales a equipos, herramientas manuales, maquinaria y herramienta de trabajo, para verificar que se encuentren en buen estado, también se realiza Inspecciónes de Botiquín, camilla de seguridad y Extintor.

| INSPECCIÓNES Y OBSERVACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | LUGAR | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | HALLAZGOS |
| DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | | | COLEGIO REUVEN | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE TRONZADORA. | BUEN ESTADO |
| DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | | | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE TRONZADORA. | BUEN ESTADO |
| DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2024 | | | COLEGIO CARO | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE TRONZADORA, INSPECCIÓN TALADRO, INSPECCIÓN PULIDORA. | BUEN ESTADO |
| DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | | | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE TRONZADORA, INSPECCIÓN TALADRO, INSPECCIÓN PULIDORA. | BUEN ESTADO |
| 03 AL 06 | ENERO | 2024 | NORMAL | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 09 AL 13 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 15 AL 20 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 22 AL 27 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 02 AL 06 | ENERO | 2024 | RONDON | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP, INSPECCIÓN DE PULIDORA | BUEN ESTADO |
| 09 AL 13 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP, INSPECCIÓN DE PULIDORA | BUEN ESTADO |
| 15 AL 20 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 22 AL 27 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 29 AL 31 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |

| INSPECCIÓNES Y OBSERVACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | LUGAR | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | HALLAZGOS |
| 03 AL 06 | ENERO | 2024 | MAYOR | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 09 AL 13 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP | BUEN ESTADO |
| 15 AL 20 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCIÓN DE TALADRO | BUEN ESTADO |
| 22 AL 27 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCIÓN DE TALADRO, INSP DE TRONZADORA | BUEN ESTADO |
| 29 AL 31 | ENERO | 2024 | | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE EPP, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCIÓN DE TALADRO, INSP DE TRONZADORA | BUEN ESTADO |

**Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria**

Fuente: Información suministrada por el contratista.

- **Medicina preventiva y del trabajo**

El contratista para este periodo reporta planilla de seguridad social.

| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | | | | | |
| EPS | | FONDO DE PENSIONES | | A.R.L. | | CAJA DE COMPENSACIÓN | |
| Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab |
| SANITAS | 4 | PORVENIR | 22 | | | COMBARRAQUILLA | 8 |
| SALUD TOTAL | 15 | PROTECCIÓN | 10 | SURA | 31 | COMFAMILIAR | 32 |
| NUEVA EPS | 3 | COLPENSIONES | 2 | COLPATRIA | 9 | | |
| COOSALUD | 2 | COLFONDOS | 2 | | | | |
| MUTUALSER | 5 | 0 | 4 | | | | |
| FAMISANAR | 1 | | | | | | |
| CAJACOPI | 3 | | | | | | |
| SURA | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | | | | | |
| EPS | | FONDO DE PENSIONES | | A.R.L. | | CAJA DE COMPENSACIÓN | |
| Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab |
| TOTAL | 40 | TOTAL | 40 | TOTAL | 40 | TOTAL | 40 |

Fuente: Información suministrada por el contratista.

- **Indicadores de Accidentalidad**

En el periodo no se registraron accidentes de origen laboral.

| DESCRIPCIÓN | TOTAL | DÍAS DE INCAPACIDAD | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de accidentalidad | 0 | 0 | 40 |
| Severidad | 0 | 0 | 40 |
| Accidentes mortales Registrados | 0 | 0 | 40 |
| Ausentismo | 0 | 0 | 40 |

Fuente: Verificación de Interventoría.

- **Copasst y/o vigía sst.**

Para este periodo el contratista realiza comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, se relaciona reunión del COPASST.

### 3.8.1.5 Señalización y manejo de tránsito.

Para el presente periodo no aplica la ejecución del PMT.

**SOPORTES DE INTERVENTORÍA**

1. Seguimiento a los indicadores socioambientales
2. IP-FM-21 Verificación SST en obra
3. Desempeño socioambiental
4. Indicador de seguimiento
5. Registro Fotográfico

**SOPORTES DEL CONTRATISTA**

- **SOPORTES AMBIENTALES**
  1. Actas de visita de Barranquilla verde
  2. Documento de Vehículos y Maquinaria

3. Documento de Volqueta
4. Ficha técnica de materiales
5. Materiales
6. Resoluciones.
7. Charlas ambientales

- **SOPORTES SST**

1. Seguridad social
2. Control de seguridad social
3. ATS
4. Charla de seguridad
5. Inspección de herramientas manuales
6. Mezclador de concreto
7. Inspección de tronzadora
8. Inspección de pulidora
9. Inspección de taladro
10. Inspección de Epp
11. Equipos de Emergencia.

Los anteriores soportes se ubican en los anexos del presente documento

**PERSONAL DE INTERVENTORÍA PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE.**

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|
| DANIEL CANTILLO EBRATT | 73156180 | DIRECTOR DE OBRA |
| DANIEL DAVID SANCHEZ ALGARIN | 1140889229 | RESIDENTE ADMINISTRATIVO |
| PEDRO ALONSO TORRES COY | 79138613 | ING. COORDINADOR AMBIENTAL Y SST |
| ÁNGELO DE JESÚS SÁNCHEZ MORALES | 1045888590 | RESIDENTE DE OBRA |
| LUIS MENDOZA | 1081791726 | INSPECTOR DE OBRA |

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|
| MARÍA INÉS CANTILLO SALCEDO | 1045705699 | ING. RESIDENTE SST |
| RICARDO CABALLERO | 1140886856 | ING. RESIDENTE DE OBRA |
| CLAUDIO CÚRVELO OROZCO | 72001144 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL |
| SAHAIR ORDOÑEZ GONZÁLEZ | 1140886264 | RESIDENTE DE OBRA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

## COMPONENTE SG-01 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Gestión en la entrega de documentos (PMA, PGS, PMT, PGR) | Doc entregados y aprobado | 4 | 100 | 4 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total documentos requeridos | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permisos y licencias vigentes de proveedores de materiales y gestores externos al proyecto | Doc ambientales entregados | 3 | 100 | 3 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total documentos requeridos | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autorizaciones y permisos ambientales internos del proyecto | Autorizacion y permisos ambientales entregados | 2 | 100 | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorizacion y permisos ambientales requeridos | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requerimientos de interventoría | Requerimientos cumplidos | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Requerimientos emitidos | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal encargado de la gestión Socioambiental y SST | Profesionales contratados | 4 | 100 | 4 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profesionales propuestos | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

## COMPONENTE PGS-02 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

## COMPONENTE MBS-03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Gestión tala de árboles | Árboles talados | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Árboles autorizados | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión siembra de árboles | Árboles sembrados | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Árboles medida compensatoria | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión poda de árboles | Árboles podados | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Árboles autorizados | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| Area verde del proyecto | Área verde construida | 0 | | 0 | | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | Espacio público construido | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |

## COMPONENTE GAO-4 GESTION AMBIENTAL EN OBRA

### GAO-04-1 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RCD

| Indicador | Cumplimiento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos de demolición aprovechados | Volumen material demolición aprovechado | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volumen material demolición generado | 18,33 | | 81,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residuos de excavación aprovechados | Volumen material excavación aprovechado | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volumen material excavación generado | 60,11 | | 58,63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCD dispuestos en escombrera | RCD Dispuestos | 78,44 | 100% | 139,74 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCD generados | 78,44 | | 139,74 | | | | | | | | | | | | | | | |

## GAO-04-2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Eficicencia uso de pétreos y finos | Volumen material de cantera utilizado | 355,58 | 100% | 327,13 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volumne material de cantera licenciado | 355,58 | | 327,13 | | | | | | | | | | | | | | | |

## GAO-04-3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

| Indicador | Cumplimiento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro de energía | Consumo mes anterior | 18 | 100% | 12 | 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | Consumo mes actual | 12 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ahorro de agua | Consumo mes anterior | 15 | 100% | 10 | 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | Consumo mes actual | 10 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad de baños en obra x cada 15 trabajadores | Unidades sanitarias móviles y fijas | 0 | 0% | 0 | 0% | | #¡DIV/0! | | | | | | | | | | | | |
| | Total trabajadores | 46 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |

**GAO-04-4 MANEJO DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE**

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Control vehículos en obra | Parque automotor con documentación al día | 6 | 100% | 6 | 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | Parque automor utilizado en el periodo | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimientos maquinaria | Mantenimientos realizados | 0 | 0% | 0 | 0% | | 0% | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimientos programados | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

## GAO-04-5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Gestión ARD | Residuos líquidos dispuestos | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos líquidos generados | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de RESPEL | RESPEL tratados | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESPEL generados | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión sustancias químicas combustiles y aceites | Medidas implementadas | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medidas requeridas | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

## GAO-04-6 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Generación de residuos no peligrosos | Residuos ordinarios dispuestos | 16 | 100% | 13 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total residuos sólidos generados | 16 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos reciclables generados | 19 | 814% | 15 | 804% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total residuos sólidos generados | 35 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

## GAO-04-7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Protección de sumideros | Sumideros protegidos | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sumideros existentes en obra | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protección de cuerpos de agua | ML de protección ejecutada | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | ML de protección requerida | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |

## GAO-04-8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Entibado en excavaciones | ML de entibados realizados | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | ML de entibados requeridos | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión manejo de excavaciones y rellenos | Medidas implementadas | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medidas requeridas | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |

## GAO-04-9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

| Indicador | Cumplimiento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acopio de material protegiso | Acopio de materiales cubierto | 8 | 100% | 5 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total sitios de acopio en la obra | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de medidas | Medidas implementadas | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medidas requeridas | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |

**GAO-04-10 MANEJO DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE LA NACIÓN.**

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Implementación de medidas | Medidas implementadas | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medidas requeridas | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |

## COMPONENTE GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

**GIR 05-1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Acidentalidad | AT (accidentes de trabajo) | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | # de trabajadores | 46 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia de accidentalidad | (# AT al mes / # Trabajaores al mes)* 100 | 0% | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severidadde la accidentalidad | (# dias de incapaciad por AT + # dias cargados/ numeros de trabajadores al mes)* 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcion de accidentes mortales | # AT mortales acumulado año | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | # AT acmulado año | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUSENTISMO | # ausencia por incapacidad laboral o comun | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | # dias trabajados al mes | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

**GIR 05-2 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA**

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Conformacion de brigrmadas | # brigadas conformadas | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | # brigadas requeridas | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos de emergecia | # equipos intalados | 2 | 100% | 2 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | # equipos requeridos | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inspeccion de equipos de emergencia | # inspecciones realizadas | 2 | 100% | 2 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | #inspecciones programadas | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST** | Formato | 2 |
| | | Versión | 1 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato** EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 1 2024 al 31 1 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulacros | simulacros realizados | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | simulactros programados | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

## COMPONENTE PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO

| Indicador | | Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dic-23 | | ene-24 | | feb-24 | | mar-24 | | abr-24 | | may-24 | | jun-24 | | jul-24 | | ago-24 | |
| Implementación del PMT | Señales instaladas | N/A | 0% | N/A | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Señales requeridas según PMT | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accidentalidad | Accidentes ocurrios por inadecuada señalización | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |

| | REGISTRO FOTOGRAFICO | Formato | 19 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha: | 12/07/2021 |

**Informe mensual No** 14 Del 1 1 2024 al 31 1 2024

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO






| **Foto No 1.** | CUBRIMIENTO DE MATERIALES | **Foto No 2.** | ORDEN DE MATERIALES |
|---|---|---|---|





| **Foto No 3.** | INSPECCIONES DE OBRA | **Foto No 4.** | PAUSAS ACTIVAS |
|---|---|---|---|





| **Foto No 5.** | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | **Foto No 6.** | SEÑALIZACIÓN DE OBRA |
|---|---|---|---|





| | REGISTRO FOTOGRAFICO | Formato | 19 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha: | 12/07/2021 |

**Informe mensual No** 14 Del 1 1 2024 al 31 1 2024

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO



| **Foto No 7.** | PAUSAS ACTIVAS |
|---|---|



| **Foto No 8.** | UTILIZACIÓN DE EPP |
|---|---|



| **Foto No 9.** | CHARLA DE SEGURIDAD |
|---|---|



| **Foto No 10.** | CHARLA AMBIENTALES |
|---|---|

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **SG 01 : SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| **GA 01-1** | El contratista entregó el plan de manejo ambiental (PMA) ajustado y aprobado por parte de la autoridad ambiental dentro de los terminos definidos en el contrato | Se cumplen los requerimientos. | | No se cumple | 100 | 100 | 100 | |
| **GA 01-2** | Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos del PEGSA que son responsabilidad del contratista y en la fecha acordada | Entregó los formatos en la fecha indicada | Se entregan los formatos con mas de una semana de retraso | No se cumple | 50 | 50 | 50 | |
| **GA 01-3** | Se cuenta con el personal del equipo socio ambiental y sst durante las actividades de construcción que cumple con el perfil y compentencia para la implmentacion del PMA, el PGS y SG SST | Personal completo | Falta permanencia | No se cumple | 50 | 50 | 50 | |
| **GA 01-4** | El contratista entregó el Plan de manejo trafico (PMT) aprobado por parte de la autoridad competente dentro de los terminos definidos en el contrato | Se cumplen los requerimientos. | | No se cumple | N/A | N/A | | |
| **GA 01-5** | Todos los trabajadores que forman parte de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza deben estar dedicados exclusivamente a estas labores y permanecer tiempo completo durante la Etapa de Construcción. | Brigada de aseo trabaja tiempo completo | Trabajan temporalmente | No se cumple | 50 | 50 | 50 | |
| **GA 01-6** | El contratista entregó el Plan de gestion social (PGS) ajustado dentro de los terminos definidos en el contrato y remitio de manera mensual la programacion de actividades. | Se cumple el requerimiento | Se cumple parcialmente | No se cumple los requerimientos. | 100 | 100 | 100 | 10% |
| **GA 01-7** | El contratista entregó el plan de gestion de riesgo aprobado por la oficina de gestion del riesgo y entregó soportes de la implmentacion de forma mensual. | Se cumplen los requerimientos | Se cumple parcialmente | No se cumple los requerimientos. | 50 | 50 | 50 | |
| **GA 01-8** | El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de comité socio-ambiental en las fechas establecidas en las respectivas actas. | Cumple | Cumple parcialmente | No se cumple | N/A | N/A | | |
| **GA 01-09** | El contratista deberá presentar un informe mensual a la Interventoría, donde se relacione la gestión realizada durante el período, con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales, sociales y SST | Se entrego el informe-socioambiental en las fechas establecidas | Se entregó el informe con mas de una semana de retraso | No se cumple | 50 | 50 | 50 | |
| **GA 01-10** | El contratista entregó el cronograma de actividades de la gestion social, ambiental y de SST, ajustado al cronograma de obra. Se entregó el % de cumplimiento de las activiades del cronograma aprobado. | Se cumple el requerimiento | Se cumple el requerimiento parcialmente | No se cumple | 50 | 50 | 50 | |
| **GA 01-11** | EL contratista cuenta con los permisos y licencias vigentes requeridas en la ejecución del proyecto. | cuenta con el 100% de permisos vigentes | No cuenta con uno de los permisos requeridos | No cuenta con permisos | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 67 | 6,7 |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **PGS-02 PLAN DE GESTION SOCIAL** | | | | | | | | |
| **PGS-02-1** | **INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIAPCION COMUNITARIA** | | | | | | | |
| **PGS 02-1.1** | Realizó todas las reuniones de socializacion del proyecto (inicio y Cierre de obra) programadas | Realizó todas las reuniones exigidas. | Dejó de realizar una reunión | Dejó de realizar dos o más reuniones. | 100 | 100 | 100 | 30% |
| **PGS 02-1.2** | Realizó todas las reuniones generales informativas de Avance de Obra de acuerdo a la frecuencia acordada con la interventoría. | Realizó todas las reuniones exigidas. | Dejó de realizar una reunión | Dejó de realizar dos o más reuniones. | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-1.3** | Entregó evidencia mensual de las reuniones con la comuidad (actas y registros de asistencia). | Entregó todas las evidencias | Faltaron evidencias de algunos frentes de obra | No entregó evidencias | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-1.4** | El contratista entregará a la interventoría para aprobación la programación de actividades de la gestión social. de forma mensual, cualquier cambio a esta se deben ser notificada con antelación. | Cumplió con el requerimiento | Cumplió parcialmente con el requerimiento | No cumplió con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-1.5** | Se entregaron los volantes estipulados en el PGS, cumpliendo con las especificaciones exigidas, en la cantidad y plazos establecidos por la interventoría, y de acuerdo al cronograma (programación de actividades) y frentes de obra | Entregó 100% de los volantes. | Entregó entre el 99% - 80% de los volantes. | Entregó menos del 80% de los volantes. | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-1.6** | Se instalaron las Vallas informativas y las vallas móviles estipuladas en el contrato. | Se instalaron todas las vallas. | Se dejo de instalar una valla | Se dejó de instalar dos o más vallas. | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-1.7** | Se publicaron los comunicados de prensa con el plan de manejo de tránsito y desvíos y avisos pertinentes sobre el proyecto, cumpliendo con las especificaciones del PMA. | Se publicaron los comunicados de prensa. | Se dejo de publicar dos comunicados de prensa | No se publicaron 3 o más comunicados de prensa. | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-1.8** | El contratista colocó una cartelera por cada 200 metros del tramo de influencia de la obra. Estas permanecieron en la obra o fueron reemplazadas en caso de deterioro | Colocó todas las carteleras | Dejo de colocar o reemplazar una cartelera | Dejo de colocar o reemplazar dos o más carteleras | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-2** | **INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS** | | | | | | | |
| **PGS 02-2.1** | Realizó el inventario inicial de predios para conocer el número de actas de vecindad a realizar | Realizó la actividad en todos los frentes de obra | Hicieron falta el inventario en algunos frentes de obra | No realizó la actividad | N/A | N/A | | |
| **PGS 02-2.2** | Levantó las Actas de Vecindad inicio en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PGS. | Levantó todas las actas de vecindad requeridas | Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad | Levantó menos del 80 % de las actas de vecindad | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-2.3** | Levantó las Actas de Vecindad de cierre en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PGS. | Levantó todas las actas de vecindad requeridas | Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad | Levantó menos del 80 % de las actas de vecindad | N/A | N/A | N/A | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

**PROYECTO** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **PGS 02-2.4** | Se hicieron las reparaciones de acuerdo a los actas de compromisos suscritas entre contratista y propietarios. | Se realizaron todas las reparaciones definidas en las actas de compromisos | Se ejecutan las reparaciones de finidas en las actas de compromisos de manera parcial. | No se realizan repraciones de predios afectados | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-2.5** | Levantó actas de entrega y recibo de los inmuebles a satisfacción | Levantó la totalidad de actas de cierre. | Se levantó entre el 99%- 80% de cierre | No levantó de actas de cierre | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-3** | **ATENCION A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| **PGS 02-3.1** | Verificó y atendió todas las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles de acuerdo a lo estipulado en el PGS y los tiempos de respuesta de acuerdo a lo ordenado por Ley. | Verificó y atendió todas las quejas. | Verificó y atendió entre el 99% - 80% de las quejas | Atendió menos del 80% de las quejas. | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-3.2** | Se mantiene actualizada la matriz de PQRS | La matriz se encuentra actualizada | | La matriz está desactualizada | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-3.3** | Solucionó las PQRS manifestadas por la comunidad, de acuerdo al trámite requerido. Entregó soportes de la gestion de PQRS. | Solucionó el 100% de las PQRS | Solucionó entre el 99 al 70 % de las de las PQRS | Solucionó menos del 70% de las de las PQRS | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-3.4** | El contratista entregó el registro de la gestión de PQRS mes a mes y se presenta en el informe mensual. | Cumplió con el requerimiento | | No se cumple | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-3.5** | Se realizaron las consultas de opinión con comunidad y comercio formal, de acuerdo a lo estipulado en el PGS. | Se realizaron las consultas | Se ha dejado de hacer una consulta | No se realizaron las consultas | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-4** | **SOSTENIBILIDAD SOCIAL** | | | | | | | |
| **PGS 02-4.1** | Conformó el Comité Comunitario de Obra y realiza reuniones mesuales por frente de obra | Instaló el Comité Comunitario de Obra. Realizó el 100% de las reuniones | Se instaló el comité con retraso considerable. Realizó entre el 99% y el 80% de las reuniones | No instaló el Comité Comunitario de Obra. Se realizó menos del 80% de las reuniones | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-4.2** | Elaboró y distribuyó piezas informativa o plegable pedagógico de contenido de sostenibilidad y cultura ciudadana. | Elaboró plegable pedagógico. | | No cumple con los requerimeintos | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-4.3** | Realizó los talleres pedagógicos para el cuidado y Sostenibilidad dirigido a comunidad y/o organizaciones sociales existentes en el area de influecia de la proyecto | Realizó la totalidad de los talleres en todos los frentes de obra | Realizó los talleres en algunos frentes de obra | No realizó la totalidad de los talleres. | N/A | N/A | N/A | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **PGS 02-4.4** | El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la interventoría y será ejecutado durante todo el transcurso las actividades constructivas. En caso de requerir ajustes al plan se notificará a la intervenoria con las respectivas justificaciones tecnicas del caso. Se llevaron a cabo tareas de capacitación del personal de obra en temas de gestion social. | Cumple con el requerimiento. | | No se cumple con el requerimeinto | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-4.5** | Se llevaron a cabo tareas de capacitación del personal de obra | Cumple con el requerimiento. | Capacitó entre el 99% y el 50% del personal | Capacitó menos del 50% del personal de acuerdo a las especificaciones del programa | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-5** | **POLITICA DE EMPLEO** | | | | | | | |
| **PGS 02-5.1** | Se cumplió con el porcentaje contractual de mano de obra establecido. | Cumple con el requerimiento. | Contrató entre el 49% y el 20% del personal establecido en el contrato | No contrató de acuerdo a las especificaciones del contrato | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-5.2** | Se contrató población vulnerable definida en el contrato (Víctimas del conflicto) | Cumple con el requerimiento. (15% de la nómina del proyecto) | Contrató entre el 10% y el 14% del personal | Contrató menos del 10% de la nómina del proyecto | N/A | N/A | N/A | |
| **PGS 02-5.3** | Se contrató a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el proyecto | Cumple con el requerimiento. (2 o más mujeres de la nómina del proyecto) | Cumplimiento parcial (Contrató 1 mujer de la nómina requerida para el proyecto) | No cumple con los requerimientos | 100 | 100 | 100 | |
| **PGS 02-5.4** | Se realizó la promoción de vinculacion de mano de obra local, a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, se presentaron las actas correspondientes. | Cumple con el requerimiento. | | No cumple con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 100 | 30,0 |
| **MBS 03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO** | | | | | | | | |
| **MBS 03-1** | El Contratista, quince días siguientes a la fecha de inicio de las activiades de obra actualizó, el inventario forestal levantado previamente para el proyecto. | Se cumplen los requerimientos. | Se entregó el inventario luego de iniciadas las labores de tala | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **MBS-03-2** | Tratamientos silviculturales cuentan con aprobación de autoridad ambiental | Se cumplen los requerimientos. | El permiso de la autoridad ambiental fue dado despues de iniciar labores de tala | No se cumplen los requerimientos. | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **MBS-03-3** | Las especies vegetales sembradas cuentan con mantenimiento requerido en PMA | Se cumplen los requerimientos. | Se cumple parcialmente este ítem | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **MBS 03-6** | Los árboles son trasladados siguiendo exigencias definidas en los permisos respectivos otorgados por la autoridad ambiental. | Se cumplen los requerimientos. | Se cumple parcialmente este ítem | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **MBS 03-7** | Las zonas verdes que requiera intervenir el Constructor deben ser previamente aprobadas por la interventoría Ambiental. | Se cumplen los requerimientos. | Se cumple parcialmente este ítem | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | 5% |
| **MBS 03-8** | Se protegió los individuos arboreos existentes en el area de construcción | Se cumplen los requerimientos. | Se cumple parcialmente este ítem | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **MBS 03-9** | Residuos vegetales son retirados hasta un plazo maximo de 3 dias habiles despues de la ejecución de la tala | Se cumplen los requerimientos. | Se observa sitio con incumplimiento | Se observa más de un sitio con incumplimiento | N/A | N/A | | |
| **MBS 03-10** | Como medida de compensación del daño o pérdida de árboles, el Constructor deberá sembrar árboles, considerando especies aprobadas por la autoridad ambiental y ubicación según diseño. Se sembraron los arboles de compensacion en los terminos establecidos en el permiso de aproavechamiento forestal. | Se cumple | Se cumple parcialmente este ítem | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **MBS 03-11** | Se realizó capacitación de personal de obra sobre protección de fauna doméstica y silvestre presente en el area. | Se cumple | Se cumple parcialmente este ítem | No se cumplen los requerimientos. | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 100 | 5 |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GAO 04 GESTION AMBIENTAL DE OBRA.** | | | | | | | | |
| **GAO 04-1** | **MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION- RCD -** | | | | | | | |
| **GAO 04-1.1** | Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El contratista realizó limpieza del espacio publico. | Las vias de entrada y salida de todos los frentes de la obra se encuentran limpias y despejadas. | Por lo menos una vía no cumple con el requerimiento | No cumple con el requerimiento en los frentes de obra | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-1.2** | Las Volquetas y maquinaria de la obra se les realiza limpieza y lavado de llantas, para evitar material de arrastre en las vías. | El 100% de los vehiculos es limpiado en obra antes de salir | | no se realiza limpieaza de llantas. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-1.3** | Los escombros deben ser protegidos (con elementos tales como plásticos, lonas impermeables o mallas) o humectados para controlar la dispersión por el viento, su altura de acopio no debe ser mayor a 1.50 mts, pueden permanecer en la zona de acopio temporal hasta 24 horas despues que de su generacion y luego transportarlos a los sitios autorizados para su disposición final. El Contratista debe lleva el registro de los volúmenes generados indicando el factor de expansión, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente al igual que cumplir con el almacenamiento temporal en punto de generacion | Los escombros son retirados dentro del plazo. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente, en todos los frentes de obra | Se lleva registrode generacion pero no son retirados en el tiempo defindo. | Los escombros no fueron retirados y no se llevan registros de los volúmenes de escombros generados | 50 | 50 | 50 | |
| **GAO 04-1.4** | El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras. | No se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto | | Se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-1.5** | Las volquetas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón y deben ser carpadas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón. se controla el carpado de las volquetas al salir de la obra. | Todas las volquetas cumplen con el requerimiento | Una a tres volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento. | Tres o más volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento. | 100 | 100 | 100 | 20% |
| **GAO 04-1.6** | No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo. | Todas las volquetas cumplen con el requerimiento | Una a tres volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento. | Tres o más volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento. | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GAO 04-1.7** | La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes. El contratista entrega de maneara mensual la certificación otorgada por el sitio de disposición final o escombrera autorizada en la cual conste el volumen dispuesto durante el periodo. | Se cumple con los requerimientos. | | No cumple con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-1.8** | El contratista deberá entregar a la Interventoría previo al retiro y disposición final de los escombros el registro de generador de RCD y la inscipicion del proyecto la documentación pertinente que demuestre la legalidad del sitio o escombrera para su aprobación. | Se cumple con los requerimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con lo estipulado en el PMA | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-1.9** | El contratista lleva registro mensual de la generacion y aprovechamiento de RCD. | Se cumple con los requerimientos. | | No se cumplen los requerimientos. | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-1.10** | Si se hace necesario la disposición de residuos peligrosos debe activarse el protocolo para su entrega a gestores autorizados, de acuerdo a la normativa vigente. | Se cumple con los requerimientos. | | No se cumplen los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-1.11** | Debe hacerse la clasificación de residuos generados en obra, de acuerdo con el código de colores establecido, partal fin. | Se cumple con los requerimientos. | | No se cumplen los requerimientos. | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 94 | |
| **GAO 04 -2** | **MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | |
| **GAO 04 -2.1** | Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. Los materiales empleados en la obra no deben ser acopiados en vías o espacio público, de manera que no se genere obstrucción del flujo vehicular y peatonal. En caso de presentarse esto, deben tomarse los correctivos de forma inmediata | Todos los frentes de trabajo cumplen | No se cumple entre uno y tres frentes de trabajo | Por lo menos tres frentes de trabajo no cumple | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04 -2.2** | El Contratista deberá abstenerse de realizar mezcla de concretos y cementos en zonas verdes en los frentes de obra, | Cumple el requerimiento en todos los casos. | No se cumple entre uno y dos frentes de trabajo | Se observó más de dos sitio que no cumple el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| GAO 04 -2.3 | Cuando se realicen mezclas de concreto y cemento en el sitio de las obras, debera inspeccionarse inicialmente por la interventoría, garantizando la colocación de elementos que prevengan la contaminación del elemento suelo, así como la afectación de las vías vehiculares y el espacio público. | En todos los puntos donde se realizan mezclas se implementaron medidas de protección al suelo | En dos o tres puntos no se implementaron medidas | En más de tres puntos no se implementaron las medidas | N/A | N/A | | |
| GAO 04 -2.4 | No se deben presentar derrames de mezclas de concreto o sustancias contaminantes en los frentes de obra. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas en caso de presentarse. | No se evidencias derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día siguiente a la Interventoría. | Se evidencian derrames en los frentes de obra entre uno y tres casos | Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres casos y no se han entregado los reportes de estos a la Interventoría. | N/A | N/A | | |
| GAO 04 -2.5 | Se prohíbe el lavado de la olla de los vehiculos mezcladores o cualquier maquinaría adscrita al contrato en los frentes de obra, en vías aledañas, zonas verdes o duras. Se habilitó un sitio impermeabilizado para la limpieza del canal abatible del vehiculo mezclador y se realiza en sitio autorizado. | Cumple con los requerimientos y procedimientos. | Se evidencia incumplimiento entre uno y tres casos | Se observó más de tres mixers realizando vertimientos inadecuados por lavados en el área de la obra, zonas aledañas o zonas verdes | N/A | N/A | | |
| GAO 04 -2.6 | Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas, Esta documentacion debe ser etregada a la interventoria para su respectiva aprobacion previo al suministro. | Cumple con los requerimientos y procedimientos. | Se cumple parcialmente | No se cumplio con el requerimiento. | 50 | 50 | 50 | |
| GAO 04 -2.7 | El contratista debe entregar en el informe Mensual la certificacion de materiales petreos otorgadas por fuentes Aprobadas. | Cumple con los requerimientos y procedimientos. | Se cumple parcialmente | No se cumplio con el requerimiento. | 50 | 50 | 50 | |
| GAO 04 -2.8 | Los acopios de materiales no se encuentran ubicados en zona verde o espacio público. | Cumple con los requerimientos y procedimientos. | Se cumple parcialmente | No se cumplio con el requerimiento. | 100 | 100 | 100 | |
| GAO 04 -2.9 | Los acopios de materiales en obra se encuentran ordenados y rotulados por clase y tipo de material. | Cumple con los requerimientos y procedimientos. | Se cumple parcialmente | No se cumplio con el requerimiento. | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | 80 | |
| **GAO 04 -3** | **MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES** | | | | | | | |
| GAO 04 -3.1 | El campamento ó campamentos no se podrán instalar en espacios públicos que no hagan parte del frente de obra. | Los campamentos no están en el espacio público | Uno o dos campamentos se encuentran en espacio público | Más de dos campamentos está en el espacio público | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| GAO 04 -3.2 | El campamento deberá contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Debe estar dotado de una sección de primeros auxilios con camilla, botiquin portátil con todos los elementos necesarios y extintor. | Cumple con los requerimientos | No se cumple con una o dos condiciones | No cumple con dos o mas condiciones requeridas | 50 | 50 | 50 | |
| GAO 04 -3.3 | No se permitirá la ubicación de restaurantes temporales ni el ingreso de vendedores ambulantes en zonas de ingreso de maquinaria y vehiculos ni áreas de trabajo. | Cumple con los requerimientos | No se cumple con una o dos condiciones | Cumple con los requerimientos | 100 | 100 | 100 | |
| GAO 04 -3.4 | Se deberá colocar recipientes en un punto del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras. | Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados. | 50 | 50 | 50 | |
| GAO 04 -3.5 | El campamento debe estar señalizado adecuadamente, debe tener visible la ruta de evacuación, Debe estar dotados de baños, punto de hidratacion, zona de descanso, primeros auxilios, protección contra incendios, y allí deben reposar el plano de ruta de evacuaciòn y teléfonos de emergencia. | Cumple con los requisitos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con dos o mas condiciones requeridas | 50 | 50 | 50 | |
| | | | | | | | 70 | |
| GAO 04-4 | MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE. | | | | | | | |
| GAO 04-4.1 | El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos debe ser realizado con la frecuencia que requiera el tipo y edad del equipo. El Contratista debe entregar mensualmente los registros de este mantenimiento en el informe socio-ambiental. | Cumple con los requerimientos. | Se evidenciaron una o dos maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría | Se evidenció tres o más maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría | 0 | 0 | 0 | |
| GAO 04-4.2 | El contratista entregó para verificacion copia del certificado de revision tecnicomecánica, tarjeta de propiedad, SOAT, Manifiesto de importacion, permiso de movilizaciòn y licencia de operador o conductor, certificado de idoneidad de los operadores en el informe mensual y se lleva registro de entrada y salida de maquinaria de la obra. | Se cumplen los requerimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumplen con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO IE DISTRITO | **LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL** | Formato | 20 |
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GAO 04-4.3** | Todos los vehiculos y maquinarias , que laboran en la obra se encuentra en buenas condiciones de luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas. Y se entregó registro prooperacional diario en el informe socio-ambiental. | Cumple con los requerimientos. | Faltó por revisar uno o dos vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría | Faltó por revisar tres o más vehículos | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-4.4** | La maquinaria que se parquee en los frentes de obra debe ser encerrada para evitar accidentes con tres líneas de cinta plástica. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría Ambiental. | Se cumplen los requerimientos. | Uno o dos itios no cumplieron con los requerimientos | Dos (2) o más sitios no cumplieron con los requerimientos | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-4.5** | Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento Preventivo de vehículos y maquinaria en las vías. La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en los frentes de trabajo, en los mantenimientos realizados se llevó a cabo instalando protección en el area a intervenir con material de polietileno y con previa autorización de la interventoria. | Cumple con los requerimientos. | Se reparó y/o lavó uno o dos vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados | Se reparó y/o lavó dos o más vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | 67 | |
| **GAO 04 –5** | **MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS** | | | | | | | |
| **GAO 04-5.1** | No se podrán realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a las calles o sistemas de drenaje pluvial. Estas aguas deberán ser llevadas hacia el sistema de alcantarillado. La conexión al sistema de alcantarillado deberá ser autorizada y supervisada por la empresa de agua y alcantarillado | Cumple con los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | Existen vertimientos de agua residual a sitios no autorizados. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-5.2** | Se realizó el mantenimiento de las cabinas de servicio sanitario instaladas en los diferentes frentes de construcción o campamentos usados por el personal de la obra, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana. | Cumple los requerimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-5.3** | El manejo y disposición de aceites usados deberá realizarse con las empresas autorizadas. Se entregó la certificacion de entrega a gestor autorizado. | Cumple los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-5.4** | El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se realizó mediante la utilización de un vehículo adecuado para tal fin. | Cumple con los requerimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | N/A | N/A | | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| GAO 04-5.5 | El Contratista protegió los registros de inspección mediante tapas provisionales adecuadas o en su defecto alzarlos con ladrillos del nivel del suelo, el mecanismos se encuentra aprobado por la interventoría, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes teniendo la precaución de retirarlos una vez terminadas las obras. | Cumple con los requerimientos y procedimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | El Contratista ejecuta la obra sin realizar la protección debida a los pozos de inspección existentes | N/A | N/A | | |
| GAO 04-5.6 | Si se requirió mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo de niveles de aceites y líquidos), el constratista utilizó material de polietileno que cubra la totalidad del área donde se realizó esta actividad, de forma tal que se evitó contaminación del suelo por derrames accidentales. | Cumple con los requerimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con los requerimientos | N/A | N/A | | |
| GAO 04-5.7 | Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo. | Cumple con el requerimiento | Se cumple parcialmente este requerimiento | Se evidenció vertimiento | N/A | N/A | | |
| GAO 04-5.8 | Los productos químicos se encuentran con etiqueta que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse para los trabajadores. | Todos los productos químicos están debidamente etiquetados | Se cumple parcialmente este requerimiento | Existen tres o mas productos químicos que no se etiquetaron adecuadamente | N/A | N/A | | |
| GAO 04-5.9 | El contratista cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias quimicas y se mantuvo disponible las fichas técnicas de seguridad de la sustancias quimicas utilizadas y almacenadas en el campamento y las socializó en los entrenamientos de inducción del personal. | Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos. | N/A | N/A | | |
| GAO 04-5.10 | La obra cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de sustancias quimicas, aceites y combustibles, dotado con señalizaciòn y un dique de contención, igualmente se cuenta con los elementos para el control de derrames. | Cumple con los requerimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con los requerimientos | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | |
| GAO 04-6 | MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO | | | | | | | |
| GAO 04-6.1 | Se cuenta con una brigada de limpieza por cada frente de obra, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. En el evento en que la Interventoría detecte que la Brigada o alguno de sus miembros o equipo está desarrollando otras labores, éstas se deberán suspender para dedicarse a las de aseo y limpieza. | Existe y opera la Brigada de limpieza acorde con el Componente A | Se cumple parcialmente este requerimiento | No opera la brigada de limpieza | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| GAO 04-6.2 | Se observa que se realiza limpieza general diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. | Se cumple con los requisitos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple | 50 | 50 | 50 | |
| GAO 04-6.3 | Se recogieron los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realizan las obras. Estos materiales se colocaron en canecas y se dispusieron (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material susceptible de recuperar se clasificó y se depositó en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización. | Se cumplen todos los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumplen todos los requerimientos | 50 | 50 | 50 | |
| GAO 04-6.4 | No se presentó acumulación de basura u otros desechos sólidos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire libre, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin. | Se cumple el requerimiento | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| GAO 04-6.5 | Los residuos (peligrosos) especiales que se generaron del uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y antisoles.fueron recolectados en bolsas separadas y entregados a los gestores autorizados. Se entregò certificacion de la disposcion final. | Se cumple el requerimiento | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con el requerimiento | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | 75 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GAO 04-7** | **MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES** | | | | | | | |
| **GAO 04-7.1** | El contratista no realizó vertimientos líquidos o sólidos a las aguas de escorrentía que atraviesan el sector del proyecto durante una lluvia. | Se cumple con los requisitos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-7.2** | No se realiza captación directa de las fuentes de aguas naturales de la zona de influencia directa del proyecto. | Cumple con el permiso de captación | | No cumple. | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | |
| **GAO 04-8** | **MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | |
| **GAO 04-8.1** | Al momento de hacer las excavaciones se encontró piezas arqueológicas, y dio la orden de suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informó al ICAHN (instituto colombiano de arqueología y de Historia Natural), para que evalaue la situación y determine el momento de continuar con la obra. | No se encontraron hallazgos. Se suspendieron las labores encontrar un posible hallazgo. | Se cumple parcialmente este requerimiento | Las labores no se suspendieron de manera inmediata. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-8.2** | El contratista previamente de iniciar las excavaciones identificó la existencia de redes y ubicó los ejes de las tuberías y redes enterradas sobre el terreno. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple. | 100 | 100 | 100 | |
| **GAO 04-8.3** | Las excavaciones fueron señalizadas de forma apropiada para evitar accidentes. En caso de deterioro de las señales, estas fueron reemplazadas. | Se señalizaron de manera adecuada todas las excavaciones | Por lo menos una o dos excavaciones estuvieron sin señalizar | Estuvieron al menos tres excavaciones sin señalizar | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-8.4** | Se garantizó la seguridad y estabilidad del talud, en todas las excavaciones que requirieron de entibado por su profundidad. El personal contó con línea de vida y elmentos de seguridad definidos en la normas aplicables. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-8.5** | Los materiales de excavacion fueron retirados del borde de la excavacion, se mantuvo una distancia minima de 1m para el acopio de los los materiales a reutilizar en el relleno de zanjas Durante este tiempo, se mantuvieron debidamente señalizados. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | 100 | |
| **GAO 04-9** | **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO** | | | | | | | |
| **GAO 04-9.2** | Los trabajos realizados en jornadas nocturnas contó con permiso previo otorgado por la autoridad ambiental, de acuerdo a la norma. Este permiso permaneció en el Campamento y se llevó el registro diario de las actividades nocturnas realizadas. | Cumple | | No cumple | N/A | N/A | | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GAO 04-9.3** | Teniendo en cuenta la clasificación del suelo se respeta los decibeles de ruido, de acuerdo a la jornada de trabajo | Cumple | | No cumple | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.4** | Las zonas donde se desarrollan intervenciones de obra, fueron aisladas con el cerramiento perimetral aprobado, este cuenta con una altura minima de dos metros de altura. | Cumple con la media | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con la medida | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.5** | Para minimizar las emisiones de material particulado las zonas desprovistas de acabados fueorn humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados. | Se realizan los humedecimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se realizan los humedecimientos. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.6** | La velocidad de las volquetas y de la maquinaria no superó los 20 km./h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. | Cumple con la velocidad propuesta. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumplen con la medida | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.7** | No se realizaron quemas a cielo abierto. | Cumple con el requerimiento | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con los requerimientos. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.8** | Se mantuvo restringido el uso continuo de cornetas, claxon o bocinas de todos los vehículos que laboran en la obra. | Los vehículos y equipo cumplen con los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumplen con los requerimientos | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.9** | En areas resindenciales y en núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros Clínicos y Hospitalarios, Conjuntos residenciales, entre otros.) se adoptó restricciones a la operación mediante lapsos de trabajo de 2 horas y descanso de 2 horas. | Cumple con la medida | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con la medida | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-9.10** | Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra fueron protegidos de la acción del viento. En este sentido seutilizo un sistema de humectación o carpado de acuerdo con el tipo de material (Ver programa D2). | Se protegen los sitios temporales de acopio de los materiales | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 100 | |

| | |
|---|---|
| **GAO 04-10** | **MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN** |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GAO 04-10.2** | Previo al inicio de las actividades de construcción, dictar charlas al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar. | Cumple con los requisitos sobre charlas y procedimiento a seguir sobre el manejo de elementos de tipo arqueológico. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requisitos y procedimientos | N/A | N/A | | 20% |
| **GAO 04-10.3** | Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos se puede seguir con la operación nomal de la actividad. | Cumple con los requisitos y procedimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requisitos y procedimientos. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-10.4** | En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor actuó de conformidad con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley 397 de 1997 el cual dice "...quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso". Se suspendiór de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. | Cumple con los requisitos y procedimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requisitos y procedimientos. | N/A | N/A | | |
| **GAO 04-10.5** | Se consultó con el ICAN sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificó en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICAN asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen. | Cumple con los requisitos y procedimientos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requisitos y procedimientos. | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | 84 | 16,75 |
| **GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO** | | | | | | | | |
| **GIR 05-1 –** | **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | | |
| **GIR 05-1.1** | El contratista definiò los EPI en la matriz de peligro por puestos de trabajo, y fueron suministrados a todo el personal de obra, fue controlado el porte y uso de los mismos por parte del parsonal encargado. | Todos los trabajadores tienen los EPI correspondientes al puesto de trabajo | Una a tres personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo | Más de 3 personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo | 50 | 100 | 75 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GIR 05-1.2** | Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado en el informe mensual socio-ambiental. | Cumple requerimiento | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple Requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.3** | El contratista entregó el programa de capacitacion y remitiò los soportes de ejecuciòn estas activades en el informe socio ambiental | Cumple requerimiento | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple Requerimiento | 50 | 50 | 50 | |
| **GIR 05-1.4** | El contratista entregó la evalaución de los estandares mínimos según la Resoluciòn 312 de 2019. | Se cumple con el requerimiento. | | No cumple Requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.5** | Todo el personal que labora en la obra, está afiliado a una EPS, AFP y ARL. El Contratista implementó un formato de registro de cada empleado que indique: nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, labor que desarrolla, EPS a la cual está afiliado (fecha de afiliación) y la fecha de afiliación a la ARL. Los registros de esta actividad fueron entregados en el informe mensual socio-ambiental. | Se cumple con el requerimiento. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con el requerimiento. | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.6** | El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación el cronograma y la programación para efectuar el plan de trabajo anual. Mensualmente entregó el reporte de las actividades realizadas por el Contratista para dar cumplimiento a esta obligación. | El plan se entregó y se está cumpliendo con la programación. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con el requerimiento | 50 | 50 | 50 | |
| **GIR 05-1.7** | Se entregò y se tiene actualizada la matriz IPER, debe ser entregada a la interventoría para revisión y aprobación y debe atender las observaciones en un plazo no mayor a una (1) semana. Los riesgos deben ser revisados y reevaluados mensualmente y de dicha revisión se debe establecer un plan de acciones correctivas. | Se está cumpliendo con la programación. En el evento que algún registro de inspección no sea entregado en el informe de gestión socioambiental, éste deberá ser entregado a la interventoría a más tardar el día siguiente del informe socioambiental. | se cumple parcialmente este requerimiento, los registro se entregaron depues de la entrega del informe en un termino no mayor a tres dias | se cumple con el requerimiento despues de tres dias de la entrega del informe. | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.8** | Se dispone dentro del campamento de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPI del personal contratista. | Cumple con el requerimiento. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con el requerimiento | N/A | N/A | | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GIR 05-1.9** | Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente). | Se cumplió con el plazo establecido para informar a interventoría. Se entregó el formato de reporte e investigación de accidentes y lesiones. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con los requerimientos | N/A | N/A | | |
| **GIR 05-1.10** | Todas las personas (del Contratista) antes de entrar a laborar en los frentes de obra fueron debidamente entrenadas. implementò un programa de inducción de entrenamiento en SST. Se entregó el registro del entrenamiento dado a los trabajadores del contratista que laboran en la obra y debidamente firmado por el trabajador, con su respectiva evaluación del entrenamiento. | Se cumple con el requerimiento. En el evento que algún | Se cumple parcialmente este requerimiento | Se incumple con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.11** | El Contratista realizó exámenes médicos de ingreso de los trabajadores . El examen médico de ingreso fue consistente con el puesto de trabajo al cual será asignado el trabajador. Estos resultados feron entregados a la interventoria en el informe mensual socio ambiental. | A todos los trabajadores se les ha realizado el examen médico de ingreso de acuerdo con el puesto de trabajo asignado. | Se cumple parcialmente este requerimiento | Se incumple con el requerimiento | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.12** | Se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales y de reubicación de los trabajadores de cuerdo al profesiograma. | A todos los trabajadores de los Contratista se les ha realizado el examen médico periodico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado. | | No se le realizaron los exámenes a los contratistas | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.13** | El Contratista debe presentar el Plan de Estímulos dirigido a todos los trabajadores en relación con el uso de los EPP. Los registros de esta actividad fueron entregados y actualizados en el informe mensual de gestión socio-ambiental. | Se mantiene el plan de estímulos. | Se cumple parcialmente este requerimiento | Se incumple con el requerimiento | N/A | N/A | | |
| **GIR 05-1.14** | Los baños serán ubicados en la zona de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores presentes en cada frente, a fin de cumplir con el requisito de 1 baño por cada 15 personas | Cumple con el requerimiento. | Falta uno o dos baños | Faltan más de dos (2) baños | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.15** | Se mantuvo actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No Cumple | N/A | N/A | | |
| **GIR 05-1.16** | Los trabajos en altura se realizan bajo la supervision del coordinador de TSA, el cual cuenta los certificado vigente y el entrenamiento actuaizado. | Cumple | | No Cumple | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.17** | El contrasta cuenta con un plan de trabajo seguro en altura conforme a los definido en el reglamento de trabajo en altura. | se encuentra aprobado e implementado | se tiene aprobado pero no cuentan con los recursos para implementacion | No cumple | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GIR 05-1.18** | El contratista cumple con la requerimentos para trabajo en altura conforme a lo definido en la resosucion 1409 de 2012, referente a andamios, elemetos de contención, lineas de vida, equipo antincaidas, puntos de anclaje, elementos de asenso y descenso. | todo los elementos usados para trabajo en altura son certificados | | No cumle | 50 | 50 | 50 | |
| **GIR 05-1.19** | El contratista realizó las labores de alto riesgo y diligenciò el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (SST), en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor. Los permisos fueron entregados en el informe socioambiental. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No Cumple | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.20** | Las zonas de almacenamiento de sustancias se mantuvieron adecuadamente señalizadas para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas de seguridad necesarias (No fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos de protección personal, etc.). Estas sustancias se deben almacenar en sitios especiales en el almacén, donde no estén cerca o en contacto con otros elementos que puedan resultar contaminados, como agua potable. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No Cumple | N/A | N/A | | |
| **GIR 05-1.21** | El contratista conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), se entrregaron los soportes realizadas por este en el informe sociao ambiental. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No Cumple | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-1.22** | El contratista conformó el comité de convivencia laboral (COCOLA), se entrregaron los soportes realizadas por este en el informe sociao ambiental. | Cumple | Se cumple parcialmente este requerimiento | No Cumple | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 90 | |
| **GIR 05-2 –** | **PLAN DE CONTINGENCIAS** | | | | | | | |
| **GIR 05-2.1** | El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Contingencia y Emergencias cuyas observaciones fueron atendidas. | Entregó el Plan de Contingencia debidamente ajustado. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | 50 | 50 | 50 | |
| **GIR 05-2.2** | El Contratista determinó las amenazas potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia se activó los mecanismos de prevención y acción del plan. | El Contratista implementó las medidas de prevención y control | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | 100 | 100 | 100 | |
| **GIR 05-2.3** | El Contratista identificó y mantuvo publicado el listado de las instituciones que estan presentes en el área de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo, para ser vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias. | El Contratista entrega el registro de las instituciones que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | 100 | 100 | 100 | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **GIR 05-2.4** | El Contratista divulgò e incentivó la participación del personal del proyecto, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente. | Se cumple con los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | 50 | 50 | 50 | 30% |
| **GIR 05-2.5** | Se mantuvieron disponibles, completos , en buentados, señalizados y accesibles los equipos de control de emergencias en la obra. | Se cumple con los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | 50 | 50 | 50 | |
| **GIR 05-2.6** | Se conformó el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. El contratista en entregó soporte mesnual del requerimiento. | El Contratista presenta acta de conformación y capacitación y los procedimientos operativos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | 50 | 50 | 50 | |
| **GIR 05-2.7** | Se realizaron simulacros periódicos de emergencia conforme a la programacion (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimensual), involucrando a todo el personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del área de influencia. | Se cumple con los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple con los requerimientos | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | 67 | |
| | | | | | | | 78 | 23,46 |

## PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO

| PMT 06-1 | IMPLEMENTACION DE PMT | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PMT 06-1.** | Se cuenta com los permisos vigentes requeridos para el cierre parcial o total de vias y/o de cargue o descargue de materiales. | Se cumple con los requerimientos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumple | N/A | N/A | | |
| **PMT 06-2.** | La señalización fue ubicada en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes de conformidad con lo establecido por el PMT. Las vallas son de material resistente y fueron reemplazadas cuantas veces se requiera en caso de deterioro. | Las señales y vallas cumplen | Se cumple parcialmente este requerimiento | No cumplen | N/A | N/A | | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **PMT 06-4.** | Las labores de excavación en el frente de obra fueron aisladas totalmente (con cinta o malla) y se fijaron avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra contó con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. Los avisos fueron reemplazados cuantas veces se requirió, en caso de pérdida, robo o deterioro | Se cumple con los requisitos de señalización | Se cumple parcialmente este requerimiento | Tres frentes de excavación no cumple con los requisitos de señalización | N/A | N/A | | 5% |
| **PMT 06-5.** | La ubicación diaria de materiales en espacio público, no interfieron con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra fueron demarcados y acordonados de tal forma con cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva. | Todos los sitios cumplen los requisitos | Se cumple parcialmente este requerimiento | Si por lo menos dos sitios no cumplen con los requisitos | N/A | N/A | | |
| **PMT 06-6.** | Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. El uso de escombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos, solo se permite si es complemento de una señalización ajustada al Manual de Interventoría del INVIAS, se encuentre cubierto. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 85 cm de alto y 50 cm de ancho. | Todos los cierres totales cumplen con las medidas | Se cumple parcialmente este requerimiento | Más de dos sitios no cumplen con los requisitos | N/A | N/A | | |
| **PMT 06-7.** | Se colocaron todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado | Se utilizan todos los elementos aprobados en el PMT | Se utilizan menos del 50% de los elementos aprobados en el PMT | Se utilizan más del 50% de los elementos aprobados en el PMT | N/A | N/A | | |
| **PMT 06-8.** | El contratista previo a la construcción de cualquier sector del proyecto informó a la ciudadanía y a los vecinos de la obra por lo menos con ocho días de antelación mediante volantes informativos los desvios o cierres de vias, los cuales fueron aprobados por la Secretaria de Transito y Seguridad vial. | Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo. | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se informa | N/A | N/A | | |
| **PMT 06-9.** | En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, éstos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. En caso de que sea imposible garantizar el acceso al parqueo, el contratista debe comunicarle al responsable del predio. | Se cumple con los requerimientos | Uno o dos pasos temporales a garaje o vivienda no se habilitaron | Más de dos paso temporal a garaje o vivienda no se habilitaron | N/A | N/A | | |

| | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL | Formato | 20 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 03 |
| | | Fecha | 06/05/2022 |

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO


AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

| Ítem | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | Criterio de Calificación | | | Porcentaje de calificación | | Calificación parcial | Calificación por peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0% | Quincena 1 | Qincena 2 | | |
| **PMT 06-10.** | El transito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante auxiliares de tráfico, los cuales deben estar dotados de chaleco reflectivo y casco) usando señales de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos. La visibilidad del auxiliar de tráfico y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones. | El transito alternado es manejado acorde con los requisitos | Se cumple parcialmente este requerimiento | No se cumple con el requerimiento | N/A | N/A | | |
| **PMT 06-11.** | El contratista debera entregar el reporte de la implementacion del PMT de forma mensual, junto con informe de inversion de los recurso de las provisvisiones del PMT. | Se cumple con los requerimientos | | No se cumple con el requerimiento | N/A | N/A | | |

## CALIFICACIÓN POR COMPONENTE

| CRITERIO | RESULTADO | % de importancia Ideal(Peso) |
|---|---|---|
| SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | 6,7 | 10 |
| PLAN DE GESTION SOCIAL | 30,0 | 30 |
| MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO | 5,0 | 5 |
| GESTION AMBIENTAL DE OBRA | 16,7 | 20 |
| GESTION INTEGRAL DE RIESGO | 23,5 | 30 |
| SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO | | 5 |
| **DESEMPEÑO PERIODO** | **81,9** | **100** |

## GRAFICA TENDENCIAL



| | VERIFICACIÓN SST EN OBRA | Código | 21 |
|---|---|---|---|
| | | Version | 2 |
| | | Fecha | 12/07/2021 |

**Informe mensual No** 14 Del 3 1 2024 al 31 1 2024 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

## I. LISTA DE VERIFICACIÓN

| | Parámetro a Evaluar | COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO | | | | | COLEGIO NORMAL | | | | | COLEGIO MAYOR | | | | | COLEGIO RONDON | | | | | COLEGIO REUVEN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 al 27 DE ENERO-2024 | 29 AL31 DE ENERO-2024 | | | | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 15 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 15 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 15 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 22 al 27 DE ENERO-2024 | 29 AL31 DE ENERO-2024 | | | | | | | | | |
| 1. SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN | Se tiene dispuesto las señales reglamentarias, preventivas, informativas | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se aíslan y demarcan las zonas peligrosas? | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se señalan los puestos de operación peligrosos? | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se encuentran demarcadas las zonas restringidas? | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales? | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado para tal fin? | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Existen senderos peatonales para el tránsito seguro de los trabajadores. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2. MANEJO DE ACOPIOS DE R.S Y RCD Y MATERIALES PETREOS. | Los acopios de materiales petreos y de RCD almacenados se encuentran, cubiertos, acordonados y ubicados adecuadamente para no generar arrastre de material por escorrentía. | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se realiza descargue de materiales en zonas que no afecte el espacio el espacio público y zonas verdes. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Los platones de las volquetas se encuentran en buen estado y no poseen roturas que pudieran generar derrames de materiales. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se encuentra en orden y limpias todas las areas de trabajo, libres de residuos y RCD. | 1 | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Los RCD son retirados del frente de obra y almacenados adecuadamente al terminar la jornada laboral. (se deben retirar 24 horas después de su generación). | 1 | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se cuenta con puntos ecologicos para la segregacion en la fuente de R.S. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se evidencia buena clasificacion de R.S. aprovechables. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) | El personal porta y usa los EPI en buen estado. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El personal que manipula objetos cortantes, cargas o materiales de construcción utiliza guantes de seguridad | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El personal expuesto a ruido utiliza protección auditiva adecuada. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El personal con riesgo de proyección de partículas utiliza gafas de seguridad. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El personal expuesto a material particulado usa mascarilla para polvo | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El personal expuesto a el factor de riesgo de arrollamiento usa chaleco reflectivo | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | El personal que trabaja en la obra cuenta con su uniforme completo. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 4.CONEXIONES ELÉCTRICAS. | Los tablelos eléctricos temporarales se encuentran rotulada | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Los frentes de trabajo cuentan con iluminación necesaria de acuerdo a la actividad desarrollada | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Se encuentran las extensiones eléctricas con empalmes adecuados | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Las cajas y tomas corrientes cuentan con cubierta protectora a prueba de intemperie | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 5.MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | Las zonas de almacenamiento de combustibles cuentan con diques y el acceso es restringido para el personal de obra | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Todos los productos químicos de la obra y almacén cuentan con hoja de seguridad, rotulo y rombo de la NFPA , ONU | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Los rótulos de los recipientes que contienen productos químicos son legibles y se encuentran en buen estado | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |

| Aspecto | Parámetro a Evaluar | COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO | | | | | COLEGIO NORMAL | | | | | COLEGIO MAYOR | | | | | COLEGIO RONDON | | | | | COLEGIO REUVEN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 al 27 DE ENERO-2024 | 29 AL31 DE ENERO-2024 | | | | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 15 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 15 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 15 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 22 al 27 DE ENERO-2024 | 29 AL31 DE ENERO-2024 | | | | | | | | | |
| 5.MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | El personal que manipula productos químicos conoce el significado del rombo de la NFPA y conoce la importancia de las hojas de seguridad de las sustancias químicos? | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | La matriz de compatibilidad se encuentra publicada en los sitios de acopio de productos químicos y se encuentra socializada con los trabajadores? | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | El personal que manipula productos químicos en la obra emplea los EPI requeridos en la hoja de seguridad (guantes de caucho o látex, gafas de seguridad, respirador para gases, entre otros). | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Se cuenta con kit de derrame en los sitios de acopio de combustibles y en el vehículo que los transporta | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | El personal sabe que hacer en caso de presentarse un derrame o un incendio? | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Los empaques y embases de sustancias quimicas y residuos de las mismas son acopiados y dispuestos como RESPEL. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| | Se tiene disponible extintores en el sitio de acopio de combustibles y otras sustancias quimicas | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 6. TRABAJO DE ALTO RIESGO | Los trabajos en altura se realizan utilizando linea de vida y/o seguridad | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Para los trabajos en altura los empleados utilizan arnés de seguridad cuerpo completo. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Las líneas de vida están ancladas y tensionadas | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Las áreas donde se trabaja en alturas se encuentran demarcadas ,señalizadas, en orden y libres de obstáculos | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Las escaleras empleadas en la obra se encuentran aseguradas, sus travesaños anclados | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El personal que realiza las activiades de alto riesgo cuenta con la certificación vigentes. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se diligencian y se encuentran disponibles para verificacion en la obra los permisos y las lista de verificación para trabajo de alto riesgo. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7.HIGIENE POSTURAL | Los trabajadores adoptan posturas ergonómicas seguras al realizar la labor | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | La postura que adoptan las personas cuando levantan peso es segura (espalda recta, piernas flexionadas y peso cerca al cuerpo ). | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Las ayudas mecánicas disponibles se encuentran en condiciones libres de deterioro | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se usan las ayudas mecánicas disponibles en la obra | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 8.EQUIPOS DE EMERGENCIA | Existen suficientes extintores en la obra y son adecuados al riesgo a proteger | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Existe botiquín de primeros auxilios en la obra y esta equipado de forma adecuada | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible en los frentes de trabajo | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se tiene señalización de primeros auxlios, botiquines, camillas y extintores | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Los extintores se encuentran recargados y su manómetro no se encuentra deteriorado | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | | | | | | | | |

| | VERIFICACIÓN SST EN OBRA | Código | 21 |
|---|---|---|---|
| | | Version | 2 |
| | | Fecha | 12/07/2021 |

**Informe mensual No** 14 Del 3 1 2024 al 31 1 2024 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA


**Contrato de obra** EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**Contrato de interventoría** N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

| Aspecto | Parámetro a Evaluar | COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO | | | | | COLEGIO NORMAL | | | | | COLEGIO MAYOR | | | | | COLEGIO RONDON | | | | | COLEGIO REUVEN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 al 27 DE ENERO-2024 | 29 A 31 DE ENERO-2024 | | | | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 16 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 16 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 03 AL 06 DE ENERO-2024 | 09 AL 13 DE ENERO-2024 | 16 AL 20 DE ENERO-2024 | 22 AL 27 DE ENERO-2024 | 29 AL 31 DE ENERO-2024 | 22 al 27 DE ENERO-2024 | 29 A 31 DE ENERO-2024 | | | | | | | | | |
| 8.EQUIPOS DE EMERGENCIA | Existen planos de evacuación, señalización de rutas y puntos de encuentro | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Existe algún medio de comunicación de emergencias (teléfonos) en la obra | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9. MAQUINARIA | Las herramientas y equipos son inspeccionadas antes de ser usadas y son mantenidas limpias y en buena condición | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Los trabajadores que usan herramientas deben mantener la superficie de trabajo limpia y organizada para prevenir resbalones | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | El retiro de la maquinaria se realiza con normas de seguridad que garantice la integridad de personal y de la comunidad. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Los operadores de maquinaria se desplazan conservando el límite de velocidad y en la marcha en reversa se activa la alarma. | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Todas las herramientas eléctricas están a tierra o tienen doble aislamiento | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Las herramientas son usadas para un propósito específico | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Las herramientas y equipos que tiene partes en movimiento cuentan con guardas de seguridad | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10. SERVICIOS DE HIGIENE | La obra cuenta con baterias sanitairas con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas) | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se realiza mantenimiento de las unidades sanitaria con la frecuencia necesaria para mantener buenas condiciones de higiene. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11.CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | Se realiza inducción general a todo el personal? | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Se realizan capacitaciones en temas ambientales y seguridad y salud en el trabajo | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | **Elementos que se tienen** | 29 | 28 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 31 | 31 | | 33 | 32 | 26 | 26 | | 28 | 30 | 26 | 26 | 28 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Elementos Totales a cumplir** | 33 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 33 | 33 | | 33 | 33 | 33 | 33 | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Valoración parcial del cumplimiento** | 87,87878 | 84,8484848 | ####### | ####### | | 96,9697 | 90,9091 | 93,9394 | 93,9394 | | 100 | 96,9697 | 78,7879 | 78,7879 | | 84,8485 | 90,9091 | 78,7879 | 78,7879 | 78,7879 | 97,8723 | 97,8723 | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
| | **Valoración por frente de trabajo** | 86,4 | | | | | 93,9 | | | | | 98,5 | | | | | 82,4 | | | | | 97,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Valoración final** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,8 | | | | | | | | | |

**Se indicará SI o NO tiene el elemento solicitado y NA no aplica cuando el elemento no se debe tener en ese sitio**

**SI = 1; NO = 0**




## II. PERSONAL EN OBRA

| No | NOMBRE | CEDULA | CARGO | ASISTENCIA SEMANAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1 | JAVIER ENRIQUE CONRADO LUGO | 72.095.376 | DIRECTOR | x | x | x | x | x |
| 2 | FERNANDEZ JIMENEZ LUZ MABEL | 1.047.360.516 | ING. ADMINISTRATIVA | x | x | x | x | x |
| 3 | DANIELA GAVIRIA GALLEJO | 1.140.896.132 | ING AMBIENTAL | x | x | x | x | x |
| 4 | ALBERTO MARIO DIAZ SAUCEDO | 1.045.719.010 | ARQUITECTO | x | x | x | x | x |
| 5 | ANDERSON JOSE SAAVEDRA CARRASCAL | 1.045.756.076 | ARQUITECTO | x | x | x | x | x |
| 6 | PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA | 57.427.161 | TRABAJADORA SOCIAL | x | x | x | x | x |
| 7 | ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO | 1.044.212.246 | APOYO SST | x | x | x | x | x |
| 8 | PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA | 32.870.475 | APOYO SOCIAL | x | x | x | x | x |
| 9 | JEFERSON DAVID ALVARADO MORELO | 1.051.889.481 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 10 | JESUS DAVID SANCHEZ PEÑA | 1.046.268.160 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 11 | LEANDRO RAMON BLANCO CUENTAS | 1.143.463.209 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 12 | ALDANA VALLES IMBER SIMON | 7.137.898 | OFICIAL | x | x | x | x | x |
| 13 | ANTONIO JOSE PEREZ MARTINEZ | 18.777.676 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 14 | YAIR ANTONIO GUERRERO TOVAR | 72.206.640 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 15 | ANGERO DAVID SIMANCA DE LA HOZ | 1.042.456.461 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 16 | JUAN SEBASTIAN ORTIZ ABELLO | 1.042.994.621 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 17 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MENDEZ | 1.043.118.544 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 18 | JUAN CARLOS TAJAN OLIVO | 1.143.143.648 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 19 | JHONY BABILONIA MARTINEZ | 8.776.786 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 20 | WILFRIDO JOSE CARMONA CARMONA | 72.007.332 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 21 | LEONARDO EMILIO MARTINEZ AGUDELO | 72.328.406 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 22 | JOSE ANIBAL RIVERO SALCEDO | 100718389O7 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 23 | MANUEL MIER MEJIA | 1.043.114.434 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 24 | LEINER STIVEN SALCEDO MARIN | 1.044.610.230 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 25 | LUCAS PAUL PAREDES ORTIZ | 1.148.439.636 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 26 | ALEXANDER BELEÑO | 72.000.407 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 27 | BREYNER BELEÑO | 72.267.164 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 28 | LUILLIS JIMENEZ | 1.048.321.821 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 29 | MARCOS NIETO | 1.007.957.229 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 30 | JULIAN POLO | 1.192.802.575 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 31 | REINALDO TERREROS | 72.273.927 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 32 | HERNANDEZ MARVIN | 1.234.097.298 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 33 | GASPAR EMILIO GARCIA GONZALEZ | 7.481.662 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 34 | JACINTO LEONEL GONZALEZ | 8.691.642 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 35 | JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ DIAZ | 7.460.221 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 36 | JOSE FABIAN SABOGAL VALENCIA | 9.732.283 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 37 | LUIS ANTONIO SERRANO GONZALEZ | 1.001.893.893 | OBRERO | x | x | x | x | x |
| 38 | HERNAN ANDRES PABA FIEL | 1.234.091.971 | ING. RESIDENTE | x | x | x | x | x |
| 39 | CINDY PAOLA DE LA ZRUZ SOLANO | 1.140.823.878 | SST | x | x | x | x | x |
| 40 | ROBINSON MONTERO BOVEA | 8.775.661 | OBRERO | x | x | x | x | x |

## III. RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

### 1. RELACIÓN DE MAQUINARIA

| MARCA | REFERENCIA | MODELO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | CAT0420DKBLN02074 | 3054T | Se encuentra en Buen estado | RETROEXCAVADORA |
| CATERPILLAR | CAT0236DTF9C01133 | 2022 | Se encuentra en Buen estado | MINICARGADOR |

### 2. RELACIÓN DE VEHÍCULOS

| Tipo de vehiculo | Placa | Modelo | Vigencia SOAT | | | | | | Vigencia Tecnicomecánica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A |
| VEHICULO PARTICULAR | LFS170 | 2023 | 3 | 8 | 2023 | 3 | 8 | 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VOLQUETA | EQZ600 | 2016 | 28 | 2 | 2023 | 28 | 2 | 2024 | 6 | 1 | 2023 | 6 | 1 | 2024 |
| VOLQUETA | TDW577 | 2013 | 17 | 3 | 2023 | 17 | 3 | 2024 | 22 | 7 | 2023 | 22 | 7 | 2024 |
| VOLQUETA | WCR930 | 2013 | 31 | 8 | 2023 | 31 | 8 | 2024 | 23 | 7 | 2023 | 23 | 7 | 2024 |
| VOLQUETA | WCT121 | 2014 | 16 | 11 | 2023 | 16 | 11 | 2024 | 13 | 12 | 2023 | 13 | 12 | 2024 |
| VOLQUETA | WCT122 | 2014 | 16 | 11 | 2023 | 16 | 11 | 2024 | 15 | 7 | 2023 | 15 | 7 | 2024 |
| VOLQUETA | WLQ184 | 2014 | 27 | 12 | 2023 | 27 | 12 | 2024 | 15 | 7 | 2023 | 15 | 7 | 2024 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1140889229 | | DANIEL DAVID SANCHEZ ALGARIN | INDEPENDIENTE | Principal | Calle94 #45b-25 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3017724968 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 338509088 | 9460402179 | I | 2024/01/10 | 2023/12/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $330,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $330,600 |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $330,600 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $330,600 |
| 1 | CC | 1140889229 SANCHEZ DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $330,600 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $330,600 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1140889229 | | DANIEL DAVID SANCHEZ ALGARIN | INDEPENDIENTE | Principal | Calle94 #45b-25 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3017724968 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 338509088 | 9460402179 | I | 2024/01/10 | 2023/12/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $330,600 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$330,600** | **$0** | **$0** | **$330,600** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1081791726 | | LUIS EDUARDO MENDOZA RADA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 20 28 22 | MALAMBO-ATLANTICO | 3000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-01 | 467903954 | 9461901240 | I | 2024/02/07 | 2024/02/21 | BANCO DAVIVIENDA | 14 | $375,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |
| Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |
| 1 | CC | 1081791726 MENDOZA LUIS | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $370,500 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1081791726 | | LUIS EDUARDO MENDOZA RADA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 20 28 22 | MALAMBO-ATLANTICO | 3000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-01 | 467903954 | 9461901240 | I | 2024/02/07 | 2024/02/21 | BANCO DAVIVIENDA | 14 | $375,300 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $2,700 | $0 | $210,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $2,700 | $0 | $210,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $2,100 | $0 | $164,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $2,100 | $0 | $164,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $370,500 | $4,800 | $0 | $375,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045705699 | | CANTILLO SALCEDO MARIA INES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 47D #2SUR-27 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3222222 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-01 | 446451470 | 9462827358 | I | 2024/02/22 | 2024/02/09 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $487,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $487,000 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $487,000 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $487,000 |
| 1 | CC | 1045705699 | CANTILLO MARIA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $26,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | No | $487,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $487,000 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045705699 | | CANTILLO SALCEDO MARIA INES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 47D #2SUR-27 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3222222 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-01 | 446451470 | 9462827358 | I | 2024/02/22 | 2024/02/09 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $487,000 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$487,000** | **$0** | **$0** | **$487,000** |

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-04-04, 12:38:13 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | enero de 2024 |
| **Empresa** | RICARDO JOSE CABALLERO PEREZ |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1140886856 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 69998279 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 555002313 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 387.100 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 208.000 | $ 9.300 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | $ 162.500 | $ 7.300 |
| | | | **SubTotales:** | $ 370.500 | $ 16.600 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 387.100 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-01-09, 11:45:30 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68042971

**Periodo Cotización** 202312 **Periodo Servicio** 202401

## PAGADA 2024-01-05 16:16:27.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PROTRADING SAS | | | | |
| **Documento** | NI 900416747 | **Dirección** | CL 80 #64 - 57 LOCAL 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3315131 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 7 |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO | | |
| **Representante Legal** | GOMEZ DELVALLE RAFAEL ENRIQUE | **Identificación** | CC 1129564941 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1140886264 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | ORDOÑEZ GONZALEZ SAHAIR ENRIQUE | 8001000 - 08 | | ATLANTICO |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | F | $ 1.282.828 | 230301 | | 16 % | $ 213.805 | $ 34.300 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 4 % | $ 213.805 | $ 8.600 | $ 0 | 14-4 | | 0,000 % | $ 213.805 | $ 0 | CCF06 | 4 % | $ 213.805 | $ 8.600 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | F | $ 1.282.828 | 230301 | | 16 % | $ 1.069.024 | $ 171.100 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 4 % | $ 1.069.024 | $ 42.800 | $ 0 | 14-4 | 5 | 6,960 % | $ 1.069.024 | $ 74.500 | CCF06 | 4 % | $ 1.069.024 | $ 42.800 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | COMBARRANQUILLA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 205.400 | $ 0 | $ 0 | $ 51.400 | $ 74.500 | $ 51.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 382.700 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79138613-0 | PEDRO ALONSO TORRES COY | CL 80 A 116 B 23 INT 1 AP 402 | 4586460 | palonsotorresc@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-01 | 2024-01 | I | 01/03/2024 | 74138839 | $474.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 4.500 | 0 | 204.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.800 | 0 | 261.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 8.400 | | | | 8.400 | 25 | 200 | 8.600 | | | 84 | 8.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 200.000 | 204.500 |
| Pensión | 1 | 256.000 | 261.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 8.400 | 8.600 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 464.400 | 474.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 79138613-0 | PEDRO ALONSO TORRES COY | | CL 80 A 116 B 23 INT 1 AP 402 | 4586460 | palonsotorresc@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-01 | 2024-01 | I | 01/03/2024 | 74138839 | $474.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79138613 | TORRES COY PEDRO ALONSO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.600.000 | 200.000 | 14-11 | 1.600.000 | 1 | 8.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-01-09, 11:55:30 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68042971

**Periodo Cotización** 202312 **Periodo Servicio** 202401

## PAGADA 2024-01-05 16:16:27.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PROTRADING SAS | | | | |
| **Documento** | NI 900416747 | **Dirección** | CL 80 #64 - 57 LOCAL 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3315131 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 7 |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO | | |
| **Representante Legal** | GOMEZ DELVALLE RAFAEL ENRIQUE | **Identificación** | CC 1129564941 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1045688590 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | SANCHEZ MORALES ANGELO DE JESUS | 8001000 - 08 | | ATLANTICO |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | F | $ 1.282.828 | 230301 | | 16 % | $ 213.805 | $ 34.300 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 4 % | $ 213.805 | $ 8.600 | $ 0 | 14-4 | | 0,000 % | $ 213.805 | $ 0 | CCF06 | 4 % | $ 213.805 | $ 8.600 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | F | $ 1.282.828 | 230301 | | 16 % | $ 1.069.024 | $ 171.100 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 4 % | $ 1.069.024 | $ 42.800 | $ 0 | 14-4 | 5 | 6,960 % | $ 1.069.024 | $ 74.500 | CCF06 | 4 % | $ 1.069.024 | $ 42.800 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | COMBARRANQUILLA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 205.400 | $ 0 | $ 0 | $ 51.400 | $ 74.500 | $ 51.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 382.700 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-03-07, 12:49:48 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1061601484

**Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

## PAGADO 20/02/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CCURVELO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS | | |
| **Documento** | NI901420762 | **Dirección** | CL 49 #52 - 54 BARRIO ABAJO |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3316158 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | PIRELLA AMADOR DELIMAR | **Identificación** | CC 1042466231 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 72001144 | CLAUDIO FELIPE CURVELO OROZCO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 6,960 | $ 1.160.000 | $ 80.800 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.200 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 80.800 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.200 | $ 11.500 | $ 370.700 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.