REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No. 15 DE INTERVENTORÍA, SST - AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

CONSORCIO IE DISTRITO

INTERVENTOR: CONSORCIO ID DISTRITO
Contrato de obra N° SA-EDU-0001-2022

Elaboró:	Revisó	Aprobó
Ing. Pedro Alonso Torres	Ing. Daniel Sánchez	Ing. Daniel cantillo
Ing. María Inés Cantillo Salcedo		

3.8 ASPECTOS AMBIENTALES

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO, desarrollada durante el período comprendido entre 01 de febrero al 29 de febrero del 2024, en ejecución del Contrato de obra para interventoría N° SA-EDU-0001-2022.

De otra parte, para la realización de los informes la Interventoría generó el presente documento con base en los entregables por el Contratista de Obra, y los formatos del PEGSA que se sugerían desde EDUBAR. De igual manera, en los anexos se observan los soportes de la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el contratista de obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas preliminares del Plan de Manejo ambiental y de SST para el presente periodo.

El presente informe, consigna información del contratista con los documentos que se encuentra en gestión en cumplimiento del ordenamiento jurídico y el contrato de obra, así como, otras normas y estándares aplicables para el proyecto," ***AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA*****".**

3.8.1 CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

A continuación, describimos las actividades desarrolladas por el contratista en el marco del contrato **EDU-345-2022**, suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL.

3.8.1.1 Componente gestión documental legal y contractual

- **Estado del Plan de manejo ambiental**.

El Plan de Manejo Ambiental fue aprobado por la esta interventoría, el cual se expresó sobre el particular que se consideraba pertinente, de acuerdo con la estructura presentada; el cual, de acuerdo a condiciones dinámicas propias del contrato, podrá ser objeto de ajuste vía seguimiento de obra, y/o bajo los criterios o pronunciamientos por parte de la Autoridad Ambiental.

- **Estado del Plan de gestión del Riesgo.**

Para el presente periodo el contratista realizo una radicación del se encuentra realizando ajuste de acuerdo a las observaciones realizada por esta interventoría. Para ser enviado y radicado ante la entidad pública que corresponda.

- **Estado del Plan de manejo de tránsito.**

Para este periodo no se ha realizado intervenciones donde se deba implementar el PMT.

- **Equipo del contrato.**

El contratista cuenta con el siguiente equipo profesional.

- **PROFESIONAL SSTA:**

  Daniela Gaviria (Ambiental-SST)

  Angelica lagares (aux. SST)

  Patricia Ospino (Profesional Social).

  Saudy Piedrahita (aux. Social)

- **Permisos, autorizaciones, licencias ambientales**

EL Consorcio Educativo Distrital, reporta los gestores de materiales de Arena y recolección de residuos líquidos.

Proveedores de materiales.

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	ARENA	MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO	N/A	Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta: 06/11/2048	Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-16021
2	GRAVILLA	MUNARRIZ LTDA	N/A	Vigencia desde: 31/08/1998 Hasta: 28/01/2033	Certificado de Registro Minero N°21087
3	MATERIAL SELECCIONADO	MUNARRIZ LTDA	N/A	Vigencia desde: 31/08/1998 Hasta: 28/01/2033	Certificado de Registro Minero N°21087

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Gestores externos prestadores de servicios** *(Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)*

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S	Recolección y transporte de RCD	Resolución 0860 del 22 de abril de 2019		Barranquilla Verde
2	SANIPUBLIC S.A.S	Recolección de residuos líquidos	Resolución No. 1043 del 02 de agosto de 2019		Barranquilla verde

3.8.1.3 Componente Gestión Ambiental de Obra.

Para el presente periodo esta interventoría realizo acompañamiento y seguimiento corresponde a la fase de alistamiento de los instrumentos de gestión, en consecuencia, el contratista informa y reporta las novedades que se pueda presentar en cada uno de los frentes de obra con respecto a los permisos ambientales.

El contratista cuenta con los siguientes actos administrativos:

ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA.			
Tipo de permiso	**Acto Administrativo Ambiental**	**Entidad otorgante**	**Medida compensatoria**
RADICADO PERMISO TALA DE ÁRBOL	Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para árbol ubicado en IED comunitaria 7 de abril.	Barranquilla Verde	N/A
TALA DE ÁRBOL	Permiso No. 23-079. Por medio de la cual se otorga un permiso de tala de árboles a CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL. Para el Colegio Jesús de Nazareth Sede 2.	Barranquilla Verde	Compensar con cinco (5) arboles de especies frutales diferentes de 1.50mts que serán llevados al jardín botánico de barranquilla

ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA.			
Tipo de permiso	**Acto Administrativo Ambiental**	**Entidad otorgante**	**Medida compensatoria**
RADICADO PARA GENERADOR DE RCD	Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención.	Barranquilla Verde	N/A
RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL	Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para árbol ubicado en el colegio Jesús de Nazaret sede 2.	Barranquilla Verde	N/A
VISITA PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TALA	Visita realizada por la entidad ambiental - BARRANQUILLA VERDE para hacer seguimiento y verificación de la tala que se requiere en el arbol que interviene con las actividades constructivas del I.E.D. INOCENCIO CHINCA	Barranquilla Verde	N/A
RADICADO PARA EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención.	Barranquilla Verde	N/A


- **Manejo de residuos de construcción y demolición.**

El contratista registra la generación de volúmenes de RCD provenientes de demoliciones y excavaciones realizadas en el presente periodo.

Periodo	**Volumen (m^3) de RCD**			
	Excavación	**Demolición**	**Reutilizado**	**Dispuesto en sitio autorizado**
ene-23	596,16	356,47	0	952,63

Periodo	Volumen (m^3) de RCD			
	Excavación	Demolición	Reutilizado	Dispuesto en sitio autorizado
feb-23	388	125	0	513
mar-23	6560,4	2952,6	0	9513
abr-23	2811,6	1265,4	0	4077
may-23	608	644	0	1252
jun-23	361,3	222,5	0	583,8
Jul-23	420	879,9	0	1299,9
Agos-23	371,4	395,6	0	767
Sep-23	247,6	263,8	0	511,4
Oct-23	5	1,87	0	6,87
Nov-23	54,33	11,24	0	65,57
Dic-23	60,11	18,33	0	78,44
Ene-24	58,63	81,11	0	139,74
Feb-24	4,30	25,41	0	29,71

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.



Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Manejo De Materiales De Construcción**.

El contratista para este periodo registra volúmenes de materiales de construcción.

Tipo de material	ACERO (KG)	Concreto (m3)	Manto (ml)	Arena (m3)	Cemento(kg)	Gravilla (m3)	Material (m3)
ene-23	31959,19	388,45	254,75	124,34	0	0	0
feb-23	355040,45	1260,44	509,52	248,71	0	0	0
mar-23	26776,1	51	125	56,04	50745,36	74,97	783,97
abr-23	17850,73	34,028	0	37,36	33830,24	49,98	522,65
may-23	17850,73	30,15	102,744	510,861	284354,6	550,014	669,5688
jun-23	18853,22	0	43,06	1120,277	480754,2	517,584	0
Jul-23	37242,62	0	42,48	1275,684	783171,5	1521,49	125,14
Ago-23	25507,5	0	21,8	745,57	270784,71	336,02	3,234
Sep-23	17005,01	0	14,52	497,05	180523,01	224,01	2,156
Oct-23	4961,54	0	25	336,98	181836,34	294,43	22,47
Nov-23	1926,647	0	0	132,35	78583,42	152,11	0
Dic-23	2032,687	0	0	165,44	98229,27	190,14	0
Ene-24	25840,93	0	0	152,2	90370,93	174,93	0
Feb-24	26871,07	0	0	211,76	125733,47	243,38	0

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Manejo de Campamentos e Instalaciónes Temporales.**

Para el presente periodo se registra 5 campamentos e Instalaciónes temporales. (colegios).

fecha	Instalación temporal	No de baños	No. de puntos ecológicos	No. de botiquines	No. de extintores	No. de camillas	Observaciones
Enero 2023	2	0	2	1	1	0	Los baños son propios de los colegios.
Feb-2023	6	0	2	1	1	0	Los baños utilizados son propios de colegios.


fecha	Instalación temporal	No de baños	No. de puntos ecológicos	No. de botiquines	No. de extintores	No. de camillas	Observaciones
Mar-2023	8	0	8	1	1	0	Los baños utilizados son propios de colegios
Abril-2023	9	0	8	3	3	2	Los baños utilizados son propios de colegios
Mayo-2023	13	0	6	4	4	4	Los baños utilizados son propios de colegios
Jun-2023	13	0	7	4	4	4	Los Baños utilizados son propios de los colegios.
Jul-2023	13	0	7	4	4	4	Los baños utilizados son propios de los colegios.
Ago-2023	13	0	7	4	4	4	Los baños utilizados son propios de los colegios.
Sep-2023	11	0	6	4	4	4	Los baños utilizados son propios de los colegios.
Oct-2023	7	0	6	2	2	2	Los baños utilizados son propios de los colegios.
Nov-2023	5	0	6	2	2	2	Los baños utilizados son propios de los colegios.
Dic-2023	8	0	8	2	2	2	Los baños utilizados son propios de los colegios
Ene-2024	5	0	4	2	2	2	Los baños utilizados son propios de los colegios
Feb-2024	5	0	5	2	2	2	Los baños utilizados son propios de los colegios

Fuente: Verificación de interventoría.

Nota: los baños utilizados por los trabajadores en cada uno de los colegios son los propios de las instituciones educativas.

Descripción	Consumo de Agua(m^3)	Consumo de Energía Eléctrica (Kw)
dic-22	3	7
ene-23	6	10
feb-23	8	12
mar-23	21	16
abr-23	35	28
may-23	42	57
jun-23	39	45
Jul-23	37	42
Ago-23	40	45
Sep-23	36	43
Oct-23	17	20
Nov-23	15	18
Dic-23	10	12
Ene-24	12	10
Feb-24	15	11

Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.



Fuente: Informe SST - Ambiental del contratista.

- **Manejo de maquinaria, equipos, herramientas menores, y transporte.**

Para el presente periodo se reportó maquinaria, equipos, herramientas menores y/o Transporte para el proyecto.

PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO							
Tipo de Vehiculo	**Placa**	**Modelo**	**Marca**	**Serie**	**Vencimiento SOAT**	**Vencimiento Tecno-Mecanica**	**Recolección y Transporte RCD**
Vehículo particular	LFS170	2023	SUZUKI	VITARA	3/08/2024	N/A	N/A
Volqueta	EQZ600	2016	CHEVROLET	9GDFVZ349GB012920	28/02/2024	6/01/2024	Si aplica
Volqueta	TDW577	2013	INTERNATIONAL	3HTWYAHT4DN234231	17/03/2024	22/07/2024	Si aplica
Volqueta	WCR930	2013	FREIGHTLINER	3ALHCYCS2DDFJ1820	31/08/2024	23/07/2024	Si aplica
Volqueta	WCT121	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV8EDFR4289	16/11/2024	13/12/2024	Si aplica
Volqueta	WCT122	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV6EDFR4288	16/11/2024	15/07/2024	Si aplica
Volqueta	WLQ184	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV3EDFT6977	27/12/2024	15/07/2024	Si aplica

MAQUINARIA PESADA			
MARCA	**REFERENCIA**	**MODEO**	**OBSERVACIONES**

CATERPILLAR	CAT0420DKBLN02074	3054T		Retroexcavadora
CATERPILLAR	CAT0236DTF9C01133	2022		Minicargador

Fuente: Información Contratista

- **Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.**

En el presente periodo no se reporta manejo de sustancias químicas.

PERIODO	Sustancias químicas combustibles y aceites	RESPEL
Dic-2022	0	0
Enero-2023	0	0
Febrero-2023	0	0
Marzo-2023	0	0
Abril-2023	0	0
Mayo-2023	0	0
Junio-2023	0	0
Julio-2023	0	0
Agosto-2023	0	0
Septiembre-2023	0	0
Octubre-2023	0	0
Noviembre-2023	0	0
Diciembre-2023	0	0
Enero-2024	0	0
Febrero-2024	0	0

Fuente: Informe SST – Ambiental del contratista.

PERIODO	No. Baños portátiles en obra	No. Aseos realizados por baño
	T1	T1
Dic-2022	n/a	n/a
Ene-2023	0	0
Feb-2023	0	0
Mar-2023	0	16
Abr-2023	0	27
May-2023	0	25
Jun-2023	0	26
Jul-2023	0	26
Ago-2023	0	26
Sep-2023	0	24
Oct-2023	0	16
Nov-2023	0	18
Dic-2023	0	16
Ene-2024	0	8
Feb-2024	0	10

Fuente: Verificación de interventoría.

Nota: El contratista realiza aseos de baños que se encuentran en los colegios.
Los trabajadores utilizan los baños que se encuentran en las Instalaciónes de los colegios.

- **Manejo de estructuras de aseo**

El contratista reporta en su informe mensual la generación de residuos ordinarios o reciclables generado en obra.

PERIODO	Ordinarios	Reciclables		
		Papel	Plástico	Metales
	kg	kg	kg	Ton
Dic-2022	0	0	0	0
Enero-2023	12	13	16	0
Febrero-2023	18	23	20	0
Marzo-2023	35	38	25	0
Abril-2023	48	41	38	0
Mayo-2023	67	49	54	0
Junio-2023	70	52	56	0
Julio-2023	72	47	45	0
Agosto-2023	81	44	37	0
Septiembre-2023	59	33	28	0
Octubre-2023	28	16	14	0
Noviembre-2023	24	13	11	0
Diciembre-2023	16	9	10	0
Enero-2024	13	7	8	0
Febrero-2024	15	8	9	0

Fuente. Informe SST – Ambiental.

3.8.1.4 Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Higiene y seguridad industrial**

Para el presente periodo del mes de febrero del 2024 el contratista soporta información que corresponde a la Matriz de Peligro y Riesgo. el contratista implementar la metodología de la GTC 45, para evaluar los riesgos existentes en los frentes de obra.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS			
No	**Peligros Identificados**	**Nivel de Riesgo**	**Controles Aplicados**
1	INSPECCIÓN DE ÁREA Y SEÑALIZACIÓN	60	ADECUACIÓN DE ÁREA, PRECAUCIÓN AL CAMINAR, AUTOCUIDADO.
2	INSTALAR BASE DE MADERA Y LAMINAS DE ZINC	80	USO ADECUADO DE EPI, USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA.
3	CERRAMIENTO DE ÁREA A REMODELAR	120	PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO PARA LA TAREA, USO ADECUADO DE EPI, USO DE HERRAMIENTAS Y PREOPERACIONAL.
4	DEMOLICIÓN DE PAREDES FALSAS (SUPER BOARD) Y PERFILES	100	AUTOCUIDADO, USO ADECUADO DE EPI, USO DE MASCARILLA PARA POLVO, ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS AL REALIZAR LABOR, PRECAUCIÓN CON OBJETOS CORTANTES Y DEPOSITAR RESIDUOS EXISTENTES EN ZONA DE ACOPIO.
5	DESMONTE DE TECHO (TEJADO Y MADERA)	120	CHARLA DE SEGURIDAD, AUTOCUIDADO, PERSONAS IDÓNEAS Y CAPACITADAS PARA LA TAREA, BUENAS POSTURAS, PESO ADECUADO POR PERSONA, HIDRATACIÓN CONSTANTE, USO DE ANDAMIOS.
6	DEMOLICIÓN DE PAREDES EN CONCRETO	80	USO DE EXTINTOR EN ÁREA, PERSONAS CON BUEN ESTADO DE SALUD, IDÓNEA Y CAPACITADA PARA LA TAREA, HIDRATACIÓN CONSTANTE,

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS			
No	**Peligros Identificados**	**Nivel de Riesgo**	**Controles Aplicados**
			PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPI.
7	TRASLADO DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE OBRA	60	PESO ADECUADO POR PERSONA, AYUDA MECÁNICA EN BUEN ESTADO, DESPEJAR ÁREA DE ACCESO, ACOPIAR EN ZONA DISPUESTA EN OBRA Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN, USO DE EPI.
8	ORDEN Y ASEO EN ÁREA	80	ESTABLECER JORNADA DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE ÁREA,
9	LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE MURO. REALIZACIÓN DE ZAPATA, REALIZACIÓN DE ALFAJÍAS DE CONCRETO.	96	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN ALTURA, ARMANDO DE ANDAMIOS, CHARLA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓNES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCIÓN DEL ÁREA, BUENAS PRACTICA DE TRABAJO.
10	FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATA, COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN	60	PAUSAS ACTIVAS, HIDRATACIÓN CONSTANTE, PERSONAL IDÓNEO PARA LA TAREA, CONCENTRACIÓN EN LA TAREA, USO DE EPP (guantes de carnaza, casco, botas de seguridad)
11	EXCAVACIONES PARA ZAPATA DEL MURO ENCERRAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN	80	BUENAS PRACTICAS, POSTURAS PROLONGADAS ADECUADAS, PAUSAS ACTIVAS.
12	FUNDIDA DE ZAPATA, PEDESTALES, VIGAS Y COLUMNAS	60	DESCANSOS PAULATINOS, HIDRATACIÓN CONSTANTE, PERSONAL CAPACITADO PARA LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, USO DE EPP, SEÑALIZACIÓN EN

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS			
No	**Peligros Identificados**	**Nivel de Riesgo**	**Controles Aplicados**
			ÁREA, REALIZACIÓN DE PERMISO DE TRABAJO Y AST.
13	LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA PARA MURO CERRAMIENTO	60	SEÑALIZACIÓN DE ÁREA, DAR AVISO A LOS DE MAS COM PAÑEROS SOBRE LA ACTIVIDAD, PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA TAREA, USO DE EPP , PAUSAS ACTIVAS.
14	INSTALAR CORREAS (LAVADAS, GRATIADO, PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ACABADO FINAL	100	USO ADECUADO DE EPI, USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA, PERSONAL CERTIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPOS CONTRA CAIDAS
Riesgo promedio dentro de la obra		**96**	

- **Personal en obra. se relaciona personal.**

Para el periodo de febrero del 2024, el personal relacionado por el contratista corresponde a un total de 51 colaboradores verificados por esta interventoría de acuerdo a la información suministrada en la planilla de seguridad social del periodo.

Empresa	Feb-2024
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	11
SERVI LOGISTICA DE LA COSTA	1
STICK COLOMBIA SAS	17
CLIMA FRIO RT SAS	7
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA METÁLICA SAS	15

Fuente: Soporte suministrado por el contratista

A Continuación, se relaciona el personal que se encuentra activo.

Item	Nombre	Cedula	Cargo
1	JAVIER ENRIQUE CONRADO LUGO	72.095.376	DIRECTOR
2	FERNÁNDEZ JIMÉNEZ LUZ MABEL	1.047.360.516	ING. ADMINISTRATIVA
3	DANIELA GAVIRIA GALLEJO	1.140.896.132	ING AMBIENTAL
4	ALBERTO MARIO DÍAZ SAUCEDO	1.045.719.010	ARQUITECTO
5	ANDERSON JOSÉ SAAVEDRA CARRASCAL	1.045.756.076	ARQUITECTO
6	PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA	57.427.161	TRABAJADORA SOCIAL
7	ANGELICA MARÍA LAGARES ARROYO	1.044.212.246	APOYO SST
8	PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA	32.870.475	APOYO SOCIAL
9	JEFFERSON DAVID ALVARADO MÓRELO	1.051.889.481	OBRERO
10	JESÚS DAVID SÁNCHEZ PEÑA	1.046.268.160	OBRERO
11	LEANDRO RAMÓN BLANCO CUENTAS	1.143.463.209	OBRERO
12	ALDANA VALLES IMBER SIMÓN	7137898	OFICIAL
13	ALFREDO JOSÉ CORREA FONSECA	12510434	OBRERO

Item	Nombre	Cedula	Cargo
14	YAIR ANTONIO GUERRERO TOVAR	72206640	OBRERO
15	ANGERO DAVID SIMANCA DE LA HOZ	1042456461	OBRERO
16	JUAN SEBASTIÁN ORTIZ ABELLÓ	1042994621	OBRERO
17	FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MÉNDEZ	1043118544	OBRERO
18	JUAN CARLOS TAJAN OLIVO	1143143648	OBRERO
19	MACÍAS OSPINO MARLON	85270766	OBRERO
20	WILFRIDO JOSÉ CARMONA CARMONA	72007332	OBRERO
21	MACÍAS OSPINO EMER	85438871	OBRERO
22	MANUEL JULIÁN MIER JARABA	85441663	OBRERO
23	MANUEL MIER MEJIA	1043114434	OBRERO
24	OSCAR ESTIBEN SARMIENTO DIZZETT	1002411236	OBRERO
25	JESÚS DANIEL LÓPEZ SALCEDO	1007964044	OBRERO
26	JHONATHAN YESID SALDAÑA TORRES	1127952854	OBRERO
27	STIVEN RAFAEL PATERNINA PERALTA	1192816786	OBRERO

Item	Nombre	Cedula	Cargo
28	ALEXANDER BELEÑO	72000407	OBRERO
29	BREYNER BELEÑO	72267164	OBRERO
30	LUILLIS JIMÉNEZ	1048321821	OBRERO
31	MARCOS NIETO	1007957229	OBRERO
32	JULIÁN POLO	1192802575	OBRERO
33	REINALDO TERREROS	72273927	OBRERO
34	HERNÁNDEZ MARVIN	1234097298	OBRERO
35	GASPAR EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ	7481662	OBRERO
36	MARTÍNEZ RÍOS ALBERTO	3889658	OBRERO
37	VIZCAÍNO HERRERA ALFREDO RAFAEL	8711050	OBRERO
38	GARCÍA RODRÍGUEZ ROBERTO LUIS	72045227	OBRERO
39	CERVANTES HERRERA RAFAEL ALBERTO	72047543	OBRERO
40	ÁVILA REDONDO JAVIER ESTEBAN	1044608572	OBRERO
41	CAMAÑO OSPINO ANDRÉS DAVID	1048320281	OBRERO

Item	Nombre	Cedula	Cargo
42	MONTENEGRO TOBAR JANS JOEL	1098779880	OBRERO
43	RAMÍREZ BOLAÑOS STEVEN ANDRÉS	1193548350	OBRERO
44	CASTILLO MORÓN REIBETH ENRIQUE	5091729	OBRERO
45	JACINTO LEONEL GONZÁLEZ	8691642	OBRERO
46	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ DÍAZ	7460221	OBRERO
47	JOSÉ FABIÁN SABOGAL VALENCIA	9732283	OBRERO
48	LUIS ANTONIO SERRANO GONZÁLEZ	1001893893	OBRERO
49	HERNÁN ANDRÉS PABA FIEL	1234091971	ING. RESIDENTE
50	CINDY PAOLA DE LA CRUZ SOLANO	1140823878	SST
51	ROBINSON MONTERO BOVEA	8775661	OBRERO

Fuente: Información suministrada por el contratista

- **Capacitación y entrenamiento.**

El contratista para este periodo de enero del 2024, reporta la realización de 24 Charlas de seguridad y salud, en todos sus frentes de obra, el cual se encuentra validada por esta interventoría por medio del soporte entregado.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO						
Fecha		Tipo de actividad	Tema	No asistentes		Responsable
DEL 1 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024	1-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECÁNICO	20		INSPECTORA SST
	2-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	MANIPULACIÓN QUÍMICOS	19		INSPECTORA SST
	3-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	LESIONES MUSCULARES	15		INSPECTORA SST
DEL 5 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	5-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	ORGANIZACIÓN DE AREA	20		INSPECTORA SST
	6-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO AL AMBIENTE	20		INSPECTORA SST
	7-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	USO EQUIPOS ELECTRICOS	19		INSPECTORA SST
	8-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	SUSTANCIA QUIMICAS	18		INSPECTORA SST
	9-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA	18		INSPECTORA SST
	10-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	OREDN Y ASEO	8		INSPECTORA SST
DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024	14-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN CALIENTE	17		INSPECTORA SST
	15-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	17		INSPECTORA SST
	16-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	INSPECCIÓN DE EPP	15		INSPECTORA SST
	17-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	18		INSPECTORA SST

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO						
Fecha		Tipo de actividad	Tema	No asistentes		Responsable
DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024	19-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE LA COLUMNA	20		INSPECTORA SST
	20-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE LA ESTRUCTURA ÓSEA	19		INSPECTORA SST
	21-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECÁNICO	19		INSPECTORA SST
	22-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	FATIGA MUSCULAR	19		INSPECTORA SST
	22-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	POLÍTICAS DE LA EMPRESA EN OBRA	2		INSPECTORA SST
	23-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	9		INSPECTORA SST
	23-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	UTILIZACIÓN CORRECTA DE EPP	14		INSPECTORA SST
	24-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPP	19		INSPECTORA SST
DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	26-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	7		INSPECTORA SST
	26-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14		INSPECTORA SST
	27-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	EQUIPOS ELÉCTRICOS	14		INSPECTORA SST

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO					
Fecha		Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
	27-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	8	INSPECTORA SST
	28-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE OJOS	14	INSPECTORA SST
	28-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE LOS EPP	8	INSPECTORA SST
	29-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	14	INSPECTORA SST
	29-feb-24	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDA TUS MANOS	9	INSPECTORA SST
					INSPECTORA SST
Promedio de asistencia				14	

Fuente: Información suministrada por el contratista.

- **Seguridad en obra.**

Para este periodo el contratista registra diligenciamiento de ATS de los frentes de obra, considerando que, se cuenta con el formato de registro donde se analiza detalladamente cada paso del trabajo a realizar, identificando los peligros existentes o potenciales, para así mismo determinar los controles a implementar para llevar a cabo la actividad de la mejor manera eliminando o reduciendo los riesgos.

SEGURIDAD EN OBRA			
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
FECHA	**LUGAR**	**DESCRIPCIÓN DE LA TAREA**	**RESPONSABLE**
DEL 22 AL 24 FEBRERO DEL 2024	**COLEGIO CARRIZAL**	INSPECCIÓN DE ÁREA, ARMADO DE VIGAS DE AMARRE, PREPARACIÓN DE MEZCLAS Y FUNDIDA DE VIGAS	INSP SST
DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		INSPECCIÓN DE ÁREA, PREPARACIÓN DE MEZCLA, ENCERRAMIENTO (MAMPOSTERÍA) ASEO GENERAL.	INSP SST
01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024	**COLEGIO JOSE RONDON**	FUNDIDA DE ESCALERA EN CONCRETO, ANCLAJE EPOXICO, FUNDIDA DE RAMPA EN CONCRETO	INSPECTORA SST
05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024		SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA DE PERFILES, ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EN AULAS	INSPECTORA SST
14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024		INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES, INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACÚSTICA	INSPECTORA SST
19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024		INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA, INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, PINTURA EN MURO EN AULAS	INSPECTORA SST
26 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		PINTURA EN MURO EN AULAS, INSTALACIÓN DE ZÓCALOS EN PISO DE GRANITOS, INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES	INSPECTORA SST
01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024	**MAYOR**	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO SOBRE MURO BLOQUE 3, LEVANTE DE MURO EN LADRILLO BLOQUE 1,2 Y 3, FILETE O JUNTAS DE MURO BLOQUE 2	INSPECTORA SST

SEGURIDAD EN OBRA			
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
FECHA	**LUGAR**	**DESCRIPCIÓN DE LA TAREA**	**RESPONSABLE**
05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024		LEVANTE DE MURO EN LADRILLO BLOQUE 2 Y 3, FUNDIDA DE VIGA AÉREA BLOQUE 2 PISO 3, ACOPIO DE RESIDUOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CONEXIONES Y SOLDADURA BLOQUE 1 Y 2	INSPECTORA SST
14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024		INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA EN BLOQUE 1 Y 2, ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS BLOQUE 3 PISO 1,2,Y 3, PINTURA EN MURO	INSPECTORA SST
19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024		INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA EN BLOQUE 1 Y 2, INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTES EN AULAS, ACOPIO DE RESIDUOS	INSPECTORA SST
26 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		PINTURA EN MURO BLOQUE 3 PISO 1,2 Y 3, INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES EN AULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO	INSPECTORA SST
01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024	**COLEGIO CARO**	ARMADO DE FORMALETA, FUNDIDA DE VIGAS	INSPECTORA SST
05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024		ARMADO DE FORMALETA, FUNDIDA DE VIGA, CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO	INSPECTORA SST
14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024		DESENCOFRE DE VIGA, LIMPIEZA ,INSTALACIÓN DE FORMALETA	INSPECTORA SST
19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024		DESENCOFRADO DE FORMALETAS, CORTE, ARMADO Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGA, FUNDIDA DE VIGA. ENCOFRADO DE VIGA.	INSPECTORA SST

SEGURIDAD EN OBRA			
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
FECHA	**LUGAR**	**DESCRIPCIÓN DE LA TAREA**	**RESPONSABLE**
26 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		FIGURACIÓN DE ACERO, ARMADO DE FORMALETAS, ENCOFRADO DE VIGAS, FUNDIDA DE VIGA ,DESENCOFRE DE VIGA, FUNDIDA DE VIGA Y COLUMNAS.	INSPECTORA SST
FEBRERO1-3 /2024	**COLEGIO REUVEN**	INSTALACIÓN DE PISO Y ESTUCO, PAÑETE, ARMADO DE FORMALETA, FUNDIDA DE VIGAS	SST
FEBRERO 5-10/ 2024		INSTALACIÓN DE PISO, ESTUCO Y PAÑETE, MAMPOSTERÍA	SST
FEBRERO 19-24 / 2024		RECIBO DE MATERIALES, APLICACIÓN DE ESTUCO. APLICACIÓN DE PAÑETE, LEVANTE DE MAMPOSTERÍA. INSTALACIÓN DE PISO Y ZÓCALOS, LIMPIEZA GENERAL	SST
FEBRERO 26-29 / 2024		APLICACIÓN DE ESTUCO, INSTALACIÓN DE PISO, APLICACIÓN DE PAÑETE, LEVANTE DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA GENERAL.	SST

Fuente: Información suministrada por el contratista.

Trabajo en altura: Para este periodo se realizó programa de aseguramiento de riesgo de protección contra caídas, o implementación de estándares de trabajo en alturas.

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura						
Lugar	**Nombre del trabajador**	**No de Cedula**	**Empresa**	**Vigencia**	**No de Registro**	**Recomendaciones Medicas**
IED CARRIZAL	MARY SOL TORREGROSA	1043123322	IDC 21	10/11/2024	RTASE0003494	N/a
	RICARDO MOSQUERA	5475456	IDC 21	15/05/2024	08SE2018220000000013770	N/a

Fuente: Verificación de interventoría

- **Inspecciones realizadas en obra.**

El Contratista reporta, Inspecciones y pre operacionales a equipos, herramientas manuales, maquinaria y herramienta de trabajo, para verificar que se encuentren en buen estado, también se realiza Inspecciones de Botiquín, camilla de seguridad y Extintor.

Inspecciones y observaciones					
Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
27	FEBRERO	24	COLEGIO CARRIZAL	Inspección de Herramientas manuales	Buen estado
27	FEBRERO	24		Inspección de Botiquín	Buen estado
27	FEBRERO	24		Inspección de Camilla	Buen estado
01 AL 03	FEBRERO	2024	JOSÉ RONDÓN	Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp	BUEN ESTADO
05 AL 09	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp	BUEN ESTADO
14 AL 17	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp	BUEN ESTADO
19 AL 24	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp	BUEN ESTADO
26 AL 29	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp	BUEN ESTADO
01 AL 03	FEBRERO	2024	MAYOR	Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp	BUEN ESTADO
05 AL 09	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp, Inspección de pulidora, Insp de taladro, Insp de tronzadora	BUEN ESTADO
14 AL 17	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp, Inspección de pulidora, Insp de taladro, Insp de tronzadora	BUEN ESTADO
19 AL 24	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp, Inspección de pulidora, Insp de taladro, Insp de tronzadora	BUEN ESTADO

Inspecciones y observaciones					
Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
26 AL 29	FEBRERO	2024		Inspección de herramientas manuales, Inspección de epp, Insp de taladro	BUEN ESTADO
FEBRERO 1-3/ 2024			COLEGIO CARO - REUVEN	INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, EXTINTOR, ,MEZCLADORA, PULIDORA , TALADRO	BUENO
FEBRERO 5-10/ 2024				INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, MEZCLADORA, TALADRO	BUENO
FEBRERO 14-17/ 2024				INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, EPP, TRONZADORA, MEZCLADORA, TALADRO	BUENO
FEBRERO 19-24 / 2024				INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, EPCC, PULIDORA, EPP, TRONZADORA, MEZCLADORA	BUENO
FEBRERO 26- 29/ 2024				INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, EPP, TRONZADORA	BUENO

Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria

Fuente: Información suministrada por el contratista.

- **Medicina preventiva y del trabajo**

El contratista para este periodo reporta planilla de seguridad social.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO							
SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA							
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
SANITAS	4	PORVENIR	28			COMBARRAQUILLA	17
SALUD TOTAL	17	PROTECCIÓN	14	SURA	42	COMFAMILIAR	34
NUEVA EPS	4	COLPENSIONES	2	COLPATRIA	9		
COOSALUD	2	COLFONDOS	4				
MUTUAL SER	9	0	3				
FAMISANAR	1						
CAJACOPI	3						
SURA	11						

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO							
SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA							
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
TOTAL	51	TOTAL	51	TOTAL	51	TOTAL	51

Fuente: Información suministrada por el contratista.

- **Indicadores de Accidentalidad**

En el periodo no se registraron accidentes de origen laboral.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DÍAS DE INCAPACIDAD	NÚMERO DE TRABAJADORES
Frecuencia de accidentalidad	0	0	51
Severidad	0	0	51
Accidentes mortales Registrados	0	0	51
Ausentismo	0	0	51

Fuente: Verificación de Interventoría.

- **Copasst y/o vigía sst.**

Para este periodo el contratista realiza comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, se relaciona reunión del COPASST.

3.8.1.5 Señalización y manejo de tránsito.

Para el presente periodo no aplica la ejecución del PMT.

SOPORTES DE INTERVENTORÍA

1. Seguimiento a los indicadores socioambientales
2. IP-FM-21 Verificación SST en obra
3. Desempeño socioambiental
4. Indicador de seguimiento
5. Registro Fotográfico

SOPORTES DEL CONTRATISTA

- **SOPORTES AMBIENTALES**

1. Actas de visita de Barranquilla verde
2. Documento de Vehículos y Maquinaria
3. Documento de Volqueta
4. Ficha técnica de materiales
5. Materiales
6. Resoluciones.
7. Charlas ambientales

- **SOPORTES SST**

1. Seguridad social
2. Control de seguridad social
3. ATS
4. Charla de seguridad
5. Inspección de herramientas manuales
6. Mezclador de concreto
7. Inspección de tronzadora
8. Inspección de pulidora
9. Inspección de taladro
10. Inspección de Epp
11. Equipos de Emergencia.

Los anteriores soportes se ubican en los anexos del presente documento

PERSONAL DE INTERVENTORÍA PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO
DANIEL CANTILLO EBRATT	73156180	DIRECTOR DE OBRA
DANIEL DAVID SANCHEZ ALGARIN	1140889229	RESIDENTE ADMINISTRATIVO
PEDRO ALONSO TORRES COY	79138613	ING. COORDINADOR AMBIENTAL Y SST

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO
ÁNGELO DE JESÚS SÁNCHEZ MORALES	1045888590	RESIDENTE DE OBRA
LUIS MENDOZA	1081791726	INSPECTOR DE OBRA
MARÍA INÉS CANTILLO SALCEDO	1045705699	ING. RESIDENTE SST
RICARDO CABALLERO	1140886856	ING. RESIDENTE DE OBRA
CLAUDIO CÚRVELO OROZCO	72001144	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
SAHAIR ORDOÑEZ GONZÁLEZ	1140886264	RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

COMPONENTE SG-01 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Gestión en la entrega de documentos (PMA, PGS, PMT, PGR)	Doc entregados y aprobado	4	100	4	100	4	100												
	Total documentos requeridos	4		4		4													
Permisos y licencias vigentes de proveedores de materiales y gestores externos al proyecto	Doc ambientales entregados	3	100	3	100	3	100												
	Total documentos requeridos	3		3		3													
Autorizaciones y permisos ambientales internos del proyecto	Autorizacion y permisos ambientales entregados	2	100	2	100	2	100												
	Autorizacion y permisos ambientales requeridos	2		2		2													
Requerimientos de interventoría	Requerimientos cumplidos	1	100	1	100	1	100												
	Requerimientos emitidos	1		1		1													
Personal encargado de la gestión Socioambiental y SST	Profesionales contratados	4	100	4	100	4	100												
	Profesionales propuestos	4		4		4													

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

COMPONENTE PGS-02 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

COMPONENTE MBS-03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Gestión tala de árboles	Árboles talados	0		0		0													
	Árboles autorizados	0	0%	0	0%	0	0%												
Gestión siembra de árboles	Árboles sembrados	0		0		0													
	Árboles medida compensatoria	0	0%	0	0%	0	0%												
Gestión poda de árboles	Árboles podados	0		0		0													
	Árboles autorizados	0	0%	0	0%	0	0%												
Area verde del proyecto	Área verde construida	0		0		0													
	Espacio público construido	0	0%	0	0%	0	0%												

COMPONENTE GAO-4 GESTION AMBIENTAL EN OBRA

GAO-04-1 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RCD

Indicador	Cumplimiento								
	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

Residuos de demolición aprovechados	Volumen material demolición aprovechado	0	0%	0	0%	0													
	Volumen material demolición generado	18,33		81,11		25,41													
Residuos de excavación aprovechados	Volumen material excavación aprovechado	0	0%	0	0%	0													
	Volumen material excavación generado	60,11		58,63		4,3													
RCD dispuestos en escombrera	RCD Dispuestos	78,44	100%	139,74	100%	29,71													
	RCD generados	78,44		139,74		29,71													

GAO-04-2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Eficicencia uso de pétreos y finos	Volumen material de cantera utilizado	355,58	100%	327,13	100%	455,14													
	Volumne material de cantera licenciado	355,58		327,13		455,14													

GAO-04-3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Indicador	Cumplimiento								
	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

Ahorro de energía	Consumo mes anterior	18	100%	12	100%	10	100%												
	Consumo mes actual	12		10		11													
Ahorro de agua	Consumo mes anterior	15	100%	10	100%	12	100%												
	Consumo mes actual	10		12		15													
Disponibilidad de baños en obra x cada 15 trabajadores	Unidades sanitarias móviles y fijas	0	0%	0	0%	0	0%												
	Total trabajadores	46		40		51													

GAO-04-4 MANEJO DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Control vehículos en obra	Parque automotor con documentación al día	6	100%	6	100%	6	100%												
	Parque automor utilizado en el periodo	6		6		6													
Mantenimientos maquinaria	Mantenimientos realizados	0	0%	0	0%	0	0%												
	Mantenimientos programados	0		0		0													

GAO-04-5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

Indicador	Cumplimiento							
	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

Gestión ARD	Residuos líquidos dispuestos	0	0%	0	0%	0	0%												
	Residuos líquidos generados	0		0		0													
Gestión de RESPEL	RESPEL tratados	0	0%	0	0%	0	0%												
	RESPEL generados	0		0		0													
Gestión sustancias químicas combustiles y aceites	Medidas implementadas	0	0%	0	0%	0	0%												
	Medidas requeridas	0		0		0													

GAO-04-6 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Generación de residuos no peligrosos	Residuos ordinarios dispuestos	16	100%	13	100%	15													
	Total residuos sólidos generados	16		13		15													
	Residuos reciclables generados	19	814%	15	804%	17													
	Total residuos sólidos generados	35		28		32													

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

GAO-04-7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Protección de sumideros	Sumideros protegidos	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	Sumideros existentes en obra	N/A		N/A		N/A													
Protección de cuerpos de agua	ML de protección ejecutada	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	ML de protección requerida	N/A		N/A		N/A													

GAO-04-8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Entibado en excavaciones	ML de entibados realizados	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	ML de entibados requeridos	N/A		N/A		N/A													
Gestión manejo de excavaciones y rellenos	Medidas implementadas	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	Medidas requeridas	N/A		N/A		N/A													

GAO-04-9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

Indicador	Cumplimiento								
	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

Acopio de material protegiso	Acopio de materiales cubierto	8	100%	5	100%	5	100%												
	Total sitios de acopio en la obra	8		5		5													
Implementación de medidas	Medidas implementadas	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	Medidas requeridas	N/A		N/A		N/A													

GAO-04-10 MANEJO DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE LA NACIÓN.

Indicador		Cumplimiento dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Implementación de medidas	Medidas implementadas	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	Medidas requeridas	N/A		N/A		N/A													

COMPONENTE GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR 05-1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Indicador		Cumplimiento dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Acidentalidad	AT (accidentes de trabajo)	0	0	0	0%	0	0%												
	# de trabajadores	46		40		51													
Frecuencia de accidentalidad	(# AT al mes / # Trabajaores al mes)* 100	0%		0%		0%													

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 — AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 — CONSORCIO IE DISTRITO — **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

Severidadde la accidentalidad	(# dias de incapaciad por AT + # dias cargados/ numeros de trabajadores al mes)* 100	0	0%	0	0%	0	0%													
		0		0		0														
Porcion de accidentes mortales	# AT mortales acumulado año	0	0%	0	0%	0	0%													
	# AT acmulado año	0		0		0														
AUSENTISMO	# ausencia por incapacidad laboral o comun	0	0%	0	0%	0	0%													
	# dias trabajados al mes	28		28		28														

GIR 05-2 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Indicador		Cumplimiento																		
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24		
Conformacion de brigrmadas	# brigadas conformadas	0	0%	0	0%	0	0%													
	# brigadas requeridas	1		1		1														
Equipos de emergecia	# equipos intalados	2	100%	2	100%	2	100%													
	# equipos requeridos	2		2		2														
Inspeccion de equipos de emergencia	# inspecciones realizadas	2	100%	2	100%	2	100%													
	#inspecciones programadas	2		2		2														

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	06/05/2022

Contrato EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022 CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 1 2 2024 al 29 2 2024

Simulacros	simulacros realizados	0	0%	0	0%	0	0%												
	simulactros programados	1		1		1													

COMPONENTE PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO

Indicador		Cumplimiento																	
		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24	
Implementación del PMT	Señales instaladas	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%												
	Señales requeridas según PMT	N/A		N/A		N/A													
Accidentalidad	Accidentes ocurrios por inadecuada señalización	0	0%	0	0%	0	0%												

CONSORCIO IE DISTRITO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 15 Del 1 2 2024 al 29 2 2024

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO



Foto No 1.	ORDEN Y ASEO



Foto No 2.	ORDEN DE MATERIALES



Foto No 3.	ORDEN Y ASEO



Foto No 4.	PAUSAS ACTIVAS



Foto No 5.	SEÑALIZACIÓN DE OBRA



Foto No 6.	INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA







	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 15 Del 1 2 2024 al 29 2 2024

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO





Foto No 7.	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA



Foto No 8.	CHARLA DE SEGURIDAD

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
SG 01 : SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL								
GA 01-1	El contratista entregó el plan de manejo ambiental (PMA) ajustado y aprobado por parte de la autoridad ambiental dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.		No se cumple	100	100	100	
GA 01-2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos del PEGSA que son responsabilidad del contratista y en la fecha acordada	Entregó los formatos en la fecha indicada	Se entregan los formatos con mas de una semana de retraso	No se cumple	50	50	50	
GA 01-3	Se cuenta con el personal del equipo socio ambiental y sst durante las actividades de construcción que cumple con el perfil y compentencia para la implmentacion del PMA, el PGS y SG SST	Personal completo	Falta permanencia	No se cumple	50	50	50	
GA 01-4	El contratista entregó el Plan de manejo trafico (PMT) aprobado por parte de la autoridad competente dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.		No se cumple	N/A	N/A		
GA 01-5	Todos los trabajadores que forman parte de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza deben estar dedicados exclusivamente a estas labores y permanecer tiempo completo durante la Etapa de Construcción.	Brigada de aseo trabaja tiempo completo	Trabajan temporalmente	No se cumple	50	50	50	
GA 01-6	El contratista entregó el Plan de gestion social (PGS) ajustado dentro de los terminos definidos en el contrato y remitio de manera mensual la programacion de actividades.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.	100	100	100	10%
GA 01-7	El contratista entregó el plan de gestion de riesgo aprobado por la oficina de gestion del riesgo y entregó soportes de la implmentacion de forma mensual.	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.	50	50	50	
GA 01-8	El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de comité socio-ambiental en las fechas establecidas en las respectivas actas.	Cumple	Cumple parcialmente	No se cumple	N/A	N/A		
GA 01-09	El contratista deberá presentar un informe mensual a la Interventoría, donde se relacione la gestión realizada durante el período, con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales, sociales y SST	Se entrego el informe-socioambiental en las fechas establecidas	Se entregó el informe con mas de una semana de retraso	No se cumple	50	50	50	
GA 01-10	El contratista entregó el cronograma de actividades de la gestion social, ambiental y de SST, ajustado al cronograma de obra. Se entregó el % de cumplimiento de las activiades del cronograma aprobado.	Se cumple el requerimiento	Se cumple el requerimiento parcialmente	No se cumple	50	50	50	
GA 01-11	EL contratista cuenta con los permisos y licencias vigentes requeridas en la ejecución del proyecto.	cuenta con el 100% de permisos vigentes	No cuenta con uno de los permisos requeridos	No cuenta con permisos	100	100	100	
							67	6,7

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PGS-02 PLAN DE GESTION SOCIAL								
PGS-02-1	**INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIAPCION COMUNITARIA**							
PGS 02-1.1	Realizó todas las reuniones de socializacion del proyecto (inicio y Cierre de obra) programadas	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones.	100	100	100	30%
PGS 02-1.2	Realizó todas las reuniones generales informativas de Avance de Obra de acuerdo a la frecuencia acordada con la interventoría.	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones.	100	100	100	
PGS 02-1.3	Entregó evidencia mensual de las reuniones con la comuidad (actas y registros de asistencia).	Entregó todas las evidencias	Faltaron evidencias de algunos frentes de obra	No entregó evidencias	100	100	100	
PGS 02-1.4	El contratista entregará a la interventoría para aprobación la programación de actividades de la gestión social. de forma mensual, cualquier cambio a esta se deben ser notificada con antelación.	Cumplió con el requerimiento	Cumplió parcialmente con el requerimiento	No cumplió con el requerimiento	100	100	100	
PGS 02-1.5	Se entregaron los volantes estipulados en el PGS, cumpliendo con las especificaciones exigidas, en la cantidad y plazos establecidos por la interventoría, y de acuerdo al cronograma (programación de actividades) y frentes de obra	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% - 80% de los volantes.	Entregó menos del 80% de los volantes.	100	100	100	
PGS 02-1.6	Se instalaron las Vallas informativas y las vallas móviles estipuladas en el contrato.	Se instalaron todas las vallas.	Se dejo de instalar una valla	Se dejó de instalar dos o más vallas.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-1.7	Se publicaron los comunicados de prensa con el plan de manejo de tránsito y desvíos y avisos pertinentes sobre el proyecto, cumpliendo con las especificaciones del PMA.	Se publicaron los comunicados de prensa.	Se dejo de publicar dos comunicados de prensa	No se publicaron 3 o más comunicados de prensa.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-1.8	El contratista colocó una cartelera por cada 200 metros del tramo de influencia de la obra. Estas permanecieron en la obra o fueron reemplazadas en caso de deterioro	Colocó todas las carteleras	Dejo de colocar o reemplazar una cartelera	Dejo de colocar o reemplazar dos o más carteleras	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-2	**INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS**							
PGS 02-2.1	Realizó el inventario inicial de predios para conocer el número de actas de vecindad a realizar	Realizó la actividad en todos los frentes de obra	Hicieron falta el inventario en algunos frentes de obra	No realizó la actividad	N/A	N/A		
PGS 02-2.2	Levantó las Actas de Vecindad inicio en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PGS.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad	Levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	100	100	100	
PGS 02-2.3	Levantó las Actas de Vecindad de cierre en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PGS.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad	Levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	N/A	N/A	N/A	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PGS 02-2.4	Se hicieron las reparaciones de acuerdo a los actas de compromisos suscritas entre contratista y propietarios.	Se realizaron todas las reparaciones definidas en las actas de compromisos	Se ejecutan las reparaciones de finidas en las actas de compromisos de manera parcial.	No se realizan repraciones de predios afectados	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-2.5	Levantó actas de entrega y recibo de los inmuebles a satisfacción	Levantó la totalidad de actas de cierre.	Se levantó entre el 99%- 80% de cierre	No levantó de actas de cierre	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3	**ATENCION A LA COMUNIDAD**							
PGS 02-3.1	Verificó y atendió todas las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles de acuerdo a lo estipulado en el PGS y los tiempos de respuesta de acuerdo a lo ordenado por Ley.	Verificó y atendió todas las quejas.	Verificó y atendió entre el 99% - 80% de las quejas	Atendió menos del 80% de las quejas.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.2	Se mantiene actualizada la matriz de PQRS	La matriz se encuentra actualizada		La matriz está desactualizada	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.3	Solucionó las PQRS manifestadas por la comunidad, de acuerdo al trámite requerido. Entregó soportes de la gestion de PQRS.	Solucionó el 100% de las PQRS	Solucionó entre el 99 al 70 % de las de las PQRS	Solucionó menos del 70% de las de las PQRS	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.4	El contratista entregó el registro de la gestión de PQRS mes a mes y se presenta en el informe mensual.	Cumplió con el requerimiento		No se cumple	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.5	Se realizaron las consultas de opinión con comunidad y comercio formal, de acuerdo a lo estipulado en el PGS.	Se realizaron las consultas	Se ha dejado de hacer una consulta	No se realizaron las consultas	N/A	N/A	N/A	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PGS 02-4	**SOSTENIBILIDAD SOCIAL**							
PGS 02-4.1	Conformó el Comité Comunitario de Obra y realiza reuniones mesuales por frente de obra	Instaló el Comité Comunitario de Obra. Realizó el 100% de las reuniones	Se instaló el comité con retraso considerable. Realizó entre el 99% y el 80% de las reuniones	No instaló el Comité Comunitario de Obra. Se realizó menos del 80% de las reuniones	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.2	Elaboró y distribuyó piezas informativa o plegable pedagógico de contenido de sostenibilidad y cultura ciudadana.	Elaboró plegable pedagógico.		No cumple con los requerimeintos	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.3	Realizó los talleres pedagógicos para el cuidado y Sostenibilidad dirigido a comunidad y/o organizaciones sociales existentes en el area de influecia de la proyecto	Realizó la totalidad de los talleres en todos los frentes de obra	Realizó los talleres en algunos frentes de obra	No realizó la totalidad de los talleres.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.4	El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la interventoría y será ejecutado durante todo el transcurso las actividades constructivas. En caso de requerir ajustes al plan se notificará a la intervenoria con las respectivas justificaciones tecnicas del caso. Se llevaron a cabo tareas de capacitación del personal de obra en temas de gestion social.	Cumple con el requerimiento.		No se cumple con el requerimeinto	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.5	Se llevaron a cabo tareas de capacitación del personal de obra	Cumple con el requerimiento.	Capacitó entre el 99% y el 50% del personal	Capacitó menos del 50% del personal de acuerdo a las especificaciones del programa	100	100	100	
PGS 02-5	**POLITICA DE EMPLEO**							
PGS 02-5.1	Se cumplió con el porcentaje contractual de mano de obra establecido.	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 49% y el 20% del personal establecido en el contrato	No contrató de acuerdo a las especificaciones del contrato	100	100	100	
PGS 02-5.2	Se contrató población vulnerable definida en el contrato (Víctimas del conflicto)	Cumple con el requerimiento. (15% de la nómina del proyecto)	Contrató entre el 10% y el 14% del personal	Contrató menos del 10% de la nómina del proyecto	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-5.3	Se contrató a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el proyecto	Cumple con el requerimiento. (2 o más mujeres de la nómina del proyecto)	Cumplimiento parcial (Contrató 1 mujer de la nómina requerida para el proyecto)	No cumple con los requerimientos	100	100	100	
PGS 02-5.4	Se realizó la promoción de vinculacion de mano de obra local, a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, se presentaron las actas correspondientes.	Cumple con el requerimiento.		No cumple con el requerimiento	100	100	100	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
							100	30,0
MBS 03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO								
MBS 03-1	El Contratista, quince días siguientes a la fecha de inicio de las activiades de obra actualizó, el inventario forestal levantado previamente para el proyecto.	Se cumplen los requerimientos.	Se entregó el inventario luego de iniciadas las labores de tala	No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		
MBS-03-2	Tratamientos silviculturales cuentan con aprobación de autoridad ambiental	Se cumplen los requerimientos.	El permiso de la autoridad ambiental fue dado despues de iniciar labores de tala	No se cumplen los requerimientos.	100	100	100	
MBS-03-3	Las especies vegetales sembradas cuentan con mantenimiento requerido en PMA	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		
MBS 03-6	Los árboles son trasladados siguiendo exigencias definidas en los permisos respectivos otorgados por la autoridad ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		
MBS 03-7	Las zonas verdes que requiera intervenir el Constructor deben ser previamente aprobadas por la interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		5%
MBS 03-8	Se protegió los individuos arboreos existentes en el area de construcción	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		
MBS 03-9	Residuos vegetales son retirados hasta un plazo maximo de 3 dias habiles despues de la ejecución de la tala	Se cumplen los requerimientos.	Se observa sitio con incumplimiento	Se observa más de un sitio con incumplimiento	N/A	N/A		
MBS 03-10	Como medida de compensación del daño o pérdida de árboles, el Constructor deberá sembrar árboles, considerando especies aprobadas por la autoridad ambiental y ubicación según diseño. Se sembraron los arboles de compensacion en los terminos establecidos en el permiso de aproavechamiento forestal.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		
MBS 03-11	Se realizó capacitación de personal de obra sobre protección de fauna doméstica y silvestre presente en el area.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.	100	100	100	
							100	5
GAO 04 GESTION AMBIENTAL DE OBRA.								
GAO 04-1	**MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION- RCD -**							

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-1.1	Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El contratista realizó limpieza del espacio publico.	Las vias de entrada y salida de todos los frentes de la obra se encuentran limpias y despejadas.	Por lo menos una vía no cumple con el requerimiento	No cumple con el requerimiento en los frentes de obra	100	100	100	
GAO 04-1.2	Las Volquetas y maquinaria de la obra se les realiza limpieza y lavado de llantas, para evitar material de arrastre en las vías.	El 100% de los vehiculos es limpiado en obra antes de salir		no se realiza limpieaza de llantas.	N/A	N/A		
GAO 04-1.3	Los escombros deben ser protegidos (con elementos tales como plásticos, lonas impermeables o mallas) o humectados para controlar la dispersión por el viento, su altura de acopio no debe ser mayor a 1.50 mts, pueden permanecer en la zona de acopio temporal hasta 24 horas despues que de su generacion y luego transportarlos a los sitios autorizados para su disposición final. El Contratista debe lleva el registro de los volúmenes generados indicando el factor de expansión, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente al igual que cumplir con el almacenamiento temporal en punto de generacion	Los escombros son retirados dentro del plazo. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente, en todos los frentes de obra	Se lleva registrode generacion pero no son retirados en el tiempo defindo.	Los escombros no fueron retirados y no se llevan registros de los volúmenes de escombros generados	50	50	50	
GAO 04-1.4	El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras.	No se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto		Se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	100	100	100	
GAO 04-1.5	Las volquetas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón y deben ser carpadas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón. se controla el carpado de las volquetas al salir de la obra.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	Una a tres volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.	Tres o más volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.	100	100	100	20%
GAO 04-1.6	No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	Una a tres volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.	Tres o más volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.	100	100	100	
GAO 04-1.7	La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes. El contratista entrega de maneara mensual la certificación otorgada por el sitio de disposición final o escombrera autorizada en la cual conste el volumen dispuesto durante el periodo.	Se cumple con los requerimientos.		No cumple con el requerimiento	100	100	100	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-1.8	El contratista deberá entregar a la Interventoría previo al retiro y disposición final de los escombros el registro de generador de RCD y la inscipicion del proyecto la documentación pertinente que demuestre la legalidad del sitio o escombrera para su aprobación.	Se cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con lo estipulado en el PMA	100	100	100	
GAO 04-1.9	El contratista lleva registro mensual de la generacion y aprovechamiento de RCD.	Se cumple con los requerimientos.		No se cumplen los requerimientos.	100	100	100	
GAO 04-1.10	Si se hace necesario la disposición de residuos peligrosos debe activarse el protocolo para su entrega a gestores autorizados, de acuerdo a la normativa vigente.	Se cumple con los requerimientos.		No se cumplen los requerimientos.	N/A	N/A		
GAO 04-1.11	Debe hacerse la clasificación de residuos generados en obra, de acuerdo con el código de colores establecido, partal fin.	Se cumple con los requerimientos.		No se cumplen los requerimientos.	100	100	100	
							94	
GAO 04 -2	**MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**							
GAO 04 -2.1	Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. Los materiales empleados en la obra no deben ser acopiados en vías o espacio público, de manera que no se genere obstrucción del flujo vehicular y peatonal. En caso de presentarse esto, deben tomarse los correctivos de forma inmediata	Todos los frentes de trabajo cumplen	No se cumple entre uno y tres frentes de trabajo	Por lo menos tres frentes de trabajo no cumple	100	100	100	
GAO 04 -2.2	El Contratista deberá abstenerse de realizar mezcla de concretos y cementos en zonas verdes en los frentes de obra,	Cumple el requerimiento en todos los casos.	No se cumple entre uno y dos frentes de trabajo	Se observó más de dos sitio que no cumple el requerimiento	100	100	100	
GAO 04 -2.3	Cuando se realicen mezclas de concreto y cemento en el sitio de las obras, debera inspeccionarse inicialmente por la interventoría, garantizando la colocación de elementos que prevengan la contaminación del elemento suelo, así como la afectación de las vías vehiculares y el espacio público.	En todos los puntos donde se realizan mezclas se implementaron medidas de protección al suelo	En dos o tres puntos no se implementaron medidas	En más de tres puntos no se implementaron las medidas	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04 -2.4	No se deben presentar derrames de mezclas de concreto o sustancias contaminantes en los frentes de obra. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas en caso de presentarse.	No se evidencias derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día siguiente a la Interventoría.	Se evidencian derrames en los frentes de obra entre uno y tres casos	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres casos y no se han entregado los reportes de estos a la Interventoría.	N/A	N/A		
GAO 04 -2.5	Se prohíbe el lavado de la olla de los vehiculos mezcladores o cualquier maquinaría adscrita al contrato en los frentes de obra, en vías aledañas, zonas verdes o duras. Se habilitó un sitio impermeabilizado para la limpieza del canal abatible del vehiculo mezclador y se realiza en sitio autorizado.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se evidencia incumplimiento entre uno y tres casos	Se observó más de tres mixers realizando vertimientos inadecuados por lavados en el área de la obra, zonas aledañas o zonas verdes	N/A	N/A		
GAO 04 -2.6	Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas, Esta documentacion debe ser etregada a la interventoria para su respectiva aprobacion previo al suministro.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.	50	50	50	
GAO 04 -2.7	El contratista debe entregar en el informe Mensual la certificacion de materiales petreos otorgadas por fuentes Aprobadas.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.	50	50	50	
GAO 04 -2.8	Los acopios de materiales no se encuentran ubicados en zona verde o espacio público.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.	100	100	100	
GAO 04 -2.9	Los acopios de materiales en obra se encuentran ordenados y rotulados por clase y tipo de material.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.	N/A	N/A		
							80	
GAO 04 -3	**MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES**							
GAO 04 -3.1	El campamento ó campamentos no se podrán instalar en espacios públicos que no hagan parte del frente de obra.	Los campamentos no están en el espacio público	Uno o dos campamentos se encuentran en espacio público	Más de dos campamentos está en el espacio público	100	100	100	
GAO 04 -3.2	El campamento deberá contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Debe estar dotado de una sección de primeros auxilios con camilla, botiquin portátil con todos los elementos necesarios y extintor.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con una o dos condiciones	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	50	50	50	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04 -3.3	No se permitirá la ubicación de restaurantes temporales ni el ingreso de vendedores ambulantes en zonas de ingreso de maquinaria y vehiculos ni áreas de trabajo.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con una o dos condiciones	Cumple con los requerimientos	100	100	100	
GAO 04 -3.4	Se deberá colocar recipientes en un punto del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.	Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados.	50	50	50	
GAO 04 -3.5	El campamento debe estar señalizado adecuadamente, debe tener visible la ruta de evacuación, Debe estar dotados de baños, punto de hidratacion, zona de descanso, primeros auxilios, protección contra incendios, y allí deben reposar el plano de ruta de evacuaciòn y teléfonos de emergencia.	Cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	50	50	50	
							70	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-4	**MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE.**							
GAO 04-4.1	El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos debe ser realizado con la frecuencia que requiera el tipo y edad del equipo. El Contratista debe entregar mensualmente los registros de este mantenimiento en el informe socio-ambiental.	Cumple con los requerimientos.	Se evidenciaron una o dos maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría	Se evidenció tres o más maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría	0	0	0	
GAO 04-4.2	El contratista entregó para verificacion copia del certificado de revision tecnicomecánica, tarjeta de propiedad, SOAT, Manifiesto de importacion, permiso de movilizaciòn y licencia de operador o conductor, certificado de idoneidad de los operadores en el informe mensual y se lleva registro de entrada y salida de maquinaria de la obra.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con el requerimiento	100	100	100	
GAO 04-4.3	Todos los vehiculos y maquinarias , que laboran en la obra se encuentra en buenas condiciones de luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas. Y se entregó registro prooperacional diario en el informe socio-ambiental.	Cumple con los requerimientos.	Faltó por revisar uno o dos vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría	Faltó por revisar tres o más vehículos	100	100	100	
GAO 04-4.4	La maquinaria que se parquee en los frentes de obra debe ser encerrada para evitar accidentes con tres líneas de cinta plástica. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Uno o dos itios no cumplieron con los requerimientos	Dos (2) o más sitios no cumplieron con los requerimientos	N/A	N/A		
GAO 04-4.5	Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento Preventivo de vehículos y maquinaria en las vías. La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en los frentes de trabajo, en los mantenimientos realizados se llevó a cabo instalando protección en el area a intervenir con material de polietileno y con previa autorización de la interventoria.	Cumple con los requerimientos.	Se reparó y/o lavó uno o dos vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	Se reparó y/o lavó dos o más vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	N/A	N/A		
							67	
GAO 04 –5	**MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS**							
GAO 04-5.1	No se podrán realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a las calles o sistemas de drenaje pluvial. Estas aguas deberán ser llevadas hacia el sistema de alcantarillado. La conexión al sistema de alcantarillado deberá ser autorizada y supervisada por la empresa de agua y alcantarillado	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen vertimientos de agua residual a sitios no autorizados.	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-5.2	Se realizó el mantenimiento de las cabinas de servicio sanitario instaladas en los diferentes frentes de construcción o campamentos usados por el personal de la obra, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana.	Cumple los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	N/A	N/A		
GAO 04-5.3	El manejo y disposición de aceites usados deberá realizarse con las empresas autorizadas. Se entregó la certificacion de entrega a gestor autorizado.	Cumple los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	N/A	N/A		
GAO 04-5.4	El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se realizó mediante la utilización de un vehículo adecuado para tal fin.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	N/A	N/A		
GAO 04-5.5	El Contratista protegió los registros de inspección mediante tapas provisionales adecuadas o en su defecto alzarlos con ladrillos del nivel del suelo, el mecanismos se encuentra aprobado por la interventoría, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes teniendo la precaución de retirarlos una vez terminadas las obras.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	El Contratista ejecuta la obra sin realizar la protección debida a los pozos de inspección existentes	N/A	N/A		
GAO 04-5.6	Si se requirió mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo de niveles de aceites y líquidos), el constratista utilizó material de polietileno que cubra la totalidad del área donde se realizó esta actividad, de forma tal que se evitó contaminación del suelo por derrames accidentales.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	N/A	N/A		
GAO 04-5.7	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se evidenció vertimiento	N/A	N/A		
GAO 04-5.8	Los productos químicos se encuentran con etiqueta que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse para los trabajadores.	Todos los productos químicos están debidamente etiquetados	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen tres o mas productos químicos que no se etiquetaron adecuadamente	N/A	N/A		
GAO 04-5.9	El contratista cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias quimicas y se mantuvo disponible las fichas técnicas de seguridad de la sustancias quimicas utilizadas y almacenadas en el campamento y las socializó en los entrenamientos de inducción del personal.	Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos.	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-5.10	La obra cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de sustancias quimicas, aceites y combustibles, dotado con señalizaciòn y un dique de contención, igualmente se cuenta con los elementos para el control de derrames.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	N/A	N/A		
GAO 04-6	**MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO**							
GAO 04-6.1	Se cuenta con una brigada de limpieza por cada frente de obra, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. En el evento en que la Interventoría detecte que la Brigada o alguno de sus miembros o equipo está desarrollando otras labores, éstas se deberán suspender para dedicarse a las de aseo y limpieza.	Existe y opera la Brigada de limpieza acorde con el Componente A	Se cumple parcialmente este requerimiento	No opera la brigada de limpieza	100	100	100	
GAO 04-6.2	Se observa que se realiza limpieza general diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.	Se cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple	50	50	50	
GAO 04-6.3	Se recogieron los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realizan las obras. Estos materiales se colocaron en canecas y se dispusieron (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material susceptible de recuperar se clasificó y se depositó en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización.	Se cumplen todos los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumplen todos los requerimientos	50	50	50	
GAO 04-6.4	No se presentó acumulación de basura u otros desechos sólidos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire libre, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	100	100	100	
GAO 04-6.5	Los residuos (peligrosos) especiales que se generaron del uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y antisoles.fueron recolectados en bolsas separadas y entregados a los gestores autorizados. Se entregò certificacion de la disposcion final.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	N/A	N/A		
							75	
GAO 04-7	**MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**							
GAO 04-7.1	El contratista no realizó vertimientos líquidos o sólidos a las aguas de escorrentía que atraviesan el sector del proyecto durante una lluvia.	Se cumple con los requisitos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos.	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-7.2	No se realiza captación directa de las fuentes de aguas naturales de la zona de influencia directa del proyecto.	Cumple con el permiso de captación		No cumple.	N/A	N/A		
GAO 04-8	**MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
GAO 04-8.1	Al momento de hacer las excavaciones se encontró piezas arqueológicas, y dio la orden de suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informó al ICAHN (instituto colombiano de arqueología y de Historia Natural), para que evalaue la situación y determine el momento de continuar con la obra.	No se encontraron hallazgos. Se suspendieron las labores encontrar un posible hallazgo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Las labores no se suspendieron de manera inmediata.	N/A	N/A		
GAO 04-8.2	El contratista previamente de iniciar las excavaciones identificó la existencia de redes y ubicó los ejes de las tuberías y redes enterradas sobre el terreno.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	100	100	100	
GAO 04-8.3	Las excavaciones fueron señalizadas de forma apropiada para evitar accidentes. En caso de deterioro de las señales, estas fueron reemplazadas.	Se señalizaron de manera adecuada todas las excavaciones	Por lo menos una o dos excavaciones estuvieron sin señalizar	Estuvieron al menos tres excavaciones sin señalizar	N/A	N/A		
GAO 04-8.4	Se garantizó la seguridad y estabilidad del talud, en todas las excavaciones que requirieron de entibado por su profundidad. El personal contó con línea de vida y elmentos de seguridad definidos en la normas aplicables.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	N/A	N/A		
GAO 04-8.5	Los materiales de excavacion fueron retirados del borde de la excavacion, se mantuvo una distancia minima de 1m para el acopio de los los materiales a reutilizar en el relleno de zanjas Durante este tiempo, se mantuvieron debidamente señalizados.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	N/A	N/A		
							100	
GAO 04-9	**CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO**							
GAO 04-9.2	Los trabajos realizados en jornadas nocturnas contó con permiso previo otorgado por la autoridad ambiental, de acuerdo a la norma. Este permiso permaneció en el Campamento y se llevó el registro diario de las actividades nocturnas realizadas.	Cumple		No cumple	N/A	N/A		
GAO 04-9.3	Teniendo en cuenta la clasificación del suelo se respeta los decibeles de ruido, de acuerdo a la jornada de trabajo	Cumple		No cumple	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-9.4	Las zonas donde se desarrollan intervenciones de obra, fueron aisladas con el cerramiento perimetral aprobado, este cuenta con una altura minima de dos metros de altura.	Cumple con la media	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida	N/A	N/A		
GAO 04-9.5	Para minimizar las emisiones de material particulado las zonas desprovistas de acabados fueorn humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados.	Se realizan los humedecimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se realizan los humedecimientos.	N/A	N/A		
GAO 04-9.6	La velocidad de las volquetas y de la maquinaria no superó los 20 km./h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas.	Cumple con la velocidad propuesta.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con la medida	N/A	N/A		
GAO 04-9.7	No se realizaron quemas a cielo abierto.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos.	N/A	N/A		
GAO 04-9.8	Se mantuvo restringido el uso continuo de cornetas, claxon o bocinas de todos los vehículos que laboran en la obra.	Los vehículos y equipo cumplen con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con los requerimientos	N/A	N/A		
GAO 04-9.9	En areas resindenciales y en núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros Clínicos y Hospitalarios, Conjuntos residenciales, entre otros.) se adoptó restricciones a la operación mediante lapsos de trabajo de 2 horas y descanso de 2 horas.	Cumple con la medida	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida	N/A	N/A		
GAO 04-9.10	Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra fueron protegidos de la acción del viento. En este sentido seutilizo un sistema de humectación o carpado de acuerdo con el tipo de material (Ver programa D2).	Se protegen los sitios temporales de acopio de los materiales	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	100	100	100	
							100	
GAO 04-10	**MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN**							
GAO 04-10.2	Previo al inicio de las actividades de construcción, dictar charlas al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar.	Cumple con los requisitos sobre charlas y procedimiento a seguir sobre el manejo de elementos de tipo arqueológico.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos	N/A	N/A		
GAO 04-10.3	Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos se puede seguir con la operación nomal de la actividad.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-10.4	En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor actuó de conformidad con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley 397 de 1997 el cual dice "...quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso". Se suspendiór de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	N/A	N/A		20%
GAO 04-10.5	Se consultó con el ICAN sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificó en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICAN asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	N/A	N/A		
							84	16,75

GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR 05-1 –	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
GIR 05-1.1	El contratista definiò los EPI en la matriz de peligro por puestos de trabajo, y fueron suministrados a todo el personal de obra, fue controlado el porte y uso de los mismos por parte del parsonal encargado.	Todos los trabajadores tienen los EPI correspondientes al puesto de trabajo	Una a tres personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	Más de 3 personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	50	100	75	
GIR 05-1.2	Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado en el informe mensual socio-ambiental.	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	100	100	100	
GIR 05-1.3	El contratista entregó el programa de capacitacion y remitiò los soportes de ejecuciòn estas activades en el informe socio ambiental	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	50	50	50	
GIR 05-1.4	El contratista entregó la evalaución de los estandares mínimos según la Resoluciòn 312 de 2019.	Se cumple con el requerimiento.		No cumple Requerimiento	100	100	100	

CONSORCIO IE DISTRITO	**LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL**	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-1.5	Todo el personal que labora en la obra, está afiliado a una EPS, AFP y ARL. El Contratista implementó un formato de registro de cada empleado que indique: nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, labor que desarrolla, EPS a la cual está afiliado (fecha de afiliación) y la fecha de afiliación a la ARL. Los registros de esta actividad fueron entregados en el informe mensual socio-ambiental.	Se cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento.	100	100	100	
GIR 05-1.6	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación el cronograma y la programación para efectuar el plan de trabajo anual. Mensualmente entregó el reporte de las actividades realizadas por el Contratista para dar cumplimiento a esta obligación.	El plan se entregó y se está cumpliendo con la programación.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	50	50	50	
GIR 05-1.7	Se entregò y se tiene actualizada la matriz IPER, debe ser entregada a la interventoría para revisión y aprobación y debe atender las observaciones en un plazo no mayor a una (1) semana. Los riesgos deben ser revisados y reevaluados mensualmente y de dicha revisión se debe establecer un plan de acciones correctivas.	Se está cumpliendo con la programación. En el evento que algún registro de inspección no sea entregado en el informe de gestión socioambiental, éste deberá ser entregado a la interventoría a más tardar el día siguiente del informe socioambiental.	se cumple parcialmente este requerimiento, los registro se entregaron depues de la entrega del informe en un termino no mayor a tres dias	se cumple con el requerimiento despues de tres dias de la entrega del informe.	100	100	100	
GIR 05-1.8	Se dispone dentro del campamento de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPI del personal contratista.	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	N/A	N/A		
GIR 05-1.9	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Se cumplió con el plazo establecido para informar a interventoría. Se entregó el formato de reporte e investigación de accidentes y lesiones.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	N/A	N/A		
GIR 05-1.10	Todas las personas (del Contratista) antes de entrar a laborar en los frentes de obra fueron debidamente entrenadas. implementò un programa de inducción de entrenamiento en SST. Se entregó el registro del entrenamiento dado a los trabajadores del contratista que laboran en la obra y debidamente firmado por el trabajador, con su respectiva evaluación del entrenamiento.	Se cumple con el requerimiento. En el evento que algún	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	100	100	100	

CONSORCIO IE DISTRITO	**LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL**	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-1.11	El Contratista realizó exámenes médicos de ingreso de los trabajadores . El examen médico de ingreso fue consistente con el puesto de trabajo al cual será asignado el trabajador. Estos resultados feron entregados a la interventoria en el informe mensual socio ambiental.	A todos los trabajadores se les ha realizado el examen médico de ingreso de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	100	100	100	
GIR 05-1.12	Se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales y de reubicación de los trabajadores de cuerdo al profesiograma.	A todos los trabajadores de los Contratista se les ha realizado el examen médico periodico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.		No se le realizaron los exámenes a los contratistas	100	100	100	
GIR 05-1.13	El Contratista debe presentar el Plan de Estímulos dirigido a todos los trabajadores en relación con el uso de los EPP. Los registros de esta actividad fueron entregados y actualizados en el informe mensual de gestión socio-ambiental.	Se mantiene el plan de estímulos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	N/A	N/A		
GIR 05-1.14	Los baños serán ubicados en la zona de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores presentes en cada frente, a fin de cumplir con el requisito de 1 baño por cada 15 personas	Cumple con el requerimiento.	Falta uno o dos baños	Faltan más de dos (2) baños	100	100	100	
GIR 05-1.15	Se mantuvo actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	N/A	N/A		
GIR 05-1.16	Los trabajos en altura se realizan bajo la supervision del coordinador de TSA, el cual cuenta los certificado vigente y el entrenamiento actuaizado.	Cumple		No Cumple	100	100	100	
GIR 05-1.17	El contrasta cuenta con un plan de trabajo seguro en altura conforme a los definido en el reglamento de trabajo en altura.	se encuentra aprobado e implementado	se tiene aprobado pero no cuentan con los recursos para implementacion	No cumple	100	100	100	
GIR 05-1.18	El contratista cumple con la requerimentos para trabajo en altura conforme a lo definido en la resosucion 1409 de 2012, referente a andamios, elemetos de contención, lineas de vida, equipo antincaidas, puntos de anclaje, elementos de asenso y descenso.	todo los elementos usados para trabajo en altura son certificados		No cumle	50	50	50	
GIR 05-1.19	El contratista realizó las labores de alto riesgo y diligenciò el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (SST), en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor. Los permisos fueron entregados en el informe socioambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-1.20	Las zonas de almacenamiento de sustancias se mantuvieron adecuadamente señalizadas para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas de seguridad necesarias (No fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos de protección personal, etc.). Estas sustancias se deben almacenar en sitios especiales en el almacén, donde no estén cerca o en contacto con otros elementos que puedan resultar contaminados, como agua potable.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	N/A	N/A		
GIR 05-1.21	El contratista conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), se entrregaron los soportes realizadas por este en el informe sociao ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	
GIR 05-1.22	El contratista conformó el comité de convivencia laboral (COCOLA), se entrregaron los soportes realizadas por este en el informe sociao ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	
							90	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-2 –	**PLAN DE CONTINGENCIAS**							
GIR 05-2.1	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Contingencia y Emergencias cuyas observaciones fueron atendidas.	Entregó el Plan de Contingencia debidamente ajustado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	
GIR 05-2.2	El Contratista determinó las amenazas potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia se activó los mecanismos de prevención y acción del plan.	El Contratista implementó las medidas de prevención y control	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	
GIR 05-2.3	El Contratista identificó y mantuvo publicado el listado de las instituciones que estan presentes en el área de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo, para ser vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entrega el registro de las instituciones que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	
GIR 05-2.4	El Contratista divulgò e incentivó la participación del personal del proyecto, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	30%
GIR 05-2.5	Se mantuvieron disponibles, completos , en buentados, señalizados y accesibles los equipos de control de emergencias en la obra.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	
GIR 05-2.6	Se conformó el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. El contratista en entregó soporte mesnual del requerimiento.	El Contratista presenta acta de conformación y capacitación y los procedimientos operativos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	
GIR 05-2.7	Se realizaron simulacros periódicos de emergencia conforme a la programacion (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimensual), involucrando a todo el personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del área de influencia.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	N/A	N/A		
							67	
							78	23,46

PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO

PMT 06-1	IMPLEMENTACION DE PMT							
PMT 06-1.	Se cuenta com los permisos vigentes requeridos para el cierre parcial o total de vias y/o de cargue o descargue de materiales.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PMT 06-2.	La señalización fue ubicada en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes de conformidad con lo establecido por el PMT. Las vallas son de material resistente y fueron reemplazadas cuantas veces se requiera en caso de deterioro.	Las señales y vallas cumplen	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen	N/A	N/A		
PMT 06-4.	Las labores de excavación en el frente de obra fueron aisladas totalmente (con cinta o malla) y se fijaron avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra contó con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. Los avisos fueron reemplazados cuantas veces se requirió, en caso de pérdida, robo o deterioro	Se cumple con los requisitos de señalización	Se cumple parcialmente este requerimiento	Tres frentes de excavación no cumple con los requisitos de señalización	N/A	N/A		
PMT 06-5.	La ubicación diaria de materiales en espacio público, no interfieron con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra fueron demarcados y acordonados de tal forma con cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.	Todos los sitios cumplen los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Si por lo menos dos sitios no cumplen con los requisitos	N/A	N/A		
PMT 06-6.	Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. El uso de escombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos, solo se permite si es complemento de una señalización ajustada al Manual de Interventoría del INVIAS, se encuentre cubierto. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 85 cm de alto y 50 cm de ancho.	Todos los cierres totales cumplen con las medidas	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitios no cumplen con los requisitos	N/A	N/A		5%
PMT 06-7.	Se colocaron todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado	Se utilizan todos los elementos aprobados en el PMT	Se utilizan menos del 50% de los elementos aprobados en el PMT	Se utilizan más del 50% de los elementos aprobados en el PMT	N/A	N/A		
PMT 06-8.	El contratista previo a la construcción de cualquier sector del proyecto informó a la ciudadanía y a los vecinos de la obra por lo menos con ocho días de antelación mediante volantes informativos los desvios o cierres de vias, los cuales fueron aprobados por la Secretaria de Transito y Seguridad vial.	Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se informa	N/A	N/A		

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	06/05/2022

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Período de evaluación** **PROYECTO**

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO


AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PMT 06-9.	En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, éstos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. En caso de que sea imposible garantizar el acceso al parqueo, el contratista debe comunicarle al responsable del predio.	Se cumple con los requerimientos	Uno o dos pasos temporales a garaje o vivienda no se habilitaron	Más de dos paso temporal a garaje o vivienda no se habilitaron	N/A	N/A		
PMT 06-10.	El transito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante auxiliares de tráfico, los cuales deben estar dotados de chaleco reflectivo y casco) usando señales de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos. La visibilidad del auxiliar de tráfico y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones.	El transito alternado es manejado acorde con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	N/A	N/A		
PMT 06-11.	El contratista debera entregar el reporte de la implementacion del PMT de forma mensual, junto con informe de inversion de los recurso de las provisvisiones del PMT.	Se cumple con los requerimientos		No se cumple con el requerimiento	N/A	N/A		

CALIFICACIÓN POR COMPONENTE

CRITERIO	RESULTADO	% de importancia Ideal(Peso)
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	6,7	10
PLAN DE GESTION SOCIAL	30,0	30
MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO	5,0	5
GESTION AMBIENTAL DE OBRA	16,7	20
GESTION INTEGRAL DE RIESGO	23,5	30
SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO		5
DESEMPEÑO PERIODO	**81,9**	**100**

GRAFICA TENDENCIAL



	VERIFICACIÓN SST EN OBRA	Código	21
		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 15 Del 1 2 2024 al 29 2 2024. **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

I. LISTA DE VERIFICACIÓN

	Parámetro a Evaluar	COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO					COLEGIO REUVEN					COLEGIO MAYOR					COLEGIO RONDON					COLEGIO CARRIZAL	
		01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024
1. SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN	Se tiene dispuesto las señales reglamentarias, preventivas, informativas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Se aíslan y demarcan las zonas peligrosas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Se señalan los puestos de operación peligrosos?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado para tal fin?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Existen senderos peatonales para el tránsito seguro de los trabajadores.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. MANEJO DE ACOPIOS DE R.S Y RCD Y MATERIALES PETREOS.	Los acopios de materiales petreos y de RCD almacenados se encuentran, cubiertos, acordonados y ubicados adecuadamente para no generar arrastre de material por escorrentía.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Se realiza descargue de materiales en zonas que no afecte el espacio el espacio público y zonas verdes.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Los platones de las volquetas se encuentran en buen estado y no poseen roturas que pudieran generar derrames de materiales.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se encuentra en orden y limpias todas las areas de trabajo, libres de residuos y RCD.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	Los RCD son retirados del frente de obra y almacenados adecuadamente al terminar la jornada laboral. (se deben retirar 24 horas después de su generación).	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	Se cuenta con puntos ecologicos para la segregacion en la fuente de R.S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se evidencia buena clasificacion de R.S. aprovechables.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	El personal porta y usa los EPI en buen estado.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El personal que manipula objetos cortantes, cargas o materiales de construcción utiliza guantes de seguridad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El personal expuesto a ruido utiliza protección auditiva adecuada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El personal con riesgo de proyección de partículas utiliza gafas de seguridad.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El personal expuesto a material particulado usa mascarilla para polvo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El personal expuesto a el factor de riesgo de arrollamiento usa chaleco reflectivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	El personal que trabaja en la obra cuenta con su uniforme completo.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.CONEXCIONES ELÉCTRICAS.	Los tablelos eléctricos temporarales se encuentran rotulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Los frentes de trabajo cuentan con iluminación necesaria de acuerdo a la actividad desarrollada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Se encuentran las extensiones eléctricas con empalmes adecuados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Las cajas y tomas corrientes cuentan con cubierta protectora a prueba de intemperie	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	Las zonas de almacenamiento de combustibles cuentan con diques y el acceso es restringido para el personal de obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Todos los productos químicos de la obra y almacén cuentan con hoja de seguridad, rotulo y rombo de la NFPA , ONU	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Los rótulos de los recipientes que contienen productos químicos son legibles y se encuentran en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Aspecto	Parámetro a Evaluar	COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO					COLEGIO REUVEN					COLEGIO MAYOR					COLEGIO RONDON					COLEGIO CARRIZAL	
		01 AL 03 DE FEBRERO 2024	05 AL 09 DE FEBRERO 2024	14 AL 17 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO 2024	26 AL 29 DE FEBRERO 2024	01 AL 03 DE FEBRERO 2024	05 AL 09 DE FEBRERO 2024	14 AL 17 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO 2024	26 AL 29 DE FEBRERO 2024	01 AL 03 DE FEBRERO 2024	05 AL 09 DE FEBRERO 2024	14 AL 17 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO 2024	26 AL 29 DE FEBRERO 2024	01 AL 03 DE FEBRERO 2024	05 AL 09 DE FEBRERO 2024	14 AL 17 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO 2024	26 AL 29 DE FEBRERO 2024	19 AL 24 DE FEBRERO 2024	26 AL 29 DE FEBRERO 2024
5.MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	El personal que manipula productos químicos conoce el significado del rombo de la NFPA y conoce la importancia de las hojas de seguridad de las sustancias químicos?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	La matriz de compatibilidad se encuentra publicada en los sitios de acopio de productos químicos y se encuentra socializada con los trabajadores?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	El personal que manipula productos químicos en la obra emplea los EPI requeridos en la hoja de seguridad (guantes de caucho o látex, gafas de seguridad, respirador para gases, entre otros).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Se cuenta con kit de derrame en los sitios de acopio de combustibles y en el vehículo que los transporta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	El personal sabe que hacer en caso de presentarse un derrame o un incendio?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Los empaques y embases de sustancias quimicas y residuos de las mismas son acopiados y dispuestos como RESPEL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Se tiene disponible extintores en el sitio de acopio de combustibles y otras sustancias químicas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6. TRABAJO DE ALTO RIESGO	Los trabajos en altura se realizan utilizando línea de vida y/o seguridad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Para los trabajos en altura los empleados utilizan arnés de seguridad cuerpo completo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Las líneas de vida están ancladas y tensionadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Las áreas donde se trabaja en alturas se encuentran demarcadas ,señalizadas, en orden y libres de obstáculos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Las escaleras empleadas en la obra se encuentran aseguradas, sus travesaños anclados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	El personal que realiza las actiiades de alto riesgo cuenta con la certificación vigentes.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Se diligencian y se encuentran disponibles para verificacion en la obra los permisos y las lista de verificación para trabajo de alto riesgo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
7.HIGIENE POSTURAL	Los trabajadores adoptan posturas ergonómicas seguras al realizar la labor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	La postura que adoptan las personas cuando levantan peso es segura (espalda recta, piernas flexionadas y peso cerca al cuerpo).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Las ayudas mecánicas disponibles se encuentran en condiciones libres de deterioro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se usan las ayudas mecánicas disponibles en la obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.EQUIPOS DE EMERGENCIA	Existen suficientes extintores en la obra y son adecuados al riesgo a proteger	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Existe botiquín de primeros auxilios en la obra y esta equipado de forma adecuada	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible en los frentes de trabajo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se tiene señalización de primeros auxilios, botiquines, camillas y extintores	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los extintores se encuentran recargados y su manómetro no se encuentra deteriorado	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A

	VERIFICACIÓN SST EN OBRA	Código	21
CONSORCIO IE DISTRITO		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 15 Del 1 2 2024 al 29 2 2024. **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA


Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

Aspecto	Parámetro a Evaluar	COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO					COLEGIO REUVEN					COLEGIO MAYOR					COLEGIO RONDON					COLEGIO CARRIZAL									
		01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	01 AL 03 DE FEBRERO-2024	05 AL 09 DE FEBRERO-2024	14 AL 17 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024	19 AL 24 DE FEBRERO-2024	26 AL 29 DE FEBRERO-2024									
8.EQUIPOS DE EMERGENCIA	Existen planos de evacuación, señalización de rutas y puntos de encuentro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0								
	Existe algún medio de comunicación de emergencias (teléfonos) en la obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
9. MAQUINARIA	Las herramientas y equipos son inspeccionadas antes de ser usadas y son mantenidas limpias y en buena condición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
	Los trabajadores que usan herramientas deben mantener la superficie de trabajo limpia y organizada para prevenir resbalones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
	El retiro de la maquinaria se realiza con normas de seguridad que garantice la integridad de personal y de la comunidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
	Los operadores de maquinaria se desplazan conservando el límite de velocidad y en la marcha en reversa se activa la alarma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
	Todas las herramientas eléctricas están a tierra o tienen doble aislamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
	Las herramientas son usadas para un propósito específico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
	Las herramientas y equipos que tiene partes en movimiento cuentan con guardas de seguridad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1								
10. SERVICIOS DE HIGIENE	La obra cuenta con baterias sanitaras con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitaria con la frecuencia necesaria para mantener buenas condiciones de higiene.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
11. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Se realiza inducción general a todo el personal?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Se realizan capacitaciones en temas ambientales y seguridad y salud en el trabajo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Elementos que se tienen	29	28	28	28		32	30	31	31		33	32	26	26		28	30	26	26	26	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elementos Totales a cumplir	33	33	33	33		33	33	33	33		33	33	33	33		33	33	33	33	33	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valoración parcial del cumplimiento	87,879	84,848	84,8485	84,848		96,9697	90,9091	93,9394	93,9394		100	96,9697	78,7879	78,7879		84,8485	90,9091	78,7879	78,7879	78,7879	97,8723	97,8723	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Valoración por frente de trabajo	86,4					93,9					98,5					82,4					97,9		#¡DIV/0!							
																						Valoración final		**91,8**							

Se indicará SI o NO tiene el elemento solicitado y NA no aplica cuando el elemento no se debe tener en ese sitio

SI = 1; NO = 0



II. PERSONAL EN OBRA

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ASISTENCIA SEMANAL				
				S1	S2	S3	S4	S5
1	JAVIER ENRIQUE CONRADO LUGO	72.095.376	DIRECTOR	x	x	x	x	x
2	FERNANDEZ JIMENEZ LUZ MABEL	1.047.360.516	ING. ADMINISTRATIVA	x	x	x	x	x
3	DANIELA GAVIRIA GALLEJO	1.140.896.132	ING AMBIENTAL	x	x	x	x	x
4	ALBERTO MARIO DIAZ SAUCEDO	1.045.719.010	ARQUITECTO	x	x	x	x	x
5	ANDERSON JOSE SAAVEDRA CARRASCAL	1.045.756.076	ARQUITECTO	x	x	x	x	x
6	PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA	57.427.161	TRABAJADORA SOCIAL	x	x	x	x	x
7	ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO	1.044.212.246	APOYO SST	x	x	x	x	x
8	PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA	32.870.475	APOYO SOCIAL	x	x	x	x	x
9	JEFERSON DAVID ALVARADO MORELO	1.051.889.481	OBRERO	x	x	x	x	x
10	JESUS DAVID SANCHEZ PEÑA	1.046.268.160	OBRERO	x	x	x	x	x
11	LEANDRO RAMON BLANCO CUENTAS	1.143.463.209	OBRERO	x	x	x	x	x
12	ALDANA VALLES IMBER SIMON	7.137.898	OFICIAL	x	x	x	x	x
13	ALFRE JOSE CORREA FONSECA	12.510.434	OBRERO	x	x	x	x	x
14	YAIR ANTONIO GUERRERO TOVAR	72.206.640	OBRERO	x	x	x	x	x
15	ANGERO DAVID SIMANCA DE LA HOZ	1.042.456.461	OBRERO	x	x	x	x	x
16	JUAN SEBASTIAN ORTIZ ABELLO	1.042.994.621	OBRERO	x	x	x	x	x
17	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MENDEZ	1.043.118.544	OBRERO	x	x	x	x	x
18	JUAN CARLOS TAJAN OLIVO	1.143.143.648	OBRERO	x	x	x	x	x
19	MACIAS OSPINO MARLON	85.270.766	OBRERO	x	x	x	x	x
20	WILFRIDO JOSE CARMONA CARMONA	72.007.332	OBRERO	x	x	x	x	x
21	MACIAS OSPINO EMER	85.438.871	OBRERO	x	x	x	x	x
22	MANUEL JULIAN MIER JARABA	85.441.663	OBRERO	x	x	x	x	x
23	MANUEL MIER MEJIA	1.043.114.434	OBRERO	x	x	x	x	x
24	OSCAR ESTIBEN SARMIENTO DIZZETT	1.002.411.236	OBRERO	x	x	x	x	x
25	JESUS DANIEL LOPEZ SALCEDO	1.007.964.044	OBRERO	x	x	x	x	x
26	JHONATHAN YESI SALDAÑA TORRES	1.127.952.854	OBRERO	x	x	x	x	x
27	STIVEN RAFAEL PATERNINA PERALTA	1.192.816.786	OBRERO	x	x	x	x	x
28	ALEXANDER BELEÑO	72.000.407	OBRERO	x	x	x	x	x
29	BREYNER BELEÑO	72.267.164	OBRERO	x	x	x	x	x
30	LUILLIS JIMENEZ	1.048.321.821	OBRERO	x	x	x	x	x
31	MARCOS NIETO	1.007.957.229	OBRERO	x	x	x	x	x
32	JULIAN POLO	1.192.802.575	OBRERO	x	x	x	x	x
33	REINALDO TERREROS	72.273.927	OBRERO	x	x	x	x	x
34	HERNANDEZ MARVIN	1.234.097.298	OBRERO	x	x	x	x	x
35	GASPAR EMILIO GARCIA GONZALEZ	7.481.662	OBRERO	x	x	x	x	x
36	MARTINEZ RIOS ALBERTO	3.889.658	OBRERO	x	x	x	x	x
37	VIZCAINO HERRERA ALFREDO RAFAEL	8.711.050	OBRERO	x	x	x	x	x
38	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	72.045.227	OBRERO	x	x	x	x	x
39	CERVANTES HERRERA RAFAEL ALBERTO	72.047.543	OBRERO	x	x	x	x	x
40	AVILA REDONDO JAVIER ESTEBAN	1.044.608.572	OBRERO	x	x	x	x	x
41	CAMAÑO OSPINO ANDRES DAVID	1.048.320.281	OBRERO	x	x	x	x	x
42	MONTENEGRO TOBAR JANS JOEL	1.098.779.880	OBRERO	x	x	x	x	x
43	RAMIREZ BOLAÑOS STEVEN ANDRES	1.193.548.350	OBRERO	x	x	x	x	x
44	CASTILLO MORON REIBETH ENRIQUE	5.091.729	OBRERO	x	x	x	x	x
45	JACINTO LEONEL GONZALEZ	8.691.642	OBRERO	x	x	x	x	x
46	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ DIAZ	7.460.221	OBRERO	x	x	x	x	x
47	JOSE FABIAN SABOGAL VALENCIA	9.732.283	OBRERO	x	x	x	x	x
48	LUIS ANTONIO SERRANO GONZALEZ	1.001.893.893	OBRERO	x	x	x	x	x
49	HERNAN ANDRES PABA FIEL	1.234.091.971	ING. RESIDENTE	x	x	x	x	x
50	CINDY PAOLA DE LA ZRUZ SOLANO	1.140.823.878	SST	x	x	x	x	x
51	ROBINSON MONTERO BOVEA	8.775.661	OBRERO	x	x	x	x	x

	VERIFICACIÓN SST EN OBRA	Código	21
		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 15 Del 1 2 2024 al 29 2 2024

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

III. RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

1. RELACIÓN DE MAQUINARIA

MARCA	REFERENCIA	MODELO	OBSERVACIONES	
CATERPILLAR	CAT0420DKBLN02074	3054T	Se encuentra en Buen estado	RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR	CAT0236DTF9C01133	2022	Se encuentra en Buen estado	MINICARGADOR

2. RELACIÓN DE VEHÍCULOS

Tipo de vehículo	Placa	Modelo	Vigencia SOAT						Vigencia Tecnicomecánica					
			D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
VEHICULO PARTICULAR	LFS170	2023	3	8	2023	3	8	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VOLQUETA	EQZ600	2016	28	2	2023	28	2	2024	6	1	2023	6	1	2024
VOLQUETA	TDW577	2013	17	3	2023	17	3	2024	22	7	2023	22	7	2024
VOLQUETA	WCR930	2013	31	8	2023	31	8	2024	23	7	2023	23	7	2024
VOLQUETA	WCT121	2014	16	11	2023	16	11	2024	13	12	2023	13	12	2024
VOLQUETA	WCT122	2014	16	11	2023	16	11	2024	15	7	2023	15	7	2024
VOLQUETA	WLQ184	2014	27	12	2023	27	12	2024	15	7	2023	15	7	2024

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-07, 02:13:58 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68605855

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-06 14:09:35.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROTRADING SAS				
Documento	NI 900416747	**Dirección**	CL 80 #64 - 57 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3315131		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	GOMEZ DELVALLE RAFAEL ENRIQUE	**Identificación**	CC 1129564941		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1045688590		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SANCHEZ MORALES ANGELO DE JESUS	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	2	2	2	2			F	$ 1.437.664	230301		16 %	$ 95.845	$ 15.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 95.845	$ 3.900	$ 0	14-4		0,000 %	$ 95.845	$ 0	CCF06	4 %	$ 95.845	$ 3.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	28	28	28	28			F	$ 1.437.664	230301		16 %	$ 1.341.820	$ 214.700	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.341.820	$ 53.700	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.341.820	$ 93.400	CCF06	4 %	$ 1.341.820	$ 53.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 57.600	$ 93.400	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-07, 12:57:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1061601651

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CCURVELO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS		
Documento	NI901420762	**Dirección**	CL 49 #52 - 54 BARRIO ABAJO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3316158
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	PIRELLA AMADOR DELIMAR	**Identificación**	CC 1042466231
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72001144	CLAUDIO FELIPE CURVELO OROZCO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 2.300	$ 404.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045705699		CANTILLO SALCEDO MARIA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47D #2SUR-27	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	577986865	9465677089	I	2024/03/22	2024/04/16	BANCO DAVIVIENDA	25	$497,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000
1	CC	1045705699	CANTILLO MARIA																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF07	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	No	$487,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045705699		CANTILLO SALCEDO MARIA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47D #2SUR-27	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	577986865	9465677089	I	2024/03/22	2024/04/16	BANCO DAVIVIENDA	25	$497,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$4,500	$0	$212,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$4,500	$0	$212,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$2,000	$0	$92,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$2,000	$0	$92,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$600	$0	$26,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$26,000	$600	$0	$26,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$3,500	$0	$166,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$3,500	$0	$166,000
TOTAL				**1**	**$487,000**	**$10,600**	**$0**	**$497,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79138613-0	PEDRO ALONSO TORRES COY	CL 80 A 116 B 23 INT 1 AP 402	4586460	palonsotorresc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	19/03/2024	74908101	$470.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	14	2.400	0	202.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	14	3.100	0	259.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.400				8.400	14	200	8.600			84	8.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	202.400
Pensión	1	256.000	259.100
Riesgos Laborales	1	8.400	8.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	470.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79138613-0	PEDRO ALONSO TORRES COY		CL 80 A 116 B 23 INT 1 AP 402	4586460	palonsotorresc@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	19/03/2024	74908101	$470.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79138613	TORRES COY PEDRO ALONSO	59	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	1	8.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-07, 02:03:58 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68605855

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-06 14:09:35.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROTRADING SAS				
Documento	NI 900416747	**Dirección**	CL 80 #64 - 57 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3315131		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	GOMEZ DELVALLE RAFAEL ENRIQUE	**Identificación**	CC 1129564941		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1140886264		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORDOÑEZ GONZALEZ SAHAIR ENRIQUE	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	2	2	2	2			F	$ 1.437.664	230301		16 %	$ 95.845	$ 15.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 95.845	$ 3.900	$ 0	14-4		0,000 %	$ 95.845	$ 0	CCF06	4 %	$ 95.845	$ 3.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	28	28	28	28			F	$ 1.437.664	230301		16 %	$ 1.341.820	$ 214.700	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.341.820	$ 53.700	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.341.820	$ 93.400	CCF06	4 %	$ 1.341.820	$ 53.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMBARRANQUILLA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 57.600	$ 93.400	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.