ACTAS DE VECINDAD
TRAMO 1

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 1
22	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARIA LIDIA VALENCIA
Teléfono: 321 244 2782 — No de C.C. propietario: 36 284 573
Dirección: Calle 3B 5A-09 ESTE VENECIA — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 10 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6. TICS	☑	☐

OBSERVACIONES: TV CABLE E INTERNET.

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos 1 CARRO
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: TANTO POR LA CALLE 3B COMO POR LA CRA 5A LOS ANDENES EXTERIORES PRESENTAN FISURAS. ENCERADO EN REJA METÁLICA CON CUBIERTA DE ZINC EN BUENAS CONDICIONES. EL PISO DEL ANDEN INTERNO POR LA CALLE 3B ES EN CERÁMICA DEL CUAL SE EVIDENCIA FISURA, CASO CONTRARIO DEL DE LA CRA 5A. VENTANAS Y PUERTAS CON VIDRIO EN BUENAS CONDICIONES. * SALA-COMEDOR: PISO EN CERÁMICA EN B/C. EL CIELO-RAZO ES EN GTER-BOARD EL CUAL EVIDENCIA FISURAS EN SUS JUNTAS, ADEMAS SE EVIDENCIA QUE ALGUNOS VIDRIOS DE TECHO DEL CIELO-RAZO SE HAN DESPRENDIDO. * CUARTO-BODEGA: LA PARED QUE DA CON LA PUERTA PRESENTA FISURAS, PISOS EN CERÁMICA EN B/E. * HABITACIÓN PRINCIPAL: PISOS EN B/E, BAÑO ENCHAPADO EN B/E. CIELO RAZO CON FISURAS. * HABITACIÓN 1: PISOS EN CERÁMICA EN B/C. CIELO RAZO PRESENTA FISURAS * HABITACIÓN 2: PISOS EN CERÁMICA EN B/C CIELO RAZO PRESENTA FISURAS. * BAÑO: ENCHAPADO EN B/C * LOCAL: PISOS, VENTANAS, PORTON EN B/C. SE EVIDENCIA QUE TANTO EL ACCESO COMO LA PLANCHA PARA EL SEGUNDO PISO ES EN ESTRUCTURA LOSA Y PRESENTA DILATACIONES EN SUS JUNTAS. * ALBERCA: PREFABRICADA EN B/C.

hes

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020













CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 22 días del mes de Abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eraso M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Ingrid Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) María Lidia Valencia

(Nombre) María Lidia Valencia

Propietario 36284518 Pitalito (H)

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 2
22	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: URIEL IMBACHÍ ORTEGA

Teléfono: 318 230 7040 — No de C.C. propietario: 12 166 531

Dirección: Call 3B 5A-18 ESTE — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 9mts. — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO.		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐		NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISO EXTERNO EN MALAS CONDICIONES, MURO INTERNO ENCHAPADO EL CUAL EVIDENCIA HUNDIMIENTO, FISURAS Y VALDOSAS QUEBRADAS ENCERRAMIENTO CON REJA METALICA Y CUBIERTA METÁLICA CON ETERNIT, PORTON - PUERTA - VENTANA METÁLICAS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES LA PARED PRESENTA DILATACIONES CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y VENTANAS * SALA-COMEDOR: PISOS EN CERÁMICA EL CUAL PRESENTA ALGUNAS GRIETAS EN LA SALA, LA PARED CONTINUA A LA BARRA DE LA COCINA PRESENTA FISURAS EL CIELO RASO PRESENTA FISURAS EN LOS PESOS * COCINA: INTEGRAL Y ENCHAPADA EN B/C. LA PARED DE LA BARRA PRESENTA DILATACIONES * GARAJE: PISO EN CERÁMICA EL CUAL PRESENTA GRIETAS LA PARED FRENTE AL PORTON, E IZQUIERDA ENTRANDO PRESENTA FISURAS * HABITACIÓN PRINCIPAL: CUENTA CON BAÑO ENCHAPADO EN B/C EL CIELO RASO PRESENTA FISURAS, LAS PAREDES PRESENTAN FISURAS * HABITACIÓN 1 Y 2: PISOS ENCHAPADOS EN B/C. Y EVIDENCIAN FISURAS EN LAS PAREDES *BAÑO: ENCHAPADO EN B/C * PATIO: ENCHAPADO EN BUENAS CONDICIONES, LA PARED FRENTE A LA ALBERCA PRESENTA FISURA. * ALBERCA ENCHAPADA EN B/C.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020














536


CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 22 días del mes de Abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) 1296 Luis Erazo

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Lorena Vasquez A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño P.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Uriel Imbachi O.

Propietario 12166581 Ismos H.

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervición Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07 - 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 3
22	Oct	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARTHA LUCIA SALAMANCA CERON.
Teléfono: 320 279 1903 — No de C.C. propietario: 36 274 344
Dirección: Clle. 3B # 5A-40 ESTE — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 9.25 mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV. CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	NOTA: LA ACOMETIDA ELECTRICA
4. Teléfonos	☐	☑	ES SUB-TERRÁNEA.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO.	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISOS DE ANDEN TANTO EXTERNOS COMO INTERNOS CON FISURAS PRONUNCIADAS. PUERTA-PORTON-VENTANAS CON VIDRIO EN B/C. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA Y CUBIERTA METALICA Y ZINC EN BUENAS CONDICIONES. * SALA-COMEDOR: EL PISO EN CERÁMICA PRESENTA DAÑOS (LAS BALDOSAS DESPICADAS) PAREDES EN B/E. * COCINA: ENCHAPADA, PAREDES EN B/C, EL PISO PRESENTA BALDOSAS DESPICADAS. * HABITACIÓN PRINCIPAL: CUENTA CON BAÑO PRIVADO EN EL CUAL EL INODORO PRESENTA FISURAS, PISOS Y PAREDES ENCHAPADAS EN B/C. * HABITACIÓN 2 Y 3: PISO EN CERÁMICA CON BALDOSAS DESPICADAS, PAREDES EN BUEN ESTADO VENTANAS CON VIDRIO EN B/E. * PATIO: PISO EN CERÁMICA EL CUAL EVIDENCIA FISURAS PRONUNCIADAS * LAVADERO: ENCHAPADO EN B/C. * GARAJE: PISO EN CERÁMICA CON BALDOSAS DESPICADAS, PARED EN BUEN ESTADO.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020













185


CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los _____ dias del mes de_____ de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eraso M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) [illegible]

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Martha Lucía Salamanca C.

(Nombre) Martha Lucia Salamanca C.

Propietario

cc. 36.274.344 Pitalito

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 4
DÍA	MES	AÑO		
02	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CESAR AUGUSTO VARGAS
Teléfono: 321 233 2546 — No de C.C. propietario: 12 232 162
Dirección: CLL 3B # 5A-31 ESTE — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 9.25 m/s — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI	☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISOS EN CONCRETO RUSTICO EN BUENAS CONDICIONES TANTO EL INTERNO COMO EL EXTERNO. CERRAMIENTO EN REJA METÁLICA Y CUBIERTA EN ZINC EN B/C. VENTANA - PUERTA - PORTÓN CON VIDRIO EN BUENAS CONDICIONES. PILA - FUENTE DE AGUA ENCHAPADA EN B/C (EL AGUA SE BOTA) * SALA: LAS PAREDES DE LA VENTANA - CONTINUA A LA COCINA UNA PRESENTA HUMEDAD Y LA OTRA UNAS SALIETAS. * COCINA - COMEDOR: COCINA ENCHAPADA EN B/C. PISOS, PAREDES EN B/C. * PIEZA PRINCIPAL: PRESENTA HUMEDAD UNA DE SUS PAREDES, PISOS ENCHAPADOS EN B/C. * HABITACIÓN 2 Y 3. PAREDES Y PISOS EN B/C. * PATIO - SALA DE ESPERA: PISOS EN CERAMICA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES. * BAÑO: ENCHAPADO EN B/C.
* APARTAMENTO 201: 2 HABITACIONES CON PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN BUEN ESTADO. SALA - COMEDOR - COCINA: PISOS EN CERÁMICA EN BUENAS CONDICIONES, COCINA ENCHAPADA EN B/C. ACCESO CON ESCALERAS EN CONCRETO Y CERÁMICA. * BAÑO ENCHAPADO EN B/C. * ACCESO A LA TERRAZA EN ESCALERAS EN CONCRETO EN B/C. PISO EN CERÁMICA Y VENTANALES DE VIDRIO EN B/C. * PUERTAS - VENTANAS CON VIDRIO EN B/C

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020













584

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito Huila., a los 22 dias del mes de Abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Yolena Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan Antonio Londoño

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Cesar Augusto Vargas

(Nombre) Cesar augusto Vargas

Propietario 12.237.767 (P.H)

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

584

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 4A
DD: 22	MM: 04	AA: 2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CESAR AUGUSTO VARGAS

Teléfono: 321 233 2546 — No de C.C. propietario: 12 232 762

Dirección: CLL 38 # 5A - 31 ESTE — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 9.25 mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industria	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


* APARTAMENTO 202: SALA-COMEDOR-COCINA: PISO ENCHAPADO IGUAL LA COCINA EN BUEN ESTADO. ACCESO AL APARTAMENTO EN ESCALERAS EN CONCRETO EN B/C. * HABITACIONES: 4 EN TOTAL. 2 EN EL SEGUNDO PISO Y 2 EN LA TERRAZA TODAS CON PISO EN CERÁMICA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES * PATIO-BAÑO: ALBERCA PREFABRICADA EN B/C. BAÑO ENCHAPADO EN B/C. * TERRAZA: ACCESO A LA TERRAZA EN ESCALERAS EN CONCRETO CON CERÁMICA EN B/C. PISO EN CERÁMICA EN B/C. VENTANALES EN VIDRIO EN B/C.

58

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020











Sept.

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020






Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 22 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) 12.726.615 Luis Erazo.
Residente de Obra - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) Jun Antonio Londoño
Residente de Obra - Interventoría

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Ingrid Vargas G
Residente Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Cesar Augusto Vargas
Propietario 12.232.762 (P.H)

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 5
22	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: JOSÉ DANIEL BRAVO MUÑOZ
Teléfono: 312 521 3057 — No de C.C. propietario: 12 223 845
Dirección: CII 3B 5A-30 ESTE — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos 1 MOTO - 1 CARRO
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ANDEN EN CONCRETO RUSTICO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS PRONUNCIADAS. *PUERTA METÁLICA CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. *2 VENTANAS CON VIDRIO Y METÁLICAS EN BUENAS CONDICIONES *LA PARED EVIDENCIA FISURAS EN LA PARTE DEL CONTADOR DEL GAS Y ELECTRICO * PARTE DEL LOTE ESTÁ CONSTRUIDO, EL RESTO ES LOTE VALDÍO.

NOTA: EL SEÑOR JOSÉ DANIEL BRAVO MUÑOZ REGALÓ SU FIRMA AUTORIZANDO REALIZAR NADA MÁS EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD SOLAMENTE DE LA FACHADA.

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020






Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 22 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis J. Erazo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jofenh Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan Antonio Londoño

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

12,225,890

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

065

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 6
30	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: REINEL MONTENEGRO FIERRO

Teléfono: 320 872 5461 — No de C.C. propietario: 11 672 406

Dirección: Cll 38 5A-14 ESTE — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 4.25 mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐

Cuantos 1 CARRO

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISO INTERNO CON CERÁMICA EN BUEN ESTADO. CERRAMIENTO EN REJA METÁLICA, CUBIERTA METÁLICA CON ZINC EL CUAL PRESENTA ALGUNAS GOTERAS. VENTANA-PUERTA: METALICAS CON VIDRIO EN BUENAS CONDICIONES. SALA - COMEDOR - COCINA: PISOS EN CERÁMICA, COCINA INTEGRAL CON UNA PARED ENCHAPADA, CIELO - RASO EN PVC EN B/C. * HABITACION PRINCIPAL: CON BAÑO PRIVADO ENCHAPADO, PAREDES Y PISO EN B/C. CIELO - RASO EN PVC EN B/C. * HABITACION 2 Y 3: PAREDES, PISOS ENCHAPADOS, CIELO RASO EN PVC EN B/C. TODAS LAS VENTANAS TIENEN VIDRIO EN B/C. * BAÑO: ENCHAPADO PAREDES Y PISO EN BUENAS CONDICIONES * PATIO: ENCHAPADO SUS PISOS EN B/C * ALBERCA: PREFABRICADA EN B/C

591

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









252

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 22 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma) Luis Hernando Eraso

(Nombre) Luis D. Eraso

Residente de Obra - Contratista

(Firma) Yolanda

(Nombre) Lorena Vargas R

Residente Social - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre) Juan Antonio Londoño

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Ruben Montenegro

Propietario

cc 17692406

caquetá

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

595

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA DD	MM	AA	Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 7
22	04	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: BLANCA MARINA PEPICANO

Teléfono: 316 114 5613 — No de C.C. propietario: 36 271 694

Dirección: CLLE 3B SA-49 ESTE — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 9,25 mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐

Cuantos 1 CARRO.

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISO EXTERIOR EN CONCRETO CON ALGUNAS FISURAS PISO INTERIOR CON CERÁMICA LA CUAL EVIDENCIA FISURAS Y BALDOSAS PARTIDAS. ENCERRAMIENTO CON REJA METÁLICA, PARCIAL-MENTE CUBIERTA CON PERFILERIA METALICA Y ZINC EN B/C. PUERTA-VENTANA CON VIDRIOS EN B/C. EL PORTON TIENE UN VIDRIO FISURADO. LA PAREO DEL LADO DERECHO DEL PORTÓN PRESENTA UNA FISURA PRONUNCIADA. * SALA: PISO EN CONCRETO-ENMALTADO EL CUAL PRESENTA FISURAS PRONUNCIADAS. LA PARED DE LA VENTANA EVIDENCIA HUMEDAD * COMEDOR-COCINA: PISO EN CONCRETO ENMALTADO EL CUAL EVIDENCIA HUNDIMIENTO Y FISURAS PRONUNCIADAS. PAREDES EN BUEN ESTADO. * GARAJE: PISO ENMALTADO CON FISURAS. * COCINA: ENCHAPADA LA CUAL SE EVIDENCIA GRIETAS EN ALGUNAS BALDOSAS DEL MESON. HABITACIÓN: PISO ENMALTADO CON FISURAS, PAREDES EN B/C. * PIEZA 1 Y 2. PISO ENMALTADO CON FISURAS, PAREDES EN BUEN ESTADO EXCEPTO LA DEL FONDO DE LA PIEZA IZQUIERDA ENTRANDO LA CUAL EVIDENCIA UNA FISURA AL PIE DE LA VENTANA. * PATIO: PISO CON CERÁMICA EN B/C. * LAVADERO-BAÑO: ENCHAPADO EN REGULARES CONDICIONES PUES SE EVIDENCIA ALTERACIONES EN ALGUNAS VALDOSAS. * CIELO-RAZO: EN MACHIMBRE TODO EN REGULARES CONDICIONES


594

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









595

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07-03-2020






Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 27 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Luis F. Erazo
Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Juana Vargas A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) Juan Antonio Londoño
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Blanca M de Perez
(Nombre) Blanca M Perez
Propietario
3c 2116 94 pitalito

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

546

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 8
28	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: RUBY BALLESTEROS

Teléfono: 318 8458 212 — No de C.C. propietario: 26 554 144

Dirección: CLLE 13B SA- 41 EJIE — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 9,25 mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ANDEN INTERIOR EN CONCRETO RÚSTICO CON ALGUNAS FISURAS. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA, CUBIERTA EN PERFIL METÁLICO Y TEJAS DE ZINC EN BUENAS CONDICIONES PUERTA-PORTON - VENTANAS EN METAL CON VIDRIO EN B/C. * GARAJE: PISOS ENCHAPADOS, BAÑO ENCHAPADO EN BUENAS CONDICIONES. LA PARED DE LA MANO IZQUIERDA ENTRANDO EVIDENCIA FISURA AL PIE DE LA CUCHILLA. EL RESTO EN B/C. * SALA-COMEDOR: PISOS CON CERÁMICA EN B/C. LA PARED A MANO IZQUIERDA ENTRANDO PRESENTA FISURAS. * COCINA: ENCHAPADA, PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN B/C. * HABITACIONES: 3 HABITACIONES CON PISOS EN CERÁMICA, PAREDES, VENTANAS CON VIDRIO EN BUENAS CONDICIONES. * BAÑO: ENCHAPADO EN SU TOTALIDAD EN BUENAS CONDICIONES. * PATIO: ENCHAPADO SUS PISOS EN B/C. * ALBERCA ENCHAPADA EN B/C.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020











262

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 22 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis I. Erazo

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Jenny Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan Antonio Londoño

Residente de Obra - Interventoria

(Firma) Ruby Ballesteros

(Nombre) Ruby Ballesteros

Propietario

26.454.144 palestina

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 9
23	Oct	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LIDA FERNANDA UNI GONZALES

Teléfono: 321 852 8264 — No de C.C. propietario: 36 291 959

Dirección: Cll 38 # 5A-09 ESTE — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 10 — Estrato: 2


SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	ACOMETIDA ELECTRICA SUB-TERRÁNEA
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISO EXTERNO POR LA CALLE 38 EN CONCRETO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS ENCERRAMIENTO EN LADRILLO Y REJA METÁLICA, LA ESTRUCTURA EN LADRILLO EVIDENCIA FISURAS. CUBIERTA PARCIAL EN PERFILERIA METALICA Y TEJA ZINC B/C. ANDEN INTERNO EN CONCRETO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS PRONUNCIADAS POR LA CALLE 38 HAY 2 VENTANAS EN MADERA Y VIDRIO EN B/C. UNA PUERTA Y UN PORTÓN METÁLICO CON BUENAS CONDICIONES POR LA CRA 5A, 3 VENTANAS EN MADERA CON VIDRIOS EN B/C. *GARAJE-ESTUDIO: PISOS EN CERÁMICA, CIELO-RASO EN ETER-BOARD, PAREDES EN B/C. *SALA-COMEDOR: PISOS EN CERÁMICA LA CUAL EVIDENCIA UN PEQUEÑA FISURA AL PIE DE LA PUERTA PRINCIPAL Y ALGUNAS VALDOSAS DESPICADAS. PAREDES EN B/C. CIELO-RASO EN MACHIMBRE EN B/C. *COCINA: ENCHAPADA PAREDES Y PISO EN B/C. *HABITACIÓN PRINCIPAL: BAÑO ENCHAPADO, PAREDES, PISO EN CERÁMICA, CIELO RASO EN PLANCHA EN B/C. EVIDENCIA FISURA ENTRE LA PUERTA Y LA PARED DE ACCESO. HABITACIÓN 2: PISO EN CERÁMICA, PAREDES, CIELO RASO EN PLANCHA EN B/C. TIENE UN BAÑO EL CUAL SUS DIVICIONES EN SU MAYORIA SON EN ETER-BOARD EL CUAL EVIDENCIA FISURAS EN LOS PEGUEZ *HABITACIÓN 3: PISOS EN CERÁMICA, PAREDES, CIELO RASO EN B/C. *BAÑO: ENCHAPADO EN B/C. *LAVADERO: ENCHAPADO CON ALGUNAS FISURAS *PATIO: PISOS ENCHAPADOS, PAREDES CON HUMEDAD *PLANCHA-TERRAZA: ESTRUCTURA EN GUADUA Y ZINC EN B/C.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









8

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 23 días del mes de Abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis J. Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Ingrid Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Lida Fernanda Uni G.

Propietario

36.291.959 pitalito

Sobrina —

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

602

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 10
23	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: HERNANDO NUÑEZ.
Teléfono: 313 823 2415 — No de C.C. propietario: 12 223 513
Dirección: CALLE 38 5A-60E — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 9,25 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV. CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

*FACHADA: ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO EN MALAS CONDICIONES. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA EN BUENAS CONDICIONES. CUBIERTA EN PERFILERIA METÁLICA Y ZINC. EN B/C. PISO INTERNO EN CERÁMICA EN B/C. * HABITACION 1: PISO CON BAÑO ENCHAPADO, PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN B/C. PUERTA-VENTANA METALICAS Y VIDRIO EN B/C. * Apto 201: * SALA-COMEDOR-COCINA: COCINA ENCHAPADA, PISOS EN CERÁMICA, PAREDES, PUERTAS METÁLICAS CON VIDRIO EN B/C. * HABITACIONES: 3 HABITACIONES, PISOS EN CERAMICA, VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIO EN B/C. PUERTAS EN MADERA EN B/C. CIELO RAZO EN ETER BOARD EN BUENAS/C. EXEPTO EL DELA PIEZA FRENTE AL BAÑO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS *BAÑO: ENCHAPADO EN B/C. EL LAVAMANO PRESENTA FISURAS AL IGAL QUE EL CIELO RAZO. *APTO 202: SALA-COMEDOR: LA PARED FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL PRESENTA FISURA PRONUNCIADA, PISOS EN CERÁMICA B/C. CIELO-RAZO EN ETER-BOARD EVIDENCIA DILATACIONES, PUERTAS, VENTANAS CON VIDRIO EN B/C. * COCINA: ENCHAPADA. PISOS EN B/C. LA PARED CONTINUA AL MESÓN CERCA AL PATIO EVIDENCIA FISURA PRONUNCIADA. * HABITACIONES: 2 HABITACIONES CON PISOS EN CERAMICA, PAREDES EN BUENAS/C. EL CIELO RAZO EN ETER-BOARD EVIDENCIA FISURAS. *PATIO: ENCHAPADO DOS PISOS Y LA ALBERCA EN B/C. EL CIELO RAZO EVIDENCIA FISURAS * BAÑO: SE EVIDENCIA FISURAS EN LA PARED QUE

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020













CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 23 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis J. Erazo M.
Residente de Obra - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Juan A. Londoño
Residente de Obra - Interventoría

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

(Firma)
(Nombre) Lorena Vargas L
Residente Social - Contratista

(Firma) Mayra Marin: Apoderada
(Nombre) 1083876681 - Pitalito
Propietario

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 10A
23	Oct	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: HERNANDO NUÑEZ
Teléfono: 313 823 2415 — No de C.C. propietario: 12 223 513
Dirección: Calle 3B 5A-60E — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 9,25 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

DA ACCESO AL BAÑO. PISOS Y PAREDES CON CERÁMICA. EN BUENAS CONDICIONES EL CIELO RASO ES EN ETER-BARD EL CUAL EVIDENCIA FISURA EN SUS PEGUES.

*APARTAMENTO PRIMER PISO: PUERTA-VENTANA CON VIDRIO EN B/C * SALA: PISOS ENCHAPADOS EN BUENAS CONDICIONES PAREDES EN B/C. * COCINA-COMEDOR: COCINA ENCHAPADA, PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN B/C. * HABITACIONES: 3 HABITACIONES CON PISO EN CERAMICA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES. UNA VENTANA DE LA HABITACIÓN ENTRANDO A MANO IZQUIERDA TIENE UN VIDRIO PARTIDO. * PATIO: ENCHAPADO PISOS Y ALBERCA EN B/C. *BAÑO: ENCHAPADO PAREDES Y PISO EN BUEN ESTADO

*FACHADA 2 PISOS EVIDENCIA FISURAS SUS PAREDES EN LA PARTE DE LAS VENTANAS, HUMEDAD POR LA VIGA CANAL.

606

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020










CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 23 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis F. Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Liliana Vargas M.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan Antonio Londoño

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Nayeli Marin Alfonso

(Nombre) 1083816681 Pitalito

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 11
23	04	24		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: DANELA LÓPEZ CARRASQUERA

Teléfono: 311 596 8552 — No de C.C. propietario: 65 734 053

Dirección: CALLE 3B # 5A-48 ESTE — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 9,25 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	TV CABLE E INTERNET.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultura*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO CON FISURAS PRONUNCIADAS. ANDEN INTERIOR EN CONCRETO RÚSTICO CON FISURAS PRONUNCIADAS. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA Y LADRILLO EN BUENAS CONDICIONES. CUBIERTA EN PERFILERIA METÁLICA Y TEJAS DE ZINC EN BUEN ESTADO. 2 VENTANAS, 1 PUERTA, 1 PORTÓN METÁLICOS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. PARED EN B/C. * GARAJE: PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN B/C. * SALA - COMEDOR: PISOS EN CERÁMICA, CIELO RAZO EN ETER-BOARD, PAREDES EN BUENAS/C. * COCINA: MESONES CON CERÁMICA, PISOS EN CERAMICA, CIELO-RAZO EN ETER BOARD EN B/C. * HABITACIÓN PRINCIPAL: BAÑO ENCHAPADO. PISOS EN CERÁMICA EN BUENAS CONDICIONES, CIELO-RAZO EN PVC EN B/C. PAREDES EN B/C. * HABITACIÓN JUNTO A LA PRINCIPAL: PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN BUENAS/C. SIN CIELO RAZO * HABITACION 3: PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN B/C AL IGUAL QUE EL CIELO-RAZO EN PVC. * BAÑO: ENCHAPADO PAREDES Y PISOS EN BUENAS CONDICIONES AL IGUAL QUE SUS PAREDES. * PATIO: EN CONCRETO RUSTICO SUS PISOS LOS CUALES EVIDENCIAN FISURAS ALBERCA PRE-FABRICADA EN B/C. TODOS LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS INTERNAS ESTAN EN B/C.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020













6/0

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 23 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis I. Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Leidy Vargas M.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Daniela Lopez C.

Propietario 6573403. Ibagué

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

611

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 12
30	04	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: RAMIRO ZUÑIGA CORTÉS
Teléfono: 314 444 6828 — No de C.C. propietario: 12 097 666
Dirección: CALLE 18 # 5A-61 ESTE — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 9.25 mts — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	INTERNET TV CABLE
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☑	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

APARTAMENTO 201: ACCESO EN ESCALERA EN CONCRETO ENCHAPADA EN BUEN ESTADO CIELO RASO EL ETHER-BOAR EN BUEN ESTADO * SALA COMEDOR: PISOS EN CERÁMICA EN BUEN ESTADO. *COCINA: INTEGRAL, BARRA EN MÁRMOL, CIELO RASO EN ETHER-BOAR EN BUEN ESTADO * BAÑO: ENCHAPADOS LOS PISOS Y PAREDES, DIVISIONES EN VIDRIO EN BUEN ESTADO * PATIO: ENCHAPADO EN BUEN ESTADO. * HABITACIÓN: PISOS EN CERÁMICA, PAREDES CIELO-RASO EN ETHER BOAR EN BUEN ESTADO * VIDRIO DAÑADO CALLE 3
-APARTAMENTO 202: CIELO RASO TODO EN MACHIMBRE EN BUEN ESTADO, PISOS CON CERÁMICA TODO EN BUEN ESTADO, * HABITACIONES: 3 HABITACIONES EN BUENAS CONDICIONES *BAÑO: ENCHAPADO EN BUENAS CONDICIONES. *PATIO: PISOS ENCHAPADOS, LA PARED FRENTE AL BAÑO PRESENTA DILATACIÓN CON LA PUERTA. *COCINA: ENCHAPADA EN BUEN ESTADO.
-APARTAMENTO 101: FACHADA: ANDEN EXTERNO EN CONCRETO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS ANDEN INTERIOR PARTE EN ENCHAPE Y PARTE EN GRANITO EN BUEN ESTADO, ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA, CUBIERTA EN PERFIL METÁLICO Y TEJA EN BUEN/E. LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS POR LA CARRERA ESTAN FISURADOS, LOS DE LA CALLE 3B ESTAN EN BUEN ESTADO. * SALA-COMEDOR: PISOS EN CERÁMICA, CIELO RASO EN PLANCHA, PAREDES EN B/E. * HABITACIONES: 2 HABITACIONES CON PISOS ENCHAPADOS, PAREDES EN B/E. *BAÑO: BAÑO ENCHAPADO, PAREDES EN B/E. * COCINA: ENCHAPADA, INTEGRAL EN B/E. * PATIO: LAVADERO, PISOS ENCHAPADOS EN B/E.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









C3

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 30 días del mes de abril de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis I. Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Sirena Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) Ramiro Trujillo Cortés

Propietario

12097.566 Neiva

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

619

ACTAS DE VECINDAD
TRAMO 5

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 01
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alejandro Staling Celis
Teléfono: 3133771270 — No de C.C. propietario: 12232930
Dirección: Cra 6E # 21B-19 Sur — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con ante jardin en cemento esmaltado, se evidencian Fisuras, con 4 columnas en arero sin reja, en Fachu se evidencia 2 puertas de acceso a vivienda en hierro, pintados con vidrios en buen estado, no se evidencia vigas de amarre, unicamente columnas sin presentar mayor refuerzo, ventanas con vidrios en buenos condiciones, piso de toda la vivienda en cemento esmaltado con Fisuras y algunas quietas, puertas de habitaciones en madera, en buenos condiciones, ventanas interno en madera con vidrio buenos. Cocina: Enchapada con baldosa, una de los baldosas se encuentra partida, Fisurada, los demas en buenos condiciones. Baños = Paredes solo repelladas, piso en cemento esmaltado con Fisuras, patio en piso cemento esmaltado con Fisuras. paredes del patio en dorso negro. no se evidencian soporte de vigas y columnas. Cubierta de toda la vivienda en teja de zinc, perfiles en madera. Puerta de acceso a patio en hierro, en buenos condiciones.

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis J. Erazo Ort

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Ingrid Vargas L

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre)

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Alejandro Sterling Celis

Propietario cc: 12232930

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 02
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cristian Camilo Medina Vanegas
Teléfono: 3124547772
No de C.C. propietario: 1083968061
Dirección: Cra 6 este # 25-04 Sur esq
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 8
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio	SI ☐	NO ☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Vivienda con revestimiento en reja metalica en buenos condiciones, con pequeño antejardin en revestido rustico en regulares condiciones, Piso de antejardin en baldosa en buenos condiciones, cubierta en metal 1000, con perfiles metalicos, se evidencia en buenos condiciones, Fachada interior: paredes en concreto reforzado, repelladas, estucadas y pintadas, se evidencia unas pocas con humedad, ventanas en acero, vidrios en buenos condiciones, puerta de acceso en madera, en buena condición, piso del primer piso enchapado en baldosa en buenas condiciones paredes estucadas y pintadas en buenos condiciones, ventanas con vidrios en buenos condiciones. Baño social: enchapado en su totalidad en buenas condiciones, vanitos en buenos condiciones, Piso baldosa, paredes en buenos condiciones, habitaciones con puertas en madera, piso en baldosa y un baño privado con enchape en baldosa, ventanas con vidrio en buenos condiciones, cocina: en mesón en baldosa, paredes enchapadas en buenos condiciones. escalera de acceso a 2do piso en baldosa en buenos condiciones, 2 piso sin pisar revestido paredes solo repelladas, puertas y ventanas sin vidrios, no cuenta con techo. Placa en metal deck, sin cielo raso.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









619

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Enrique M.
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ingrid Valencia L.
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Juan A. Londoño R.
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Cristian Camilo Medina
(Nombre) Cristian Camilo Medina
Propietario 1083.868061

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 03
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: EDILMA BENITEZ
Teléfono: 312 379 5727
No de C.C. propietario: 55 207 657
Dirección: CARRERA 6 ESTE # 2B - 11 SUR
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts):
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO.	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO RUSTICO CON ALGUNAS FISURAS Y ALTEJARDIN: PISOS EN CERÁMICA DE LAS CUALES ALGUNAS ESTAN FISURADAS ES MAS EVIDENTE EN LA ENTRADA DEL GARAJE. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA EN BUENAS CONDICIONES. PUERTAS Y VENTANAS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. * SALA: PISOS EN CERÁMICA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES. * GARAJE: PORTON METALICO CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO * COCINA – COMEDOR: COCINA ENCHAPADA, CIELO RAZO EN PLANCHA DE CONCRETO EN BUEN ESTADO * 2 HABITACIONES EN EL PRIMER PISO CON SUS PAREDES Y PISOS EN BUEN ESTADO * 2 HABITACIONES EN EL SEGUNDO PISO CON SUS PISOS EN CERAMICA, SUS PAREDES EN BUEN ESTADO * BAÑO: ENCHAPADO SUS PAREDES Y PISOS EN BUEN ESTADO. * PATIO: PISOS CON CERAMICA, PAREDES EN BUEN ESTADO. ALBERCA ENCHAPADA EN BUEN ESTADO

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020










CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) L.I.D. I. Ecuro Gil

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) IVENA VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan A. Londoño

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Edilma Benitez Rojas.

(Nombre) Edilma Benitez Rojas

Propietario

55207637. - Arrendataria.

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

229

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 04
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Graciela Perez de Hoyos
Teléfono: 3131899166
No de C.C. propietario: 26.570.905
Dirección: Cra 6 este # 2B - 28 Sur
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8
Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐	NO ☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda se encuentra con cerramiento en reja metalica con cubierta de ante jardin con [illegible], en buenos condiciones, piso de ante jardin en cemento rustico, se evidencian algunas Fisuras, se evidencia puerta y porton metalico para acceso a vivienda en su interior con vidrios en buenos condiciones. Pisos de toda la vivienda en cemento estriado con Fisuras en su mayoria, con evidente desgaste, 3 habitaciones, con humedad en zona inferior, 2 baños se encuentran con enchape en baldosa aproximadamente 1.80 m, paredes repelladas, estucadas y pintadas. Cubierta de vivienda en eternit, con perfiles en madera, se evidencio una fisura en un perfil. Puertas en habitaciones en metal, se evidencian en buenos condiciones, ventanas con vidrio, se encuentra en buenas condiciones. ventana puerta principal con vidrio partido. Patio en concreto rustico, se evidencian Fisuras, paredes repelladas del patio, no cuenta con cubierto en la zona de patio. Lavadero enchapado en baldosa, en baño de patio se evidencio una grieta que tiene lodillo separado, paredes de patio con una mayor humedad.

024

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07-03-2020










625

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis F. Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Ingrid Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Juan A. Londoño P.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Graciela Perez de Hoyos

(Nombre) GRACIELA PEREZ DE HOYOS

Propietario

26570905

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

626

1 DE 2

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 05
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: IRENE MUÑOZ CARZÓN
Teléfono: 312 375 1286
No de C.C. propietario: 26 598 550
Dirección: CALLE 2C SUR 6-72 ESTE.
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 11
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☑


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ANDEN EXTERIOR EN FISURAS PRONUNCIADAS ANTEJARDIN EN CONCRETO RUDICO CON GRIETAS PRONUNCIADAS. ENCERRAMIENTO EN REJA METALICA EN BUEN ESTADO. CUBIERTA METÁLICA Y TEJA DE ZINC EN BUEN ESTADO. PUERTAS – VENTANAS METALICAS CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO. * SALA-COMEDOR: PISOS CON CERÁMICA EL CUAL EVIDENCIA UNA FISURA UNA DE SUS VALDOSAS, PAREDES EN BUEN ESTADO. CIELO-RASO EN PLANCHA. * HABITACIONES: 3 HABITACIONES CON PISOS EN CERAMICA, PAREDES, CIELO RASO EN PLANCHA EN BUENAS CONDICIONES. * BAÑO: ENCHAPADO PISOS Y PAREDES EN BUENAS CONDICIONES * COCINA: MESONES Y PAREDES, PISOS ENCHAPADOS EN BUENAS CONDICIONES. * PATIO: PISOS ENCHAPADOS, ALBERCA ENCHAPADA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES

629

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020










CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis Alberto Zo. Luis Alberto Zo.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Yolena Vasquez L

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoria

(Firma) Irene Muñoz

(Nombre) Irene Muñoz

Propietario

26'598550.

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

629

2do piso

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 06
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: IRENE MUÑOZ GARZON
Teléfono: 312 335 1286
No de C.C. propietario: 26 593 550
Dirección: CRA 6 ESTE 28-32 SUR
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts):
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☐	☑
6. TICS	☐	☑

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos 1 CARRO
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


APARTAMENTO 101: ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO RUSTICO CON FISURAS. ANTEJARDIN EN CONCRETO RUSTICO CON FISURAS PRONUNCIADAS ENCERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC Y REJA METALICA EN BUENAS CONDICIONES. * HABITACIONES: 2 HABITACIONES CON PISOS EN CERAMICA, EN BUEN ESTADO, CIELO RASO EN PLANCHA DE BLOQUELON EN BUEN ESTADO. SUS PAREDES PRESENTAN HUMEDAD. * SALA-COMEDOR - COCINA: PAREDES CON HUMEDAD, PISOS, MUEBLES, EN BUEN ESTADO. * BAÑO: ENCHAPADO EN BUEN ESTADO * PATIO ENCHAPADO SUS PISOS B/E. * APARTAMENTO 201: ACCESO EN BOCALERIA EN CONCRETO Y ENCHAPADOS EN BUEN ESTADO. * SALA-COMEDOR-COCINA: PISOS EN CERAMICA, PAREDES EN BUEN ESTADO, CIELO RASO EN ICOPOR EL CUAL EVIDENCIA HUMEDAD. * HABITACIONES: 3 HABITACIONES CON PISOS EN CERÁMICA, PAREDES, PUERTAS METALICAS CON VIDRIOS EN B/E. * COCINA: ENCHAPADA PISOS Y MUEBLES EN B/E. * BAÑO: ENCHAPADO EN B/E. * LA PUERTA QUE DA ACCESO A LA TERRAZA EVIDENCIA FISURA ENTRE LA PARED. * PATIO: ENCHAPADO EN B/E.
* APARTAMENTO 202:

630

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis F. Erazo.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Idenia Vargas L

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Yorene Muñoz Irene Muñoz.

Propietario

26'398550

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vias Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 07
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jesus Antonio Barahona Trujillo
Teléfono: 3206929595 — No de C.C. propietario: 12 291526
Dirección: Cra 6 Este # 2B-03 Sur esq — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 11 metros — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Compuesta por reja metalica, en todo el contorno tipo L, se encuentra en buenas condiciones, piso de acceso en el contorno de la vivienda con 0.60m en granito rustico, se evidencia desgaste en sus bordes, piso de ante jardin en baldosa, con 3 baldosas presenta daño (Fisuras). Fachada interna en concreto reforzado, estucado y pintado, se evidencia en buenas condiciones, cuenta con dos ventanas en hierro, con vidrios en buen estado, cubierta de ante jardin en zinc metaldef, puesto de acceso a vivienda en hierro, con vidrio, con daño en el ultimo espacio del vidrio. Piso interno del primer piso en piedra con mortal, se encuentra en buenas condiciones, cubierto compuesto por plancha en cemento reforzado, se encuentra buenas condiciones, marcos con baldosa tanto en mesón como en el enchapado, se evidencia en buenas condiciones habitaciones estucados y pintados, en buenas condiciones. Baño principal: Enchapado, con sanitario y separación de ducha en vidrio, se evidencia en buen estado. Patio: piso enchapado, en regular condiciones, baldosas con fisuras. Baño patio: Enchapado en buenos condiciones. 2 piso cuenta con dos apartamentos. Piso es enchapado en baldosa, buenos condiciones, cocina: Enchapa en baldosa, buenos enchapado hasta la mitad de las paredes, separación en acrilico en buenos condiciones, acceso a 2 piso en escalera enchapada con pared muros en ladrillo buenos condiciones

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis J. Cruz M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Lorena Vaccaro A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Jesus Bahon..

(Nombre) . Jesús A. Barahona

Propietario 12'241.526

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 09
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Esther Hermida Ortiz
Teléfono: 3134987012 — No de C.C. propietario: 36273568
Dirección: CRA 6E # 2B - 27 Sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica, piso de ante jardin enchapado en baldosa, en buenas condiciones. Fachada: Puerta de acceso en hierro y vidrio en buenas condiciones, porton en hierro con vidrio ventanas con vidrio en buenas condiciones, presenta con jardin la reja. Se evidencia estructura de la vivienda en buenas condiciones, puerta de acceso a vivienda en buenas condiciones, piso de toda la vivienda tanto del 1er como del 2do piso enchapados en buenas condiciones, cocina con mesón en granito marmol, paredes en baldosa en buenas condiciones. Cuenta con 4 habitaciones en buenas condiciones, 4 baños enchapados en ceramica. Garaje con piso enchapado en baldosa. Placa de separación 1er y 2do piso en cemento reforzado, placa de balcón en bloquelon, toda la vivienda se encuentra pintada en buenas condiciones. Escaleras de acceso a segundo piso en ceramica en buenas condiciones, pasa manos en acero, pintados y en buenas condiciones. Patio con piso en baldosa, se evidencias en buenas condiciones. Lavadero enchapado en su totalidad, en buenas condiciones.

635

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis J. Erazo K.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) JOEL VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan A. Londoño

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) María Esther Hamido.

(Nombre) María Esther Hamido. 36273[illegible]8.

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

636

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 09
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Henry Duque Calle
Teléfono: (314) 321 422 9177
No de C.C. propietario: 12232613
Dirección: Calle 2C sur # 5-36 Este
No. de pisos: —
Long. del frente (mts): ____
Estrato: ____

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Agua	☐	☑
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☐	☑
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☐	☑
6. TICS	☐	☑

OBSERVACIONES: lote esquinero sin infraestructura

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

lote esquinero, el cual se encuentra con cerramiento en malla metalica, no cuenta con ningun tipo de infraestructura, se evidencia maleza y demas vegetacion lo cual cubre parte de la malla, no cuenta con anden, solo se evidencia maleza caracterizado por postes.

Nota: El lote es propiedad de la señora Alba y Henry, pero no se presento para el registro del acta, por tanto el acto la firmo el presidente de la Junta de Accion comunal del Barrio Villa Catarina, como testigo del proceso de ejecución de obra que se realizara

- Propietarios = Alba Ardila Ardila
Henry Duque Calle

Testigo: 1006837402

654

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilicad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 04 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis I Erazo M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) Ingrid Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Juan Antonio Londoño R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) HENRY DUQUE CALLE

Propietario

C.C. 12.232.613

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vias Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 10
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Wilson Obando Silva
Teléfono: 310 2449596
No de C.C. propietario: 1095217001
Dirección: Cra 6este # 2B-12 Sur
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6. TICS	☑	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica en el Frente, se evidencia en buenas condiciones, piso de ante jardín en ceramica, se observan en buenas condiciones, Fachada en estructura refaZZada, con ventanas en hierro y vidrio en buenas condiciones, puerta de acceso a vivienda en arero con vidrio en buenas condiciones, piso interior de vivienda en baldosa, una que otra presenta desgaste, 2 habitaciones repelladas, pintadas, en buenas condiciones, se evidencia una humedad general en todo la vivienda, 2 baños, se encuentra en 1.80 en baldosa y continuo en pared, se percación de ducha y sanitario es en acrilico. Cocina: se evidencia enchapado pared con baldosa, mesón en arero inoxidable, patio de ropa con piso en baldosa en buenas condiciones. Puertas internas en madera se observan en buenas condiciones. Garaje con piso en baldosa en buenas condiciones, portón metalico con vidrio en buenas condiciones. Cielo raso en drywall, se evidencia daño cerca a la cocina. cubierta de toda la vivienda, se encuentra en eternit, la del ante jardín en metal 1.000 y la del patio en acrilico. Nota: Vivienda con posibilidades de que la vibración afecte el drywall, especificamente en la parte continua al garaje.

659

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 11
07	05.	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: OSCAR ALIRIO TRIVIÑO
No de C.C. propietario: 1083928311
Teléfono: 313 324 7484
No. de pisos: 2
Dirección: CRA 6 ESTE 28-20 SUR
Estrato: 2
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energia	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6. TICS	☑	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos 1 CARRO
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO RUSTICO EN BUENAS CONDICIONES. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA, LADRILLO, CUBIERTA EN PERFILERIA METÁLICA Y TEJA DE ZINC EN BUEN ESTADO. * ANTEJARDIN: PISO CON CERÁMICA, PORTÓN, PUERTA, VENTANA METÁLICAS CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. PATIO EN MATERIAL REFORZADA CON PAÑETE Y ESTUCADA EN B/C. * SALA: PISO EN PORCELANATO EN CUAL EVIDENCIA ALGUNAS FISURAS AL LADO DEL MARCO DE LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL RESTO EN B/C CIELO RAZO EN PLANCHA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES. * COMEDOR: PISO EN PORCELANATO, PLANCHA COMO CIELO RAZO, PAREDES EN B/C. * COCINA: PISO EN PORCELANATO, MESONES ENCHAPADOS, BARRA ENCHAPADA EN B/C. CIELO RAZO EN ETHERBOARD EL CUAL EVIDENCIA DILATACIONES. * ESTUDIO: PISO EN PORCELANATO, PAREDES, CIELORAZO EN PLANCHA TODO EN B/C. * BAÑO: PAREDES Y PISO CON CERÁMICA, DIVICIÓN EN VIDRIO TODO EN B/C. * HABITACIÓN PRINCIPAL: ESTÁ EN EL SEGUNDO PISO, ACCESO POR ESCALERAS EN CONCRETO Y ENCHAPADAS EN B/E. PISO EN PORCELANATO, PAREDES, PUERTAS METALICAS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. CIELO RAZO EN ETHERBOBR EL CUAL EVIDENCIA DILATACIONES. BAÑO PRIVADO CON JACUZZI, PAREDES Y PISO ENCHAPADOS EN BUENAS CONDICIONES. HABITACIONES: 3 HABITACIONES CON PISO EN PORCELANATO, PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. EL CIELO RAZO EN ETAERBOARD EL CUAL EVIDENCIA FISURAS EN SUS JUNTAS. * PATIO: PISO CON CERÁMICA EL CUAL EVIDENCIA FISURAS. ALBERCA ENCHAPADA EN BUENAS CONDICIONES.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 07 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Ignacio

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) LORENA VARGAS A.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) JUAN ANTONIO JOYOPO R.

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) OSCAR TIVIÑO

(Nombre) OSCAR ALIRIO TIVIÑO 1083928511

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

242

ACTAS DE VECINDAD
TRAMO 9

Zh9

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 01
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jesus Antonio Cuervo Parra		
Teléfono	3122816978	No de C.C. propietario	12225066
Dirección	Cra 5 este # 1-35 sur	No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	8	Estrato	1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en L mejo metalico, se observa en buenos condiciones, piso enchapado en baldosa con fisuras en la mayoria, cubierta en teja de zinc, Fachada con pañon, puertas y ventanas metalicas, con vidrios en buenos condiciones. Piso interior de vivienda en primer piso enchapado en baldosa, se evidencian algunas con fisuras. Cuenta con dos habitaciones con puertas de acceso en madera en regular condiciones, piso enchapado en baldosa. Baño con ducha y sanitario paredes enchapadas se evidencian que son antiguas, Cocina: No se evidencia en uso se encuentra enchapado tanto el mesón como las paredes y pisos. Patio con lavadero enchapado, en buenas condiciones, vidrios internos se encuentran en buen estado, una de las habitaciones cuenta con ventana pero sin un vidrio. En 2do piso se encuentran dos apartamentos, para uno de ellos en dependiente de la vivienda. El antejardin funciona como garaje: de evidencia anden de acceso en cemento rustico en todo el contorno de la vivienda. Apartamento de 2do piso con 2 habitaciones con puertas metalicas, ventanas en metal con vidrio en buenas condiciones, piso en su totalidad enchapado, baño con enchape en toda la pared. Casa esquinera.

6 de 9

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eduardo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) JOENA VARGAS

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoria

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____


Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

65

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









FAI

696

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 02
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jesus Antonio Cloros Parra
Teléfono: 3122816278
No de C.C. propietario: 12225066
Dirección: cra 5 este # 1-75 sur
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6
Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio	SI ☐	NO	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Apartamento con acceso por escalera debido a que se encuentra en el segundo piso. Cerramiento y porton con reja cuadrada metalica, se encuentra en buenas condiciones. piso de ante jardin enchapado en baldosa se evidencia algunas fisuras, escaleras enchapadas en baldosa en buenas condiciones. puerta de acceso metalica en buenas condiciones. Se encuentran 2 habitaciones, con puertas de acceso en madera en buenas condiciones. Baño: sanitario y ducha con paredes enchapadas en buenas condiciones. Cocina: mesón enchapado se evidencia dos baldosas con pequeñas fisuras, piso de toda el apartamento se encuentra enchapado, Ventanas metalicas con vidrios en buenas condiciones. Sitio comedor se evidencia estantería de restaurante pero el dia de hoy se encuentran de trasteo. El parqueadero se encuentra ubicado en el ante jardin. Cubierta del apartamento se evidencia en metal deck y cubierta del ante jardin en teja de zinc, con perfiles metalicas, se encuentran en buenas condiciones.

649

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









FAI

618

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Erazo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) IRENA VARGAS L

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoria

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoria

12.225.000.170

Original: Interventoria
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

809

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 03
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nestor Ariel Robollo Sua
Teléfono: 3214172218 — No de C.C. propietario: 7714476
Dirección: Cra 4a este # 17-76 sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 15 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cableado de Internet se
2. Alcantarillado	☑	☐	encuentra de poste a poste
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento metalico, se evidencia humedad en el muro del cerramiento metalico, la vivienda cuenta con un anden en cemento rustico que presenta grietas y desgaste. Fachada con una ventana de 4.5 metros con vidrio templado, se evidencia en buen estado, paredes de ante jardin enchapadas porque se evidencia humedad, piso de ante jardin en tablon se evidencia con algunos deterioros, piso de toda la vivienda en enchape se evidencia en buenas condiciones. Piso del Patio que se ubica en el 3 piso se encuentra en reparación de baldosas. cocina con paredes enchapadas, mesón enchapado, garaje con piso en cemento en buenas condiciones. Cuentan con 4 baños, se evidencian con paredes enchapadas en baldosa y en buenas condiciones. Pared de la sala cuenta con ventana metalica, se evidencia Fisura en todo su pegue. Ventana del patio con vidrio Fisurado, cuenta con 4 habitaciones con puertas en madera en buen estado. Fachada en obra gris (la del Frente), piso de ingreso al garage con baldosas Fisuradas, no cuenta con la totalidad de baldosas. Planchas en concreto reforzado, se observa Fisura en placa del 2do piso. En la parte interna se evidencia humedad en paredes, lo que ha dañado la pintura y estuco.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









FAI

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









FAI

652

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eduardo [illegible]

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) LORENA VARGAS L

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) Nestor A. Robayo

Propietario

CC. 7714476

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

653

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 04
04	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: FAIBER ANTONIO ALBARRACIN
Teléfono: 312 445 2137 — No de C.C. propietario: 12 240 311
Dirección: CALLE 2A SUR 8A-74 EDTE — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 18 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: PISOS DEL ANDEN EXTERNO E INTERNO EN CONCRETO RUSTICO CON GRIETAS PRONUNCIADAS, ENCERRAMIENTO EN REJA METALICA EN BUENAS CONDICIONES, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. * SALA - COMEDOR - COCINA: PISOS CON CERÁMICA CON CIELO RASO EN PLANCHA, PAREDES EN BUENAS CONDICIONES, COCINA ENCHAPADA EN BUENAS CONDICIONES. #1 HABITACIONES PRIMER PISO: PAREDES EN BUEN ESTADO, PISOS EN CERÁMICA, CIELO RASO EN PLANCHA, PUERTAS EN MADERA SIN VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. * BAÑO: ENCHAPADO CON DIVISIONES EN ACRILICO EN BUENAS CONDICIONES. * GARAJE: PISOS ENCHAPADOS PAREDES EN BUEN ESTADO. * HABITACIONES 2° PISO: ACCESO EN ESCALERAS METÁLICAS Y MADERA EN BUENAS CONDICIONES. 2 HABITACIONES CON PISOS EN CERÁMICA, PAREDES, CIELO RASO EN PVC, PUERTAS EN MADERA, VENTANAS METALICAS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. * BAÑO: ENCHAPADOS EN BUENAS CONDICIONES.

6SA

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









FAI

654

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eraso M.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) LORENA VARGAS M.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) Fáiber Antonio Albarracín P.

Propietario 1229031

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

656

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 05
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CARMEN RUEDA

Teléfono: 312 5449 334 — No de C.C. propietario: 26 549108

Dirección: CARRERA 4A ESTE 2A SUR-04 — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

APARTAMENTO 101: ANTEJARDIN CON PISO EN CONCRETO RUSTICO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS. ENCERRAMIENTO EN REJA METÁLICA EN BUENAS CONDICIONES, VENTANAS Y PUERTAS METÁLICAS CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES. SE EVIDENCIA QUE EL GUARDA ESCOBA LE FALTAN ALGUNAS BALDOSAS QUE SE HAN DESPRENDIDO. *SALA-COMEDOR-COCINA: PISOS CON CERÁMICA, PAREDES, CIELO RASO EN PLANCHA EN BUENAS CONDICIONES. *HABITACIONES: 2 HABITACIONES CON PISOS CON CERÁMICA, PAREDES, PUERTAS, VENTANAS CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO CIELO RASO EN PLANCHA (BLOQUELON) EN BUEN ESTADO. *BAÑO: ENTRE LA PUERTA DEL BAÑO Y UNA DE LAS HABITACIONES SE EVIDENCIA GRIETA PRONUNCIADA. PISOS Y PAREDES DEL BAÑO CON CERÁMICA, DIVISIONES EN ACRILICO TODO EN BUENAS CONDICIONES. *PATIO: PISOS Y PARTE DE LA PARED EN CERÁMICA EN BUENAS CONDICIONES

NOTA: SE ACLARA QUE EL VIDRIO DE LA PUERTA PRINCIPAL EVIDENCIA FISURA.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









68


CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Erazo.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) IRENA VARGAS.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Carmen Rueda C.C: 26544108

(Nombre) Carmen Rueda.

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

659

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 06
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CARMEN RUEDA

Teléfono: 312 5449 334 — No de C.C. propietario: 26 549 108

Dirección: CALLE 7A SUR # 4A ESTE 09 — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

APARTAMENTO 102: ANDEN EXTERIOR Y DEL ANTEJARDIN EN CONCRETO RÚSTICO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS PRONUNCIADAS. ENCERRAMIENTO EN REJA METALICA EN BUENAS CONDICIONES. PAREDES EN MATERIAL REFORZADAS CON PAÑETE, GUARDA ESCOBAS EN BUEN ESTADO. PUERTA Y VENTANAS EN METAL CONVENIDOS DE LOS CUALES UNO PRESENTA FISURA (EL DE LA VENTANA ENTRANDO A MANO DERECHA) EL REJAS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES.

NOTA: SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDA SOLAMENTE DE LA FACHADA DEL APARTAMENTO 102 CON AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA PROPIETARIA CARMEN RUEDA DEBIDO A QUE EL ARRENDATARIO TIENE OBLIGACIONES LABORALES Y UN POCO COMPLEJO COORDINAR TIEMPO Y ESPACIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA.

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eduardo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) JORENL VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Lorena Rueda R. C.= 26549108

(Nombre) Lorena Rueda R

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 07
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CARMEN RUEDA
Teléfono: 312 5449 334
No de C.C. propietario: 26 549 108
Dirección: CALLE 7A SUR 4A ESTE 15
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts):
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6. TICS	☑	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos 1 CARRO
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

APARTAMENTO 201: ACCESO POR ESCALERA EN CONCRETO CON CERAMICA EN BUEN ESTADO. * SALA-COMEDOR: PAREDES, PISOS CON CERAMICA, CIELO RASO EN ETHERBOARD EN BUENAS CONDICIONES. * COCINA: PISOS CON CERAMICA, PAREDES HASTA CIERTO PUNTO CON ENCHAPE, COCINA INTEGRAL TODO EN BUEN ESTADO. ALBERCA ENCHAPADA EN BUENAS CONDICIONES * HABITACIONES: PISOS CON CERAMICA, PAREDES, CIELO RASO EN ETERBOARD PUERTAS DE MADERA EN BUEN ESTADO TODO * BAÑO: PISOS Y PAREDES ENCHAPADOS, DIVISIONES EN ACRILICO TODO EN BUEN ESTADO.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









609


CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Enzo M.
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jaffeth Vargas S
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Carmen Rueda R.
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

Carmen Rueda R: C 26549108

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 08
09	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CARMEN RUEDA
Teléfono: 312 5449 334 — No de C.C. propietario: 26 549 108
Dirección: CALLE 7A SUR 4A-09 ESTE — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1 CARRO	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

APARTAMENTO 202: *ACCESO: ESCALERA EN CONCRETO CON CERÁMICA EN BUENAS CONDICIONES * COCINA: PAREDES Y PISOS EN CERÁMICA EN BUENAS CONDICIONES * SALA - COMEDOR: PISOS CON CERÁMICA, PAREDES, CIELO RASO EN PLANCHA, VENTANAS PUERTAS EN METAL CON VIDRIOS EN BUENAS CONDICIONES * HABITACIONES: 2 HABITACIONES CON PISOS EN CERÁMICA, PAREDES, CIELO RASO EN PLANCHA, PUERTAS Y VENTANAS CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO

8

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020









606

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 09 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Erazo.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) LORENA VARGAS S.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoria

(Firma) Larry Rueda R. C.=26549105

(Nombre) Carmen Rueda R.

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

ACTAS DE VECINDAD
TRAMO 13

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión. 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 01
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alvaro Javier Solazar Penagos		
Teléfono	3115224215	No de C.C. propietario	12275721
Dirección	cra 9A este # 3C-35 sur	No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	11	Estrato	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☑	comercio	SI ☐	NO	☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda de 2do pisos: Apartamento parte superior, ingresando por escaleras metalicas, se evidencia en buenos condiciones, puerta de acceso metalica con divisiones en vidrio, Presenta Fisura, Piso enchapado en baldosa con Fisuras en algunos baldosas, paredes estucos y Pintados, se evidencia en buenas condiciones, balcon en reja metalica en buenas condiciones, cocina: enchapada las paredes en 1.80m desde el suelo, mesón enchapado, lavadero enchapado en baldosa. 2 habitaciones con puertas metalicas en buen estado. Paredes se evidencia en buenas condiciones. Primer piso: Cerramiento en malla metalica, piso en cemento rustico, se evidencia desgaste y algunas fisuras, anden en cemento rustico de 0.80m se evidencia desgaste y Fisuras. Se ubica en la parte interna un taller de ornamentación. Puerta de ingreso a bolivar es metalica con división en vidrio en buen estado. Cubierta del primer en eternit y 2do piso tambien en eternit, Ventanas interna 1 y externas 2 en estructura metalica con divisiones en vidrio se evidencia Fisuras en vidrios.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Luis Eraso
Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Lorena Vargas
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente de Obra - Interventoria

(Firma) _____
(Nombre) Alvaro Javier Salazar Paraga
Propietario
1082757421 Pitalito H.

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 02
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marilin Pascuas Tiquadento
Teléfono: 3115224215 — No de C.C. propietario: 36.380900
Dirección: cll 30 sur # 9A - 02 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 18 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda dividido en dos apartamentos, uno de ellos se encuentra vacio en la Fecha. Vivienda esquinero que cuenta con cerramiento en reja metalica y muro en ladrillo. Apartamento 1: Cuenta con antejardin en tableto y division en cemento blanco, en buenos condiciones, Portón de ingreso metalico en buenos condiciones. cuenta con dos habitaciones internos con piso en ceramico, 2 baños enchapados en buenos condiciones. cocina: con una pequeña parte del meson en baldosa, el resto es en madera piso de cocina, sala, patio en ceramica, se evidencio en buenos condiciones. lavadero enchapado con dos baldosas hacia arriba en pared enchapada, piso en tableta se observa en buenos condiciones. vidrios de los 3 ventanas instalados en buen estado, estructura metalica con desgaste por tiempo. Techo en teja de zinc y cielo raso en drywall. Apartamento 2: esq. Con 2 ventanas en fachada, uno de ellos presenta daño en vidrio con dos fisuras, piso de ante jardin en tableta, Portón con division en vidrio en buen estado, piso del apartamento en ceramica, se evidencio desgaste, Baño: Presento piso en ceramico con remiendo en otra baldosa, paredes solo pintadas y estucadas, cubierto en teja de zin con cielo raso en drywall, se evidencio en buenos condiciones.

62

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020









613

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) LUIS EDUARDO
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) LORENA VARGAS A.
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Maribel Ramirez
(Nombre) 36 380 906
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

614

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 03
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mallery Arias Montealegre
Teléfono: 313 246 8439 — No de C.C. propietario: 26.424.489
Dirección: cra 9A # 3C-27 sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industria	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☑ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica en buen estado, piso de antejardin en cemento rustico con Fisuras, Fachada: se evidencia daños en pintura por humedad en garaje se encuentra una tienda, piso en cemento esmaltado con Fisuras y desgaste, Paredes repelladas y pintadas, cubierta del antejardin en teja de zinc, con perfiles metalicos. Se evidencio ventana metalica con vidrio en buen estado, puerta metalica con vidrio en buen estado, piso de la vivienda en solo, comedor, corredor y patio en cemento rustico y parte esmaltado con evidente desgaste y Fisuras, 2 habitaciones con piso en baldosa se presenta algunos daños en fisuras, 1 habitación con piso en cemento rustico, puertas de ingreso en madera y una metalica, cuenta con ventanas metalicas y divisiones en vidrio, en buen estado. Cocina: mesón enchapado en buen estado, paredes enchapadas en 4 baldosas hacia arriba, se evidencia en buen estado. paredes de los lados estucados y pintados sin Fisuras, piso en cemento se evidencia algunos con desgaste y Fisuras. Baños: Paredes repelladas, pisos en cemento rustico, 2do piso placa con metal deck, escaleras en cemento rustico, paredes en adobe negro, bal con unicamente con 1 linea de ladrillo, sin puerta de acceso, no es habitado. Cubierta en teja de zinc, perfiles en madera.

GS

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Joana Vargas L.
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Marleny Ayala.
(Nombre) Marleny Ayala.
Propietario
26424489.

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

47

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 04
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jairo Ruiz Castro
Teléfono: 3158374583 — No de C.C. propietario: 12.230.827
Dirección: Cll 3C sur # 9a - 03 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 18 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☑
Cuantos 1
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica con muro en ladrillo de 0.60 m se evidencia algunos daños en los ladrillos, piso de antejardin en ceramica, se observa guarda escoba despegado del enchape del piso, se evidencia algunas baldosas con Fisuras. Fachada en mamposteria reforzado, se observa desgaste en pintura y estuco por humedad. se encuentran 3 ventanas de forma lateral donde se realizara el proyecto con vidrios en buen estado y metal en buen estado, piso de una parte del antejardin en cemento esmaltado con fisuras y desgaste puerto de acceso a vivienda metalica con división en vidrio en buen estado. Piso de toda la vivienda enchapado en ceramica. 5 habitaciones, 2 con puerto metalica y 3 con puerto en madera, paredes estucadas y pintadas. Cocina, mesón enchapado y paredes en 1.80M enchapado, se observan fisuras y desgaste por el tiempo y uso. Baño: Enchapado en 1.70M en buenas condiciones, divisiones en acrilico. Garaje piso enchapado, paredes en dobla negra, portón de acceso metalico, le Falta un vidrio en una división. Cubierta de la vivienda en Zinc con perFiles en madera, unicamente el antejardin metalica. Interior de vivienda cuenta con cielo raso en PVC.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) LUIS ENRIQUE
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) LORENA VASQUEZ L.
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma)
(Nombre) JAIRO RUIZ.
Propietario 12.230.827

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 05
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Rolan melo Esguerra
Teléfono: 3204991739 — No de C.C. propietario: 12.193.090
Dirección: cra 9A este # 3C-19 sur — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No atraviesa via cables de
2. Alcantarillado	☑	☐	ningun servicio.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO	☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica se evidencia en buenos condiciones, cuenta con anden de 100m de ancho se evidencia Fisuras de dilatación. piso de entejardin en ceramica en buenos condiciones, Fachada: se observan 2 ventanas, una de ellas con una division partida, puerta de acceso metalica con division en vidrio en buen estado. Piso de sala, cocina, 3 habitaciones con piso en ceramica en buenos condiciones, puertas en madera y ventanas en madera con divisiones. Ingreso a un pequeño apartamento con piso enchapado con Fisuras en una de ellas. 3 baños con enchape en paredes en una altura de 1.70m, cocina: con paredes enchapadas a una altura desde el piso de 1.95 cm, mesón enchapado con ceramica, en buenos condiciones, cubierta de toda la casa entre zinc y perfiles metalicos y de madera, cielo raso de PVC se evidencia en buenos condiciones. Las paredes del interior de la vivienda se encuentran estucadas y pintadas, solo presenta humedad, parte superior. Patio: piso en ceramica, lavadero en ceramica, paredes presentan desgaste en paredes tanto en su pintura como en su estuco.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020









222

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de la anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eraso
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Lorena Vargas A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoria

(Firma)
(Nombre) José Adan Melo Escobar
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

629

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 06
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yoxeli Colles Vela (Arrendataria)
Teléfono: 3103140048 — No de C.C. propietario: 19.414.391
Dirección: Cra 9A este # 3C-11 sur — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda en dala gris, sin presentar estructuras de vigas y columnas, construcción en ladrillo. piso de sala y una de las habitaciones en cemento esmaltado se observa con Fisuras y desgaste. Puerta ventana de 1 habitación metalica con división en vidrio el cual presenta daño, dos de las divisiones sin vidrio. La 2da habitación con piso rustico, paredes de igual manera. Cocina: se evidencia repello de meson enchapado en ceramica, cuenta con 2 boldosas hacia arriba del mesón enchapado. 2 Baños con enchape aproximado en 1.70 M de altura, piso en ceramica en buenas condiciones. Fachadas: puerta y ventana metalica, con vidrio en ventana en buenas condiciones. Cubierta de toda la vivienda en teja de zinc, con perfiles entre madera y metalicos. Paso de cocina, Patio y entre habitación y baño en cemento rustico con fisuras de dilatación y desgaste. La vivienda en dala gris, se evidencia humedad.
Firma acta la señora Yoxeli Colles como arrendataria, debido a que la propietaria la señora Carmen Loa no se encuentra en la ciudad.


624

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020










CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) [signature]

(Nombre) Luis Erazo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) [signature]

(Nombre) JEFFNL VARGAS R

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Yoxeles Calles.

(Nombre) Yoxelis Calles.

Propietario

19.414.371

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

525

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 07
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carmen Rosa Roa Gonzalez - Yoreli Calles		
Teléfono	3103140048	No de C.C. propietario	19.414.391
Dirección	Cra 9A este # 3C-11 Sur	No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	8	Estrato	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO	☑
Cuantos			
El garaje se usa como comercio	SI ☐	NO	☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda en su mayoria se encuentra en obra negra, piso de ante jardín en cemento rustico con evidente desgaste. Fachada compuesto por una puerta ventana metalica con vidrio en ventana en buen estado. Paredes de sala en obra negra, cuarto con 1 habitación unicamente con una pared repellada, demás son en obra negra, piso de sala y habitación en cemento esmaltado con algunas fisuras. Cocina: mesón enchapado con dos baldosas de enchape en pared, el resto en obra negra. piso en cemento rustico, separación en muro de lodillo. Baño con paredes repellados, sin pintar, Piso en cemento rustico, Techo en obra negra, Cubierto de toda la vivienda en teja de zinc y perfiles metalicos, se observa con desgaste. La Fachada se encuentra repellada, sin pintar ni estucar.

En estructura se observa columnas unicamente en separación de sala y habitación, en cuanto a vigas se evidencia en el contorno de vivienda y en medio de cocina y sala.

Nota: Firma la señora Yoreli Calles quien es arrendataria del apartamento continuo pero es tambien propiedad de la señora Carmen Rosa, quien la autoriza para Firmar el acta.

624

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Erazo.

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) [illegible]

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Yoxelis Calles

(Nombre) Yoxelis Calles.

Propietario

19.414371

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 08
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Alberto Perez Guzmán

Teléfono: 3124153395 — No de C.C. propietario: 12.165.618.

Dirección: Cra 9A Pite # 3B-27 Sur — No. de pisos: 1.

Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 0			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica con desgaste por humedad, piso de ante-jardin en cemento rustico, con fisuras y desgaste por tiempo. Fachada: 2 ventanas metalica con vidrio en buenas condiciones, puerta metalica con vidrio en buenas condiciones. 5 habitaciones con puerta metalica, 2 de ellas en obra gris sin ocupar, 3 de ellas habitadas. Paredes repelladas y pintadas. cocina: mesón con baldosin, se evidencia con daños con vidrios de ellas. Piso enchapado se evidencian remiendos en baldosas. En paredes de sala y una habitación con bastante humedad, por lo tanto daño en pintura. Baños: Enchapado en baldosin tanto piso como paredes, se evidencia remiendos en varias baldosas. Lavadero enchapado. Patio: Piso en cemento rustico, con fisuras. Se encuentra una de las habitaciones en obra gris y puerta de acceso metalica sin vidrio. Cubierto en teja de zinc con perfiles de madera, se evidencia desgaste. Cubierto de ante jardin en teja de zinc con (cubierta) perfiles metalicos. Piso de las habitaciones en obra gris no cuenta con piso enchapado.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020









CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Luis Alberto Pulido
Propietario
12.165618

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

632

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 09
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Silvio Garcia
Teléfono: 3002198423 — No de C.C. propietario: 4.904.193
Dirección: CN 9A este # 3B-11 Sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento metalico (reja) se evidencia en buenas condiciones, Piso de ante jardin en cemento rustico, con Fisuras y desgaste por uso. Cubierta con teja de zinc arquitectonicas con perfiles metalicas, Fachada: se evidencia 3 puertas metalicas con division en vidrio, 1 de ellos con ingreso a 2do piso. Ventanales con division en vidrio, pintura de Fachada se observa en buenas condiciones. Andenes en cemento rustico, con Fisuras y desgaste.

nota: Firma y es testigo del levantamiento del acta el vecino, el señor Silvio Garcia, debido a que el señor Humber Ramos, quien es el propietario no se encuentra en la ciudad, por medio de llamada telefonica autoriza el levantamiento de la zona externa.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) LUIS ENRIQUE ZAPATA

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) JHONN VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Silvio García

(Nombre) Silvio García

4904143 Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

634

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 10
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Silvio Garcia
Teléfono: 300 2198 123
No de C.C. propietario: 4.904.143
Dirección: Cra 9A este # 3B-19 Sur
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6
Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica con un zocalo enchapado en baldosa aprox 0.25m se evidencia una Fisura en baldosa, Piso de ante jardin enchapado en baldosa en buenas condiciones. Fachada con puerta y dos ventanas con división en vidrio en buenas condiciones. Piso de la vivienda al interior de la misma en baldosa, se observa en buenas condiciones. Cuenta con una habitación puerta de acceso metalica, paredes tanto de habitacion como sala y comedor se evidencia en buenas condiciones. Cocina: se evidencia mesón enchapado para tiene unas pequeñas Fisuras en remiendos. Buenos paredes y piso enchapado, se evidencia unas baldosas con Fisuras. Patio: Se encuentra enchapado en baldosa se evidencia en buenas condiciones. el patio conecta con dos apartamentos al lado. Cielo raso de toda la vivienda en PVC, se encuentra en buenas condiciones. Cubierta en teja de zinc. El ante jardin se encuentra cubierto con cielo rojo en PVC, se evidencia en buenas condiciones

635

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020









636

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) LUIS ENRIQUE
Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) ELENA VARGAS A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Silvio García
(Nombre) Silvio García
4904143
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

637

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 11
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Silvio Garcia
Teléfono: 3002198423 — No de C.C. propietario: 4.909.143
Dirección: Cra 9A este # 3B-19 sur — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 2 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio	SI ☐	NO ☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Apartamento con cerramiento en reja metalica, se evidencia en buenas condiciones, piso de ante jardin enchapado en baldosa, cubierto en teja de zinc y perfiles metalicos. Puerta en Fachada, metalica sin vidrio, ingresa por pasillo en obra negra (ladrillo), sigue a patio con baldosa en buenas condiciones. Apartamento con Fachada: puertas y ventanas en madeflex, con divisiones en vidrio en buenas condiciones, piso en baldosa, unicamente tienen 1 habitación no cuenta con puertas solo muro divisor. Cocina: Enchapado en baldosa pero se evidencia fisuras y remiendos con diferentes baldosas. Baños: Con enchape en baldosa tanto en piso como en paredes. Paredes de los apartamentos se observan estucados y pintados, se evidencian en buenas condiciones. Lavadero: estructura reforzada unicamente repellados y pintados, se evidencia humedad en paredes contiguas a la estructura.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









639

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de la anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Eduardo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Lupeña Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Silvio García

(Nombre) Silvio García

Propietario

4904143

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 12
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Miller Cordoba Chilito

Teléfono: 3125362329 — No de C.C propietario: 12.169.937

Dirección: Cra 9D este # 3B-03 sur — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 12 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cable del internet atravesa
2. Alcantarillado	☑	☐	vía.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


Vivienda con cerramiento en reja metalica, en buenas condiciones, vivienda en L con cll 3B. piso de arte -jardin en buenas condiciones enchapado en ceramica. Puerta metalica sin divisiones en vidrio, en buenas condiciones, ventanas de Fachada con vidrio en buenas condiciones. Piso del 1er piso en porcelanato en buenas condiciones. Cuenta con 3 habitaciones con puertas en madera y división superior en vidrio, una de ellas con baño el cual esta enchapado en ceramica, en paredes y piso, todo en buenas condiciones. cocina: mesón en granito y enchape en pared en porcelanato, en buenas condiciones, baño social enchapado en piso y paredes en buenas condiciones. División en pared con vidrios entre solo y sauna en buenas condiciones. Cielo raso en PVC, Patio con piso en ceramica y mueble en madera en buenas condiciones. Ventanas internas en metalicas y divisiones en vidrio en buenas condiciones. En el 2do piso se ubica 2 apartamentos los cuales no es posible ingresar debido a que los inquilinos no lo permitieron, por tanto se dejan evidencias de Fachada. para ingresar es por la parte de la calle 3B, en escaleras ceramica, se evidencia en pared unas Fisuras, para el ingreso es con puertas metalicas, no cuentan con indiv, paso manos en acero con desgaste en pintura. Entre piso en metaldeck, cubierta de arte jardin y apartamento en teja zinc moderna. Balcón en Apto 202 con puerta de vidrio, ventana solo y ventana comedor en buenos condiciones.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









242

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de 2024 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Erazo
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ivanna Vasquez A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Miller Cordoba Chilito
(Nombre) Miller Cordoba Chilito.
Propietario 12169937.

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

9/9

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 13
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marcos Martinez Gutierrez

Teléfono: 3213654709 — No de C.C. propietario: 1083890945

Dirección: cra 9A este # 3C-03 Sur — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 4 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos 0

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con piso de ante jardin en cemento rustico, se evidencio con fisuras, fachada de vivienda con puerta ventana, vidrio de ventana se encuentra fisurado se le manifiesta al señor Marcos que se puede quebrar con la vibración de la maquinaria. piso de casa en cemento esmaltado con remendados en cemento rustico, paredes en obra negra, no se evidencio columna, unicamente vigas, se evidencio pared de separación de sala y habitación. Apartaestudio no cuenta con cocina, el señor ha implementado una mesa y estufa. Baño: Solamente se encuentra enchapado el piso de la ducha, paredes en repello y pintadas, se evidencio humedad, y daño en pintura. Patio, En zona verde, muros en ladrillos en obra negra, no se evidencio construcción. Pared de fachada solo se encuentra repellado, se evidencio humedad.

Nota: Firma arrendatario de la vivienda, la propietaria es la señora maria, pero la propiedad esta a nombre del señor Jorge Puentes, ellos residen en la ciudad de Neiva.

GAGA

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de 2024 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) YOSENA VARGAS A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma)
(Nombre) MARCOS MARTINEZ C.
Propietario
1083790915

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vias Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 14
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Dario Esneider Vega Salazar

Teléfono: 3138206167 — No de C.C. propietario: 1129424037

Dirección: cra 9A este # 3C-03 sur — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 4 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas	✓		
6. TICS		✓	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Apartamento con antejardin con piso en cemento rustico con Fisuras, Fachada con puerta metalica con vidrio en buen estado, ventana metalica con division en vidrio, en la parte inferior en el vidrio dañado. No cuenta con habitaciones, unicamente con sala, cocina y baño. El piso del apartamento es en cemento esmaltado con algunas Fisuras y separaciones en cemento rustico. Paredes se evidencian en buenas condiciones. No se evidencia estructura sin viga, unicamente unas columnas leves en refuerzo. cocina: Un mesón (reforzado) enchapado en baldosa, se evidencia desgaste, Pared enchapada en dos baldosas hacia arriba. Baño: Piso enchapado y paredes en ceramica se evidencia en buenas condiciones, puerta de acceso en acrilico. Patio: zona verde sin estructura, se evidencia muros en ladrillo a su redonda. Puerta al patio metalica sin vidrio.

Nota: Firma el arrendatario ya que la propietaria se encuentra viviendo en Neiva.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









819

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) LUIS ERNESTO

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) JORGE VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Dario esneider vega salazar

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

1129424037

Guq

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 15
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Nubia Rivas Ruiz
Teléfono: 3209122360
No de C.C. propietario: 34.276.862
Dirección: Cra 9a este # 34-27 sur
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8
Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☑	NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con antejardín con piso en cemento semirustico con fisuras y grietas. Columnas para cubierta de antejardín en madera con cubierta en teja de zinc y perfiles de madera. Fachada: con puerta ventana en metal con división en vidrio en buenas condiciones, ventana con vidrio en buenas condiciones, El garaje en el momento esta ubicado una tienda con portón metalico y reja metalica, división en vidrio en buenos condiciones. Piso de la vivienda en ceramica en buenas condiciones. cocina: mesón enchapado en buenas condiciones piso enchapado en baldosa en buenas condiciones. 2 habitaciones con puerta de acceso a 1 habitación en madera. Baño: enchape en pared aparentemente 1.80m, piso enchapados en buenas condiciones. Patio: Se evidencia en paredes humedad piso en ceramica con fisuras en varios de ellos. Cielo raso en drywall con humedad en algunas condiciones de la vivienda. En algunos pegues se evidencia despegue entre pared y drywall. Se evidencia en fachada daños en pintura por tiempo y humedad. En cubierta se evidencia despegue en el zinc.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07-03-2020









67

CIVCOL S.A.S.	FORMATO	Fecha de Emisión: 07-03-2020
	ACTA DE VECINDAD	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Luis Enrique
Residente de Obra - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente de Obra - Interventoría

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) YOSENA VASQUEZ A
Residente Social - Contratista

(Firma) MNubiaRivazR
(Nombre) MNubiaRivazR
Propietario

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

36278862

159

CIVCOL S.A.S.


FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 16
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CECILIA BARRON

Teléfono: 320 484 6647 — No de C.C. propietario: 28 612 218

Dirección: K 9A E 3A 19 Sur. — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐

Cuantos 1 CARRO

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA PRIMER PISO: ANTEPROIN CON PISOS EN CONCRETO RUSTICO EL CUAL EVIDENCIA FISURAS PRONUNCIADAS, 1 VENTANA, 1 PUERTA, 1 PORTON METALICOS CON SUS VIDRIOS EN BUEN ESTADO. PAREDES EN MATERIAL EN BUEN ESTADO * GARAJE: PISOS CON CERÁMICA PAREDES EN MATERIAL, CIELO RAZO EN PLANCHA EN BUEN ESTADO * SALA-COMEDOR: PISOS CON CERÁMICA, PAREDES DE MATERIAL, CIELO RAZO EN PLANCHA TODO EN BUEN ESTADO * HABITACIÓN 1: VENTANA METALICA CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO, PAREDES, PISOS CON CERÁMICA, CIELO RAZO EN PLANCHA EN B/C. * HABITACIÓN 2: VENTANA METALICA CON VIDRIOS EN B/E. LAS PAREDES PRESENTAN DESPRENDIDA HUMEDAD HASTA EL PUNTO DE LEVANTAR Y DESPRENDER EL ESTUCO. PISOS CON CERÁMICA CIELO RAZO EN PLANCHA EN B/C. * HABITACIÓN PRINCIPAL: CON BAÑO PRIVADO ENCHAPADO EN B/C. PISOS Y PAREDES EN B/C. * COCINA: MESONES CON CERÁMICA LA CUAL EVIDENCIA FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE ALGUNAS * BAÑO: ENCHAPADO EN B/C. * PATIO: PISOS EN CONCRETO RUSTICO, ALBERCA EN B/C. * SEGUNDO PISO: ACCESO EN ESCALERAS EN CONCRETO RUSTICO. EL SEGUNDO PISO ESTÁ EN OBRA NEGRA Y BLO. ALGUNAS PAREDES ESTAN CON PAÑETE EN BUENAS CONDICIONES LAS DEMÁS EVIDENCIAN REGADAS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA. EL PISO ES TOTALMENTE RUSTICO EN TODA LA CONSTRUCCIÓN.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020










63

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilicad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de 2024 de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Luis Gonzalo
Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) LORENA VARGAS A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Cecilio Gozzó
(Nombre) Cecilio Gozzón Propietario 2821618

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 17
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Orfilia Aguiar Martinez
Teléfono: 3143089804 — No de C.C. propietario: 28685043
Dirección: cra 9a este # 3A-11 sur — No. de pisos: 1
Long. del freste (mts): 8 — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercia	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 0			
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como			
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO	☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica en buenos condiciones. Fachada: Se ubica dos apartamentos en donde se realizo el acto total pero en la casa principal o 2do apartamento no se encuentran las personas que la habitan. Apartamento 101 con puerta ventana con division en vidrio en buenos condiciones. Piso de baldosa, se evidencian en buenos condiciones, cubierta del corte jardin en teja de zinc. Piso de vivienda en baldosa en buenos condiciones. Baños Paredes y piso enchapado en buenos condiciones. Cocina: mesón enchapado en ceramica, muro de separación en buenos condiciones. 2 habitaciones con puertas Metalicas. cielo raso en todo la vivienda en PVC, en buenos condiciones. Paredes de la vivienda estucados y pintados se evidencia en buenos condiciones. Cubierta de vivienda en teja de zinc. Casa principal puerta ventana con division en vidrio en buenos condiciones, Fachada se encuentra pintada, estucada, se evidencia en buenos condiciones.
Nota: Firma el acta la señora Orfilia, quien es arrendataria del apartamento 101, debido a que la señora Emilia Chilito no se encuentra en la ciudad y no regresa pronto.

656

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de 2024 de 2024

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente de Obra - Contratista

(Firma)

(Nombre) LORENA VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre)

Residente de Obra - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Ofilio Aguar Martinez

Propietario

28685043

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

659

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 18
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: NEIRA CHAVARRO ROJAS
Teléfono: 322 940 5978
No de C.C. propietario: 26 582 432
Dirección: CARRERA 9A ESTE # 3A-03 SUR
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8
Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	1 CARRO.	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: ENCERRAMIENTO EN REJA METALICA, CUBIERTA EN PERFIL METALICO Y HOJAS DE ZINC EN BUEN ESTADO. PISOS CON CERÁMICA EN BUEN ESTADO. 2 VENTANAS Y UNA PUERTA METÁLICA CON SUS BISAGRAS EN BUEN ESTADO LA PARED EN MATERIAL EN BUEN ESTADO. * HABITACIONES: 3 HABITACIONES LAS CUALES ALGUNAS DE SUS PAREDES PRESENTAN HUMEDAD, PISOS CON VALDOSA, CIELO RASO EN MACHIMBRE, PUERTAS DE MADERA TODO EN BUENAS CONDICIONES. * SALA - COMEDOR: PISOS CON CERÁMICA, PAREDES EN MATERIAL, CIELO RASO EN MACHIMBRE TODO EN B/C * COCINA: MESONES CON CERÁMICA, PISOS Y PAREDES CON CERÁMICA, CIELO RASO EN MACHIMBRE TODO EN B/C * BAÑO: ENCHAPADO EN BUENAS CONDICIONES * ALBERCA: ENCHAPADA CON ALGUNAS VALDOSAS DESPICADAS. * PATIO: PISOS CON CERÁMICA CON ALGUNAS VALDOSAS DESPICADAS, PAREDES EN MATERIAL EN BUEN ESTADO.

65

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilicad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 24 dias del mes de 04 de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Cuaran

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Lorena Vargas A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) Neisa Chavarro

(Nombre) Nilla Chavarro

Propietario 36589739

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 19
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edwar Jorge

Teléfono: 310 812 4208 — No de C.C. propietario: 12.270.691

Dirección: cra 9A este # 3-27 sur — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas	✓		
6. TICS	✓		

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ✓ NO

Cuantos Motos.

El garaje se usa como comercio SI NO ✓

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Apartamento 101 y 102, se encuentra ubicados en el 1er piso de la vivienda el señor Edwar Jorge, debido a que los arrendatarios no se encuentra, se toma evidencia de la Fachada y del ante jardín. Viviendo con cerramiento metalico, en buenos condiciones, con 0.80 cm de anden con Fisuras y desgaste, piso de ante jardin en cerámica, en buenos condiciones, con cubierta en teja de zinc, el apartamento 10 cuenta con puerta ventana con vidrio en buenos condiciones, el apartamento 102 con puerta ventana con vidrio el cual presenta Fisura.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Luis Cruz
Residente de Obra - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente de Obra - Interventoría

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Eduardo Jorge
Propietario

1Z 270.691

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

664

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 20
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eduar Jorge
Teléfono: 3108124208 — No de C.C. propietario: 12270691
Dirección: Cra 9A este # 3-27 sur — No. de pisos: 3
Long del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cable de internet se encuentra
2. Alcantarillado	☑	☐	lateral a la via.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI	☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Viviendo con remurramiento metalico en buenos condiciones, el ingreso se ubica un pequeño anden de 0.80m con Fisuras, ingreso al antejardin con piso en ceramica en buenos condiciones, cubierta en teja de zinc en buenos condiciones, puerta metalica con division en vidrio, uno de ellos presento Fisura, ingreso a 2do piso por escaleras en ceramico, una de ellas con Fisura, piso del 2do piso en ceramico, buenas condiciones, paredes estucadas y pintadas en buenas condiciones, 3 habitaciones con acceso en puerta de madera, Ventanas con division en vidrio en buenas condiciones, una cuenta con baño pero no Funciona, solo la estructura en obra negra. cocina: con isla enchapada en porcelanato en buenas condiciones, paredes en L en porcelanato, piso se evidencio con remiendo de baldosa en una parte del piso. Patio: con piso en ceramica, ventanal sin vidrio, paredes pintadas, en una de ellas se evidencia un resane, baño con paredes a 1.90m enchapado, baldosa en ducha con Fisura. habitación del 3 piso con escaleras de acceso en ceramica, puerta de ingreso en PVC, piso en porcelanato tanto de la habitacion como del baño. paredes en buenas condiciones. ventana con vidrio en buenos condiciones, esta habitación con acceso a una terraza con piso en ceramica sin completarse, paredes a mitad de muro, cubito de teja en zinc, otra parte drywall.

665

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020











CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad exclusiva de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones inherentes por cada una de las partes, en Pasto, Nariño, a los 14 días del mes de Mayo de 2020

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Luis Eraso
Residente de Obra - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

(Firma)
(Nombre) LORENA VARGAS A
Residente Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Eduardo Jojoa
Propietario

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

12270691

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 21
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Hernando Aracena Gomez
Teléfono: 3143515869 — No de C.C. propietario: 4.698.711
Dirección: Cra 9A # 3-141 Sur — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica en buenos condiciones, piso de ante jardin en cemento rustico, con Fisuras y desgaste por uso y tiempo. puerta metalica con vidrio en buenos condiciones. Ventana metalica, no cuenta con vidrio. Piso interno de la vivienda en ceramica se evidencian Fisuras. 3 habitaciones, 2 con puerta metalica, con division en vidrio, en el momento se encuentran rotos. 3 habitación con puerta en madera. Vidrios de ventanas internas con Fisuras. Paredes de habitaciones solo regelladas, dos de ellas pintadas, se evidencia humedad, paredes de sala, comedor y patio con evidente humedad. Baño con enchape a mitad de pared, con piso en baldosa, patio con baldosas partidas. Cocina: mesón enchapado con varios Fisuras, muro de division a sala con varios Fisuras y sin baldosas en la parte superior. Cubierto de toda la vivienda en teja de zinc y perfiles de madera. cubierto del ante jardin con perfiles de hierro. Dos baños internos en 2 habitaciones, con paredes enchapados, se evidencian Fisuras en muro, piso enchapado. en buenos condiciones.

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Ines Erazo

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) JAIME VARGAS A

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente de Obra - Interventoria

(Firma) Hernando Anacona

(Nombre) Hernando Anacona

Propietario

4628711

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.


FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-05-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 22
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Oscar Mauricio Silva Chaviva

Teléfono: 3112929417 No de C.C (propietario): 12.265.995

Dirección: Cra 9A este # 3-11 Sur No. de pisos: 1

Lote: Manzana: 8 Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfono		✓	
5. Gas	✓		
6. TIC	✓		

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Parqueadero	
2. Comercial		6. Bodega	
3. Industrial		7. Sitio de interés cultural	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Cordón SI: NO: ✓

Andenes

El garaje es para cuantos carros

Garaje SI: NO: ✓

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metálica en buenas condiciones, Antejardín con piso enchapado en cerámica en buenas condiciones. Cubierta en teja de zinc, Fachada; Cuenta con dos ventanas con vidrios buenas condiciones. Puerta metálica sin divisiones en vidrio. Piso de sala cocina y habitaciones enchapadas en baldosa, se evidencia fisura en una baldosa de habitación, puertas de acceso a los habitaciones en madera, ventanas de habitaciones con vidrio Fisurado. Baño; Enchapado en baldosa tanto el piso como las paredes. cocina: mesón enchapado en baldosa en buenas condiciones, marco división sala y cocina enchapado, se evidencia en buenos condiciones. Patio: piso en cemento esmaltado, se evidencia Fisuras, Paredes en obra negra (ladrillo) se evidencia un lavadero enchapado en baldosa con algunos desgastes en ellas, Techo rasa de habitaciones, sala, cocina en drywall, se evidencia en buenas condiciones, se evidencia un poco fisurado el drywall en la esquina entre puerta de ingreso y sala. El piso de ante jardín evidencia una baldosa despicado.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO **ACTA DE VECINDAD**	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo Trujillo
Residente de Obra - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

(Firma)
(Nombre) IRENE VARGAS A
Residente Social - Contratista

(Firma) Oscar Mauricio Silva
(Nombre) Oscar Mauricio Silva
Propietario
CC 12265985

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

672

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No 23
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cristian Osorio Mosquera
Teléfono: 3209008785
No de C.C. propietario: 7.706.304
Dirección: Cll 3 sur # 9 este - 37
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 15
Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industria	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con cerramiento en reja metalica y un muro enchapado en baldosa, piso de antejardin enchapado en ceramica, se evidencia en buenas condiciones en una parte de la vivienda por calle 3 sur se abica una tienda, cubierta de antejardin en teja de zinc arquitectonica, el cerramiento de reja lo cubre una malla metalica. Portón de ingreso a un garaje con piso en ceramica, lavadero enchapado, baño con división en acrilico, paredes y piso enchapado, se evidencia una plancha como cubierta. ingreso a vivienda por calle 3 sur con puerta ventana metalica con divisiones en vidrio en buenas condiciones. piso de la vivienda enchapado en ceramica se evidencia en la parte de la sala con varias baldosas dañadas, cocina: mesón enchapado con fisuras en baldosas y otras despicadas, muro de división entre sala y cocina pintado, con parte superior enchapada. baño: paredes enchapadas y el piso en baldosa. Cubierta de vivienda en teja de ptesnil se evidencia con desagüe y hueco lo cual ha generado humedad en pared de las 4 habitaciones, perfiles de madera. casa esquinera.

673

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eraso
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ilsena Vargas
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma) CHRISTIAN OSORIO
(Nombre) 7'706.304
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 29
14	05	2023		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Esthers Rivas

Teléfono: 313 348 47 31 — No de C.C. propietario: 36.290.971

Dirección: cll 3sur # 9A-02 este — No. de pisos: 3

Long. del frente (mts): 4 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas	•	✓	
6. TICS		✓	

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ✓ NO

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI NO ✓

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda con 3 pisos, en el primero se ubica el garaje con piso en cerámica en buenas condiciones, lavadero enchapado, baño con paredes enchapadas, se evidencian algunas fisuras. Acceso a garaje en puertas con división en vidrio. Acceso en 2do piso en escaleras con enchape se evidencian varios con daños. se ingresa a sala con piso enchapado en baldosa, se evidencia algunos con fisuras. Balcon con reja, y puerta ventana en buenas condiciones baño: con paredes enchapadas en baldosas, se observa en mun pño poseé al baño unas baldosas levantadas, en mal estado. Acceso a 3 piso en escaleras enchapadas con fisuras. En el tercer piso es una terraza con piso en cemento con multa de con fisuras por lo mismo, se observa muro en mitad de paredes, la cubierta de la terraza es en teja de zinc, columnas en perfiles metalicos. las paredes se encuentran repelladas sin pintar.

626

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









677


CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila, a los 14 días del mes de mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jefferson Vargas
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma)
(Nombre) María Esther Rivas
Propietario
36290471

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1ª copia: Propietario
2ª copia: Contratista
3ª copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.


FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 25
14	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Esther Rivas
Teléfono: 3133498731 — No de C.C. propietario: 36.290.471
Dirección: cll 3a sur # 9A-02 este — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 18 — Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cable de internet de manera
2. Alcantarillado	☑	☐	lateral a la vivienda.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos 1	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda esquinera con reja metalica y muro en ladrillo se encuentra en buenas condiciones. ante jardin con piso en ceramica en buenas condiciones. Un pequeño acceso en rampa en cemento pero presenta daño. piso de toda la vivienda en porcelanato en buenas condiciones. 3 habitaciones con puerta de acceso en madera, una de ellas con baño privado, paredes y piso enchapados en buenas condiciones, ventana con vidrio dañado, los otros 2 ventanas con vidrio en buenas condiciones. Cocina: mesón enchapado en porcelanato en buenas condiciones, piso en buenas condiciones. Garaje con piso enchapado, se encuentra seguidamente el patio con lavadero enchapado, baño y ducha con paredes enchapados, puertas acrilicas. cielo raso en drywall en toda la casa en buenas condiciones.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07-03-2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo Erazo
Residente de Obra - Contratista

(Firma)
(Nombre) Lorena Vargas A
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente de Obra - Interventoría

(Firma)
(Nombre)

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

(Firma) María Esther Rivas
(Nombre) María Esther Rivas
Propietario
36290471

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020

FECHA		
11	05	2024

Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila

ACTA No. 26

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Comunidad Barrio Pradera

Teléfono: No aplica

No de C.C. propietario: No aplica

Dirección:

No. de pisos: No aplica.

Long. del frente (mts):

Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energía	☐	☑	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	5. Recreacional	✓
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje	SI	NO ✓
Cuantos		
El garaje se usa como comercio	SI	NO ✓

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Parque del Barrio La Pradera: Se evidencia zona verde, en el momento se evidencia juegos infantiles con desgaste por uso y abandono, en su mayoria se encuentra pequeños árboles, los cuales hacen parte de la calle 38.

Se deja constancia mediante Fotografias y levantamiento del acto sobre los juegos que estan instalados en el parque.

CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020









CIVCOL S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Fecha de Emisión: 07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 14 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Cuellar

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jhoni Vargas A.

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre)

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: 07-03-2020

FECHA			Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Huila	ACTA No. 27
11	05	2024		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lote esquinero

Teléfono: No aplica

No de C.C. propietario: No aplica

Dirección: Lote entre cra 9A y calle 3

No. de pisos: No aplica

Long. del frente (mts): 15

Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		✓	
2. Alcantarillado		✓	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	☐	5. Recreacional	Garaje	SI	NO ✓
2. Comercial			6. Baldío ✓	Cuantos		
3. Industrial	☐		7. Bien de interés cultural ☐	El garaje se usa como comercio	SI	NO ✓
4. Institucional	☐		8. Mixto ☐			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Lote esquinero entre carrera 9A y calle 3, se encuentra en zona verde, no cuenta con ningun tipo de infraestructura.

Se levanto el acta sin lograr contactar al propietario, según indican los vecinos el propietario no vive en el pais, por tanto, no se logra poder citar.

CIVCOL S.A.S.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión
07- 03 - 2020





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pitalito, Huila., a los 11 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Luis Cruz

Residente de Obra - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) DEFENI VASQUEZ F

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre)

Residente de Obra - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista
3° copia: Supervisión Gobernación

69

Anexo 19. PQR Barrio Venecia

689

Pitalito, 27 de mayo de 2024

Señor
YIDER LUNA JOVEN
Alcalde Municipal de Pitalito
E. S. M.

REF. SOLICITUD DE INSTALCIÓN DE CAJILLAS

Cordial Saludo:

De forma comedida me permito adjuntar derecho de petición dirigido a la contratista CIVCOL S.A.S. por la comunidad del barrio Venecia del municipio de Pitalito, con el fin de que nos sean instaladas dos cajillas, una en la calle 3B con Carrera 5A Este y la otra en la calle 4 con carrera 5 A Este, por los motivos expuestos en el derecho de petición.

Atentamente,

GLOERFI MANRIQUE ARTUNDUAGA
C.C. No. 12.235.323 de Pitalito

Lilia Soto claros
LILIA SOTO CLAROS
C.C. No. 26.436.577 de Acevedo

Pitalito, 25 de mayo de 2024

Señores:
CIVCOL S.A.S. NIT 900817409
Calle 5 No. 12-25 Oficina 3 Neiva
Residentesst.puentepalma@gmail.com

REF. Derecho de petición
Asunto. Solicitud de instalación de cajillas

Cordial saludo.

Los suscritos, todos vecinos de la carrera 5 A Este entre calles 3 y 4 del barrio Venecia, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, en forma comedida nos permitimos solicitarles que se sirvan instalar una cajilla en la calle 3 B con Carrera 5 A Este y otra en la Calle 4 Con Carrera 5 A Este. El motivo de nuestra solicitud es porque en las temporadas de invierno hemos tenido problemas de inundación en la Carrera 5 A Este, que se presentan de manera habitual entre la calle 3 B y la Calle 4, motivo por el cual, la única forma de subsanar esa situación es aprovechando que se está pavimentando la Calle 3 B entre carreras 5 A Este y la calle 6 y la calle 4 entre Carreras 5 Este a Carrera 7 Este, para instalar las cajillas que recojan las aguas lluvias que bajan por las vías y se empozan en ese sector.

Es importante hacerles saber, que en el primer proyecto que pasamos para la pavimentación de las vías iba implícito la construcción de alcantarillas en esos sitios, según el estudio correspondiente, porque para quienes vivimos sobre la carrera 5 A este, es fundamental, a demás de la pavimentación, que se instalen rejillas en esas dos esquinas para solucionar el problema de inundaciones en nuestro sector y de continuar la obra de pavimentación, sin esas cajillas, si bien es cierto que se nos va a mejorar el barrio y nuestras casas, de todas formas nos va a quedar el problema de las aguas lluvias, situación que se puede mejorar con su apoyo y el de la Gobernación del Huila. Para efectos de su respuesta, comedidamente le solicitamos que nos la haga llegar por intermedio del Ingeniero residente, con copia al email: gloerfi.manrique@hotmail.com

Atentamente,

Heraldo Robarth Ordoñez
Presidente junta comunal
NOMBRE:
CEDULA: 12228532
DIRECCION: Cra 5E N° 4-26
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Marielio Bolaños | NOMBRE:
CEDULA: CC 36273918 | CEDULA:
DIRECCION: cll 4 #5A 40E | DIRECCION:
TELEFONO: 3132077382 | TELEFONO:
Marielio Bolaños T.

NOMBRE: CRISTIAN SANCHEZ | NOMBRE:
CEDULA: 1223181 PTO | CEDULA:
DIRECCION: CALLE 4ª #5A40E | DIRECCION:
TELEFONO: 3143527472 | TELEFONO:

NOMBRE: Nancy Cardenas S | NOMBRE:
CEDULA: 36277005 | CEDULA:
DIRECCION: calle 4 N-5A 30 U | DIRECCION:
TELEFONO: 3123927717 | TELEFONO:

Nancy Cardenas Salinas

NOMBRE: Yubelly Valenzula | NOMBRE:
CEDULA: 36288326 | CEDULA:
DIRECCION: calle 4 Nº 5A-60 | DIRECCION:
TELEFONO: 3142219550 | TELEFONO:

Yubelly Valenzula C.

NOMBRE: M. Rocio Garcia | NOMBRE:
CEDULA: 25418867 | CEDULA:
DIRECCION: | DIRECCION:
TELEFONO: 3104944863 | TELEFONO:

M. Rocio Garcia

NOMBRE: DELCI DAVID | NOMBRE:
CEDULA: 83245 590 | CEDULA:
DIRECCION: Cra 5A este. | DIRECCION:
TELEFONO: 3132801713 | TELEFONO:

Fernando Arenas

NOMBRE: | NOMBRE:
CEDULA: 4427420 | CEDULA:
DIRECCION: calle 4.5. A 05 este | DIRECCION:
TELEFONO: 3223930131 | TELEFONO:

Ligia Córdoba C

NOMBRE: | NOMBRE:
CEDULA: 39.552194 | CEDULA:
DIRECCION: Itra 5A Este 3-08 | DIRECCION:
TELEFONO: 3142931967 | TELEFONO:

NOMBRE: Lilia Soto Chavos NOMBRE:
CEDULA: 26 436 577 CEDULA:
DIRECCION: Calle 4 N.5170 8 E DIRECCION:
TELEFONO: 313 348 8778 TELEFONO:

Lilia Soto Chavos

NOMBRE: Bellanir Scarpetta NOMBRE:
CEDULA: 36274653 CEDULA:
DIRECCION: Calle 4a 5a-30 DIRECCION:
TELEFONO: 322 287 8422 TELEFONO:
Bellanir Scarpetta.

David Gutierrez

NOMBRE: NOMBRE:
CEDULA: 12.228.079. CEDULA:
DIRECCION: Kra 6a #392 DIRECCION:
TELEFONO: 3114555223 TELEFONO:

NOMBRE: NOMBRE:
CEDULA: 12234771 CEDULA:
DIRECCION: 42#5A 60 DIRECCION:
TELEFONO: TELEFONO:
3153339771
Guillermo

Cesar Augusto Carvajal

NOMBRE: NOMBRE:
CEDULA: 12732086 CEDULA:
DIRECCION: Clle 4a#5a30 E. DIRECCION:
TELEFONO: 3115141393. TELEFONO:

Cesar Augusto Carvajal

NOMBRE: Harold Roberto NOMBRE:
CEDULA: 12228529 CEDULA:
DIRECCION: Cra 5 E N- 4-26 DIRECCION:
TELEFONO: 3138903432 TELEFONO:
HAROLD

NOMBRE: Martha C. Vargas NOMBRE:
CEDULA: 36.273.771 CEDULA:
DIRECCION: cra 5A Este 4-73 DIRECCION:
TELEFONO: 3134980452 TELEFONO:

NOMBRE: Armando Flores NOMBRE:
CEDULA: 14887084 CEDULA:
DIRECCION: Cra 5 A este #3-91 DIRECCION:
TELEFONO: 3105850463 TELEFONO:

Blanca Nubia Aquino

NOMBRE:
CEDULA: 36.278.146
DIRECCION: Kra 6. 388
TELEFONO: 3109029 38

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Jenny Paola Florez
CEDULA: 1.143950.925
DIRECCION: Cra 5 A este # 391
TELEFONO: 3183661388

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Ginna Maribel Leon
CEDULA: 36285640
DIRECCION: Calle 4 #5919
TELEFONO: 3124617623

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Johana Andrea Florez M.
CEDULA: 1107517041
DIRECCION: Cra 5 A este # 391
TELEFONO: 3183422003

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Israel Rodriguez
CEDULA: 4928174
DIRECCION: Calle 4 A N 5A 09 este
TELEFONO: 3132386503

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Walter Rodriguez
CEDULA: 1083907885
DIRECCION: Calle 4A N 5A 09 este
TELEFONO: 3109097992

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: maria de Jesus
CEDULA: 36073770
DIRECCION: Calle 4A N 5A 09 Este
TELEFONO: 3109097992

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Victor Contreras
CEDULA: 1083909585.
DIRECCION: Cll 4A N 5A 09 este
TELEFONO: 3142630953

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Alex Rodriguez
CEDULA: 85045995
DIRECCION: Cl. 5aE. 4-09
TELEFONO: 3173395696

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Isabel Murcia T.
CEDULA: 52.133.550
DIRECCION: Cra 5A este #4-09
TELEFONO: 3158409016

Isabel T Murcia T.

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE: Jakeline Murcia
CEDULA: 36 287.720
DIRECCION: Kra 5A Este # 3-91
TELEFONO: 3209584208

Jakeline Murcia

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

NOMBRE:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

ANEXO

ANEXO 1: Registro fotográfico donde se evidencia la afección generada por la ausencia de cajillas que recogen las aguas lluvias en la Calle 3B con carrera 5 A este y Calle 4 con carrea 5 A este en el Barrio Venecia del municipio de Pitalito Huila.



