


CONSORCIO ESCENARIOS 2023

Informe mensual de gestión en obra

“Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia”

Junio 2024

1 TABLA DE CONTENIDO

2 INTRODUCCIÓN 5

3 GESTIÓN SOCIAL 6

3.1 DESCRPCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

3.3 INFORME MENSUAL EN OBRA 7

3.4 GENERACIÓN DE EMPLEO 7

3.4.1 INDICADOR DE GESTION 8

3.5 ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 9

3.5.1 OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 9

3.5.2 VALLA INFORMATIVA 10

3.6 ACTAS DE VECINDAD, ACTAS DE ENTORNO Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE 10

3.6.1 INDICADOR DE GESTIÓN 11

3.7 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL 11

3.8 CAPACITACIONES COMPONENTE SOCIAL 12

3.9 ANEXOS FOTOGRÁFICOS 12

3.10 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO ÁREA SOCIAL 13

4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14

4.1 PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA 14

4.2 ACTIVIDADES SST 15

4.3 CAPACITACIONES COMPONENTE SST 15

4.4 INDUCCIÓN REINDUCCIÓN GENERAL 15

4.5 TRABAJO DE ALTO RIESGO 15

4.5.1 TRABAJO EN ALTURAS 15
4.5.2 TRABAJOS EN CALIENTE 15
4.6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 16
4.7 CONTACTOS DE EMERGENCIA 16
4.8 ANEXOS FOTOGRÁFICOS 16
5 GESTIÓN AMBIENTAL 18
5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 18
5.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS 18
5.2.1 ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 18
5.2.2 FRENTES DE TRABAJO 18
5.2.3 EQUIPO TÉCNICO 18
5.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES 18
5.4 CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL 18
5.5 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 19
5.6 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE DEEXCAVACIÓN 19
5.7 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS CONVENCIONALES Y ESPECIAL 19
5.7.1 RESIDUOS CONVENCIONALES 19
5.7.2 RESIDUOS ESPECIALES 19
5.8 PROGRAMA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL RUIDO 20
5.8.1 MANEJO DEL RUIDO 20
5.8.2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE 20
5.9 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA YEQUIPOS 20
5.9.1 INSTALACIONES TEMPORALES 20
5.10 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS 20

5.10.1 MAQUINARIA 20
5.10.2 EQUIPOS 20
5.10.3 HERRAMIENTAS MENORES 21
5.11 ANEXOS FOTOGRÁFICOS 21
6 TABLA DE ANEXOS 22

2 INTRODUCCIÓN

La empresa se presenta como entidad contratante en la licitación del proyecto OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHADE FUTBOL UBICADA EN EL PREDIO CARRERA 11No 12-153 CON MATRICULA No. 028-13509 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA. El proyecto quedó elegido como mejor propuesta dando total cumplimiento a los requisitos exigidos por la empresa contratante.

En los últimos años se ha podido evidenciar el aumento notable de la demanda de la actividad físico-deportiva a nivel territorial. Este apogeo deportivo se ha generado debido a la divulgación de un grupo de normativas pertinentes al área señalada. Asimismo, el desarrollo de un conjunto de políticas públicas y privadas ha conllevado a que una gran cantidad de organizaciones e instituciones han tenido que gestionar y crear nuevas ofertas que satisfagan las diferentes necesidades de los grupos poblacionales que en la actualidad desarrolla las más variadas disciplinas deportivas, tanto a nivel competitivo como recreativo.

La adecuación y mejoramiento de canchas deportivas, tiene como finalidad, contribuir positivamente a la salud física y el bienestar de la comunidad mientras que promueve la integración social y desarrollo local en diversos campos sociales.

Se puede afirmar que, todo escenario deportivo; sobre todo, las canchas de futbol, generan un impacto social sumamente amplio en las comunidades, Por ejemplo. en la comunidad de Puerto Venus – Nariño, dado que, para este corregimiento; disponer de este espacio deportivo, mejora la calidad de vida de los habitantes, por ende, generan empleo, fomentan la buena salud, el compañerismo y el sentido de pertenencia, que cada año los distingue en su festividad COPA REYES.

Por otro lado, hablando de la mano de obra; desde hace años se han venido implementado prácticas de salud y seguridad en el trabajo, pero adicional esto, cada vez coge más fuerza el implementar practicas socioambientales en los contratos, con el fin de medir y mitigar los impactos sociales y ambientales que trae la ejecución de un proyecto de obra civil.

Con la construcción de esta cancha se beneficiará la comunidad del corregimiento de Puerto Venus – Nariño, Porque de este escenario deportivo depende en gran parte la economía de la localidad.

Lo anterior lo podemos interpretar en que la infraestructura deportiva es un indicador de desarrollo social.

3 GESTIÓN SOCIAL

3.1 DESCRPCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

No DEL CONTRATRO	LP 890 de 2023
CONTRATISTA	Consorcio Escenarios 2023
NIT	901.759.117-1
CONTRATANTE	Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (INDEPORTES)
NIT	811.007.127.0
INTERVENTORIA	Municipios Unidos del Sur de Antioquia (MUSA)
OBJETO	Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia
VALOR DEL CONTRATO	$ 514.516.813
FECHA DE INICIO	13 de febrero de 2024
FECHA DE FINALIZACION	13 de mayo de 2024
MESES DE EJECUCIÓN CONTRATADO	Tres (3) meses
NUMERO PRORROGAS SOLICITADO	Una (1)
NUMERO DE PRORROGAS APROBADAS	Una (1)
FECHA DE INICIO PRORROGA	13 de mayo 2024
FECHA FINAL PRORROGA	13 julio 2024
NUMERO DE SUSPENCIONES SOLICITADO	Una (1)
NUMERO DE SUSPENCIONES APROBADAS	Una (1)
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	23 de mayo 2024
FECHA FINAL SUSPENSIÓN	23 de junio 2024
LOCALIZACIÓN	Municipio de Nariño Antioquia, Corregimiento de Puerto Venus (Zona Rural). Inmueble identificado con: - Certificado de Tradición Nro. 028-13509 del 21-06-2023, de la ORIP de Sonsón. - Escritura Púbica Nro. 178 del 27-07-1989. - Ficha Predial Nro. 15501225.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto “Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia”

El corregimiento de Puerto de Venus, se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal de Nariño. Limita al norte con las veredas, Damas, San Pablo, El camello y San Pedro abajo; al oriente y el sur con el departamento de Caldas y al occidente con el municipio de Sonsón.

Puerto Venus, se encuentra ubicado a 36 kilómetros de distancia de su cabecera municipal, y a 185 kilómetros de la ciudad de Medellín, cuenta con una extensión de 101.1 km² aproximadamente; este se encuentra a 900 m.s.n.m con una distancia de 177 Kilómetros de la ciudad de Medellín, tiene una temperatura media de 25 °C y cuenta con una población aproximada de 1.529 habitantes según la proyección Sisbén IV; este corregimiento se encuentra bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental CORNARE; su economía se basa en la agricultura y la ganadería.

Su cabecera corregimental se encuentra en un pequeño valle formado por el río Venus y a su vez se encuentra muy cerca del río Samaná Norte, el cual forma un límite natural con el departamento de Caldas. Sus habitantes se caracterizan por su resiliencia y su espíritu cívico.

3.3 INFORME MENSUAL EN OBRA

PERIODO	1 Junio – 31 Junio 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA	70%
NOMBRE DE LA OBRA	Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia
PROFESIONAL EN OBRA RESIDENTE SISOMA	LORENA GAVIRIA

3.4 GENERACIÓN DE EMPLEO

En el mes de junio, se realizó la contratación de tres individuos, que fueron, ingeniero residente, residente SISOMA, profesional SST, también se realizó la contratación de un vehículo tipo volqueta, para el transporte de material de material granulado.

3.4.1 INDICADOR DE GESTION

Como se mencionó en el ítem anterior, en el mes de junio, se realizó la contratación de tres profesionales.

Por otro lado, se debe de hacer mención que, en el mes de junio, se les realizó 3 (tres) terminación de contrato, puesto que, la obra estaba en suspensión y como tal no había actividades pendientes, para desempeñar; se realiza la gestión documental pertinente, que se puede evidenciar en los anexos de este informe; al culminar el mes, estas son las personas que no hacen parte de la obra.

- Lorena Gaviria
- Yojan Isaza
- Juan Felipe González

A continuación, se presenta el consolidado de la información de las hojas de vida recibidas en la oficina principal del proyecto, ubicada en el sector Calle del comercio, Corregimiento de Puerto de Venus, Nariño, para el mes de junio.

HOJAS DE VIDA RECIBIDAS	PERSONAS VICULADAS DE LA ZONA	PERSONAS VINCULADAS FUERA DE LA ZONA	TOTAL, PERSONAS VINCULADAS
3	0	3	3

Formulario de empleabilidad $= = \frac{\text{N° de trabajadores}}{\text{N° } Total\ de\ trabajadores} * 100$

$$\%EMP = \frac{\text{N°TL} * 100}{\text{N°TT}}$$

$$\%EMP = \frac{3}{3} * 100$$

$$\%EMP = 0\%$$

Lo anterior se resume a que el 0% de los empleados del proyecto son locales.

POBLACIÓN	HOMBRES LOCAL	MUJERES LOCAL	HOMBRES EXTERNO	MUJERES EXTERNO	TOTAL
Ingeniero residente			1		1
Residente SISOMA				1	1
Profesional SST				1	1
Oficial de construcción					
Ayudante de construcción					

Operador maquinaria					
TOTAL			1	2	3

A continuación, se realiza el relacionamiento de los empleados que hicieron parte del proyecto en el mes junio.

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	EPS	AFP	ARL	CCF
Juan Felipe Gonzalez	Residente civil	71788464	22/01/24	Sura	Colpensiones	Sura	Comfama
Lorena Gaviria	Residente SISOMA	1037502976	22/01/24	Savia Salud	Porvenir	Sura	Comfama
Yojan Isaza	Operador maquinaria	1007321631	08/04/2024	Coosalud	Porvenir	Sura	Comfama

A continuación, se relaciona los colaboradores que por diferentes motivos ya no hacen parte de la obra

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Robilson Buitrago	Operador excavadora	1036840293	04/03/24	02/04/24
Jesús Albeiro Romero	Ayudante construcción	1036839377	11/03/24	30/04/24
Edilberto Carpio	Ayudante de construcción	1050549857	22/03/24	30/04/24
Norbey Restrepo	Ayudante de construcción	1056845685	22/03/24	30/04/24
Yulian Diaz	Ayudante de Construcción	1128626397	02/04/24	15/05/24
Alexander Hurtado	Ayudante de construcción	7628597	11/03/24	15/05/24
Jhoan López	Ayudante de construcción	1036840655	11/03/24	15/05/24
Andrés Pérez	Ayudante de construcción	1007402935	19/03/24	20/05/24
Hilder Rendon	Oficial construcción	1036839599	11/03/24	20/05/24
Juan Felipe Gonzalez	Residente civil	71788464	22/01/24	23/05/24
Lorena Gaviria	Residente SISOMA	1037502976	22/01/24	11/06/24
Yojan Isaza	Operador maquinaria	1007321631	08/04/2024	11/06/24

3.5 ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Para el periodo que se está reportando realizaron las siguientes actividades con relación a lacomunidad:

3.5.1 OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

En el centro poblado de Puerto Venus, se cuenta con un punto para la atención e información a la comunidad, la oficina del contratista CONSORCIO ESCENARIOS 2023. Se encuentra ubicada en el sector calle del comercio.

El horario de atención a la comunidad es:

Lunes a viernes de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

Sábado de 07:00 a 12:00

El anterior horario está sujeto a cambios por logísticas de trabajo

NOTA: El periodo que la obra estuvo en suspensión no se prestó atención al cliente, el horario normal se reanudó el dia 24 de junio.



EVENTO: Oficina / Bodega
FECHA: 24/01/2024
LUGAR: Sector Calle del comercio

3.5.2 VALLA INFORMATIVA

Como se ha mencionado en los informes previos, este proyecto no cuenta con presupuesto destinado para la valla informativa.

3.6 ACTAS DE VECINDAD, ACTAS DE ENTORNO Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE

En el mes de febrero se realizó las actas de vecindad y entorno en la zona directa de influencia de la obra, estas se ejecutaron antes de iniciar las actividades técnicas, con el fin de identificar las condiciones iniciales en las que se encontraban las viviendas y el entorno.

En las actas de vecindad, se pudo identificar que, las viviendas aledañas a la obra, presentan grietas y fisuras en su infraestructura, toda la información se plasma en las actas; ahora bien, con respecto a las actas de entorno, se puede evidenciar que, en términos generales, están en buen estado.

Se realizaron 7 actas de vecindad y 4 actas de entorno de apertura; en total se levantaron 11 actas, cada una cuenta con su respectivo registro fotográfico; se puede deducir que, en general las viviendas y el entorno de la obra, al inicio de actividades, se encuentran en buen estado; pero se debe tener en cuenta que presentan pequeñas grietas.

SECTOR – NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE DELPREDIO	**ACTA DE VECINDAD INICIAL**	**ACTA DE ENTORNO INICIAL**	**PERMISO DE SERVIDUMBRE**
Angela Diaz Romero	X	X	
Elkin Javier Romero	X	X	
Felipe García	X	X	
Alciro Ospina Álvarez	X		
Alciro Ospina Álvarez	X		
Ferney Martínez	X		
Ferney Martínez	X		
TOTAL ACTAS	7	3	

Durante el levantamiento de las actas no se presentaron inconvenientes, todo transcurrió con total normalidad.

Durante el mes de junio no se levantaron actas de vecindad, ni de entorno.

3.6.1 INDICADOR DE GESTIÓN

Número de actas de vecindad levantadas / Número de actas planeadas según el polígono a intervenir.

$$\%AVA = \frac{7}{7} * 100$$

$$\%AVA = 100\%$$

Número de actas de entorno de inicio levantadas/Número de actas de inicio.

$$\%AVA = \frac{3}{3} * 100$$

$$\%AVA = 100\%$$

3.7 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

- Se ha tenido comunicación constante, con el presidente de la JAC del corregimiento, donde se han esclarecido dudas, derivadas del proyecto.
- Se ha atendido las inquietudes de la comunidad con referencia al futuro de la cancha.

- Se ha tenido contacto vía telefónica y WhatsApp con personas de la comunidad, quienes han estado muy interesados en el desarrollo de la obra.
- Se realiza comité de obra para la reanudación de la obra con el componente civil del contratista y con el componente SISOMA y civil de interventoría.

3.8 CAPACITACIONES COMPONENTE SOCIAL

Para la fecha de reporte no se cuenta no se realizaron capacitaciones, por que la obra se encontraba en suspensión, pero se tiene proyectado continuar con estas, cuando la obra comience nuevamente.

EJES TEMÁTICOS DESARROLLADOS	FECHA	OBJETIVOS	ASISTENTES

3.9 ANEXOS FOTOGRÁFICOS



EVENTO: Comité de obra reanudación
FECHA: 24/06/24
LUGAR: Frente de obra

3.10 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO ÁREA SOCIAL

En el mes de junio, se continuo con la suspensión de la obra, que inició el 23 de mayo debido a los proyectos que se estaban ejecutando en la zona de influencia del proyecto LP 890 de 2023, en el informe N° 4 se dio más detalles.

La gestora social en obra, ha tenido buena comunicación con líderes y administración municipal, con el fin de gestionar la pronta continuidad del proyecto y dar tranquilidad a la comunidad.

4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El consorcio escenarios 2023 está comprometido con la protección y promoción saludable de los trabajadores, procurando su integridad física, mediante el control constante de los riesgos y el mejoramiento continuo de sus procesos. A través de la prevención se busca evitar posibles accidentes, enfermedades que provengan de las actividades laborales.

Desde la parte administrativa se tiene la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, de modo que los empleados del proyecto tengan altos estándares de satisfacción.

Para que todo esto sea posible, se implementan y desarrollan actividades de promoción y prevención, de modo que; todos los que hagamos parte de la obra, nos mantengamos en óptimas condiciones de salud, no solo físicas, si no también, mentales.

Por otro se debe mencionar que, la empresa destina recursos humanos, físicos y financieros indispensables para la gestión de la salud y la seguridad.

4.1 PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA

En el momento en que un individuo ingresa a laborar con, CONSORCIO ESCENARIOS 2023, en el proyecto que tiene por objeto EJECUTAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL UBICADA EN EL PREDIO CARRERA 11 NO. 12-153 CON MATRICULAR NO. 028-13509, DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA. Se realiza la entrega de elementos de protección personal tales como, (Casco, gafas protectoras, guantes de carnaza, guantes de nitrilo, guantes de caucho, protección auditiva, chaleco reflectivo, botas de seguridad) de acuerdo a la actividad a realizar del colaborador. En el mes de mayo, no se realizó entrega de EPP, debido a que no fue requerido.

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL								
		C	GP	GC	GN	GC	PA	CR	BS	BC
Juan Felipe González	Residente Civil									
Lorena Gaviria	Residente SISOMA									
Yojan Isaza	Operador excavadora									

C= Casco
GP= Gafas Protectoras
GC= Guantes Carnaza
GN= Guantes Nitrilo
GC= Guantes Caucho

PA= Protección Auditiva
CR= Chaleco Reflectivo
BS= Botas de Seguridad
BC= Botas Caucho

4.2 ACTIVIDADES SST

- Se hace las inspecciones pertinentes al botiquín y al extintor, con el fin de identificar que estos estén en perfectas condiciones y cumplan con lo reglamentario en obra, estas inspecciones se realizan mensualmente.
- Se realiza la gestión documental pertinente del área y requerida por la empresa.

4.3 CAPACITACIONES COMPONENTE SST

Para la fecha de reporte, no se realizaron capacitaciones por el motivo que se expresa en el ítem 3.8 de este informe.

EJES TEMÁTICOS DESARROLLADOS	FECHA	OBJETIVOS	ASISTENTES

4.4 INDUCCIÓN REINDUCCIÓN GENERAL

En el mes de junio, no se ejecutaron inducciones.

4.5 TRABAJO DE ALTO RIESGO

Según la resolución 3032 de 2022 emitida por el ministerio de trabajo; el trabajo de alto riesgo, son aquellas actividades en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro anticipado de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo

4.5.1 TRABAJO EN ALTURAS

Durante la fecha reportada no se realizaron trabajos de alto riesgo.

4.5.2 TRABAJOS EN CALIENTE

(Pulidora, cortadora de metal, oxicorte, soldadura)

Durante el periodo de reporte no se realizaron trabajos en caliente.

4.6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El proyecto no cuenta con PMT.

4.7 CONTACTOS DE EMERGENCIA

INSTITUCIÓN	TELEFONO	E-MAIL
Alcaldía	604868013	alcaldia@narino-antioquia.gov.co
Hospital	3127850218	
Bomberos	320 6959041	
Policía	3217457309	

4.8 ANEXOS FOTOGRÁFICOS

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>EVENTO: Inspección Extintor
FECHA: 24/06/2024
LUGAR: Oficina/Bodega</td>
<td>EVENTO: Inspección de botiquín
FECHA: 24/06/2024
LUGAR: Oficina /Bodega</td>
</tr>
</table>

	
EVENTO: Sistema de emergencias **FECHA:** 24/06/2024 **LUGAR:** Oficina / Bodega	**EVENTO:** Recorrido de obra **FECHA:** 08/06/2024 **LUGAR:** Frente de obra

5 GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo de reporte, se trabajó en el frente de obra; la cancha, donde se realizó el transporte de material granular.

5.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se desglosa cuáles fueron las actividades técnicas desarrolladas en el mes. Como bien sabemos, las actividades técnicas, son el grupo de tareas que se desarrollan en una obra con el fin de, materializar el objetivo del contrato, que, en este caso, sería en términos generales la adecuación de la cancha de fútbol del corregimiento de Puerto Venus - Nariño.

5.2.1 ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

- Recolección y acopio de material in situ.
- Transporte de material granulado
- Movimiento de rocas de gran tamaño.

5.2.2 FRENTES DE TRABAJO

Para la fecha que se está montando este reporte, se cuenta con único frente de trabajo; la cancha, y así será durante toda la intervención de la obra.

5.2.3 EQUIPO TÉCNICO

A la fecha, el equipo técnico está conformado por el ingeniero residente, profesional SST y el residente SISOMA

5.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realiza gestión documental propia del área.
- Protección de material pétreo
- Control vehicular
- Protección de los filtros mediante plástico
- Evacuación de punto ecológico.

5.4 CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL

Para el periodo que va desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2024, no se han realizado capacitaciones; por el motivo que se expresa en el ítem 3.8 del presente

documento. Se tiene proyectado continuar con el cronograma de capacitaciones una vez inicie la contratación de personal.

EJES TEMÁTICOS DESARROLLADOS	FECHA	OBJETIVOS	ASISTENTES

5.5 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Como manejo y control para los materiales de construcción se tiene:

- El material granular se está almacenando en el frente de obra y se está cubriendo con plástico.

Para la fecha de reporte no se cuenta con más material, debido a que el porcentaje que falta de ejecución, en su mayoría es de uso de maquinaria.

5.6 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE DEEXCAVACIÓN

Como se ha mencionado, el material que se ha extraído de la actividad del descapote y las excavaciones, se está almacenado a un costado de la obra, con el fin de ser reutilizado en próximas actividades.

5.7 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS CONVENCIONALES Y ESPECIAL

Nos encontramos comprometidos con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, por ende, manejamos una adecuada separación en la fuente, buscando de esta forma, prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios.

5.7.1 RESIDUOS CONVENCIONALES

En el mes reportado, se ha generado residuos convencionales en el alojamiento y en la oficina – bodega, frente de obra. En el corregimiento de Puerto Venus, se hace recolección de residuos convencionales u ordinarios cada dos semanas los días jueves. La empresa, EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO E.S.P.S.A.S. DE NARIÑO con NIT: 901131020 es la encargada de realizar esta recolección y, por ende, darle disposición final.

5.7.2 RESIDUOS ESPECIALES

Para el periodo reportado no se han generado residuos especiales.

5.8 PROGRAMA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL RUIDO

5.8.1 MANEJO DEL RUIDO

En la fecha reportada, no se realizaron actividades con equipos generadores de altos decibeles.

5.8.2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Con el objeto de proteger la calidad del aire y dar cumplimiento a la ley, EL CONSORCIO ESCENARIOS 2023 implementa acciones como:

- Protección de material pétreo, para evitar su dispersión a causa de los vientos y/o precipitaciones.
- Se realiza contratación de vehículos que posean la revisión técnico mecánica y gases; al dia.
- Cerramiento de la obra mediante lona verde, para evitar la dispersión de material particulado

5.9 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA YEQUIPOS

5.9.1 INSTALACIONES TEMPORALES

Para este periodo de reporte las instalaciones usadas para almacenar, equipos, herramientas, materiales e insumos, son la bodega, oficina.

5.10 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS.

Para el periodo de reporte, se cuenta con una excavadora de cadenas.

5.10.1 MAQUINARIA

MARCA	TIPO	SERIE
BOBCAT	EXCAVADORA	AG3413178

5.10.2 EQUIPOS

EQUIPO / HERRAMIENTA	REFERENCIA	MARCA
Rotomartillo	Sds Max 1100W HR4003C	MAKITA
Pulidora		MAKITA
Pulidora		

5.10.3 HERRAMIENTAS MENORES

HERRAMIENTA
Palas
Picas
Barras
Azadón
Martillo
Almádana
Carretillas
Machete
Apisonador manual
Flexómetro

5.11 ANEXOS FOTOGRÁFICOS

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>EVENTO: Transporte de material granulado
FECHA: 05/06/2024
LUGAR: Frente de obra</td>
<td>EVENTO: Transporte de material
FECHA: 05/06/2024
LUGAR: Frente de obra</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>EVENTO: Punto ecológico
FECHA: 24/06/2024
LUGAR: Oficina</td>
<td>EVENTO: Punto ecológico
FECHA: 25/06/2024
LUGAR: Frente de obra</td>
</tr>
</table>

	
EVENTO: Cerramiento de obra **FECHA:** 25/06/2024 **LUGAR:** Frente de obra	**EVENTO:** Protección de material **FECHA:** 25/06/2024 **LUGAR:** Frente de obra

6 TABLA DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN	COMPONENTE
Inspección Extintor	SST
Inspección Botiquín	SST
Retiros	SST
Ingresos	SST
Documentos Volqueta	AMBIENTAL
Consolido fotografías junio	
Acta de comité N° 9	SOCIAL

ELABORADO POR:



LORENA GAVIRIA GIRALDO
- Residente SISOMA