INFORME MENSUAL

CONTRATO No FDLUSA-CTO-307-2023

CLIENTE
FONDO DE DESARROLLO LOCALIDAD DE USAQUEN


ELABORADO POR
MADELEINE KATHERIN MOSQUERA IBAGOS
RESIDENTE SISOMA

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

BOGOTÁ D.C 2023

VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

La interventoría da fé que ha realizado el seguimiento y verificación al Contrato de obra correspondiente, por lo tanto, ha avalado los informes y reportes presentados por el Constructor, en cada uno de sus componentes, Administrativo, Técnico, Social, Ambiental, SST, Calidad y demás, razón por la cual presenta este informe mediante el cual ratifica lo presentado por el constructor y evidencia el cumplimiento de sus funciones.

Por Interventor	Cargo	Nombre	Firma y Aprobación
	Residente SISOMA	Madeleine Katherine Mosquera I.	
Aprobó	Director de Interventoría:	Rafaela Passo	

Toda la información reportada en este documento y anexos constitutivos es clara, veraz y verificable.

CONTENIDO

1 OBJETIVO 5
2 ALCANCE 5
3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 5
4 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA 6
5 RELACIÓN PERSONAL EN OBRA (CONTRACTUAL Y OPERATIVO) 7
6 PERSONAL NUEVO 8
7 PERSONAL RETIRADO 8
8 ACTIVIDADES SUPERVISADAS 9
7. INFORMACIÓN SST 10
7.1 PLAN DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
7.2. ACCIDENTES Y/O ENFERMEDAD LABORAL 10
7.3. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 10
7.3.1. Ingreso de personal 10
7.3.2. Primeros auxilios 10
7.4. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 11
7.4.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 11
7.4.3. SERVICIO DE CAMPAMENTO 12
8. CAPACITACIONES 12
9. OFICIOS INTERVENTORIA 14
10. COMITÉ DEL COPASST Y COCOLA 15
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 16
12. CONCLUSIONES 16
13. COMPONENTE AMBIENTAL 17
12.1. INTRODUCCIÓN 17
12.2. OBJETIVO 17
13. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL COMPONENTE 18
AMBIENTAL 18
14. COMPONENTE AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL PIPMA DEL 18
CONSTRUCTOR 18

15. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PIPMA..... 20
15.1 CAPACITACIONES AMBIENTALES 21
15.3. ACTIVIDAD 2. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES..... 21
15.4. LICENCIAS AMBIENTALES 23
15.5. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 23
16. CONCLUSIONES..... 27
17. ANEXOS..... 27

1 OBJETIVO

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública cuyo objeto es: contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento y/o adecuación y/o reparación del equipamiento cultural CDC Teatro Servitá ubicado en la calle 165 #. 7

2 ALCANCE

El presente documento es aplicable a las actividades realizadas por los trabajadores en el proyecto CDC Teatro de servita ubicado en La Calle 165 No.7-52

3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

continuación, se presenta la información principal de los contratos de obra e Interventoría, quienes serán los encargados de la ejecución y seguimiento a la ejecución del proyecto.

Tabla 1: Datos de proyectos

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razón social:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
NIT:	901745472-9
Dirección:	Carrera 77BIS No. 64i-87
Teléfono:	3028665199
Correo electrónico:	gmingenieriayconcretosas@gmail.com
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato Contratista No:	FDLUSA-CTO-292-2023
Objeto del contrato Contratista:	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento y/o adecuación y/o reparación del equipamiento cultural CDC Teatro Servitá ubicado en la Calle 165 no. 7-52.”
Entidad Contratante:	Fondo de Desarrollo Local Usaquén
Interventoría	JET INGENIERIA S.A.S.
Contrato Contratista No:	FDLUSA-CTO-292-2023
Tiempo de ejecución	Cinco (5) meses

Etapas de ejecución	Etapa previa un (1) mes
	Etapa obra cuatro (4) meses
Valor del contrato Contratista:	$ 425.099.990 c/u
Fecha de inicio	14/09/2023
Fecha de terminación	13/05/2024
Entidad Contratante:	Fondo de Desarrollo Local Usaquén
Interventoría:	JET INGENIERIA S.A.S.
Contrato Interventoría:	FDLUSA-CTO-307-2023
Objeto del contrato Interventoría:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública cuyo objeto es: contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento y/o adecuación y/o reparación del equipamiento cultural CDC Teatro Servitá ubicado en la calle 165 no. 7

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén en el Teatro de servita ubicado en La Calle 165 No.7-52, teniendo como contratante el Fondo de Desarrollo Localidad de Usaquén



Ilustración 1: Mapa Localización del Teatro de Servita ubicado en la Calle 165 No.7-52

4 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Se relaciona la revisión del personal profesional de Interventoría presente en la obra durante el mes de noviembre del 2023 con sus planillas de seguridad social

Tabla 2: Personal de interventoría

#	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
1	Director de Interventoría	Rafaela Paola Passo de la Hoz	1.045.706.828
2	Residente de Interventoría	Lloyd Emmanuel Maldonado Bemúdez	1.092.345.727
3	Especialista SST	Madeleine Katherin Mosquera Ibagos	1.016.027.631

Anexo 1. Documentos de planillas de seguridad social

5 RELACIÓN PERSONAL EN OBRA (CONTRACTUAL Y OPERATIVO)

Se relaciona el personal profesional presente en la obra durante el mes de Noviembre

Tabla 3: Personal administrativo activo del consorcio grupo constructor 2023 2023

#	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	Fecha de Ingreso
1	Director de Obra	Cristian Davis Ochoa P.	1.020.785.249	14/09/2023
2	Profesional SST	Ginna Marcela González Fonseca	1.023.861.208	14/09/2023
4	Inspector SST	Cristhian Andres Murcia. Contreras	1.019.131.054	29/09/2023

El personal antiguo para este periodo evaluado se relaciona a continuación en la tabla No. 4

Tabla 4: Personal operativo activo del consorcio Grupo Constructor 2023

No.	NOMBRE DELTRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
1	JONY SMITHSAAVEDRA CONTRERAS	80.254.511	OFICIAL	27/09/2023
2	OMAR JAIRSAAVEDRA CONTRERAS	80.254.599	OFICIAL	27/09/2023
3	FREDY JOVAN GRANADOS VELANDIA	80.252.763	OFICIAL	27/09/2023
4	JUAN FRANCISCO MORENO	79.666.349	OFICIAL	1 4/09/2023
5	DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	1.014.240.634	RESIDENTE DE OBRA	1/10/2023

6	JOAN SEBASTIANDIAZ GONZALEZ	1.018.451.468	RESIDENTE AMBIENTAL LICENCIA SST	13/10/2023
7	MARIA PAULA GUIO LEIVA	1.019.148.496	AUXILIAR D	30/10/2023
8	SANDRA MILENASALINAS RUGE	1.053.334.397	RECURSOS HUMANOS	30/10/2023

Anexo 1. Documentos de planillas de seguridad social

6 PERSONAL NUEVO

A continuación en la tabla No. 5 se relaciona el personal nuevo que ingreso al contrato FDLUSA-CTO-292-2023

Tabla 5: Personal Nuevo que ingreso al contrato FDLUSA-CTO-292-2023

No.	NOMBRE DELTRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
1	BENITO ALEMAN GARCIA	9.022.838	OFICIAL	8/11/2023
2	RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA	4.150.103	OFICIAL	20/11/2023
3	CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS	1.065.621.720	OFICIAL	20/11/2023

7 PERSONAL RETIRADO

A continuación en la tabla No.6 se relacionan el personal retirado para el contrato FDLUSA-CTO-292-2023

Tabla 6: Personal retirado del contrato FDLUSA-CTO-292-2023

No.	NOMBRE DELTRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	JUAN DOMINGO. CUENCA	1.070.917.473	AYUDANTE	7/10/2023	16/11/2023
2	JOSE DEL CARMENINFANTE. COLINA	6.825.653	AYUDANTE	7/10/2023	16/11/2023
3	EDGAR ANDREY VARGAS MONTAÑEZ	1.000.148.194	AYUDANTE	19/10/2023	16/11/2023
4	YEISON DE LAS AGUAS LÓPEZ	1.143.341.774	OFICIAL	19/10/2023	16/11/2023

5	ALEXANDER QUIROGA HERREÑO	1.099.207.267	OFICIAL	19/10/2023	29/11/2023
6	JHONATHAN STIVEN RUCINQUE LOPEZ	1.106.901.060	OFICIAL	25/10/2023	29/11/2023
7	JAN CARLOS MARTINEZ MORENO	1.085.050.221	OFICIAL	25/10/2023	29/11/2023
8	ANDRES STIVEN BARAHONA DIAZ	1.033.808.300	OFICIAL	25/10/2023	29/11/2023
9	RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA	4.150.103	OFICIAL	20/11/2023	30/11/2023
10	CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS	1.065.621.720	OFICIAL	20/11/2023	30/11/2023

8 ACTIVIDADES SUPERVISADAS

En los mes de Noviembre del año en curso se supervisa la ejecución de las siguientes actividades:

- Se revisó y aprobó la documentación del personal nuevo que ingreso
- Se revisó las inducciones del personal nuevo
- Se realizó seguimiento a la reunión de COPASST
- Se realizó seguimiento al comité de convivencia
- Se verifico la entrega de EPP al personal nuevo y la reposición de los EPP
- Se realizo recorridos de seguimiento
- Se realizo seguimiento a la conformación de la brigada de emergencia
- Se realizo seguimiento a las inspecciones de andamios, botiquín, camilla, extintores
- Se realizó seguimiento al cronograma de capacitaciones y a la ejecución de las capacitaciones al personal de obra
- Se realizó seguimiento al manejo de sustancias químicas en el contrato de obra
-

7. INFORMACIÓN SST

7.1 PLAN DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la ejecución de contrato de obra No. FDLUSA-CTO-292-2023 nos acogemos al Sistema de gestión de Contratista

7.2. ACCIDENTES Y/O ENFERMEDAD LABORAL

Durante el mes de noviembre del año en curso, no se presentan accidentes, ni incidentes, ni enfermedad laboral en la obra tanto de contratista como de interventoría.

7.3. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

7.3.1. Ingreso de personal

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable, además de obtener y llevar un seguimiento y registro, para la identificación, evaluación y control de los riesgos que se puedan presentar durante la jornada laboral a los trabajadores, se piden los siguientes documentos como soporte:

- ✓ Cedula de Ciudadanía
- ✓ Exámenes medico
- ✓ Afiliación a ARL
- ✓ Afiliación a EPS
- ✓ Afiliación a fondo de pensión
- ✓ Afiliación a caja de compensación
- ✓ Pago de planilla de Seguridad Social

Anexo 1. Documentos de planillas de seguridad social

7.3.2. Primeros auxilios

La interventoría cuenta con un botiquín y un extintor, ubicados en un lugar de fácil acceso, visible

y libre de obstáculos en caso de cualquier emergencia que se pueda presentar.

	
Extintor	Camilla

7.4. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

7.4.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, se solicita al contratista realizar la señalización y demarcación, la cual fue realizada en las diferentes áreas y/o zonas trabajadas o a trabajar, utilizando la cinta de peligro y letreros de advertencia, rutas de evacuación.

	
Señalización y demarcación	Señalización y demarcación

7.4.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El personal de interventoría hace uso adecuado de los elementos de protección personal en las jornadas de trabajo, en la supervisión y seguimiento de las actividades realizadas por el contratista.

Anexo 7. Entrega de EPP

7.4.3. SERVICIO DE CAMPAMENTO

En la oficina de interventoría, se ubican dentro del teatro.

8. CAPACITACIONES

Durante el mes de Noviembre el contratista realizó las siguientes capacitaciones

CAPACITACIÓN	FECHA
Que es un accidente de trabajo	01/11/2023
Riesgo eléctrico	01/11/2023
Riesgos y peligros expuestos en T.S.A	02/11/2023
Reporte de accidente laboral	03/11/2023
Enfermedades laborales	07/11/2023
Riesgo de caída a distinto nivel	08/11/2023
Riesgo mecánico	09/11/2023
Trabajo seguro en alturas	10/11/2023
Rotulación de sustancias Químicas	11/11/2023
Liderazgo Compromiso y responsabilidad	14/11/2023
Trabajo en espacio confinado y contaminantes aéreos y sus efectos en la salud	15/11/2023
Manejo de sustancias Químicas y del estrés	16/11/2023
Trabajo en caliente y ejercicios de calistenia	17/11/2023
Resolución 026 Maltrato a la mujer e inclusión	18/11/2023
Primeros Auxilios	20/11/2023
Prevención de cáncer de piel	21/11/2023
Higiene Lumbal	22/11/2023
Silicosis	23/11/2023
Radiaciones Ionizantes	24/11/2023
Reporte de Accidente Laboral	27/11/2023
Alcohol, tabaquismo y drogadicción	28/11/2023
Enfermedades respiratorias	29/11/2023
Comunicación Efectiva	30 /11/2023

Adicionalmente el 01 de noviembre se realizó pausas activa en conjunto contratista e interventoría

	
Pausas Activas	Capacitaciones

9. OFICIOS INTERVENTORIA

En mes de Noviembre 2023, se realizaron los siguientes oficios, con el fin de dar seguimiento y supervisión del cumplimiento de observaciones.

CONSECUTIVO OFICIO N°	ASUNTO	FECHA
JETING-USA-47.11.2023	Aprobación del informes mensuales SSTMA No1 v2 correspondiente al mes de septiembre del 2023 y del Informe Mensual SST No.2 v2 correspondiente al mes de Octubre del 2023	18 de noviembre del 2023
JETING-USA-47.11.2023	Aprobación del personal remitido para realizar la actividad de lavado de fachada	20 de noviembre del 2023
JETING-USA-48.11.2023	Solicitud de Contratos de pagos de nómina de todo el personal activo tanto administrativo como operativo	22 de noviembre del 2023
JETING-USA-49.11.2023	Seguimiento a las normativas aplicadas en el contrato	27 de noviembre del 2023

10. COMITÉ DEL COPASST Y COCOLA

Para el Mes de octubre el contratista realizo la conformación del COPASST Y COCOLA.

Anexo 5 COPASST y Anexo 6. COCOLA

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEÑALIZACIÓN DE OBRA		
Rutas de evacuación	**Rutas de evacuación**	**Delimitación áreas de trabajo**
		
Delimitación áreas de trabajo	**Elementos de emergencia**	**Punto ecológico**
		
Elementos de emergencia	**Baños**	**Acopios**
		

12. CONCLUSIONES

- ✓ Para el periodo evaluado de Octubre no se reportan accidentes de trabajo.

- ✓ Control y vigilancia en los procedimientos ha permitido espacios de trabajo seguro y el cuidado integral de propios y externos.
- ✓ Seguimiento y control del aseguramiento de seguridad social para el personal activo de obra.

13. COMPONENTE AMBIENTAL

12.1. INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral, Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública cuyo objeto es: contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento y/o adecuación y/o reparación del equipamiento cultural CDC Teatro Servitá ubicado en la calle 165 #. 7. Por disposición de la Ley 80 de 1993 en este tipo de contratos se debe contratar la Interventoría.

El adjudicatario del contrato de obra FDLUSA-CTO-292-2023 es el CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR y el adjudicatario del Contrato de Interventoría FDLUSA-CTO-292-2023 JET INGENIERIA S.A.S..

Este tiene como objeto hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecido por el constructor alineado con los requisitos ambientales establecidos por la entidad.

12.2. OBJETIVO

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y
medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de
las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales

Locales y Nacionales.

13. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL COMPONENTE AMBIENTAL

En el seguimiento y verificación al componente Ambiental en el informe correspondiente al mes de Septiembre, con fecha 01 al 30 de septiembre del año 2023. El consorcio CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR se le realiza ajustes al PIPMA y Al PMA y los soportes entregados en el mes de septiembre, , con el fin de dar cumplimiento a la normatividad expedida por el ministerio de ambiente, se continua en espera de las directrices por parte de la entidad para recibir la retro alimentación al ser un nuevo proceso para el cargue de la información en la plataforma de la SDA, en el mes de agosto se realiza la reunión entre las partes donde se aclaran los requisitos de la normatividad.

En el mes de septiembre se realiza el seguimiento a los compromisos adquiridos contractualmente y a lo acordado en el traslado de árboles del proyecto que se encuentra por fuera del proyecto, determinados por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

.

14. COMPONENTE AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL PIPMA DEL CONSTRUCTOR

A continuación, se presenta el seguimiento de los trámites ambientales correspondientes a la ejecución del contrato FDLUSA-CTO-292-2023

- **Tramite PIPMA**

Se informa que el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN OBRA (PIPMA), se remitió a interventoría por parte en su versión 2, mediante lacomunicación OFI-

CGC20234-018 el día 20/10/2023.

- **TRAMITE PIN AMBIENTAL**

Se informa que el PIN AMBIENTAL del contrato se remitió a interventoría suapertura, mediante la comunicación OFI-CGC20234-019 el día 20/10/2023 y se realiza el traslado con el oficio JETING-USA 30.10.2023 y el día 15 de noviembre del 2023 se realizó la apertura del PIN con el numero 24327 con el número de radicado 2023 ER232111

A continuación se relaciona las imágenes de la apertura de PIN 24327





Fecha Trámite: 2023-10-04 13:14:52
Fecha Vencimiento: 2023-11-20 13:14:52
Trámite: Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas
Dependencia: 0 - RCD
No radicado: 2023ER232111
Proceso: 6043820
Actividad: Revisar información registro
Estado: Activo
Respuestas:

	RADICADO	FECHA	OBSERVACIONES	DESTINATARIO	TIPO DOCUMENTO
	2023ER232111	2023-10-04		ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	Oficio Respuesta

Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL

Actividad: Ingreso de Datos de Obras Públicas y Privadas

Número de radicación: 2023ER232111

Fecha inicio: 2023-11-15 16:10:41

Fecha fin: 2023-11-15 16:58:36

Trámite: Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

15. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PIPMA

Acorde con PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN OBRA (PIPMA) V2 se presentan las actividades desarrolladas por **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4** durante el mes de octubre son las siguientes

15.1 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Las capacitaciones realizadas del componente ambiental son las siguientes

Tipo	TEMA	FECHA
Capacitaciones	Cap. Manejo y disposición de residuos	09/11/2023
	Cap. Medida de control para el manejo de aire	

‘

15.2. INGRESO DE MATERIAL

Los materiales que ingresaron en el mes de octubre son los siguientes :

TOTAL				
MES	MATERIAL	PROVEEDOR	CANTIDAD	
			MES	TOTAL
Nov -23	Agregados (Cemento)	PINTURAS VILLACOLOR S.A.S	0,7 m3	0,7 m3
TOTAL				0,7 M3

15.3. ACTIVIDAD 2. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

El constructor realizo la señalización de los sitios de acopio temporal

TIPO	MATERIALES	MEDIDAS AMBIENTALES	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acopio de agregados pétreos, PVC, madera Metal	A. Pétreo Agregados PVC Madera Metal	1. Se garantiza la señalización que delimita el área del acopio. 2. Se aísla los materiales del suelo 3. Se Identifica los materiales almacenados	  
Acopio de sustancias químicas	Pintura Solventes	1. Se sus fichas de seguridad 2.Etiquetado de sustancias 3. Se aísla los materiales del suelo	
Acopio de residuos	Residuos de: madera, PVC, metal, cartón, Drywall	1. Se garantiza la señalización que delimita el área del acopio. 2. Se aísla los materiales del suelo 3. Se Identifica los materiales almacenados	 
Acopio de RCD	Residuos de demolición y construcción	1. Se garantiza la señalización que delimita el área del acopio. 2. Se aísla los materiales del suelo 3. Se Identifica los materiales almacenados	 
Acopio Respel	Residuos peligrosos	1. Se garantiza la señalización que delimita el área del acopio. 2. Se aísla los materiales del suelo 3. Se Identifica los materiales almacenados	

15.4. LICENCIAS AMBIENTALES

A continuación, se relacionan los gestores de RCD aprobados para el proyecto con sus respectivos permisos ambientales y vigencia.

PROVEEDOR GESTOR RECOLECCIÓN	TIPO DE RESIDUO	VINCULO COMERCIAL GESTOR DISPOSICIÓN FINAL	PERMISO AMBIENTAL
RECICLAJES LYV SAS	R. Ordinarios R. Peligrosos R. Reciclables	CIUDAD LIMPIA	Res 20217000362/2021 CAR
	R. Reciclables	CHATARRERIA AMBIENTAL FM SAS	Res 2018EE266302-2018

15.5. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante el mes de Noviembre NO se realizaron disposición de escombros

Anexo 12 SDA

15.6. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES

Durante el mes de noviembre se realizó la disposición de 421 Kg de material aprovechable

No	FECHA	RESIDUO	TIPO	ESTADO	CANTIDAD	UND	VALE PROVEEDOR	PLACA VEHICULO	PIN AMBIENTAL VEHICULO	GESTOR RECOLECCIÓN	VINCULO COMERCIAL GESTOR DISPOSICIÓN FINAL
1	22/11/2023	CARTON	R. RECICLAJE	SOLIDO	17	KG	392	TDY592	22361	RECICLAJES LYV SAS	RECICLAJES LYV S.A.S Res 20217000362/2021 CAR
2	22/11/2023	CHATARRA	R. RECICLAJE	SOLIDO	54	KG	392	TDY592	22361	RECICLAJES LYV SAS	CHATARRERIA AMBIENTAL FM SAS Res 2018EE266302-2018
3	22/11/2023	PVC	R. RECICLAJE	SOLIDO	5	KG	392	TDY592	22361	RECICLAJES LYV SAS	RECICLAJES LYV S.A.S Res 20217000362/2021 CAR
6	22/11/2023	ORDINARIOS R	R. ORDINARIOS	SOLIDO	345	KG	392	TDY592	22361	RECICLAJES LYV SAS	CHATARRERIA AMBIENTAL FM SAS Res 2018EE266302-2018

	
Retiro de material Aprovechable	Capacitaciones

15.7. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Durante el mes de noviembre se realizó la disposición de 81 Kg de Residuos peligrosos y especiales

No	FECHA	RESIDUO	TIPO	ESTADO	CANTIDAD	UND	VALE PROVEEDOR	PLACA VEHICULO	PIN AMBIENTAL VEHICULO	GESTOR RECOLECCIÓN	VINCULO COMERCIAL GESTOR DISPOSICIÓN FINAL
1	22/11/2023	CARTON	R. RECICLAJE	SOLIDO	17	KG	392	TDY592	22361	RECICLAJES LYV SAS	RECICLAJES LYV S.A.S Res 20217000362/2021 CAR
2	22/11/2023	CHATARRA	R. RECICLAJE	SOLIDO	54	KG	392	TDY592	22361	RECICLAJES LYV SAS	CHATARRERIA AMBIENTAL FM SAS Res 2018EE266302-2018

15.8. APROVECHAMIENTO

Durante el mes de noviembre se realizó la reutilización INSITU de 48 TON

INFORME	FECHA	TIPO DE MANEJO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD SUELTO (Tn)	CANTIDAD CERTIFICADA (Tn)	CERTIFICACIÓN	APROV (Tn)	DISPOSICIÓN (Tn)
1	Sep-23	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0
2	Oct-23	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0
3	Nov-23	Aprovechamiento	In situ	Lamina metálica	32	PN	PN	48	0
TOTAL RCD					32	PN	- -	48	0
					Tn	m3 Certificado	- -	APROV (Tn)	DISP (Tn)

	
Retiro de material Aprovechable	Capacitaciones

15.9. MANEJO DE AGUA

Para este mes de octubre se da inicio a actividades constructivas por lo cual se realiza la protección de los sumideros existentes en obra

TIPO	No	UBICACIÓN	MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sumidero	1	Entrada principal teatro costado oriental	Protección con malla azul para prevenir el ingreso de materiales de obra	
	2	Acopio principal	Protección con malla azul para prevenir el ingreso de materiales de obra	

	3	Sendero peatonal costado sur del teatro (Abajo)	Protección con malla azul para prevenir el ingreso de materiales de obra	

15.10. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO

Se realiza el seguimiento a la protección del arbolado

Protección del Arbolado

16. CONCLUSIONES

- Se da implementación a los programas del PIPMA
- No se realizó disposición de RCD
- Se ingreso 10,93 m^3 de material para la ejecución del contrato

17. ANEXOS

Anexo 1: Planillas de seguridad Socia

Anexo 2: Oficios realizados por interventoría

Anexo 3: Paz Y Salvos

Anexo 4: Inducciones

Anexo 5COPASST

Anexo 6: Cocola

Anexo 7. Entrega EPP

Anexo 8. Inspecciones

Anexo 9. Permisos ATS

Anexo 10. PGRCD

Anexo 11 Capacitaciones

Anexo 12. SDA

ANEXO 1: DOCUMENTOS Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENTORIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CALLE 76 65-35 CE 3M PISO 2	3117029	T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28427268	E	2023-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.621.500	0	BANCO AV VILLAS

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15 de 15	28427268	2023-12-20	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CALLE 76 65-35 CE 3M PISO 2		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28427268	E	2023-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.621.500	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15 de 15	28427268		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
47.479.307	55.939.308	55.939.308	55.939.308	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	7.748.300	0	0	0	7.748.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	651.900	0	0	0	651.900
PORVENIR	230301	800224808	8	8	4.896.400	0	0	0	4.896.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.014.400	0	0	0	2.014.400
EPS(Administradoras: 4)				15	2.182.500	0	0	0	2.182.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	80.400	0	0	0	80.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	442.200	0	0	0	442.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	8	1.579.900	0	0	0	1.579.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				15	2.508.200	0	0	0	2.508.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	15	2.508.200	0	0	0	2.508.200
CCF(Administradoras: 3)				15	2.182.500	0	0	0	2.182.500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	8	1.348.600	0	0	0	1.348.600
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	2	115.800	0	0	0	115.800
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	5	718.100	0	0	0	718.100
Gran Total					14.621.500	0	0	0	14.621.500

CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023861208		GONZALEZ FONSECA GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 47 b sur n 24 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	254591757	9458474814	I	2023/12/05	2023/11/02	NEQUI	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1023861208	GONZALEZ GINNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023861208		GONZALEZ FONSECA GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 47 b sur n 24 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	254591757	9458474814	I	2023/12/05	2023/11/02	NEQUI	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$358,900**	**$0**	**$0**	**$358,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455131	8	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 34 11 17 SUR APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288616385	9459087142	E	2023/11/09	2023/11/20	NEQUI	11	$1,468,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1033808300	BARAHONA DIAZ ANDRES STIVEN	X																	230301	13	$502,667	$80,500	EPSC34	13	$502,667	$20,200	CCF24	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0	Si	$155,900
2	CC	1143341774	DE LAS AGUAS LOPEZ YEISON DE JESUS	X																	230301	18	$696,000	$111,400	EPS002	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
3	CC	1085050221	MARTINEZ MORENO JAN CARLOS	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS017	8	$309,334	$12,400	CCF24	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
4	CC	1099207267	QUIROGA HERREÑO ALEXANDER	X																	230301	18	$696,000	$111,400	EPS002	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
5	CC	1106901060	RUCINQUE LOPEZ JHONATAN STHIVEN	X																	230301	18	$696,000	$111,400	EPS005	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
6	CC	17065214	SANCHEZ MATEUS CARLOS ARTURO	X																		0	$0	$0	EPS008	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	Si	$110,000
7	CC	79579011	SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO	X																	230201	19	$734,667	$117,600	EPS008	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
8	CC	79807492	VARGAS DIAZ LUIS CARLOS	X																	230301	18	$696,000	$111,400	EPSC34	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
Total	**Afiliados(8)**																						$4,330,668	$693,200			$5,065,335	$203,000			$5,065,335	$203,000			$5,065,335	$353,000		$0	$0		$1,452,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455131	8	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 34 11 17 SUR APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288616385	9459087142	E	2023/11/09	2023/11/20	NEQUI	11	$1,468,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$693,200	$7,600	$0	$700,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$575,600	$6,300	$0	$581,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$117,600	$1,300	$0	$118,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$353,000	$3,900	$0	$356,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$353,000	$3,900	$0	$356,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$203,000	$2,300	$0	$205,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$203,000	$2,300	$0	$205,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$203,000	$2,600	$0	$205,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$48,100	$600	$0	$48,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$58,800	$700	$0	$59,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$12,400	$200	$0	$12,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$55,800	$700	$0	$56,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$27,900	$400	$0	$28,300
TOTAL				**8**	**$1,452,200**	**$16,400**	**$0**	**$1,468,600**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-13, 03:41:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059099143

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 13/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORES JEP SAS		
Documento	NI901209853	**Dirección**	CL 7 #90 - 64 IN 1 AP 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6941725
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PINZON ROMERO JESUS EVELIO	**Identificación**	CC 79040929
Total Afiliados	13	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001667559	DEIMER YESID MOSQUERA CASTRO	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1004503740	LUIS ANGEL PALMERA CABALLERO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1006777854	PAULA LIZETH CALDERON GOMEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1019148496	MARIA PAULA GUIO LEIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1020785249	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF21) CAFAM	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1045326092	CRISTIAN ALEXANDER GOMEZ LONDOÑO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1045327246	MATEO RESTREPO MARULANDA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1192745927	BREYMER VANEGAS QUINTERO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 15539853	RAMIRO EDUARDO ESTRADA GOMEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 3555929	DARIO DE JESUS JIMENEZ	01	03	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.300
CC 6391021	VICTOR HUGO RUIZ CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 79040929	JESUS EVELIO PINZON ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 91476147	YAIR TOVAR REY	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.078.669	$ 9.426.669	$ 9.426.669	$ 9.426.669	$ 1.452.800	$ 377.500	$ 560.100	$ 377.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.767.900	$ 0	$ 2.767.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-16, 01:34:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1057915222

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 16/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORES JEP SAS		
Documento	NI901209853	**Dirección**	CL 7 #90 - 64 IN 1 AP 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6941725
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PINZON ROMERO JESUS EVELIO	**Identificación**	CC 79040929
Total Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019148496	MARIA PAULA GUIO LEIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1020785249	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF21) CAFAM	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1144101111	MATEO MORALES SANTAMARIA	01	00		X															0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.600	(EPS010) EPS SURA	$ 116.000	$ 4.700	0,522	$ 116.000	$ 700	(CCF21) CAFAM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.700
CC 6391021	VICTOR HUGO RUIZ CUERVO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 10.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 66.667	$ 2.700	6,960	$ 66.667	$ 4.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800
CC 79040929	JESUS EVELIO PINZON ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.482.667	$ 5.482.667	$ 5.482.667	$ 5.482.667	$ 877.300	$ 219.400	$ 277.800	$ 219.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.593.900	$ 2.200	$ 1.596.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018451468		DIAZ GONZALEZ JOAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 43 A SUR 72 G75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	03844667	9455899340	I	2023/12/02	2023/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$560,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$240,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$240,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$240,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018451468	DIAZ JOAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$240,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$240,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018451468		DIAZ GONZALEZ JOAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 43 A SUR 72 G75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	03844667	9455899340	I	2023/12/02	2023/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$560,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**1**	**$560,000**	**$0**	**$0**	**$560,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263698-7	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	CARRERA 77BIS N 64I 87	6015649942	administracion@gmycon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	13/12/2023	72883421	$3.913.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	65.400	0		0		0	0	0	0	65.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	150.200	0		0		0	0	0	0	150.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	549.500	0	0	0	0	0	0		549.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.039.700	0	0	0	0	0	0		1.039.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	472.800	0	0	0	0	0	0		472.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	820.000				820.000	0	0	820.000			8.200	820.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	84.000	0	0	84.000	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	431.600	0	0	431.600	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263698-7	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS		CARRERA 77BIS N 64I 87	6015649942	administracion@gmycon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	13/12/2023	72883421	$3.913.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	515.600	515.600
Pensión	3	2.062.000	2.062.000
Riesgos Laborales	1	820.000	820.000
CCF	2	515.600	515.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.913.200	3.913.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901263698-7	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS		CARRERA 77BIS N 64I 87	6015649942	administracion@gmycon.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					8	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-12	2023-11	E	13/12/2023	72883421	$3.913.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015392343	GOYENECHE MONTOYA WILMAR ANDRES	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	5	167.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	1070917473	CUENCA RODRIGUEZ JUAN DOMINGO	1	0			S		X						X									25-14	604.690	96.800	0	0	0	0	EPS037	604.690	24.200	14-4	604.690	5	42.100	CCF22	604.690	24.200	0	0	0	0	0
3	CC	1053334397	SALINAS RUGE SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	79666349	MORENO GARCIA JUAN FRANCISCO	1	0			S								X									230201	1.634.057	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.057	65.400	14-4	1.634.057	5	113.800	CCF22	1.634.057	65.400	0	0	0	0	0
5	PT	6825653	INFANTE COLINA JOSE DEL CARMEN	1	0			S		X						X									230301	798.024	127.700	0	0	0	0	EPS037	798.024	32.000	14-4	798.024	5	55.600	CCF22	798.024	32.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019131054	MURCIA CONTRERAS CRISTIAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	1121855296	HERNANDEZ FLOREZ ERIK LEANDRO	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPSC34	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF03	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
8	CC	1014240634	SANCHEZ RUIZ DAVID RICARDO	1	0			S																	25-14	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS037	2.350.000	94.000	14-4	2.350.000	5	163.600	CCF22	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263698-7	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	CARRERA 77BIS N 64I 87	6015649942	administracion@gmycon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72446744	$3.966.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.700	0		0		0	0	0	0	68.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	161.800	0		0		0	0	0	0	161.800	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	78.400	0		0		0	0	0	0	78.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.075.200	0	0	0	0	0	0		1.075.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	461.400	0	0	0	0	0	0		461.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	836.300				836.300	0	0	836.300			8.363	836.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	78.400	0	0	78.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	446.500	0	0	446.500	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263698-7	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS		CARRERA 77BIS N 64I 87	6015649942	administracion@gmycon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72446744	$3.966.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	524.900	524.900
Pensión	3	2.080.600	2.080.600
Riesgos Laborales	1	836.300	836.300
CCF	2	524.900	524.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.966.700	3.966.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901263698-7	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS		CARRERA 77BIS N 64I 87	6015649942	administracion@gmycon.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72446744	$3.966.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015392343	GOYENECHE MONTOYA WILMAR ANDRES	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	5	167.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	1070917473	CUENCA RODRIGUEZ JUAN DOMINGO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1053334397	SALINAS RUGE SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	79666349	MORENO GARCIA JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	19344667	GOYENECHE DURAN HECTOR JULIO	1	3			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-4	116.000	5	8.100	CCF22	116.000	4.700	0	0	0	0	0
6	PT	6825653	INFANTE COLINA JOSE DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1019131054	MURCIA CONTRERAS CRISTIAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1121855296	HERNANDEZ FLOREZ ERIK LEANDRO	1	0			S	X																230301	1.960.000	313.600	0	0	0	0	EPSC34	1.960.000	78.400	14-4	1.960.000	5	136.500	CCF03	1.960.000	78.400	0	0	0	0	0
9	CC	1014240634	SANCHEZ RUIZ DAVID RICARDO	1	0			S	X																25-14	1.723.334	275.800	0	0	0	0	EPS037	1.723.334	69.000	14-4	1.723.334	5	120.000	CCF22	1.723.334	69.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901455131	8	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 34 11 17 SUR APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	339496504	9460390355	E	2023/12/11	2023/12/15	NEQUI	4	$1,619,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	5883546	ARCHILA JOSE ANCIZAR		0	$0	$0	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF24	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
2	CC	1033808300	BARAHONA DIAZ ANDRES STIVEN	230301	7	$270,667	$43,400	EPSC34	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$294,834	$11,800	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
3	CC	1143341774	DE LAS AGUAS LOPEZ YEISON DE JESUS	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$117,612	$4,800	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
4	CC	79616478	GONZALEZ GONZALEZ ALBER DARIO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	1085050221	MARTINEZ MORENO JAN CARLOS	230301	24	$928,000	$148,500	EPS017	24	$928,000	$37,200	CCF24	24	$979,556	$39,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
6	CC	79332746	PEÑA FONSECA PEDRO JOSE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
7	CC	1099207267	QUIROGA HERREÑO ALEXANDER	230301	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF24	24	$995,667	$39,900	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
8	CC	1106901060	RUCINQUE LOPEZ JHONATAN STHIVEN	230301	24	$928,000	$148,500	EPS005	24	$928,000	$37,200	CCF24	24	$995,667	$39,900	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
9	CC	17065214	SANCHEZ MATEUS CARLOS ARTURO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	79579011	SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			**$4,369,335**	**$699,300**			**$6,032,002**	**$241,800**			**$6,283,337**	**$251,800**			**$6,032,002**	**$420,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$699,300	$2,900	$0	$702,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$6,200	$100	$0	$6,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$507,500	$2,000	$0	$509,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$800	$0	$186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$420,100	$1,700	$0	$421,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$420,100	$1,700	$0	$421,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$251,800	$1,000	$0	$252,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$251,800	$1,000	$0	$252,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$241,800	$1,200	$0	$243,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$10,900	$100	$0	$11,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$92,800	$400	$0	$93,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$40,400	$200	$0	$40,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$40,300	$200	$0	$40,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$57,400	$300	$0	$57,700
TOTAL				**10**	**$1,613,000**	**$6,800**	**$0**	**$1,619,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018451468		DIAZ GONZALEZ JOAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 43 A SUR 72 G75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	03735539	9443352045	I	2023/11/02	2023/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018451468	DIAZ JOAN	230301	30 $1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/11/02 02:31 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018451468		DIAZ GONZALEZ JOAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 43 A SUR 72 G75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	03735539	9443352045	I	2023/11/02	2023/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$285,000**	**$0**	**$0**	**$285,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901309170-0	RYA INGENIERIA Y DISEÑO SAS		CR 86 59 A 21 SUR	3205047528	ryaingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72400949	$1.362.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	248.500				248.500	0	0	248.500			2.485	248.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	185.600	0	0	185.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	185.600	185.600
Pensión	3	742.400	742.400
Riesgos Laborales	1	248.500	248.500
CCF	1	185.600	185.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.362.100	1.362.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901309170-0	RYA INGENIERIA Y DISEÑO SAS		CR 86 59 A 21 SUR	3205047528	ryaingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72400949	$1.362.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79804533	RODRIGUEZ AREVALO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	80254511	SAAVEDRA CONTRERAS JONY SMITH	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	80252763	GRANADOS VELANDIA FREDY JOVAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	80254599	SAAVEDRA CONTRERAS OMAR JAIR	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1059283220 **Fecha de creación del** miércoles, 29 de noviembre de 2023 08:55:43 AM **Período de Cotización:** 2023-10

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2023-11

PAGADA 25/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2023-11-25, la empresa RYA INGENIERIA Y DISEÑO SAS con documento de identificación NI901309170, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1000148194	VARGAS MONTAÑEZ EDGAR ANDREY	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 1.082.667	$ 1.082.667	$ 0	$ 1.082.667	$ 1.082.667
CC 1012452999	FUENTES PARRA DAIRO ALONSO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 502.667	$ 0	$ 502.667	$ 502.667
CC 1024557377	ALVAREZ GARZON WILMER ANTONIO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 270.667	$ 0	$ 270.667	$ 270.667
CC 1026562644	LUCERO RINCON JOHN JAIRO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 38.667	$ 0	$ 38.667	$ 38.667
CC 1032443052	QUETE AVILA VIDAL ALFONSO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 812.000	$ 0	$ 812.000	$ 812.000
CC 1065621720	SABOGAL VARGAS CESAR ENRIQUE	PROTECCION	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 812.000	$ 0	$ 812.000	$ 812.000
CC 4150103	DAZA BARAHONA RAFAEL ANTONIO	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 734.667	$ 734.667	$ 0	$ 734.667	$ 734.667
CC 79713512	RUIZ SOTELO MARCO AURELIO	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 502.667	$ 0	$ 502.667	$ 502.667
CC 79818528	QUINTERO RODRIGUEZ CESAR EDISON	PORVENIR	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 502.667	$ 0	$ 502.667	$ 502.667
CC 79892016	SALGADO MARTINEZ OSCAR ROLANDO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 270.667	$ 0	$ 270.667	$ 270.667
CC 9022838	GARCIA ALEMAN BENITO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 38.667	$ 0	$ 38.667	$ 38.667

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

OcuSalud LPS
SALUD OCUPACIONAL
NIT. 90.735.772-8
CALLE 24 No. 20-4
324 442 8000
301 734 7476
www.ocusaludlps.com
ocupacional@ocusaludlps.com

FECHA: 12/08/2023

NOMBRE: DAZA BARAHONA RAFAEL ANTONIO

IDENTIFICACIÓN C.C: 4150103

TIPO DE EXÁMEN:

INGRESO:	X	TRABAJO PERIÓDICO:		TRABAJO EN ALTURAS:	X

INFORMACIÓN GENERAL:

EMPRESA: DESING & KONSTRUCTION SAS NIT: 901055028-0 **CARGO:** OFICIAL DE CONSTRUCCION

GAFAS. SI: X **NO:** **PESO:** 64 **KG.** **RH:** O+ **ESTATURA:** 1.68 **EDAD:** 61

OPTOMETRÍA	NORMAL	COLESTEROL	NORMAL
ESPIROMETRÍA	NORMAL	TRIGLICERIDOS	NORMAL
ELECTROCARDIOGRAMA	NORMAL	GLICEMIA	NORMAL
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	QUÍMICA PARÁMETROS NORMALES	NORMAL
AUDIOMETRÍA	NORMAL	OTROS:	NORMAL

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN VISUAL:

1) Control Optometría en 1 año: x **2).** Corrección Óptica con Anteojos: x **3).**Uso de Corrección Óptica Permanente: x

CONCLUCION: CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO:

EXÁMEN DE INGRESO	SI	NO
APTO SIN RESTRICCIONES	X	
APLAZADO		
APTO CON RESTRICCIONES		
EXÁMEN MÉDICO PRE-OCUPACIONAL	X	
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	X	
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X	

OPTOMETRÍA	SI	NO
APTO PARA SEGUIR DESEMPEÑANDO EL CARGO	X	
REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		X
REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		X
REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTEMENTE		X
PRESENTA ALTERACIÓN EN SALUD		X
REMISIÓN A EPS		

Valoración médica ocupacional y paraclínicos según resolución N° 42-72 de 2021 del ministerio de trabajo

EXÁMEN DE RETIRO:	SI	NO
Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso?		X
Estas alteran la capacidad laboral del trabajador?		X

Se autoriza al trabajador para laborar en alturas y espacios confinados según resultados del Cuestionario, valorización médica ocupacional y paraclínicos según resolución N° 42-72 de 2021 del ministerio de trabajo

SI (X) - NO ( )

Recomendaciones: CONTROL MÉDICO DE RUTINA EN LA EPS, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCIÓN DE PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

PACIENTE APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS Y ALTURAS (SI)

FIRMA DEL PACIENTE

HUELLA

FIRMA DEL MÉDICO

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA identificado(a) con CC 4150103 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	04/05/2019
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO RESTREPO
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 15 días del mes noviembre del 2023 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA** con **CC** No. **4150103**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
Empleador: N 901309170 - R&A INGENIERIA Y DISEÑOS S.A.S	**Fecha de última cobertura:** 12/10/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** OBRERO **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301021280860.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **4150103,** se encuentra afiliado/a desde **16/03/1998** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 11 de octubre de 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:54:59 horas del 20/11/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **4150103,**
Apellidos y Nombres **DAZA BARAHONA RAFAEL ANTONIO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **GM INGENIERIA Y CONCRETO**, con NIT **901263698-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:15:16 PM horas del 15/11/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **4150103**
Apellidos y Nombres: **DAZA BARAHONA RAFAEL ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de noviembre de 2023, a las 19:14:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	4150103
Código de Verificación	4150103231115191431

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

APROBACIÓN MINTRABAJO
08SE2022220100000031519
08 DE JULIO DE 2022

CEFECOL

CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S

NIT 901.486.560-7

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

Hace constar que:

RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 4150103

EMPRESA: R&A INGENIERIA Y DISEÑOS S.A.S
REP. Cesar Augusto Rodriguez Arevalo
NIT: 901309170 - 0
ARL: POSITIVA

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogota el 16 noviembre 2023. Se expide en Bogota el 16 noviembre 2023

Expedido en Bogotá el 16 de noviembre de 2023

NANCY LORENA RIOS FORERO
REPRESENTANTE LEGAL

TSA - 16754

HEIDY YUNAN PADILLA RINCON
RES. No.1648 23/07/2013

CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.478-1

Para verificar la validez de este certificado consulte la página www.cefecol.com
Cra 78C N° 59-40 Sur. Bogotá Celular: 3015468248 Email:verificacioneducarcolombia@gmail.com

NTC 6072: 2014 Emitida por CELAC código 30.478 - 1
Acreditado por ONAC con el código 18-CPR-002

CEFECOL CENTRO DE FORMACIÓN
EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 4150103

CONSECUTIVO
TSA - 16754

EXPEDICIÓN
16 de noviembre de 2023

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3015468248 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.CEFECOL.COM



Representante Legal

www.cefecol.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.022.838
GARCIA ALEMAN

APELLIDOS
BENITO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1981
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-MAR-2000 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

DR. JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Salud Ocupacional
NIT. 900.149.333-6

CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA: 25/10/2023
NOMBRE: BENITO GARCIA ALEMAN
IDENTIFICACIÓN/CC: 9022838

TIPO DE EXÁMEN INGRESO [X] PERIÓDICO [ ] TRABAJO EN ALTURAS [X]

INFORMACIÓN GENERAL:

EMPRESA: R&A INGENIERIA Y DISEÑO SAS
CARGO: ENCHAPADOR

RESULTADOS EXÁMENES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

OPTOMETRÍA		NORMAL				**COLESTEROL** SI
ESPIROMETRÍA		NO APLICA				**TRIGLICERIDOS** SI
ELECTROCARDIOGRAMA		NORMAL				**GLICEMIA** SI
ÉNFASIS ELECTROMUSCULAR		NORMAL				**QUÍMICA PARÁMETROS NORMALES**
HEMOCLASIFICACIÓN	O+	**ESTATURA**	1.67	**PESO**	72KG	**AUDIOMETRÍA** SI

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXÁMEN DE INGRESO	SI	NO	EXÁMEN PERIÓDICO	SI	NO
APTO SIN RESTRICCIONES	X		APTO PARA CONTINUAR EN EL CARGO	X	
APLAZADO			RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		X
APTO CON RESTRICCIONES			REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		X
EXÁMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL	X		REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		X
APTO PARA ESPACIOS CON CONFINADOS	X		PRESENTA ALTERACIÓN EN SALUD		X
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISIÓN A EPS		X

EXÁMEN DE RETIRO	SI	NO
¿Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso?		X
¿Estas alteran la futura capacidad laboral del trabajador?		X

Se autoriza al trabajador para laborar, en alturas y espacios confinados según resultados del cuestionario, valorización médica ocupacional y paraclínicos.

SI: X NO:

RECOMENDACIONES:
CONTROL MEDICO DE RUTINA EN LA EPS, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA COVID 19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.
OBSERVACIONES:
DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022.
NO PRESENTA SINTOMAS RELACIONADOS CON EL SINDROME RESPIRATORIO SERVERO (SARS-COV2)

PACIENTE APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS (SI)

FIRMA DEL MÉDICO



FIRMA DEL PACIENTE

CRA 22 NO. 22-33 B. OLAYA
Verificaciones: 3244126073
Correo:djuanmartinezocupacional@gmail.com
www.drmartinezocupacionales.com.co

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) BENITO GARCIA ALEMAN identificado(a) con CC 9022838 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	12/02/2021
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TIERRA GRATA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 07 días del mes noviembre del 2023 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) DIANA PAOLA PERDOMO SEMANATE identificado(a) con CC 53105876 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 2° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	12/02/2021
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TIERRA GRATA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 07 días del mes noviembre del 2023 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) EMILY DAYANNA GARCIA PERDOMO identificado(a) con CC 1016947306 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO.

Fecha de Activación de	12/02/2021
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TIERRA GRATA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 07 días del mes noviembre del 2023 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **BENITO GARCIA ALEMAN** con **CC** No. **9022838**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
Empleador: NI 901309170 - R&A INGENIERIA Y DISEÑOS S.A.S	**Fecha de última cobertura:** 30/10/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** OBRERO **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20230102164566.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GARCIA ALEMAN BENITO** identificado(a) con **CC** número **9.022.838** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de junio de 2011 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023110307310

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:28:25 horas del 03/11/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **9022838,**
Apellidos y Nombres **GARCIA ALEMAN BENITO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **contructores jep**, con NIT **901209583-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2023

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación: Cédula de ci

Número Identificación: 9022838

¿ Cuanto es 5 + 3 ? 38

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) BENITO GARCIA ALEMAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 9022838.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, noviembre 01, 2023 - Hora de consulta: 08:06:51

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inacti automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

Privacidad - Términos

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:23:57 AM horas del 03/11/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **9022838**
Apellidos y Nombres: **GARCIA ALEMAN BENITO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 03 de noviembre de 2023, a las 07:21:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	9022838
Código de Verificación	9022838231103072117

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.065.621.720
SABOGAL VARGAS

APELLIDOS

CESAR ENRIQUE

NOMBRES

Cesar Vargas

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1990
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-OCT-2008 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-1500150-01220683-M-1065621720-20210304 0073689586A 1 8501495269

COMPESALUD

IPS E.U.NIT. 830.136.311-5qm
Código Prestador Servicios No. 1100112762-02
Licencia en Salud Ocupacional No. 10722 de 08/11/08

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL
(INGRESO OCUPACIONAL)

FECHA: 07/10/23

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] **PERIODICO** [ ] **RETIRO** [ ]
INFORMACION :

NOMBRE DEL TRABAJADOR: CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS **Sexo:** [M]
Documento de Identidad: C.C. [X] **T.I.** [ ] **C.E.** [ ] **Numero:** 1065621720 **Edad:** 33 AÑOS
Eps: FAMISANAR **Cargo:** PINTOR
Empresa: R&A INGENIERIA Y DISEÑO SAS **Nit :** 9013091700

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXÁMEN REALIZADO			RESULTADO			OBSERVACIONES
GLICEMIA			NORMAL			
PERFIL LIPIDICO			NORMAL			
PSICOTEST DE ALTURAS			NORMAL			
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR			NORMAL			
AUDIOMETRIA (ESCALA DE LARSEN)			SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL			
ESPIROMETRIA (KNUDSON)			NO APLICA (DEC. 421/2020)			
VISIOMETRIA (OPTEC-2000)			SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL			
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS			SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL			
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS			SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL			
HEMOCLASIFICACION	O+	ESTATURA	1.65 CM	PESO	68 KG	

CONCLUSIONES

1. **RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS** **SI** [ ] **NO** [X] **Tratamiento:** **SI** [ ] **NO** [X] **¿Cuál?**_____

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO-CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO SIN RESTRICCIONES	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO		
APLAZADO			REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		
APTO CON RESTRICCIONES			REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		
APTO PARA TRABAJAR	X		PRESENTA ALTERACION EN SALUD		
APTO PARA TRABAJAR	X		REMISION A EPS		

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
¿Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso?		
¿Estas alteraciones afectan la futura capacidad laboral del trabajador?		

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SUGUN CIRCULAR 030 DEL 2020.

Valoración médica ***ocupacional y paraclínicos según resolución N° 1409 del 23 de julio del 2012 El examinado CERTIFICA que no omitió ningún dato sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta.***

Medico		***Paciente***	
Firma:		***Firma:***	
Nombre:	**Dra.Luisa Fernanda Martinez**	**Nombre:**	
Reg. Medico	**41685050**	**Doc. No.:**	

HUELLA

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS identificado(a) con CC 1065621720 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	07/05/2021
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERO DE MAYO
Categoría:	B

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 15 días del mes noviembre del 2023 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS** con **CC** No. **1065621720**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
Empleador: N 901309170 - R&A INGENIERIA Y DISEÑOS S.A.S	**Fecha de última cobertura:** 10/10/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** OBRERO **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301021280882.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SABOGAL VARGAS CESAR ENRIQUE** identificado(a) con **CC** número **1.065.621.720** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de agosto de 2021 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 11 de octubre de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023101114062

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

1065621720

¿ Cuanto es 4 + 3 ?

1

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1065621720.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, noviembre 15, 2023 - Hora de consulta: 19:09:08

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inacti automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

Privacidad - Términos

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:11:40 PM horas del 15/11/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1065621720**
Apellidos y Nombres: **SABOGAL VARGAS CESAR ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de noviembre de 2023, a las 19:10:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065621720
Código de Verificación	1065621720231115191046

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:49:32 horas del 20/11/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1065621720,** Apellidos y Nombres **SABOGAL VARGAS CESAR ENRIQUE**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **jet ingenieria sAS**, con NIT **802024876-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

APROBACIÓN MINTRABAJO
08SE2022220100000031519
08 DE JULIO DE 2022

CEFECOL

CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S

NIT 901.486.560-7

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021
Hace constar que:

CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1065621720

EMPRESA: R&A INGENIERIA Y DISEÑOS S.A.S
REP. Cesar Augusto Rodriguez Arevalo
NIT: 901309170 - 0
ARL: POSITIVA

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogota el 16 noviembre 2023. Se expide en Bogota el 16 noviembre 2023

Expedido en Bogotá el 16 de noviembre de 2023

NANCY LORENA RIOS FORERO
REPRESENTANTE LEGAL

TSA - 16755

HEIDY YUNAN PADILLA RINCON
RES. No.1648 23/07/2013

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.478-1

Para verificar la validez de este certificado consulte la página www.cefecol.com
Cra 78C N° 59-40 Sur. Bogotá Celular: 3015468248 Email:verificacioneducarcolombia@gmail.com

NTC 6072: 2014 Emitida por CELAC código 30.478 - 1
Acreditado por ONAC con el código 18-CPR-002

CEFECOL CENTRO DE FORMACIÓN
EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1065621720

CONSECUTIVO
TSA - 16755

EXPEDICIÓN
16 de noviembre de 2023

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3015468248 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.CEFECOL.COM



Representante Legal

www.cefecol.com

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-13, 03:41:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059099143

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 13/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORES JEP SAS		
Documento	NI901209853	**Dirección**	CL 7 #90 - 64 IN 1 AP 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6941725
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PINZON ROMERO JESUS EVELIO	**Identificación**	CC 79040929
Total Afiliados	13	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001667559	DEIMER YESID MOSQUERA CASTRO	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1004503740	LUIS ANGEL PALMERA CABALLERO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1006777854	PAULA LIZETH CALDERON GOMEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1019148496	MARIA PAULA GUIO LEIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1020785249	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF21) CAFAM	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1045326092	CRISTIAN ALEXANDER GOMEZ LONDOÑO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1045327246	MATEO RESTREPO MARULANDA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1192745927	BREYMER VANEGAS QUINTERO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 15539853	RAMIRO EDUARDO ESTRADA GOMEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 3555929	DARIO DE JESUS JIMENEZ	01	03	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.300
CC 6391021	VICTOR HUGO RUIZ CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 79040929	JESUS EVELIO PINZON ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 91476147	YAIR TOVAR REY	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.078.669	$ 9.426.669	$ 9.426.669	$ 9.426.669	$ 1.452.800	$ 377.500	$ 560.100	$ 377.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.767.900	$ 0	$ 2.767.900

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023861208		GONZALEZ FONSECA GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 47 b sur n 24 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	318231512	9459149792	I	2024/01/04	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1023861208	GONZALEZ GINNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023861208		GONZALEZ FONSECA GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 47 b sur n 24 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	318231512	9459149792	I	2024/01/04	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$358,900**	**$0**	**$0**	**$358,900**

ANEXO 2: OFICIOS

Barranquilla, 18 de Noviembre del 2023

JETING-USA-42.11.2023

Consorcio Grupo Constructor
Atn. Wilmar Andrés Goyeneche Montoya
Representante Legal.

REF: Contrato de interventoría cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-**

ASUNTO: Aprobación del informes mensuales SSTMA No1 v2 correspondiente al mes de septiembre del 2023 y del Informe Mensual SST No.2 v2 correspondiente al mes de Octubre del 2023

Cordial Saludo,

De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventoría, del proyecto que tiene como objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52"** se da aprobación de los informes mensuales SSTMA No.1 v2 correspondiente al mes de septiembre y el informe mensual No.3 V2 del mes de Octubre del 2023

Atentamente,

Rafaela Paola Passo de la hoz
Director de interventoría
JET INGENIERIA S.A.S

Cra. 35 No. 71-138 Olaya
Teléfono: 3117029
Barranquilla, Atlántico

Barranquilla, 20 de Noviembre del 2023

JETING-USA-47-11-2023

Consorcio Grupo Constructor
Atn. Wilmar Andrés Goyeneche Montoya
Representante Legal.

REF: Contrato de interventoría cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-**

ASUNTO: Aprobación del personal remitido para realizar la actividad de lavada de fachada

Cordial Saludo,

De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventoría, del proyecto que tiene como objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52"** . Después de realizar una revisión y verificación de la documentación remitida para el lavado de fachadas se da aprobación al siguiente personal

Nombre y Apellido	Cedula de Ciudadanía	EPS	ARL	Fondo de Pensión
Rafael Antonio Daza Barahona	4.150.103	Famisanar	Positiva	Colpensiones
Cesar Enrique Sabogal Vargas	1.065.621.720	Famisanar	Positiva	Protección

Atentamente,



Rafaela Paola Passo de la hoz
Director de interventoría

JET INGENIERIA S.A.S

Cra. 35 No. 71-138 Olaya
Teléfono: 3117029
Barranquilla, Atlántico

Barranquilla, 22 de Noviembre del 2023

JETING-USA-48-11-2023

Consorcio Grupo Constructor
Atn. Wilmar Andrés Goyeneche Montoya
Representante Legal.


REF: Contrato de interventoría cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-**

ASUNTO: Solicitud de contratos y pagos de nómina de todo el persona activo tanto administrativo como Operativo

Cordial Saludo,

De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventoría, del proyecto que tiene como objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52"** . Se solicita los contratos y pagos de nómina del personal administrativo y operativo que se encuentran activos en el contrato adicionalmente si se hay personal retirado se solicita el pago de la liquidación de acuerdo con la normatividad vigente y de la obligación

Atentamente,



Rafaela Paola Passo de la hoz
Director de interventoría
JET INGENIERIA S.A.S

Cra. 35 No. 71-138 Olaya
Teléfono: 3117029
Barranquilla, Atlántico

ANEXO 3: PAZ Y SALVO

	Gestión RR.HH	Código:	GM-LIQ-04
		Versión:	1
	FORMATO LIQUIDACIÓN LABORAL	Fecha:	3/10/2023
		Página:	1 de 1

G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.
NIT: 901.263.698-7

NOMBRE: JOSE DEL CARMEN INFANTE COLINA
PPT.: 6,825,653
CARGO: ***AYUDANTE DE OBRA***
LUGAR DE TRABAJO: ***CALLE 165 No. 7-52 Teatro SERVITÁ-Bogotá***
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN: Terminación Contrato obra o labor

FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	20-11-2023	SUELDO BÁSICO:	$ 1,200,000
FECHA DE INICIO CONTRATO	06-10-2023	AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 140,606
TIEMPO TOTAL LABORADO	**45**	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -	**TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:**	**$ 1,340,606**
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	**5**	SANCIONES EN DÍAS	0.00

FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	20-11-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	20-11-2023
FECHA DE CORTE PRIMA	06-10-2023	FECHA DE CORTE CESANTÍAS	06-10-2023
DÍAS PRIMA	**45.00**	**DÍAS CESANTÍAS**	**45.00**

FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	20-11-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	20-11-2023
FECHA DE CORTE VACACIONES	06-10-2023	FECHA DE CORTE INTERESES	06-10-2023
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	1.83	**DÍAS INTERESES**	**45.00**
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	-		
DÍAS PENDIENTES	**1.83**		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1,200,000	/	30	X	1.83333			$ 73,333
CESANTÍAS:	$ 1,340,606	/	360	X	45			$ 167,576
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 167,576	/	360	X	45	X	0.12	$ 2,514
PRIMA SERVICIOS	$ 1,340,606	/	360	X	45			$ 167,576
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	$ 1,160,000	/	30	X	5			$ 193,333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:	$ -							$ -
BONIFICACIONES (NO CONSTITUYEN SALARI	$ 40,000		30	X	5			$ 6,667
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	$ 104,606	/	30	X	5			$ 17,434
TOTAL DEVENGOS								**$ 628,433**

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	193,333	$ -7,733
PENSIÓN:	4%	$	193,333	$ -7,733
PRESTAMOS O ANTICIPOS:		$	-	$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -15,467**

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 612,966**
LA SUMA DE:	seiscientos doce mil novecientos sesenta y seis pesos M-CTE

SE HACE CONSTAR:
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JOSE DEL CARMEN INFANTE COLINA
PPT.: 6825653

Wilmar Andres Goyeneche
Representante Legal
C.C.: 1015392343

	Gestión RR.HH	Código:	GM-LIQ-04
		Versión:	1
	FORMATO LIQUIDACIÓN LABORAL	Fecha:	3/10/2023
		Página:	1 de 1

G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.
NIT: 901.263.698-7

NOMBRE: JUAN DOMINGO CUENCA RODRIGUEZ
C.C..: 1,070,917,473
CARGO: ***OFICIAL DE OBRA***
LUGAR DE TRABAJO: ***CALLE 165 No. 7-52 Teatro SERVITÁ-Bogotá***
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN: Terminación Contrato obra o labor

FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	15-11-2023	SUELDO BÁSICO:	$ 1,800,000
FECHA DE INICIO CONTRATO	06-10-2023	AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 140,606
TIEMPO TOTAL LABORADO	**40**	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -	**TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:**	**$ 1,940,606**
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	**0**	SANCIONES EN DÍAS	0.00

FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	15-11-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	15-11-2023
FECHA DE CORTE PRIMA	06-10-2023	FECHA DE CORTE CESANTÍAS	06-10-2023
DÍAS PRIMA	**40.00**	**DÍAS CESANTÍAS**	**40.00**

FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	15-11-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	15-11-2023
FECHA DE CORTE VACACIONES	06-10-2023	FECHA DE CORTE INTERESES	06-10-2023
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	1.63	**DÍAS INTERESES**	**40.00**
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	-		
DÍAS PENDIENTES	**1.63**		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO				CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1,800,000	/		30	X	1.625			$ 97,500
CESANTÍAS:	$ 1,940,606	/		360	X	40			$ 215,623
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 215,623	/		360	X	40	X	0.12	$ 2,875
PRIMA SERVICIOS	$ 1,940,606	/		360	X	40			$ 215,623
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	$ -	/		30	X	0			$ -
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:	$ -								$ -
BONIFICACIONES (NO CONSTITUYEN SALARI	$ -			30	X	0			$ -
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	$ -	/		30	X	0			$ -
TOTAL DEVENGOS									**$ 531,621**

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:		$	-	$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 531,621**
LA SUMA DE:	Quinientos treinta y un mil seiscientos veinti un pesos M-CTE

SE HACE CONSTAR:
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JUAN DOMINGO CUENCA RODRIGUEZ
C.C..: 1070917473

Wilmar Andres Goyeneche
Representante Legal
C.C.: 1015392343

R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S	FORMATO CONTINUIDAD DEL CONTRATO	Versión 0
		CODIGO R&A-FT-032
		FECHA 29/11/2023

ACTA DE CONTINUIDAD LABORAL

R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.AS., Nit 901.309.170-0. Da a conocer que el trabajador Edgar Andrey Vargas Montañez identificado con cc No. 1.000.148.194 sigue vinculado a la empresa, una vez terminada su labor en el proyecto del teatro Servitá ,será asignado a otro proyecto de le empresa ubicado en la ciudad de Bogotá por este motivo no se adjunta liquidación ya que no hay motivo alguno para liquidar al colaborador

Se firma ,a los 30 días del mes de Noviembre del año 2023, en BOGOTA

Cordialmente,

Cesar Augusto Rodríguez

Cc 79804533

Representante Legal

Edgar Andrey Vargas Montañez

C.c. 1.000.148.194

Empleado

ACTA DE CONTINUIDAD LABORAL

R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.AS., Nit 901.309.170-0. Da a conocer que el trabajador Cesar Enrique Sabogal Vargas identificado con cc No. 1.605.621.720 sigue vinculado a la empresa, una vez terminada su labor en el proyecto del teatro Servitá ,será asignado a otro proyecto de le empresa ubicado en el municipio de Ramiriqui por este motivo no se adjunta liquidación ya que no hay motivo alguno para liquidar al colaborador

Se firma ,a los 30 días del mes de Noviembre del año 2023, en BOGOTA

Cordialmente,

Cesar Augusto Rodríguez

Cc 79804533

Representante Legal

Cesar Enrique Sabogal Vargas

C.c. 1.605.621.720

Empleado

R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S	FORMATO CONTINUIDAD DEL CONTRATO	Versión 0
		CODIGO R&A-FT-032
		FECHA 29/11/2023

ACTA DE CONTINUIDAD LABORAL

R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.AS., Nit 901.309.170-0. Da a conocer que el trabajador Rafael Daza Barahona identificado con cc No. 4.150.103 sigue vinculado a la empresa, una vez terminada su labor en el proyecto del teatro Servitá ,será asignado a otro proyecto de le empresa ubicado en el municipio de Garagoa por este motivo no se adjunta liquidación ya que no hay motivo alguno para liquidar al colaborador

Se firma ,a los 30 días del mes de Noviembre del año 2023, en BOGOTA

Cordialmente,

Cesar Augusto Rodríguez

Cc 79804533

Representante Legal

Rafael Antonio Daza Barahona

C.c. 4.150.103

Empleado

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 001

LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S.

Empleado:	BARAHONA DIAZ ANDRES STIVEN	Identificación:	1033808300	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA	Fecha Liquidación:	05/11/2023	Fecha Terminación:	02/11/2023
Fecha Ingreso:	18/10/2022	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	AYUDANTE DE OBRA			Causal de Terminación:	Finalización de labor

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo*	*Ausencias*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	18/10/2023	02/11/2023	15,0	0,0	15,0	1.160.000	24.167	0	24.167
Prima	18/10/2023	02/11/2023	15,0	0,0	15,0	1.300.606	54.192	0	54.192
Intereses sobre Cesantias	18/10/2023	02/11/2023	15,0	0,0	15,0	54.192	2.258	0	2.258
Cesantias	18/10/2023	02/11/2023	15,0	0,0	15,0	1.300.606	54.192	0	54.192
Total Prestaciones:							**134.808**	**0**	**134.808**
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**134.808**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*	
Aportes Pension Trabajador			0	3.093	
Aportes Salud Trabajador			0	3.093	
Auxilio de Transporte	2	4.667	9.374	0	
Sueldo	2	38.667	77.333	0	
	Total		**86.707**	**6.187**	
	Total Nómina				**80.520**

Neto a pagar: **215.329**

Firma del empleado CC : 1033808300

SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO
79579011

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 002

LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S.

Empleado:	DE LAS AGUAS LOPEZ YEISON DE JESUS	Identificación:	1143341774	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA	Fecha Liquidación:	08/11/2023	Fecha Terminación:	07/11/2023
Fecha Ingreso:	13/10/2022	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	AYUDANTE DE OBRA			Causal de Terminación:	Finalización de labor

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo*	*Ausencias*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	13/10/2023	07/11/2023	25,0	0,0	25,0	1.160.000	40.278	0	40.278
Prima	13/10/2023	07/11/2023	25,0	0,0	25,0	1.300.606	90.320	0	90.320
Intereses sobre Cesantias	13/10/2023	07/11/2023	25,0	0,0	25,0	1.160.000	6.272	0	6.272
Cesantias	13/10/2023	07/11/2023	25,0	0,0	25,0	1.300.606	90.320	0	90.320
Total Prestaciones:							**227.190**	**0**	**227.190**
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retencion en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**227.190**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	10.827
Aportes Salud Trabajador			0	10.827
Auxilio de Transporte	7	4.687	32.808	0
Sueldo	7	38.667	270.667	0
	Total		303.475	21.653
	Total Nómina			281.821

Neto a pagar: 509.011

Firma del empleado CC:1143341774

SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO
79579011

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 003

LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S.

Empleado:	MARTINEZ MORENO JAN CARLOS	Identificación:	1085050221	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA	Fecha Liquidación:	24/11/2023	Fecha Terminación:	24/11/2023
Fecha Ingreso:	23/10/2022	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	AYUDANTE DE OBRA			Causal de Terminación:	Finalización de labor

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo	Ausencias	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	23/10/2023	24/11/2023	32,0	0,0	32,0	1.160.000	51.556	0	51.556
Prima	23/10/2023	24/11/2023	32,0	0,0	32,0	1.300.606	115.609	0	115.609
Intereses sobre Cesantias	23/10/2023	24/11/2023	32,0	0,0	32,0	115.609	10.276	0	10.276
Cesantias	23/10/2023	24/11/2023	32,0	0,0	32,0	1.300.606	115.609	0	115.609
Total Prestaciones:							**293.051**	**0**	**293.051**
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnizacion									0
Retencion en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**293.051**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	13.920
Aportes Salud Trabajador			0	13.920
Auxilio de Transporte	9	4.687	42.182	0
Sueldo	9	38.667	348.000	0
	Total		390.182	27.840
	Total Nómina			362.342

Neto a pagar: 655.393

Jan Carlos Martinez
Firma del empleado CC :1085050221

SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO
79579011

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 005

LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S.

Empleado:	RUCINQUE LOPEZ JHONATAN STHIVEN	Identificación:	1106901060	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA	Fecha Liquidación:	24/11/2023	Fecha Terminación:	24/11/2023
Fecha Ingreso:	13/10/2022	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	AYUDANTE DE OBRA			Causal de Terminación:	Finalización de labor

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Periodo	Ausencias	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	1.160.000	67.667	0	67.667
Prima	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	1.300.606	151.737	0	151.737
Intereses sobre Cesantias	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	151.737	17.703	0	17.703
Cesantias	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	1.300.606	151.737	0	151.737
Total Prestaciones:							**388.844**	**0**	**388.844**
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									388.844

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.920
Aportes Salud Trabajador			0	13.920
Auxilio de Transporte	9	4.687	42.182	0
Sueldo	9	38.667	348.000	0
	Total		390.182	27.840
	Total Nómina			362.342

Neto a pagar: 751.186

Jhonatan SR

Firma del empleado CC :1106901060

SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO
79379011

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 004

LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S.

Empleado:	QUIROGA HERREÑO ALEXANDER	Identificación:	1099207267	Tipo de Contrato:	Labor Contratada
Centro de Costo:	MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA	Fecha Liquidación:	24/11/2023	Fecha Terminación:	24/11/2023
Fecha Ingreso:	13/10/2022	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	AYUDANTE DE OBRA			Causal de Terminación:	Finalización de labor

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo*	*Ausencias*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	1.160.000	67.667	0	67.667
Prima	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	1.300.606	151.737	0	151.737
Intereses sobre Cesantias	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	151.737	17.708	0	17.708
Cesantias	13/10/2023	24/11/2023	42,0	0,0	42,0	1.300.606	151.737	0	151.737
Total Prestaciones:							**388.844**	**0**	**388.844**
Otros Devengados									0
Otras Deducibles									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**388.844**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	13.920
Aportes Salud Trabajador			0	13.920
Auxilio de Transporte	9	4.687	42.182	0
Sueldo	9	38.667	348.000	0
	Total		390.182	27.840
		Total Nómina		362.342
			Neto a pagar:	751.186

Firma del empleado CC : 1099207267

SANCHEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO
79579011

LTG DISTRIBUIDOR	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S. GESTIÓN HUMANA **PAZ Y SALVO GENERAL**	Código:GH-DOC-11 Fecha: 26/08/2023 Versión: 01 Página 1 de 1

Bogotá D.C. 02 de noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo, **ANDRES STIVEN BARAHONA DIAZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.033.808.300** y que desempeñaba el cargo **AYUDANTE DE OBRA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA,** certifico que el **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901.745.472-9 Y LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S., NIT 901.455.131-8**. A la fecha 02/11/2023 se encuentran **PAZ Y SALVO** conmigo, por todo concepto laboral, que las Empresas cumplieron todas las obligaciones legales que por Ley y acuerdo privados se establecieron durante el desarrollo del contrato.

Certificando que las empresas arriba mencionadas se encuentran a paz y salvo conmigo por todo concepto de salarios, primas, indemnizaciones, dotaciones, bonificaciones y demás derechos y obligaciones legales, eximiéndolo de cualquier responsabilidad por perjuicios directos e indirectos, daño emergente, lucro cesante derivada del desarrollo del contrato. Así mismo certifico que he recibido la liquidación dentro del tiempo fijado a plena satisfacción y conformidad; declarando a paz y salvo a las Empresas por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo para todos los efectos legales bajo la gravedad de juramento:

ANDRES STIVEN BARAHONA DIAZ
1.033.808.300

CEL 320 326 13 41

DISTRIBUIDOR	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S. GESTIÓN HUMANA **PAZ Y SALVO GENERAL**	Código:GH-DOC-11 Fecha: 26/06/2023 Versión: 01 Página 1 de 1

Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo, **ALEXANDER QUIROGA HERREÑO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.099.207.267** y que desempeñaba el cargo **AYUDANTE DE OBRA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA,** certifico que el **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901.745.472-9 Y LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S., NIT 901.455.131-8**. A la fecha 24/11/2023 se encuentran **PAZ Y SALVO** conmigo, por todo concepto laboral, que las Empresas cumplieron todas las obligaciones legales que por Ley y acuerdo privados se establecieron durante el desarrollo del contrato.

Certificando que las empresas arriba mencionadas se encuentran a paz y salvo conmigo por todo concepto de salarios, primas, indemnizaciones, dotaciones, bonificaciones y demás derechos y obligaciones legales, eximiéndolo de cualquier responsabilidad por perjuicios directos e indirectos, daño emergente, lucro cesante derivada del desarrollo del contrato. Así mismo certifico que he recibido la liquidación dentro del tiempo fijado a plena satisfacción y conformidad; declarando a paz y salvo a las Empresas por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo para todos los efectos legales bajo la gravedad de juramento:

ALEXANDER QUIROGA HERREÑO
1.099.207.267

CEL 320 326 1341

LTC DISTRIBUIDOR	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S. GESTIÓN HUMANA **PAZ Y SALVO GENERAL**	Código:GH-DOC-11 Fecha: 26/06/2023 Versión: 01 Página 1 de 1

Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo, **JAN CARLOS MARTINEZ MORENO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.085.050.221** y que desempeñaba el cargo **AYUDANTE DE OBRA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA,** certifico que el **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901.745.472-9 Y LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S., NIT 901.455.131-8.** A la fecha 24/11/2023 se encuentran **PAZ Y SALVO** conmigo, por todo concepto laboral, que las Empresas cumplieron todas las obligaciones legales que por Ley y acuerdo privados se establecieron durante el desarrollo del contrato.

Certificando que las empresas arriba mencionadas se encuentran a paz y salvo conmigo por todo concepto de salarios, primas, indemnizaciones, dotaciones, bonificaciones y demás derechos y obligaciones legales, eximiéndolo de cualquier responsabilidad por perjuicios directos e indirectos, daño emergente, lucro cesante derivada del desarrollo del contrato. Así mismo certifico que he recibido la liquidación dentro del tiempo fijado a plena satisfacción y conformidad; declarando a paz y salvo a las Empresas por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo para todos los efectos legales bajo la gravedad de juramento:

Jan Carlos Martinez

JAN CARLOS MARTINEZ MORENO
1.085.050.221

CEL 320 3261341

DISTRIBUIDOR	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S. GESTIÓN HUMANA **PAZ Y SALVO GENERAL**	Código:GH-DOC-11 Fecha: 26/06/2023 Versión: 01 Página 1 de 1

Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo, **JHONATAN STHIVEN RUCINQUE LOPEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.106.901.060** y que desempeñaba el cargo **AYUDANTE DE OBRA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA,** certifico que el **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901.745.472-9 Y LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S., NIT 901.455.131-8**. A la fecha 24/11/2023 se encuentran **PAZ Y SALVO** conmigo, por todo concepto laboral, que las Empresas cumplieron todas las obligaciones legales que por Ley y acuerdo privados se establecieron durante el desarrollo del contrato.

Certificando que las empresas arriba mencionadas se encuentran a paz y salvo conmigo por todo concepto de salarios, primas, indemnizaciones, dotaciones, bonificaciones y demás derechos y obligaciones legales, eximiéndolo de cualquier responsabilidad por perjuicios directos e indirectos, daño emergente, lucro cesante derivada del desarrollo del contrato. Así mismo certifico que he recibido la liquidación dentro del tiempo fijado a plena satisfacción y conformidad; declarando a paz y salvo a las Empresas por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo para todos los efectos legales bajo la gravedad de juramento:

Jhonatan Stl

JHONATAN STHIVEN RUCINQUE LOPEZ
1.106.901.060

CEL 320 3261341.

DISTRIBUIDOR	LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S. GESTIÓN HUMANA **PAZ Y SALVO GENERAL**	Código:GH-DOC-11 Fecha: 26/06/2023 Versión: 01 Página 1 de 1

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo, **YEISON DE JESUS DE LAS AGUAS LOPEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.143.341.774** y que desempeñaba el cargo **AYUDANTE DE OBRA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO TEATRO SERVITRA,** certifico que el **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901.745.472-9 Y LUZ TECHOS Y CUBIERTAS S.A.S., NIT 901.455.131-8**. A la fecha 07/11/2023 se encuentran **PAZ Y SALVO** conmigo, por todo concepto laboral, que las Empresas cumplieron todas las obligaciones legales que por Ley y acuerdo privados se establecieron durante el desarrollo del contrato.

Certificando que las empresas arriba mencionadas se encuentran a paz y salvo conmigo por todo concepto de salarios, primas, indemnizaciones, dotaciones, bonificaciones y demás derechos y obligaciones legales, eximiéndolo de cualquier responsabilidad por perjuicios directos e indirectos, daño emergente, lucro cesante derivada del desarrollo del contrato. Así mismo certifico que he recibido la liquidación dentro del tiempo fijado a plena satisfacción y conformidad; declarando a paz y salvo a las Empresas por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo para todos los efectos legales bajo la gravedad de juramento:

YEISON DE JESUS DE LAS AGUAS LOPEZ
1.143.341.774

QEL 320 3261341

ANEXO 4: INDUCCIONES

CGC-2023	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST CÓDIGO: FT-CGC-018 23/05/2023 VERSIÓN:2 | Pág. 1 de 3

NOMBRES Y APELLIDOS	Benito García Alemán	CÉDULA	4022838
FECHA	8 de Noviembre del 2023	CARGO	Oficial

1. La empresa cuenta con las siguientes políticas
a) Seguridad y Salud en el Trabajo
b) Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente
X c) Seguridad y Salud en el trabajo – espacio libre de humo, alcohol y sustancias psicoactivas – acoso laboral

2. Señale con una X las imágenes en que se exponen a un accidente laboral



3. Como podemos cuidar el medio ambiente marque con una X)
X a) Reciclando, Reutilizando, Reduciendo.
b) Quemado las basuras u/hojas de lis arboles
c) Sacando las bolsas blancas con todos los residuos

4. Colores normativos para la clasificación de residuos: (marque con una X)
a) Azul, blanco. Gris.
b) Blanco, verde, negro
X c) Rojo, negro, verde



5. Escriba tres responsabilidades que tiene el trabajador con la empresa:
1. Uso de guantes, gafas, arnes
2. La limpieza del establecimiento de trabajo
3. Permiso de trabajo.

6. En caso de un incidente o accidente de trabajo a quién se le reporta. (marque con una X)
a). Al amigo más cercano para ver si lo conocia.
X b). Al jefe del área, Inspector SST o brigadista.

Powered by CamScanner

c). Se queda callado para que no lo culpen

7- Identifique los riesgos a los que se expone ✓

a). Riesgo físico, ergonómico y químico.
b). Riego Biológico, publico y desastres naturales.
c). Riesgo eléctrico, locativo, mecánico
d). todas las anteriores

Marque con una X qué Elementos de Protección Personal debe utilizar para la función que va a desempeñar: ✓

Peto	☐	Guantes	☒	Gafas	☒	Mascarillas	☐
Arnés	☒	Cascos	☒	Botas	☒	Tapa oídos	☒

9. Coloque falso o verdadero ✓
a) (V) El COPASST, es el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
b) (V) CCL, Es el comité de convivencia laboral
c) (F) Cuando ocurre un accidente de trabajo, se debe quedar callado y no reportarlo al jefe inmediato.

CALIFICACION: Se califica de 1 a 5 promediando el número de preguntas realizadas (< 3,5 Pierde y se capacitara nuevamente / ≥ 3,5 Aprobado)

VALOR DE LA CALIFICACIÓN 4.5

APROBO: SI ✓ NO _____

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE SST

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A)

Powered by CamScanner

CGC-2023	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST CÓDIGO: FT-CGC-018 23/05/2023 VERSIÓN:2 | Pág. 1 de 3

NOMBRES Y APELLIDOS	Cesar Vargas	CÉDULA	1016091720
FECHA	20/11/2023	CARGO	Oficial

1. La empresa cuenta con las siguientes políticas
a) Seguridad y Salud en el Trabajo
b) Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente
X Seguridad y Salud en el trabajo – espacio libre de humo, alcohol y sustancias psicoactivas – acoso laboral

2. Señale con una X las imágenes en que se exponen a un accidente laboral


X

X



X

3.Como podemos cuidar el medio ambiente marque con una X)
X Reciclando, Reutilizando, Reduciendo.
b) Quemado las basuras u/hojas de lis arboles
c) Sacando las bolsas blancas con todos los residuos

4. Colores normativos para la clasificación de residuos: (marque con una X)
a) Azul, blanco. Gris.
X Blanco, verde, negro
c) Rojo, negro, verde



5. Escriba tres responsabilidades que tiene el trabajador con la empresa:
1. Seguir especificaciones de sst
2. Señalizar area
3. Uso de EPPs

6. En caso de un incidente o accidente de trabajo a quién se le reporta. (marque con una X)
a). Al amigo más cercano para ver si lo conocía.
X Al jefe del área, Inspector SST o brigadista.

Powered by CamScanner

c). Se queda callado para que no lo culpen

7- Identifique los riesgos a los que se expone

a). Riesgo físico, ergonómico y químico.
b). Riego Biológico, publico y desastres naturales.
c). Riesgo eléctrico, locativo, mecánico
d). todas las anteriores

d. Marque con una X qué Elementos de Protección Personal debe utilizar para la función que va a desempeñar:

Peto	[ ]	Guantes	[X]	Gafas	[ ]	Mascarillas	[ ]
Arnés	[ ]	Cascos	[ ]	Botas	[ ]	Tapa oidos	[ ]

9. Coloque falso o verdadero
a) [V] El COPASST, es el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
b) [V] CCL, Es el comité de convivencia laboral
c) [F] Cuando ocurre un accidente de trabajo, se debe quedar callado y no reportarlo al jefe inmediato.

CALIFICACION: Se califica de 1 a 5 promediando el número de preguntas realizadas (< 3,5 Pierde y se capacitara nuevamente / ≥ 3,5 Aprobado)

VALOR DE LA CALIFICACIÓN 5

APROBO: SI ✓ NO _____

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE SST

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A)

Powered by CamScanner

CGC-2023	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST
		CÓDIGO: FT-CGC-018
		23/05/2023
		VERSIÓN:2 | Pág. 1 de 3

NOMBRES Y APELLIDOS	Rafael Daza	CÉDULA	4130103
FECHA	20/12/2023	CARGO	oficial

1. La empresa cuenta con las siguientes políticas
a) Seguridad y Salud en el Trabajo
b) Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente
c) X Seguridad y Salud en el trabajo – espacio libre de humo, alcohol y sustancias psicoactivas – acoso laboral

2. Señale con una X las imágenes en que se exponen a un accidente laboral


X

X



X

3. Como podemos cuidar el medio ambiente marque con una X)
a) X Reciclando, Reutilizando, Reduciendo.
b) Quemado las basuras u/hojas de lis arboles
c) Sacando las bolsas blancas con todos los residuos

4. Colores normativos para la clasificación de residuos: (marque con una X)
a) Azul, blanco. Gris.
b) X Blanco, verde, negro
c) Rojo, negro, verde



5. Escriba tres responsabilidades que tiene el trabajador con la empresa:
1. Usar arnes y epps
2. Reciclar la pirma de reciclaje
3. No llegar al trabajo borracho

6. En caso de un incidente o accidente de trabajo a quién se le reporta. (marque con una X)
a). Al amigo más cercano para ver si lo conocía.
b) X Al jefe del área, Inspector SST o brigadista.

Powered by CamScanner

c). Se queda callado para que no lo culpen

7- Identifique los riesgos a los que se expone

a). Riesgo físico, ergonómico y químico.
b). Riego Biológico, publico y desastres naturales.
c). Riesgo eléctrico, locativo, mecánico
d). todas las anteriores

8. Marque con una X qué Elementos de Protección Personal debe utilizar para la función que va a desempeñar:

Peto	X	Guantes	X	Gafas	X	Mascarillas	X
Arnés	X	Cascos	X	Botas	X	Tapa oidos	X

9. Coloque falso o verdadero
a) (V) El COPASST, es el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
b) (V) CCL, Es el comité de convivencia laboral
c) (F) Cuando ocurre un accidente de trabajo, se debe quedar callado y no reportarlo al jefe inmediato.

CALIFICACION: Se califica de 1 a 5 promediando el número de preguntas realizadas (< 3,5 Pierde y se capacitara nuevamente / ≥ 3,5 Aprobado)

VALOR DE LA CALIFICACIÓN 5

APROBO: SI ✓ NO _____

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE SST


FIRMA DEL FUNCIONARIO (A)

Powered by CamScanner

ANEXO 5: COPASST

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No: 017	FT-CGC-017
	☑ SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Fecha: Enero 2023	
	Versión: 001	
	Página 1 de 4	

ACTA DE REUNIÓN	
Comité o Grupo: COPASST	Acta N°: 1
Citada por: GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA	Fecha: 09/11/2023
Coordinador de SST: GINNA MARCELA GONZALEZ F.	Hora Inicio: 1.30 PM Fin: 2:30 PM
Secretario:	Lugar: TEATRO SERVITÁ

PARTICIPANTES				
N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Cedula	Firma
1	JHONNY SAAVEDRA	Oficial	80.254.511	
2	DAVID SANCHEZ	Residente	1.014.240.634	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Importancia de los elementos para la atención de emergencias.
2	Inspección de elementos de para la atención de emergencias.
3	
4	
5	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 1:30 pm se reúnen en el teatro servitá el señor Johnny Saavedra y David Sánchez para dar a conocer la importancia de los elementos para la atención de emergencias como son el botiquín, extintor , camilla.
Todos estos elementos son fundamentales para la atención de una emergencia ya que nos permita limpiar heridas, inmovilizar los miembros del cuerpo, atacar un incendio o transportar personal herido a una zona más segura para evitar que se genere una emergencia mayor.
Se realiza el recorrido para realizar la inspección de los botiquines, las dos camillas y los 4 extintores, con un registro fotográfico.
Se llenaron los formatos existentes para tal fin y se enseñó a los participantes del coppast como se realiza la inspección periódica para que también la tengan el conocimiento, se concluye la reunión a las 2.30 p.m.

OBSERVACIONES








CONCLUSIONES				
N°	Tarea	Responsable	Periodo de cumplimiento	Observaciones
1	Se realiza sensibilización sobre la importancia de los elemento para atención de emergencias y se enseñó a realizar la inspección.	Gina González	Noviembre	
2	Próxima reunión para conocer cómo realizar una investigación de accidentes laborales	Gina González	Diciembre 10/2023	

ANEXO 6: COCOLA

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No: 017	FT-CGC-017
	☑ SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Fecha: Enero 2023	
	Versión: 001	
	Página 1 de 3	

ACTA DE REUNIÓN	
Comité o Grupo: COPASST	Acta N°: 1
Citada por: GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA	Fecha: 09/11/2023
Coordinador de SST: GINNA MARCELA GONZALEZ F.	Hora Inicio: 2.30 PM Fin: 3:30 PM
Secretario:	Lugar: TEATRO SERVITÁ

PARTICIPANTES				
N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Cedula	Firma
1	JUAN FRANCISCO MORENO	Oficial	79.666.349	
2	MARIA PAULA GUIO	Auxiliar	1.019.148.496	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Establecer el buzón de quejas, sugerencias y PQRS
2	Importancia del cómite y explicación de la ley 1010 y res. 026
3	
4	
5	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:30 pm se reúnen en el teatro servitá el señor juan francisco moreno y María paula guio en compañía de Marcela González para dar a conocer la importancia del comité de convivencia para toda la empresa y los aportes que pueden tener para la sana convivencia.
Se establece el buzón y de señaliza para que el personal tenga conocimiento de él, con un registro fotográfico.
Se explica la ley 1010 y como diferencial un acoso laboral a una exigencia normal de los deberes del trabajo, así como prevenir el caso y los sobrenombres al personal, también se habló de la inclusión de género , la reunión acaba a las 3.30 p.m.

OBSERVACIONES







CONCLUSIONES				
N°	Tarea	Responsable	Periodo de cumplimiento	Observaciones
1	Próxima reunión inclusión de géneros	Gina González	09/ 02/2024	
2	Revisión de casos reportados en el périodo	Gina González	09/ 02/2024	

ANEXO 7:
ENTREGA DE EPP

CODIGO: R&A-FT-009 Fecha: 29/08/2023 VERSION: 1	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S
NOMBRE DEL EMPLEADO:	BENITO GARCIA ALEMÁN	
CÉDULA:	9.022.838	OBRA: TEATRO SERVITA
CARGO	OFICIAL	CONTRATISTA CESAR RODRIGUZ

ENTREGA DOTACIÓN Y EPP

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TALLA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE
20/11/2023	CASCO	1	M		
20/11/2023	GUANTES	1	M		
20/11/2023	TAPABOCAS	1	U		
20/11/2023	TAPAOIDOS	1	U		
20/11/2023	GAFAS	1	U		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y la dotación recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas del SG-SST que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos, dotación y elementos de protección personal estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador.
Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en carpeta como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de R&A DISEÑO E INGENIERIA S.AS.

Firma de quien recibe los EPP y acepta el compromiso.



Cedula:9.022.838

CODIGO: R&A-FT-009 Fecha: 29/08/2023 VERSION: 1	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S
NOMBRE DEL EMPLEADO:	RAFAEL ANTONIO DAZA BARAHONA	
CÉDULA:	4.150.103	OBRA: TEATRO SERVITA
CARGO	OFICIAL	CONTRATISTA CESAR RODRIGUZ

ENTREGA DOTACIÓN Y EPP

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TALLA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE
20/11/2023	CASCO	1	M		
20/11/2023	GUANTES	1	M		
20/11/2023	TAPABOCAS	1	U		
20/11/2023	TAPAOIDOS	1	U		
20/11/2023	GAFAS	1	U		
20/11/2023	ARNES	1	U		
20/11/2023	ESLINGA	1	U		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y la dotación recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas del SG-SST que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos, dotación y elementos de protección personal estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador.
Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en carpeta como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de R&A DISEÑO E INGENIERIA S.AS.

Firma de quien recibe los EPP y acepta el compromiso.

Cedula:4.140.103

CODIGO: R&A-FT-009 Fecha: 29/08/2023 VERSION: 1	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**		R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S
NOMBRE DEL EMPLEADO:	CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS		
CÉDULA:	1.065.621.720	OBRA:	TEATRO SERVITA
CARGO	OFICIAL	CONTRATISTA	CESAR RODRIGUZ

ENTREGA DOTACIÓN Y EPP

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TALLA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE
20/11/2023	CASCO	1	M		
20/11/2023	GUANTES	1	M		
20/11/2023	TAPABOCAS	1	U		
20/11/2023	TAPAOIDOS	1	U		
20/11/2023	GAFAS	1	U		
20/11/2023	ARNES	1	U		
20/11/2023	ESLINGA	1	U		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y la dotación recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas del SG-SST que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos, dotación y elementos de protección personal estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador.
Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en carpeta como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de R&A DISEÑO E INGENIERIA S.AS.

Firma de quien recibe los EPP y acepta el compromiso.

Cedula:1.065.621.720

CGC 0033	SG-SST	Código: FT-CGC-029
	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Fecha: 23/05/2023
		Versión: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Nº CEDULA	FIRMA RECIBIDO
1	Protector auditivo de copa Tapabocas industrial guantes de latex	#1 #4 #1	25/10/2023 27/10/2023 8/11/2023	Juan cuenca	1070917473	Juan C
2	Protector auditivo de copa tapabocas industrial guantes de latex	#1 #4 #1	1/10/2023 27/10/2023 8/11/2023	Jose Infante	6825653	José Infante
3	Protector auditivo de copa tapabocas industrial guantes de latex	#1 #4 #1	25/10/2023 27/10/2023 8/11/2023	Juan moreno	79606349.	
4	Tapabocas Tapabocas	#4 #1	25/10/2023 8/11/2023	Andrea vargas	1000-148-194	
5	Tapabocas	#1	10/11/2023	Jose Infante	6825653	
6						
7						
8						

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Cristian andres marcia	CÉDULA No.	1.019.131.084
CARGO	Inspector sst	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por la empresa con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la empresa, los cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:

LEY 9 DE 1979: Art. 122. sobre elementos de protección personal: "a Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"

RESOLUCION 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de proteccion personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

DECRETO 1443 de 2014(Reglamentado Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de proteccion personal.

El presente compromiso quedará archivado en el SG-SST para los fines pertinentes.

Powered by CamScanner

CODIGO: R&A-FT-009 Fecha: 29/08/2023 VERSION: 1	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	R&A INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S
NOMBRE DEL EMPLEADO:	CESAR ENRIQUE SABOGAL VARGAS	
CÉDULA:	1.065.621.720	OBRA: TEATRO SERVITA
CARGO	OFICIAL	CONTRATISTA CESAR RODRIGUZ

ENTREGA DOTACIÓN Y EPP

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TALLA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE
20/11/2023	CASCO	1	M		
20/11/2023	GUANTES	1	M		
20/11/2023	TAPABOCAS	1	U		
20/11/2023	TAPAOIDOS	1	U		
20/11/2023	GAFAS	1	U		
20/11/2023	ARNES	1	U		
20/11/2023	ESLINGA	1	U		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y la dotación recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas del SG-SST que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos, dotación y elementos de protección personal estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador.
Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en carpeta como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de R&A DISEÑO E INGENIERIA S.AS.

Firma de quien recibe los EPP y acepta el compromiso.

Cedula:1.065.621.720

ANEXO 8: INSPECCIONES

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: Teatro Cervantes TIPO DE TABAJO: _____

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Fachada sur y muro de teatro

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 27/11/23 al 2 de 12/2023

CONTRATISTA: Mariachi grupo contrato 2023-4

FECHA DE INSPECCION DIARIA	27/11/23			//			28/11/2023			/			/			//			/		
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	✓				/		✓				//			//			//				
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	✓				//		✓				//			//						//	
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?	✓						✓														
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?	✓						✓				//										
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?	✓						✓														
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	✓				//		✓							//			//			//	
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	✓				//		✓				//										
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?	✓						✓							//			//				
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	✓						✓				//									//	
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	✓						✓														
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?			✓		//				/												
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?	✓				//		✓				//			//			//				
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?			✓		//				/											//	
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	✓						✓							//			/				
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?	✓						/				//			//			/			/	
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?	✓						/														
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN	✓						/														

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?	/						/																
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?	/				//		/				//			//			/			//			
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?	/						/																
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?	/				//		/				//			//			//			//			
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INIC LA ACTIVIDAD?	/						/																

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE : Cesar Vargas

CARGO: OFICIAL

FIRMA: Cesar V

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian moreno.

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: teatro cerrito **TIPO DE TABAJO:** Remodelacion y mantenimiento C.

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Escenario - auditorio

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): del 14 de Nov del 2023 al 18 de Nov del 2023

CONTRATISTA: Condicio grupo empresarial 2023-4

FECHA DE INSPECCION DIARIA	Festivo			14/11/23			15/11/23			16/11/23			17/11/23			18/11/2023			//		
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?		Festivo		✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	Festivo			✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?				✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?				✓			✓			✓			✓			✓				//	
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?				✓			✓			✓			✓			✓				//	
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?		Festivo		✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	Festivo			✓			✓			✓			✓			✓					
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?						✓			✓			✓			✓			✓			
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?				✓			✓			✓			✓			✓				//	
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	Festivo			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?	Festivo					✓			✓			✓			✓			✓			
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?				✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?	Festivo			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	Festivo			✓			✓			✓			✓			✓				//	
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?				✓			✓			✓			✓			✓					
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?				✓			✓			✓			✓			✓					
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN				✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?			Resto	/			/			/			/			/							
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?				/			/			/			/			/							
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?				/			/			/			/			/							
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?				/			/			/			/			/							
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INIC LA ACTIVIDAD?				/			/			/			/			/							

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE : Alexander Quiroga

CARGO: Oficial

FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian Murcia

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: Techo corrugado **TIPO DE TABAJO:** Instalacion de cielo raso

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Escalera y auditoria.

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 7/11/23 al

CONTRATISTA: Consorcio grupo constructor 2023-4

FECHA DE INSPECCION DIARIA	festivo	7/11/23	8/11/23	9/11/23	10/11/23	11/11/23	//
DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA
LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN	festivo	✓	✓	✓	✓	✓	//

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?				/			/			/			/			/							
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?		Realizo		/			/			/			/			/				//			
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?				/			/			/			/			/				//			
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?		Realizo		/			/			/			/			/				//			
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?		Realizo		/			/			/			/			/				/			

OBSERVACIONES:


AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE : Andrey Vargas
CARGO: Oficial
FIRMA: Andrey

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian Murillo

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: teatro carpa TIPO DE TABAJO: Mantenimiento y Pintado Cielo

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: teatro y escenario

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 30/10/2023 al 4/11/2023.

CONTRATISTA: Consorcio grupo constructo 2023-4.

FECHA DE INSPECCION DIARIA	30/10/23			31/10/23			1/11/2023			2/11/2023			3/11/2023			4/11/2023			//		
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS OPERARIOS FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?			✓			✓			✓		✓			✓			✓				
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?			✓			✓			✓		✓			✓			✓				
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?			✓			✓			✓		✓			✓			✓			//	
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓	
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓	
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓	
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

OBSERVACIONES:


AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE : Alexander Quiroga
CARGO: Pintor
FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian Andres Murcia

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FT-CGC-034	12/01/2023
		Versión 1	Página 1 de 1

FECHA	**9 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
OBRA	**TEATRO SERVITA**
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	**CRISTIAN ANDRES MURCIA CONTRERAS**

CONDICIONES A VERIFICAR	CONDICIONES ENCONTRATDAS			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
Campamentos y frentes de trabajos	✓			
Apilamiento apropiado de materiales	✓			
Áreas de circulación despejadas			✓	Se enecuentran despejadas mediante se hace el avance del mantenimiento de ciero raso
Cajones y recipientes utilizados de acuerdo a su capacidad	✓			
Se encuentra solo lo necesario en los puestos de trabajo.	✓			
Instalaciones eléctricas en buen estado			✓	Las instalaciones electricas se encuentran aisladas y reencauchetadas para evitar cortos electricos y fuentes
Lugares de almacenamiento limpios	✓			
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			
Paredes limpias	✓			
Pisos limpios			✓	Los pisos se encuentra cubierto con lonas largas de 2 m las cuales evita el contacto directo con objetos o personal
Señalización adecuada	✓			
Clasificación de residuos	✓			
Las escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos	✓			
El sistema de iluminación se mantiene de forma eficiente y limpia	✓			
Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos	✓			
Las áreas de almacenamiento de materiales están señalizados.	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

MEDIDAS DE INTERVENSIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO	
			SI	NO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN	CRISTIAN ANDRES MURCIA CONTRERAS

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: Teatro Escuela — TIPO DE TABAJO: Mantenimiento pintura (cielo r.

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Escenario y auditorio.

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 7/11/2023 al

CONTRATISTA: Consorcio grupo Constructa 2023-4

FECHA DE INSPECCION DIARIA	festivo			7/11/23			8/11/2023			9/11/23			10/11/23			11/11/2023			//		
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?				✓			✓			✓			✓			✓				✓	
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	festivo			✓			✓			✓			✓			✓					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?						✓			✓			✓			✓			✓			
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?				✓			✓			✓			✓			✓				✓	
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	festivo			✓			✓			✓			✓								
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	festivo			✓			✓			✓			✓			✓					
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?				✓			✓			✓			✓			✓				✓	
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	festivo			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	festivo					✓			✓			✓			✓			✓		✓	
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?				✓			✓			✓			✓			✓				✓	
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?				✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?	festivo			✓			✓			✓			✓			✓				✓	
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	festivo					✓			✓			✓			✓			✓		✓	
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?				✓			✓			✓			✓			✓				✓	
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?				✓			✓			✓			✓			✓					
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN				✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?				/			/			/			/			/							
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?	Festivo			/			/			/			/			/					/		
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?				/			/			/			/			/					/		
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?	Festivo			/			/			/			/			/							
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?				/			/			/			/			/					/		

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE : Alexander Quiroga

CARGO: Pintor

FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian murcia

FIRMA DELINSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: Torre Senato TIPO DE TABAJO: Instalaciones aereas

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Escenario y auditorio

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 30/10/2023 al 4/11/2023

CONTRATISTA: Consorcio grupo constructor 2023-4

FECHA DE INSPECCION DIARIA	30/10/23			31/10/23			1/11/2023			2/11/23			3/11/23			4/11/23					
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						//	
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						//	
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						//	
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INIC LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓							

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE : Andrey vargas
CARGO: Oficial
FIRMA: Andrey

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian murcia

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: teatro carpa TIPO DE TABAJO: Mantenimiento y Pintado Cielo

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: teatro y escenario

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 30/10/2023 al 4/11/2023.

CONTRATISTA: Consorcio grupo constructo 2023-4.

FECHA DE INSPECCION DIARIA	30/10/23			31/10/23			1/11/2023			2/11/2023			3/11/2023			4/11/2023			//		
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS OPERARIOS FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?			✓			✓			✓		✓			✓			✓				
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?			✓			✓			✓		✓			✓			✓				
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?			✓			✓			✓		✓			✓			✓			//	
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓	
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓	
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓	
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

OBSERVACIONES:


AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE : Alexander Quiroga
CARGO: Pintor
FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian Andres Murcia

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

PROYECTO: Sostra Servita TIPO DE TABAJO: Mantenimiento y mejoramiento

AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Cocina y auditorio

FECHA DE INSPECCION (dd-mm-aa): 20/11/2023 al 25/11/23

CONTRATISTA: Consorcio Aseo Conductor 2023-2024

FECHA DE INSPECCION DIARIA	20/11/23			21/11/23			22/11/23			23/11/23			24/11/23			25/11/23			✓		
DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
LOS OPERARIOS FUERON INSTRUIDOS PREVIO AL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓	
SE CUENTA CON EL PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZARLA LABOR?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO PARA AISLAR LA ZONA?			✓			✓			✓			✓			✓			✓		//	
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS PERMITEN REALIZAR EL TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA NIVELADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA Y FIRME?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO CONTRA ESTRUCTURA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
LE FUERON RETIRADAS LAS RUEDAS AL ANDAMIO SI SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE DIFERENTE AL CONCRETO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL ANDAMIO CON RUEDAS CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO EN LAS MISMAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
LOS TORNILLOS NIVELADORES O ZAPATAS DEL ANDAMIO ESTAN NIVELADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CUENTA CON ESCALERAS ASEGURADAS PARA EL ASCENSO A LOS DIFERENTES NIVELES?			✓			✓			✓			✓			✓			✓		//	
BARANDAS EN PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE CUENTA CON REDES TENDIDAS CUANDO SE TRABAJA EN UN NIVEL SUPERIOR Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE CAIDA DE OBJETOS ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
EL ANDAMIO CUENTA CON RODAPIES PARA PREVENIR CAIDA DE OBJETOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
PINES O PASADORES SIN PUNTAS O SOBRESALIENDO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLATAFORMAS DE TRABAJO BIEN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	AÑO 2023
		VERSION 01
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo en alturas basados en la legislacion.		FT-CGC-057

ASEGURADAS Y LIBRE DE OBSTACULOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON CONOCIDOS LOS LIMITES DE CARGA SEGURA PARA LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
SE VERIFICO LA NO EXISTENCIA DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO NO TIENEN ESPACIOS QUE PUEDAN GENERAR UN AT?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE TIENE TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?	✓			✓			✓			✓			✓			✓				//	

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE : Jhonatan Ricaurte

CARGO: Ayudante

FIRMA:

NOMBRE DEL INSPECTOR SST: Cristian Muñoz

FIRMA DEL INSPECTOR SST:



Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

CGC-2023

CONTROLADO	Versión:	Elaboró:	Revisó:	2023
SI / NO	02	G. GONZALEZ	G. GONZALEZ	Aprobó: W. GOCHENECHE
				FT-CGC-044

UBICACIÓN: Piso 1 Fiscalía
MES INSPECCION: Noviembre
INSPECCIONO: Cristian Murc. / Jonny Sowed
CARGO: Inspector cot / Oficial
FECHAS DE VERIFICACIÓN: 9/11/2023
OBRA: Teatro Circuito

DESCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO DD	MM	AA	UNID	CANTIDAD	ESTADO B	M	NT	OBSERVACIONES
						CANTIDAD DE ELEMENTOS ENCONTRADOS			
GASAS LIMPIAS	NA	NA	NA	PAQ	4	✓			
APOSITOS O COMPRESAS NO ESTERILES				UNIDAD					
ESPARADRAPO DE TELA 4"				ROLLO					
BAJA LENGUAS	NA	NA	NA	PAQUETE	20	✓			
VENDA ELASTICA 2X5Y	15	12	24	UNIDAD	1	✓			
VENDA ELASTICA 3X5Y	NA	NA	NA	UNIDAD	1	✓			
VENDA ELASTICA 5X5Y	4	-	24	UNIDAD	1	✓			
VENDA DE ALGODÓN 5X5Y	9	-	25	UNIDAD	1	✓			
VENDA DE ALGODÓN 5X5Y	11	-	24	UNIDAD	1	✓			
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	19	12	24	UNIDAD	1	✓			
SOLUCION SALINA 250ML O 500ML	NA	NA	NA	BOLSA	2	✓			
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	04	10	25	CAJA	1	✓			
TERMOMETRO DIGITAL	NA	NA	NA	UNIDAD	1	✓			
ALCOHOL ANTISEPTICO 275ML	NA	NA	NA	FRASCO	1	✓			
TIJERAS	NA	NA	NA	UNIDAD	0			✓	Se requieren tijeras para el botiquín
LINTERNA	NA	NA	NA	UNIDAD	0			✓	Se requieren linternas para el botiquín
PILAS DE REPUESTO	NA	NA	NA	UNIDAD	0			✓	Se requieren repuesto de baterías para linterna.
TABLA ESPINAL LARGA	NA	NA	NA	UNIDAD					
INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES	NA	NA	NA	UNIDAD					
INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES	NA	NA	NA	UNIDAD					
AGUA ESTERIL 500ML	NA	NA	NA	UNIDAD					
CURAS	NA	NA	NA	UNIDAD	0			✓	Se requiere un paquete de curas de 100

NOTA : Es responsabilidad de el área de compras que los faltantes se adquieran inmediatamente.

Cristian Murcia
Inspector cot

Jhonny Sowedra
Oficial.

Powered by CamScanner

CGC-2023	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Código: FT-CGC-033 Versión: 1 Fecha: Ene- 2023 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 9 de Noviembre del 2023	Hora: 1:53 pm	Obra: teatro peruta
Inspección realizada por: Cristian andres muricia r. - Jhony Saavedra		

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra limpia?		¿En de fácil acceso?		¿Hay elementos que le obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con barras de seguridad?		¿Cuenta con soportes para aguja?		¿Cuenta con inmovilizador interior?		¿Cuenta con inmovilizador exterior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Entrada 1 ocdi.	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		Se realiza limpieza del polvo generado por actividades en el proyecto.
2	Entrada 2 ocdi	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		Se realiza limpieza de polvo generado por actividades en el proyecto.
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección
Cristian muricia / Inspector ocdi

Jhony Saavedra
Oficial.

Powered by CamScanner

CGC-2023	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Enero 2023 FT-CGC-031

Empresa: Consorcio Grupo Constructor

Área: Tarima PROYECTO Teatro Bertolá

Fecha de la inspección: 01 | 11 | 23

Nº DE EXTINTOR	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE QUÍMICO	CAPACIDAD	EL EXTINTOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADO		ESTADO FÍSICO DEL EXTINTOR								ESTADO DE CARGA		VIGENCIA	EL EXTINTOR SE ENCUENTRA UBICADO ADECUADAMENTE		OBSERVACIONES
				SI	NO	ESTRUCTURA DEL CILINDRO	MANÓMETRO	PALANCA	BOQUILLA / MANGUERA	ACOPLE	SEGURO FÍSICO DEL PIN	ANILLO DE FECHA DE RECARGA	ETIQUETA DE VIGENCIA / HOMOLOGACIÓN	CARGADO	DESCARGADO	FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN	SI	NO	
1	Tarima	ABC	20K	✓		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21-10-24			
2	Tarima	TIPO B	10K	✓		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21-10-24			
3	2piso de T.	TIPO B	10K	✓		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21-10-24			
4	2piso Tarima	ABC	10K	✓		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21-10-24			

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

Inspeccionó	
NOMBRE	Ginna M Gonzalez
CARGO	SST
FIRMA	

CGC-2023	LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO	Version 2 25/05/2023 Codigo FT CGC-021

EMPRESA Consorcio grupo Constructor 2023-1

FRENTE Techo drywall escalera y cubierta Fecha Inicio Permiso 30 10 2023

TAREA A REALIZAR (Mantenimiento Cielo raso y pintado) (Instalacion de superboard y pisos)

NOTA. Por medio de mi firma dejo constancia que me encuentro autorizado para la ejecucion de la actividad relacionada, que poseo la competencia requerida en la labor y que me encuentro físicamente apto para la ejecucion de la actividad encomendada

	NOMBRE	APELLIDOS	No IDENTIFICACION	CARGO	30/10/23 Dia 1	31/10/23 Dia 2	1/11/23 Dia 3	2/11/2023 Dia 4	3/11/2023 Dia 5	4/11/2023 Dia 6	Dia 7
1	Oscarlos	Martinez	1085056221	Ayudante	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	
2	Jhunior	Bucinge	1206926	Ayudante							
3	Jesus orlei	Delen	1149341	Pintor							
4	Alexander	Guirado	1192072	Pintor							
5	Omar	Saavedra	80253599	Oficial							
6	Andrey	Vargas	1010148191	Oficial	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	
7	Juan Carlos	Rodriguez	1020917973	oficial							
8	JUAN MANUEL	GARCIA	79166349	oficial							
9	Jose	J. Conte	6825653	Obra	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

ANEXO 9: PERMISOS Y ATS

PERMISOS EN ALTURAS

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo empconstructor 2023-4

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE EXPEDICION			VALIDEZ DEL PERMISO (DIAS)		HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	TIPO DE ACTIVIDAD	
07	4PM	2023	DEL 11	AL 12	7:00am	7:00PM	NO RUTINARIA	~~RUTINARIA~~

SOLICITANTE

EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE	MZ techos y cubiertas
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO	NOMBRE APELLIDO Alexander Quituisa
	CARGO Pintor
	No DE IDENTIFICACION 1099247267
ALTURA O PROFUNDIDAD APROXIMADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (METROS)	10 metros maxima altura
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE?	Si
DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ALTURAS A REALIZAR	Mantenimiento y limpieza de cielo raso.
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD	Escenario y auditorio
MAQUINARIA -EQUIPO - HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Herramienta manuales.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

ELEMENTOS DE PROTECCION VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A	MEDIDAS ACTIVAS VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A
CASCO	✓		ARNES DE CUERPO ENTERO	✓	
BARBUQUEJO (MIN 3 PUNTOS)	✓		CONECTORES (ESLINGA)	✓	
PROTECCION VISUAL	✓		LINEAS DE VIDA VERTICAL		
PROTECCION FACIAL			LINEAS DE VIDA HORIZONTAL		

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo Constructor 2023-1

PROTECCION RESPIRATORIA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE FIJO	✓	
PROTECCION AUDITIVA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE PORTATIL	✓	
PROTECCION PARA MANOS	✓		LINEAS DE AIRE MECANICAS		
PROTECCION PARA PIES	✓				
PROTECCION ADICIONAL DE CUERPO					
ROPA DE TRABAJO	✓				

OTRA - CUAL?	
ESPECIFICACION	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo (Coordinador para trabajo en alturas)

— " — " — " — " — "

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACION	FIRMA
Alexander Guerra	1099703261	
Jan Carlos mn	1003052221	Jan Carlos

REVISÓ Y VERIFICÓ

COORDINADOR PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	NOMBRE / APELLIDO	Crishan andrey murcia
	FIRMA	
	No DE IDENTIFICACION	1.019.431034
	CARGO	SST

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo las actividades identificadas. La suspensión temporal de la actividad o cambios significativos en la operación REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Crishan andrey murcia c.	Inspector SST	11/11/2023	1:00 pm	Finalizacion de actividades de la semana

Powered by CamScanner

CGC-2023

LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL PARA TRABAJO EN ALTURAS

Versión 1. 25/09/2023
Codigo: FT-CGC-070

EMPRESA: Grupo Constructor | Frente: Vaho Grande - Aserrio y Cuadrilla | Mes: Noviembre

Actividad a realizar:

Semana: Del 7 al 11

		DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
	Hora de inicio de labores			7:00 AM		7:00 AM		7:00 AM		7:00 AM		7:00 AM			
	Hora de terminación de labores			5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM		//	
	ITEM GENERALES	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
Requerimientos Humanos	El Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigentes (EPS - ARL - AFP) ?			/		/		/		/		/			
	El Trabajador tiene el certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?			/		-		/		/		/			
	El trabajador manifiesta estar en buenas condiciones de Salud para ejecutar la actividad			/		/		/		/		/		//	
	El Trabajador cuenta con la competencia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo seguro en alturas? (Trabajador Autorizado)	Festivo		/		/		/		/		/			
	Se entrega Al Trabajador los riesgos de la actividad (ATS)?			/		/		/		/		/			
EPP - Equipos de protección personal	Se tiene disponibilidad en el sitio de los elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbiquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)?			/		/		/		/		/			
	El casco en buen estado los Elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbiquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)?			/		/		/		/		/		//	
	Está en buen estado el Arnés - Eslingas (Pretos - Costuras-Argollas)?			/		/		/		/		/			
	La eslinga es la adecuada para la labor (Protección de caídas ó posicionamiento ó restricción, considerar distancia de caída libre)?			/		/		/		/		/			
Inspección de Condiciones Inseguras	Se cuenta con una clara delimitación de las áreas en las que se ejecutarán los trabajo en alturas?			/		/		/		/		/		/	
	Se tiene en el área señalización de advertencia del riesgo?			/		/		/		/		/			
Herramientas y Equipos en Uso	Se ha efectuado una inspección previa (visual) al estado de las herramientas manuales que se utilizarán en la labor?			/		/		/		/		/			
	Las condiciones Climáticas son favorables para la ejecución de la actividad ?			/		/		/		/		/			
	Se cuenta en el proyecto con Kit de Rescate en Alturas?				/		/		/		-		/	//	
	Se cuenta con protección colectiva adecuada?	Festivo		/		/		/		/		/			
	El acceso al lugar de trabajo en alturas es seguro y adecuado?			/		/		/		/		-			
	La superficie de trabajo es Nivelada y está Libre de Grasas o sustancias que afecten la estabilidad?			/		/		/		/		/			
	Se cuenta con un mecanismo de control para la caída de objetos/ herramientas			/		/		/		/		/		//	
	Se tiene una distancia de seguridad entre la ejecución de las actividades y líneas o equipos energizados ?			/		/		/		/		/			
Sistema de Anclaje	Los Arneses Utilizados - Macho se encuentran en Buen Estado?			/		/		/		/		/			
	Los Anclajes fueron instalados con certificado por el fabricante o una persona calificada			/		/		/		/		/			
	Se encuentran en buen estado líneas horizontales, diagonales y verticales)			/		/		/		/		/		//	
	El anclaje cuenta con los pines de seguridad y estos se encuentran en buen estado?			/		/		/		/		/			
	Las conexiones están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	Festivo		/		/		/		/		/			
	Plataformas se encuentran en buen Estado (Ensambles a la Estructura- Fijas partes originales del Andamio)			/		/		/		/		/			
	La plataforma de trabajo cubre el 100% del área del andamio			/		/		/		/		/		//	
	Se encuentra el andamio asegurado cada tres secciones a una estructura fija?			/		/		/		/		/			
	El andamio está instalado sobre bases sólidas?			/		/		/		/		/			
Escaleras de Tijera	La escalera cuenta con certificado por el fabricante o una persona calificada			/		/		/		/		/			
	Están todas las largueros y travesaños en perfecto estado ?			/		/		/		/		/		//	
	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje ?			/		/		/		/		/			
	La distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y los zapatos de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura, y esta sobresale un metro para acceder a un nivel superior ?	Festivo		/		/		/		/		/			
	Se asegura la escalera en la parte inferior y superior ?			/		/		/		/		/		//	
	La escalera se encuentra en una superficie sólida y estable			/		/		/		/		/			
	Verificación														
	Nombre - Apellido: Alexander Cuesta	Festivo												//	

Powered by CamScanner

CGC-2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

AÑO 2023 | FT-CGC-058 | VERSION 01

OBRA: teatro bavaria

LUGAR: Escenario y auxiliares. ACTIVIDAD: Cielo raso Mantenimiento y pintado de

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD: eslinga en Y con absor.

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	festivo	7/11/23	8/11/23	9/11/23	10/11/2023	11/11/23	12

	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES DE CUERPO ENTERO	**ARNES**															
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada		festivo	✓		✓		✓		✓		✓			12
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	festivo		✓		✓		✓		✓		✓			12
	COSTURAS	Costuras estado de hebillas			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR															
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas		festivo	✓		✓		✓		✓		✓			12
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	festivo		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO															
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas		festivo	✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	festivo		✓		✓		✓		✓		✓			
	ANCLAJE - TIE OFF															
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	festivo		✓		✓		✓		✓		✓			1
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	festivo		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO															
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	festivo		✓		✓		✓		✓		✓			

1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

FIRMA DEL TRABAJADOR: festivo

TRABAJADOR: Aleyandro

NUMERO ARNES: 081

NUMERO ESLINGA: 474

Vb. de SST

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo construcion 2023-4

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE EXPEDICION			VALIDEZ DEL PERMISO (DIAS)		HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	TIPO DE ACTIVIDAD	
07	11	2023	DEL 11	AL 11	7:00am	1:00pm	NO RUTINARIA	RUTINARIA

SOLICITANTE

EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE	Cesar rodriguez y cia Ingenieria sas
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO	NOMBRE APELLIDO Andrey Vargas
	CARGO Oficial
	No DE IDENTIFICACION 1000148191.
ALTURA O PROFUNDIDAD APROXIMADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (METROS)	40 metros maxima altura
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE?	Si
DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ALTURAS A REALIZAR	Instalacion de caper board en paredes
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD	Escenario y auditorio
MAQUINARIA -EQUIPO - HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Herramienta menor.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

ELEMENTOS DE PROTECCION VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A	MEDIDAS ACTIVAS VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A
CASCO	✓		ARNES DE CUERPO ENTERO	✓	
BARBUQUEJO (MIN 3 PUNTOS)	✓		CONECTORES (ESLINGA)	✓	
PROTECCION VISUAL	✓		LINEAS DE VIDA VERTICAL		
PROTECCION FACIAL			LINEAS DE VIDA HORIZONTAL		

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo constructor 2023-4

PROTECCION RESPIRATORIA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE FIJO	✓	
PROTECCION AUDITIVA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE PORTATIL	✓	
PROTECCION PARA MANOS	✓		LINEAS DE AIRE MECANICAS		
PROTECCION PARA PIES	✓				
PROTECCION ADICIONAL DE CUERPO					
ROPA DE TRABAJO					

OTRA - CUAL?	
ESPECIFICACION	— // — // — // — // — //

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo |Coordinador para trabajo en alturas

— // — // — // — // —

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACION	FIRMA
Edgar Andrey Vargas	1000118191	Andrey Vargas
Omar Saavedra	80254599	OMAR
Fredy Granados	80252 763	Fredy J.

REVISÓ Y VERIFICÓ

COORDINADOR PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	NOMBRE / APELLIDO	Cristian andres moreno c.
	FIRMA	
	No DE IDENTIFICACION	1.019.131.059
	CARGO	Inspector sst

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo las actividades identificadas. La suspensión temporal de la actividad o cambios significativos en la operación REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Cristian andres moreno c.	Inspector sst	21/11/23	1:00 pm	Finalizacion de trabajo diurno.

Powered by CamScanner

CGC-2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA	AÑO 2023
		FT-CGC-058
		VERSION 01

OBRA: techo parcito

LUGAR: Acerania y cuchilla ACTIVIDAD: Instalacion de cubierta

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD: en Y y con absorvedor de ener

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION

	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES DE CUERPO ENTERO	**ARNES**															
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada			✓		✓		✓		✓		✓			//
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes			✓		✓		✓		✓		✓			//
	COSTURAS	Costuras,estado de hebillas			✓		✓		✓				✓			
	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR															
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas			✓		✓		✓		✓		-			//
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			//
	ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO															
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas			NA		NA		NA		NA		NA			
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado			NA		NA		NA		NA		NA			N
	ANCLAJE - TIE OFF															
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas			NA		NA		NA		NA		NA			
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada			NA		NA		NA		NA		NA			N
	CASCO															
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión			✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL TRABAJADOR				Andrey F. V.		Andrey F. V.		Andrey V.		Andrey J.		Andrey J.			

1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

TRABAJADOR: Andrey Vargas.

SERIE ARNES: 37

SERIE ESLINGA: 473.

Vb. de SST

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 1. 25/05/2023 Codigo: FT-CGC-020
EMPRESA: Consorcio grupo empio.	Frente: tecnica aerea, excavacion y escalera	Mes: Noviembre
Actividad a realizar		

Semana: Del 7 [41] Al [33] 22

		DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
	Hora de inicio de la tarea	festivo		7:00am		7:00am		7:00am		7:00am		7:00am		//	
	Hora de terminación de la tarea			5:00pm		5:00pm		5:00pm		5:00pm		5:00pm		//	
	ITEM GENERALES	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
Requerimientos Humanos	El Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP) ?			✓		✓		✓		✓		✓			
	El Trabajador tiene el certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?			✓		✓		✓		✓		✓			
	El trabajador manifiesta estar en buenas condiciones de Salud para ejecutar la actividad			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	El Trabajador cuenta con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo seguro en alturas? (Trabajador Autorizado)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Se notificó al Trabajador los riesgos de la actividad (ATS)?			✓		✓		✓		✓		✓			
EPI - Equipos de protección contra	Se tiene disponibilidad en el sitio de los elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)?			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estan en buen estado los Elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Esta en buen estado el Arnés - Eslingas (Bandas - Costuras-Argollas)?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	La eslinga es la adecuada para la labor (Protección de caidas ó posicionamiento ó restricción, considerar distancia de caida libre)?			✓		✓		✓		✓		✓			
Señalización	Se cuenta con una clara delimitacion de las areas en las que se ejecutaran los trabajo en alturas?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Se tiene en el área, mecanismo de advertencia del riesgo?.			✓		✓		✓		✓		✓		//	
Herramientas y Estructura del Lugar	Se ha efectuado una inspeccion previa (visual) al estado de las herramientas manuales que se utilizaran en la labor?			✓		✓		✓		✓		✓			
	Las condiciones Climáticas son Favorables para la ejecución de la actividad ?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Se cuenta en el proyecto con Kit de Rescate en Alturas?				✓		✓		✓		✓		✓	//	
	Se cuenta con protección colectiva adecuada?			✓		✓		✓		✓		✓			
	El acceso al lugar de trabajo en alturas es seguro y adecuado?			✓		✓		✓		✓		✓			
	La superficie de trabajo es Nivelada y está Libre de Grasas o sustancias que impidan la estabilidad?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Se cuenta con un mecanismo de control para la caida de objetos / herramientas			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Se tiene una distancia de seguridad entre la ejecucion de las actividades y lineas o equipos energizados ?			✓		✓		✓		✓		✓			
Evaluación de Andamios	Los Acoples Hembra - Macho se encuentran en Buen Estado?			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Andamios cuentan con certificado por el fabricante o una persona calificada			✓		✓		✓		✓		✓			
	Se encuentran en buen estado piezas horizontales, diagonales y verticales?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	El andamio cuenta con los pines de seguridad y estos se encuentran en buen estado?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Secciones están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?			✓		✓		✓		✓		✓			
	Las Plataformas se encuentran en buen Estado (Aseguradas a la Estructura -Y son partes originales del Andamio)			✓		✓		✓		✓		✓			
	La plataforma de trabajo cubre el 100% del área del andamio			✓		✓		✓		✓		✓			
	Se encuentra el andamio asegurado cada tres secciones a una estructura fija?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	El andamio está instalado sobre bases sólidas?			✓		✓		✓		✓		✓			
Evaluación de Escaleras	La escalera cuenta con certificado por el fabricante o una persona calificada			✓		✓		✓		✓		✓			
	Están todos los largueros y traversaños en perfecto estado ?			✓		✓		✓		✓		✓			
	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje ?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	La distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura, y esta sobresale un metro para acceder a un nivel superior ?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	Se aseguro la escalera en la parte inferior y superior ¿			✓		✓		✓		✓		✓		//	
	La escalera se encuentra en una superficie solida y estable			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificado	festivo		Andrey V.		Andrey V.		Andrey V.		Andrey V.		Andrey V.		//	
	Nombre - Apellido														

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo constructor 2023-4

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE EXPEDICION			VALIDEZ DEL PERMISO (DIAS)		HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	TIPO DE ACTIVIDAD	
20	11	2023	DEL 27	AL 2	7:00am	5:30 pm	NO RUTINARIA	RUTINARIA

SOLICITANTE

EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE	Cesar rodriguez mya Ingenieria
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO	NOMBRE APELLIDO Cesar Vargas
	CARGO oficial
	No DE IDENTIFICACION 1065611710
ALTURA O PROFUNDIDAD APROXIMADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (METROS)	40 metros
// //	
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE?	01
DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ALTURAS A REALIZAR	Mantenimiento de fachada sur y norte
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD	fachada sur y norte
MAQUINARIA -EQUIPO - HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Herramienta menor
Fir:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

ELEMENTOS DE PROTECCION VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A	MEDIDAS ACTIVAS VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A
CASCO	✓		ARNES DE CUERPO ENTERO	✓	
BARBUQUEJO (MIN 3 PUNTOS)	✓		CONECTORES (ESLINGA)	✓	
PROTECCION VISUAL	✓		LINEAS DE VIDA VERTICAL	✓	
PROTECCION FACIAL	✓		LINEAS DE VIDA HORIZONTAL		

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo constructor

PROTECCION RESPIRATORIA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE FIJO	✓	
PROTECCION AUDITIVA			PUNTOS DE ANCLAJE PORTATIL		
PROTECCION PARA MANOS	✓		LINEAS DE AIRE MECANICAS		
PROTECCION PARA PIES	✓				
PROTECCION ADICIONAL DE CUERPO					
ROPA DE TRABAJO					
OTRA - CUAL?					
ESTIFICACION					

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo (Coordinador para trabajo en alturas)

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
Cesar Vargas	1065621720	Cesar Vargas
Rafael Daza	4130103	

REVISÓ Y VERIFICÓ

COORDINADOR PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	NOMBRE / APELLIDO	Cristian Rocca
	FIRMA	
	No DE IDENTIFICACION	1.019232.058
	CARGO	Inspector SST

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo las actividades identificadas. La suspensión temporal de la actividad o cambios significativos en la operación REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Cristian Rocca	SST	2/12/23	4:00pm	Finalizacion de la actividad

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 1. 25/05/2023 Codigo: FT-CGC-020
EMPRESA: Consorcio grupo cgc	Frente: techo Secretaría Educación y Auditorio.	Mes: Noviembre
Actividad a realizar		

Semana: Del 27 al 11

		DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
	Hora de inicio de la tarea	7:00am				7:00am									
	Hora de terminación de la tarea	5:30pm				5:30pm									
	ITEM GENERALES	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
Requerimientos Humanos	El Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP) ?	/				/			/						
	El trabajador tiene el certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?	/				/									
	El trabajador manifiesta estar en buenas condiciones de Salud para ejecutar la actividad	/		//		/			/		//		//		
	El Trabajador cuenta con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo seguro en alturas? (Trabajador Autorizado)	/				/					/	//		//	
	Se notificó al Trabajador los riesgos de la actividad (ATS)?	/				/									
EPI - Equipos de protección contra	Se tiene disponibilidad en el sitio de los elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)?	/				/									
	Estan en buen estado los Elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)?	/				/					/				
	Esta en buen estado el Arnés - Eslingas (Bastas - Costuras/Argollas)?	/		//		/			//		/		//		//
	La eslinga es la adecuada para la labor (Protección de caídas ó posicionamiento ó restricción, considerar distancias de caida libre)?	/				/									
Señalización	Se cuenta con una clara delimitacion de las areas en las que se ejecutaran los trabajo en alturas?	/				/							//		//
	Se tiene en el área mecanismo de advertencia del riesgo?	/				/									
Herramientas y Evaluación del sitio	Se ha efectuado una inspección previa (visual) al estado de las herramientas manuales que se utilizaran en la labor?	/				/									
	Las condiciones Climaticas son Favorables para la ejecución de la actividad ?	/				/									/
	Se cuenta en el proyecto con Kit de Rescate en Alturas?		/	//			/	//					//		/
	Se cuenta con protección colectiva adecuada?	/		//		/		//					//		
	El acceso al lugar de trabajo en alturas es seguro y adecuado?	/				/				/					
	La superficie de trabajo es Nivelada y está Libre de Grasas o sustancias que impidan la estabilidad?	/				/									/
	Se cuenta con un mecanismo de control para la caida de objetos / herramientas	/				/							//		/
	Se tiene una distancia de seguridad entre la ejecucion de las actividades y lineas o equipos energizados ?	/				/									
Evaluación Andamios	Los Acoples Hembra - Macho se encuentran en Buen Estado?	/				/									
	Los Andamios cuentan con certificado por el fabricante o una persona calificada	/				/									
	Se encuentran en buen estado piezas horizontales, diagonales y verticales?	/				/									/
	El andamio cuenta con los pines de seguridad y estos se encuentran en buen estado?					/		/				/			
	Las secciones están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	/		//		/		/		//		//			
	Las Plataformas se encuentran en buen Estado (Aseguradas a la Estructura - Y son partes originales del Andamio)	/				/				/					
	La plataforma de trabajo cubre el 100% del área del andamio	/				/									
	Se encuentra el andamio asegurado cada tres secciones a una estructura fija?	/				/									/
	El andamio está instalado sobre bases sólidas?	/				/							//		
Evaluación de Escaleras	La escalera cuenta con certificado por el fabricante o una persona calificada	/													
	Están todos los largueros y travesaños en perfecto estado ?	/				/									
	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje ?	/		//		/		/							
	La distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y los zapatos de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura y esta sobresale un metro para acceder a un nivel superior ?	/				/		/		/		/		/	
	Se asegura la escalera en la parte inferior y superior ¿	/				/						/			
	La escalera se encuentra en una superficie sólida y estable	/				/									
	Verificación														
	Nombre - Apellido Cesar Vargas	Cesar V.				Cesar V.		//		//		//		//	

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo empresarial 2023-4

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE EXPEDICION			VALIDEZ DEL PERMISO (DIAS)		HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	TIPO DE ACTIVIDAD	
19	11	2023	DEL 19	AL 19	7:00am	5:00pm	NO RUTINARIA	RUTINARIA

SOLICITANTE

EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE	luz techos y cubiertos
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO	NOMBRE -APELLIDO Alexander Quiroga
	CARGO Oficial
	No DE IDENTIFICACION 1099207282
ALTURA O PROFUNDIDAD APROXIMADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (METROS)	altura maxima 10 m.
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE?	SI
DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ALTURAS A REALIZAR	Mantenimiento y limpieza de techo Cielo roto
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD	teatro Serrital Escenario y auditorio.
MAQUINARIA -EQUIPO - HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Herramienta menor.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

ELEMENTOS DE PROTECCION VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A	MEDIDAS ACTIVAS VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A
CASCO	✓		ARNES DE CUERPO ENTERO	✓	
BARBUQUEJO (MIN 3 PUNTOS)	✓		CONECTORES (ESLINGA)	✓	
PROTECCION VISUAL	✓		LINEAS DE VIDA VERTICAL		
PROTECCION FACIAL			LINEAS DE VIDA HORIZONTAL		

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo empresarial 2023-4

PROTECCION RESPIRATORIA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE FIJO		
PROTECCION AUDITIVA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE PORTATIL	✓	
PROTECCION PARA MANOS	✓		LINEAS DE AIRE MECANICAS		
PROTECCION PARA PIES					
PROTECCION ADICIONAL DE CUERPO					
ROPA DE TRABAJO	✓				

OTRA - CUAL?	
ESPECIFICACION	// //

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo (Coordinador para trabajo en alturas)

// //

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
Alexander Arroyo	1094107282	
jean carlos martinez	1005050221	jean carlos martinez
Jhonatan stiven ruginque	1206901060	Jhonatan stc

REVISÓ Y VERIFICÓ

COORDINADOR PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	NOMBRE / APELLIDO	Cristian arturo murcia
	FIRMA	
	No DE IDENTIFICACION	1.019.131.034
	CARGO	sst

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo las actividades identificadas. La suspensión temporal de la actividad o cambios significativos en la operación REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Cristian murcia contreras	Inspector sst	18/05/23	4:00 pm	Finalizacion de actividades de la Jornada.

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 1. 25/05/2023 Codigo: FT-CGC-020
EMPRESA: Consorcio grupo em	Frente: Fachada cercada - Cocerona y Oficinas	Mes: Noviembre
Actividad a realizar:		

Semana: Del 14 11 Al 18 12

			DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
		Hora de inicio de la tarea	Fecha		7:00 m		7:00 m		7:00 m		7:00 m		7:00 m		//	
		Hora de terminación de la tarea			5:00 m		5:00 m		5:00 m		5:00 m		5:00 m			
		ITEM GENERALES	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
Requerimientos Humanos		El Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP) ?			✓		✓		✓		✓					
		El Trabajador tiene el certificado de aptitud medica para trabajo en alturas?			✓		✓		✓		✓		✓			
		El trabajador manifiesta estar en buenas condiciones de Salud para ejecutar la actividad	//		✓		✓		✓		✓		✓		//	
		El Trabajador cuenta con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo seguro en alturas? (Trabajado Autorizado)			✓		✓		✓		✓		✓			
		Se notificó al Trabajador los riesgos de la actividad (ATS)?			✓		✓		✓		✓					
EPI - Equipos de protección contra		Se tiene disponibilidad en el sitio de los elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Estan en buen estado los Elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)?	//		✓		✓		✓		✓		✓		//	
		Esta en buen estado el Arnes - Eslingas (Puntos - Costuras-Argollas)?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
		La eslinga es la adecuada para la labor (Protección de caidas ó posicionamiento ó restricción, ensolerar distancia de caida libre)?			✓		✓		✓		✓		✓			
Señalización		Se cuenta con una clara delimitacion de las areas en las que se ejecutaran los trabajo en alturas?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
		Se tiene en el área mecanismo de advertencia del riesgo?			✓		✓		✓		✓		✓		//	
Herramientas y Equipos en el Lugar		Se ha efectuado una inspeccion previa (visual) al estado de las herramientas manuales que se utilizaran en la labor?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Las condiciones Climaticas son Favorables para la ejecución de la actividad?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Se cuenta en el proyecto con Kit de Rescate en Alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	//	
		Se cuenta con protección colectiva adecuada?	//		✓		✓		✓		✓		✓			
		El acceso al lugar de trabajo en alturas es seguro y adecuado?			✓		✓		✓		✓		✓			
		La superficie de trabajo es Nivelada y está Libre de Grasas o sustancias que impidan la estabilidad?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Se cuenta con un mecanismo de control para la caida de objetos / herramientas			✓		✓		✓		✓		✓		//	
		Se tiene una distancia de seguridad entre la ejecucion de las actividades y lineas o equipos energizados ?			✓		✓		✓		✓		✓			
Andamios		Los Acoples Hembra - Macho se encuentran en Buen Estado?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Los Andamios cuentan con certificado por el fabricante o una persona calificada			✓		✓		✓		✓		✓			
		Se encuentran en buen estado piezas horizontales, diagonales y verticales?			✓		✓		✓		✓		✓			
		El andamio cuenta con los pines de seguridad y estos se encuentran en buen estado?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Las secciones están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	//		✓		✓		✓		✓		✓		//	
		Las Plataformas se encuentran en buen Estado (Aseguradas a la Estructura - Son partes originales del Andamio)			✓		✓		✓		✓		✓			
		La plataforma de trabajo cubre el 100% del área del andamio			✓		✓		✓		✓		✓			
		Se encuentra el andamio asegurado cada tres secciones a una estructura fija?			✓		✓		✓		✓		✓			
		El andamio está instalado sobre bases sólidas?			✓		✓		✓		✓		✓			
Trabajos en Escaleras		La escalera cuenta con certificado por el fabricante o una persona calificada			✓		✓		✓		✓		✓			
		Estan todos los largueros y travesaños en perfecto estado ?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje ?	//		✓		✓		✓		✓		✓		//	
		La distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura, y está sobresale un metro para acceder a un nivel superior ?			✓		✓		✓		✓		✓			
		Se asegura la escalera en la parte inferior y superior ¿			✓		✓		✓		✓		✓		//	
		La escalera se encuentra en una superficie solida y estable			✓		✓		✓		✓		✓			
		Verificación	//		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		//	
		Nombre - Apellido: Jeancarlos martinez m														

Powered by CamScanner

CGC-2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA	AÑO 2023
		FT-CGC-058
		VERSION 01

OBRA: Kodio Semilla

LUGAR Cocemina y cocolibrí ACTIVIDAD Mantenimiento y pintado Cielo m.

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD:

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	Festivo		14/11/2023		15/11/2023		16/11/23		17/11/23		18/11/23		//	
ARNES DE CUERPO ENTERO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES														
Reata: Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	//		/		/		/		/		/			
Argollas tipo D: Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	//		/		/		/		/		/			/
Hebillas, pasadores: Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	//		/		/		/		/		/			/
COSTURAS: Costuras,estado de hebillas			/		/		/		/		/			
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR														
Reata: Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	//		/		/		/		/		/			/
Ganchos o mosquetones: Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	//		/		/		/		/		/			/
ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO														
Cuerda / laso: Desgastes o abrasiones, hebras sueltas			/		/		/		/		/			
Ganchos o mosquetones: Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	//		/		/		/		/		/			/
ANCLAJE - TIE OFF														
Reata: Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	//		/		/	/	/		/		/			/
Argolla: Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada			/		/	/	/		/		/			/
CASCO			/		/	/	/		/		/			
Casco: Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión			/		/	/	/		/		/			

1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

FIRMA DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR: Jean Carlos Martinez M.

SERIE ARNÉS: 091

SERIE ESLINGA: 774

Vb. de SST

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo constructor 2023-4

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE EXPEDICION			VALIDEZ DEL PERMISO (DIAS)		HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	TIPO DE ACTIVIDAD	
30	10	2023	DEL 4	AL 11	7:00am	5:00pm	NO RUTINARIA	RUTINARIA

SOLICITANTE

EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE	luz techos y cubiertas
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO	NOMBRE -APELLIDO: Nevardy Quiroga
	CARGO: Oficial
	No DE IDENTIFICACION: 1099207 27
ALTURA O PROFUNDIDAD APROXIMADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (METROS)	Altura maximo 10 metros.
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE?	SI
DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ALTURAS A REALIZAR	Mantenimiento y pintado de cielo raso
UBICACION ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD	techo deposito escenario y auditorio.
MAQUINARIA -EQUIPO - HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Herramientas menores.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

ELEMENTOS DE PROTECCION VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A	MEDIDAS ACTIVAS VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A
CASCO	✓		ARNES DE CUERPO ENTERO	✓	
BARBUQUEJO (MIN 3 PUNTOS)	✓		CONECTORES (ESLINGA)	✓	
PROTECCION VISUAL	✓		LINEAS DE VIDA VERTICAL		
PROTECCION FACIAL			LINEAS DE VIDA HORIZONTAL		

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo FT-CGC-019

EMPRESA

PROTECCION RESPIRATORIA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE FIJO	✓	
PROTECCION AUDITIVA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE PORTATIL	✓	
PROTECCION PARA MANOS	✓		LINEAS DE AIRE MECANICAS	✓	
PROTECCION PARA PIES	✓				
PROTECCION ADICIONAL DE CUERPO					
ROPA DE TRABAJO	✓				

OTRA - CUAL?	
ESPECIFICACION	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo (Coordinador para trabajo en alturas)

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACION	FIRMA
Jan Carlos Martinez Moreno	1085050221	Jan Carlos
Jhonaten Sthiven Arcinge L.	1108902060	Jhonyton SYL
Jeison de los Angel Lopez	1143341724	
Alexander Quiroga	1099207264	

REVISÓ Y VERIFICÓ

COORDINADOR PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	NOMBRE / APELLIDO	Cristian murcia
	FIRMA	
	No DE IDENTIFICACION	1019131094
	CARGO	Inspector SST

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo las actividades identificadas. La suspensión temporal de la actividad o cambios significativos en la operación REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Cristian murcia	SST	4/11/2023	1:00 pm	Finalización de actividades semana 1

Powered by CamScanner

CGC-2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

AÑO 2023 | FT-CGC-058 | VERSION 01

OBRA: teatro cerrito

LUGAR Escenario y escenario ACTIVIDAD mantenimiento y pintada de Cie.

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD: eslinga en Y y con absorvedor

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	30/10/23		31/10/23		1/11/23		2/11/23		3/11/23		4/11/23		//	
ARNES DE CUERPO ENTERO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	✓		✓				✓							
Reata: Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Argollas tipo D: Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		//	
Hebillas, pasadores: Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COSTURAS: Costuras estado de hebillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR														
Reata: Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos o mosquetones: Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO														
Cuerda / laso: Desgastes o abrasiones, hebras sueltas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos o mosquetones: Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ANCLAJE - TIE OFF														
Reata: Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Argolla: Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		//	
CASCO	✓		✓		✓									
Casco: Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	✓		✓		✓									

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

FIRMA DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR: Yeison de los Angeles.

SERIE ARNES: CL436

SERIE ESLINGA: 313

Vb. de SST

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 1. 25/05/2023 Codigo: FT-CGC-020
EMPRESA: Consorcio grupo en	Frente: teatro de vila	Mes: Oct - Nov.
Actividad a realizar: Mantenimiento y pintado de Cielo raso.		

Semana: Del 30 [10] Al [4] 11

	ITEM GENERALES	DIA 1 (30/10/23)		DIA 2 (31/10/23)		DIA 3 (1/11/23)		DIA 4 (2/11/23)		DIA 5 (3/11/23)		DIA 6 (4/11/23)		DIA 7	
	Hora de inicio de la tarea	7:00am		7:00am		7:00am									
	Hora de terminacion de la tarea	5:00pm		5:00pm		5:00pm									
		SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
Requerimientos Humanos	El Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP) ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El Trabajador tiene el certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El trabajador manifiesta estar en buenas condiciones de Salud para ejecutar la actividad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El Trabajador cuenta con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo seguro en alturas? (Trabajador Autorizado)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Se notificó al Trabajador los riesgos de la actividad (ATS)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EPP - Equipos de protección contra caídas	Se tiene disponibilidad en el sitio de los elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estan en buen estado los Elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Esta en buen estado el Arnés - Eslingas (Rentas - Costuras-Argollas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La eslinga es la adecuada para la labor (Protección de caídas ó posicionamiento ó restricción, tenerar distancia de caida libre)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Señalización	Se cuenta con una clara delimitacion de las areas en las que se ejecutaran los trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se tiene en el área, mecanismo de advertencia del riesgo?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Herramientas y Elementos de trabajo	Se ha efectuado una inspeccion previa (visual) al estado de las herramientas manuales que se utilizaran en la labor?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las condiciones Climáticas son Favorables para la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se cuenta en el proyecto con Kit de Rescate en Alturas?		NA		NA	NA		NA		NA		NA			
	Se cuenta con proteccion colectiva adecuada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El acceso al lugar de trabajo en alturas es seguro y adecuado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La superficie de trabajo es Nivelada y está Libre de Grasas o sustancias que impidan la estabilidad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se cuenta con un mecanismo de control para la caida de objetos / herramientas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se tiene una distancia de seguridad entre la ejecucion de las actividades y lineas o equipos energizados ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Andamios	Los Acoples Hembra - Macho se encuentran en Buen Estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Andamios cuentan con certificado por el fabricante o una persona calificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se encuentran en buen estado piezas horizontales, diagonales y verticales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El andamio cuenta con los pines de seguridad y estos se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las secciones están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las Plataformas se encuentran en buen Estado (Aseguradas a la Estructura -Y son partes originales del Andamio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La plataforma de trabajo cubre el 100% del área del andamio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se encuentra el andamio asegurado cada tres secciones a una estructura fija?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El andamio está anclado sobre bases sólidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras de Extensión	La escalera cuenta con certificado por el fabricante o una persona calificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Están todos los largueros y travesaños en perfecto estado ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y los zapatos de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura, y esta sobresale un metro para acceder a un nivel superior ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se asegura la escalera en la parte inferior y superior ¿	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La escalera se encuentra en una superficie solida y estable	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificación														
	Nombre - Apellido: yerson de las aguas														

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo Constructor 2023-4

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE EXPEDICION			VALIDEZ DEL PERMISO (DIAS)		HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	TIPO DE ACTIVIDAD	
30	10	2023	DEL 4	AL 11	7:00am	5:00pm	NO RUTINARIA	RUTINARIA X

SOLICITANTE

EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE	Cesar rodriguez RyA Ingenieria
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO	NOMBRE APELLIDO Andrey vargas
	CARGO oficial
	No DE IDENTIFICACION 1000 148 194
ALTURA O PROFUNDIDAD APROXIMADA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (METROS)	Altura maxima 10 metros.
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE?	SI
DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ALTURAS A REALIZAR	Instalacion de super board y perfilacion
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD	teatro Benito escenario y auditorio
MAQUINARIA EQUIPO - HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Herramienta menores.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

ELEMENTOS DE PROTECCION VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A	MEDIDAS ACTIVAS VERIFICADAS A CADA TRABAJADOR	SI	N/A
CASCO	✓		ARNES DE CUERPO ENTERO	✓	
BARBUQUEJO (MIN 3 PUNTOS)	✓		CONECTORES (ESLINGA)	✓	
PROTECCION VISUAL	✓		LINEAS DE VIDA VERTICAL		
PROTECCION FACIAL			LINEAS DE VIDA HORIZONTAL		

Powered by CamScanner

CGC-2023	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 2. 25/05/2023 Codigo :FT-CGC-019

EMPRESA: Consorcio grupo Constructor 2023 - 4

PROTECCION RESPIRATORIA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE FIJO	✓	
PROTECCION AUDITIVA	✓		PUNTOS DE ANCLAJE PORTATIL	✓	
PROTECCION PARA MANOS	✓		LINEAS DE AIRE MECANICAS		
PROTECCION PARA PIES	✓				
PROTECCION ADICIONAL DE CUERPO					
ROPA DE TRABAJO	/				
OTRA - CUAL?					
ESPECIFICACION					

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo (Coordinador para trabajo en alturas)

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACION	FIRMA
Andrey vargas	1000148194	Andrey
OMar saavedra	80254159	OMar
Jonny smith	80259514	Jonny

REVISÓ Y VERIFICÓ

COORDINADOR PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	NOMBRE / APELLIDO	Cristian Murcia
	FIRMA	
	No DE IDENTIFICACION	1019131034
	CARGO	SST

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo las actividades identificadas. La suspensión temporal de la actividad o cambios significativos en la operación REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Cristian Murcia	SST	4/11/2023	1:00 pm	Finalizacion de actividades laboral

Powered by CamScanner

CGC-2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA	AÑO 2023
		FT-CGC-058
		VERSION 01

OBRA: teatro bolivia

LUGAR: Escenario y cubierta ACTIVIDAD: instalacion aparejo bandi

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD: Eslinga en Y con absorvedor.

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	30/10/23		31/10/23		1/11/2023		2/11/2023		3/11/2023		4/11/2023		//	
ARNES DE CUERPO ENTERO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES														
Reata — Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Argollas tipo D — Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hebillas, pasadores — Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS — Costuras estado de hebillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Reata — Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos o mosquetones — Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO														
Cuerda / laso — Desgastes o abrasiones, hebras sueltas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Ganchos o mosquetones — Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
ANCLAJE - TIE OFF														
Reata — Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Argolla — Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CASCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Casco — Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL TRABAJADOR	Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		//	

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

TRABAJADOR: Andrey Vargas.

SERIE ARNES: 37

SERIE ESLINGA: 475.

Vb. de SST

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE CHEQUEO INTEGRAL PARA TRABAJO EN ALTURAS	Versión 1. 25/05/2023 Codigo: FT-CGC-020
EMPRESA: Consorcio grupo en	Frente: teatro cerrito	Mes: Oct - Nov.
Actividad a realizar: Instalacion de super board.		

Semana: Del 30 10 Al 4 11

		DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
	Hora de inicio de la labor	7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		//	
	Hora de terminación de la labor	5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM		5:00 PM			
	ITEMS GENERALES	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
Requerimientos Humanos	El Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP) ?	/		/		/		/		/		/			
	El Trabajador tiene el certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?	/		/		/		/		/		/			
	El trabajador manifiesta estar en buenas condiciones de Salud para ejecutar la actividad	/		/		/		/		/		/		/	
	El Trabajador cuenta con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo seguro en alturas? (Trabajador Autorizado)	/		/		/		/		/					
	Se notificó al Trabajador los riesgos de la actividad (ATS)?	/		/		/		/		/		/			
EPP - Equipos de Protección Personal	Se tiene disponibilidad en el uso de los elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)?	/		/		/		/		/		/			
	Estan en buen estado los Elementos de Protección Personal requeridos (Casco con Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)?	/		/		/		/		/		/			
	Esta en buen estado el Arnés - Eslingas (Puntas - Costuras-Argollas)?	/		/		/		/		/		/			
	La eslinga es la adecuada para la labor (Protección de caidas ó posicionamiento ó restricción, tiene o distancia de caida libre)?	/		/		/		/		/		/		/	
Señalización	Se cuenta con una clara delimitacion de las areas en las que se ejecutaran los trabajo en alturas?	/		/		/		/		/		/			
	Se tiene en el área mecanismo de advertencia del riesgo?	/		/		/		/		/		/			
Herramientas Equipos y Materiales	Se ha efectuado una inspeccion previa (visual) al estado de las herramientas manuales que se utilizaran en la labor?	/		/		/		/		/		/			
	Las condiciones Climáticas son Favorables para la ejecución de la actividad ?	/		/		/		/				/			
	Se cuenta en el proyecto con Kit de Rescate en Alturas?	/	NA		NA	NA		NA		NA		NA			
	Se cuenta con protección colectiva adecuada?	/		/		/		/							
	El acceso al lugar de trabajo en alturas es seguro y adecuado?	/		/		/		/		/		/			
	La superficie de trabajo es Nivelada y está Libre de Grasas o sustancias que impidan la estabilidad?	/		/		/		/		/		/			
	Se cuenta con un mecanismo de control para la caida de objetos / herramientas	/		/		/		/				/			
	Se tiene una distancia de seguridad entre la ejecucion de las actividades y lineas o equipos energizados ?	/		/		/		/		/		/		/	
Andamios	Los Acoples Hembra - Macho se encuentran en Buen Estado?	/		/		/		/		/					
	Los Andamios cuentan con certificado por el fabricante o una persona calificada	/		/		/		/				/			
	Se encuentran en buen estado piezas horizontales, diagonales y verticales?	/		/		/		/		/		/			
	El andamios cuenta con las pines de seguridad y estos se encuentran en buen estado?	/		/		/		/		/		/		/	
	Las secciones están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	/		/		/		/		/		/			
	Las Plataformas se encuentran en buen Estado (Aseguradas a la Estructura -Y son partes originales del Andamio)	/		/				/							
	La plataforma de trabajo cubre el 100% del área del andamio	/		/				/		/		/			
	Se encuentra el andamio asegurado cada tres secciones a una estructura fija?	/		/		/		/		/		/			
	El andamio esta instalado sobre bases sólidas?	/		/		/		/						/	
Escaleras de tijera	La escalera cuenta con certificado por el fabricante o una persona calificada	/		/		/		/				/			
	Están todos los largueros y travesaños en perfecto estado ?	/		/		/		/		/		/			
	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje ?	/		/		/		/		/		/			
	La distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y los zapatos de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura, y este sobresale un metro para acceder a un nivel superior ?	/		/		/		/		/		/			
	Se asegura la escalera en la parte inferior y superior (	/		/		/		/		/		/			
	La escalera se encuentra en una superficie sólida y estable	/		/		/				/		/			
	Verificación														
	Nombre - Apellido: Andrey Vargas	Andrey V		Andrey V		Andrey V		Andrey V		Andrey V		Andrey V		//	

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO	Version 2 25/05/2023 Codigo FT CGC-021

EMPRESA Consorcio grupo Constructor 2023-1

FRENTE Techo drywall escalera y cubierta Fecha Inicio Permiso 30 10 2023

TAREA A REALIZAR (Mantenimiento Cielo raso y pintado) (Instalacion de superboard y pisos)

NOTA. Por medio de mi firma dejo constancia que me encuentro autorizado para la ejecucion de la actividad relacionada, que poseo la competencia requerida en la labor y que me encuentro físicamente apto para la ejecucion de la actividad encomendada

	NOMBRE	APELLIDOS	No IDENTIFICACION	CARGO	30/10/23 Dia 1	31/10/23 Dia 2	1/11/23 Dia 3	2/11/2023 Dia 4	3/11/2023 Dia 5	4/11/2023 Dia 6	Dia 7
1	Oscarlos	Martinez	1085056221	Ayudante	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	
2	Jhunior	Bucinge	1206926	Ayudante							
3	Jesus orlei	Delen	1149341	Pintor							
4	Alexander	Guirado	1192072	Pintor							
5	Omar	Saavedra	80253599	Oficial							
6	Andrey	Vargas	1010148191	Oficial	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	
7	Juan Carlos	Rodriguez	1020917973	oficial							
8	JUAN MANUEL	GARCIA	79166349	oficial							
9	Jose	J. Conte	6825653	Obra	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO	Version 2. 25/05/2023 Codigo FT-CGC-021

EMPRESA Consorcio grupo empresarial 2023-4

FRENTE Teatro Heroico Fecha Inicio Permiso 10 11 2023

TAREA A REALIZAR Remodelacion de baños - Mantenimiento y pintura de Cielo raso.

NOTA. Por medio de mi firma dejo constancia que me encuentro autorizado para la ejecucion de la actividad relacionada, que poseo la competencia requerida en la labor y que me encuentro fisicamente apto para la ejecucion de la actividad encomendada.

	NOMBRE	APELLIDOS	No IDENTIFICACION	CARGO	Festivo Dia 1	14/11/2023 Dia 2	15/11/2023 Dia 3	16/11/2023 Dia 4	17/11/2023 Dia 5	18/11/2023 Dia 6	Dia 7
1	Jhon	Cuenca	1010967983	OFICIAL	"						
2	Jose	Infante	6825653	OBRA	"						"
3	Juan	moreno	79866789	Oficial	"						"
4	Fernando	Quintero	1099707763	Oficial	"						"
5	Jean carlos	marlan.	1099	oficial	"						"
6	Jhonatan S	rivillas	1104	oficial	"						
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO	Version 2 25/05/2023 Codigo FT CGC-021

EMPRESA Consorcio grupo Constructor 2023-1

FRENTE Techo drywall escalera y cubierta Fecha Inicio Permiso 30 10 2023

TAREA A REALIZAR (Mantenimiento Cielo raso y pintado) (Instalacion de superboard y pisos)

NOTA. Por medio de mi firma dejo constancia que me encuentro autorizado para la ejecucion de la actividad relacionada, que poseo la competencia requerida en la labor y que me encuentro físicamente apto para la ejecucion de la actividad encomendada

	NOMBRE	APELLIDOS	No IDENTIFICACION	CARGO	30/10/23 Dia 1	31/10/23 Dia 2	1/11/23 Dia 3	2/11/2023 Dia 4	3/11/2023 Dia 5	4/11/2023 Dia 6	Dia 7
1	Oscarlos	Martinez	1085056221	Ayudante	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	Oscarlos	
2	Jhunior	Bucinge	1206926	Ayudante							
3	Jesus orlei	Delen	1149341	Pintor							
4	Alexander	Guirado	1192072	Pintor							
5	Omar	Saavedra	80253599	Oficial							
6	Andrey	Vargas	1010148191	Oficial	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	
7	Juan Carlos	Rodriguez	1020917973	oficial							
8	JUAN MANUEL	GARCIA	79166349	oficial							
9	Jose	J. Conte	6825653	Obra	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

CGC-2023	LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO	Version 2. 25/05/2023 Codigo FT-CGC-021

EMPRESA Consorcio grupo contructor 2023-4

FRENTE Techo corrida "Escalinata" Fecha Inicio Permiso 7 11 2023

TAREA A REALIZAR Instalacion de cooper board - Mantenimiento y pintado de cielo raso- Impermeabilizacion de baños.

NOTA. Por medio de mi firma dejo constancia que me encuentro autorizado para la ejecucion de la actividad relacionada, que poseo la competencia requerida en la labor y que me encuentro fisicamente apto para la ejecucion de la actividad encomendada.

	NOMBRE	APELLIDOS	No IDENTIFICACION	CARGO	7/11/23 Dia 1	8/11/23 Dia 2	9/11/23 Dia 3	10/11/23 Dia 4	11/11/23 Dia 5	Dia 6	Dia 7
1	José	Infante	6825653	Ayudante	José	José	José	José	José		
2	Juan Cuenca	oficial	1070917427	oficial							
3	Omar	Saavedra	80254599	oficial	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar		
4	Benito	Garcia	4022838	oficial							
5	Alexander	Pintor	1099107769	Pintor							
6	Jancarlos	Pintor	10350221	Pintor	Jancarlos	Jancarlos	Jancarlos	Jancarlos	Jancarlos		
7	Juan marino	Barrenb	79688349	oficial							
8	Andrey	Vargas	1000148191	oficial	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey		
9	Freddy	Hernandez	6025276	oficial	"	"	Freddy	Freddy	Freddy		
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

ATS

CGC-2023	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEPARTAMENTO SST	Codigo: FT-CGC-061 Version: 01 Fecha: 17/01/2023

LOCALIZACIÓN O FRENTE DE TRABAJO	Teatro Servitá	FECHA ELABORACION	13/11/2023 al 19 de /11/2023
LABOR A EJECUTAR	Remodelación en los baños del teatro Servitá. Mantenimiento de techos y puesta de muros en super board		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Puntero, martillo, maceto, andamio		

IZAE
TRABAJOS EN CALIENTE

☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ☐
☒ TRABAJOS EN ALTURA ☐

TAREAS DE ALTO RIESGO
ESPACIOS CONFINADOS ☐
EXCAVACIONES ☐ OTRO CUAL?

En caso de que el trabajo implique una tarea de alto riesgo favor anexar el permiso de trabajo de alto riesgo correspondiente o plan de izaje acorde a los procedimientos seguros

DESCRIPCION CONCEPTUAL



ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Evaluación inicial	Acceso a espacios confinados	Asfixia,incendio y explosión,intoxicación,muerte		Realizar mediciones para identificar atmósferas peligrosas, ausencia o exceso de oxigeno (<19.5%, > 21.5%). Señalizar el área de trabajo. Usar iluminación para atmósferas peligrosas y ventilación forzada. Contar con equipos de autocontenido para rescate en caso de emergencia. El trabajo debe ser realizado por mínimo dos personas, verificar competencia de espacios confinado de acuerdo al perfil.
	Accidente de transito por desplazamientos a pie	Golpes,fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, traumatismo,muerte		Trasládese con precaución y camine por la derecha o según el sentido necesario de modo que vea a los vehículos acercándose de frente, al doblar esquinas haga una pausa y verifique el flujo vehicular o peatonal que se encuentre en el área, respete las señales de tránsito utilice los senderos peatonales. Respete zonas de exclusión.
	Caida del mismo nivel	Heridas, contusiones, esguinces, fracturas		Mantenga ordenado y aseado su lugar de trabajo. Verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que este seco y limpio. Señalice las posibles condiciones. Evite correr y desplazarse con ambas manos ocupadas.
Enchape de muro de mamposteria en los baños	Contacto indirecto con electricidad	Quemaduras, Caidas a golpes ,arco eléctrico, Incendios o explosiones , fibrilación ventricular y la muerte.		Medidas de prevención: Separación de simultos, distancia de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores , prevención en movilización de estructuras, diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	Cortocircuito			Medidas de prevención: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Aislamiento de cables, revisión del estado de las conexiones y mantener protegido los equipos, tableros y extensiones electricas del contacto con agua.
	Derrame de sustancias Químicas	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel		Uso de los kit para la atencion de derrames segun procedimiento establecido para la atencion de estas emergencias. Deposite los residuos en las bolsas que se encuentran en el kit y trasladelos al sitio de almacenamiento temporal para su posterior disposicion certificada, genere el correspondiente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Exposición a material particulado	Enfermedades pulmonares asma agravada función pulmonar reducida		Este riesgo incluye la exposición del trabajador a humos, vapores, partículas en suspensión como polvos y fibra de vidrio. Se recomienda hacer uso de los EPP como son: gafas con ventilación indirecta, protector respiratorio, capuchs o mono para trabajos con fibra de vidrio. Identifique el hospitales más cercano en caso de caer un cuerpo extraño en en ojo.
	Exposición a quimicos	Quemaduras, Incendios o explosiones		Aislar polvo, Ventilar, usar EPP.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIA	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desmonte de piso de madera	Generación de residuos sólidos de tipo biológico	Infecciones, alergias y efectos tóxicos o intoxicaciones,hepatitis B, hipersensibilidad,inflamación de afectar a las vías respiratorias		Cerquen de la atención de primeros auxilios, deposite los residuos en bolsas rojas o guardianes que encontrarán en el botiquín de emergencias, notifique a la coordinación ambiental de la generación de estos residuos para gestionar su tratamiento y disposición con terceros, si la emergencia es atendida por los prestadores de salud externos estos deben de generar su disposición.
	Generación de residuos sólidos peligrosos o especiales			Realice su clasificación segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados. No se pueden mezclar con residuos domésticos o industriales no peligrosos
	Generación de residuos Aprovechables o Reciclables			Realice su clasificación segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar ser golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Manipulación de herramientas cortopunzantes	Heridas,laceraciones, amputaciones,hemorragias		Al utilizar herramientas cortantes, realice los cortes hacia fuera de tal manera que la herramienta no se dirija hacia el cuerpo, identifique un lugar de ubicación. Verificar que las herramientas y equipos esten en buen estado, tengan guardas. Utilizar adecuadamente los EPP como guantes, gafas y otros pertinentes para ejecutar la tarea.
Limpieza de muros de fachada	Caida de distinto nivel	Heridas, contusiones, torceduras, fracturas,traumas en cabeza, muerte		Usar arnes y anclarse de la eslinga a una linea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida. Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera. Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea Disminución de la capacidad auditiva Perturbación del sueño y descanso Estrés Fatiga anuncio, agresivo		Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recomendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoido de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones musculoesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda		En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use músculos de las piernas.
	Mordedura/Picadura	Infecciones,Inflamaciones		Prestar constante atención a la presencia de animales ponzoñosos (serpientes, abejas, avispas, hormigas, alacranes y caninos). Evitar el contacto con animales extraños (perros, gatos u otros) . Notifique al responsable de HSE.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea contusiones		Utilizar EPP como protección visual, facial, pelo, manos entre otros. Utilizar las guantes de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de partícula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar ser golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos: virus SARS-Cov 2	Bronquitis pulmonares clínicas severas neurológicas neumonías del sí de la fuerza muscular, ser común déficit de la función cardiaca		Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud signos y síntomas)

Powered by CamScanner

Mantenimiento y pintura de techo	Caída de distinto nivel	Heridas, contusiones, torceduras, fracturas, luxaciones, esguinces, fracturas, traumas en cabeza, muerte			Usar arnés y anclarse de la eslinga a una línea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el anclarse como estructura para anclarse) (No utilizar el andamio como estructura para anclarse) Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.30 que puedan generar riesgo de caída. Autoclavado, verificar estado de escaleras, asegurar correctamente la escalera, Mantener en la medida de lo posible vs tres puntos de apoyo, revisión de cortes y asen de las escaleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea Disminución de la capacidad auditiva Percutación del oído y pérdidas Estrés Fatiga Mareos Vértigos			Identificar las fuentes de ruido y evaluar su alcance y mantenimiento. Verificar la existencia de mediciones (ocupacionales o documentos) y sus recomendaciones. Usar adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapones de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones musculoesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda			En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferencial y no fuerza manual para evitarse objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas máximo a 25 Kg con ayuda de otra persona. Flexionar ligeramente cada vez cuando sea necesario. Para levantar cargas sobre las rodillas y use musculos de las piernas
	Exposición a químicos	Irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel			Almacenamiento temporal en el cacipo para su posterior disposicion certificada, genere el correspondiente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea contusiones			Utilizar EPP como protección visual, facial, pelo, manos entre otros. Utilizar las guantes de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de partículas en ojo
	Golpes	Heridas, hematomas, contusiones, laceraciones			Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos peculiares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar ser golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antiparras, casco, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biológicos: virus SARS-Cov 2	Sintomatología: Fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea, pérdida del olfato y del gusto, tos seca, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, náuseas o vómitos.			Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y síntomas)

Seleccione los Elementos de Protección Personal requeridos para una labor Segura

GUANTES		PROTECCION AUDITIVA		BOTAS	
VAQUETA		INSERCION		PUNTERA DE TEFLON	
NITRILO		COPA		PUNTERA DE ACERO	
HILAZA		DOBLE		BOTAS DE CAUCHO	
SOLDADOR		OTRO		BOTAS DIELECTRICAS	
DIELECTRICO				OTRO	
OTRO					



Powered by CamScanner

PROTECCION FACIAL		PROTECCION GENERAL		PROTECCION RESPIRATORIA	
PARA ESMERILAR		CASCO CON BARBUQUEJO		RESPIRADOR DESECHABLE	
PARA SOLDAR		DELANTAL CARNAZA		CARTUCHOS	
OTRO		PETO CARNAZA		EQUIPO DE AUTOCONTENIDO	
PROTECCION VISUAL		OTROS		OTRO	
ANTIGOLPES				PROTECCION CONTRA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL	
MONOGAFAS				ARNES DE CUERPO ENTERO	
DISCONTE				ABSORBEDOR DE IMPACTO	
OTRO				LINEA DE VIDA	
				OTRO	

Los abajo firmantes declaramos que habiendo recibido la presente información de manera completa, entendemos las condiciones del trabajo, los procesos y las condiciones de riesgos identificados del trabajo a realizar, las acciones preventivas y estamos en la obligación de aplicar todas las precauciones identificadas

NOMBRE	Cedula de Ciudadania	FIRMA	NOMBRE	Cedula de Ciudadania	FIRMA
JUAN CUENCA	1070[illegible]7412				
JOSE LINARTE	6995653				
JUAN MORENO	79166349				
Alexander Quiroga	1099207164				
juan carlos martine	1099069632				
Jhonatan Rincon	1106901960				

V.B. Ingeniero de obra o proyecto		REVISÓ SST	
NOMBRE: Cristian Ochoa p		Cristian moreno	

Cuando aplique V.B. Líder ejecutante (Capataz, Maestro jefe de turno, Inspector de obra)	
NOMBRE: Cristian Ochoa p	

Powered by CamScanner

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEPARTAMENTO SST	Codigo: FT-CGC-041 Versión: 01 Fecha: 17/01/2023

LOCALIZACIÓN O FRENTE DE TRABAJO	**Teatro Servitá**	**FECHA ELABORACION**	**20/11/2023 al 25 de /11/2023**
LABOR A EJECUTAR	Remodelación en los baños del teatro Servitá, Mantenimiento de techos y puesta de muros en super board		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Puntero, martillo, maceta, andamio		

TAREAS DE ALTO RIESGO

IZAJE		TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		ESPACIOS CONFINADOS	
TRABAJOS EN CALIENTE	X	TRABAJOS EN ALTURA		EXCAVACIONES	OTRO : CUAL?

En caso de que el trabajo implique una tarea de alto riesgo favor anexar el permiso de trabajo de alto riesgo correspondiente o plan de izaje acorde a los procedimientos seguros

DESCRIPCION CONCEPTUAL



ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Evaluación inicial	Acceso a espacios confinados	Asfixia;Incendio y explosión,Intoxicación;muerte		Realizar mediciones para identificar atmósferas peligrosas, ausencia o exceso de oxigeno (<19.5%, > 21.5%). Señalizar el área de trabajo. Usar iluminación para atmósferas peligrosas y ventilación forzada. Contar con equipos de autocontenido para rescate en caso de emergencia. El trabajo debe ser realizado por mínimo dos personas. verificar competencia de espacios confinado de acuerdo al perfil.
	Accidente de transito por desplazamientos a pie	Golpes,fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, trastornos,muerte		Trasládese con precaución y camine por la derecha o segun el sentido necesario de modo que vea a los vehículos aproximarse de frente, al doblar esquinas haga una pausa y verifique el flujo vehicular o peatonal que se encuentre en el área, respete las señales de transito utilice, los senderos peatonales. Respete zonas de exclusión.
	Caida del mismo nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas		Mantenga ordenado y aseado su lugar de trabajo. Verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que este seco y limpio. Señalice las posibles condiciones. Evite correr y desplazarse con ambas manos ocupadas.
Enchape de muro de mamposteria en los baños	Contacto indirecto con electricidad	Quemaduras, Caídas o golpes ,arco eléctrico. Incendios o explosiones , fibrilación ventricular y la muerte.		Medidas de prevención: Separación de circuitos, distancia de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores , prevención en movilización de estructuras, diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	Cortocircuito			Medidas de prevención: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Aislamiento de cables, revisión del estado de las conexiones y mantener protegido los equipos, tableros y extensiones electricas del contacto con agua.
	Derrame de sustancias Quimicas	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel		Uso de los kit para la atencion de derrames segun procedimiento establecido para la atencion de estas emergencias, Deposite los residuos en las bolsas que se encuentran en el kit y trasladelos al sitio de almacenamiento temporal para su posterior disposcion certificada, genere el correspondinente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Exposición a material particulado	Enfermedades pulmonares. asma agravada. función pulmonar reducida.		Este riesgo incluye la exposición del trabajador a: humos, vapores, partículas en suspensión como polvos y fibra de vidrio. Se recomienda hacer uso de los EPP como son: gafas con ventilación indirecta, protección respiratoria, capucha o monja para trabajos con fibra de vidrio. Identifique el lavaojos más cercano en caso de caer un cuerpo extraño en el ojo.
	Exposición a químicos	Quemaduras, Incendios o explosiones		Aislar polvo. Ventilar, usar EPP.

ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIA	NUMERO DE ACTIVIDAD											MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza de fachada	Generación de residuos sólidos de tipo biológico	Infecciones, alergias y efectos tóxicos o intoxicaciones;hepatitis B, hipersensibilidad,inflamación;afectar a las vías respiratorias												Despues de la atencion de primeros auxilios, deposite los residuos en bolsas rojas o guardianes que encontraran en el botiquin de emergencias, notifique a la coordinacion ambiental de la generacion de estos residuos para gestionar su tratmiento y disposicion con terceros, si la emergencia es atendida por los prestadores de salud externos estos deben de generar su disposicion.
	Generación de residuos sólidos peligrosos o especiales													Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados. No se pueden mezclar con residuos domésticos o industriasles no peligrosos
	Generación de residuos Aprovechables o Reciclables													Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione												Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Manipulación de herramientas cortopunzantes	Heridas,laceraciones, ,amputaciones,hemorragias												Al utilizar herramientas cortantes, realice los cortes hacia furea de tal manera que la herramienta no se dirija hacia el cuerpo; identifique un lugar de ubicación. Verificar que las herramientas y equipos esten en bun estado, tengan guardas . Utilizar adecuadamente los EPP como guantes, gafas y otros pertinentes para ejecutar la tarea.
resane y pintura de muros en super board	Caída de distinto nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas,traumas en cabeza, muerte												Usar arnes y anclarse de la eslinga a una linea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida. Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera., Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea.Disminución de la capacidad auditiva. Perturbación del sueño y descanso.Estrés.Fatiga, neurosis, depresión												Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recoemendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoido de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones muscoloesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda												En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use músculos de las piernas.
	Mordedura/Picadura	Infecciónes,inflamaciones												Prestar constante atencion a la presencia de animales ponzonosos (serpientes, abejas, avispas, hormigas, alacranes y roedores). Evitar el contacto con animales extraños (perros, gatos u otros) . Notifique al resposable de HSE.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea;contusiones												Utilizar EPP como proteccion visual, facial, peto, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione												Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos; virus SARS-Cov 2	fibrosis pulmonares;disnea;secuela neurológicas;neumonías;déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardíaca.												Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y sintomas)

Mantenimiento y pintura de techo	Caída de distinto nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas,traumas en cabeza, muerte												Usar arnes y anclarse de la eslinga a una linea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida. Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera., Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea.Disminución de la capacidad auditiva. Perturbación del sueño y descanso.Estrés.Fatiga, neurosis, depresión												Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recoemendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoido de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones muscoloesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda												En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use músculos de las piernas.
	Exposición a químicos	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel												almacenamiento temporal en el caopio para su posterior disposcion certificada, genere el correspondinente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea;contusiones												Utilizar EPP como proteccion visual, facial, peto, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione												Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos; virus SARS-Cov 2	fibrosis pulmonares;disnea;secuela neurológicas;neumonías;déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardíaca.												Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y sintomas)

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Seleccione los Elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar el trabajo:

GUANTES

VAQUETA ☐
NITRILO ☐
HILAZA ☐
SOLDADOR ☐
DIELECTRICOS ☐
OTRO:



PROTECCION AUDITIVA

INSERCION ☐
COPA ☐
DOBLE ☐
OTRO: ☐



BOTAS

PUNTERA DE TEFLON ☐
PUNTERA DE ACERO ☐
BOTAS DE CAUCHO ☐
BOTAS DIELECTRICAS ☐
OTRO: ☐



PROTECCION FACIAL

PARA ESMERILAR ☐
PARA SOLDAR ☐
OTRO: ☐



PROTECCION GENERAL

CASCO CON BARBUQUEJO ☐
DELANTAL CARNAZA ☐
PETO CARNAZA ☐
OTROS: _____

PROTECCION RESPIRATORIA

RESPIRADOR DESECHABLE ☐
CARTUCHOS ☐
EQUIPO DE AUTOCONTENIDO ☐
OTRO: ☐



PROTECCION VISUAL

ANTIGOLPES ☐
MONOGAFAS ☐
OXICORTE ☐
OTRO: ☐



PROTECCION CONTRA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

ARNES DE CUERPO ENTERO ☐
ABSORBEDOR DE IMPACTO ☐
LINEA DE VIDA ☐
OTRO: ☐



Los abajo firmantes declaramos que elaboramos el presente documento de manera conjunta, entendemos las condiciones del trabajo, se evaluaron y se comunicaron los riesgos identificados del trabajo a realizar, las acciones preventivas y estamos en la obligacion de aplicar todas las precauciones identificadas

NOMBRE	Cedula de Ciudadania	Firma	NOMBRE	Cedula de Ciudadania	FIRMA
JUAN MORENO	74666394				
Alexander Quiroga	1064207267				
Juan carlos martinez	1085050241				
Cesar Vargas	1065917220				
Rafael Daza	4150103				
Benito Garcia Alemán	9022838				

V.B. Ingeniero de obra o proyecto	
NOMBRE: Cristian Ochoa p	FIRMA

Cuando aplique V.B. Lider ejecutante (Capataz, Maestro, Jefe de turno, Inspector de obra)	
NOMBRE: Cristian Ochoa p David Sanchez	FIRMA

REVISÓ SST	
Cristian murcia	

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEPARTAMENTO SST	Codigo: FT-CGC-041 Versión: 01 Fecha: 17/01/2023

LOCALIZACIÓN O FRENTE DE TRABAJO	**Teatro Servitá**	**FECHA ELABORACION**	**27/11/2023 al 2/12/2023**
LABOR A EJECUTAR	Remodelación en los baños del teatro Servitá, Mantenimiento de techos y puesta de muros en super board		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Puntero, martillo, maceta, andamio		

TAREAS DE ALTO RIESGO

IZAJE		TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		ESPACIOS CONFINADOS	
TRABAJOS EN CALIENTE	X	TRABAJOS EN ALTURA		EXCAVACIONES		OTRO : CUAL?

En caso de que el trabajo implique una tarea de alto riesgo favor anexar el permiso de trabajo de alto riesgo correspondiente o plan de izaje acorde a los procedimientos seguros

DESCRIPCION CONCEPTUAL



ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Evaluación inicial	Acceso a espacios confinados	Asfixia;Incendio y explosión,Intoxicación;muerte		Realizar mediciones para identificar atmósferas peligrosas, ausencia o exceso de oxigeno (<19.5%, > 21.5%). Señalizar el área de trabajo. Usar iluminación para atmósferas peligrosas y ventilación forzada. Contar con equipos de autocontenido para rescate en caso de emergencia. El trabajo debe ser realizado por mínimo dos personas. verificar competencia de espacios confinado de acuerdo al perfil.
	Accidente de transito por desplazamientos a pie	Golpes,fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, trastornos,muerte		Trasládese con precaución y camine por la derecha o segun el sentido necesario de modo que vea a los vehículos aproximarse de frente, al doblar esquinas haga una pausa y verifique el flujo vehicular o peatonal que se encuentre en el área, respete las señales de transito utilice, los senderos peatonales. Respete zonas de exclusión.
	Caida del mismo nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas		Mantenga ordenado y aseado su lugar de trabajo. Verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que este seco y limpio. Señalice las posibles condiciones. Evite correr y desplazarse con ambas manos ocupadas.
Enchape de muro de mamposteria en los baños	Contacto indirecto con electricidad	Quemaduras, Caídas o golpes ,arco eléctrico. Incendios o explosiones , fibrilación ventricular y la muerte.		Medidas de prevención: Separación de circuitos, distancia de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores , prevención en movilización de estructuras, diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	Cortocircuito			Medidas de prevención: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Aislamiento de cables, revisión del estado de las conexiones y mantener protegido los equipos, tableros y extensiones electricas del contacto con agua.
	Derrame de sustancias Quimicas	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel		Uso de los kit para la atencion de derrames segun procedimiento establecido para la atencion de estas emergencias, Deposite los residuos en las bolsas que se encuentran en el kit y trasladelos al sitio de almacenamiento temporal para su posterior disposcion certificada, genere el correspondinente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Exposición a material particulado	Enfermedades pulmonares. asma agravada. función pulmonar reducida.		Este riesgo incluye la exposición del trabajador a: humos, vapores, partículas en suspensión como polvos y fibra de vidrio. Se recomienda hacer uso de los EPP como son: gafas con ventilación indirecta, protección respiratoria, capucha o monja para trabajos con fibra de vidrio. Identifique el lavaojos más cercano en caso de caer un cuerpo extraño en el ojo.
	Exposición a químicos	Quemaduras, Incendios o explosiones		Aislar polvo. Ventilar, usar EPP.

ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIA	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza de fachada	Generación de residuos sólidos de tipo biológico	Infecciones, alergias y efectos tóxicos o intoxicaciones;hepatitis B, hipersensibilidad,inflamación;afectar a las vías respiratorias		Despues de la atencion de primeros auxilios, deposite los residuos en bolsas rojas o guardianes que encontraran en el botiquin de emergencias, notifique a la coordinacion ambiental de la generacion de estos residuos para gestionar su tratmiento y disposicion con terceros, si la emergencia es atendida por los prestadores de salud externos estos deben de generar su disposicion.
	Generación de residuos sólidos peligrosos o especiales			Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados. No se pueden mezclar con residuos domésticos o industriasles no peligrosos
	Generación de residuos Aprovechables o Reciclables			Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Manipulación de herramientas cortopunzantes	Heridas,laceraciones, ,amputaciones,hemorragias		Al utilizar herramientas cortantes, realice los cortes hacia furea de tal manera que la herramienta no se dirija hacia el cuerpo; identifique un lugar de ubicación. Verificar que las herramientas y equipos esten en bun estado, tengan guardas . Utilizar adecuadamente los EPP como guantes, gafas y otros pertinentes para ejecutar la tarea.
resane y pintura de muros en super board	Caída de distinto nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas,traumas en cabeza, muerte		Usar arnes y anclarse de la eslinga a una linea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida. Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera., Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea.Disminución de la capacidad auditiva. Perturbación del sueño y descanso.Estrés.Fatiga, neurosis, depresión		Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recoemendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoido de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones muscoloesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda		En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use músculos de las piernas.
	Mordedura/Picadura	Infecciónes,inflamaciones		Prestar constante atencion a la presencia de animales ponzonosos (serpientes, abejas, avispas, hormigas, alacranes y roedores). Evitar el contacto con animales extraños (perros, gatos u otros) . Notifique al resposable de HSE.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea;contusiones		Utilizar EPP como proteccion visual, facial, peto, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos; virus SARS-Cov 2	fibrosis pulmonares;disnea;secuela neurológicas;neumonías;déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardíaca.		Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y sintomas)

Seleccione los Elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar el trabajo:

GUANTES		PROTECCION AUDITIVA		BOTAS	
VAQUETA		INSERCION	X	PUNTERA DE TEFLON	
NITRILO	X	COPA		PUNTERA DE ACERO	X
HILAZA		DOBLE		BOTAS DE CAUCHO	
SOLDADOR		OTRO:		BOTAS DIELECTRICAS	
DIELECTRICOS				OTRO:	
OTRO:					







PROTECCION FACIAL		PROTECCION GENERAL		PROTECCION RESPIRATORIA	
PARA ESMERILAR		CASCO CON BARBUQUEJO	X	RESPIRADOR DESECHABLE	
PARA SOLDAR		DELANTAL CARNAZA		CARTUCHOS	
OTRO:		PETO CARNAZA		EQUIPO DE AUTOCONTENIDO	
		OTROS:		OTRO:	





PROTECCION VISUAL		PROTECCION CONTRA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL	
ANTIGOLPES	X	ARNES DE CUERPO ENTERO	
MONOGAFAS		ABSORBEDOR DE IMPACTO	
OXICORTE		LINEA DE VIDA	
OTRO:		OTRO:	





Los abajo firmantes declaramos que elaboramos el presente documento de manera conjunta, entendemos las condiciones del trabajo, se evaluaron y se comunicaron los riesgos identificados del trabajo a realizar, las acciones preventivas y estamos en la obligacion de aplicar todas las precauciones identificadas

NOMBRE	Cedula de Ciudadania	Firma	NOMBRE	Cedula de Ciudadania	FIRMA
JUAN MORENO	74666394				
Alexander Quiroga	1064207267				
Juan carlos martinez	1085050241				
Cesar Vargas	1065917220				
Rafael Daza	4150103				
Benito Garcia Alemán	9022838				

V.B. Ingeniero de obra o proyecto	
NOMBRE: Cristian Ochoa p	FIRMA

Cuando aplique V.B. Lider ejecutante (Capataz, Maestro, Jefe de turno, Inspector de obra)	
NOMBRE: Cristian Ochoa p David Sanchez	FIRMA

REVISÓ SST	
Cristian murcia	

CGC-2023	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEPARTAMENTO SST	Código: FT.CGC.041 Versión: 01 Fecha: 17/01/2023

LOCALIZACIÓN O FRENTE DE TRABAJO	Teatro Servitá	FECHA ELABORACIÓN	06/11/2023 al 12 de /11/2023
LABOR A EJECUTAR	Remodelación en los baños del teatro Servitá, Mantenimiento de techos y puesta de muros en super board		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Puntero, martillo, maceta, andamio		


CHE
TRABAJOS EN CALIENTE

☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ☐
☒ TRABAJOS EN ALTURA ☐

TAREAS DE ALTO RIESGO
ESPACIOS CONFINADOS ☐
EXCAVACIONES ☐ OTRO . CUAL?

En caso de que el trabajo implique una tarea de alto riesgo favor anexar el permiso de trabajo de alto riesgo correspondiente o plan de izaje acorde a los procedimientos seguros

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL



ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Evaluación inicial	Acceso a espacios confinados	Asfixia,Incendio y explosión Intoxicación,muerte		Realizar mediciones para identificar atmósferas peligrosas, ausencia o exceso de oxigeno (<19.5%, > 21.5%). Señalizar el área de trabajo. Usar iluminación para atmósferas peligrosas y ventilación forzada. Contar con equipos de autocontenido para rescatar en caso de emergencia. El trabajo debe ser realizado por mínimo dos personas. verificar competencia de espacios confinado de acuerdo al perfil.
	Accidentes de transito por desplazamientos a pie	Golpes,fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, lesiones,muerte		Transitense con precaución y camine por la derecha o segun el sentido necesario de modo que vea a los vehículos aproximarse de frente. al doblar esquinas haga una pausa y verifique el flujo vehicular o peatonal que se encuentre en el área, respete las señales de transito utilice, los senderos peatonales. Respete zonas de exclusión.
	Caida del mismo nivel	Heridas, contusiones, rotaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas		Mantenga ordenado y aseado su lugar de trabajo. Verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que este seco y limpio. Señalice las posibles condiciones. Evite correr y desplazarse con ambas manos ocupadas.
Enchape de muro de mampostería en los baños	Contacto indirecto con electricidad	Quemaduras, Caidas o golpes ,arco eléctrico, incendios o explosiones , fibrilación ventricular y la muerte.		Medidas de prevención. Separación de circuitos, distancia de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores , prevención en inevitización de estructuras, diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	Cortocircuito			Medidas de prevención. Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Aislamiento de cables, revisión del estado de las conexiones y mantener protegido los equipos, tableros y instalaciones electricas del contacto con agua.
	Derrame de sustancias Químicas	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, ciorosis y cáncer de piel		Uso de los kit para la atencion de derrames segun procedimiento establecido para la atencion de estas emergencias. Deposite los residuos en las bolsas que se encuentran en el kit y trasladelos al sitio de almacenamiento temporal para su posterior disposicion certificada, genere el correspondiente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Exposición a material particulado	Enfermedades pulmonares sierra agravada. función pulmonar reducida		Este riesgo incluye la exposición del trabajador a: humos, vapores, partículas en suspensión como polvos y fibra de vidrio. Se recomienda hacer uso de los EPP como son: gafas con ventilación indirecta, protección respiratoria, capucha o manga para trabajos con fibra de vidrio. Identifique el lavaojos más cercano en caso de caer un cuerpo extraño en el ojo.
	Exposición a químicos	Quemaduras, Incendios o explosiones		Aislar polvo. Ventilar, usar EPP.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIA	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desmonte de piso de madera	Generación de residuos sólidos de tipo biológico	Infecciones, alergias y efectos tóxicos o intoxicaciones,hepatitis B, hipersensibilidad,inflamación,afectar a las vías respiratorias		Despues de la atencion de primeros auxilios, deposite los residuos en bolsas rojas o guardianes que encontraran en el botiquin de emergencias, notifique a la coordinacion ambiental de la generacion de estos residuos para gestionar su tratamiento y disposicion con terceros, si la emergencia es atendida por los prestadores de salud externos estos deben de generar su disposicion.
	Generación de residuos sólidos peligrosos o especiales			Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados. No se pueden mezclar con residuos domésticos o industriales no peligrosos
	Generación de residuos Aprovechables o Reciclables			Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Manipulación de herramientas cortopunzantes	Heridas,laceraciones, amputaciones,hemorragia		Al utilizar herramientas cortantes, realice los cortes hacia fuera de tal manera que la herramienta no se dirija hacia el cuerpo, identifique un lugar de ubicación. Verificar que las herramientas y equipos estén en buen estado, tengan guardas . Utilizar adecuadamente los EPP como guantes, gafas y otros pertinentes para ejecutar la tarea
resane y pintura de muros en super board	Caida de distinto nivel	Heridas, contusiones, rotaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas,traumas en cabeza, muerte		Usar arnes y anclarse de la eslinga a una línea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse) Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera., Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea Disminución de la capacidad auditiva Perturbación del sueño y descanso Estrés,Fatiga neurosis, depresión		Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recomendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoído de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones musculoesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda		En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use musculos de las piernas.
	Mordeduras/Picadura	Infecciones,Inflamaciones		Prestar constante atención a la presencia de animales ponzoñosos (serpientes, abejas, avispas, hormigas, alacranes y roedores). Evitar el contacto con animales extraños (perros, gatos u otros) . Notifique al responsable de HSE
	Proyección de particulas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea,contusiones		Utilizar EPP como proteccion visual, facial, pelo, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos; virus SARS-Cov 2	fibrosis pulmonar, daños severos neurológicos (neumonías del sdr de la fuerte muscular, así como un deficit de la función cardiaca.		Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud signos y síntomas)

Powered by CamScanner

| | | |

PROTECCION FACIAL		PROTECCION GENERAL		PROTECCION RESPIRATORIA	
PARA ESMERILAR		CASCO CON BARBUQUEJO		RESPIRADOR DESECHABLE	
PARA SOLDAR		DELANTAL CARNAZA		CARTUCHOS	
OTRO		PETO CARNAZA		EQUIPO DE AUTOCONTENIDO	
		OTROS		OTRO	
PROTECCION VISUAL				**PROTECCION CONTRA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL**	
ANTIGOLPES				ARNES DE CUERPO ENTERO	
MONOGAFAS				ABSORBEDOR DE IMPACTO	
GAFOORTE				LINEA DE VIDA	
OTRO				OTRO	

Con apoyo firmamos declaramos que elaboramos en presente documento de manera conjunta, analizamos las condiciones del trabajo, se evaluaron y se comunicaron los riesgos identificados del trabajo a realizar, las acciones preventivas y analizas en la ejecución se aplicar todas las precauciones identificadas

NOMBRE	Cedula de Ciudadania	Firma	NOMBRE	Cedula de Ciudadania	FIRMA
Oscar Palacios	80253499	oscar			
jan carlos montuer	1085505221	jcarcajla			
Benito Garcia	4022830				
Andre vargas	1000148164	Andrey			
Freddy arrabado	80252763	Freddy			
Alexander Quiroz	1099207261				

V.B. Ingeniero de obra o proyecto

NOMBRE: Cristian Ochoa p

REVISÓ SST

Cristian murcia

Cuando aplique V.B. Líder ejecutante (Capataz, Maestro, Jefe de turno, Inspector de obra)

NOMBRE: Cristian Ochoa p

Powered by CamScanner

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEPARTAMENTO SST	Codigo: FT-CGC-041 Versión: 01 Fecha: 17/01/2023

LOCALIZACIÓN O FRENTE DE TRABAJO	**Teatro Servitá**	**FECHA ELABORACION**	**30/10/2023 al 04 de /11/2023**
LABOR A EJECUTAR	Remodelación en los baños del teatro Servitá, Mantenimiento de techos y puesta de muros en super board		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Puntero, martillo, maceta, andamio		

TAREAS DE ALTO RIESGO

IZAJE		TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		ESPACIOS CONFINADOS	
TRABAJOS EN CALIENTE	X	TRABAJOS EN ALTURA		EXCAVACIONES		OTRO : CUAL?

En caso de que el trabajo implique una tarea de alto riesgo favor anexar el permiso de trabajo de alto riesgo correspondiente o plan de izaje acorde a los procedimientos seguros

DESCRIPCION CONCEPTUAL



ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	NUMERO DE ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Evaluación inicial	Acceso a espacios confinados	Asfixia;Incendio y explosión,Intoxicación;muerte		Realizar mediciones para identificar atmósferas peligrosas, ausencia o exceso de oxigeno (<19.5%, > 21.5%). Señalizar el área de trabajo. Usar iluminación para atmósferas peligrosas y ventilación forzada. Contar con equipos de autocontenido para rescate en caso de emergencia. El trabajo debe ser realizado por mínimo dos personas. verificar competencia de espacios confinado de acuerdo al perfil.
	Accidente de transito por desplazamientos a pie	Golpes,fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, trastornos,muerte		Trasládese con precaución y camine por la derecha o segun el sentido necesario de modo que vea a los vehículos aproximarse de frente, al doblar esquinas haga una pausa y verifique el flujo vehicular o peatonal que se encuentre en el área, respete las señales de transito utilice, los senderos peatonales. Respete zonas de exclusión.
	Caida del mismo nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas		Mantenga ordenado y aseado su lugar de trabajo. Verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que este seco y limpio. Señalice las posibles condiciones. Evite correr y desplazarse con ambas manos ocupadas.
Enchape de muro de mamposteria en los baños	Contacto indirecto con electricidad	Quemaduras, Caídas o golpes ,arco eléctrico. Incendios o explosiones , fibrilación ventricular y la muerte.		Medidas de prevención: Separación de circuitos, distancia de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores , prevención en movilización de estructuras, diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	Cortocircuito			Medidas de prevención: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Aislamiento de cables, revisión del estado de las conexiones y mantener protegido los equipos, tableros y extensiones electricas del contacto con agua.
	Derrame de sustancias Quimicas	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel		Uso de los kit para la atencion de derrames segun procedimiento establecido para la atencion de estas emergencias, Deposite los residuos en las bolsas que se encuentran en el kit y trasladelos al sitio de almacenamiento temporal para su posterior disposcion certificada, genere el correspondinente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Exposición a material particulado	Enfermedades pulmonares. asma agravada. función pulmonar reducida.		Este riesgo incluye la exposición del trabajador a: humos, vapores, partículas en suspensión como polvos y fibra de vidrio. Se recomienda hacer uso de los EPP como son: gafas con ventilación indirecta, protección respiratoria, capucha o monja para trabajos con fibra de vidrio. Identifique el lavaojos más cercano en caso de caer un cuerpo extraño en el ojo.
	Exposición a químicos	Quemaduras, Incendios o explosiones		Aislar polvo. Ventilar, usar EPP.

ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIA	NUMERO DE ACTIVIDAD											MEDIDAS PREVENTIVAS
Desmomte de piso de madera	Generación de residuos sólidos de tipo biológico	Infecciones, alergias y efectos tóxicos o intoxicaciones;hepatitis B, hipersensibilidad,inflamación;afectar a las vías respiratorias												Despues de la atencion de primeros auxilios, deposite los residuos en bolsas rojas o guardianes que encontraran en el botiquin de emergencias, notifique a la coordinacion ambiental de la generacion de estos residuos para gestionar su tratmiento y disposicion con terceros, si la emergencia es atendida por los prestadores de salud externos estos deben de generar su disposicion.
	Generación de residuos sólidos peligrosos o especiales													Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados. No se pueden mezclar con residuos domésticos o industriasles no peligrosos
	Generación de residuos Aprovechables o Reciclables													Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione												Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Manipulación de herramientas cortopunzantes	Heridas,laceraciones, ,amputaciones,hemorragias												Al utilizar herramientas cortantes, realice los cortes hacia furea de tal manera que la herramienta no se dirija hacia el cuerpo; identifique un lugar de ubicación. Verificar que las herramientas y equipos esten en bun estado, tengan guardas . Utilizar adecuadamente los EPP como guantes, gafas y otros pertinentes para ejecutar la tarea.
resane y pintura de muros en super board	Caída de distinto nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas,traumas en cabeza, muerte												Usar arnes y anclarse de la eslinga a una linea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida. Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera., Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea.Disminución de la capacidad auditiva. Perturbación del sueño y descanso.Estrés.Fatiga, neurosis, depresión												Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recoemendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoido de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones muscoloesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda												En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use músculos de las piernas.
	Mordedura/Picadura	Infecciónes,inflamaciones												Prestar constante atencion a la presencia de animales ponzonosos (serpientes, abejas, avispas, hormigas, alacranes y roedores). Evitar el contacto con animales extraños (perros, gatos u otros) . Notifique al resposable de HSE.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea;contusiones												Utilizar EPP como proteccion visual, facial, peto, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione												Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos; virus SARS-Cov 2	fibrosis pulmonares;disnea;secuela neurológicas;neumonías;déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardíaca.												Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y sintomas)

Mantenimiento y pintura de techo	Caída de distinto nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas,traumas en cabeza, muerte												Usar arnes y anclarse de la eslinga a una linea de vida o punto de anclaje previamente definido. (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). (No utilizar el andamio como estructura para anclarse). Realizar el uso de escaleras y pasarelas aprobadas para trabajos a menos de 1.50 que puedan generar riesgo de caida. Autocuidado, verificar estado de escalera, asegurar correctamente la escalera., Mantener en la medida de lo posible los tres puntos de apoyo, revisión de orden y aseo de las escleras.
	Trabajos con exposición a ruido	Cefalea.Disminución de la capacidad auditiva. Perturbación del sueño y descanso.Estrés.Fatiga, neurosis, depresión												Identifique las fuentes de ruido y evalúe su aislamiento y mantenimiento. Verifique la existencia de mediciones (sonometrias o dosimetrias) y sus recoemendaciones. Use adecuadamente los EPP auditivos pertinentes. Tapaoido de inserción o de copa. O doble protección auditiva dependiendo la tarea o tiempo de exposición.
	Levantamiento y manipulación de cargas	Fatiga física o fracturas y lesiones muscoloesqueléticas en hombros, brazos, manos y espalda												En lo posible usar fuerza mecánica como grua, montacargas, diferenciales y no fuerza manual para levantar objetos. Para evitar sobre esfuerzos realice levantamiento de cargas mayores a 25 Kg con ayuda de otra persona. Realizar estiramiento cada hora cuando sea necesario. Para levantar cargas doble las rodillas y use músculos de las piernas.
	Exposición a químicos	Resequedad piel, irritación, corrosión, cambios en la pigmentación, cloracné y cáncer de piel												almacenamiento temporal en el caopio para su posterior disposcion certificada, genere el correspondinente reporte al area HSE, asegure las condiciones de descontaminacion de las areas.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea;contusiones												Utilizar EPP como proteccion visual, facial, peto, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione												Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	Biologicos; virus SARS-Cov 2	fibrosis pulmonares;disnea;secuela neurológicas;neumonías;déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardíaca.												Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y sintomas)

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Seleccione los Elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar el trabajo:

GUANTES

VAQUETA ☐
NITRILO ☐
HILAZA ☐
SOLDADOR ☐
DIELECTRICOS ☐
OTRO:



PROTECCION AUDITIVA

INSERCION ☐
COPA ☐
DOBLE ☐
OTRO: ☐



BOTAS

PUNTERA DE TEFLON ☐
PUNTERA DE ACERO ☐
BOTAS DE CAUCHO ☐
BOTAS DIELECTRICAS ☐
OTRO: ☐



PROTECCION FACIAL

PARA ESMERILAR ☐
PARA SOLDAR ☐
OTRO: ☐



PROTECCION GENERAL

CASCO CON BARBUQUEJO ☐
DELANTAL CARNAZA ☐
PETO CARNAZA ☐
OTROS: _____

PROTECCION RESPIRATORIA

RESPIRADOR DESECHABLE ☐
CARTUCHOS ☐
EQUIPO DE AUTOCONTENIDO ☐
OTRO: ☐



PROTECCION VISUAL

ANTIGOLPES ☐
MONOGAFAS ☐
OXICORTE ☐
OTRO: ☐



PROTECCION CONTRA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

ARNES DE CUERPO ENTERO ☐
ABSORBEDOR DE IMPACTO ☐
LINEA DE VIDA ☐
OTRO: ☐



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Seleccione los elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar el trabajo

CUANTOS CHAQUETA CASCO CHALECO OTRO	PROTECCION AUDITIVA INSERCION COPA DOBLE OTRO	NOTAS PUNTERA DE TEFLON PUNTERA DE ACERO BOTAS DE CAUCHO BOTAS DIELECTRICAS OTRO
PROTECCION FACIAL PARA ESMERILAR PARA SOLDAR OTRO	PROTECCION GENERAL CASCO CON BARBUQUEJO DIELNITAL CARNAZA RETO CARNAZA OTROS:	PROTECCION RESPIRATORIA RESPIRADOR DESECHABLE CARTUCHOS EQUIPO DE AUTOCONTENIDO OTRO
PROTECCION VISUAL ANTEOJOS MONOGAFAS CARETAS OTRO		PROTECCION CONTRA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ARNES DE CUERPO ENTERO ABSORBEDOR DE IMPACTO LINEA DE VIDA OTRO

El siguiente personal relacionado que elaboramos el presente documento de manera conjunta, aprobamos las condiciones del trabajo, lo aceptamos y se comprometen los riesgos identificados del trabajo a realizar, las acciones preventivas y estamos en la obligación de aplicar todas las condiciones ideal Cuales

NOMBRE	Cedula de Ciudadanía	Cargo	FIRMA
Jose TNFANTE	6825653	Obrero	Jose TNFANTE
Juan Cuenca	1070917473	oficial	
JUAN MORENO	79666349	oficial	
OMAR Saavedra	80254599	oficial	Omar Saavedra
Fredy granados	80235763	oficial	fredy granados
Andrey vargas	1001148124	oficial	andrey vargas

Supervisará el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por el grupo de trabajo registradas en este Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

V.B. Ingeniero de obra o proyecto	
NOMBRE: David Sanchez	David Sanchez

REVISÓ SST	
NOMBRE: CRISTIAN MURCIA	

Cuando aplique V.B. Líder ejecutante (Capataz, Maestro, Jefe de turno, Inspector de obra)

NOMBRE: David Sanchez	David Sanchez

Powered by CamScanner

ANEXO 10: PGRCD

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexos

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	**24327**
Nombre o razón social	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901745472-9
Dirección	Carrera 77BIS No. 64i-87
Teléfono	3028665199
Correo electrónico	gmingenieriayconcretosas@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Wilmar Andrés Goyeneche
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
Ubicación de la obra (Municipio o distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	Calle 165 # 7-52, en la localidad de Usaquén (1) - Bogotá D.C.
Área del lote del proyecto (m2)	843 m2
Área construida aprobada (m2)	337,2 m2
Copia de la licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público (si aplica)	NA
Vigencia de la licencia	NA
Modalidad (obra pública o privada)	Publico
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	NA
Uso de suelo - tipo de obra	Mantenimiento vertical
Tiempo estimado de ejecución de la obra	5 meses
Fecha de inicio de la obra	14/09/2023
Fecha estimada de finalización de la obra	13/05/2024
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	116,51 Tn
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD	
Para grantizar el manejo de los RCD generados en el contrato FDLUSA-CTO-292-2023, se llevaran acabo las siguientes actividades *<u>Almacenamiento temporal de los RCD</u>* *a) Se ubicara un sitio en el frente de obra donde se almacenaran los RCD generados por el proceso constructivo; este sitio será delimitado con poli sombra e identificado, y el material será protegido con plástico para evitar el arrastre de material RCD.* *El material será retirado del frente de obra al momento que se complete el viaje correspondiente a una volqueta sencilla.* *b) El sitio o área de almacenamiento temporal de escombros o sobrantes debe ser acordonado, asegurándose que el escombro esté confinado y no haya riesgo de que, por causa de lluvia, los*	

sedimentos vayan a parar a los cuerpos de agua o las obras aledañas al área de acopio.
Igualmente, debe estar debidamente cubierto para evitar la dispersión de partículas por la acción del viento.

c) Con posterioridad a la finalización de las obras se recuperará el espacio utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la eliminación absoluta de los materiales elementos y residuos en general.

Transporte de los RCD

a) Se harán jornadas continuas de limpieza de los sitios de las obras.
Dentro de los residuos que serán generados en el proyecto está los de madera no reutilizable en la obra.

b) La carga transportada será cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, como lo exige la norma.

c) No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga el chasis.

d) Los vehículos que transporten los RCD deberán contar con sus certificados vigentes de SOAT, Tecno mecánica y deberá estar registrado con el PIN ambiental otorgado por la SDA

Disposición final:

Los residuos de las demoliciones se realizara mediante los siguientes proveedores

DROMOS PAVIMENTOS S.AS.
Comunicado CAR 20222102459 del 14/12/2022

CEMEX COLOMBIA S.A.
Res 1506 de 22/05/2006

Aprovechamiento

El aprovechamiento de los RCD se realizaran mediante:

Los RCD Pétreos serán entregados en la planta de aprovechamiento de RCD DROMOS quienes están autorizados por la SDA para el tratamiento de este tipo de residuos bajo el Comunicado CAR 20222102459 del 14/12/2022

Los RCD No pétreos como la madera serán aprovechados In situ en los procesos constructivos de la adecuación de muros, adicional las estructuras metálicas y cerámicas serán entregadas al Receptor designado por las directivas del Teatro de Servita.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

TIPO DE RCD	**TONELADAS (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**40,65 Tn**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 Tn

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0 Tn
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	29,47 Tn
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	11,18 Tn
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**75,67 Tn**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,19 Tn
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	75,67 Tn
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0 TN

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (CUANDO APLIQUE)

Las actividades de demolición que realizara el contrato FDLUSA-CTO-292-2023 serán las siguientes:

- *Desmonte y demolición de puertas metálicas fachada principal, incluido marco desmonte de puertas metálicas fachada principal, incluido marco.*
- *Desmonte y demolición de ventanas metálicas fachada principal, incluido vidrio y rejas.*
- *Desmonte y demolición de puertas internas existentes todo tamaño madera - metálicas, incluido marco.*
- *Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como: lavamanos, sanitarios, orinal, otros.*
- *Demolición de lavamanos, orinales, otros, corridos, poyos, mesones, prefabricados.*
- *Perforación y demolición regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho.*
- *Desmonte y demolición de piso madera*
- *Desmonte y demolición de todo tipo de cielorraso existente*

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Se ubicara un sitio en el frente de obra donde se almacenaran los RCD generados por el proceso constructivo; este sitio será delimitado con poli sombra e identificado, y el material será protegido con plástico para evitar el arrastre de material RCD.

El material será retirado del frente de obra al momento que se complete el viaje correspondiente a una volqueta sencilla.

.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Se realizará el aprovechamiento de los RCD generados por el contrato de la siguiente manera:

Los RCD Pétreos serán entregados en la planta de aprovechamiento de RCD DROMOS quienes están autorizados por la SDA para el tratamiento de este tipo de residuos bajo el Comunicado CAR 20222102459 del 14/12/2022

Los RCD No pétreos como la madera será aprovechada en los procesos constructivos de la adecuación de muros, adicional las estructuras metálicas y cerámicas serán entregados al Receptor designado por las directivas del Teatro de Servita.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:	Aprovechamiento RCD
Nombre o razón social	Dromos Pavimentos S.A.S.
Número de identificación o NIT	900215394-5
Representante Legal	Julio Cesar Ramírez
Número telefónico de contacto	7425376
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Mosquera (Km3,8 vía Bogotá la Mesa Zona Industrial Vereda Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Transformación y aprovechamiento de RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:	Disposición RCD
Nombre o razón social	CEMEX Colombia S.A.S.
Número de identificación o NIT	860002523-1
Representante Legal	Carlos Andrés Bonilla Salazar
Número telefónico de contacto	3155897274
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá Km 4 Via Usme – Resera ecológica la Fiscala
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Aprovechamiento residuos reciclados
Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:	Disposición Residuos Reciclables
Nombre o razón social	EXIRECICLABLES MC S.A.S.
Número de identificación o NIT	900981246
Representante Legal	
Número telefónico de contacto	9269832
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá Calle 79 No. 68 G – 67
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolector residuos para reciclaje
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Disposición de RESPEL
Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:	Disposición de RESPEL
Nombre o razón social	GAIA VITARE SAS
Número de identificación o NIT	830.114.018-3
Representante Legal	
Número telefónico de contacto	4216592
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogota - CR 123 N 15 -35/45 BG 5, 7, 8 Y 9 CAMINOS DE SALAZAR
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Disposición de RESPEL

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

- *Estimación de los RCD a generar en la obra*
- *Reporte de los residuos de construcción y demolición - RCD – generados en obra*
- *Seguimiento y control indicadores RCD*
- *Seguimiento y control almacenamiento de los RCD*
- *Seguimiento y control del transporte y disposición de RCD*
- *Solicitud certificación de disposición, aprovechamiento de RCD*
- *Reporte mensual y trimestral de la generación de RCD*

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado	*Septiembre de 2023*
	Enero de 2024

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

TIPO DE RESIDUO *(Total del periodo)*	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación,entre otros.						
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				29,47		29,47
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	11,18				75,67	86,85
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.					0,19	0,19
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.						

9.2 INDICADORES

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	116,51	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	11,18	10%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	29,47	25%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor% (t entregadas / t total)	0	0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de % (t entregadas / t total)RCD (t)	75,86	65%
7	Meta total de aprovechamiento	29,12	25%

FIRMA (Representante legal generador de RCD)
c.c. o NIT 901745472-9
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
NOMBRE Wilmar Andrés Goyeneche M.

ANEXO 11: CAPACITACIONES

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo: FT-CGC-023	
Version: 2	GYS-RE-027
25/05/2021	

FECHA (DIA-MES-AÑO): 14/11/2023

CAPACITACION: _____ OTRA: _____

OTRA: Tecnico Auxiliar

TEMA DE CHARLA: Charla Tecnico Auxiliar

* Indicaciones generales
* Liderazgo, compromiso y responsabilidad

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Dario Lara B.	Oficial	9077 838		
2	Jhon Perez	Oficial	7666349		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma

Nombre Cristian murcia.

Firma

Nombre Cristian murcia

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Código: FT-CGC-XXX	
Versión: 1	
25/04/2023	

FECHA (Día - Mes - Año): 15/11/2023

OBRA: Teatro Local

FRENTE DE OBRA: Escenario y auditio

CHARLA: * Trabajo en espacios confinados
* Contaminantes gases y sus efectos en la salud

CAPACITACIÓN: _____ OTROS: _____

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Cuenca	OFICIO	1020917473		
2	JUAN MORENO	OFICIO	74666 349		
3	Jose LINFANTE	AYUDANTE	6025633		
4	Juan carlos martinez	Instalador	1005502271		
5	Mercivie Cuenca	Instalador	1049207257		
6	Jhonaten stiven lo	OFICIAL	1106940860		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre: Cristian Ordiemocio C.

Firma

Nombre: Cristian Ordiemocio C.

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Código FT-CGC-022
Versión 1
30/06/2023

OBRA Teatro Peruila

FECHA (Día - Mes - Año) 16/11/2023

FRENTE DE OBRA Excavacion y cimentacion CHARLA

* Manejo de sustancias quimicas
* Manejo de estrobos

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Cuenca	oficial	1070917427	Juan C.	
2	Jose INFANTE	Ayudante	6875653	Jose	
3	Juan MORENO	oficial	79666344		
4	Alexander Quiroga	Instalador	1049202220		
5	Jhon Carlos Escobar	Instalador	1002230227		
6	Jhonatan Stiven Ramirez	Instalador	1140640160		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre: Cristian mucia

Firma Instructor SST

Nombre: Cristian mucia.

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Código FT-GSC-033
Versión 3
15/09/2023

OBRA Teatro Serrita

FECHA (Día-Mes-Año) 17/12/23

FRENTE DE OBRA Escenario y auditorio CHARLA

* Trabajos en Caliente "Formato de solicitud"
* Ejercicio de Calistenia

CAPACITACION _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Cuenca	Oficial	1070917473	Juan C.	
2	JUAN MORENO	Oficial	79666611		
3	Jose LUGANTE	Ayudante	1082560?3		
4	Alexander Quiroga	Instalador	1090707467		
5	Jean carlos	Instalador	1003050221		
6	Jonatan Stivenne	Instalador	1014041060		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable del Charla

Nombre: Cristian Murcia

Firma Responsable SST

Nombre: Cristian Murcia.

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-023	
Version: 2	SYS-RE-023
25/05/2023	

OBRA Lacteo Santo

FECHA (Dia-Mes-Año) 18/11/2023 FRENTE DE OBRA Circunvalar Oriental

CAPACITACIÓN _____ OTRA _____

Res. 026 Maltrato a la mujer e inclusión

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Dario Garcia A.	Oficial	9072638		
2	Jhon Jairo	Oficial	79666349		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable Ejecución

Nombre Cristian muñoz.

Firma Responsable SST

Nombre Cristian muñoz

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-822	
Version 2	SYS-SE-827
25/05/2023	

OBRA: Teatro Servitá

FECHA (Día - Mes - Año): 30/01/2023

FRENTE DE OBRA: Cocencion y cubierta

CHARLA: * Primeros auxilios
* Procedimiento de uso de escaleras.

CAPACITACIÓN: ____ OTROS: ____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Carlos Martinez	Instalador	1085050221	Juan Carlos	
2	Jhonatan Aucinga	ayudante	1706902060	Jhonatan AL	
3	Nelson Dr Miguel	Pintor	1143341744		
4	Alexander Quiroga	Pintor	1094707267		
5	Omar Saavedra	Oficial	80254599	Omar Saavedra	
6	Andrey Vargas	Oficial	1000198191	Andrey Vargas	
7	Juan Carlos M	Instalador	1085050221	Juan Carlos	
8	JUAN MORENO	Oficial	79606319		
9	Juan cuenca	Oficial	1070917973		
10	Jose Infante.	Obrero	bajo 603	Jose Infante	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma: Responsable de la Charla
Nombre: Cristian murcia

Firma: Responsable SST
Nombre: Cristian murcia

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo FT-CGC-022
Version 2
25/05/2021

OBRA Techo Jardín

FECHA (Día - Mes - Año) 31/01/2023

FRENTE DE OBRA Cocorná - Jardín HASTA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

* Que es riesgo biomecanico
* Prevencion de lesiones lumbares por manipulacion de cargas

No.	NOMBRE	CARGO	No CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Edwin carlos martinez	Pintor	1045550231	Edwin carlos	
2	Jhonatan Alexander	ayudante	1216904060		
3	Andrey Vargas	Oficial	1000198194	Andrey V.	
4	Yhenar Smith	OFICIAL	80754511		
5	Omar Sepulveda	Oficial	80754599	Omar	
6	JUAN MORENO	oficial	1036639119		
7	Juan Cuenca	oficial	1017917473		
8	Jose ANTONIO	OFICIAL	6825653	Jose Antonio	
9	Deonde los cajas	Pintor	1143441717		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Obra

Nombre: Cristian murillo

Firma Responsable SST

Nombre: Cristian muñoz

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-022
Version 2
25/05/2023

OBRA Kalra Seruta

FECHA (Dia - Mes -Año) 1/11/2023

FRENTE DE OBRA Cocepcion y adiestramiento

CAPACITACION _____ OTROS _____

* Uso adecuado del baño y limpieza
* Que es el riesgo electrico.
* Que es un accidente de trabajo.

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Alexander Quiroga	Pintor	1099207269		
2	Juan Carlos Martinez	pintor	1085050271	Juan Carlos	
3	Omar Saavedra	Ayudante	80254599	Omar	
4	Johnston Arciga	ayudante	1066907060	Johnston SRL	
5	Andrey Vargas	Oficial	1000148199	Andrey V.	
6	JUAN MORENO	oficial	79666341		
7	Juan Cuenca	oficial	1070917475	Juan C.	
8	Jose Infante	OBRA	6826653	Jose Infante	
9	Jhonny Smith	OFICIAL	80254511		
10	Nelson de los Reyes	Pintor	1143341770		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Arquitecto de la Obra

Nombre: Cristian Murcia.

Firma

Nombre: Cristian Murcia

CGC-2023	REGISTRO DE ASISTENCIAS	Codigo: F1-CGC-023
		Version: 2
		25/09/2023

OBRA: Teatro Barista

FECHA (Día - Mes - Año): 21/11/2023

FRENTE DE OBRA: Escenario y alrededor CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

* trabajo seguro en alturas
* riesgos y peligros que existen expuestos.

No	NOMBRE	CARGO	No CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Ivan Carlos MM	1085050221	1085050221	Ivan Carlos	
2	Johnatan Ruiz	1106901060	1106901060	Johnatan R.	
3	Alexander Quintero	1099207267	1099207267		
4	Andrey Vargas	Oficial	1000198194	Andrey V.	
5	Henry Smith	Oficial	80254571		
6	Oscar Saavedra	Oficial	80254599	Oscar	
7	JUAN MORENO	oficial	79666319		
8	Juan Cuenca	oficial	1072917473		
9	JOSE INFANTE	Obrero	6825653	Jose Infante	
10	Jesus De Rosgvas	Pintor	1193417+9		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre: Constructores

Firma Responsable SST

Nombre: Constructores

Powered by CamScanner

CGC-2023	REGISTRO DE ASISTENCIAS	Codigo FT CGC-022 Version 2 25/05/2023

OBRA teatro Sendero * Que es un accidente laboral

FECHA (Dia - Mes -Año) 3/11/2023 FRENTE DE OBRA Cerramiento y auditorio HARIA * reporte de accidente laboral

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Alexander Quiroga	Fiscal	1099207763		
2	Jan Carlos Martinez	Instalador	1085050221	Jan Carlos Mtnz	
3	Andrey Vargas	Oficial	1000148191	Andrey V.	
4	JUAN MARCELO	oficial	79666349		
5	Omar saavedra	oficial	80254599	Omar	
6	Juan Cuenca	OFICIAL	1070917973		
7	Jose DAGHETO	OSRA	6825652	Jose C	
8	Yhonny Suita	OFICIAL	C.C 254511		
9	Jhonatan Rucengue	Ayudante	1100907050	Jhonatan Ruz	
10	jaison de las aguas	Pintor	1143441779		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre Cristian Merchan

Firma Responsable SST

Nombre Cristian Merchan

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE AUSTENCIAS

Codigo: FT-CGC-027	
Version 2	SYSSRE-027
25/01/2023	

OBRA Techo Sandia * Instalaciones Varias

FECHA (Día - Mes - Año) 29/11/2023 FRENTE DE OBRA Excavacion y cubierta CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Dario Garcia A.	Oficial	9072838		
2	JUAN PEREZ	Oficial	79666349		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Empleado Encargado de Charla

Nombre Cristian murcia.

Firma Empleado SST

Nombre Cristian murcia

V5
13-08-2015

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo FT-CGC-022	
Version 2	SYS-RE-027
25/09/2023	

OBRA Teatro Bercito — Mantenimiento de Aldaba

FECHA (DD-MM-AAAA) 23-11-2023 — FRENTE DE OBRA Acarreo y acabados — CHARLA * Silicosis

CAPACITACION _____ OTRO _____

No.	NOMBRES	CARGO	No CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Benito barrera	Oficial	9022839		
2	JUAN MOREno	Oficial	79666349		
3	Jhon Carlo Martinez	Instalador	1020503022		
4	Thanchon Rodriguez	Ayudante	1102660		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable SST

Nombre Cristian Moreno

Firma Responsable SST

Nombre Cristian Moreno

CGC-2023	REGISTRO DE ASISTENCIAS	Codigo: FT-CGC-022 Version 2 25/05/2023

OBRA techo zorula

* Manejo de Postura - adecuados
higiene lumbar

FECHA (Dia - Mes -Año) 22/11/23 FRENTE DE OBRA Escenario yacal CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JUAN MORENO	OFICIAL	79666349		
2	Marcelo Hernandez	Instalador	1085050221		
3	Benito Garcia A	OFICIAL	4072838		
4	Jhonatan Quiroga	AYUDANTE	1106902060		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Obra
Nombre: Cristhan Murcia.

Firma Responsable SST
Nombre: Cristhan Murcia

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE AUSTENCIAS

Codigo FT-CGC-022	
Version 3	SYS-RE-027
25/05/2023	

OBRA Vedado Bonita

Provincia de Carchi de Qué?

FECHA (Día-Mes-Año) 21/11/23

FRENTE DE OBRA Escaleras y Gradas CHAPLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JUAN MORENO	OFICIAL	79666341		
2	Jhonathan Paringe	ayudante	1106901060		
3	ALEXANDER GUALOTO	Plutor	1099709769		
4	BENITO GARCIA	Oficial	902838		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable SST

Nombre Cristian Muñoz

Firma Responsable SST

Nombre Cristian Muñoz

V6
13-08-2019

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo FT-CGC-022
Version 2
25/05/2021

OBRA Teatro Bercata * Primeros auxilios

FECHA (Dia - Mes -Año) 20111123 FRENTE DE OBRA Cerramiento y cocina CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jose Infante	obra	6825653	Jose Infante	
2	JUAN MORENO	Obra	79666349		
3	Benito Exeren	oficial	6222838		
4	Thomas Aucinque	ayudante	1.10.190.160		
5	ALEXANDER QUINTERO	Pintor	1094907261		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la charla

Nombre: Cristian murria

Firma Responsable SST

Nombre: Cristian murria.

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-822
Version 2
25/05/2021

FECHA (Dia - Mes - Año): 27/11/23

OBRA: Teatro Jardín

FRENTE DE OBRA: Estacionamiento

CHARLA: * Reporte de accidentes e incidentes.

CAPACITACION: ____ OTROS: ____

No:	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Edwin Vargas	Oficial	1065621720		
2	JUAN MORENO	Oficial	79666349		
3	Bayron Antonio	Oficial	1150121		
4	Benito Arroyo	Oficial	4022022		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma: Responsable de la Charla

Nombre: Cristian Murcia

Firma: Capacitador SST

Nombre: Cristian Murcia

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-022
Version 2
25/05/2023

OBRA teatro señorita

FECHA (Dia - Mes -Año) 28/11/2023

FRENTE DE OBRA auditorio y exterior CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

* Alcoholismo tabaquismo y drogadicion.

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JUAN MORENO	OFICIAL	79666 349		
2	Benito garcia	OFICIAL	9022038		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma : Responsable de la Charla

Nombre: Cristian moreno

Firma : Responsable SST

Nombre: Cristian moreno

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo FT-CGC-022
Version 2
25/05/2023

OBRA: Teatro Serena * Entrenamiento reforzamiento

FECHA (Dia - Mes - Año): 29/11/2023 FRENTE DE OBRA: Auditorio Teatro CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JUAN MORENO	oficial	79666349		
2	CESAR Douglas	oficial	1065627720		
3	Marlon Antonio	Oficial	4150103		
4	Benito garcia	Oficial	6012830		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma: Responsable de la Charla
Nombre: Carlos Mercado

Firma: Responsable SST
Nombre: Carlos Mercado

Powered by CamScanner

CGC-2023	REGISTRO DE ASISTENCIAS	Codigo: FT-CGC-022 Version 2 25/05/2023

OBRA: Metro bento * Comunicacion efectiva

FECHA (Dia - Mes -Año): 30/11/2023 FRENTE DE OBRA: Aceramo y aguila CHARLA

CAPACITACIÓN ____ OTROS ____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JUAN MORENO	oficial	79666349		
2	Benito garcia	oficial	9022838		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma: Responsable de la Charla
Nombre: Cristian moreno.

Firma: Responsable SST
Nombre: Cristian moreno

Powered by CamScanner

CGC-2023	REGISTRO DE ASISTENCIAS	Codigo FT-CGC-022 Version 2 25/05/2023

OBRA Teatro Circulo * Riesgo cardiovascular

FECHA (Día - Mes - Año) 31/12/2023 FRENTE DE OBRA Generalidades preliminares

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No.	NOMBRE	CARGO	No CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JUAN MORENO	oficial	3 [illegible]		
2	Benito garcia	oficial	9022839		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre Cristian Ortiz

Firma Profesional SST

Nombre Cristian Ortiz

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-022	
Version 2	SYS-RE-027
25/09/2023	

OBRA teatro Garzula

FECHA (Dia - Mes -Año) 7/11/2023

FRENTE DE OBRA Escenario y audito CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

* Que es un empleo hacha laboral
* riesgo de caida a distinto nivel.

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	José Infante	Ayudante	6825653	José	
2	Juan Cueva	Oficial	1070917473		
3	Omar Saavedra	Oficial	8025599	Omar	
4	Jun Carlos MM	Instalador	1085050221	Jon carlos	
5	Dentio Garcia	Oficial	9022838		
6	JUAN MORENO	OBRA	7961340		
7	Jon carlos Martinez	Instalador	1085050221	Jon carlos	
8	Andrey vargas	Oficial	1000148194	Andrey v.	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Encargado SST o Charla

Nombre: Cristian Mejia.

Firma Supervisor SST

Nombre: Cristian Mejia

Powered by CamScanner

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Código	FT-CGC-033
Versión	1
Fecha	15/09/2021

OBRA teatro sencillo

FECHA (Día - Mes - Año) 9/11/2023

FRENTE DE OBRA Cafetería y auditorio CHARLA * Riesgo mecánico
* Manejo y disposición de residuos

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	José Infante	AYUDANTE	6825653	José	
2	JUAN MORENO	Oficial	T9666349		
3	Juan Cuenca	Oficial	1070917473		
4	Benito Garcia	oficial	91022858		
5	OMar Saavedra	oficial	80254599	OMar	
6	Andrey Vargas	Oficial	1000148194	Andrey V	
7	Freddy Granados	ayudante	80252763	Freddy J	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre: Cristian murcia

Firma Responsable SST

Nombre: Cristian murcia

CGC-2023

REGISTRO DE ASISTENCIAS

Codigo: FT-CGC-011
Version 2
25/05/2023

OBRA Teatro Peruilla

FECHA (Día, Mes, Año) 10/11/2023

FRENTE DE OBRA Escenilla y auditorio/bodega

* trabajo seguro en alturas
* Prevención del Covid -19

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jose INFANTE	AYUDANTE	6825653	Jose	
2	JUAN MORENO	Oficial	79666349		
3	Juan Cuenca	oficial	1070917473		
4	BENITO CARREÑO	oficial	9022838		
5	Omar Saavedra	oficial	80254599	Omar.	
6	Andrey Vargas	Oficial	1000148191	Andrey V.	
7	Freddy Granados	Ayudante	80252763	Freddy J	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma: Responsable de la Charla

Nombre: Cristian murcia.

Firma: Responsable SST

Nombre: Cristian murcia

CGC-2023	REGISTRO DE ASISTENCIAS	Codigo FT-CGC-022 Version 2 25/05/2021

OBRA: Teatro Serulo * Rotulacion de Quimicos

FECHA (Dia - Mes Año): 11/11/23 FRENTE DE OBRA: Excavacion y audit CHARLA

CAPACITACIÓN _____ OTROS _____

No.	NOMBRE	CARGO	No. CC	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Josc INFANTE	AYUDANTE	6825653	Josc	
2	JUAN MORENO	Oficial	79666349		
3	Juan Cuenca	Oficial	1070917473		
4	Benito Garcia	Oficial	4021838		
5	Omar Saavedra	Oficial	80254599	OMAR	
6	Andrey Vargas	Oficial	1000148191	Andrey V.	
7	Fredy Bravo	ayudante	80252763	Fredy J.	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma Responsable de la Charla

Nombre: Cristian murcia

Firma Responsable SST

Nombre: Cristian murcia

Powered by CamScanner

ANEXO 12: SDA

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24327
Nombre o razón social	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901745472-9
Dirección	Carrera 77BIS No. 64i-87
Teléfono	3028665199
Correo electrónico	gmingenieriayconcretosas@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Wilmar Andrés Goyeneche

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores y receptores cuando aplique, dentro de los plazos previstos por la resolución vigente.

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado:	*1 de Septiembre de 2023*
	30 de Noviembre de 2023

TIPO DE RESIDUO *(Total del periodo)*	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0	0	0	0	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	0	0	0	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0	0	0	0	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	32	0	0	0	1,136	33,136
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0	0	0	0	0	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	0

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

2.2 METAS

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	33,136	0,58%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	32	96%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0	0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	1,136	100%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	32	109%

Cordialmente,



FIRMA (Representante legal generador de RCD)
c.c. o NIT 901745472-9
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
NOMBRE Wilmar Andrés Goyeneche M.

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 80616

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023 - 4** identificado con el NIT **901745472-9** ubicado en **USAQUEN**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
7804	**2023-12-13**	RESIDUOS CONTAMINADOS (TARROS, PLASTICOS Y LONAS)	**10,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4130

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJES LYV SAS**, identificado con NIT/ID **901668045-7**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **diciembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

NIT: 901.668.045-7

CERTIFICADO

No: 0137

DATOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por la SDA	**23646**	
Nombre o razón social	RECICLAJES LYV S.A.S	
Documento de identificación o NIT	901.668.045-7	
Representante legal	Tania Vargas B.	
Dirección	Cra 116 a # 63b - 37	
Correo electrónico	Reciclajes62531@gmail.com	
Municipio o Distrito	Bogotá D.C	
Gestor:	Punto limpio	**SI**
	Planta de aprovechamiento	**SI**
	Disposición final	**SI**
DATOS BASICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24327	
Nombre o razón social	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023 - 4	
Documento de identificación o NIT	901.745.472 -9	
Dirección domicilio	CR 77 BIS 64 I 87	
Teléfono	3028665199	
Correo electrónico	licitaciones@gmingenieriayconcreto.com	
Dirección de generación de RCD	Cl. 165 #7- 38, Bogotá	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**CANTIDAD DE RCD RECIBIDA**	**TIPO DE APROVECHAMIENTO**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**N/A**	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**N/A**	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	**N/A**	

1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall),entre otros.		
PVC	**5 KG**	Los derivados plásticos se llevan a nuestras instalaciones para ser seleccionados y acopiados temporalmente y posteriormente ser despachados a nuestros clientes papeles el vergel, quienes lo someten a un proceso de compactación y de esta manera ser llevado a fábricas y convertirlos en nuevos productos
CHATARRA	**54 KG**	Los residuos metálicos ingresan a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente sin someterlo a ningún tipo de transformación y posterior mente ser despachado a ACERIAS PAZ DEL RIO para fundición y fabricación de productos de acero.
CARTON	**17 KG**	Dicho material se lleva a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente sin someterlo a ningún tipo de transformación y posteriormente ser despachados a nuestros clientes, quienes lo someten a un proceso de compactación para disminuir el volumen y aumentar el peso, y someterlo al proceso de trituración y fabricación de nuevos productos de cartón
ORDINARIOS RECUPERABLES	**345 KG**	Dicho Material ingresa a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente y seleccionado de este modo garantizar el 90% de su aprovechamiento.
DRYWALL	**300 KG**	Dicho material se lleva a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente sin someterlo a ningún tipo de transformación y posteriormente ser despachado a nuestro cliente donde es triturado o relleno dependiendo el estado del material.
MADERA	**400 KG**	La madera es recolectada en el centro de acopio del cliente para luego ser llevada nuestras instalaciones donde será acopiada, previamente seleccionada y separada; optimizando al máximo la reutilización de piezas que serán enviadas a planta de trituración para hacer tableros de Aglomerado.

2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:			
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.			
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**LUMINARIAS** **TARROS DE PINTURA**	**5 KG** **10 KG**	CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.			
Total, RCD recibidos (t)(kg)	**2.506 KG**		
Fecha de recepción de los RCD	**22 de noviembre del 2023**		

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

El material se trató de acuerdo con lo aprobado por la secretaria Distrital de Medio Ambiente como **RECUPERADORES ESPECIFICOS** de residuos **RCD** (Residuos de Construcción y Demolición), En el vehículo de placas: THL518 con PIN: 23548.

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de octubre del año en curso. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Cordialmente

Tania Vargas B.

Representante legal.

Verifique autenticidad del acta:

CENTRO DE ALMACENAMIENTO/PLANTA
CARRERA 115 67 A 12 BODEGA
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

CONTACTO
3192764400 - 3209492198
RECICLAJES62531@GMAIL.COM

fecha_tran	placa_trans	pin_transp	clasif_sitio_	etapa_RCD	responsabl	nombre_si	dir_sitio_recep
22/11/21	TDY592	392	3	2	CONSORCI	RECICLAJES	NA

Indicadores RCD CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

MES	REPORTE MENSUAL DEL INDICADOR EFICIENCIA Tn							REPORTE MENSUAL DEL INDICADOR EFICACIA Tn							REPORTE MENSUAL DEL INDICADOR EFECTIVIDAD Tn						
	EFICIENCIA : Gastos mensuales de la implementación del PG RCD / Presupuesto planeado para el PG RCD X100							EFICACIA: Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes / Cantidad de material usado para la ejecución de la obra X100							EFECTIVIDAD: Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes / Cantidad estimada de RCD a generar en el mes X100						
SEP (23)	$	-	*	100	=	0,0	%	0	*	100	=	0	%		0	*	100	=	0,0	%	
	$	1.140.000						0							11,4						
OCT (23)	$	-	*	100	=	0,0	%	0	*	100	=	0	%		0	*	100	=	0,0	%	
	$	1.140.000						10,9							11,4						
NOV (23)	$	-	*	100	=	0,0	%	32	*	100	=	4156	%		0	*	100	=	0,0	%	
	$	1.140.000						0,77							0,0						
TOTAL GENERADO	$	443.038	*	100	=	38,9	%	32,00	*	100	=	274	%		11	*	100	=	50,0	%	
	$	1.140.000						11,67							23						
PROYECCIÓN INICIAL	$	1.772.153	*	100	=	155,5	%	29	*	100	=	25	%		46	*	100	=	80,0	%	
	$	1.140.000						117							57						

ANEXO. 3 INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

OBJETO CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 NO. 7-52

No. CONTRATO: CONTRATO FDLUSA-CTO-292-2023

PIN AMBIENTAL: 24327
MES DE REPORTE: NOVIEMBRE DE 2023

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Ilustración 1. Aprovechamiento In Situ Antes



Fuente. CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s:

Altura: H 0,05
Ancho: A 66
Largo: L 44,5

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Lamina metálica reutilizada

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

Lámina metálica retirada del techo, y utilizada para la remodelación del techo.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Ilustración 2. Aprovechamiento In Situ Durante



Fuente. CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Ilustración 3. Aprovechamiento In Situ Después



Fuente. CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

7. Volumen total reutilizado: 320 Tn

8. Duración del proceso: 1 mes

9. Área final recuperada: 146,874 m2

10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 274 (%)

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización

Para dar cumplimiento a la resolución 1257 de 2021 y cumplir con el 25% de Material Reciclado y/o Reutilizado instalado en obra, se informa que en el mes de reporte se reutilizo in situ 320 Kg (32 Tn) de las pizas metálicas de techo, las cuales se reutilizaron para la la remodelación del techo del teatro de Servita,

Se informa que a la fecha de corte del presente informe el % de cumplimiento de aprovechamiento de RCD´s es dé 274% del 25% proyectado el cual corresponde a (29,12 TN) proyectado conforme a la última actualización del PGRCD. (Ver anexo 5 formatos PGRCD).



Firma del Representante Legal o Director de obra
Nota: El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

ANEXO 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA											
RCD GENERADO	ESTIMACION DE RCD		EXPLICACION DE LA CONVERSION	PRECIO DE GESTION EN PLANTA				DISPOSICION FINAL			
	CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN PGRCD	UNIDAD*		UNIDAD**	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA	UNIDAD**	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
Coberturas vegetales		Tn	N.A.	N.A.	$ 0	$ 0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes, plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría	0,00	Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 20.000	$ 0	0,0000%
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Plásticos, PVC		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Maderas		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Cartón, papel		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Vidrios		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005		Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	0	Tn	N.A.	M3	$ 0	$0	0,0000%	M3	$ 0	$ 0	0,0000%
	0,00					$ 0				$ 0	0,0000%
			Valor Total			$ 0					

* Unidad de medida en metros cúbicos, si es necesario realizar una conversión para pasar a las unidades usadas por el gestor se debe especificar la conversión realizad

** Unidad de medida usada por el gestor para realizar el cobro

ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

Descripción del Material				1. Volumen Total de Materiales de Construcción a usar en Obra (Tn)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Tn)	3. Aprovechamiento o Tratamiento				4. Lugar de Disposición Final	5. Acumulado			6. Mes de Reporte		
Etapa	Tipología de Residuo	Componente	Observaciones			Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros		Volumen Total de Materiales usados en obra (Tn)	Cantidad real generada (Tn)	Justificación	Volumen Total de materiales de construcción usados en obra (Tn)	Cantidad Real Generada (Tn)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Tipo de Obra a demoler	0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RECICLAJES LYV S.A.S Res 20217000362/2021 CAR CHATARRERIA AMBIENTAL FM SAS Res 2018EE266302-2018 Aprovechamiento In SiTU		33,136	Sep 23: 0 Tn Oct 23: 0 Tn Nov 23: 33,136 Tn	0,000	0,000	CARTON: 0,017 Tn CHATARRA: 32,054 Tn PVC: 0,005 Tn LUMINARIAS 0,0:05 Tn TARROS DE PINTURA 0,01 Tn ORDINARIOS R: 0,345 Tn DRYVALL: 0,3 Tn MADERA: 0,4 Tn
			Vivienda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
			Comercio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
			Dotacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
			Vías	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
			Canales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
			Puentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
			Otros (Espacio Público):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	N/A	0,0	0,5	0,005	0,0	0,0	0,0					0,000	0,005	
		Metales	N/A	0,0	30	0,054	32	0,0	0,0					0,000	32,054	
		Maderas	N/A	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0					0,000	0,400	
		Cartón, Papel	N/A	0,0	0,5	0,017	0,0	0,0	0,0					0,000	0,017	
		Vidrios	N/A	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000	0,000	
		Otros	N/A	0,0	0,5	0,660	0,0	0,0	0,0					0,000	0,660	
Excavación y Cimentación	Residuos de Cespedón	Coberturas Vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal Dimensiones de material Área: Espesor:	0	0	0	0	0	0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
	Residuos Finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría	**NOTA:** Para verificar dimensiones, remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "EXC. RES FINOS NO EXP Y EXP."	0	0,00	0	0	0,00	0	NA	0,0	0,00	NA	0,0	0	NA
Construcción	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	**NOTA:** Para verificar dimensiones, remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "CONST. RCD PÉTREOS."	117	0	0	0	0,00	0	NA	11,69	0,0	Sep 23: 0 Tn Oct 10,92: 0 Tn Nov 23: 0,77 Tn	0,77	0,0	Agregados (Cemento)
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
		Maderas	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
		Cartón, Papel	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
		Vidrios	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
		Otros	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
	Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	NOTA: Para verificar dimensiones remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "CONST RES CARÁCTER META." (Tn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos quimiciso, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luinarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemtno que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005.	(Tn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
TOTAL				**117**	**57**	**1,1**	**32,0**	**0,0**			**11,7**	**33,1**	**0,0**	**0,8**	**33,1**	**0,0**
25% DE RCD				**292,3**	**porcentaje de reutilizacion del periodo =**				**4156%**							