## ANEXO. 3 INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

**OBJETO CONTRATO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 NO. 7-52

**No. CONTRATO:** CONTRATO FDLUSA-CTO-292-2023

**PIN AMBIENTAL:** 24327
**MES DE REPORTE:** DICIEMBRE DE 2023

**1.** Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

NA

**2.** Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s:

Altura: H NA
Ancho: A NA
Largo: L NA

**3.** Tipo de material a emplear en la reutilización:

NA

**4.** Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NA

**5.** Registro fotográfico durante la reutilización:

NA

**6.** Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NA

**7.** Volumen total reutilizado: NA

**8.** Duración del proceso: NA

**9.** Área final recuperada: NA

**10.** Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

**11.** Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización

Durante el mes de DICIEMBRE de 2023, no se realizó aprovechamiento de RCD en por parte del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4, ya que la meta de aprovechamiento a la fecha tiene un cumplimiento mayor al 100% de lo proyectado



**Firma del Representante Legal o Director de obra**
**Nota:** El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma