CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	FECHA: 21/09/2022

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 13-02-24	Hasta: 16-02-24	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Dodge	TIPO DE EQUIPO: Camión	MODELO: 1970	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE: D31BEGN109556	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería				✓		✓		✓							
	indicador de refrigerante	✓														
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire	✓														
	*Horómetro				✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza				✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales				✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico	✓														
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad.	✓														
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓					
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 NIt.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUNARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: .

PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 13-02-24 Hasta: 16-02-24

Información general del equipo

MARCA Y MODELO:	Dodge	TIPO DE EQUIPO:	Camion	MODELO:	1970	REFERENCIA:	
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:				SERIE:	D31BEON107556		

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	✓														
	* Dirección				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓														
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	✓														
MECANICO	*Mandos de avance	✓														
	* Mando de estacionamiento	✓														
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire	✓														
	Estado de filtro de combustible	✓														
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓														
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓														
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso	✓														
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor	✓														
	Ruidos extraños en el motor	✓			✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 19-02-24	Hasta: 23-02-24	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Dodge	TIPO DE EQUIPO: Camion	MODELO: 1970	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE: 031BEON10355G	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante	✓														
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire	✓														
	*Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUNARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 19-02-24 Hasta: _____

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Dodge TIPO DE EQUIPO: Camion MODELO: 1970 REFERENCIA: _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: _____ SERIE: D31BEON107556

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	✓														
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓														
	*Bomba Hidráulica															
MECANICO	Corona de tornameza en buen estado	✓														
	*Mandos de avance	✓														
	* Mando de estacionamiento	✓														
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire	✓														
	Estado de filtro de combustible	✓														
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓														
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓														
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso	✓														
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor	✓														
	Ruidos extraños en el motor	✓														
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 27-02-24 Hasta: 29-02-24	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Dodge	TIPO DE EQUIPO: Camion	MODELO: 1970	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE: D31BEON107556	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓							
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓							
	Indicador de aceite				✓		✓		✓							
	Indicador de batería				✓		✓		✓							
	indicador de refrigerante	✓														
	indicador de combustible				✓		✓		✓							
	indicador de filtro de aire	✓														
	*Horometro				✓		✓		✓							
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓							
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓							
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓							
	*Baliza				✓		✓		✓							
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)				✓		✓		✓							
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓							
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓							
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓							
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓							
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓							
	*Espejos laterales				✓		✓		✓							
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓							
	Pito				✓		✓		✓							
	* Freno de servicio				✓		✓		✓							
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓							
	* Cinturones de seguridad				✓		✓		✓							
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓							
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad				✓		✓		✓							
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento				✓		✓		✓							
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓							
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓							
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓							

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 / CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU: .	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 27-02-24 Hasta: 29-02-24	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Dodge	TIPO DE EQUIPO: Camion	MODELO: 1970	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE: 3B1BF0N107556	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes B	Lunes M	Martes B	Martes M	Miércoles B	Miércoles M	Jueves B	Jueves M	Viernes B	Viernes M	Sábado B	Sábado M	Domingo B	Domingo M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	✓														
	* Dirección				✓		✓		✓							
	Estado de pasadores				✓		✓		✓							
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓							
	Estado de pedales				✓		✓		✓							
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
MECANICO	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓														
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓							
	Corona de tornameza en buen estado	✓														
	*Mandos de avance	✓														
	* Mando de estacionamiento	✓														
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire	✓														
	Estado de filtro de combustible	✓														
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓														
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓														
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso	✓														
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor	✓														
	Ruidos extraños en el motor	✓														
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓							
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓							
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner