CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO		CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	TALADRO	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 02-02-24	Hasta : 02-02-24

Información general del equipo

COLOR: ROJO	MARCA: Black Decker	MODELO: DR260C/B	REFERENCIA:	SERIE:

VERIFICAR	PARÁMETRO	B = Bueno M = Malo														OBSERVACIONES
		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CARCAZA O CUERPO	Que no presente grietas, sin piezas sueltas o deterioradas.									✓						
PORTABROCAS (MANDRIL)	Dientes completos, sin exceso de desgaste, que permitan el alojamiento de la broca.									✓						
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	Verificar su correcto funcionamiento, de accionamiento suave, que este completo.									✓						
SELECTOR DE VELOCIDADES	De facil accionamiento, que no este roto									✓						
SELECTOR DE ENCENDIDO - APAGADO Y AMPERAGE	Botones completos y en buen estado de funcionamiento, Interruptor de encendido y apagado.									✓						
TORNILLO DE MARIPOSA	Que no este roto ni deformado; que ajuste al tope.									✓						
CABLEADO ELECTRICO	Verificar el estado del cable y la clavija.									✓						
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. OBRA

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner