NOMBRE DEL PROYECTO:	“MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 2023
CONTRATO No.:	ICCU 826 DE 2023
FECHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO	PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



1. Fotografía: Revisión de uso de EPP al personal de obra de acuerdo a la actividad



2. Fotografía: Entrega de EPP a personal de obra



3. Fotografía: Instalación de señalización en obra de acuerdo al tramo a intervenir



4. Fotografía: Revisión de documentación de ingreso de mixer para actividad de fundida de cunetas

	
5. Fotografía: Entrega de dotación a personal nuevo en obra.	**6. Fotografía:** Verificación de EPP del personal en obra

	
7. Fotografía: Inspección preoperacional de uso de pulidora y verificación de EPP en el trabajador de acuerdo a la actividad	**8. Fotografía:** Acompañamiento en actividad de extendida de asfalto

	
9. Fotografía: Verificación de maquinaria en obra en cuadrilla de asfalto	**10. Fotografía:** Señalización en obra

	
11. Fotografía: Inducción al personal que ingresa nuevo al proyecto	**12. Fotografía:** Capacitación en obra de almacenamiento de sustancias químicas



13. Fotografía: Inspección de extintor ubicado en la oficina- Cogua



14. Fotografía: Inspección de botiquín de primeros auxilios ubicado en la oficina- Cogua



15. Fotografía: Inspección de camilla para atención de emergencias ubicada en la oficina- Cogua



16. Fotografía: Socialización en obra de Política de acoso laboral

			
17. Fotografía: Diligenciamiento de encuesta en los trabajadores de Identificación de peligros		**18. Fotografía:** Inspección de extintor de la maquina Hyster.	

Elaboro: Ivon Natalia Monroy Reyes

Firma:

Cargo: Profesional SST

Fecha: Informe SST N°7 (FEBRERO 2024)