SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL S.A.S.	**HOJA DE VIDA MAQUINARIA** Versión 1: 2015-08-03	**HSE-F-11** Página 1 de 1

DATOS DEL EQUIPO					
Código Interno	**Clase de Máquina**			**Placa o Referencia**	
	VIBROCOMPACTADOR			CAT 634	
MARCA:	CATERPILLAR				
PESO:					
RODAJE	CILINDROS				
MODELO	2001				
PROPIETARIO	SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL S.A.S.				
CUENTA CON MANUAL	SI		NO	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN - FACTURA - FICHA TÉCNICA				

FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO



HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA (DD-MM-AA)	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	AVERÍA O DAÑO ENCONTRADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE
01/07/2023	LATONERÍA Y PINTURA GENERAL	PINTURA CAIDA Y EN MAL ESTADO	EDGAR HERNANDEZ
10/08/2023	INSTALACIÓN DE CALCOMANÍAS Y CINTAS REFLECTIVAS	N/A	EDGAR HERNANDEZ
23/08/2023	COLOCACION DE TAPIZADO NUEVO EN SILLA DE OPERADOR	SILLA EN MAL ESTADO	LUIS VARGAS
23/08/2023	INSTALACIÓN DE CARPA CABINA	N/A	LUIS VARGAS
25/08/2023	SUMINISTRO DE 20 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICOS	NIVELES BAJOS	LUIS VARGAS
27/08/2023	ARREGLO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUCES	CIRCUITOS AVERIADOS Y QUEMADOS	CARLOS BUSTOS
27/08/2023	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	LUIS VARGAS
27/08/2023	INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUAS NUEVAS A 12 V	BOMBAS VIEJAS DAÑADAS	LUIS VARGAS
27/08/2023	INSTALACIÓN DE SOLENOIDES NUEVOS	SOLENOIDES VIEJOS DAÑADOS	LUIS VARGAS
29/08/2023	INSTALACIÓN DE BATERÍAS NUEVAS 4D, DOS (2) UNIDADES	BATERÍAS VIEJAS DAÑADAS	LUIS VARGAS
29/08/2023	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	LUIS VARGAS
14/09/2023	ARREGLO DE SISTEMAS DE RIEGO	SISTEMA OBSTRUIDO	LUIS VARGAS
25/09/2023	SOLDADURA REFUERZO A RODILLOS	N/A	LUIS VARGAS
03/11/2023	ARREGLO MOTORES DE TRACCIÓN (DELANTERO Y TRASERO)	CULATAS Y PLATOS AVERIADOS Y RAYADOS	JOSÉ QUINTERO

Observaciones:

El equipo se encuentra en buen estado y operativo

FIRMA COORDINADOR MAQUINARIA

FIRMA MECÁNICO ENCARGADO

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

El Contrabando es Contra Todos

4. Número de formulario 500700373346 1

(415)7707212489904(8020)050070037334 6 1

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Tipo Identificación (NIT) 8 DV 11. Apellidos y nombres o razón social
8 0 0 1 5 5 2 5 9 1 4 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A

14. Tipo Cliente 621618 | 12. Cód. Dirección seccional 03 | 16. Cód. Pais | 17. Cód. Ciudad

Ley 26 de 1.301

25. DV 26. Identificación (NIT)
0 8 2 2 1 5 5 8 0 AGENCIA DE ADUANAS RGP IMPORTADORES ASOCIADOS LTDA N

27. Tipo Usuario 11 | 28. Cód. Usuario 0532

Identificación Persona
1 9 3 4 4 2 3 6 GUEVARA THYANTE RAFAEL

Tipo | 30. No. Formulario anterior | 30. Año | Mes | Día | 36. Cód. Precio | 37. Declaración de exportación | 38. Año | Mes | Día | 39. Cód. Dirección seccional
2 | 070702500730 3B | 2002 | 07 | 05 | 10 | XXXXXXXXXXXXXX | | | |

40. Cód. Régimen | 41. Modalidad de carga | 42. Fecha de arribo | 43. Documento transporte | 44. Año | Mes | Día
900002 | 902712 | 2001 10 07 | SHLUCAR034AB2630 | 2001 | 10 | 01

45. Cód. Depósito | 46. Consignatario | 47. Ciudad | 48. Cód. País procedencia
CONSOLATION OF AMERICA INC. | MIAMI | 249

Proveedor en el exterior | 50. E-mail
8305 NORTH COURT SUITE 301 MIAMI FL.33172 | 305-5992005

52. Año | Mes | Día | 53. Cód. País procedencia | 54. Cód. Modalidad transporte | 55. Código de tramo | 56. Cód. Destino interno | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ | Pesos
2001 09 14 | 249 | 11 | BEABOARD COLOMBIA | 2,398.14

59. Código complementario | 61. Código complementario | 62. Cód. Modalidad | 63. No. Bultos | 64. Valor cuota USD | 65. Forma pago cuota | 66. Cód. País compra | 67. Cód. Acuerdo
C390 | 0.00 | 0 | 249 | XXX

70. Cód. País origen 249 | 71. Peso bruto kgs. 11,452 00 | 72. Peso neto kgs. 10,306 00 | 73. Código adicional | 74. No. Bultos 1.00 | 75. Subpartidas 1 | 76. Cód. Unidad física U | 77. Cantidad 1 00

Concepto	%	Base	Total liquidado pesos ($)	Total a pagar con esta declaración pesos ($)	Total liquidado dolares (USD)
Arancel	5.00	136,871,203	6,844,000	0	
I.V.A.	16.00	193,715,203	31,564,000	0	
Salvaguardia	0.00	0	0	0	
Derechos compensatorios	0.00	0	0	0	
Derechos antidumping	0.00	0	0	0	
Sanción	0.00	0	0	0	
Rescate	0.00	0	0	0	
		Total	38,408,000		

79. Valor fletes USD 1,798.90
81. Valor otros gastos USD 0.00
83. Ajuste valor USD 0.00

84. Cód. Reg. o Acuerdo 1 | 85. Número 20650450

Proveedor No. XXXXXXXXX | 90. Cód. Interno XXXXXXX

Descripción de las mercancías (NO inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros)

0827.20.00.00 TRACTOR, CINT, 1UNIDAD, COMPACTADOR DE ASFALTO DE DOBLE RODILLO USADO MARCA CATERPILLAR M
MODELO CB-534D, SERIE 7KR00109 ARRANGEMENT 1052249 E
EQUIPADO CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO SERIAL No. 5CL00109 ARRANGEMENT 1052249 E
MOTOR CATERPILLAR, MODELO C-7 ENGINE,-3116 POST ORDER 1056144.- MARCA CAT-COLOR AMARILLO.- AÑO DE FABRICACION.-2001. PRECIO CUANDO NUE
SE ACOGE AL DECRETO 1000, ANEXAMOS OFICIO No. 034607 DE OCT 07/99 INCOMEX SOBRE EXENCION DE IVA. No. 5CL00109 S/N PASAN...

128. Recibo oficial de pago anterior No.

129. Fecha AAAA MM DD

6,843,508

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración 0820101000065779
133. Fecha 2010/11/04

DIAN - Actuación aduanera

135. Fecha 2010 11 05

Firma funcionario responsable

136 Nombre Luis E. La Rotta
137 C.C. No. 19354412

0820100000328

907. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco de Occidente OF. RECAUDO DE IMPUESTOS ZONA FRANCA SAN 2 04 NOV 2010 HORARIO ADICIONAL RECAUDO SIN PAPEL

980. Pago total $ 0

Agencia de Aduanas IMPORTADORES Recaudos Ltda. Nivel 2

Banco de Occidente 23836165 1
(415)7707212489953(8020)232240165012 03

Coloque el timbre de cancelación y registradora al dorso de este formulario

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

201040900633 46

DIMACRO EMC LTDA - Cra 66 No. 107 - 56 - Bogotá Colombia
PBX: 271 7288 - Cel: 3108548243 - 3114746837 - 3114486314
www.dimacro.com - direccion@dimacro.com

DIMACRO
La solución integral para la construcción

Nit: 800.232.868-3
Venta, alquiler, mantenimiento, administración de equipos y maquinaria para la construcción, Venta de insumos.

FACTURA DE VENTA No. 7429

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
17 04 18	17 04 18

IVA Régimen Común
Actividad Económica CIIU - ICA 7730
TARIFA 11 04 X 1000
Resolución DIAN 320001230912 de 2015/01/29
vigencia 2017/01/28
Autoriza del 7001 al 9000

Cliente: GRUPO GL SAS
NIT o C.C 900344485 1
Contácto JULIAN CARCAMO
Dirección CALLE 71 22-62
Teléfono: 5038790 Ciudad: Bogota D.C.

Nueva Autorizacion DIAN 18762001995831 DE 2017/01/30 Habilita 6907 al 7000 Habilita 7001 al 9000

Vendedor:	Pedido No:
LUIS FERNANDO VANEGAS NIÑO	6065
Forma de pago: Credito	Orden de compra:

Ref.	Descripción	Cant.	Unid.	IVA%	Valor Unitario	Valor Total
CCIO-4A-9-00	Vibrocompactador para concreto //CATETPILLAR USADA 6346 AÑO 2001//	1,00	Und.	0%	34.000.000	34.000.000

Observaciones
DIR CORR CL 74 22-62

Subtotal:	34.000.000
Descuentos	0
IVA	0
	34.000.000
	0
	0
	0
Neto a Pagar	34.000.000

Valor en letras
TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

La presente Factura de Venta se emite de acuerdo a la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, especialmente en sus artículos 1, 2 y 3; y por el Decreto 410 de 1971, artículos 772 a 774 y 779. MORA: Después de la fecha de vencimiento, esta factura causa intereses de mora a la tasa fijada por la Superintendencia Financiera, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 884 del Código de Comercio, se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada especialmente por el comprador para recibir la mercancía y firma el documento como dependiente. Nos reservamos el derecho de dominio o propiedad de las mercancías registradas en este documento hasta tanto sean canceladas en su totalidad. Favor pagar con cheque cruzado y sello restrictivo a nombre de **DIMACRO EMC LTDA.**, o por transferencia a las cuentas corrientes: **Bancolombia** 07-435537-30, **Banco de Bogotá** 044091312. Todo cheque devuelto ocasiona la sanción del 20% según lo dispuesto en el artículo 731 del Código de Comercio. No se aceptan cambios ni devoluciones en los siguientes casos: 1. Productos en mal estado, 2. Productos con facturación mayor a 8 días, (devoluciones), 3. Productos con facturación mayor a 30 días (cambios), 4. Productos en mal estado/usados.

GRAMPRINTY DE COLOMBIA Ricardo Ruiz Nit. 19429251-4 Tel: 8003614 Cel. 321 713 2086

19 ABR 2018

Dimacro EMC Ltda.
Nit. 800.232.868-3
Revisado por

ACEPTO ESTA FACTURA Y RECIBO CONFORME
Recibo para estudio
no implica aceptacio
Firma Yineth Correa
Firma y Sello

VBO

PRODUCT SPECIFICATIONS FOR CB10

WEIGHTS

Standard Operating Weight with ROPS	21638 lb

OPERATING SPECIFICATIONS

Standard Compaction Width	67 in
Travel Speed - Maximum	7 mile/h
Maximum Compaction Width	73 in
Static Linear Load	162 lb/in

ENGINE

Gross Power	120 HP
Engine Model	Cat® C3.6

DIMENSIONS

Wheel Base	139 in
Drum Diameter	47 in
Overall Width	85 in
Overall Length	186 in
Height - With ROPS/FOPS	118 in

VIBRATORY SYSTEM

Drum Width	67 in
Centrifugal Force per Drum - Minimum	13084 lb
Nominal Amplitude - Low	0.01 in
Centrifugal Force per Drum - Maximum	19490 lb
Nominal Amplitude - High	0.034 in
Vibration Selection	Independent per drum, front only, rear only, both

SERVICE REFILL CAPACITIES

Fuel Tank Capacity	36.5 gal (US)
Water Spray Tank Capacity	225 gal (US)

CB10 OPTIONAL EQUIPMENT

OPERATING ENVIRONMENT

- 360° seat positioning w/sliding station
- Steering wheel - elevated position, left side
- Suspension seat - with heat
- Seat headrest
- Mirror package

TECHNOLOGY

- Infrared asphalt temperature sensors
- CMV accelerometer - front drum
- GNSS Mapping - Temperature and Passcount
- Machine to Machine Communications
- Product Link PLE783

VIBRATORY SYSTEM

- Hitch - offset
- Hydraulic oil - biodegradeable

- Two amplitude/two frequency w/Oscillation
- Versa Vibe® w/Oscillation
- Rear drum oscillation kit - field installed drum

WATER SPRAY SYSTEM

- Mats - cocoa
- Mats - water distribution
- Freeze protection - water spray system
- Steps, rear drum water spray refill

LIGHTING

- LED Working Lights with turn signals
- LED Roading Lights

SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL S.A.S.	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO**	Código	HSE-F-14
		Versión	1
		Fecha	6 de enero de 2020
		Página	1 de 1

PROYECTO: GENERAL

CÓDIGO DEL EQUIPO No:

EQUIPO VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR 634B

RANGO DE TOLERANCIA DEL MANTENIMIENTO: 250

FECHA 15/10/2023

HOROMETRO ACTUAL: 90045

RESPONSABLE LUIS VARGAS

MANTENIMIENTO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO: **SI** x **NO**

ÍTEM	ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN /CAMBIO		OBSERVACIÓN
		BUENO	MALO	
DESDE EL SUELO	Direccionales	X		
	Luces de trabajo delanteras y traseras	X		
	Rodillos (Fugas, Desgaste, Tuercas De Rodillos, Faltantes)	X		
	Asideros, peldaños, agarraderas (Condición y limpieza)	X		
DENTRO DE LA CABINA	Cinturón de seguridad y hebilla	X		
	Botiquín	X		
	Extintor de incendios 20 lbs	X		
	Asiento en buen estado y ajustable	X		
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor, luces)	X		
	Espejos retrovisor central (convexo)	X		
	Ventanas	X		
	Estado de mandos	X		
	Pedales en buen estado	X		
	Rops y Fops	X		
	Pito, alarmas de retroceso, luces	X		
ESTADO MECÁNICO	Baterías y Cables	X		
	Control de fugas hidráulicas y combustible		X	Revisión bomba y puesta a punto
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		
	Mecanismo de viraje	X		
	Mandos de Estacionamiento	X		
	Motor (Acumulación de residuos o tierra, fisuras)	X		
	Dirección (terminales, bomba hidráulicas)	X		
	Freno de servicio	X		
	Filtros (Aire y Combustible)		X	Cambio
	Nivel de fluido (Aceite, hidráulico, Combustible y refrigerante)	X		
	Mangueras hidráulicas (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X		
	Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)	X		
	Máquina en general (Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza)	X		

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza cambio de carpa

REALIZADO POR:



VERIFICADO POR:

