REGISTRO FOTOGRÁFICO ICCU -826

FECHA	FEBRERO DE 01 AL 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2
FRENTE 1 .Alistamiento de Cunetas 	FRENTE 2.Instalación Malla electrosoldada 
FOTO 3	**FOTO 4**
FRENTE 1 .Fundida de Cunetas 	FRENTE 2.Fundida de Cunetas 
FOTO 5	**FOTO 6**
FRENTE 1 .Riego de imprimación 	FRENTE 2.Extendida de asfalto MDC-19 

FOTO 7.	FOTO 8
FRENTE 1 .Extendida de asfalto MDC-19 	FRENTE 2.Compactación Asfalto MDC-19 
FOTO 9	FOTO 10
FRENTE 1 .Instalación de Geotextil tramo de mejoramiento de la subrasante 	FRENTE 2.Base estabilizada tramo de mejoramiento de la subrasante 