Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO — VERSIÓN: 3 — FV: 09/2023	

12/06	24	10:41 am	CONCEPTO TÉCNICO	S/A		N/A			CONSECUTIVO INTERNO	No.	20240530-13[illegible]-E										
URBANO	X	RURAL		COORDENADAS					RESPUESTA A SOLICITUD	No.											
BARRIO/VEREDA	Campestre D					DIRECCIÓN/PREDIO		Mz 27													
USUARIO	Orlando Santa					N° IDENTIFICACIÓN		18.594.526	TELÉFONO	3116186263											
MOTIVO DE VISITA		EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO		EMERGENCIA		OTRO	POT												

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA		INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	X	VÍA		CENTRO DE SALUD		EMPRESA		ACUEDUCTO		COLEGIO									
LOTE		CASALOTE		CASA		APARTAMENTO		ENRAMADA		OTRO		SERVICIOS PÚBLICOS		DESCRIBA							
N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR					PT	PS	AR	OTRO	ENERGÍA								
1		1											ALCANTARILLADO								
2		2											ACUEDUCTO								
3		3											GAS								
4		4											COMUNICACIONES								

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

Se evidencia individuo arboreo con condiciones de riesgo por exposición radicular sobre la quebrada la vibora (4,831766, -75, 684635) generando una erosion progresiva sobre el talud lindante con el cuerpo de agua de la quebrada poniendo en riesgo la pantalla que disminuye la socavación

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Evaluar la necesidad de remover el individuo arboreo para prevenir su caida sobre la pantalla.
- Revegetalizar el talud de la quebrada
- remitir a CARDER y SDAGA para remover o podar el arbol por competencia

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA		SI		NO	X	TIPO DE ASISTENCIA		ESPECIE		ECONÓMICA											
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)								FECHA DE ENTREGA													
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo			Frazadas			Mercados			Plástico								
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina			Colchonetas			Otro:											

REQUIERE EVACUACIÓN		SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN																
																				SI	NO

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
NOMBRE:	Brandon Sanchez
NOMBRE:	
NOMBRE:	
NOMBRE:	
NOMBRE:	

BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA	
NOMBRE:	
CÉDULA:	
FIRMA:	

USUARIO	
NOMBRE:	Orlando Santa B
CÉDULA:	18594526
FIRMA:	
TELEFONO	3116186263

APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)	

REMISION POR COMPETENCIA

ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO