Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO	VERSIÓN: 3 FV: 09/2023

03	07	24	09:30 Am	CONCEPTO TÉCNICO	S/A		N/A	X		CONSECUTIVO INTERNO	No.
URBANO		RURAL	X	COORDENADAS						RESPUESTA A SOLICITUD	No 20240623-15592-6

BARRIO/VEREDA	La Esmeralda	DIRECCIÓN/PREDIO	Km 10 Central de occidente		
USUARIO	Jorge Iuan Rios Medina	N° IDENTIFICACIÓN	18518664	TELÉFONO	3107109852
MOTIVO DE VISITA	EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	EMERGENCIA	OTRO	PDRS

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA		INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		VÍA	X	CENTRO DE SALUD		EMPRESA		ACUEDUCTO		COLEGIO	
LOTE		CASALOTE		CASA		APARTAMENTO		ENRAMADA		OTRO		SERVICIOS PÚBLICOS	DESCRIBA

N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR	PT	PS	AR	OTRO		
1		1							ENERGÍA	
2		2							ALCANTARILLADO	
3		3							ACUEDUCTO	
4		4							GAS	
									COMUNICACIONES	

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

- Se requiere manejo perimetral de aguas lluvias en coordenadas (4,845580, -75,685765), ya que esta debilitando predios aledaños por escorrentia de agua superficial generando deslizamientos,
- Se evidencia arbol con exposición radicular que genera condiciones de riesgo por posible caida sobre la avenida (4,841610, -75,675753)

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Se recomienda intervención de la Sec. de obras Publicas para evaluar el manejo de aguas lluvias sobre la via, la cual causa detrimentos en varios terrenos de la vereda la Esmeralda. (4,845475, -75,688224)
- Evaluacion de CARDER para la intervencion de cobertura vegetal

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA		SI		NO	X	TIPO DE ASISTENCIA	ESPECIE		ECONÓMICA	
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)							FECHA DE ENTREGA			
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo		Frazadas		Mercados		Plástico
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina		Colchonetas		Otro:		

REQUIERE EVACUACIÓN		SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN		SI		NO	

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
NOMBRE:	Brandon Sanchez
NOMBRE:	
NOMBRE:	
NOMBRE:	
NOMBRE:	

BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA	
NOMBRE:	
CÉDULA:	
FIRMA:	

USUARIO	
NOMBRE:	Jorge Iuan Rios
CÉDULA:	18518664
FIRMA:	
TELEFONO	3107109852

APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)	

REMISION POR COMPETENCIA

ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO
Secretaria de obras Publicas	Manejo de aguas lluvias sobre la via
CARDER	Evaluacion cobertura vegetal