TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02.07.2024 al 07.07.2024
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/		/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/		/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/		/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/		/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/		/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/		/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/		/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/		/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/		/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión		/		/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Torsiones		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/		/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/		/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16117734
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02·07·2024 AL 07·07·2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE 2023
Marca:	IN-SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8041-R – LOTE 31199
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓		✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓		✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓		✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓		✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓		✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓		✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓		✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

Arnes

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	5/07/2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	i-V Safe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720 iN 80-04
Certificado:	SI
Ubicación del equipo:	Kra 17 X Clle 17

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Corrosión, oxido		✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Suarez
CC: 93476821
Cargo: oficial

Eslinga

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	05-07-'24 Al 6 de 01 24
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	INSOFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA de posicionamiento
Lote-referencia:	3H199 INSOFE
Certificado:	
Ubicación del equipo:	cra 17 # calle 19

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Daza
CC: 93470821
Cargo: oficial

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02·07·2021 AL 07·07·2021
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓			✓		✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓			✓		✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓			✓		✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓			✓		✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓			✓		✓	✓	
6	Quemaduras	✓			✓		✓	✓	
7	Ficha técnica visible	✓			✓		✓	✓	
8	Testigo de impacto activado	✓			✓		✓	✓	
9	Deterioro general	✓			✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓			✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓			✓		✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento	✓			✓		✓	✓	
4	Corrosión	✓			✓		✓	✓	
5	Deterioro general	✓			✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓			✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓			✓		✓	✓	
3	Torsiones	✓			✓		✓	✓	
4	Corrosión, oxido	✓			✓		✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares	✓			✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre:	JAIDER ROMERO	JAIRO OSPINA
CC:	1107008205	- 16112934
Cargo:	AUXILIAR	AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02·07·2024 AL 07·07·2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE 2023
Marca:	IN-SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8041-R - LOTE 34199
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓			✓		✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓			✓		✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓			✓		✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓			✓		✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓			✓		✓	✓	
6	Quemaduras	✓			✓		✓	✓	
7	Ficha técnica visible	✓			✓		✓	✓	
8	Testigo de impacto activado	✓			✓		✓	✓	
9	Deterioro general	✓			✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓			✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓			✓		✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento	✓			✓		✓	✓	
4	Corrosión	✓			✓		✓	✓	
5	Deterioro general	✓			✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓			✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓			✓		✓	✓	
3	Torsiones	✓			✓		✓	✓	
4	Corrosión, oxido	✓			✓		✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares	✓			✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre:	JAIDER ROMERO	JAIRO OSPINA
CC:	1107008205	16112934
Cargo:	AUXILIAR	AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02.07.2024 / 06.09.2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	LINQ
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06123232
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	NPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas				/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras				/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras				/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras				/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos				/	/	/	/	
6	Quemaduras				/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible				/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado				/	/	/	/	
9	Deterioro general				/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas				/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas				/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento				/	/	/	/	
4	Corrosión				/	/	/	/	
5	Deterioro general				/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras				/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas				/	/	/	/	
3	Torsiones				/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido				/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares				/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Ospina
CC: 1073142744
Cargo: Avodante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02.07.2024 / 08.07.2024
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas				/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras				/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras				/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras				/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos				/	/	/	/	
6	Quemaduras				/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible				/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado				/	/	/	/	
9	Deterioro general				/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas				/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas				/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento				/	/	/	/	
4	Corrosión				/	/	/	/	
5	Deterioro general				/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras				/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas				/	/	/	/	
3	Torsiones				/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido				/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares				/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William OSPINA
CC: 1031142244
Cargo: AYUDANTE

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	08.07.24 / 13.07.2024
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	(357 20) Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William OSPINA
CC: 1031142144
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	08.07.24 / 13.07.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	Equipos nuevos / 23-06 123 232
Certificado:	Equipos Nuevos Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William OSPINA
CC: 1031142244
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	22-07-2024 AL 28-07-2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8041-R - LOTE 34199
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	Quemaduras		✓	✓		✓	✓		✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓		✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓			✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	22.07.2024 A 28.07.2024
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES DE SEGURIDAD
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	EN CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓		✓	✓		✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓			✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 76112934
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	15.07.24 / 20.07.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	13 Arnes
Lote-referencia:	13571201
Certificado:	35720
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William ospina
CC: 1031142244
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	15.07.24 / 20.07.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23.06.123232
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Ospina
CC: 1031142144
Cargo: Andamio

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	22.07.24 / 26.07.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	23.06 123232
Certificado:	123232 Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William
CC: 1031142244
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	22.07.24 / 26.07.24
Fecha de fabricación:	12.12.2023
Marca:	INSAF
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	1357201
Certificado:	35720
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William
CC: 1032442244
Cargo: Ayudante

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	15/07/2024 A/ 19 del 2024
Fecha de fabricación:	12 - 2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	39720 IN - 80-04
Certificado:	
Ubicación del equipo:	KRA 69BX CLLE 25

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	-	/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	-	/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras	-	/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	-	/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	-	/	/	/	/	
6	Quemaduras	-	/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible	-	/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado	-	/	/	/	/	
9	Deterioro general	-	/	/	/	/	

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	-	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas	-	/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento	-	/	/	/	/	
4	Corrosión	-	/	/	/	/	
5	Deterioro general	-	/	/	/	/	

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	-	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas	-	/	/	/	/	
3	Torsiones	-	/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido	-	/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares	-	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto DAZA
CC: 93 470 821
Cargo: Oficial

Encargado de equipo:

Nombre: Jairo calderon
CC: 807.94.957
Cargo: auxiliar

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	15/07/2024 Al 19 del 2024
Fecha de fabricación:	12/2023
Marca:	INSAFA
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA - IN 80H1 - R
Lote-referencia:	34199
Certificado:	
Ubicación del equipo:	KR9 69 BX CLLE 2J

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

		L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	/	/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	/	/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras	/	/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	/	/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	/	/	/	/	/	
6	Quemaduras	/	/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible	/	/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado	/	/	/	/	/	
9	Deterioro general	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

		L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	/	/	/	/		
2	Picaduras, grietas	/	/	/	/		
3	Defectos de funcionamiento	/	/	/	/		
4	Corrosión	/	/	/	/		
5	Deterioro general	/	/	/	/		

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

		L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas	/	/	/	/	/	
3	Torsiones	/	/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido	/	/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto DAZA
CC: 93 470 821
Cargo: Oficial

Encargado de equipo:

Nombre: Jairo calderón
CC: 807 94. 957
Cargo: auxiliar

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 | V.1 | Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	10/7/2024
Fecha de fabricación:	12/2023
Marca:	INSAFA
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	eslinga de aposicionamiento
Lote-referencia:	34 199 - IN- 8041-R
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Kra 48 sur x Cr 19

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

		L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓	✓	✓	✓	–	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras	✓	✓	✓	✓	–	✓
7	Ficha técnica visible	✓	✓	✓	✓	–	✓
8	Testigo de impacto activado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

		L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓	✓		✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓	✓		✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento	✓	✓		✓	✓	✓
4	Corrosión	✓	✓		✓	✓	
5	Deterioro general	✓	✓		✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

		L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓	✓	✓	✓	–	–
2	Picaduras, grietas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones	✓	✓	✓	✓	–	–
4	Corrosión, oxido	✓	✓	✓	✓		–
5	Bordes afilados, irregulares	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Bazzec
CC: 73470821
Cargo: oficial

Encargado de equipo:

Nombre:
CC:
Cargo:

INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	10/7/2024
Fecha de fabricación:	12 - 2023
Marca:	INSAJE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720 IN-8004
Certificado:	51
Ubicación del equipo:	cra 69 D x calle 24A

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

		L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras	/	/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	/	/	/	/	/	
6	Quemaduras	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

		L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general	/	/		/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

		L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Baez
CC: 93470821
Cargo: oficial

Encargado de equipo:

Nombre: _____
CC: _____
Cargo: _____

Eslinga

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	23 del 2024 Al 27 - 10 2024 - 30/10
Fecha de fabricación:	12 - 2023
Marca:	INNAFER
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA de POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	34199 - IN 8041 - R
Certificado:	
Ubicación del equipo:	AKBOA AC 43 SUR

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Duzac
CC: 93420824
Cargo: Oficial

ARNES

TPD INGENIERÍA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	23 de 1 2024 AL 27-2024 - Julio
Fecha de fabricación:	12 - 2023
Marca:	iN Nafer
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35720 iN 80-04
Certificado:	Si Equipos nuevos ✓
Ubicación del equipo:	AK80 AC 43 SUR

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Baez
CC: 93470821
Cargo: Oficial