TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WFK 538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ARLEY ZAMBRANO

SEMANA: 02.07.24 al 07.07.24 KMS INICIAL: 43950 KMS FINAL: 44200.

BRAZO MARCA: HIAB 071

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2			✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)	2			✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓					
Licuadora	1			✓		✓		✓		✓					
CABINA						✓				✓					
Botiquin (pito)	1			✓		✓		✓							
Alarma de reversa	1			✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia	1			✓		✓		✓		✓					
Dirección y terminales	-0-0-			✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales	3			✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	4			✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)	2			✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6			✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	4			✓		✓		✓		✓					
Asientos en buena condición	1			✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero	4			✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas	1			✓		✓		✓		✓					
KIT de carretera	1			✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos	4			✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevavidrios	2			✓		✓		✓		✓					
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1			✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1			✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos	1			✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante	1			✓		✓		✓		✓					
Batería y cables	2			✓		✓		✓		✓					
Mangueras	-0-0-			✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1			✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0-			✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1			✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo	2			✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación bilateral	6			✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA										✓					
Brazo principal y Brazos segundarios	3			✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores	2			✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores	2			✓		✓		✓		✓					
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1			✓		✓		✓		✓					
Conector giratorio	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tabla de capacidades visible	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WER 538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Aley Zambrano

SEMANA 08-07-2024 AL 12-07-2024 KMS INICIAL: 44200 KMS FINAL: 44396

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales	-0-0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observación:	me encuentro sin repuesto x uso.														
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	-000	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros de extensiones del brazo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de operación bilateral	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas de los estabilizadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conector giratorio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tabla de capacidades visible	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WFK 538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: AKLEY ZAMBRANO

SEMANA: 15-07-2024 al 20-07-2024 KMS INICIAL: 44396 KMS FINAL: 44640

BRAZO MARCA: HIAB 071

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	/		/		/		/		/					
traseras de trabajo (reflector)	2	/		/		/		/		/					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/					
De Stop y señal trasera	2	/		/		/		/		/					
Licuadora	1	/		/				/		/					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	/		/		/		/		/					
Alarma de reversa	1	/		/		/		/		/					
Freno de emergencia	1	/		/		/		/		/					
Dirección y terminales	-0-0-	/		/		/		/		/					
Pedales y mandos manuales	3	/		/		/		/		/					
Cinturones de seguridad	4	/		/		/		/		/					
Espejos retrovisores (laterales)	2	/		/		/		/		/					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6	/		/		/		/		/					
Limpia brisas	2	/		/		/		/		/					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	/		/		/		/		/					
Asientos en buena condición	4	/		/		/		/		/					
Estado del tablero	1	/		/		/		/		/					
Ajuste y seguros de las puertas	4	/		/		/		/		/					
KIT de carretera	1	/		/		/		/		/					
PMT y Documentos	1	/		/		/		/		/					
Funcionamiento de elevavidrios	4	/		/		/		/		/					
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	/		/		/		/		/					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	/		/		/		/		/					
Liquido de frenos	1	/		/		/		/		/					
Nivel del refrigerante	1	/		/		/		/		/					
Batería y cables	2	/		/		/		/		/					
Mangueras	-0-0-	/		/		/		/		/					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	/		/		/		/		/					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0-	/		/		/		/		/					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1	/		/		/		/		/					
Cilindros de extensiones del brazo	2	/		/		/		/		/					
Mandos de operación bilateral	6	/		/		/		/		/					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	3	/		/		/		/		/					
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	/		/		/		/		/					
Zapatas de los estabilizadores	2	/		/		/		/		/					
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1	/		/		/		/		/					
Conector giratorio	1	/		/		/		/		/					
Tabla de capacidades visible	2	/		/		/		/		/					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WTK 538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ANLEY ZAMBRANO

SEMANA: 22-07-2024 al 28-07-2024 KMS INICIAL: 44640 KMS FINAL: 44778

BRAZO MARCA: HIAB 071

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	/		/		/		/		/		/			
traseras de trabajo (reflector)	2	/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera	2	/		/		/		/		/		/			
Licuadora	1	/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	/		/		/		/		/		/			
Alarma de reversa	1	/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	1	/		/		/		/		/		/			
Dirección y terminales	-0-0-	/		/		/		/		/		/			
Pedales y mandos manuales	3	/		/		/		/		/		/			
Cinturones de seguridad	4	/		/		/		/		/		/			
Espejos retrovisores (laterales)	2	/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6	/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas	2	/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	/		/		/		/		/		/			
Asientos en buena condición	4	/		/		/		/		/		/			
Estado del tablero	1	/		/		/		/		/		/			
Ajuste y seguros de las puertas	4	/		/		/		/		/		/			
KIT de carretera	1	/		/		/		/		/		/			
PMT y Documentos	1	/		/		/		/		/		/			
Funcionamiento de elevavidrios	4	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	/		/		/		/		/		/			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	/		/		/		/		/		/			
Liquido de frenos	1	/		/		/		/		/		/			
Nivel del refrigerante	1	/		/		/		/		/		/			
Batería y cables	2	/		/		/		/		/		/			
Mangueras	-0-0-	/		/		/		/		/		/			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	/		/		/		/		/		/			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0-	/		/		/		/		/		/			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1	/		/		/		/		/		/			
Cilindros de extensiones del brazo	2	/		/		/		/		/		/			
Mandos de operación bilateral	6	/		/		/		/		/		/			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	3	/		/		/		/		/		/			
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	/		/		/		/		/		/			
Zapatas de los estabilizadores	2	/		/		/		/		/		/			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1	/		/		/		/		/		/			
Conector giratorio	1	/		/		/		/		/		/			
Tabla de capacidades visible	2	/		/		/		/		/		/			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR