	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 70231356

FECHA: SEMANA DEL 29.07.24 AL 02.08.24

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓									
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓									
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓									
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓									
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓									
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓									
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓									
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓									
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓									
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓									
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓									
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓									

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN TORRES

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN				
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 22 AL 28 DEL Julio

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUBIRIA

FIRMA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 22 AL 27 DEL Julio 2024

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Medina

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 22 AL 26 DEL 2024 - Julio

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brayan Mendez

FIRMA DEL OPERADOR CC. 1110 515766

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 15 AL 20 DEL Julio

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador ROBIN ZAPATA

FIRMA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 25 AL 26 DEL 2024

PULIDORA No

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabos mendez

FIRMA DEL OPERADOR cc. 1110515766

B	B	B	B	B		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	**TPD-F-SST1356-12**	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	**VERSIÓN 1**	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 15 AL 19 DEL JULIO 2024

PULIDORA No 2

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modelo

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 15 AL 19 DEL 07-2024

PULIDORA No 03

MARCA makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X					
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X					
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Daniel Torres

FIRMA DEL OPERADOR

Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel			

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 08 AL 13 DEL Julio 2024

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brayan Mendez

FIRMA DEL OPERADOR CC 1110515761

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 08 AL 12 DEL 07 - 2024

PULIDORA No 2

MARCA BOSS



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/							
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUÑIGA

FIRMA DEL OPERADOR

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 07 AL 13 DEL JULIO 2024

PULIDORA No 2

MARCA Bosch.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓											
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓											
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓											
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓											
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓											
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓											
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓											
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓											
Estado de la llave de fijación.	✓		✓											
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓											

Nota: Marque con una X si el ilem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto.

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 02 AL 07 DEL Julio

PULIDORA No 1

MARCA BOCSH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.			✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN MONTOYA

FIRMA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 02 AL 06 DEL 07/2024

PULIDORA No _____

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.			✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Pena Vásquez

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 2 AL 6 DEL JULIO 2024

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.			✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES: