TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WPN498 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo

SEMANA: 02-02-24 KMS INICIAL: 52482 KMS FINAL: 52685

BRAZO MARCA: Fenwick

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	2		2		2		2		2					
traseras de trabajo (reflector)	2	2		2		2		2		2					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	2		2		2		2		2					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	2		2		2		2		2					
De Stop y señal trasera	2	2		2		2		2		2					
Licuadora	1	2		2		2		2		2					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	2		2		2		2		2					
Alarma de reversa	1	2		2		2		2		2					
Freno de emergencia	1	2		2		2		2		2					
Dirección y terminales	1	2		2		2		2		2					
Pedales y mandos manuales	3	2		2		2		2		2					
Cinturones de seguridad	5	2		2		2		2		2					
Espejos retrovisores (laterales)	2	2		2		2		2		2					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	2		2		2		2		2					
Limpia brisas	2	2		2		2		2		2					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	2		2		2		2		2					
Asientos en buena condición	4	2		2		2		2		2					
Estado del tablero	1	2		2		2		2		2					
Ajuste y seguros de las puertas	4	2		2		2		2		2					
KIT de carretera	1	2		2		2		2		2					
PMT y Documentos	1	2		2		2		2		2					
Funcionamiento de elevavidrios	N/A		2		2		2		2		2				
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	2		2		2		2		2					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Bucas	2		2		2		2		2					
Liquido de frenos	Bucas	2		2		2		2		2					
Nivel del refrigerante	Bucas	2		2		2		2		2					
Batería y cables	2	2		2		2		2		2					
Mangueras	Bucas	2		2		2		2		2					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	2		2		2		2		2					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Bucas	2		2		2		2		2					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bucas	2		2		2		2		2					
Cilindros de extensiones del brazo	Bucas	2		2		2		2		2					
Mandos de operación bilateral	Bucas	2		2		2		2		2					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	2		2		2		2		2					
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	2		2		2		2		2					
Zapatas de los estabilizadores	N/A		2		2		2		2		2				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Bucas	2		2		2		2		2					
Conector giratorio	Bucas	2		2		2		2		2					
Tabla de capacidades visible	Bucas	2		2		2		2		2					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WPN-498 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo

SEMANA: 08-07-24 KMS INICIAL: 52685 KMS FINAL: 52879

BRAZO MARCA: FERRARI

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios	N/A		✓		✓		✓		✓	N/A		N/A			
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros de extensiones del brazo	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de operación bilateral	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas de los estabilizadores	N/A		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conector giratorio	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tabla de capacidades visible	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WPN 498 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Johny Garcia Diaz

SEMANA: 15/07/2024 al 20/07/2024. KMS INICIAL: 52879 KMS FINAL: 53104

BRAZO MARCA: Palfinger

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección y terminales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Asientos en buena condición	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓					
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevavidrios	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Batería y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación bilateral	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores	NA		✓		✓		✓		✓		✓				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Conector giratorio	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					
Tabla de capacidades visible	Buena	✓		✓		✓		✓		✓					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WPN 498 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo

SEMANA: 22-07-24 - 27-07-24 KMS INICIAL: 53104 KMS FINAL: 53312

BRAZO MARCA: Palfinger

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección y terminales	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	5	✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Asientos en buena condición	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓					
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevavidrios	NO		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Batería y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación bilateral	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores	NO		✓		✓		✓		✓		✓				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Conector giratorio	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					
Tabla de capacidades visible	Bueno	✓		✓		✓		✓		✓					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR