TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS	TPD-F-SST1356-13	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

DATOS	
MES:	Julio 2024
SEMANA:	del 1al 7
VEHICULO:	Rangoo
MODELO:	2023
PLACA:	KYR 264
KILOMETRAJE:	26.502
CONDUCTOR:	Luis Edo. Gamica
Nº LICENCIA:	19.368.018
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	Luis Edo. Gamica

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

No hay

No hay

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito			S		S		
Revisión tecnico mecánica			S		S		
Seguro obligatorio			S		S		
Seguro terceros			S		S		
Licencia de conducción			S		S		
Planos, mapas rutas, gps.			S		S		
EQUIPO EMERGENCIAS							
Kint de carretera			S		S		
Botiquín			S		S		
Linterna con pilas			S		S		
EXTINTOR							
Pin de Seguridad			S		S		
Cargado			S		S		
Vigente			S		S		
HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)			S		S		
Gato			S		S		
Caja de herramientas.			S		S		
Cruceta			S		S		
Tacos			S		S		
Llanta de repuesto			S		S		
Cables de Arranque			S		S		

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Botas			S		S		
Radio teléfono, celular			S		S		
Caqueta reflectiva			S		S		
			S				
			S				
LUCES							
Bajas			B		B		
Plenas			B		B		
Direccionales			B		B		
Cocullos .			B		B		
Reversa			B		B		
Anti-niebla			B		B		
Luces de cabina			B		B		
Emergencia.			B		B		
Tercer Stop.			B		B		
OTROS							
Freno de mano			B		B		
Correa del Ventilador			B		B		
Dispositivos de amarre			B		B		
Correas			B		B		
Ganchos			B		B		
Gancho de Remolque			B		B		

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas			B		B		
Limpiaparabrisas			B		B		
Laterales			B		B		
Vidrio Trasero			NA		NA		
L/parabrisas trasero			NA		NA		
Espejo retrovisor			B		B		
Espejos Laterales			B		B		
FLUIDOS							
Aceite motor			B		B		
Ultimo cambio			B		B		
Dirección			B		B		
Líquido de frenos			B		B		
Refrigerante			B		B		
Agua parabrisas			B		B		
Nivel combustible			B		B		
Fugas de lubricantes			N		N		
Fugas de Agua			N		N		
NEUMÁTICOS							
DESGASTE, ESTRUCTURA							
Delantero Derecho			B		B		
Delantero Izquierdo			B		B		
Trasero Derecho			B		B		
Trasero Izquierdo			B		B		
Llanta repuesto			B		B		

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cojineria			B		B		
Estado de las sillas			B		B		
Estado de la tapicería			B		B		
Aseo del vehículo.			B		B		
Manijas puertas			B		B		
Chapas puertas			B		B		
Seguros puertas			B		B		
Elevavidrios			B		B		
Ajuste de las puertas			B		B		
Bocina			B		B		
Alarma reversa			B		B		
Instrumentos			B		B		
Cinturones S delanteros			B		B		
Cinturones S traseros			NA		NA		
Mandos eléctricos			B		B		
Tablero de controles			B		B		
Aire acondicionado			B		B		
PRESIÓN							
Delantero Derecho			B		B		
Delantero Izquierdo			B		B		
Trasero Derecho			B		B		
Trasero Izquierdo			B		B		
Llanta repuesto			B		B		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS	TPD-F-SST1356-13	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

DATOS	
MES:	Julio 2024
SEMANA:	Del 8 al 14
VEHICULO:	Rangoo
MODELO:	2023
PLACA:	KYR 269
KILOMETRAJE:	26335 - 26555
CONDUCTOR:	Luis Edo. Garcia
Nº LICENCIA:	19.368.018
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	Luis Edo. Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

No hay

No hay

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito	S		S	S			
Revisión tecnico mecánica	S		S	S			
Seguro obligatorio	S		S	S			
Seguro terceros	S		S	S			
Licencia de conducción	S		S	S			
Planos, mapas rutas, gps.	S		S	S			
EQUIPO EMERGENCIAS							
Kint de carretera	S		S	S			
Botiquin	S		S	S			
Linterna con pilas	S		S	S			
EXTINTOR							
Pin de Seguridad	S		S	S			
Cargado	S		S	S			
Vigente	S		S	S			
HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)	S		S	S			
Gato	S		S	S			
Caja de herramientas.	S		S	S			
Cruceta	S		S	S			
Tacos	S		S	S			
Llanta de repuesto	S		S	S			
Cables de Arranque	S		S	S			

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Botas	S		S	S			
Radio teléfono, celular	S		S	S			
Caqueta reflectiva	S		S	S			
LUCES							
Bajas	B		B				
Plenas	B		B				
Direccionales	B		B				
Cocullos	B		B				
Reversa	B		B				
Anti-niebla	B		B				
Luces de cabina	B		B				
Emergencia.	B		B				
Tercer Stop.	B		B				
OTROS							
Freno de mano	B		B				
Correa del Ventilador	B		B				
Dispositivos de amarre	B		B				
Correas	B		B				
Ganchos	B		B				
Gancho de Remolque	B		B				

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas	B		B	B			
Limpiaparabrisas	B		B	B			
Laterales	B		B	B			
Vidrio Trasero	NA		NA	NA			
L/parabrisas trasero	NA		NA	NA			
Espejo retrovisor	B		B	B			
Espejos Laterales	B		B	B			
FLUIDOS							
Aceite motor	B		B	B			
Ultimo cambio	B		B	B			
Dirección	B		B	B			
Líquido de frenos	B		B	B			
Refrigerante	B		B	B			
Agua parabrisas	B		B	B			
Nivel combustible	B		B	B			
Fugas de lubricantes	N		N	N			
Fugas de Agua	N		N	N			
NEUMÁTICOS							
DESGASTE, ESTRUCTURA							
Delantero Derecho	B		B	B			
Delantero Izquierdo	B		B	B			
Trasero Derecho	B		B	B			
Trasero Izquierdo	B		B	B			
Llanta repuesto	B		B	B			

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cojineria	B		B	B			
Estado de las sillas	B		B	B			
Estado de la tapicería	B		B	B			
Aseo del vehículo.	B		B	B			
Manijas puertas	B		B	B			
Chapas puertas	B		B	B			
Seguros puertas	B		B	B			
Elevavidrios	B		B	B			
Ajuste de las puertas	B		B	B			
Bocina	B		B	B			
Alarma reversa	B		B	B			
Instrumentos	B		B	B			
Cinturones S delanteros	B		B	B			
Cinturones S traseros	NA		NA	NA			
Mandos eléctricos	B		B	B			
Tablero de controles	B		B	B			
Aire acondicionado	B		B	B			
PRESIÓN							
Delantero Derecho	B		B	B			
Delantero Izquierdo	B		B	B			
Trasero Derecho	B		B	B			
Trasero Izquierdo	B		B	B			
Llanta repuesto	B		B	B			

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS	TPD-F-SST1356-13	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

DATOS	
MES:	Julio 2024
SEMANA:	del 15 al 21
VEHICULO:	Konggo
MODELO:	2023
PLACA:	KYR 269
KILOMETRAJE:	26625
CONDUCTOR:	Luis Edo. Garcia
Nº LICENCIA:	19.368.018
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	Luis Edo. Garz

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

No hay

No hay

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito		S		S			
Revisión tecnico mecánica		S		S			
Seguro obligatorio		S		S			
Seguro terceros		S		S			
Licencia de conducción		S		S			
Planos, mapas rutas, gps.		S		S			
EQUIPO EMERGENCIAS							
Kint de carretera		S		S			
Botiquin		S		S			
Linterna con pilas		S		S			
EXTINTOR							
Pin de Seguridad		S		S			
Cargado		S		S			
Vigente		S		S			
HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)		S		S			
Gato		S		S			
Caja de herramientas.		S		S			
Cruceta		S		S			
Tacos		S		S			
Llanta de repuesto		S		S			
Cables de Arranque		S		S			

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Botas		S		S			
Radio teléfono, celular		S		S			
Caqueta reflectiva		S		S			
LUCES							
Bajas		B		B			
Plenas		B		B			
Direccionales		B		B			
Cocullos		B		B			
Reversa		B		B			
Anti-niebla		B		B			
Luces de cabina		B		B			
Emergencia.		B		B			
Tercer Stop.		B		B			
OTROS							
Freno de mano		B		B			
Correa del Ventilador		B		B			
Dispositivos de amarre		B		B			
Correas		B		B			
Ganchos		B		B			
Gancho de Remolque		B		B			

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas		B		B			
Limpiaparabrisas		B		B			
Laterales		B		B			
Vidrio Trasero		NA		NA			
L/parabrisas trasero		NA		NA			
Espejo retrovisor		B		B			
Espejos Laterales		B		B			
FLUIDOS							
Aceite motor		B		B			
Ultimo cambio		B		B			
Dirección		B		B			
Líquido de frenos		B		B			
Refrigerante		B		B			
Agua parabrisas		B		B			
Nivel combustible		B		B			
Fugas de lubricantes	N	N		N			
Fugas de Agua	N	N		N			
NEUMÁTICOS							
DESGASTE, ESTRUCTURA							
Delantero Derecho		B		B			
Delantero Izquierdo		B		B			
Trasero Derecho		B		B			
Trasero Izquierdo		B		B			
Llanta repuesto		B		B			

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cojineria		B		B			
Estado de las sillas		B		B			
Estado de la tapicería		B		B			
Aseo del vehículo.		B		B			
Manijas puertas		B		B			
Chapas puertas		B		B			
Seguros puertas		B		B			
Elevavidrios		B		B			
Ajuste de las puertas		B		M			
Bocina		B		B			
Alarma reversa		B		B			
Instrumentos		B		B			
Cinturones S delanteros		B		B			
Cinturones S traseros		NA		NA			
Mandos eléctricos		B		B			
Tablero de controles		B		B			
Aire acondicionado		B		M			
PRESIÓN							
Delantero Derecho		B		B			
Delantero Izquierdo		B		B			
Trasero Derecho		B		B			
Trasero Izquierdo		B		B			
Llanta repuesto		B		B			

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS	TPD-F-SST1356-13	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

DATOS	
MES:	Julio 2024
SEMANA:	del 22 al 28
VEHICULO:	Rango
MODELO:	2023
PLACA:	KYR 269
KILOMETRAJE:	26 673
CONDUCTOR:	Luis Edo. Guerra M
Nº LICENCIA:	19.368.018
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	Luis Edo. Guerra

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

No hay

No hay

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito	S		S	S			
Revisión tecnico mecánica	S		S	S			
Seguro obligatorio	S		S	S			
Seguro terceros	S		S	S			
Licencia de conducción	S		S	S			
Planos, mapas rutas, gps.	S		S	S			
EQUIPO EMERGENCIAS							
Kint de carretera	S		S	S			
Botiquin	S		S	S			
Linterna con pilas	S		S	S			
EXTINTOR							
Pin de Seguridad	S		S	S			
Cargado	S		S	S			
Vigente	S		S	S			
HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)	S		S	S			
Gato	S		S	S			
Caja de herramientas.	S		S	S			
Cruceta	S		S	S			
Tacos	S		S	S			
Llanta de repuesto	S		S	S			
Cables de Arranque	S		S	S			

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Botas	S		S	S			
Radio teléfono, celular	S		S	S			
Caqueta reflectiva	S		S	S			
LUCES							
Bajas	B		B	B			
Plenas	B		B	B			
Direccionales	B		B	B			
Cocullos	B		B	B			
Reversa	B		B	B			
Anti-niebla	B		B	B			
Luces de cabina	B		B	B			
Emergencia.	B		B	B			
Tercer Stop.	B		B	B			
OTROS							
Freno de mano	B		B	B			
Correa del Ventilador	B		B	B			
Dispositivos de amarre	B		B	B			
Correas	B		B	B			
Ganchos	B		B	B			
Gancho de Remolque	B		B	B			

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas	B		B	B			
Limpiaparabrisas	B		B	B			
Laterales	B		B	B			
Vidrio Trasero	NA		NA	NA			
L/parabrisas trasero	NA		NA	NA			
Espejo retrovisor	B		B	B			
Espejos Laterales	B		B	B			
FLUIDOS							
Aceite motor	B		B	B			
Ultimo cambio	B		B	B			
Dirección	B		B	B			
Líquido de frenos	B		B	B			
Refrigerante	B		B	B			
Agua parabrisas	B		B	B			
Nivel combustible	B		B	B			
Fugas de lubricantes	N		N	N			
Fugas de Agua	N		N	N			
NEUMÁTICOS							
DESGASTE, ESTRUCTURA							
Delantero Derecho	B		B	B			
Delantero Izquierdo	B		B	B			
Trasero Derecho	B		B	B			
Trasero Izquierdo	B		B	B			
Llanta repuesto	B		B	B			

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cojineria	B		B	B			
Estado de las sillas			B	B			
Estado de la tapicería			B	B			
Aseo del vehículo.			B	B			
Manijas puertas			B	B			
Chapas puertas			B	B			
Seguros puertas			B	B			
Elevavidrios			B	B			
Ajuste de las puertas			B	B			
Bocina			B	B			
Alarma reversa			B	B			
Instrumentos			B	B			
Cinturones S delanteros			B	B			
Cinturones S traseros	NA	N	NA	NA			
Mandos eléctricos	B		B	B			
Tablero de controles	B		B	B			
Aire acondicionado	B		B	B			
PRESIÓN							
Delantero Derecho	B		B	B			
Delantero Izquierdo	B		B	B			
Trasero Derecho	B		B	B			
Trasero Izquierdo	B		B	B			
Llanta repuesto	B		B	B			

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS	TPD-F-SST1356-13	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

DATOS	
MES:	Julio 2024
SEMANA:	del 29 al 31
VEHICULO:	2023
MODELO:	Kangoo
PLACA:	KYE 269
KILOMETRAJE:	26758
CONDUCTOR:	Juan Eduardo Ba
N° LICENCIA:	9.368.018
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	Juan Edo. Gonzalez

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito		S	S				
Revisión tecnico mecánica		S	S				
Seguro obligatorio		S	S				
Seguro terceros		S	S				
Licencia de conducción		S	S				
Planos, mapas rutas, gps.		S	S				
EQUIPO EMERGENCIAS							
Kint de carretera		S	S				
Botiquin		S	S				
Linterna con pilas		S	S				
EXTINTOR							
Pin de Seguridad		S	S				
Cargado		S	S				
Vigente		S	S				
HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)		S	S				
Gato		S	S				
Caja de herramientas.		S	S				
Cruceta		S	S				
Tacos		S	S				
Llanta de repuesto		S	S				
Cables de Arranque		S	S				

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Botas		S	S				
Radio teléfono, celular		S	S				
Caqueta reflectiva		S	S				
LUCES							
Bajas		B	B				
Plenas		B	B				
Direccionales		B	B				
Cocullos		B	B				
Reversa		B	B				
Anti-niebla		D	D				
Luces de cabina		B	B				
Emergencia.		B	B				
Tercer Stop.		B	B				
OTROS							
Freno de mano		B	B				
Correa del Ventilador		B	B				
Dispositivos de amarre		B	B				
Correas		B	B				
Ganchos		B	B				
Gancho de Remolque		B	B				

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas		B	B				
Limpiaparabrisas		B	B				
Laterales		B	B				
Vidrio Trasero		NA	NA				
L/parabrisas trasero		NA	NA				
Espejo retrovisor		B	B				
Espejos Laterales		B	B				
FLUIDOS							
Aceite motor		B	B				
Ultimo cambio		B	B				
Dirección		B	B				
Líquido de frenos		B	B				
Refrigerante		B	B				
Agua parabrisas		B	B				
Nivel combustible		A	B				
Fugas de lubricantes		N	N				
Fugas de Agua		N	N				
NEUMÁTICOS							
DESGASTE, ESTRUCTURA							
Delantero Derecho		B	D				
Delantero Izquierdo		B	B				
Trasero Derecho		B	B				
Trasero Izquierdo		B	D				
Llanta repuesto		B	B				

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cojineria		B	B				
Estado de las sillas		B	B				
Estado de la tapicería		B	B				
Aseo del vehículo.		B	B				
Manijas puertas		B	B				
Chapas puertas		B	B				
Seguros puertas		B	B				
Elevavidrios		B	B				
Ajuste de las puertas		B	B				
Bocina		B	B				
Alarma reversa		B	B				
Instrumentos		B	B				
Cinturones S delanteros		B	B				
Cinturones S traseros		NA	NA				
Mandos eléctricos		B	B				
Tablero de controles		B	B				
Aire acondiconado		B	B				
PRESIÓN							
Delantero Derecho		B	B				
Delantero Izquierdo		B	B				
Trasero Derecho		B	B				
Trasero Izquierdo		B	B				
Llanta repuesto		B	B				

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)