INFORME OPERADOR DE MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA

Responsable:

Tulio Ferney Ceballos Montoya

C.C. 1113311986

(Operador de motoniveladora y retroexcavadora)

Dirigido a:

Liliana Patricia Fernández Duque

(Alcaldesa Municipal)

Carlos Alberto Quintero Quiceno

(Supervisor)

Asunto:

Informe contrato de obra. Periodo del 22 de junio al 21 de julio del 2024.

De acuerdo a las obligaciones contratadas me permito notificar:

CIIU: 4923 Transporte de carga por carretera

ACTIVIDAD CONTRATADA

Realizar la operación de maquinaria y equipo para construir mantener y mejorar la infraestructura vial rural del municipio, de acuerdo a las especificaciones técnicas y características establecidas por la secretaria de Obras Públicas.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Mantenimiento de vías rurales:
Movimientos de tierras y demás materiales.
Excavaciones.
Desbasurado de las vías.
Conformación y nivelación de carreteras.
Construcción de cunetas de aguas lluvias y limpieza de las mismas.
Esparcimiento de material de rio.
Mantenimiento y reparación calzada.
Conformación de taludes.
Céreo.

ACTIVIDAD	PRODUCTO CONTRATADO	PRODUCTO EJECUTADO PRESENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Motoniveladora	264	26.4	$28.000	$739.200
Mantenimiento preventivo motoniveladora	44	4.4	$90.000	$396.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	44	4.4	$367.000	$1.614.800
TOTAL				**$2.750.000**

Valor total a cobrar: $2.750.000

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.


Sector: Primera cuadra de la carrera 18. Se realiza un Desbasurado en el cual se retiran 12 volquetadas de basura (84m3 de residuos como bolsas, pasto colchones entre otros.). se hace una conformación de 1 cuadra aprox. Y finalmente se esparcen 8 volquetadas de material (56m3)








Sector: calle 3 entre carrera 9. Se realiza una remoción de sobrantes de poda y basura 14 m3 aprox.







Sector: Crucero hacia el Frontino vía jardín de María. Se realizo conformación y esparcimiento de material roca muerta. (5 km aprox. Y 32m3)







Sector: Vía Aures desde la pava hasta el club de campo y pesca. Se realiza un trabajo de Desbasurado y ampliación de la pavimentada luego del combite campesino. (15 km aprox.)







Sector: corregimiento Samaria. Se realizo recuperación y habilitación de la calle que se encuentra frente al CAI de la policía. (1 cuadra y 32m3 de roca muerta)







Sector: Matadero viejo. Se realiza un trabajo de formación de peralte contra el barranco para proteger el ingreso de las aguas lluvias a las viviendas, se completa la canal, se termina de tapar la obra del cambio de alcantarillado y se conforma la vía que presentaba huecos. (una cuadra 84 metros lineales aprox.)








Sector: Montegrande en la subida para el santuario. Se llenaron dos huecos con escombros para habilitar el paso de camiones que no podían subir. (4m3).





Sector: Desde el parque agroindustrial hasta la entrada de la camelia. Se removieron 2m3 de tierra que obstaculizaban el anden peatonal y se limpiaron las orillas de la pavimentada. (1 km aprox.)







Sector: Parque agroindustrial donde se encuentra hubicada la pista de motos veloarena. Se realiza un trabajo de conformacion de peraltes con retrocargador y conformacion de la pista con motoniveladora (1km aprox. Y 140 m3 de tierra aprox.)







Sector: Vía Montegrande en la placa huellas. Se realizo Desbasurado de la placa huellas luego de la guadañada. (32m3 aprox. de pasto y otras malezas)







Sector: La Camelia. Se retiro la tierra que sobro luego de hacer el filtro y se conformó. (4m3 aprox.)







Sector: Samaria. Se esparció material de roca muerta y se realiza conformación a los sectores críticos desde el crucero hasta el cementerio de samaria. (8km y 84m3 aprox.)







Sector: Vía Barragán. Se realizo un reparcheo con asfalto frio a 4 huecos (6 bultos de asfalto de 25 kilos cada uno) y limpieza de sumideros 4km.








Sector: Vía Berdun. Se realizo un mantenimiento de la vía desorillando y Desbasurando todo el sector desde el alto de las piñas hasta el puente Berdun. (4.5 km)









Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat 416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos.







Atentamente,

Tulio Ferney Ceballos Montoya
C.C. 1113311986
(Contratista)

Gracias por la atención prestada.