INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 6 de noviembre de 2023 Al: 12 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 98 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	18,50%	32,00%
Valor básico de la Obra	$ 59.002.510,00	$ 104.893.352,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	18,50%	32,00%
Valor básico de la Obra	59.002.510,00	104.893.352,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

limpieza y aseo general
pintura karraplas en fachadas
raspado de muros y sellado de fisuras con estuco plastico

IMAGENES AVANCE

Aplicacion de graniplast en fachada interior

sellado de fisuras y limpieza de fachada

resane de muro interno en area de parqueadero interno

resane y sellado de muro con estuco

roceria y deshierbe de patio interno, sellado de fisuras

sellado con estuco en fisuras, aplicacion de vinilo 1ra mano de pintura

aplicacion de pintura en graniplats en fachada exterior

aseo y cubrimiento de mobiliario interno

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
pintura karaplats en fachadas	
pintura en muros internos 2 manos, desmonte y retiro de manto asfaltico en placas exteriores.	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555