	PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN CAMILLA - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Codigo: GDTH-FR-001	
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación:	

INSPECCIÓN CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	
RESPONSABLE DE INSPECCION	andrea Vargas
CARGO:	Profesional SST
FECHA DE LA INSPECCIÓN	27-06-2024
FRECUENCIA DE INSPECCIÓN	Mensualmente

CAMILLA DE EMERGENCIA



DESCRIPCION	ESTADO			
	BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada	X			
En que estado se encuentra la camilla al momento de la inspección	X			
Cuenta la camilla con sus respectivas correas de ajuste para traslado de paciente	X			
Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical	X			
En que estado se encuentra el inmovilizador cervical	X			
En que condiciones de limpieza e higiene se encuentra la camilla al momento de la inspección	X			
El soporte de descanso es el adecuado?	X			

OBSERVACIONES

Camilla primeros auxilios en buenas condiciones

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION	andrea Vargas