| TPD INGENIERIA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 01.06.2024 / 07.06.24 |
| Fecha de fabricación: | 12-12- 2023 |
| Marca: | Ling |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | Eslinga |
| Lote-referencia: | 23-06123732 |
| Certificado: | Equipos Nuevos Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | WPN 498 |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | / | | / | / | / | / | / |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | / | | / | / | / | / | / |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | / | | / | / | / | / | / |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | / | | / | / | / | / | / |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | / | | / | / | / | / | / |
| 6 | Quemaduras | | / | | / | / | / | / | / |
| 7 | Ficha técnica visible | | / | | / | / | / | / | / |
| 8 | Testigo de impacto activado | | / | | / | / | / | / | / |
| 9 | Deterioro general | | / | | / | / | / | / | / |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | / | | / | / | / | / | / |
| 2 | Picaduras, grietas | | / | | / | / | / | / | / |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | / | | / | / | / | / | / |
| 4 | Corrosión | | / | | / | / | / | / | / |
| 5 | Deterioro general | | / | | / | / | / | / | / |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | / | | / | / | / | / | / |
| 2 | Picaduras, grietas | | / | | / | / | / | / | / |
| 3 | Torsiones | | / | | / | / | / | / | / |
| 4 | Corrosión, oxido | | / | | / | / | / | / | / |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | / | | / | / | / | / | / |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** William OSPINA
**CC:** 1031142744
**Cargo:** Ayudante

| TPD INGENIERIA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 01.06.2024 / 07-06-24 |
| Fecha de fabricación: | 12-12-2023 |
| Marca: | INSAF |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | Arnes |
| Lote-referencia: | 35720 |
| Certificado: | EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | CPN 498 |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | / | | / | / | / | / | / |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | / | | / | / | / | / | / |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | / | | / | / | / | / | / |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | / | | / | / | / | / | / |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | / | | / | / | / | / | / |
| 6 | Quemaduras | | / | | / | / | / | / | / |
| 7 | Ficha técnica visible | | / | | / | / | / | / | / |
| 8 | Testigo de impacto activado | | / | | / | / | / | / | / |
| 9 | Deterioro general | | / | | / | / | / | / | / |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | / | | / | / | / | / | / |
| 2 | Picaduras, grietas | | / | | / | / | / | / | / |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | / | | / | / | / | / | / |
| 4 | Corrosión | | / | | / | / | / | / | / |
| 5 | Deterioro general | | / | | / | / | / | / | / |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | / | | / | / | / | / | / |
| 2 | Picaduras, grietas | | / | | / | / | / | / | / |
| 3 | Torsiones | | / | | / | / | / | / | / |
| 4 | Corrosión, oxido | | / | | / | / | / | / | / |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | / | | / | / | / | / | / |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** William Ospina
**CC:** 1031142244
**Cargo:** Asistente

| TPD INGENIERIA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 11 Junio al 15 Junio /24 |
| Fecha de fabricación: | 12/12/2023 |
| Marca: | INSAF |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | ARNES |
| Lote-referencia: | 35720 |
| Certificado: | EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | WPN 498 |

**ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Quemaduras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Ficha técnica visible | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Testigo de impacto activado | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Deterioro general | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Corrosión | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Deterioro general | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Torsiones | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Corrosión, oxido | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** William Ospino
**CC:** 1053142244
**Cargo:** Aprendiz

| | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 11·06·2024 AL 16·06·2024 |
| Fecha de fabricación: | NOVIEMBRE 2023 |
| Marca: | IN SAFE |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | ARNES DE SEGURIDAD |
| Lote-referencia: | IN 8004 - LOTE 35186 |
| Certificado: | N.A |
| **Ubicación del equipo:** | EN CAMPO |

**ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Quemaduras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Ficha técnica visible | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Testigo de impacto activado | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Deterioro general | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Defectos de funcionamiento | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Deterioro general | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | A ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Torsiones | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión, oxido | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** JAIRO OSPINA
**CC:** 16116934
**Cargo:** AUXILIAR

| TPD INGENIERIA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 11.06.2024 AL 16.06.2024 |
| Fecha de fabricación: | SEPTIEMBRE - 2023 |
| Marca: | IN SAFE |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | ESLINGA -POSICIONAMIENTO |
| Lote-referencia: | IN 8041-R - LOTE 34199 |
| Certificado: | Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | EN CAMPO |

**ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Quemaduras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Ficha técnica visible | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Testigo de impacto activado | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Deterioro general | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Defectos de funcionamiento | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Deterioro general | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Torsiones | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión, oxido | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** JAIRO OSPINA
**CC:** 16112934
**Cargo:** AUXILIAR

| TPD INGENIERIA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 17.06.24 / 22.06.24 |
| Fecha de fabricación: | 12-12.2023 |
| Marca: | Insaf |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | Arnes |
| Lote-referencia: | 35720 |
| Certificado: | EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | WPN 498 |

**ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | Quemaduras | | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | Ficha técnica visible | | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | Testigo de impacto activado | | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | Deterioro general | | / | / | / | / | / | / | / |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Picaduras, grietas | | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | Corrosión | | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | Deterioro general | | / | / | / | / | / | / | / |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Picaduras, grietas | | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | Torsiones | | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | Corrosión, oxido | | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | / | / | / | / | / | / | / |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** William ospina
**CC:** 1031142184
**Cargo:** Ayudante

| | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 17-06-24 / 22.06.24 |
| Fecha de fabricación: | 12 - 12 - 2023 |
| Marca: | LINQ |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | Eslinga |
| Lote-referencia: | 23.06123232 |
| Certificado: | Equipos nuevos Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | WPN 498 |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | | | | | | | |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | | | | | | | |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | | | | | | | |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | | | | | | | |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | | | | | | | |
| 6 | Quemaduras | | | | | | | | |
| 7 | Ficha técnica visible | | | | | | | | |
| 8 | Testigo de impacto activado | | | | | | | | |
| 9 | Deterioro general | | | | | | | | |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | | | | | | | |
| 2 | Picaduras, grietas | | | | | | | | |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | | | | | | | |
| 4 | Corrosión | | | | | | | | |
| 5 | Deterioro general | | | | | | | | |

| **ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | | | | | | | |
| 2 | Picaduras, grietas | | | | | | | | |
| 3 | Torsiones | | | | | | | | |
| 4 | Corrosión, oxido | | | | | | | | |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** William ospina
**CC:** 1021142414
**Cargo:** Ayudante

| TPD INGENIERÍA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 17 JUNIO al 22 de Junio / 24 |
| Fecha de fabricación: | 12/12/2023 |
| Marca: | Line |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | Eslinga |
| Lote-referencia: | 23.06122232 |
| Certificado: | EQUIPOS NUEVOS Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | WPN 498 |

**ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Quemaduras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Ficha técnica visible | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Testigo de impacto activado | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Deterioro general | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Corrosión | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Deterioro general | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Torsiones | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Corrosión, oxido | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** William OSPINA
**CC:** 1031142344
**Cargo:** Aydante

Eslinga

| | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1<br>V.1<br>Emisión: Enero 2023 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 17/06/2024 AL 23 del 2024 |
| Fecha de fabricación: | 12-2023 |
| Marca: | INAFE |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | eslinga posicionamiento |
| Lote-referencia: | 34199 - INTAHI-R |
| Certificado: | |
| **Ubicación del equipo:** | Kra 69 B x Clle 25 |

| | ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Quemaduras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Ficha técnica visible | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Testigo de impacto activado | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Deterioro general | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Deterioro general | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Torsiones | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión, oxido | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** Alberto Suarez C
**CC:** 93420871
**Cargo:** oficial

ARNES DAZA

| TPD INGENIERIA | INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS | PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | TPD-F-SST-PR11-1 |
|---|---|---|---|
| | | | V.1 |
| | | | Emisión: Enero 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento:** | 17/06/24 Al 23 del 2024 |
| Fecha de fabricación: | 12- 2023 |
| Marca: | INSafe |
| Tipo (Arnes, eslinga, accesorio) | ARNES |
| Lote-referencia: | 35720 IN-800H |
| Certificado: | Equipos nuevos |
| **Ubicación del equipo:** | KRA 69B # 72LLE 25 |

**ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Cortes, rotura o desgasta de las costuras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Grietas, ranuras, picaduras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Corrosión por exposición a ácidos o químicos | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Quemaduras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Ficha técnica visible | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Testigo de impacto activado | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Deterioro general | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Defectos de funcionamiento | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Deterioro general | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS**

| | ITEMS | SI | NO | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desgaste excesivo, dobladuras | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Picaduras, grietas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Torsiones | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Corrosión, oxido | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Bordes afilados, irregulares | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

OBSERVACIONES:

**Inspección realizada por:**

**Nombre:** Alberto Daza
**CC:** 1134082...
**Cargo:** oficial

Jairo C.