TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 04 AL 08 DEL 04.24

MARCA Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓			
Cableado electrico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Byron Mendez

CC 1110515766

	Byr	Byr	Byr	Byr	Byr	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 04 **AL** 08 **DEL** JUNIO

MARCA LYNCONI WTR 538



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia			✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico en buen estado			✓		✓		✓		✓					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (X) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUÑIGA

	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR**	TPD-F-SST1356-38
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1
		FECHA: 08/03/2024
		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 11 **AL** 14 **DEL** 06 - 24

MARCA Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia			✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico en buen estado			✓		✓		✓		✓					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabys Mendez

	B	B	B	B		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 11-06-2024 AL 16-06-2024

MARCA : LYNCONL ELECTRIC



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ✓

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZAÑA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 17 AL 21 DEL JUNIO

MARCA LYNCONI ELECTRIC



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/					
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/					
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/					
Fuente de energia	/		/		/		/		/					
Cableado electrico en buen estado	/		/		/		/		/					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUÑIGA

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Pozos

FECHA: SEMANA DEL 17 AL 22 de 06

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/		/			
Fuente de energía	/		/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Brabss Mendez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Br	Br	Br	Br	Br	Br	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 17 AL 23 DEL de junio 2024

MARCA Miller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)	Si													

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

VoBo HSE

OBSERVACIONES: