TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	**TPD-F-SST1356-12**	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	**VERSIÓN 1**	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 04 **AL** 08 **DEL** JUNIO

PULIDORA No 1

MARCA BOSH

WTR 538



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/	/	/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			/	/	/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

FIRMA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 4 AL 8 DEL 06-2024

PULIDORA No 7

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.			X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.			X		X		X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Osmel Lobos

FIRMA DEL OPERADOR

Osmel Osmel Osmel Osmel Osmel

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 04 AL 08 DEL 06/2024

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			X		X		X		X					
Estado del interruptor o Swiche de encendió y su seguro.			X		X		X		X					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			X		X		X		X					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			X		X		X		X					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			X		X		X		X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			X		X		X		X					
Ajusta adecuadamente del disco.			X		X		X		X					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			X		X		X		X					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			X		X		X		X					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			X		X		X		X					
Estado de la llave de fijación.			X		X		X		X					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			X		X		X		X					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 04 AL 08 DEL 04-06-24

PULIDORA No _____

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			/		/		/		✓		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo)			/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/		/			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Braby Mendez cc 1110 51566

FIRMA DEL OPERADOR

B	B	B	B	B	B	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 11 AL 14 DEL 06.24

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabys Mendez

FIRMA DEL OPERADOR

	Bm	Bm	Bm	Bm		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 11-06-2024 AL 16-06-2024

PULIDORA No 1

MARCA BOSH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/		/		/		/		/		/	
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			/		/		/		/		/		/	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/		/		/	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/		/		/	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/		/		/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/		/		/	
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/		/		/	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/		/		/	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/		/		/	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/		/		/	
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/		/		/	
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/		/		/	

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZAÑOS

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 17 AL 21 DEL JUNIO

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm.(8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN 12/06/2024

FIRMA DEL OPERADOR

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 17 AL 22 DEL 2024

PULIDORA No BOSCH 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabys Mendez

FIRMA DEL OPERADOR

B	B	B	B	B	B	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 17 AL 23 DEL de junio 2024

PULIDORA No Makita

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES: