TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	24/06/24 al 29/06/24
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	34199 - IN 8041
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WFR 53

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	—	—	—	—	—	—
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	—	—	—	—	—	—
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	—	—	—	—	—	—
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	—	—	—	—	—	—
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	—	—	—	—	—	—
6	Quemaduras		✓	—	—	—	—	—	—
7	Ficha técnica visible		✓	—	—	—	—	—	—
8	Testigo de impacto activado		✓	—	—	—	—	—	—
9	Deterioro general		✓	—	—	—	—	—	—

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	—	—	—	—	—	—
2	Picaduras, grietas		✓	—	—	—	—	—	—
3	Defectos de funcionamiento		✓	—	—	—	—	—	—
4	Corrosión		✓	—	—	—	—	—	—
5	Deterioro general		✓	—	—	—	—	—	—

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	—	—	—	—	—	—
2	Picaduras, grietas		✓	—	—	—	—	—	—
3	Torsiones		✓	—	—	—	—	—	—
4	Corrosión, oxido		✓	—	—	—	—	—	—
5	Bordes afilados, irregulares		✓	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto
CC: 93470821
Cargo: Oficial