TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	24/06/24 AL 29/06/24
Fecha de fabricación:	Septiembre 2023
Marca:	Insale
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga - Arnes
Lote-referencia:	IP 8041 - LOTE 34194
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	-	✓	✓	✓	✓	-
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William
CC: 1031142244
Cargo: Auxiliar