YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: Junio | Proyecto: MTTO Bogota | Lugar: Vehiculos

No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO																				OBSERVACIONES
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION		PASADOR		ESTADO DE LA VALVULA		BOQUILLA O MANGUERA		PALANCA		ABRAZADERA		MANOMETRO		CILINDRO		ETIQUETA DE INSTRUCCIONES		PINTURA		SEÑALIZACION		SOPORTE		
						Estado B: Bueno M: Malo																						
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	mpz 467	Agos 2023	Agos 2024	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	mpz 477	oct 2023	oct 2024	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	mpz 471	feb 2024	feb 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	fys 865	NOV 2023	NOV 2024	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/		✓		✓		✓		✓		✓		
5	mpz 479	ENE 24	ENE 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
								✓																						

Responsable de la inspeccion:	Cargo:	Firma:
Jenny Rachos	EHS	

Formato Base:FR-BE1.2

Clasificación:

Versión: 01

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: Junio 2024 | Proyecto: MTO Bogotá | Lugar: Bogotá - Bodega 43

No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO																		OBSERVACIONES
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION		PASADOR		ESTADO DE LA VALVULA		BOQUILLA O MANGUERA		PALANCA		ABRAZADERA		MANOMETRO		CILINDRO		ETIQUETA DE INSTRUCCIONES		PINTURA		SEÑALIZACION		SOPORTE		
						Estado B: Bueno M: Malo																								
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Laboratorio	feb 2024	febrero 2025	Agente Limpio	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	Almacen	feb 2024	feb 2025	Agente Limpio	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	Almacen	Abr 2024	Abr 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	Almacen	may 2024	may 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	Almacen	may 2024	may 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	Almacen	Abr 2024	Abr 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	Recepcion	feb 2024	feb 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	Sala de juntas piso 2	Abr 2024	Abr 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	comedor piso 2	feb 2024	feb 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Responsable de la inspeccion:	Cargo:	Firma:
Jeimy Pachón	EHS	

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: JUNIO 2024 | Proyecto: MTTO Bogotá | Lugar: Bodega 43

No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO																				OBSERVACIONES
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION		PASADOR		ESTADO DE LA VALVULA		BOQUILLA O MANGUERA		PALANCA		ABRAZADERA		MANOMETRO		CILINDRO		ETIQUETA DE INSTRUCCIONES		PINTURA		SEÑALIZACION		SOPORTE		
						Estado B: Bueno M: Malo																						
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
10	Pasillo Piso 2	Abr 2024	Abr 2025	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	Oficina Piso 3	Jul 2023	Jul 2024	ABC	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	Pasillo Piso 3	Feb 2024	Feb 2025	Agente Limpio	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Responsable de la inspeccion:	Cargo:	Firma:
Jenny Rachel	EHS	