YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	13 de JUNIO 2024	Placa:	MPR 467	Modelo	2013
Proyecto:	MTTO BOGOTA	Nombre Conductor:	GARZON GIOVANY		
Nombre Acompañante:	RINCON EDWAR	Actividad:	MTTO PREVENTIVO		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo: BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MPR 467		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓		Ago 24	

Observaciones:

APTO PARA EL USO

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~	

Observaciones:

APTO PARA EL USO

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Malo	Observaciones
Herramientas MANUALES	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
20-40	✓		✓	✓	JARD
Ultra Cleaner	✓		✓		JARD
Raid	✓		✓		JARD

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

		Observaciones:
SI		
NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones
Trapos	1kilo	CARRO	✓		

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO - BOTAS	SI	SI	GAFAS BOTAS	SI	SI
GUANTES GAFAS	SI	SI	GUANTES CASCO	MTT PREVENTIVO	SI
UNIFORME	SI	SI	UNIFORME	MTTO PREVENTIVO	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024 15 Agosto 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	Los Días

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	
Firma Acompañante:	Edward Rincon
Nombre Completo EHS:	Jenny Pacho
Observaciones Generales:	Falta rotulo en exose WO-40
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	24 de JUNIO 2024	Placa:	MPR 479	Modelo	2013
Proyecto:	MTTO BOGOTA	Nombre Conductor:	BYRON LOPEZ		
Nombre Acompañante:	LUCAIDO CHIA	Actividad:	MTTO PREVENTIVO		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo: OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo PQS BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MPR 479		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	ENE 25	

Observaciones:

APTO Para el USO

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~	

Observaciones:

APTO PARA EL USO

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno		Observaciones
MATERIAL	OK		
HERRAMIENTA MANUAL	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
ESPUMOSO	✓		✓		TARRO
JABON	✓		✓		TARRO
WD-40	✓		✓		TARRO

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

		Observaciones:
SI		
NO	✓	

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco - Guantes	mtto Preventivo	Si	Casco Guantes	mtto Preventivo	Si
Gafas Botas	mtto Preventivo	Si	Botas Gafas	mtto Preventivo	Si
Reflectivo	mtto Preventivo	Si	Reflectivo	mtto Preventivo	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 Febrero 2024 15 Agosto 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		3
Conos	✓		14 conos
Señal luminosa		✓	Luz Día

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Byron Lopez P.

Firma Acompañante: Ricardo Chica R.

Nombre Completo EHS: Jeimy Pachon

Observaciones Generales:

Mas aseo y aseo

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	24 de Junio 2024	Placa: FYS 865	FYS 865	Modelo	2019
Proyecto:	MTTO Bogotá	Nombre Conductor:	Rafael Lopez		
Nombre Acompañante:	Jose Peña	Actividad:	MTTO Preventivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo: OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK cambio de PALETA

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo PQS BC	Tipo PQS ABC	Tipo PQS CO2	Tipo SOLKAFLAM	Tipo AGUA	Tipo OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
FYS 865		✓					10	✓	NO	✓	✓	/	✓	NOV 24	

Observaciones:

APTO PARA EL USO

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	~~Si~~			/							

Observaciones:

Botiquin completo APTO para el uso

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno		Observaciones
Herramienta manual	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
WD-40	✓		✓		
RAID	✓		✓		
Esmalte	✓		✓		
Soldadura Exotermica	✓		✓		

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI		
	NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO - GUANTES	MTTO PREVENTIVO	SI	CHALECO - GUANTES	MTTO PREVENTIVO	SI
BOTAS - GAFAS	MTTO PREVENTIVO	SI	BOTAS CASCO	MTTO PREVENTIVO	SI
DOTACION	MTTO PREVENTIVO	SI	DOTACION	MTTO PREVENTIVO	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febr 2024 15 Agost 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		14 CONOS
Señal luminosa		✓	LUZ DIA

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Jenny PACHON

Observaciones Generales:
Cambio de Bateria PARE y SIGA
MAS ORDEN y ASEO

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	13 JUNIO 2024	Placa:	MPL 477	Modelo	2013
Proyecto:	MTTO BOGOTA	Nombre Conductor:	GOGAN MANOL		
Nombre Acompañante:	CESAR AVILA	Actividad:	MTTO CORRECTIVO		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OL	Orden y aseo general del Vehículo: OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No	

Ubicación	Tipo POS BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MPL 477		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	OCT 2024	

Observaciones: PTO para el uso

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	✓			✓			✓			✓	

Observaciones: OL

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno		Observaciones
Herramienta MANOL	OL		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
Limpiador contacto	✓		✓		TARRO
WD 40	✓		✓		TARRO
Esmeril	✓		✓		TARRO
Lesna	✓		✓		TARRO

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Envase C	Envase NC	Rotulo

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
	SI		Observaciones:
	NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco - Guantes	mtto correctivo	Si	Casco Guantes	mtto correctivo	Si
Botas - Gafas	mtto correctivo	Si	Gafas - Botas	mtto correctivo	Si
Botas	mtto correctivo	Si	Botas	mtto correctivo	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 de febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	LUZ DIA

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	Edgar Torres
Firma Acompañante:	
Nombre Completo EHS:	Jhonny Pachon
Observaciones Generales:	mas orden y aseo
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	13 JUNIO 2024	Placa:	MPR 471	Modelo	2013
Proyecto:	MTTO ROOSEVELT	Nombre Conductor:	Francia Ramirez		
Nombre Acompañante:	Jeison Mendez	Actividad:	MTTO CORRECTIVO		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo PQS BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MPR 471		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	Feb 25	

Observaciones:

APTO PARA EL USO

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	✓			✓			✓			✓	

Observaciones:

APTO PARA EL USO

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno	Malo	Observaciones
Polidru L64BF2306 01440	OK		
Telometro 6824 31974	OK		
motosoldador	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
WD-40	✓		✓		TARRO						
Raid	✓		✓		TARRO						
Ultracleaner			✓		TARRO						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI		
	NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO - GUANTE	MTTO CORRECTIVO	SI	CASCO GUANTE	MTTO CORRECTIVO	SI
BOTAS - GAFAS	MTTO CORRECTIVO	SI	BOTAS - GAFAS	MTTO CORRECTIVO	SI
OVEROL	MTTO CORRECTIVO	SI	OVEROL - EQUIPO SOLDAR	MTTO CORRECTIVO	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	LUZ DIA

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: [signature]

Firma Acompañante: [signature] Jaison C. Mendoza R

Nombre Completo EHS: Jeimy Pachon

Observaciones Generales:

Mas aseo y orden

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved