YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	19-JUNIO-2024	Placa:	GLW 773	Modelo	
Proyecto:	M70 BOGOTA	Nombre Conductor:	Gustavo Garcia.		
Nombre Acompañante:	Wilmer ESCOBAR	Actividad:	M70 PREVENTIVO		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo: ok
Carpeta y/o documentación EHS: ok.	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: Vaina Danada.

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo: BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
		✓					20	✓		✓	✓			ABR-25	

Observaciones: ok.

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	✓			✓			✓			✓	

Observaciones: ok.

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Malo	Observaciones
Hta Manual.			

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
Desengrasante	✓				Tarro						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI	✓	ok.
	NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	MTO	OK			
Guantes	MTO	OK			
Overol	MTO	OK			

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23-marzo-24.
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		25
Señal luminosa			

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	
Firma Acompañante:	
Nombre Completo EHS:	Wilmar Escobar Alzate Mireya Castro R.
Observaciones Generales:	
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	19-JUN-2024	Placa:	MPR 469.	Modelo	2013.
Proyecto:	M70 BOGOTA.	Nombre Conductor:	OSCAR TORRES		
Nombre Acompañante:	RODRIGO CHAPARRO	Actividad:	Preventivo Videodetección		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK.	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK.

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No	/

Ubicación	Tipo: BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
		✓						✓					✓	OCT 24	

Observaciones:

OK.

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~	

Observaciones:

OK

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Estado: Malo	Observaciones
Computador	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI		
	NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	M10	OK			
Dotacion	M10	OK			

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos			9
Señal luminosa		✓	

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Oscar Torres

Firma Acompañante: Contratista

Nombre Completo EHS: Milena Castro

Observaciones Generales:

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:

Actualizar M10.

Oscar = casco.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	18-JUN-2024	Placa:	DXN 643	Modelo	2016.
Proyecto:	M70 BOGOTA	Nombre Conductor:	Jonathan Bautista.		
Nombre Acompañante:	Mauricio Herrera	Actividad:	M70 preventivo.		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK.
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ago 24	

Observaciones:
OK.

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	Si										

Observaciones:
Curitas
venda elastica mediana

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	
Herramienta manual	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
Espumoso	✓				Spray						
WD 40	✓				Spray						
Raid.	✓				Spray						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
			Observaciones:
	SI		
	NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Overol.	M+o				
Guantes	MTO				

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23-marzo-24.
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		16
Señal luminosa		NA	

Participantes de la Inspección

Firma Conductor Vehículo:

Firma Acompañante: Marcio H.

Nombre Completo EHS: MARCA CASPO R.

Observaciones Generales:

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:

Cosco = Marcio H.
Datacon ↗

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved