
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	**FORMATO: ACTA DE REUNIÓN**	Código: GI-FR-010	SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 12			
Proceso: Área HSEQ			
Unidad Académica y/o Administrativa: Contrato 2023-1355			**Hora de Inicio:** 11:00
Motivo y/o Evento: Seguimiento Área HSEQ			**Hora de finalización:** 12:00
Lugar: Virtual			**Fecha:** 25/06/2024
Participantes	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
	Lady Zamora	Interventoría HSEQ	
	Carlos Alberto Pérez	Profesional contratista EHS	
Elaboró: Lady Zamora		**Visto Bueno del Acta:** Profesional HSEQ interventoría	

OBJETIVO:

Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales, en las solicitudes generadas por la Supervisión de Movilidad.

ORDEN DEL DÍA:

1- Observaciones frente a los recorridos en los frentes de trabajo.
2- Seguimiento accidente presentado el día 22 de mayo.
3- Observaciones frente a los ATS.
4- Solicitud Análisis de causas incidente daño a terceros ocasionado el día 15 de junio.

DESARROLLO:

La reunión inicia a las 11:00 hora., con el fin de realizar seguimiento EHS del mes de junio 2024.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

1- Observaciones frente a los recorridos en los frentes de trabajo:

La profesional SST de interventoría Katalina Moya menciona que se ha evidenciado en los frentes de trabajo de apoyo a postes, que el coordinador de altura se encuentra realizando trabajos en alturas y que el coordinador debe de supervisar las actividades, por lo que, se solicita al contratista UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL una mejor distribución del personal para los grupos de trabajos que realicen estas actividades.

Por otra parte, se menciona que se debe rectificar el alcance del personal de vio detección ya que usualmente cuando están laborando en conjunto con otro grupo, no se evidencia que trabajen en equipo.

2- Seguimiento accidente presentado el día 22 de mayo:

El profesional EHS del contratista menciona el estado de los cierres del plan de acción y las medidas de intervención del accidente ocasionado el día 22 de mayo, donde la interventoría SST identifica cumplimiento de los tiempos establecidos.

3- Observaciones frente a los ATS:

La profesional SST de interventoría Lady Zamora menciona, que los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), de los diferentes grupos en los frentes de trabajo, no se evidencia el paso a paso de las actividades, por lo que, es muy general y el personal desconoce de los riesgo, peligros y controles en el momento de ejecutar las labores, el profesional EHS menciona que teniendo en cuenta el accidentes presentado el día 22 de mayo, se realizara la revisión de los ATS para su modificación de acuerdo a las diferentes actividades.

4- Solicitud Análisis de causas incidente daño a terceros ocasionado el día 15 de junio:

Se menciona lo ocurrido en el día 15 de junio y se le solicita al contratista UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, un análisis de causas con el fin de revisar la causa raíz e implementar acción de mejora frente al procedimiento en el levantamiento de tapas de caja de paso.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	**Líder/Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
Socializar con el personal tema "trabajo en equipo" para los grupos de apoyo y trabajos en alturas.	Carlos Perez	19 de julio 2024
Modificar los ATS del proyecto.		19 de julio 2024
Cierre del plan de acción y modificación del procedimiento del levantamiento de cajas de paso.		19 de julio 2024

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.