UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 - 1365		**FECHA:** 04-06-2024	
CONTRATISTA: UT mantenimiento integral		**UBICACIÓN:** AK 97 x 06 24C	
INSPECCIONADO A: Juan Parra		**INSPECCIONADO POR:** Andrea Vargas	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** X	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	X			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	X			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	X			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	X			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	X			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	X			
Las herramientas se encuentran en buen estado	X			
Las escaleras se encuentran en buen estado	X			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			N/A	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	X			
Los senderos peatonales se encuentran despejados				
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	X			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	X			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	X			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	X			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo				No se han presentado accidentes

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023-1355		**FECHA:** 04-06-2024	
CONTRATISTA: UT mantenimiento integral		**UBICACIÓN:** Kr 38 x Cl 64 S	
INSPECCIONADO A: Camilo Romero		**INSPECCIONADO POR:** Andrea Vargas	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☐	**MTTO CORRECTIVO:** ☐	**OTRO CUAL:** Siniestro

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	X			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	X			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	X			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	X			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	X			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	X			
Las herramientas se encuentran en buen estado	X			
Las escaleras se encuentran en buen estado	X			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			N/A	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	X			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	X			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	X			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	X			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	X			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	X			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo				No se han presentado accidentes

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 1351 SE 112.1		**FECHA:** 06-06-2024	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** cra 1 x cll 10A	
INSPECCIONADO A: Jose Peña		**INSPECCIONADO POR:** Eddy Jaimes	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			TECNO = VIGE 10-02-2025 SOAT = 02-2025
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Extintor VIGE NOV 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**		

FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 1023 1331 SE131		**FECHA:** 05-06-2024 Placa GBW123	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: cra 21 cll 106	
INSPECCIONADO A: Ruben Ocoro		**INSPECCIONADO POR:** Lady Zuñiga EX:1327	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☐	**MTTO CORRECTIVO:** ☑	**OTRO CUAL:** Vio deteccion

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	S			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat = 25-ox-2024 tecno no aplica
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			vence extintor NOV 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA

Ruben Ocoro A.

FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 1351 127		**FECHA:** 05-06-2024 MPR469	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: cra 9 cll 17	
INSPECCIONADO A: Sebastian Camargo		**INSPECCIONADO POR:** Ladi Tenorio	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:**	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:** Vio detección

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.			NA	Parqueado en bahia
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)			NA	
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	Si			tecno = vence 05-09-2024 soat = vence 08-09-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Octubre 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO
	JUAN SEBASTIÁN CAMARGO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1763 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 1355 152		**FECHA:** 05-06-2024 GLW773	
CONTRATISTA: SI		**UBICACIÓN:** cra 9 cll 1	
INSPECCIONADO A: Juan Carlos Gonzalez		**INSPECCIONADO POR:** Ladi Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			sebastian Lamorgo
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			coordinador de altura
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al dia	SI			soat vence 20-08-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			vence extintor abril 2025
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 20231351 JE112		**FECHA:** 05-06-2024 MPR471	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** cll 151 cra 15	
INSPECCIONADO A: Franco Ramirez		**INSPECCIONADO POR:** Ladi Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			Valla en pictograma NO se encuentra letra
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat = 08-01-2024 tecno = 23-03-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			febrero 2025 vence Extintor
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		
Valla en Pictograma NO autorizado	se encuentra en letras segun PMT		

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023-1355		FECHA: 07-06-2024	
CONTRATISTA: UTM	SC: 165	UBICACIÓN: Cra 68 x Ac 18A	Cllo 769
INSPECCIONADO A: Juan Parra		INSPECCIONADO POR: katalina MOYA	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: X	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL: Apoyo a Postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas			N/A	
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador alturas Juan Parra.
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			N/A	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat. 20-08-2024. Tecno no aplica
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Octubre 12024 Vence extintor.
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

katalina MOYA Profesional SST.	Juan Parra
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 20231355 56129		**FECHA:** 12-06-2024 N10458	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** Intersección Bomba Fontic	
INSPECCIONADO A: Wilmer Gomez		**INSPECCIONADO POR:** Carlos Zarro	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☐	**MTTO CORRECTIVO:** ☐	**OTRO CUAL:** Vio de tecnico

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			porgueado en Bahia
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			SOAT = 30-10-2024 Modelo 2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Extintor vence octubre 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO** Wilmer Gomez

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 1355 SEIS		**FECHA:** 12-06-2024 MPRAST	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** Materiales secretaria	
INSPECCIONADO A: Edwar Rincon		**INSPECCIONADO POR:** Lady Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria				
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat 08 ag 2024 tecno = 25-09-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			agosto 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 7023 1355 5654		**FECHA:** 12-06-2024 GLW769	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: 68 b 11 25	
INSPECCIONADO A: Wilson Bayona		**INSPECCIONADO POR:** Jaff Duran	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☐	**MTTO CORRECTIVO:** ☐	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			coordinador altura Wilson Bayona
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			parqueado en Bahia
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehiculos cuentan con los documentos al día	SI			soat 20-08-2024 Modelo 2020
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			octubre 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023 - 1355		**FECHA:** 11-06-2024	
CONTRATISTA: UT mantenimiento integral		**UBICACIÓN:** Kr 100 X Cll 23 D	
INSPECCIONADO A: Jairo Castro		**INSPECCIONADO POR:** Andrea Vargas	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** X	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	X			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	X			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	X			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	X			Coordinador Alturas Wilson Bañona
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	X			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	X			
Las herramientas se encuentran en buen estado	X			
Las escaleras se encuentran en buen estado	X			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	X			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	X			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	X			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	X			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	X			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	X			Placa GCW769 Soat 20-08-2024 No aplica tecnomecanica
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	X			Extintor vence oct 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo				No se presentan accidentes de trabajo

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO
	Jairo castro

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 1355 SE 160		**FECHA:** 13-06-2024 GPM 353	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: 9 cll 134	
INSPECCIONADO A: Bryan Becerra		**INSPECCIONADO POR:** Leo Ramos	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☑	**MTTO CORRECTIVO:** ☐	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			Coordinador de altura Camilo Romero
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			SOAT = VENCE 3-12-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Solo vence extintor
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**

FIRMA INTERVENTORIA	**FIRMA INSPECCIONADO**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023 1369 SE132		**FECHA:** 13-06-2024	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** Cra 11 Cll 8	
INSPECCIONADO A: Javier Castillo		**INSPECCIONADO POR:** Lady Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☐	**MTTO CORRECTIVO:** ☐	**OTRO CUAL:** N.O de frentes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			coordinador Freddy Javier Carrillo
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat: vence el 20-08-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			tecnomecanica vence en enero
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 - 1355

CONTRATISTA: UTMI SE: 154. FECHA: 13-06-2024

INSPECCIONADO A: Jairo Castro - UBICACIÓN: Cr 68 B x 25 GLW 769

TIPO DE ACTIVIDAD: MTTO PREVENTIVO: X INSPECCIONADO POR: Katalina Moya

MTTO CORRECTIVO: OTRO CUAL: Cambio Postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador alturas Wilson Bayona
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			N/A	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 20-08-2024 - Tecno u/A - licencia Conductor Patricia Diaz 16-08-2026.
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Tiene extintor oct. 2024 -
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO.		

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Moya Profesional SST
FIRMA INTERVENTORIA

Jaime Castro
FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1355		**FECHA:** 13-06-2024	
CONTRATISTA: UTM1 - N10 958. X: 199		**UBICACIÓN:** Cr68B x Cll 25	
INSPECCIONADO A: Wilmer Gomez		**INSPECCIONADO POR:** Katalina MOYA	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** X	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:** Apoyo postes vicdetección

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)				
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			N/A	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			N/A	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			APOYO GRUPO SE: 154
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 30-10-2024 - Tecno N/A - B1- 14-04-2028 Wilmer Gomez
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			extintor
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo	~~SI~~	NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Moya - Profesional SST	Wilmer Gomez
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1355 SE 128		**FECHA:** 13-06-2024 FON455	
CONTRATISTA: UT		UBICACION: Tv Aeropuerto Semaforica	
INSPECCIONADO A: Edison Castro		**INSPECCIONADO POR:** Lady Jurado	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:** Vio detección

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			NA	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			SOAT = VENCE 30 10 2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Extinto VENCE Julio 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1355		FECHA: 13-06-2024	
CONTRATISTA: UTMI SE: 115		UBICACIÓN: Cra 105 x Cll 63. MPR 467	
INSPECCIONADO A: Giovanni Garzon.		INSPECCIONADO POR: Katalina Moya	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: Guarda [X]	MTTO CORRECTIVO: [ ]	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			N/A	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			N/A	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			Permiso electrico
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 09-08-2024. Tecno 25-08-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Agosto - 2024.
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO.		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

Katalina Moya.	Giovanni Garzon.
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Con Calidad Social

CONTRATO: 2023 1351 SE153		**FECHA:** 18-06-2024 GLM853	
CONTRATISTA: JT		**UBICACIÓN:** Cra 86 cal.	
INSPECCIONADO A: Jesus Ovalle		**INSPECCIONADO POR:** Lady Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			coordinador Ivan Moreno Rippe
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			TECNO no aplica SOAT = 03 II 2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			vence extinto vigente
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		
Se recomienda llenar	documentacion antes de iniciar jornada		

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO 1050549581.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023 1365 SE165		**FECHA:** 18-06-2024	GLW773
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** dra 1 # 24 Ex 1808	
INSPECCIONADO A: Juan Perez		**INSPECCIONADO POR:** Ladi Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			coordinador Juan Perez
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat = 20-03-2024 tecno no aplica
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	S			extintor vence Abril 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1789 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 298135 SE121		**FECHA:** 18-06-2024	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** 183 JSS	
INSPECCIONADO A: Rafael Lopez		**INSPECCIONADO POR:** Cadj Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:**	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI		NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat: 10 02 - 2025 TECNO 12 08 - 2025
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			vence extintor en Noviembre
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1789 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: UT 2023355	3630	**FECHA:** 18-06-2024	Ext=2550
CONTRATISTA: UT	Placa=FOK619	**UBICACIÓN:** Cra 86 cll 65 bis	
INSPECCIONADO A: Cesar Ruiz		**INSPECCIONADO POR:** Lady Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** /	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, valias, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad			NA	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat = 30-10-2024 tecno = 24-01-2025
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Agosto 2024
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo	SI			

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1759 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: CT 2023 1351 SE 112		**FECHA:** 18-06-2024 MPR471	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** cra 183 cll 16	
INSPECCIONADO A: Francia Ramirez		**INSPECCIONADO POR:** Eddy Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:**	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			parqueados en bahia
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			soat = 09-08-2024 TECNO = 23-08-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			Febrero 2025 vence
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-003	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: UR023 1355 5017		**FECHA:** 18-06-2024 MPR469	
CONTRATISTA: UT		**UBICACIÓN:** INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA	
INSPECCIONADO A: Oscar Tomas		**INSPECCIONADO POR:** Lady Zamora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:**	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			octubre vence extintor
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo				

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1	Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1355		**FECHA:** 20-06-2024	
CONTRATISTA: UTMI	SE: 162	**UBICACIÓN:** AC 68 x C 123.	GLW 769
INSPECCIONADO A: Lestter Corrales.		**INSPECCIONADO POR:** Katalina Mora	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ☐	**MTTO CORRECTIVO:** ☐	**OTRO CUAL:** APOYO POSTES

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			2 inspecciones de EPCC.
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			Coordinador alturas.
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			2 escaleras.
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 20-08-2024 Tecno N/A Licencia Conductor C3 - 30-10-2024
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

Katalina Mora Profesional SST FIRMA INTERVENTORIA U.D.	Lestter A. Corrales FIRMA INSPECCIONADO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT YTPD - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1761 2023	Código: GDTH-FR-003 Versión: 1	Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

CONTRATO: 2023-1355		**FECHA:** 21-06-2024	
CONTRATISTA: UTM1		**UBICACIÓN:** Cra 69 x Cll 19	
INSPECCIONADO A: lesster		**INSPECCIONADO POR:** katalina Moyo	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** X	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:** Apoyo a postes

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			lesster corrales
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados			N/A	
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			Soat 20-08-2024 Tecno N/A licencia conducir 30-10-24
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO.		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

katalina Moyo Profesional SST	lesster Corrales
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES GENERALES ÁREAS DE TRABAJO - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1789 2023	Código: GDTH-FR-002 Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

ÁREA A INSPECCIONAR: 25-06-2024
FECHA DE INSPECCIÓN:

CONDICIÓN / CRITERIO A INSPECCIONAR CONDICIONES LOCATIVAS	CUMPLIMIENTO (marcar con una X)			DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Organización y aseo en las áreas y puestos de trabajo (cajas, archivo, etc. bajo los escritorios, esquinas o rincones).	SI				
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores.			N/A		
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.			N/A		
Estado del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar)	SI				
Se percibe que el área de trabajo cuenta con una temperatura agradable (frio - calor)	SI				
Estado de las conexiones eléctricas (Tomas sobrecargadas con múltiples conexiones a través de "T" o extensiones que se usen de forma permanente).	SI				
Las extensiones y multitomas están conectadas directamente a una toma de energía y no a otras extensiones o multitomas simultáneamente	SI				
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo	SI				
Las tomas e interruptores están en buen estado	SI				
Ventanales y luminarias se encuentran limpios, permitiendo la entrada de luz	SI				
Los archivadores y estantes para archivo se encuentran libres de objetos en la parte superior	SI				
Los estantes para archivo se encuentran anclados o sujetos	SI				
Los archivadores y estantes para archivo no se encuentran sobrecargados	SI				
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacios, residuos de comidas.	SI				
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).	SI				
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	SI				
Rutas de evacuación despejadas (sin elementos que bloquean las rutas o el accesos a las diferentes áreas)	SI				
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia, los sonidos de alarma o alerta que existen en la oficina, identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.	SI				

Firma: Día 25-06-2024 Área 1 Piso

Nombres y Apellidos: Cargo: Profesional SST Profesional SST Interventoría SST

Nota: Las listas de Inspección son susceptibles de ajustes en su contenido acorde a las condiciones o criterios que se deseen verificar y/o evaluar.

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES GENERALES ÁREAS DE TRABAJO - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1789 2023	Código: GDTH-FR-002 Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

ÁREA A INSPECCIONAR: 25-06-2024 2 p.m.
FECHA DE INSPECCIÓN:

CONDICIÓN Y CRITERIO A INSPECCIONAR CONDICIONES LOCATIVAS	CUMPLIMIENTO (marcar con una X)			DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Organización y aseo en las áreas y puestos de trabajo (cajas, archivo, etc. bajo los escritorios, esquinas o rincones).	SI				
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores.			NA		
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.			NA		
Estado del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar)	SI				
Se percibe que el área de trabajo cuenta con una temperatura agradable (frío - calor)	SI				
Estado de las conexiones eléctricas (Tomas sobrecargadas con múltiples conexiones a través de "T" o extensiones que se usen de forma permanente).	SI				
Las extensiones y multitomas están conectadas directamente a una toma de energía y no a otras extensiones o multitomas simultáneamente	SI				
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo	SI				
Las tomas e interruptores están en buen estado	SI				
Ventanales y luminarias se encuentran limpios, permitiendo la entrada de luz	SI				
Los archivadores y estantes para archivo se encuentran libres de objetos en la parte superior	SI				
Los estantes para archivo se encuentran anclados o sujetos	SI				
Los archivadores y estantes para archivo no se encuentran sobrecargados	SI				
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas.	SI				
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).	SI				
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	SI				
Rutas de evacuación despejadas (sin elementos que bloquean las rutas o el accesos a las diferentes áreas)	SI				
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia, los sonidos de alarma o alerta que existen en la oficina, identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.	SI				

Firma: [signature] Fecha 25-06-2024 2 p.m.

Nombres y Apellidos: [illegible] Tomas Cargo: Profesional SST Profesional SST Interventoría SST

Nota: Las listas de Inspección son susceptibles de ajustes en su contenido acorde a las condiciones o criterios que se deseen verificar y/o evaluar.

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES GENERALES ÁREAS DE TRABAJO - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-002	
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

ÁREA A INSPECCIONAR: 25-OCT-2024
FECHA DE INSPECCIÓN:

CONDICIÓN Y CRITERIO A INSPECCIONAR	CUMPLIMIENTO (marcar con una X)			DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA Y OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Organización y aseo en las áreas y puestos de trabajo (cajas, archivo, etc. bajo los escritorios, esquinas o rincones).	SI				
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores.			NA		
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.			NA		
Estado del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar)	SI				
Se percibe que el área de trabajo cuenta con una temperatura agradeble (frio - calor)	SI				
Estado de las conexiones eléctricas (Tomas sobrecargadas con múltiples conexiones a través de "T" o extensiones que se usen de forma permanente).	SI				
Las extensiones y multitomas están conectadas directamente a una toma de energía y no a otras extensiones o multitomas simultáneamente	SI				
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo	SI				
Las tomas e interruptores están en buen estado	SI				
Ventanales y luminarias se encuentran limpios, permitiendo la entrada de luz	SI				
Los archivadores y estantes para archivo se encuentran libres de objetos en la parte superior	SI				
Los estantes para archivo se encuentran anclados o sujetos	SI				
Los archivadores y estantes para archivo no se encuentran sobrecargados	SI				
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacios, residuos de comidas.	SI				
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).	SI				
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	SI				
Rutas de evacuación despejadas (sin elementos que bloquean las rutas o el accesos a las diferentes áreas)	SI				
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia, los sonidos de alarma o alerta que existen en la oficina, identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.	SI				

Firma: [signature] día 25-OCT-2024 piso 3

Nombres y Apellidos: [illegible] Cargo: Profesional SST Profesional SST Interventoría SST

Nota: Las listas de Inspección son susceptibles de ajustes en su contenido acorde a las condiciones o criterios que se deseen verificar y/o evaluar.