CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	Documento No. PAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Contrato 316-2023 Tonjuelito Localización: San Benito

Inspeccionado por/cargo: Operador

Fecha Inspección: Firma: 6/2023

Nombre Operador Johan Quesada C.



ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los rodillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la Manivela	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma operador														
Vo.Bo. Supervisor / Encargado														
Vo.Bo. SST														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	Documento No. PAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Contrato 316-2023 Tunjuelito Localización: San Benito

Inspeccionado por/cargo: Operador

Fecha Inspección: Junio / 2024

Nombre Operador Johan Quesada C.



ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los rodillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la Manivela	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma operador														
Vo.Bo. Supervisor / Encargado														
Vo.Bo. SST														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	

Proyecto: Contrato 316-2023 tunjuelito Localización: San benito.

Inspeccionado por/cargo: Operador

Fecha Inspección: Junio 2024

Nombre Operador Yohan Quesada Gomez



ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor			✓		✓						✓			
Estado nivel de combustible			✓		✓						✓			
Estado del nivel de la caja de velocidades			✓		✓						✓			
Estado de las correas			✓		✓						✓			
Estado de los mandos de direcciòn			✓		✓						✓			
Revisiòn de pasadores en general			✓		✓						✓			
Estado de los rodillos			✓		✓						✓			
Estado de la Manivela			✓		✓						✓			
Estado de las guayas			✓		✓						✓			
Estado de la caja de cambios			✓		✓						✓			
Estado de las guardas de seguridad			✓		✓						✓			
Firma operador			✓		✓						✓			
Vo.Bo. Supervisor / Encargado			✓		✓						✓			
Vo.Bo. SST			✓		✓						✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO: