Bogotá, Julio 30 de 2024

Señores
Instituto Nacional de Metrología de Colombia.

Referencia: CONTRATO DE OBRA 186 DE 2023 “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA”

Asunto: REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

Reciba un cordial saludo.

A continuación, se presente el registro fotográfico del avance de los trabajos realizado durante el mes de junio del 2024, por el contratista UT COINSI-FEXXA 001, bajo el contrato 186 del 2023.

Cordialmente,

ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Director de Proyectos de Ingeniería


REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO INTERVENTORIA INM – JUNIO DEL 2024

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 01/06/2024.




Instalación luminarias recepción primer piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 04/06/2024.



Desmontes sala de capacitación quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 05/06/2024.



Instalación tubería baños quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 06/06/2024.



Desmonte luminarias quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 07/06/2024.



Cableado de circuitos corredor quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 08/06/2024.




Instalación luminarias y pintura recepción de equipos primer piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 11/06/2024.




Instalación luminarias laboratorio de química quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 12/06/2024.



Cableado de circuitos corredor química quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 13/06/2024.



Instalación luminarias laboratorio de química quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 14/06/2024.



Cableado de circuitos corredor quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 15/06/2024.



Desmonte tubería PVC corredor quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 17/06/2024.



Cableado circuitos corredor química quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 18/06/2024.




Pintura láminas de fibrocemento quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 19/06/2024.



Cableado corredor laboratorio química quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 20/06/2024.



Instalación alambrón 8mm en cubiertas.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 21/06/2024.



Instalación luminarias cuarto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 22/06/2024.



Resane de láminas de fibrocemento piso 4 química .

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 24/06/2024.



Instalación bajantes para sistema de apantallamiento.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 25/06/2024.




Instalación bajantes para sistema de apantallamiento.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 26/06/2024.




Instalación cielo falso laboratorios quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 27/06/2024.



Instalación luminarias baños laboratorios química quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 28/06/2024.



Instalación salidas de iluminación laboratorio quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 29/06/2024.



Instalación tablero de paralelismo.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 30/06/2024.



Instalación UPS en sótano.