	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2024 **CIUDAD/MUNICIPIO:** BOGOTÁ

COD REGIONAL: 11 **REGIONAL** DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

COD CENTRO DE COSTO: 921011

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO **TIPO DE ENTREGA:** UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.6390810 Lote 1 **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO** 12/6/2024

RUBRO PRESUPUESTAL C-3603-1300-15-20305C-3603024-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY S.A.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901.095.058-2

VALOR TOTAL: $ 4.881.122,96

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio de mantenimiento y/o calibración a todo costo de equipos de medición atmosférica compresores y bombas de aire respirable para la formación profesional de trabajo seguro en espacios confinados con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0491 de 2020 para poder ofertar programas de apoyo a la formación profesional del Centro de Gestión Industrial SENA Regional Distrito Capital

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	Nombre del elemento: Mantenimiento de compresor de aire respirable de flujo continuo baja presión, Cantidad: 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Revisión e inspección general de la bomba de flujo continuo Allegro A750 (P/N 9821). 2. Lavado general de la bomba siguiendo las instrucciones del fabricante, con el solvente de lavado, Allegro P/N 9700-11 3. Suministro y cambio de conjunto de filtros de entrada 50 micrones, material de fieltro, cobertura tipo rejilla de metal. P/N 9700-01, P/N 970008 4. Suministro y cambio de conjunto de filtro de descarga/escape 0.3 micrones, HEPA. P/N 9700-02, P/N 9700-09 5. Inspección, limpieza con solvente de lavado, Allegro P/N 9700-11 y en caso de ser necesario cambio de aspas, material carbón y medidas 2.0" x 1.5" x 0.22" 6. Entrega a satisfacción. 7. Transporte de equipos ida y regreso (SENA Bogotá - Centro de Servicio Técnico - SENA Bogotá) 8. informes y documentos de mantenimiento con registro fotográfico y video (entregado en USB)	Unidad	1
2	Repuesto para pieza facial Full-face marca Allegro de flujo continuo de baja presión.	Unidad	1
3	Tubo corrugado para línea de aire marca Allegro de baja presión.	Unidad	1
4	Válvula de inhalación Allegro para línea de aire de baja presión.	Unidad	1

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 1 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacciòn un compresor de aire respirable de flujo continuo baja presión "Bomba Allegro A750", con dos (2) lineas de aire, dos (2) full face y dos (2) tubos corrugados con su correspondiente cinturon, también se adjuntas en carpeta fisica y en medio digital el informe, el video y el procedimiento del proceso de mantenimiento realizado, además de los demás documentos solicitados dentro de las obligaciones contractuales especificas (Ejem FDS)

FIRMA SUPERVISOR Liliam C. Ramírez C.

NOMBRE COMPLETO Liliam Cristina Ramìrez Contreras

N° DE IDENTIFICACIÓN 52882115

CORREO INSTITUCIONAL lcramirezc@sena.edu.co

CARGO Supervisor/Instructor G17 **N° DE CONTACTO** 3057458143