
**ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LOS ÍTEMS COBRADOS EN ACTA 1**

BRASCO INGENIERÍA SAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN: DOS SALONES COMUNALES; SANTA SOFÍA Y LA LIBERTAD |
|---|---|---|
| 1,2 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). |  FOTO N° ANTES  FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 1,3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  FOTO N° ANTES  FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 1,4 | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  FOTO N° ANTES  FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  FOTO N° ANTES  FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LOS ÍTEMS COBRADOS EN ACTA 1 | |
|---|---|---|---|
| 1,6 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS |   |   |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 1,7 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |   |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 1,8 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |   |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 1,9 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LOS ÍTEMS COBRADOS EN ACTA 1 | |
|---|---|---|---|
| 3,1 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 6,1 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 7,7 | RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 14,1 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LOS ÍTEMS COBRADOS EN ACTA 1 | |
|---|---|---|---|
| 15,1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 15,2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 17,2 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 18,1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) |   |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LOS ÍTEMS COBRADOS EN ACTA 1 | |
|---|---|---|---|
| 20,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 20,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 22,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC (4 mm de espesor) |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |
| 22,14 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA |  |  |
| | | FOTO N° ANTES | FOTO N° DURANTE/DESPUÉS |